ادارة الانتناج الصناعي

دكتورغا دل حسن

اشتاذ وَرئيس قشم إدَارة الأعالث كليّة المنجَارة جَامعة الاسكنديّ



اهــــداء ۲۰۰۷ در محمد عادل جببن جمهوریة مصر العربیة

ادِاَرَة الانْزاج الصِّناعي

دكت توركادك حسن أشاذ ويشير قيم إدارة الأعمال علية التجارة بجارية الإبكدرية



مفسدمة

إرتفت أهمية دور الإدارة الصناعية بالبلاد في أعضاب الحرب العسالية الثانية . فلا شك أن النقص في المنتجات الصناعية التي عانت منه سما البلاد كثيراً خلال هذه الحرب دفع كثير من رجال الاعمال الى استئاريعت أموالهم في ألك الدولة بمنحم الفروض و بترفير التسييلات الجركية لهم . كما أخذت الدولة في العشرين سنة الماضية على عائقها مهمة إقامة صناعات لم يجرق الفطاع الحاص على الدخول فيها كصناعات الحديد والصاب والسيارات وغيرها ، بهدف توفير فرص عمل أكثر وحياة أرفى للواطنين ، وتحقيق مبدأ الاكتفاء المادي من المنتجات الصناعية في البلاد .

والثابت أنه قد حدثت طفرة كبيرة فى الحركة الصناعية بالبلاد خمالال الخنس وعشرين سنة المساضية ، كان من نقيجتها حممــــدوث نفيرات إقتصادية واجتهاعية كثيرة بالبلاد .

غير أن نجاح الحركة الصناعية لايتوقف فقط على بجرد توفير الاموال والعدد والآلات والمواد ، ولسكن يلزمها أيضاً وبالضرورة توفير العقليات الإداوية التي تستطيع أن ندر الشركات الصناعة بأحسن كفارة وبأفل تكاليف .

لذلك أقدم هدا المؤاف إلى رجال الإدارة الذين يشغلون مراكز قبسادية بالشركات الصناعية وإلى طلاب كليات لتجارة . و الهل أكون بهذا المؤلف قد سددت بعض الفراغ الموجود بالمسكتبة العربية في هذا الموضوع ، وقد راعيت فيه عسدم التعرض للاصطلاحات الهندسية والفنية المهتدة ، كا حاولت عرض الفسكرة بالحوب واضح ، ووتبت الموضوعات بطريقية موضوعية بحيث بسدأ العرض بالمعوميات وينتهى بالتفصيلات حتى أوفر على الفارى، مشقة الإنتقال المعاجى، من موضوع لآخر دون وجود ترابط مباشر بينها .

إسكندرية ١٩٨٦

بحتيينع الجشتوق مجنفوظتة

-1912-216-7



دارالنهضة العربية

• الإدارة · بيروت، شارع مدحت باشا ،

بناية كريدية تلفون: ٣٩٣٢١٣ ـ درقيأ: دانجشــة ـ

ص.ب: ۲۱۹ - ۱۱

تلكس: NANDA 40390 LE

التوزيع : شارع البستاني - بناية اسكندراني

رقم ۳ غربي جامعة يبروت

العربية _ تلفون: ٣٠٣٨١٦-

. 117717.

تمهيد

أحدثت السنوات الاخيرة كثير من التغيرات في تركيب المجتمع العالمي . فقد أدى النمو الاقتصادى السريع والزيادة الكبيرة في عدد السكان ودخول معظم الدول النامية في مرحلة التصنيع ـ متطلعة الى مسترى معيشى أفضل ـ إلى تسليط الانتاجية . وتستير الإنتاجية من أهم أهداف الإدارة الصناعية . وهنا يجب أن نفرق بين الإنتاج . Production وهنا يجب أن نفرق بين الإنتاج . Production والإنتاجية وProduction فالإنتاجية و القرى التي تعصل في العملية الإنتاجية ، بينها الإنتاجية مقياس مقدار الناتج من إستخدام قدر معين من هذه القرى في العملية الإنتاجية .

ولم يتفق الباحثون تماما على الطريقة المثالية لقياس الإنتاجية ، فهناك إنجماه علم لإستخدام متوسط إنتاج الفرد فى الساعه كفياس لمستوى الإنتاجية . غيرأن هذه الارقام لانستبر كافية الآنها تعطى الصورة من جانب العالمة وحدها ، بينها متعاهل العوامل المادية الانخرى كرأس المال والآلات والمقدرة الإدارية وغيرها ، وكلما تلعب دراً هاماً فى الإنتاج .

لذلك يعتبر قياس الإنتاجية من الأمور المقدة للغاية لأنها خلاصة تتنافس جميع العوامل الداخلة في العملية الإنتاجية . وبصفة عامة كلما أمكن تحقيق أكبر فدر ممكن من الإنتاج من أقل قـــدر ممكن من هذه العوامل كلما دل ذلك على إرتفاع في الإنتاجية والعكس بالعكس .

وبالرغم من النقص الظاهر في الطرق السليمة لقياس الانتاجية ، فهناك أمراً واحدا متفق عليه هو أن ارتضاع الإنتاجية في المدى الطدويل لاير تبط بسنخامة القوى العاملة في العملية الإنتاجية . فقد ترتفع الإنتاجية نتيجة لزيادة رأس المال أو لاستخدام عدد وآلات أفضل، أو لتطبيق أساليب تنظيمية وإدارية رشيدة . وفهذا المجال يقول بيتردركر Belor Drucker في كتابه يو The Productions في كتابه يو The Productions المهرة بأخرين على درجة عالية من الثقافة والمقدرة التحليلية والعقلية الإنشائية ،

أى استبدال العاو العاديين بالفنيين والمهشيين والإداريين .

كا أثبتت الدراسات التي أجراها مركز البحوث بجامعة ستانفورد أب الاختلاف الجوهري بين الانتاجية في الولايات المتحدة الامريكية ودول غيرب أوربا لايرجم فقط إلى مقدار رأس المال أو نوع العدد والآلات المستشهرة في السناعة ، بل يرجع أيضاً إلى المقدرة الادارية الموجودة بالصناعة الامريكية . فقد ظهر من معظم البحوث التي أجراها هذا المركز أنه بالرغم من أن المصانع بعول غرت أوربا مجرة بنفس التجهيزات الموجودة بالمصانع الامريكية فإرب المتحدث التي توصلت إليها هذه البحوث أن ضعف الانتاجية المصانع الامريكية في أمريكا يرجع إلى ضعف المقدرة الادارية وفاة الحبرات أن المصانعة الامريكية والناب أن المصانعة الامريكية أموالا بالعظة التدمية مقدرة الادارين فيها (1).

والواقع أن المقدرة الادارية تعتبر ثروة من ثروات الأمم التي يجب تنميتها والمتأردها كا يستثمر رأس المال. فتحسين أسلوب الادارة ونوع التنظيم يؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر الى ارتفاع الانتاجية . وقد جا. في كتابات كلارك كبر Clark Rerr أن مسبة الاداريين في الصناعة الأمريكية ضعف اسبتها في الصناعة البريطانية دورل أوربا الغربية (٢) ، وأن هناك عناية كبرة نحو تطبيق أحدث الاساليب العلية في اختيار وتدريب ورفع معنوية رؤساء العمل، وحيث أن معظم المركات الصناعية هناك تعتمد على خريجي الجامعات في شفل الرظائف الادارية التي تبدأ من رئيس عمالي وتقدرج إلى أعلى ، لذلك فإن برامج الندريب الاداري التي تعليقها عذه الشركات تشمى المقدرة الادرية الاكتفاء منهم حتى أن يعضه قد يصل إلى أعلى المراكز الإدارية وهم دون الاربيين من عره .

⁽I) Peter Drucker. The Productivity of Management (New York): Harper and sons Co. 1955, p. 34.

⁽²⁾ Clark Kerr, Productivity and Labor Relation (Sydney;
Angus and Robertson). 1957,

الباب الأول

الإدارة الصناعية

الفصل الأول تطور الإدارة الصناعية

مقندمية

رَجع المدنية الصناعية إلى أفل من مائتي عام ، و لـكن ماذا سبب هذا التغير الكبير فيها ؟ وكيف بدأت ؟

لقد بدأت الثورة الصناعية فى انجلترا نقيجة لندرات اجتاعية وافتصمادية حدثت ببط. خلال القرون التي سبقتها ، فقد ارتفعت أرقام التجمارة ، وزاد الثراء ، وتحسفت الطرق . ثم جاء السبب المباشر الذي أدى إلى النغير المكبير الذي حدث فى الصناعة . فقد ظهرت اختراعات عديدة غيرت وجه الصناعة تفيراً جذريا بين عامى ١٧٧٤و ١٧٨٥ ، ولعل أحمها اكتشاف الآلة البخارية .

فق حوالى عام ١٧٠٠ توسمت انجلترا فى تجارة المنسوجات القطنية والصوفية ، وصدرتها إلى أنحاء العالم ، وكانت تستخدم آلات الغزل والنسيج اليدوية ، وإمعانا فى تخفيض الشكاليف وزيادة الآرباح شجع أصحاب هذه الصناهات المختر عين على اختراع آلات ميكانيكية الغزل والنسيج . تنجبة لهسندا التشجيع قدم جيمس هارجو يفز Ergeaves به في وقت هارجو يفز Ergeaves به في وقت المحدد بثم أدخل ريشارد أركريت Tyra القدلات الورك تنتج عدة خيط فى وقت تعديلات ازيادة سرعتها ، وفى عام ١٧٧٥ قدم حويل كرومبشون S- Cromptor مديدات ازيادة سرعتها ، وفى عام ١٧٧٥ قدم جويل كرومبشون B. Cartwright به مكانيكية للغزل ، وفى عام ١٧٨٥ قدم إدمون كارتريت E. Cartwright

ولكن التقدم السكبر في آلات الغزل والغسيج لم يكن البداية الحقيقية الثورة الصناعية . فإن الفرة الحركة اللازمة لإدارتها لم تسكن قد عرفت بعد . ولم يقدم جيمس وات 1774 م و آل آلة تدار بالبخار إلا في عام ١٧٦٩ ، ولم تستخدم في صناعة الغزل والنسيج إلا في عام ١٧٨٥ بعد أن أدخلت عليها تعديلات كبيرة . ثم حدث تقدم كبير في الآلات البخسارية ، فقدم تريفيشيك Tracilhick في عام ١٨٠٧ آلة بخيارية تسير على عجلات ، ثم قدم ستية فسون «Staphenson في قاطرة عنارية .

رلا يعنينا في هذا المجال ما إذا كان التقدم المكبير الذي حدث في آلات الغزل والنسيج أو في الآلات البخارية هو البداية الحقيقية الثورة الصناعية ، ولمكن ما مِمنا أن الثورة الصناعية قدمت آلات يمكن بواسطتها الاستثناء عن المجهود الجمهاني لعدد كبير من الأفراد في العمليات الصناعية ، كما أنها تنتج بأسرع ربأقل تمكاليف وبدرجة جودة أعلى من الآلات الدوية .

نتيجة النقدم الكبير في الآلات الصناعية حدثت نفيرات اقتصادية واجتاعية في المجتمع الصناعي . فقد ارتفع الإنتاج وانخفضت الاسمار بشكل كبير . كا أصبحت الصناع تنطلب عمالا تصف مبرة بعد أن كانت تنطلب عمالا على درجة المبرة من المبارة . ولا نخفاض درجة المبارة الملكوبة المن بالعمل النساء والإطفال لبيرة من المبارة . ولا نخفاض درجة المبارة الملكوبة المن بالعمل النساء والإطفال يكون ثلاث من كل أربع عمال بصناعة الذيل والنسيج بالمجائز ، ولشدة المنافسة بين العمال على فرص العمل استغلم أصحاب الإعمال إبشع استغلال ، وأجبر وهم على العمل في ظروف سيئة وبشروط بجحفة . فقد تبين من بحث قدم البرلمان الإنجليزي في ذلك الوقت أن الإطفال كانوا يعملون بين ١٩٦٤ ساعة يوميا في ظروف عمل غير صحية . وتصين ظروف بالنسبة النساء والإطفال ، وقد ساعات العمل المبشى المهال بالمصادم وتصين هذه الأوناع البرلمان إلى إصدار عدة قوانين لتحسديد ساعات العمل المبشى المهال بالمصادم بصورة مستمرة ولدكن ببطء شديد .

لمحة تاريخية عن الأدارة الصناعية

مناك من الفلواهر ما يدل على استخدام بعض المبادى. الإدارية من قرون عديدة . فقد استخدم اليابليون سياسة الحد الآدنى الأجور في عام ، ١٩٥٥ ق.م. كما طبق الصينيون بعض مبادى. تقسيم العمل في عام ١٩٤٤ ق.م. كما اعترف المصريون القدماء باهمية الإدارة والتنظيم في إدارة الدولة في عام ، ١٣٠٠ ق.م. كما نافش سقراط مزايا التخصص وتقسيم العمل في كتابه الجمهورية . وفى الفرون الأخيرة اعترف الصناعة البريطانية بالمستديد من المبادى. الإدارية . فقد طبقت الضان الاجتماعى للمال منذ الفرن السادس عشر . كما أكد الاقتصادى البريطانى آدم سميث أن ارتفاع السكفاية الإنتاجية يتوقف على أسلوب العمل المطبق وسياسات الأجور المستخدمة .

ويعتبر آدم سميث أول من اهتم باقتصاديات الإنتاج. في عام ٢٧٧٦ انتش في كتابه ثروةالأمم The Wallh of Nations ثلاث مزايا اقتصادية لتقسيم المصل هى: تنمية المهارة نتيجة لتأدية كل فرد جزء صغير من العماية الصناعية مئات المرات يوميا ، توفير الوقت الصنائع نتيجة لمدم انتقال الأفراد من عملية صناعية الاخرى ، استخدام المدد والآلات المتخصصة ويستبر هذا الكتاب حجر الاساس في اقتصاديات الإنتاج ،

وبالرغم من أن الإدارة الصناعية قد ظهرت وانتشر استخدامها خلال الثورة الصناعية ، فيمتر تشارس باباج Cheries Babbaga أول من حاول إدخال الناعية الملية فيها . فقد أثبت أنه كان متقدما بتفكيره عن عصره ، فحظم آرائه ما زالت تطبق في الصناعة حتى اليوم . وكأمثاذ الرياضيات بحسامعة كبردج بانحائز اله تضكير على أيد ونافش بتوسع فى كتابه موه The Economy op المصل الذي تعدير على المحدود في المحمد المحمد

ثم انتقات الثورة الصناعية منانجلترا لأمريكا فىعام ١٧٩٠ ثفريبا . وبالرغم

من أنها أدت إلى ظهور كثير من المشاكل الإدارية .. الني لم تمكن معروفة من قبل من تنجة لتواجد ألوف المهال مع العدد والآلات والمواد في موقع واحد ، فإن وجال الآلاعال في ذلك الوقت لم يتمو الإلا بدراسة مشاكل الآلات والمواد ، فإن وجال الآلات والمواد ، ولم يعملوا مشاكل الآلاق والمواد بي الموادي المريكا الذي عقد في عام ١٨٨٦ ألق الاجتماع الشنرى جلمية المهندس الميكانيكيين بأمريكا الذي عقد في عام ١٨٨٨ ألق من كانت الصناعية محاضرة عنوانها والمهند كانت الصناعية محاضرة عنوانها والمهند كانت الصناعية محاضرة عنوانها والمهند كانت المناعية المتحرف فيما بأمية الإدارة كمنصر أساسي من عناصر الإنتاج . كا ألق هزى ماتكلف المحافظة التنظيم مبنية على أساس تقسيم العمل بين الإدارة والآفراد . وقداشترك في ذلك الوقت عاضرة القترك في ذلك الوقت عاضرة القترك في دريك تيل Taylor . هم في المناقشة الني حدثت بعد إلغاء هاتين المحاضرتين ، وصرح بأنه يحرى بحوث ودراسات حول بعض المشاكل الإدارية بشركة ميدفيل للحديد والهساب .

ويعتبر فردريك تيار أهم شخصية فى تاريخ الإدارة . وبالرغم من أرب المجاهات من سبقوه مثل باباج وتاون ، انجاهاته فى الإدارة تشبه إلى حد كبير انجاهات من سبقوه مثل باباج وتاون ، إلا أنه أول من حاول إدخال التفكيرالعلى فيها . والانه تدرج فى جميع الوظائف ودرس الظروف المجيطة بكل منها ، فقد كان على هلم بالمشاكل الإدارية من أساسها . والفرق بينه وبين باباج وتاون أنه كاد يفكر ويحرى البحوث والتجارب بينها . اكتفى كل من باباج وتاون بعرض ومناقشة نظريات وآراه .

لاحظ تبل حينا اشتفل عاملا بشركة ميدفيل في مستبل حياته المملية الإبطاء المتعمد من جانب العال في العملية الإنتاجية . وقد استرعى نشاطه وحرصه على زيادة الانتاج نظر الإدارة فرقته إلى رئيس عمال ، ثم تدرج في المناصب الإدارية حتى وصل إلى منصب كبير المهندسين . كما أعطته الفرصة لإجراء دراساته وتجاريه

فى التنظيم الصناعى وطرق دفع الآجور ليثبت وجهة نظره . وبعد بموهموهملوپ عديدة توصل إلى ما أسماه , بالإدارة العلمية ، لحل مشاكل الإدارة .

وتتلخص فاسفة تيلر في الآربع مبادى. الآتية :

إ — استنباط طريقة علية تمكن كل فرد من تأدية مهام وغليقته في أفصر وقت وبأقل جميود بمكن . وبالنسبة لهذا المبدأ أدخل تميل حمل دراسة الرقت والحركة ، وقد تطورت هذه الدراسة بشكل كبير خلال السنوات الآخيرة . كا اشرك فيها كثير من الباحثين في على النفس روطانف الاعتماء ، وأصبح يطلق عليها في الوقت الحاضر إسم الهندة البشرية human anginaring ، كا أصبحت تعليق في كل بجال من بجالات الإنتاج .

 حلبيق مبدأ الاختيار والتدريب العلى للزفراد في الصناعة ، وفي هذا المبدأ وضح ثيلر مفهوم الاختيار العلى وكيفية تطبيقه .

٣ ــ تنمية روح الثمارن بين الإدارة والأفراد التعصول على أحسن إنتاج
 ممكن ، وفي هذا المبدأ ناقش تبلر وظائم العلاقات الصناعية .

 ع تقسيم العمل بين الإدارة والافراد . فقد أوصى بأن تنفرد الإدارة بجميع مهام التنظيم والتخطيط ووضع جداول الإنتاج والرقابة وغيرها ، وبأن يقترم الافراد بتنفيذ العليات التنفيذية .

وما زالت هذه الاربع مبادى. من المبادى. الاساسية للننظيم الصناعى حتى الوقت الحاضر .

ومن الرواد الارائل لحركة الإدارة هنرى جانت وقد أدخل الإدارة العلمية في عدة شركات صناعية ، كما استنبط نظاما لرفع الابعور ووضع خرائط ساهدت على رقابة العمليات الإنتاجية ، وعرفت هذه الحرائط باسمه وما زالت تستخدم من حين لآخر في بعضائشركات الصناعية حتى الوقت الحاضر . كذلك من روادها الإوائل بارث ، وقد اخترع المسطرة الحاسبة ، وتستخدم في حساب السرهة .

الصحيحة الآلات . وكان لمقالات تاونر التي قدما لمصد فرانسكاين أثر كبير في نضكير تيلر ، كا قدم في عام ۱۸۹۳ مقالا "مسمية الأهريكية الهشدسين الميكانيكيين يشرح فيها خطة لمشاركة الأفراد في الأرباح . ويعتبر فرانك وليايان جيابرت أول من تاقشا دراسة الحركه ، فقسها الحركات التي تصدر عن الإنسان أثناء العمل إلى ١٧ حركة أمياها أبر بلجز وهو مقلوب السم Gilbrah ، وبالرغم من أنهما وضعا هذه الحركات منذ حوالى نصف قرن فا زالت تستخدم في الصناعة سحى الوقت الحاضر .

أين تقف اليوم ؟

لقد مرحوالى قرنين حند ظهور كتابات آدم سميث ، ولا شك أن الإنتاجية السناعية منذ ذلك إلى ارتفاع المستوى الصناعية منذ ذلك إلى ارتفاع المستوى الصناعية منذ ذلك إلى ارتفاع المستوى المميث المفرد بدرجة لم يكن آدم سميث يتخول أنها قد تحدث ، فخلال هذه المائم عام حدث نمو كبير في إدارة الإنتاج كما من العلوم الإدارية ، كا أمكن سدحاجة الاسواق التي كانت في حالة نمو و انساع مستمر ، والاستفادة من نقسم العمل ، وبذلك حصلت الصناعية على وفورات الإنتاج الكبير .

أمكن خلال هذه ألسموات تصميم أماكن عمل روساتل مناولة الدواد أفضل. كما أمكن نلتوصل إلى أساليب رشيدة المتفيل المال واستخدام الآلات والمواد بأحسن كماية بمكنة . وخلال الثلاثينسنة الماضية فقط أمكن تصميم وسائر رقابة على درجة كبيرة من المكفادة . كما أمكن النوصل إلى حلول لمكثير من المشاكل المتملقة الإنتاج . والثابت أنه ما زال هناك عديد من المشسساكل التي يحب دراستها والتوصل إلى حلول لها في السنوات المقبلة ، عاصة بعد أن يعم استخدام المقرل الالكثرونية في الصناعة . ويوضح الشكل وقم (1) متحنى الانطلاق في الماطوعات المقبلة ، الماطوعات المتعلقة بإدارة الإنتاج كملم من العلومات المتعلقة بإدارة الإنتاج كملم من العلوم الادارية .

وبصفة عامة كان من تتيجة أفكار ومبادى. الرواد الاوائل للادارة ما يلى : ١ - أصبحت العقلية الإدارية بالشركات الصناعية عقلية عليية ، يممنى أنهها تقسامل دائما عن أصل المشكلة وأصبابها حتى تضم الحل المناسب لها . ونتيجية



لذلك عم استخدام الاستقصاءات العادية كوسيلة من وسائل تحايسل وبجث المشاكل الادارية ، كا بد. في استخدام . بحوث العمليات ، الساممة في وضع حلول لها .

لا حالم كبير بدراحة ماهية ومبادى. وأسس والادارة مفكتب
 الكثير عن السلطة والمسئولية واختيار وتدريب ورفع مضويات الأفراد وما
 إلى ذلك، وبد. في تطبيق علم النفس في الصناعة .

٣ ـ تبلورت دراسات الحركة والوقت وتقيم الوظائف والآفراد .

إصبح استخدام اللجان في المستويات العايا النظيم من الأمور المألوفة
 في الشركات الصناعة

م- أصبح هناك اهتاما كبيرا بالملاقات العامة الإزدياد مسئولية الإدارة
 من الناحية الافتصادية والاجتاعية ، تجاه الأفراد والعملاء وأصحاب رأس المال
 والمجتمعات المحلية، التي تنشى، فيها مصاهها.

 ٩ ـ قبلت الادارة بالشركات الصناعية فكرة تقسيم العمل ، وبدأ المديرون يتنازلون عن بعض سلطاتهم ومسئو لياتهم لمرؤوسيهم .

٧ ـ استخدم النظم العسكري الوظيني بتوسع في الصناعة .

 ٨ - أصبح وجود الادارات الوظيفية وخاصة إدارات دراسة الوقت والرقابة على الإنتاج شيئًا مألوفا في الشركات الصناعية .

٩ ـ اعترف بإدارة الأفراد كإدارة وظيفية تختص بتميين وتدريب الأفراد.
 ٩ ـ بدأت الجامعات تدرس المواد الإدارية بطريقة الحالات لتنمية مقدرة الطلاب على تحطل ودراسة المشاكل الادارية.

بميزات الأدارة الصناعية في الوقت الحاضر

تتميز الإدارة الصناعية في الوقت الحاضر بالمميزات الآتية :

أولا ـ تطميق التخصص

فقد تخصصت الشركات الصناعية في إنتاج منتبج واحد أو سلسلة متقاربة من

المنتجات ، وكان نتيجة هذا التخصص الصناعى اغفاض تـكاليف الإنتاج وارتفاع درجة جودته . كما أصبح هذا التخصص في الوظائف داخل الشركة . فقسم العمل إلى عمل إشراق يؤديه سجال الإدارة وعمل تنفيذى يؤديه صنار الموظفين والعهال . بل قسم العمل الإشرافية والميترافية إلى عديد من الوظائف كالوظائف الهندسية والشرائية والإنتاجية والبيعية وغيرها ، وكلما كبرت العملية الصناعية كما زاد هددالوظائف الإدارية المطلوبة لها . كا قسم العمل التنفيذى إلى وظائف وأعمل عددة يقوم أفراد مهرة أو تصف عهرة أو لا مهرة بأدائها حسب طبيعة كل وظائف ومتطلبات كل همل ويجب تطبيق مبسداً التخصص في جميع المحالات للاستفادة من مزاياه . والتخصص مزايا عديدة أهمها ما يائى :

إ _ يوفر مقدار الوقت اللازم لندريب الأفراد ، لتخصص كل فرد منهم
 ف جز ، صغير من العالمة الصناعة .

بما أرب المهارة المطلوبة في من يؤدى العملية الصناعية بأكلها أكبر جداً من المهارة المطلوبة فيمن يؤدى جزء صغير منها ، لذلك فإنه يمكن استخدام أفرادا على درجة من المهارة النئيسة أفل . وطبيعي يتقاصرن أجوراً أفل من الاجور التي يتقاضاها من هم أكثر مهارة منهم .

 ٣ ــ هناك دائمًا عمل لسكل فرد مهما كانت مقدرته الدهنية أو الجمهانية ، فهناك أعمال الاذكياء وأخرى لفليلي الذكا ، وأعمال الافوياء وأخرى لذوى العاهات .

ع ـ لباطة السلات المطارة من الأفراد ، يمكن تقايم من عمل آخر بنفس النم أو بق.م الآخر دون أن يحدث ارتباكأو تعمل في العمل . (ذ يمكن تدريب الفرد على العمل الجديد في عدة دفائق أو ساعات .

بما أن الفرد يؤدى الجزء من العملية الصناعية مثات برألوف المرات يومياً ،
 لذلك يتفنها ويستطيع أن يؤديها بدقة وسرعة أكبر بما لوكان يؤدى العمليسة
 الصناعية بأكلها .

ولكن من ناحية أخرى فللنخصص بعض العيوب التي بجب العمسمل ب**قدر** الإمكان على تلافيها . ومن أهم هذه العيوب ما يلي : ١ - يؤدى التخصص الصيق إلى مال الافراد وإلى شعورهم بصالة أصيتهم فى العملية الصناعية . فقد يصل التفتيت فى العملية الصناعية إلى حد أن يتخصص فرد فى تثبيت مسار فى جهاز التليفزيون مثلا ، كا يفقد الفرد اهتمامه بعمله . ولسكن من الناحية العملية هناك نسبة عالية من الافراد مدرجال ونساء عيلون إلى أداء الاعمال الروتينية الى لا تحتاج منهم إلى تركيز ذهنى كبير ، لذلك لا يمثل هذا العمد مشكلة الملمة, المم وف .

٧ — بما أن الفرد يؤدى جزء من العملية الصناعية ، لذاك يرتبط مقدار إنتاجه بكية وسرعة ودقة إنتاج من يسبقه فى العملية الصناعية . كما أن كمية وسرعة ودقة ما ينتجه تؤثر فى إنتاجية من يتبعونه فى العملية الصناعية . ولثلانى همذا العيب يجب وضع خطط المنسيق بين جهود الافراد على خطوط الإنتاج .

ثانيا _ استخدام الآلية

أدت الثورةالصناعية إلى إدخال الآلية في العمليات الصناعية ، وبعد أن كانت تتم العملية الصناعية بالآلات اليدوية أصبحت تتم بكفاءة أكبر بعد استخسدام الآلات الميكانيكية والاوتوماتيكية ، مما ساعد على ظهور الصناعات ذات الإنتاج المكبر . فهناك آلات توفر استخدام المجهود العضلى ، وآلات أخرى توفر استخدام المجهود الذهني .

وعادة تستبدل الشركات الصناعية آلاتها القديمة أو المستهلسكة بأخرى حديثة

ذات طافة إنتاجية أكبر . فتنميز دائما الآلات الحديثة بقلة صدد الافراد اللازمين التشغيلها ، وبإقتصادها فى كمية المواد التى تستخدمها ، وبإرتفاع جودة ما نقدمه من إنتاج .

ويجب أن يؤخل في الاعتبار عند تركيب الآلة الجديدة كمية الوفورات التي ستحقها . وتتوقف هذه الوفورات بدورها حلى الطاقة الإنتاجية للآلة ، العمر المقدر لها ، تدكاليف شرائها ، تدكاليف تشغيلها ، وظروف الصناحة نفسها ما إذا كان سريعة أو بعليشة التعلور . وبما أن هذه الوفورات يصعب النابق يقيمتها المادية لفترات طويلة في المستقبل ، لذلك تفضل الشركات الصناعية شراء الآلات التي تفطى وفورات استخدامها تمكاليف شرائها رتضغيلها خلال خس سنوات على الاكثر ، ولا شك أن درجة إقبال الشركات الصناعية على الميكنة المكاملة يتوقف على مدى توقعاتها في المستقبل التربب والمجيد وعلى ، مدى قدرتها المالة .

ثالثاً - تطبيق الأسلوب العلمي

أدت الثورة الفكرية التى نادى بها فردريك تيلر وأسماها بالإدارة العلية إل تطبيق الاسلوب العلمى في الصناعة ، ويتلخص الاسلوبالعلمي في الحطوات الآتية:

- ١ توضيح المشكلة .
- ٣ تجميع المعاومات والبيانات الخاصة بها .
 - ٣ _ تحليل هذه المعلومات والسانات .
 - ع التوصل إلى الحل المناسب للشكلة.
- اختبار وتقییم الحل للتأكد من صلاحیته أو عدم كفاءته .

رابعاً - استخدام الهندسة الصناعية

ازداد استخــــدام الهندسة الصناعية industrial engineering فى السنوات الآخيرة بالإدارة الصناعية . وتعني الهندسة الصناعية تصمم وتحسين وسائل التنسيق بين طبيعة المواد وطاقة الآلات وبجبود الرجال . وقد أدى السحدامها إلى الحد من الضياع في المواد والجبود وإلى ارتفاع الكمايةالإنتاجية الصناعة وانحفاض تسكاليفالإنتاج . لذلك تستخدم الهندسة الصناعية في كلميدان من ميادين الآعمال ، فهي تطبق في المصانع والمكاتب وعمليات البيع رغيرها .

المعليات المتخدام بحوث العمليات

تستخدم بحوث المعلمات الساعدة فى اتخاذ القرارات . واصطلاح بحوث العملمات العامة الى تستخدم فى الوقت الحاضر ، وإن كان من العملمات العامة الى تستخدم فى الوقت الحاضر ، وإن كان من السمب تعريفها بدقة . وبصفة عامة هناك اختلاف بسيط بين حل المشكلة باستخدام الاسلوب العلم احتلاف بينهما أن بحوث العملمات تعديد العلاقة بهن السبب والتقيعة . وبساطة أن بحوث العملمات هى استخدام الطريقة الرباضية فى حل المشكلات الادارية .

بدأ اشتخدام بحوث العمايات خلال الحرب العالمية الثانية ، حينا طلب من عدد. من العلماء بانجلترا وأمريكا المساعدة فى اتخاذ قرارات فى المسساكل الإسراتيجية الهامة. ولكونهم أساتذة فى بجال العلوم الطبيعية ، فقد نجحوا فى تطبيق أسلوبهم فى حل المشاكل التى عرضت طبيم ، وكان نجاحهم فائقا إلى أهد الحدود.

١ – يمكن تحويل المشاكل الإدارية إلى رموز تستخدم فى المعادلات
 الرياضية .

لا ... ليس من الضرورى لن يستخدم هذه الطريقة في اتخاذ الفرارات أن
 يكون إداريا قضى معظم حياته في حل المشاكل الإدارية . فقد أصبح من الاسور

الهادية أن يتخذ كيائى أو جيولوحى قرارات هامة فى بعض المشاكل الإدارية باستخدام طريقة بحوث العدايات .

س يمكن تمقيق فوائد كبيرة من تعاون مجموعة من العلماء ينتمون إلى إنظمة سياسية واقتصادية مختفة في حل المشاكل الإدارية التي تعرض عليهم و ويعتبر هذا المبدأ في نظر بعض المكتاب على درجة كمم ة من الأهمية . ذلك أنه لا يمكن اتخاذ قرار رشيد بطريقة بحرث الممنيات إلا إذا تضافرت جهود مجموعة من العلماء لهم خلفيات خنافة .

و تتيجة لاستخدام بحرث الدمليات أمكن تحقيق تقدم كبير في العمليات الصناعية. وبالرغم من أن هذا المكتاب لا يعتبر بجالا لسرد هذا التقدم ، غير أن المزايا التالية قد تعطى القارى، فكرة مختصرة عن مدى التقديم الذي أناحته بحوث العملات في الإدارة الصناعية :

- من الارقام الصحيحة المشتريات من الاصناف والمواد المختلفة .
 - ب ـ تغطيط جداول الإنتاج لتحقيق أقل الكاليف الكنة .
- ج حديد كمية التشفيل المثالية الآلات بحيث يمكن تحقيق أكبر فائدة مكنة.
 ع حد تقليل مقدار الوقت الصنائع بين العمليات المختلفة .
- ب تقليل تكاليف النقل بتحديد المواقع الصالحة لإقامة المخازن الرئيسية أو محلات التخزين الفرعية .

ولا تمثل هذه المزايا إلا بعض ما تساهم به طريقة بحوث العمليسات في حل مشاكل الإدارة . ولا يعنى ذلك أن استخدام هذه الطريقة يعطى الحل اللازم لجميع مشاكل الإدارة . فهناك حدود فنية لتطبيقها ، كما أنها لا تتخذ قرارات ، ولكنها تعطى صلومات وبيانات وافية يمكن على ضوئها أن يتخذ رجل الإدارة قراره النهائي من البدائل المختلفة ، لذلك تتوقف سلامة القرار على درجة كفاءة المدر في الاستفادة من هذه المعلومات والبيانات .

الفصل الثاني

مبادىء التنظيم الصناعي

مقدمة

إن المبدأ قانون عام يصلح فى كل مكان وزمان ، أى حتى يعتبر الفانون مبدأ يجب أن يكون حقيقى فى أوربا وأمريكا ، وفى التجارة والصناهة والاعمسال الحسكومية والجمعيات النماونية وغيرها ، وأنه كان وما زال وسيبقى لآلان السنين القادمة حقيقة .

وبصفة عامة يجب أن يتلائم التنظيم مع أحداف الشركة الصناعية وظروفها الاقتصادية وسارة العاملين فيها ، لذلك يتطاب الآمر تفضيله وفق ظهروف كل شركة ، إذا أن نوع وتعديم الننظيم يختلف من شركة لاخرى حسب نوع الصناعة التي يعمل فيها وتوع الافراد العاملين بها وموقعهما الجفراني ومقدرتها الممالية وما إل ذلك .

ويمكن تاخيص أم م.ادى، النظيم الصناعى فى الإننى عشر مبدأ الآنية : أولا - يتوقف نوع النظيم على ماهية الأهداف الطلوب تحقيقها

يختلف بوع التنظيم باختلاف الاهداف المطلوب تحقيقها . وبما أن الهداف الشركات الصناعية تختلف عن أهداف الشركات التجارية ، لذلك فإن نوع التنظيم الشركات التجارية ، لذلك فإن نوع التنظيم الواجب استخدام في النوع الأول من الشركات يختلف عن الانظيم المستخدم في النوع الثاني منها . فتعمل الشركات السناعية كشركات الغزل على شراء المواد الحام وتصنيعها الى منتجات ، بينا تممل الشركات التجارية كالمبنوك والتامين في عمليات تختلف تماما عن العمليات التصنيعية . بل يختلف نوع الننظيم الواجب استخدامه في الشركات الصناعية جدب طبية الصناعة التي تعمل فيها . فالتنظيم الذي يصلح لشركة تعمل في صناعة الفرل يختلف عن التنظيم الذي يصلح لشركة تعمل في مصلح لشركة تعمل في الشكل يصلح لشركة تعمل في

صناعة تمكرير البترول أو لشركة نعمل فى صناعة تعليب المواد الفذائمية وهكذا . وقد يختلف نوع التنظيم الواجب تطبيقه فى الشركات الصناعية التى تعمل فى صناعة واحدة بإختلاف أهدافها ، فقال توجد شركتان تعملان فى ميدان واحمد ولهما أهداف واحدة تماما . لذلك يحب أن يكون لكل شركة صناعية تنظيم فعريد عاص بها .

وبصفة عامة اسكل شركة صناعية هدفان رئيسيان هما: البقماء في السوق، وتحقيق بمكن تحقيق وتحقيق ربح مدقول بالنسبة لمقدار وأس المال المستشمر فيها، وسئ يممكن تحقيق هذان الهمدفان لابد من اتخاذ قرار حول ماهية الاهداف النوعية، كنوع الصناهة التي تعمل فيها وتوع السوق الذي تخدمه، وكيه ودرجة جودة الانتاج المطلوب تصنيعه، ومراقم الوحدات الصناعية وغيرها.

ثانيا - يجب أن يرأس التنظيم شخص واحد

يتطاب الننظيم السابم وجود شخص يتحمل مسئولية اتخاذ القرارات ووضع الحفاط والتنسيق بين الجهود و اصدار التعليات . لذلك لابد أن يعدين شخص واحد لرتاسة كل إدارة وكل قدم يتكون منهاهذا التنظيم كوحدة ، وشخص واحد لرتاسة كل إدارة وكل قدم يتكون منهاهذا التنظيم .ذلك أن وجود وثيسين للمرؤورس الواحد قديؤدي إما الحارثها كي مبيب تضارب الأوامر المحااة له ، وإما الح ازدحامه بالعمل تقيجة لسيل الأوامر المواقع عاصة اذا طلب كل منها أن تنفذ أوامره في الحال.

ثالثا - أن يعهد الرئيس ببعض أعماله وواجباله الى مرؤوسيه

حيث أن مدر الثركة أو مدرى الادارات المختلفة لايستطيمون أداء كل الاعمال المطلوبة بأنفسهم ، لذلك يميّب أن يعهدو ا بيمض واجباتهم الى آخرين يعملون مهم ، وعملية تقويض السلطة ليست بهذه البساطة كا يبدو لآول وهملة . فلا بد أن يقرر الرئيس (المدر) :

 ١ حــ ما الاعمال التي يحيلها على مساعديه ، حتى لا يضيع وقتهم في أداء أهمال غير مطاربة منهم . لا ـ نوع ومقدار الواجبات المطاوبة من كل مساعد ، أى ماذا عليه أربي
 يعمل ، ما مسئو لياته ، وما حدود ساطاته .

وأن تصدر بذلك تعليات مكنوبة بوضوح ، فقد يساء فهم التعليات الشفيية أو قد تنمى والوافع أن ه ال عدة مزايا التعليات الشفيية أهمها أنها مرغة تعطى الفرد حربة أكبر في التعرك داخس تطاق سلطته ومسئوليته ، بسكس التعليات المكتوبة ألى تدفع الافراد في المستويات السفل من التنظيم الى التفييد بحرفيتها الى حد كبير ، فلا يتصرفون في المشاكل غير الروتينية إلا إذا صدرت لهم أو امر مكتوبة عا بعطل الإعمال ويقتل فيهم روح التفكير والإشاء .

رابعا - أن يعطيهم سلطة تصريف هذه الأعمال وأداء تلك الواحبات

حق يـ تطبع هؤلاء المر تروسين تصريف الاهمال وأداء الواجبات الممالة طبهم لا بد من اعطائهم السلطة السكافية لممارسة مسئولياتهم . فيجب أن يتساوى مقدار السلطة الممنوحة مع حجم المسئولية التي يتحالمها الفرد . فإن كانت السلطلة أكبر من المسئولية أدى ذلك إلى النهرب من الواجبات ، وإن كانت أقدل منهها أدى ذلك إلى ارتباك الهمل .

خاءً - أن يعطى الرؤوسين حق النحاذ القرارات الثانوية

لابد من اتحاذ كثير من القرارات في أى تنظيم مها كان حجمه . بعض هده الشرارات رئيسى وغاية في الاهميسة ، لذلك يجب أن يتسم في المستويات الطيبا التنظيم ، مثل نوع المنتجات الواجب تصنيمها ومقددار ما يتفق من أموال على البحوث والسياسات العامة عموما . وبعض هذه القرارات ثانوى وأقل أهميسة ، لذلك يجب أن يتم في المستويات السفلي التنظيم لآنه يتملق بالتفسيسلات ، مشيل مقدار الجزاء الذي يوقع على فرد تأخر عن عمله لمدة ساعة ، وهل يتطاب العمل يقسم الحسابات تشغيل الموظفين وقتاً اصافياً وما الى ذلك . وهتى يتفرغ الرؤساء للدراسة الموضوعات الرئيسية واتحاذ قرارات فيها ، يجب أن ياتزم المرووجين

باتخاذ قرارات فى الموضوعات التانوية . فهذا يساء. هل تنمية مقدرتهم على دراسة وتحليل المشاكل واتخاذ قرارات فيها ، كا يتصرهم بأهميتهم فى التنظيم . ولا شك أن اتخاذ القرارات بهذه الكيفية يؤدى الى السرعة ، كا يلقى عب، انخباذها على من يفهم المشكلة جيداً مها كان موقعه فى الحريطة التنظيمية .

وحق لا تنتقف القرارات الثانوية _ بالنسبة الموضوع أو المشكلة الواحدة _ بإختلاف شخصية أو خبرة أو معلومات من يتخذها ، بجب أن توضع قبرارات ركيسية نمين السياسات العامة التي يجب أن يسير عليها الجميع ، وبذلك تكور في قراراتهم ستقارية بالانسبة المشاكل المعائلة ، فيسهل على رئيس المعال شلا توقيع العقاب الصحيح اذا كانت هناك سياسة عامة تمين ماهية الجدراء المفروض توفيعه على من يتأخر ساعة عن عمله وهكذا .

سادسا - أن يتسافش الرئيس مع مرؤوسية من وقت لآخر

إن مناقشة الرئيس مع مساعديه من وقت لآخر في المشاكل والموضوعات المختلفة يشعرهم بأهميتهم في التنظيم ، كما يظهر في الصورة أهكاراً جديدة لم تمكن في الإعتبار . ومعنى المنافشة دراسة وتبادل الآراء معهم ، فإن لم يستمع الرئيس الى وجهة نظر مرؤوسيه جيداً أو لم يحترمها ، فإنهم سيبخلون بآرائهم وسيصنون عقرصاتهم .

ومزايا المناقشة عديدة لمل أهمها ما يأتى :

- ١ يحاط الرئيس علماً بالمشاكل الى تدور فى المستويات المختلفة الننظيم .
- ٧ ـ يتكون لديه سيل من المعلومات تساعده في إتخاذ القرارات الرشيدة .
 - ٣ _ يقبل المرۋوسين على تنفيذ القرارات بروح عالية لإنشناعهم بها .
- إسلوب همام فى تعليم المرثوسين كيفية النفكير والتحليل والتوصل الى الفراوأت الرشيدة .

سابعاً _ أن يقدَّش الرَّثيس على أعمال مرورٌ وسيه من وقت لأخر

إن تفتيش الرئيس على أعمال مرؤوسيه وفعصها من وقت لآخو يدفعهم إلى السرعة في انجاز أعمالهم ، كما يعطيه فكرة حقيقية عن جدية وصعة سير الأمور، وهل هناك أخطاء يمكن علاجها أو عيوب يمكن تلافيهما . والثابت أن معظم المرؤوسين الذين لا يفتش رؤسائهم على أعمالهم أو لا يطالبونهم بتقارير دورية عما أدوه خلال فترة معينة لا ينجزون أعالهم بالسرعة والدقة المطلوبة .

ثلمنا - أن لايشرف الرئيس بطريق مباشر على أعمال عدد كبير من المرؤوسين يطلق على المدد المثال من المرؤوسين الذي يستطيع أن يشرف الرئيس على أعالهم إصطلاح نطاق الاشراف span of control أو تطلب اق الإدارة Span of Managament

وحیث أنه فی المستویات العلیا المنظم تكون المسئولیات كبیرة و لها طابع متخصص و تفصیل ، الدلك یكون نطاق المسئولیات كبیرة و لها طابع متخصص و تفصیل ، الدلك یكون نطاق الاشراف فی قصة التنظیم صفیرا یتراوح بین ۲۰ ر ۱۲ بینها یرداد اتساعا فی المستویات الاقل ، حتی یسل إلی أكبر مداه فی القاعدة حیث یتراوح بین ۱۵ و ۲۰ و یوصی معظم الكتاب بأن یتراوح نطاق الاشراف بین م اقد شركه کبیر أن من ۲ إلی ۱۲ بمتوسط من ۱۸ إلی ۹ فرد یمتبر نطاق إشراف عادی فی القمة (۱).

والواقع لا تمطى البحوث فى الشركات فكرة صحيحة عن نطباق الاشراف السام لمدة أسباب أهمها:

١ - يفعنل كل فرد أن يرفع تغريره مباشرة المدير العام حتى يلفت نظره إلى

⁽I) Bruest Dele, Planning and Developing the Company Organization Structure, Research Report No. 20 (N.Y.: A.M.A. 1952).

صلاحيته النرقية ، ولاحتقادهم بأن ذلك يرفع من مركزهم الادبي أمام زملائهم .

به _ يقيس كثير من الرئرساء مدى أهميته فى النظيم بعدد من يشرف على
 أعمالهم ، وفى وأيهم أنه كلما ارتفع عدد من يشرفون على أعمالهم ، كلما دل ذلك
 على ارتفاع أهميتهم فى النظيم والمكم بالمكس .

ب يميل بعض الرؤساء إلى الندخل في معظم الأعمال حتى يرهبهم أو يخشأهم.
 أكبر عدد من المرؤوسين .

وعادة يكون نطاق الاشراف واسم فى قاعدة الننظيم . فالرجال في المستويات السفل للتنظيم يؤدون أعمالا بحددة وروتينية إلى حد كبير ، ولا يتطلب الاشراف على أعمالهم بجهودا كبيرا من جانب الرئوساء . فلا يتمدى الآمر اعطائهم تعايات في بداية العمل والاشراف على أعمالهم حتى يتقنوها . ثم لا يكون هناك حاجة إلى الاشراف الدقيق على أعمالهم .

وتدعى بعض الشركات أن بماق الاشراف فيها كبير. وقد يكون هذا الادعا، صحيحا إذا كان الرئيس يشرف على أعمال أفراد يؤدون جميعهم نفس العمل ويتركزون في منطقة واحدة . فقد يصل نطاق إشراف الرئيس في هذه الحالة إلى نحسين فرد . ولكن قلما يكون الآمر بذا الوضع ، فعادة يكون هناك تباين في مهامهم، أو أنهم منتشرون في عدة مناطق ، لذلك لا يستعليع الرئيس مهما أرتى من مقدرة الاشراف على أعمالهم ، ولا بد أن يعهد يجزء من مهمة الاشراف إلى بعض مساعديه ، فاذا أخذت هذه الحقيقة في الاعتبار كان معنى ذلك أن نطاق الاشراف الحقيق في معظم الشركات يشراوح بين 10 و 70 فرد .

وبما أن الوظائف بالمستريات العليا الشنظم عليها مستوليات أكبر وأكثر صموبة من مسئوليات الوظائف بالقاعدة ،كا أنها تنطلب وتنا أطول الاعمال غير الاشرافية ، لذلك يكون تطاق الاشراف في المستويات العليا المتنظم أضيق من تطاق الاشراف في القاعدة . والواقع أن جوهر المشكلة ليس في تحديد الرقم الحقيقي لمدد المرؤوسين الواجب أن يشرف على أعمالهم الرئيس الواحد بكفاءة . ولمكن في الاعتراف بأن كل رئيس له مقدرة عدودة في الإشراف على عملءدد معين من المرؤوسين، وأن هذا العدد يختلف من رئيس لآخر حسب طيمة العمل للذي يزاوله ، والظروف التي يعمل فيها ومدى مقدرته الشخصية .

وعلى أية حال يتوقف الآمر على كثير من الموامل أهمها ما يلي بـ

درجة التعقيد في الهمل ، فكلما كانت المشاكل كبيرة ومعقدة ، كلما تطلب الامر دفة أكبر في الإشراف على أعمال المرؤوسين ، بما يستلزم تضييق نطماق الاشراف والمكس بالمكس .

٧ ـ مدى التغيير في نوع العمل الذي ينجزه الفرد من وقت لآخر .

مقدرة الرئيس على الاشراف ، فهناك رؤساء لهم مقددة أكبر من
 مقدرة رؤساء آخرين في الاشراف على عدد كبير من الافراد .

وقتا طويلا كلما وجب تقاليل عدد من يشرف عليهم الرئيس .

درجة مهارة الرئيس فى تدريب مرثورسيه على الهمل ، فسكلها كانوا هلى
 درجة كبيرة من المهارة كلما فل مقدار اشرافه على عملهم ، وكلما أمكنه الاشراف
 على عمل عدد كبير منهم والعكس بالمكس .

٣ ـ معدل دوران العمل ، فـكل كان مرتفعاً ــ أى هـنـاك تغيير مستمر فى المرثومين ، كل وجب عليه تدريب أفراد جدد على العمل ، وبذلك لايستطيع الاثراف هل أعداد كبيرة .

٧ - مقدار للوقت اللازم للأعمسال غير الاشرافية التي يؤديها الرئيس ،
 كالوقت اللازم لمكتابة التقمارير والاشتراك في الاجستهامات والاتصال برؤسائه
 ومرؤوسيه وزملائه . وطبيعى كلما كبر الوقت اللازم لهذا النوع من الأعمال

كلما قل الوقت الباقى الأعال الاشرافية ، وكلما وجب تقليل نطاق الاشراف والعكس بالمكس .


۸ ـ مدى رغبة الرؤساء في تفويض مض سلطانهم . فيرفض بمض الرؤساء تفويض بمض سلطانهم الى مرؤوسيهم ، بل على المكن من ذلك يشرفون بمكل دفة على كل عمل يؤديه هؤلاء المرؤوسين . بينا يعمل رؤساء على درجة كبيرة من الرشد الإدارى على تفويض مقدار كبير من سلطانهم لمرؤوسيهم . لذلك يحبأن يضن نطاق الإشراف في الحالة الأولى ويتسم في الحالة الثانية .

ومزايا نطاق الاشراف المتسع عديدة أهمها :

١ - كاما كان الطاق الإشراف في التنظيم متسع كاما أدى ذلك إلى قسلة المستويات الإدارية فيه والديكس بالمكس. ويبين الشكل رقم (٣ - ١) الهيكل التنظيمي لإدارة المبيمات بإحدى الشركات الصناعية . ومنه يتضمع أنه يشكرن من أربع مستويات تنظيمية . ولكن إذا اتسع تطاق الاشراف جذه الإدارة فيمكن الغا. المستوى الادارى الرابع . و ذلك ينغذ المستول عن المبيمات للدول العربية جميع العمليات الى مختلف الدول العربية ، وهكذا بالنسبة العسنولين عن المبيمات بالقاهرة وبالدول الاخرى .

و يمكن عرض الفكرة بأسلوب آخر ، فإذا أشرف المدير العام على عمل 10 مدير إدارة ، وأشرف كل منهم على عمل 70 رئيس قسم ، وأشرف كل من هؤلا، على عمل 70 رئيس قسم ، وأشرف كل من هؤلا، على عمل 70 هزد ، فعمنى ذلك أن عدد الأفراد بالننظيم يلغ ٢٨١٦ فمرد منهم ودروي وظائف إشرافية ولكن مناك فقط مستويان إداريان للاشراف بين القمة والقاعدة . فإذا ضيق نطاق الإشراف على عصل ٢٠٠٠ و ٢٥ هذو بالقاعدة لا بعد من إنشاء فرد بالقاعدة لا بعد من إنشاء مستوى إداري ثالث بالاشتنظيم ورفع عدد المشرف إداري ثالث بالاشتنظيم ورفع عدد المشرف إداري ثالث بالاشتنظيم ورفع عدد المشرف إن الى ١٥٥٠ مشرفا ، أي لا بعد

من[اشاء ٣٣٥وظيفة إشرافيةجديدة ، بما يؤدى إلى ارتفاع|النفقات بمقدار أجور من يشغلها .



شکل رقم(۱-۱)

٧ - كلما اتسع نطاق الإشراف كلما استطاع كل مشرف إتخاذ القرارات التي يعتقد بصحتها دون الرجوع إلى رئيسه بشأنها . يرجع ذلك إلى عدم وجود وقت كاف لدى الرئيس للاشراف بالدقة الكافية على جميع القرارات التي يتخذها مرؤوسيه . ولا شك أن هذا ينمى فيهم المقدرة على التذكير والتحليل واتخاذ القرارات .

 ساحد تغليل عدد المستويات الإدارية بين الفدة والفاعدة في الننظيم على انتقال الاواس من أعلى إلى أسفل والمعلومات والتقارير من أسفل إلى أعلى بسرعة كبيرة.
 ودون أن يحدث فيها أى تحرف.

إلى السافة بين القمة والقاعدة في التنظيم نصيرة ، لذلك يكون
 الانصال أسهل، كا تكون الإدارة العليا بالمتنظيم على علم تام بمجريات الامور في القاعدة والمشاكل التي تقلق الافراد فيها .

 ه - إن امتلاك المشرفين لسلطة اتخاذ عديد مزالترارات بأنفسهم يرفع من دوحهم المعنوية ويزيد من ولائم المتنظم .

ولكن من الحية أخرى فإن لنطاق الإشراف المسع عيوب عديدة لعل أحمها ما يأتي:

١ حدم وجود رقابة كافية بالتنظيم . فكما السيم تطان الإعراف كلما ظت دغة الإعراف كلما ظت دغة الإعراف على الأخطاء، دغة الإعراف على الأخطاء، وإلى أن يكتشف المشرفين دفعة الاخطاء تركمون الشركة ودتحملت خسائر كبيرة . وحكما اتسع تطاق الإعراف كلما قلت هناية الرقساء بالأعمال غير الإثبرافية التي يودونها . وهذه الاعمال على درجة من الاعمية تعادل ـــ إن لم تدكن في بعض الحالات أكس من سد أهمية الاعمال الإشرافية .

تلعاً _ أن ثناً مستويات ادارية

نتيجة لتطبيق مبدأ نطاق الإشراف يتحدد عدد المستوبات الإدارية بالنظيم، فإذا كان نطاق الإشراف ضيفاً ارتفع عدد المستوبات الإدارية فيه ، والسكس بالمكس . وبصفة عامة يفضل أن يكون عدد المستوبات الإدارية بين قمة النظيم وقاعدته محدوداً حتى تسهل عملية الانصال بينهما . ذلك أنه كلما ارتفع عسدد المستويات التي تمر جا الأوامر والمعلومات أثناء انتقالها من مصدرها إلى مصبها ، كاما ارتفعت قسبة احتمال انحراف مصمونا أثناء عملية انتقالها . لذلك يفضل أن لا يزيد عدد المستويات الإدارية بين قمة وقاعدة التنظيم عن أربع مستوبات .

عاشرة - أن تنشأ ادارات للوظائف الادارية

من أحد المهام الرئيسية التي تزاولها الإدارة الصناعية تقديم العمل إلى وظائف رئيسية ، وإنشاء إدارة مستقلة لمكل وظيفة منها . وقد أظهرت عدة دراسات إن معطم المشاكل التي تواجه الإدارة ترجع إلى بعض عيوب في هيكلها التنظيمي أو إلى سوء في تخطيط وتوزيع الاعمال فيها على الإدارات المختلفة .

ويمكن تقسيم العمل باستخدام أسس عديدة ، أهمها ما يلي :

١ ــ الوظيفة

 المتفاقة بوظيفة الشراء في إدارة تسمى ادارة المشتريات. وبعين فيها عدد كاف من الحبوا. في هذه الوظيفة العصول على أجود أنواع المواد المطاوبة بأرخص الإسعار وكذلك النسبة للاعال المتعلقة بوظائف الانتاج المبيعات والحسابات والافراد وغيرها. ويعتبر هذا الاساس أكثرها استخداها.

> وتستخدم الآسس الآخرى فى التقسيات التى تلى هذا التقسيم . y ـــ العملة الانتاجة

يستخدم هذا الأساس فى التقسيات التالية فيمكن تقسيم إدارة الإنتاج فى صناحة الغزل والفسيج إلى أقسام للفرفرة والغزل والنسيج والغييض والشهطيب.

كا يمكن ضم الاهال للتصلة بصنها ببعض انصالا وثيقا فى إدارة واحدة ، فتطلب بعض العمليات عدد من الإجراءات المتصلة ، ولاشك أن ضمهم جميعا فى المارة واحدة يحقق الناسيق المطلوب بينها . كان تشرف ادارة مراقبة فلإنتاج على أعهل قسم استلام المواد واختبارها وتخزينها ، لانها على هملم بغرع ودرجة جودة وكمية المواد المطلوبة فى الوقت الحاضر وفى المستقبل .

٣ ـ العدد والآلات

ضم الأعال التي تتطلب آلات من نوع واحد في ادارة واحدة ، كأن تجمع جميع الآلات الحاسبة في قسم الآلات الحاسبة والآلات الكاتبة في قسم الآلات الكاتبة ومكذا .

۽ ـ الموقع الجنراني

يمكن تقسم تشاط الشركة على أساس الموقع الجذراف، وذلك بعنم الاعللا التي تتم في منطقة جنرافية واحدة الى بعضها في ادارة واحدة ، كأن تنشىء شركة تعمل في صناعة المشرو بات النازية وحدات انتاجية بكل من القاهرة والاسكندرية وأسيوط لحدمة الاسواق هناك . وعادة تكون كل وحدة منها مستقلة الى حد كمير عن الرحدات الاخرى ، أى يكل منها ادارات للشقريات والإنساج والمسعات والإفراد والحسابات والمراجعة وما الى ذلك ،

المنتج النبائي

يمكن تقسم لشاط الشركة على أساس نوع المنتج النهائي، وذلك بعنم الأعمال الله تعلق بإنتاج سلمة معينة في وحدة واحدة . كأن تنشأ إدارة سنولة عن الثلاجات وأخرى النسالات السكير بائية رئاللة عن العامات السكير بائية رزابعة هن التليذ بون وعامة عن الآلات الإلسكترونية في شركة كبيرة تعمل في صناحة المنتجات السكير بائية ، وطبيعى تسكون كل وحدة منها مستقلة تماماً عن الوحدات الاخرى ، يمينى أن بكل منها إدارات المشعريات والإنتاج والمبهات والأفراد والحسابات والمراجعة وغيرها ، الخاصة بها .

7 ـــ المملاء

يمكن تفسيم النشاط على أساس نوع العملاء ، وذلك بضم الأهمال التي تتعلق بنوع معين من المستهاكين في إدارة واحدة . فيمكن تقسيم إدارة المبيعات إلى قسم النعامل مع تجار الجملة وآخر التعامل مع تجار التجزئة وثالث للتعامل مع المستهاكين خارج الجمهورية ، أى التصدير وهكذا .

هذه هى الآسس الرئيسية التى تستخدم فى الشركات الصناعية فى الوقت الحاضر. والمكن هناك أسس عديدة أخرى ، غير أنها ليست على نفس مستوى أهميتها . ولا يعنى ذلك ضرورة تطبيقها جميعا فى كل شركة صناعية . فيجب على كل شركة أن تطبق ما يناسبها للتوصل إلى أحدن تنظم يمكن بواسطته تحقيق أهدافها .

أحد عشر _ أن يعين لـكل ادارة رئيسا وعدد من الموظفين والعمال

يجب تنظيم كل وظيفة وعمل بكل إدارة ووضع توصيف كامل لها يعين ماهية واجباتها ومسئولياتها ، والصفيات والمؤهلات الواجب توافرها فيمن يصلح الشغلها ، والظروف والشروط التي سيعمل فيها _ كساعات العمل ، مقدار الأجر مسألك النقل ، فرص الترقية وما إلى ذلك .

وبصفةعامة بجباستخدام أدراتالاختيار المختلفة ، كالنقارير والاختبارات

الني عشر - أن يكون التنظيم مرنا قابل للتعديل

وتعتبر المرونة من الصفات الاساسية الواجب توافرها في التنظيم ، وحيث أن أهداف وسياسات الشركة الصناعية تنفير من وقت لآخر حسب التنفير في الظروف الاجتاعية والاقتصادية والسياسية التي تعيين فيها ، لذلك يتعلم الامو تغيير التنظيم الممول به كإلشاء وظائف جديدة وإلفاء أخرى قائمة ، أو كإنشاء إدارات جديدة وضم إدارات بعضها لبعض ، أو كزيادة أو تغليل هسمد المستريات الإدارية بالتنظيم .

الفصل الثالث

الهيكل التنظيمي

مقدمة

توضع عادة نتائج تصميم التنظيم في شكل خرائط تبين ممالك السلطة والمسئوليه فيه ، ونظير العلافة الرحمية بين الإدارات المختلفة . وتعتبر الحرائط التنظيمية من الإدرات الإدارية الفعالة في إيماد النشيق المطلوب بين الإدارات المختلفة بنعض النظر من حجم الشركة أو درجة تعقد التنظيم فيها .

ويظهر بالشكل رقم (٣-٤) خريطة تنظيمية في أبسط أشكالها. ترضع هذه الحريطة الهيكان التنظيمي وعلاقة الإدارات بعضها ببعض وماهية الوظائف التي تراولها. وفي بعض الحالات قد يظهر فيها أيضا معلومات[ضافية كأسماء المسئولين هن كل إدارة ، ورعا عدد الإفراد الموجودين بكل شها .

ومن أهر مزايا استخدام الحرائط التنظيمية ما يلي :

١ حس تظهر بوضوح خطوط السلطة ، ومن ثم تفيد في معرفة ،ن المسئول عن
 كل عمل وكل وظيفة .

ب __ تظهر نواح الضعف في التنظيم ، وهل هناك وظائف ليس هناك مسئول
 حنها ، أو ها, هناك أكثر من فرد مسئول عن تأدية نفس العمل .

س _ تخدم كرشد في وضع خطط التوسع .


إلى الإفراد بأسماء رؤسائهم ومرؤوسيهم في العمل.

مـ تظهر للا قراد مكان وظائفهم في النظيم وما سلطاعهم ومسئوا باتهم
 وواجباتهم .

ويترقف الهيكل التنظيمي لأى شركة صناعية على حجمها ، وطبيعة الصناعة التي تعمل فيها ، ومدى تعقد المشاكل التي تو إجهها . وأهم أشكال الهيكل التنظيمي هو الشكل العسكرى والشكل الوظيني . والمكن عدد كبير من الهياكل التنظيمية تنبيش من هذين الشكلين .

التنظيم العسكري

يعتبر التنظيم السكرى من أبسط الآنواع ، ولمل أهم ما يميره أن الوظائف فى الحريطة الننظيمية تأخذ وضعا رأسيا كا يتضح من الشكل رقم (١-٣) عيث تفقل الآوامر من أعلى إلىأسفلوالمعلومات من أسفل إلى أعلى فيخطوط عباشرة .



شکل رقم(۱-۲)

في هذا النوع من التنظير يمالج المدير العام بنفسه هميسع المشاكل سواء كانت متعانة بالشتريات أو الانتظير أو المبيعات أو النمويل أو الافراد . فليس هناك خبراء أو مستشارين يمكن الاسترشاد بآرائهم فيا يعرض عليه من مشاكل . لذلك يجب أن يكون المدير العام في هذا النوع من التنظيم عسلى دراية تامة بجميع الوظائف الادارية ومشاكلها .

وعادة يطبق هذا النوع من التنظيم فى الشركات الصغيرة التى يديرها أصحابها . ولكن كلما كبر حجم الشركة و تشعب قشاطها كلما وجد صاحبها (أومديرها) أن أعباءالادارة و نوع المشاكل الاداريةالتى يواجبها أكبر من أن يتصرف فيهاو حده. لذلك يظهر قصور هذا النوع من التنظيم ، والحاجة الماسة إلى تطبيق نوع آخر .

 مستحيلا بالشركات الكبيرة ، لذلك فان استخدام هذا النوع من الننظيم يقشمر على الشركات الصفيرة .

في هذا النوع من التنظيم يكرن المكل رئيس قسم (أو رئيس عال) كامل الساملة والمسئولية في ادارة العمل بالطريقة التي يفضلها . فهر الذي يعين ويدرب ويقصل الرجال، كما يصنع خطه لوجدا والالعمل ويحدد مستويات الجردة وكيات الإنتاج . لذلك يتحمل رؤساء الأقسام بمسئوليات متعددة وضخمة ، وقد لا ينجحون في مزاولة مسئولياتهم بالمكناءة المطلوبة لمدم خبرتهم فيها ، كسئولياتهم عن اختيار وتعيين وتدريب الأفراد . والواقع أن استخدام هدة النوع من النظيم قد يؤدى اما الى العمية مقدرتهم الإدارية واما الى اصابتهم بالإنهيار .

ومن مزايا هذا النوع من التنظيم ما يأتى :

1 ـ يناسب الشركات الصغيرة التى لا تحتاج كمية ونوع العمل فيهسا الى
 ادارات وظيفية .

٧ ـ يتميز بالبساطة ، كما أن خطوط السلطة والمسئولية واضحة تماما .

ح _ السرعة في اتخاذ القرارات .

ولـكن من هيوبه ما يلي :

٩ ـ هناك مسلك واحد للاتصال بين الفمة والقاعدة فى التنظيم ، فإذا حدث الآى سبب من الاسماب أن احتفظ رئيس العال ببعض المعادمات ولم يباغها الى رئيسه ، فإن الإدارة العلما ستكون بمعزل تام هما يدور بالقاعدة .

 ب ـ ان طول الطريق الذي تعبره الاوامر من أعلى الى أسفل والذي تمر به المعاومات من أسفل الى أهل يسبب بط. في ابلاغ الاوامر أو ناني المعاومات .


بـ يتحمل المدير واجبات ومسئوليات ضخمة ومتعددة تنطلب خبرات في
 مادين عقلفة قلما توجد لدى فرد واحد .

ع ـ انعزال كل ادارة عن الادارات الآخرى قد يعرقل التعاون بينهم .

التنظيم الوظيفي الحاص بتيلر

يطلق لفظ وطبق حين يستخدم نظام الإدارات الوظيفية فى التنظيم المسكرى. والواقع أن استخدام لفظ وظبق يؤدى إلى نوع من الحبس فى دراسة الهيكل التنظيمى، لآنه يستخدم أيضا فى رصف نوع وطبيعة العمل الذى تؤديه الإدارات الفنية. ولكن يرجع استخدام هذا اللفظ فى هذا المجال إلى أمور تاريخية. فيمتبر فرديك تيلر أول من أطلق هذا اللفظ على نوع التنظيم الذى افترحه فى كتابه دريارة الورش، الذى نشر فى عام ١٩٠٠.

لاحظ فردريك تيلر حينها كان يعمل رئيسا العمل بشركة .Midvalo stoot Co في أداخر القرن الماضي أن الإدارة تحمل رؤساء العمل بمستوليات أكبر جدا من مقدرتهم الفنية ، وتتطلب وقنا أطول جدا من ساعات عملهم المحددة . لذلك أفترح تنظم جديد أطلق عليه لفظ التنظم الوظيني . فهذا الننظم قال من استخدام وۋرساه الىمال واستعاض عنهم بنمان خبراء وظيفيين ، وقسمهم إلى بجموعتين ، تتألف كل مجموعة من أربعة خبراء . تلتزم المجموعة الاولى بالاعمال المكتبية والإدراية كدراسة الوقت وتنظم التكاليف وإعطباء التعليات وأوامر العمل . وثائزم المجموعة الثانية بأعمال الإنتاج كسرعة دوران آلآلات والتصليحات والتفتيش . ولكل فرد من هؤلاء الحنواء سلطة مباشرة المهال في بجال تخصصه ، وبالمثل يعتبر كل عامل مسئول مسئوليـة كاملة أمام كل رئيس من هؤلاء الثهان الرؤساء . وتوضح الخريطة بالشكل رقم (٣-٣) هذا الننظم . وكان من رأى تيلر أن يعطى لكل حبير منهم ساهاات كاملة في اتخاذ القرارات التي يجب علىالعمال تنفيذها . وتتيجة لذلك كان على كل عامل أن ينفيذ ما يعطى له من تعليات من النَّهَان خبراء كلُّ في بجال تخصصه . ولكثرة التعليات التي توجه له من النَّهَان رؤساء أصبح العامل في حيرة أيها ينفذ قبل الآخر ، وأيها يؤجل تنفيذه ، وأيها يمتنععن تنفيذه اذا تضاربت مع بعضها . لذلك فشل هذا التنظم فشلا تاما في الصناعة لمدم وجود تنسيق مين هذه الأوامر قبل أنحصل الى العامل .



شکل رقم (۲-۲)

ويمكن تلخيص أهم مزايا هذا النوع من التنظم فما يلي :

إلى المتحدام ممكن للخبراء .

٧ ــ تنمية روح التماون بينهم .

ع ــ الحد من سيطرة رجل واحد على العملية الإنتاجية.

كما يمكن الخيص أهم عيوبه فيما يلي :

إلى المارحة الشديدة له من جانب المديرين التنفيذين .

٧ _ صمرية تحديد المشرايات .

وحيث أن هذا النوع من التنظيم لم يستخدم عملياً في الصناعة ، فمعنى ذلك أن نمير به أكبر جدا من مزاياه .

التنظيم العسكري الأداري . Lindo & Staff Org.

يختلف هذا النوع من التنظيم عن التنظيم المسكرى فى أنه يعنى المسديرين التنفيذيين من بعض سلطاتهم ، ويعهد بها لإدارات متخصصة برأسها خبراء في المجالات الخيلفة ،كإدارات الآفراد والانتهان وتخطيط الإنتاج والمراقبة على جودته وغيرها .


وقد ورد فى تقرير لـ B. Emerson أن الآلمان قد استخدموا هذا النوع من التنظيم فى ادارة جيوشهم حسسوالى عام ١٨٦٠ (١)، كما جا. فى كتابات عند شهر C. B. Thompson أن أميرسون قد نقل هذا التنظيم إلى الصناعة (٢). وقد هم استخدام هذا النوع من التنظيم منذ نهاية الحرب العالمية الآولى فى الشركات الصناعة ـ ما عد الصنير منها .

يستند المدير العام فى هذا النوع من التنظيم فى اتخاذ قراراته الى آراء بعض المستشارين والحبراء الذين يعينهم لدراسة المشاكل المختلة وافتراح التوصيات التي يستغدون بصحتها ، فبناك كبير مهندسين ومدير لإدارة المبيطة بالشكل وقم المالية وثالك لادارة الافراد وهكذا ، كا يتضبح من الخريطة بالشكل وقم وجود خبراء ومستشارين هم كبير المهندسين ومدير ادارة المبيعات وغيرهم ، اللذين أضفوا لاعفاء المدير العام من بعض منط العمل عابيه ، فبعض المشاكل الادارية يبحثها خبير واحد أو أكثر حسب طبيعتها ، ثم يقدم تقرير بالتوصيات الادارية يبحثها خبير واحد أو أكثر حسب طبيعتها ، ثم يقدم تقرير بالتوصيات لا ياخذ بارائم أو توصياتهم سفته المسئول عن أعالم الشركة بصفة عامة . لا ياخذ بارائم أو توصياتهم سفته المسئول عن أعالم الشركة بصفة عامة . ولكن فى العادة يأخذ بما ورد فى تقاريره ، فن الخطأ تعين خبراء ومستشادين وظيفة المدير فى

⁽I) H. Emerson, Efficiency. (New York: Engineering Magazine 1909).

⁽²⁾ C. B Thompson, The Theory and Practice of scienatific Managrament, (New York: Houghton Mifflin Co. 1917).

هذه الحالة التوفيق بين إفترحات وآراء الخبراء كل فى ميىدان تخصصه بالنسبة للشاكل التي تعانى منها الشركة.




وقد تطبق فسكرة استخدام الحنبراء والمستشارين فى الننظيم بصورة أكبر . بحيث تصبح الحريطة الننظيمية أكثر تعقيداً كما يتفح من الشكل رقم (٣ ـ ـ ٢) .

ومن مزايا هذا النوع من التنظيم أنه يحدد سلطـــــات ومسئو لبات معينة الممديرين التنفيــذيين ، وفى نفس الوقت يسمح بالاستفــادة من خــبرة المــديرين الوظيفيين .

ولسكن من عيوبه صعوبة إيحاد علافة طيبة بين المديرين النفيذيين والمديرين الوظيفيين . كا أن نوع العمل قد لا يتطلب وجود مديرين وظيفيين على درجسة كمبيرة من الحبرة ، أو أن كمية العمل قد لا تكنى شغل وقت المديرين الوظيفيين .

العلاقة بين الوظيفيين والتنفيذيين

تشأت فكرة إقتصار عمل الوظيفيين على المهام الاستشارية دون بمارسة أى ساطة على التنفيذيين من إحتمال تتنارب الاوامر والتطبات الموجمة إلى الافراد التنفيذيين . إذ يتنقى الننفيذيون في هذه الحسالة أوامراً من الوظيفيين وأيينساً من رؤسائم التنفيذيين . ولا يمكن تفادى هذا العدمف إلا إذا تقيد التنفيذيون عامر رؤسائم التنفيذيين وحدم .



وقد أثبت عدة دراسات أن الإفراد الوظيفيين لا يمارسون سلطات حقيقية على الأفراد التنفيذيين فى كثير من الشركات . ولكنهم فى بعض الحالات قسد يوجبون اليهم بعض التعليات والآوامر ، والدايل على عدم تمنعهم بسلطة حقيقية أنه لا يملكون سلطة تعيين أو نقل أو ترقية أو فصل أى فرد تنفيذى مهما كان مركزه صغيرا بالخريطة التنظيمية .

فقد تصدر إدارة مراقبة الإنتاج أوامرها لاقسام الإنتاج مباشرة ، كا قد تعين إدارة الآفراد أفرادا دون الرجوع إلى رؤساء اللهال ، وفي كل هذه الحالات عارس الوظيفيون قدرا معينا من السلطة على التنفيذين . و لكن من ناسيسة أخرى لرئيس العهال (تنفيذى) حق رفض تنفيذ تعليات الإدارات الوظيفية إلا إذا أيدها رئيسة التنفيذى . وعمليا تكون هذه التعليات للمسلحة العمل بالإدارات التنفيذية لدرجة أنه لا يوجد مناك بحال لرفضها . فألاوأمر والتعايات القاهب منها إدارات التنفيذية فى إنجاز المطلوب منها يمكاه الونجات . كا لا يمكن الاطمئنان إلى تطبيق السياسات العامة فى جيسم بكفاءة ونجاح . كا لا يمكن الاطمئنان إلى تطبيق السياسات العامة فى جيسم

الإدارات إلا إذا كان للادارات الوظيفية سلطة منابعة النشاط في الإدارات التنفيذية.

وحيث أن التنفيذيين يعملون بصفة مباشرة في العمليات الإنتاجية ، لذلك يشمر الوظيفيون بأن مراكرهم أضنف من مراكز هؤلاء التنفيذيين . وقعد يدفعهم هذا الشعور بفرض أنفسهم على التنفيذيين ، وذلك بتعسد بمارسة سلطة الرقابة على تصرفاتهم ، بل يحاول كديم منهم فرض سلطة الرياسة على التنفيذيين . وطبيعي تواجهة عاولاتهم بالمقاومة الشديدة من جانب التنفيذيين . فير أنه في بعض الحالات قد يتعود التنفيذيون على تدخل الوظيفيون في أعمالهم ، لدرجمة أنهم يطلبون مدورتهم في كثير من الأمور التي تعتبر من صلب إختصاصهم .

وربما من أسدوا المظاهر أن يفرض الوظيفيون التصابيات والأوامر على التنفيذيين دون أن يأخذوا في الاعتبار مدى الامكانيات المادية الموجودة لسهم و فقد تفرض الإدارة الهندسية تصميمات للمنتجات يصعب جدا تنفيذها بالتكاليف المتفق عليها . كا قد تفرض إدارة دراسة الوقت مرعة معينة للانتباج لا بمكن تحقيقها إلا إذا خفضت درجة الجودة . في هسده الحالات التنفيذيين أن يدوا معارضتهم لهدنه الأوامر ، وبلغدوا الإدارات الوظيفية بذلك ، فاذا مي يقبل الوظيفيون معارضتم ، فللتنفيذيين رفع الامر إلى رؤساتهم المحكم بينهم . ولا شك ان وصول الامور إلى هذا المدى يسبب وجود علاقات سيئة وتوتر

أن اع الادارات الوظيفية

ليست الإدارات الوظيفية فى التنظيم واحد ، بل يمكن تقسيمها إلى الآربع مجموعات الآثية على أساس ما تؤديه من وظائف.

أولا _ مجموعة الإدارات الإ-تشارية .

ليس لهذه الإدارات أى سلطة تنفيذية ، ولسكنها تتكوى من مجموعة من الحيراء في المسادين المختلفة ، وتقترح على المديرين التنفيذيين التوصيعات اللازم ثانياً _ مجموعة الإدارات الرقابية

لهذه الإدلوات الحلات كاسلة لمزاولة وظائفها فى جميع الإدارات السق تكون التنظيم ، وفرض الرقابة اللازمة عليها للناكد من أنها تطبق السياسات التي تقررها. ومن أمثلنا إدارات الإثنان و الحسابات و المراجمة والاقراد.

ثالثاً _ مجموعة إدارات الحدمات

نادراً ما تملك هـذه الادارات سـاطات أو تعطى إفتراحات أو توصيعات ، لمـدم إرتباطها إرتباطـا مباشرا بالعمليات الإنتاجية . ومن أمثاتهـا إدارات المشترفات والتأمين ، والعسانة ، والبحوث .

رابعاً ... مجموعة إدارات التنسيق

تقدم هذه الإدارات النصائح التي يعمل بها عادة المديرون التنفيذيون. ، لذلك تملك هـذه الإدارات سلطات غـير مباشرة ، ومن أمثانهــا إدارات تخطيط الإنتاج والمبيعات .

وعلى أى الحالات، فمن الصموبة إيجاد فواصل واضحة ومحدودة بين هـذه المجموعات، فكشير من الإدارات الوظيفية تقع فى الاربع بجموعات فى وقت واحد، لأنها تؤدى الاربع مهام السابقة.

التخدام اللجان

تعتبر اللجان من الادوات الهـامة في أى هيـكل تنظيمى، خاصة في الشركات الكبيرة . ويكاد لا يكورب لها أى قوة في إتخسـاذ الفرارات أو حتى توجيه الإدارات انختلفة . فنى الظروف المادية تـكون مهمتها في بعض الحالات مناقشة المضاكل وإعطاء النوصيات اللازمة ، وفي بعض الحالات الاخرى تقوم يعمـل

الإمنتذارات اللازدة وقعليل بهماناتها وكتابة تضرير هن فلشكة نعون إحطاء أى توصيات . وبلديرين وصيات و للديرين المتفارى . وللديرين التنفيذيين الاخذ أو عدم الاخذ به . فهم المسئولون عن اتخاذ القروارات النهائية وهن النتائج التي تقرتب على تنفيذها . ولمكن في العادة يأخسلة عولاء المديرون باقراحاتها على أساس أنها صدرت من مجموعة من الافراد يعتبرون خبراء في المحاكل المعروضة عليهم .

وفى السنوات الآخيرة ظهر إتجاه نحو استخدام اللجدان فى المسنويات العليما التنظيم . وتتكون عادة هذه اللجحسان من مديرى الإدارات أو رؤساء الأنسام لوضع الحاطط والسياسات العامة الشركة . ولسكتها قد تتكون أيهنا فى المستويات السفل التنظيم لمالجة المشاكل التفصيلية كوضع خطة تفصيلية لتطبيق السياسة العامة.

وقد تتكون اللجنة بصفة مؤقنة لبحث مشكلة معيننة ، فإذا ما أنتهت المشكلة إمخضت اللجنة ، ولمكنها قد تتكون بصفة دائمة لبحث ما تحيله طبها الإدارة من مشاكل مختلفة . وعادة تعقد اجتماعات قصيرة دورية أسبوعية ، أو شهرية .

ولاستخدام اللجان مزايا عديدة أهمها ما يلي :

إ _ تصدر توصياتها عن مجموعة من الحبراء في المشكلة المعينة ، لذلك تعتمير
 حصلة تفكير أكثر من فرد واحد .

ولا شك أن إشتراك شخصين أو أكثر في معالجة مشكلة معينة أفعنسه لم شن أغراد شخص واحد بعلاجها ، فقد لايكون لدى هذا الشخص الحقددة السكافية على الترسل إلى العلاج السليم ،

ب روجد إنهقادها الدورى نوع من الصداقة والتآف بين أحشائها - وبما أنهم يعطون بإدارات عقلقة ، لذلك يتعاونون مع بعضهم لتحقيق أضفاف مهفة الإنسان لاتعارض مع إمكانيات كل منها .

٣ - بما أن التوصيات قد صدرت عنهم ، لذلك يقبل كل عضو برغبـة صادقة
 هل تنفيذها في بجال عمله .

عكن لاعضاء اللجنة خلال المناقشات التي تدور فيها من معرفة الاسباب الحقيقية التي دفعت الادارة إلى وضع سياسة معينة أو لالفاء أخرى .

أن كثرة تقافل الاعضاء مع بعضهم البعض أثناء أنهقاد اللجمان يساعد
 قل تأف أفكارهم ويدفهم إلى النفكر بطريقة مرضوعية لا شكلية .

٣ - إن اجتاع الجبان في حدد ذاته له قيمة تعليمية كبيرة في المدى الطبويل الاصناء (دو الحبرة الاصناء الاكثر منهم للاصناء دوو الحبرة الاصناء الاكثر منهم عمرية ويحاطون علما بحميع المشاكل الرئيسية التي تعانى منها الشركة . كما تنمسسى فيهم المقدرة على التفكير الصحيح والتصير عن الدفيس يمكن لرئيسها أن يعهد بمعض المشاكل المحروضة على اللجنة إلى أحد أحسائها لمبحثها وتحليها وهرض ما توصل إليه من إقتراحات وتوصيلت على أحضاء اللجنة لمجاذبة بمناشها .

ولسكن من تاحية أخرى فإن لاستخدام اللجان عيوب ونقط صعف عديدة تحد من مزاياها . ولعل من أهم هذه العيوب ما يل :

١ - حينا يحتمع عدد كبير من الأفراد لإنخاذ رأى في مشكلة معينة ، فإرب المناقشة ألى تدور حولها قد تتحول إلى مناقشات سفسطائية ، وقد يتطالب الامر عدة إجتاعات للانضاق على رأى ، بينا يمكن لفسرد واحد على كفاءة عالية من إتخاذه في عدة دقائق . فهي لا تصلح لبحث المشاكل التي تتطلب سرعة اتخاذ رأى فيها لبطئها .

لذلك يمب أن لايعرض عليها الا المشاكل التى تتناول وظائف عدة ادارات، أما المشاكل التى تتعلق بوظيفة ادارة معينة فيجب أن يترك أمر انخداذ قرار فيبها له يرها . وأن يوجه رئيسها الاصناء الى التحدث مباشرة فى الموضوع ، ويوقف الناقشة إذا خرجت عن المشكلة المروضة وأصبحت مجرد منافشة حبا في الناقشة.

ب في حالات كثيرة تكون إجتماعات اللجان مضيعة لوقت أعضائها ، لذلك يجب الإضلال منها والحمد من عدد إجتماعاتها وتقصير مدة إنعقادها إلى أقل ما يمكن . كا يجب أن تبدأ وتفتي إجتماعاتها في المواعيد المحددة . خاصة إذا كان أحداثها من مديري الإدارات أو رؤساء الأفسام .


ب ـ قد لا تنجح اللجان في إتخاذ رأى أو إعطاء توصية محيحة المشكلة ،
 تتيجة لتضارب آراء أعضائها ووجهات نظرهم ومصالحهم الشخصية . لذلك يجب إختيار أعضائها بدقة .

ع لا تعتبر قيمتها التعليمية كبيرة إلا إذا إشترك جميع أعضائها في التفكير والمشاقشة ، وهذا الامر لا يحدث كشيراً . لذلك يجب إختيمار رئيسها عن لهم المقدرة على قيادة الجماعات وجدف الجميع إلى المناقشة والادلاء بارائهم ، وأن يخطط مقدما لاجتباعاتها وبرسل ملخص بالموضوعات المعروضة لاعضائها حتى يكون لدى كل منهم متسع من الوقت لدراساتها . كا طبه أن يلخص وجهات النظر المختلفة التى يبديها الاعضاء و يكتبها في تقرير برفعه إلى المسئولين .

التنظيمات غير الرسمية

تمثل التنظيمات الرسمية العلاقات الرسمية بين شاغلى الوظائف حسب موضعها في الحرائط التنظيمية . ولمسكن شاغلى هذه الوظائف ماهم إلا افراداً لهم علاقاتهم الاجتماعية . لذلك تتكون بينهم دائما تنظيمات غير الرسمية كما يظهر بالحمريطة في الشكل رقم (٢٠٠) وفيها تأخذ النظيمات غير الرسمية التي تفشأ بين بعضهم شكل خطوط متقطعة .

وبغض النظر عن أسباب ظهور التنظيمات غير الرسمية ، فالثابت أن تأثيرها كبير على كفاءة التنظيم الرسمي. فيتضح من الشكل السابق أنهناك علاقة اجتاعية يهين المدير رقم ٣ والموظف رقم ٢١١ ، عا يضجع هـذا الموظف على الإنصال مباشرة بهـذا المدير وتجاهل رؤساءه المباشرين وهم الرئيس رقم ٢١ والمدير رقم ٧ . وهكذا بالنسبة لباق التنظيات غير الرسمية الموجودة بالشكل . ومعنى ذلك وجود (ضطرابات في المسالك الطبيعية التنظيم .



شكل (٣-٥)

وتظهر هذه التنظيات غير الرسمية لأسباب عديدة . ولعل السبب الرئيسي للظهورها عبلاقات اجتاعية بين الآفر أد خارج أماكن العمل كالزيارات العمائلية والاشتراك في الرحلات والمباريات الرياضية والحفلات وما إلى ذلك . كا أرب لبعض الآفراد موهبة القيادة ، فعها كان موضع الوظائف التي يشغارتها في التنظيم الرسعي يلجأ إليهم آخرون طابا للنصح والمشورة .

والثناب أن ظهور علاقة صدافة قرية بين الأفراد قد يدفهم الى التعاور... على لنجاح التنظيم الرسمى . ولكنه أيضا قد يذهب من هبسة الرؤساء فى نظر الممزؤوسين ، كى قد يذهب من عدالنهم فى معاملة المرؤوسين الذين تربطهم صداقة قرية . والمهم فى الاس أنه دائما تنشأ علاقات خاصة بين الافراد فى أى تنظم ، وأنه ليس من العرووى أن تتمشى هذه الملاقات مع العلاقات الرسمة التي تربطهم بعض فى الحريطة التنظيمية . وقد وضع مستر برنارد أن التنظيات غير الرسمة تلعب دووا هاما فالتنظيم، في تخدم كسالك انسال، كا تعطى الآفراد شمورا بالاهمية والاحترام . وفي رأيه أبها لا تسمل على تمعلم التنظيات الرسمية بل على إنجاحها وتقويتها . فيينا تتجامل التنظيات الرسمية شخصيات الافراد وتفرض عليهم احترام وتأدية الواجبات والمستوليات الحاصة بوظائفهم، تعمل التنظيات غير الرسمية على تنمية العلاقات الشخصية بين الرؤساء والمرؤوسين بطريقة تجمل المرؤوسين يتقبلون تعليات رأوام الرؤساء ويذلون قصارى جيدهم على تنفيذها (1) .

⁽¹⁾ Chester I. Barnard, The Functions of The Executive, Harvard University Press, 1938.

الباب الثاني

اقتصاديات الإنتاج

الفصل الرابع

حجم المنظمة الصناعية

تتكون المنظمة الصناعة من بجموعة من الأفراد يعملون معا لتحقيق الأعداف المطلوبة . وكما تعاون فردان أو أكثر في عمل معين كلسا ظهرت الحسسلجة إلى ضرورة توجيه أحدثم لمجبود الجماعة ، وإلا فإرب بجوداتهم جميعا قد تتنافر مع بعضها البعض إلى حد بعيد . لذلك فإن توجيه الجهود من جاب مصدر واحد يعتبر أمرا ضرورياً لتنسيق جبود الجاعة .

ويستطيع كل فرد يعمل بالمنظمة الصناعة أن يعطى أحسن مجدوده ويقدم أفضل انتاجه إذا عرف بوضرح من وتيسه المباشر ما مسئوليات وواجبات الوظيفة التي يشغلها ، ما نوع التنظيم المطبق ، ما سلطماته ، كيف يتصرف إذا تغيب رئيسة ، كيف ومتى ولن يقدم تقاريره . فيمتبر إطاطة جميع الافراد الذين يعملون بالمنظمة كالمديرين والمشرفين ورؤساء المهال وصفار الموظفين والعهال بهذه المعلومات من الامور الجوهرية بأى تنظيم جيد .

وحتى ما قبل القرن العشرين كان هناك ترابط مباشر بين الإدارة والملكية ، فالشخص الذي يملك له حق الإدارة . ومازال هدف الدابط قائم حق الآب . ولكن بنمو الصناعات أصبح من الصير هلى الفرد الواحسد أن يمثلك رأس المال اللازم الإقامة الصناعة ، فنشأت فكرة الشركات المساهمة الي يساهم في رأس مالها ألوف من المساهمين كل بقدر طاقته . وبالرغم من حق مؤلام الملاك في إدارة هذه الشركات ، فإن ضخامة عددهم من ناسبة ، وعدم تخصص أغبهم في العمليات الصناعية المختفلة من ناحية أخرى دفهم الى تعين أفراد القيام بالعملية الإدارية بالشركات الني يملكونها ، وقد يملك مؤلاء المديرون جزءا بسيطا من رأس المأل وقد لا يملكون منه أي شيء هلى الاطلاق .

يواجه هزلاء المديرين مشاكل هديدة التحقيق أهداف كل من أصحاب وأس المال والعالمين بالمشركة والمستهلكين والرأى الدام . ويتوقف بحاحبم في ممتهم على تجاحبه في ارضاء كل فتة مزهدة الفتات. وذلك أن فشلهم في ارضاء فته واحدة منهم يعنى الإفلاس المؤكد الشركات التي يديرونها . ومن المشاكل التي تواجبها الآدارة في الحوف الحاصر مدى ارتفاع الضرائب، وهرجة رقابة الدولة على المعلية الصناعية ومدى الإستقرار الاقتصادى بالبلاد ، ودرجة قوة النقابات العالمية وغيرها من عشرات المشاكل .

والثابت أن نوع المشاكل الى تراجبها الإدارة فى الرقت الحاضر تختلف الى حدكبير عن نوع المشاكل الى كانت تواجبها من خميين سنة مفنت. لذلك فأن تعقد المعلمية الإدارية فى الوقت الحماضر ادى الى ضروره فعسل الإدارة هن الملكة.

عوامل نجاح الصناعة

يمكن تأخيص العوامل التي تساعد على نجاح الصناعة في سبع هوامل تبعداً جميعها بحرف M في اللغة الإنجازية لذلك سميت بالسبع ع 7 M . ويمكن تلخيص هذه العوامل في العبارة الآنية : إن الإدارة الصناعية الناجحة تبسداً باستخدام و النقود «Matestiat » مع « المواد Mathods » مع « المواد Mathods » مع « العبائل « الرسائل Mathods » من استخدام أفضل « الموسائل Mathods » لانتاج الساع التي تعاليها « الأسواق Mathods » ولايجاد الترابط والتنسيق بين هذه العوامل لابد من ادخال عامل « الإدارة Managamant» ».

وفياً يلى شرح مختصر لكل هامل منها :

١ ــ النقود

تعتبر النقود عاملا هاما لأى عمليـة صناعية ، فبواسطتها يمـكن الحصول على المصنع والآلات وشراء المواد ودفع الآجور .

۲ ــ الآلات

يقصد جذا العامل المعنى العربض له ، أى المباقى والعدد والآلات بكافة أنواعها سواء البسيطة أو المعقدة ، الصغيرة أو العنخمة ، اليدوية أو الانومانيكية. ويعتبر هذا العامل من الاصول الثابتة التي يمكن استخدامه لعدة سنوات قبل أن يستهلك.

٣ ــ المواد

تمثل المراد جميع الاصناف التى تدخل بصفة مباشرة أو غيرمباشرة فى تركيب المنتج النهائى أو تستخدم فى العملية الصناعية . بعض هذه المواد خام كالحديد والقمح والقعلن ، والبعض الآخر يعتبر أحد عوامل الإنتاج بالنسبة لصناعة معينة، ولكنه يعتبر في نفس الوقت المنتج الهائى بالنسبة لصناعة أخرى ، فالغزل يعتبر الماذة الرئيسية لصناعة النسبج وإن كان يعتبر أيصناً المنتج الهائى بالنسبة لصناعة الفراد . وحتى يمكن التفرقة بين هذه المواد وبين المواد الحنام يطان عليها المواد نعف المصنوعة كالواح الصاب وصهامات الراديو وزيوت الشحيم . ويعتبر هذا العال من الاستثارات المؤتنة التى تحوطه كثير من المثاكل ، كشاكل الحصول على المهاد و تغيز بنيا وتقلبا وما إلى ذلك .

وللحصول على المواد نصف المصنوعة يجب على الشركة الصناعية شرائها سن الشركات التي تنتجها أو تصنيعها بنفسها . وتفضل بعض الشركات شراء جزء من الكمية المطلوبه وتصنيع الكمية الباقية . ولكن لماذا تشترى الشركةالصناعيه حاجتها من المواد نصف المصنوعة بالرغم من أنها تستطيع انتاجها بنفسها وتوفير بعض تكالمها ؟

تشترى الشركة الصناعية حاجتها من المراد نصف المصنوعة لأسباب عديدة منها: 1 ــــ إنشغالها بالعملية الإنتاجية الرئيسية الخاصة بها .

پ _ إن وجود عدة مصادر للبواد لصف المصنوعة أفضل من وجود مصدر
 واحد لها _ إذا قامت هي يتصنيعها ، فهذا يعطيها نوع من الاطمئنان إلى عمدم

ثوف انتاجها الرئيسي إذا توقف انتاج المواد نصف المصنوعة لأى سبب من الاسباب .

 إن التنافس بين المنتجين يساحد على الحصول على أحسن المواصفات بأرخس الإسعار .

حــ يمكن معرفة تكاليف شرائها مقدما ، بعكس الأمر في حالة تصنيعها .
 وبذلك يمكن تقدير التكاليف النائية للانتاج الرئيدي على أساس ثابت ، عا يساعد على أساس ثابت ، عا يساعد على تحديد أسعار يبعه .

ه ــ تحتاج عملية انتاجها عادة إلى رؤوس أموال ضخمة .

و ـ صغر الكية الطاوبة ، مما لا يبرر اقتصاديا تصنيعها .

ب - انخفاض الكية المصنعة، وبذلك لايمكن الحصول على وفورات الإنتاج
 الكبير ،

ونتيجة لهذين السببين ترتفع التكاليف الكلية للوحدة المنشجة .

ج ــ من الصعوبة تصنيع وحدات تتشابه تمامامعالوحدات المشتراة حق ولو كانت المواصفات المعمول بها واحدة .

ع ــ الرجال

يقصد بهذا العامل جميع القوى البشرية التي تقترك فى العملية الصناعية ـ سواه بطريق مباشر أو بطريق فير مباشر ـ لإخراج المنتج النهائى إلى حديز الوجود . ومشاكل الأفراد مع الشركات الصناعية ضخمة . ولإرضائهم ستى يقدمون أحسن ما عندهم لا بد من معاملتهم معاملة جيدة وتنمية علاقات طبية عو تقاباتهم .

ه - الوسائل

يمثل هذا العامل طرقالتنسيق بين طاقات الآلات وطبيعة الراد وبجهودالرجال. والواقع إن تجاح أو فشل الشركة الصناعية يتوقف إلى حد كبير على طريقة الننسيق المستخدمة الذلك تجرى الشركات الدراسات المختلفة التوصل إلى أفضل طرق تنسيق عكن تطبيقها .

٦ - الاسواق


تستبر الاسواق مصدر الدخل الوحيد للشركات الصناعية ، ومن هـذا الدخل يمكنها دفع تكاليف الإنتاج وتحقيق الارباح . فلا يشوف نجاح الشركة الصناعية على محرد . مل. مخازنها بالمنتج النهائي، بل على تصريفه في الاسواق بالاسمارالمجرية . فاذا لم يقبل المستهكون على منتجاتها فالنتيجة المختمية الإفلاس المؤكد .

٧ ـ الإدارة

يقصد بهذا العامل التخطيط والتنظيم والنوجيه والرقابة . ولابد أن يقوم كل فرد يشغل مركز إدارى ـ سواء وظيفة رئيس بجلس إدارة أو رئيس عمـال ـ جذه الرظائف الاربعة .

اانظام الأنتاجي

يمكن تقسيم أى نظام الانتاج إلى ثلاث أجزاء منفسلة هى الدخلات ويسوده والخرجات prod. proses وإنسالية الإنتاجية proses وبشال وبشال الرسم الترضيحي بالشكل رقم (٤ - ١) طريقة تجميع عوامل الإنتاج في السلية الإنتاجية لإظهار الإنتاج أو الحدمات إلى حزر الرجود . وقاعد تكون السلية الإنتاجية غاية في التعقيد ، كما قد يتطلب الامر أنواع عديدة من عوامل الإنتاج، كما قد يتنهى الامر بإنتاج هدد كبير من المنتجات والحدمات ، ولكن فكرة تحويله جموعة من عوامل الإنتاج إلى مجموعة من المنتجات والحدمات اليست معدة .



أنواع العملية الصناعية

إن المصنع همو الوحدة الآساسية للشركة الصناعية ، ففيه تتم العملية الصناعية لإنتاج المنتج النهائي . فالوحدة الصناعية مكان تتجمع فيه عناصر الإنتاج المختلفة كباني المصنع والعدد والآلات والآفراد والإدارة للممل على تغيير طبيعة وشكل المواد المستخدمة إلى منتجات لها قيمة أكبر من قيمة هذه المواد إذا استعملت كا هى . ويمكن تضييم العملية الصناعية إلى الآربعة أنواع الآثية :

أ - العملية الصناعية الاستخراجية extractive

ويقصد بها عزل السلمة المطلوبة (المنتج النهائن) من المادة الحتام كاستخراج ملح الطمام من مياه البحر.

ب - العملية الصناعية التحريلية conditioning

ويقصد بها تغيير شكل وطبيعة المادة الحنام حتى تصبح ذات قيمة أكسر من وجمة نظر المستهلك ، كتصنيع الجلد الحنام في شكل أحذية ومنتجات جلدية .

- المماية الصناعية التحليلية emalytical

وتغتلف صدّه العملية عن العملية الاستخراجية أو التحويلية . فأمم ما يميزها تحليل المادة الحنام إلى عدة منتجات ، كتحليل زيت البترول الحنام لإنساج البترين والكبر وسين والزيوت والشحوم والشمع والفار وبعض المواد البلاستيك .

د_ العملية الصناعية التجميعية eynthatic

ويقصد بها مزج عدة أنواع من المواد الخام بعضها ببعض بنعب ومقادير معينة لإنتاج منتج له استخدامات ذات قيمة أكبر من قيمة استخدام المواد الحام اللداخلة في صناعته . وتعتبر صناعة السيارات من أحسن الامثلة لهذا النوع من المعليات ، حيث تستخدم أنواع عسديدة من المواد في خطوط الإنتاج لإنتاج السيارات .

ويعتبر هذا النفسيم تقسيما مبدأيا ، فنادراً ما تقسع العملية الصناعية الوا**حدة** في قسم واحد من هذه الافسام الاربعة وغالبا ما تقع في قسمين أو أكثر منها .

سلطة رجل الادارة محدودة

يتخد رجل الإدارة في الشركات الصناعية قرارات عديدة لها أثر كبير في كياتها ومستقبلها . ولكن من الناحية العملية فان قوته في اتخاذ القرارات اليست كبيرة كما يبدر لاول وهلة . فهناك حدود لهذه القوة تتيجة لمو المل خارجية وأخرى داخلية . عوامل عارجية لبس لرجل الإدارة عليها أدنى تحكم كالظروف الاقتصادية التي تم بها البلاد ، والمنافسة التي بواجها من الشركات التي تعمل في نفس الصناعة، نفسها كعدم كيفاءة مديرى الإدارات أو رؤساء الافسام أو الافراد المنفذين . ولا يستطيع أي إداري أن يحدث تفيراً شاملا في العالمين بالشركة دون أرب يؤدى ذلك إلى ارتباك في الاعمال وتذمير معنوياتهم وسوء تصرفاتهم . هذا من ناحية أخرى لا يستطيع أن يوفر العدد المطلوب من الكفاءات المطلابة .

كذلك هناك عديد من الدوامل الداخلية اللى لا يستطيع رجل الإدارة التحكم فيها أو حق تفييرها ، فالمدير الذي يعين باحدى الشركات الصناعية عليه أن يسلم بمض الاوضاع فيها ، فهو في أغلب الحالات لا يستطيع تفيير موقع المصنع أو ترع المدد والآلات المستخدمة أو توع السوق الذي توزع فيه المنتجات، بل عليه أن يصمل في الظروف التي فرضت عليه ، وعلى أي حال يتوقف الامر على درجمة كفاء المدير ، فقد يفشل بعد فترة قصيرة ، وقد يتطاب منه الأمر وقتا طويلا الموساع بالشركة ، وعلى المادير المكف، أن ينافش مع الهيئة الإدارية أن يفرض عليهم آراته ، وإلا فأنهم سيحارلون بطريق أو آخر عرقلة تنفيذها ، أن يفرض عليهم آراته ، وإلا فأنهم سيحارلون بطريق أو آخر عرقلة تنفيذها ، وبعمل الشركة ، ومن الحفظ وبعمودا شافا .

كبيرة وبحمل الشركة بخسائر باهظة نتيجة لنوقف العملية الصناعية أتناء علية النقل، عكن تغيير المنتج النباق الشركة سوماء تغيير كلى أو جزى هذا يتطاب نفات كيدة وبحمل الشركة بالنقل المستورة وبحمل الشركة بالنقل المستورة وبحمل الشركة بالمؤلفة تتبيعة لنوقف العملية الصناعية أتناء علية الشركة سه سوماء تغيير كلى أو جزى هذا يتطاب وتنا طويلا لتغيير الخواد عليها .

التوسع

يجب أن تقرر الإدارة فى الشركات الصنباعية من وقت لآخر ما إذاكانت تهدف إلى التوسع فى عملياتها الصناعية ، وكيف ومتى ؟ وبصفة عامة كلما ارتفعت أرقام المبيصات كلما كان من الافضل الشركة الصناعية أرب تتوسع فى عماياتها الإنتاجية لسد حاجة السوق .

وبدر منطقيا أنه يجب إجراء هدذا التوسع في فترة انخفساض تكاليف الإنشاءات . ولكن لاتنخفض هذة التكاليف إلا إذا كانت الظروف الاقتصادية السائدة مرئة . وبما أن هسنده الظروف تنعكس على الشركات الصناعية ، لذلك تضطر خلالها إلى خفض ساعات العمل ، بل قد تذبح دوس تحقق أي أرباح لهذا السبب لا يكون من الحكمة التوسع في مثل هذه الظروف .

وحينا تتحسن الظروف الانتصادية السائدة يرتفع الطاب على المنتجات ، والمدن ترتفع الطاب على المنتجات ، والمدن ترتفع الطاب على المنتجادة إما الاكتفاء بوضها الحالى ، فلا تتوسع ، وتترك للنافسين فرصة الاستفادة من ارتفاع الطلب على المنتجسات وتحقيق أرباح ضخمة ، وإما أن تتوسع فى حلياتها النصليمية لتصاركهم هذا السوق . وبالرغم من ارتفاع تكالبف النوسع فى هذه الظروف فان الارباح التي تتحقق فتيجة لارتفاع أرقام المبيعات تفطى فقطات التوسع .

التسكامل

إن أى مادة تستخدمها الشركة الصناعية في هولياتها الإنتاجية ما همي إلا المنتج النهاق لشركة أخرى . والواقع أن أى شركة صناعية تستطيع أرب توسع في يضاطها في اتجماه ما قبل حملياتها الإنتاجية ، أى في اتجماه المواد التي تدخسل في منتجاتها النهسياتي . فتصنع بعض الشركات معظم المواد الرئيسية التي تدخل في طياتها الصناعية . مثال ذلك تملك بعض مركات الادوية مساحات كبيرة من في حين تدكني بعض الشركات الادوية مساحات كبيرة من في حين تدكني بعض الشركات الادوية الساحات كبيرة من في حين تدكني بعض المساطح التجمية حيات من هذه المواد وشراء البافي . فتصنع وغيرها _ أكثر من نصف المواد التي تستخدمها في عملياتها الإنتاجية ، وتشترى وغيرها الجلب والزجاج والبويات والمصابيح الكبربائية والبطاريات متسلح تستطيع إنتاج الواح الصلب والزجاج والبويات والمصابيح الكبربائية والبطاريات وغيرها إلا أنها تشتريها .

وُقد بمند نشاط الشركة الصناعية إلى ما بعد عملياتها الإنتاجية ــأى في انجماه السوق كأن تتوسع شركة لإنتاج الحديد والصلب في نشاطها ، فتعمل على تصنيح ما تنتجه من حديد وصلب إلى مواسير وقضبات حديدية أو إلى أسلاك ثم تصنعها بدورها إلى شباك سلمكية ، وكأن تتوسع شركة لإنتاج الاحذية فيمند

تضاطها إلى التسويق المباشر حتى تصل السلمة إلى المستهلك النهائى ، وذلك بامتلاك محلات لتجارة النجزية .

وهناك نوعين رئيسيين من النكامل هما الرأسى والآفتى . وبجانب هـذين النوعين هناك أنواع أخرى منها الجانى والدائرى .

أولا 🗕 التكامل الرأسي

يسمى النوسع فى لشاط الشركة فى أى الاتجاهين ـ اتجاه المراد أو اتجاه السوق ـ التحالي النهاء يضم عدة أنشطة السوق ـ بالشكامل بأنه يضم عدة أنشطة صناعية تعتمد كل منها على الاخرى كما يوضح الرسم بالشكل رقم (٢٠٠٤) .

ويمكن تقسيم التكامل الرأسي إلى نوعين :

أولا — التكامل الخلني ويطلق على النوسع في اتجاه ما قبل العملية الصناعية . ثمانيا حد التكامل الرأسي الآماس ويطلق على النوسع في اتجاه ما بعد العملية الصناحة .

ومن مزايا السكامل الرأسي ما بلي:

١ - يمكن النحكم في مصادر المواد التي تدخل في العماية الإنتاجية ، وبذلك تطمئن الشركة الصناعية إلى حصولها على الكية المطاوبة بالمواصفات الموضوعة وقي تواريخ النسليم المحددة بأقل تكاليف بمكنة .

٧ - إن امتداد نشاط الشركة المنتجة إلى السوق بمكنها من .

بذل كل جهد لتثنيت مركز إنتاجها فيه .


تخفيض أسعار البيع نتيجة لاقتطاع أرباح تجار الجلة والتجزئة .

دفع أرباحها نتيجة لضم أرباح تجار الجلة والتجزئة .

ولكن من عيوب الشكامل الرأسي ما يلي :

 ١ - يؤدى السكامل الرأسي إلى توسع أعمال الشركة بشكل كبير ، فتشمل الشهلة عديدة عنلفة بحيث يصمب إدارتها بالمكفاية اللازمة . لا _ تحرم الشركة من الحصول على أفضل إنتاج موجود بالسوق . إذ أن الشركات التى تتخصص فى إنتاج المادة المعينة تدخل تحسينات مستمرة فيها تتيجة لما تنفقه من أموال باهظة على البحوث .

جرم الشركة من الحصول على أفشل الأسمار . فعادة تسكون تسكاليف
 التصنيع أكبر من تسكاليف الشراء من الشركات المتخصصة .



شكل رقم (٢-٤)

ثانيا _ الشكامل الافتى

قد يمند نشاط الشركة الصناعية ، فتمثلك عدة مصانع توزهبيا في مناطق جغرافية عديدة لإنتاج نفس المنتج ، وهذا ما يسمى بالشكامل الآفتى . وبذلك تستطيع إعطاء المستهلك خدمات أفضل ، وتوفير الضرائب غير المباشرة إذا كان إضال السلمة من دولة لآخرى أو من ولاية لآخرى بنفس الدولة يتطلب دفع وسوم غير مباشرة عليها ، وتحفيض تمكاليف المهلة إذا أمكن اختيار مواقع هذه المصلنم في أماكن مستوى أجور العهل فيها منخفض ، أضف إلى ذلك أن تمكاليف إنشاء عدد من المصانع الصغيرة في ضواحي المدن أو في قلبها أقل هن تمكاليف إنشاء مصنم واحد كبير .

ولسكن يماب على هذا النوع من التكامل صعوبة إدارة عدة مصانع صغيرة منتشرة فى هدة دول أو داخل دولة واحدة ، إذ يتطلب الآمر من مديرين على درجة كبيرة من الحبرة والمهارة للاشراف على الأعمال بجميع هذه المصانع . فاخذ لم تتوفر هذه الكذاءات أصبح من العمب تحقيق وفورات ومزايا ادارة هدة مصانع صغيرة يدلا من مصنع واحد كبير .

الشاء التكامل الجانبي

قد يمند نشاط الشركة الصناعية إلى إنتاج منتجات جانبية هديدة بالإضافة إلى منتجها الرئيسى . وهذا ما يسمى بالتكامل الجانبي Eateral integration فننتج شركة جارال موتورز أساسا السيارات ، ولسكنها توسمت في نشاطهما الصناعي فضمل إنتاج الثلاجات السكهربائية أيضا .

وميزة هذا النوع من النكامل أنه يتبح الشركة الصناعية الاستفادة من خبرة مهندسيها وتناجع بحوثها فى كل من إنتاجها الرئيسى وإنتاجها الجانبي . ولسكن يعاب عليه أنه يتطلب استثمارات وأسمالية ضخمة ومقدرة إدارية كبيرة .

رابعاً ـ التكامل الدائري

قد يمند نشاط الشركة الصناعية إلى انتاج منتجات بديلة ، ولكنها جميعا تؤدى نفس الغرض ، وهذا ما يسمى بالتكامل الدائرى Circular integration كالشركات التي تنتج الاوعية الزجاجية والصناديق الورقيسة والعلب الصفيحية والاواتى الحزفية حتى تلى طلبات عملاكها مهماكان توهها .

رميزة هذا النوع من التكامل سهولة تسويق المنتجات لوجود عددكبير من البدائل الق يمسكن للعميل أن يختار من بينها ما يريد شراءه . و ا.كمنه كالمشكامل الجانبي يماب عليه أنه يتطلب استثارات رأسمالية صخصة ومقدرة إدارية كبيرة .

حجم الشركة الصناعية

يشوقف حجم الشركة الصنباعية على درجة ما حققته من تجماح فى المساهى . فكلم كانت الشركة ناجعة كلما تمت مع النمسو الإفتصادي الذي تحققه البسسله . لذلك تكون الشركات القديمةالناجعةدائما شركات كبيرة.

ولكل من الشركات السكبيرة والصفيرة مزاياها وعيوبها ، غير أن الشركات السكبيرة دائمًا تتمتع بعديد من المزايا المتعلقة بالنواحي التصنيعية والنمويلينة والتسويفية . فعادة تمال حسدة الشركات عدة مصانع وبذلك توفر نفقات نقل المواد الحام إذا كانت مصادرها متعددة ، ونفقات نقل المنتجات إذا كان سوقها سنتشر . كا أن إنشاء مصنع بجانب كل مصدر من مصادر المواد الحام يقامل من لسبة المادم منها أثناء علية نقلها ، وإنشاء مصنع بجانب كل سوق يقلل من لسبة المادم منها أثناء نقلها إلى المستهلك .

أولا ـ الشركات الكبيرة

ا _ میزانها

إ لما مقدرة أكبر من الشركات الصغيرة على تسكوين هيئة إدارية ممتازة للسنقبل. فيجذب مركزها الممتاز بالسوق أكبر عدد من الشبان الممتاز بالمعمل بها ويصبح مؤلاء النسبان من أقدر المديرين بعد حصولهم على التدريب اللازم والحميرات المختلفة. و بذلك يكدون هناك بجال أكدير للاختيار من بيتهم رجال الإدارة العليا في المستقبل.

أما الشركات الصغيرة فسلا تجذب الإكسفاء من الشيان ، كما يتعذر عليها تحمل نفقات برامج تدريجهم .

بــــ اديها أنسام بحوث تعطى معلومات بشــأن الظروف الإقتصادية العامة
 ومركز الشركة في الصناعة ومركز الصناعة بين الصناعات الآخري وما إلى ذلك

مما يسهل على الادارة فها تحديد الاسس التى تقسوم عليها المقساوضة الجماعية بينها وبين النقابات المهالية بشأن شروط العمل .

٧ ـ تستطيع استخدام فضلات العمليات الصناعية فى إنتساج سلع جانبية كثيرة . فتستخدم شركات تعليب اللحوم الفضلات فى إنتاج مواد كيائية عديدة . أما فى الشركات الصفيرة فكيات الفضلات قليلة بحيث لا يعتبر تصنيها همليمة اقتصادية .

ه حـ تملك الشركات الحكيرة عدداً أكبر من الحديدا، في النواحي الهندسية والفنية من الشركات الصغيرة عدداً أكبر من الحديدين والفنيين فيشركة كبيرة يممل بها ... و فرد بحو الى ..ه فرد على أساس أن نسبتهم ١ / من المجموع، فإن عدد هم ينخفض إذا طبقت نفس النسبه إلى ه أفراد فقسط في شركة صغيرة يعمل فيها ..ه فرد . ولاشك أحدكما كل عدد الفنين ، في الشركات الكبيرة كلما أحكن الحصول على جميع أنواع النخصصات المطلوبة ، بعكس الآمر في الشركات الهميرة

 م ــ تستطيع الشركات الضخمة إنفاق ملايين الجنبهات على البحوث الصناعية مثل شركات جنرال التكتريك وجنرال مو نورز ووستنجهاوس .

ب ـ عيوبها:

١ - صعوبة الحصول على الكفاءات الادارية العالية اللازمة التنسيق بين الإعمال العندمة الحاصة بهذه الشركات . فحذا السبب تفضل الشركات السكيرة إمتلاك عدد كبير من المصانع الصفيرة بدلا من استلاك عدد صفير من المصانع السكيرة . أحف إلى ذلك أنها تستطيع إغلاق بعنها - دون البعض الآخر -إذا حدث احتراب عمل فيها أو حدث نقص في المواد الحام التي تستخدمها .

٧ - يعتبر الرأى العام هذه الشركات مستولة عن الرفاهية الاقتصادية

لعاملين فيها . لذلك يطالبها بمسئوليات وتبعات اجتماعية عديدة نحوهم ، وكلما **كبر** حجمها كلما طالبوا بالمزيد من هذه المسئوليات . نما يكبدها تكاليف ضخمة ويقيد بشاطها وبحد حريبها .

٣ ــ تواجه الادارة العليا جنده الشركات مشكلة تحديد درجة اللامركزية
 الواجب تطبيقها . وتطبق هذه الشركات اللامركزية بأحد الاساليب الآتية :

 أ _ أن تتخصص كل وحدة إنتاجية بإنشاج نوع واحد من المنتجات احد حاجة منطقة جغرافية كبيرة .

ب ـــ أن تنتج كل وحدة إنتاجية جميع المنتجات لسد حاجة متطقة بهغرافية
 عسيد ٢٠٠٠ .

حد أن تخصص بعض الرحدات الانتاجية في انتاج منتجات تتعبر أساس المدانة التصنيعة في الوحدات الصناعية الاخرى.

وعادة يعطى لمديرى هذه الوحدات الساهة الكاملة فى إدارةورحداتهم بالطريقة التى يفضلونهما ، و لسكن عليهم السترام ادارتها بنجماح . ويكننى المركز الرئيسى بإيلاغهم بالمسياسات العامة ومدهم بالحبرات الفنية العالمية إذا ازم الامر.

ثانيا - الشركات الصفيرة

أ ــ ميزاتها

تتميز الشركات الصناعة الصفيرة بوجود علاقة قوية بين رجال الادارة العليسا فيها والأفراد العاملين بها ، بمنا يساهد على إيجاد تفاهم وتصاون منسكرك بينهما . وهذا بدوره يقلل من المنازعات بينهما .

ب ــ ھيوبھا

ولكن يعيبها أنه لعنمف مقدرتها المالية تلجأ إلى سياسية استشجار مباقي

المستم ، وفي بعض الحالات الدد والآلات التي تستخدمها في هملياتها التصنيعية لآجال تصيرة أو طويلة ، ولهذه السياسة عدة مزايا ولكس لها بعض السيوب ، فن مزاياها أن لا تحتاج الشركة إلى استبارات كبيرة ، كا تتخلص من مشكلة التأمين على للباني وصيانتها بما فيها المصاعد وأجهزة الكهرباء والمياه والجارى وغيرها ، ولمكن من ناحية أخرى من الصعب الدثور على المبنى المناسب في الموقع المخرافي المطلوب ، كا أنه يكون في حالة قدم وغير مصحم ليناسب نوع الصل الذي تزاوله الشركة . أضف إلى ذلك أن مالك المقار قد يطالب برفع فيهذا إليجال حين تحديد عقد الإيجاز ، وليس أمام الشركة إلى الرحدرخ لطلباته أو الإنتقال إلى مبنى آخر ، وفي كلا الحالمين تتحمل الشركة أعياء مالمة كبيرة .

حجم الوحدات الصناعية

يتواف حجم الوحدة الصناعة على عدد الساعات التي تعمل فيها يوميا وعدد الآيام التي تشدّن فيها أسبوعيا . فقد تعمل الشركات الصناعية ثمان أو سنة هشر أو أربعة وعشر ينساعة يوميا ؛ كما قد تعمل خس أو ست أوسبع أيام أسبوعيا . ولاشك أن الوحدة التي تعمل ثمان ساعات يوميها يجب أن يكون حجمها تسلائ أضعاب الوحدة التي تعمل أدبع وعشرين ساعة يوميا للحصول على نفس كمية الإنتاج . كذلك كلما قلت عدد أيام العمل في الأسبوع كلما تطاب الأسر تضخيم حجم الوحدة الصناعية للحصول على نفس كمية الإنتاج .

وقد يبدر لأول وهلة أن تشغيل الوحدة الصناعية لفترة ٢٤ ساعة يوميا لمدة ٧ أيام أسبوعيا يستبر أفضل تضغيل اقتصادى، لانه سيؤدى إلى تتفقيض التكاليف الرأسمالية قموحدة التي يتم انتاجها . ولكن في أغلب الحالات يكون من الافضل المتصاديا تتضيل وحدة صناعية كبيرة لمدد أقل من الساعات والأيسام المحصول على نفس الإنتساج . فيحقق تشغيل الوحدة السناعية لوردية واحدة يوميا لخنية أيام أسبوعيا عدة مزايا اقتصادية هامة . فيمكن إجراء جميع عمليات الاصلاحات واللهائة نخلال ساعات اللاحمل حادث والعيات الاصلاحات على هيئة نخلال ساعات اللاحمل دون أن يؤثمر ذلك على كمية الإنتاج . كذلك يمكن تشفيل الرحدة الإنتاجيه وردية ثانية سد إذا ارتفع الطلب على المنتجك ـ لسد حاجة السوق دون أن يتطلب الآمر أى زيادة فى الاستئارات الرأسمالية . بمكس الآمر فى الوحدات التى تعمل ٢٤ ساعة يوميا حيث يكون هذا الاجسراء مستحلا .

والواقع أن تصيب الوحدة التي يثم إنتاجها من تمكاليف إستبدال الآلات يكاد يكون واحدا في حالة تشغيل الوحدة الانتاجية لوردية واحدة أو لمسيدة ورديات يوميا ثلاث أضاف ما تنتجه الآلة الواحدة إذا عمات ثلاث وركن نتيجة لذلك تقصر حياتها إلى ثلث حياة الآلة التي تعمل وردية واحدة في اليوم . ولكن نتيجة لذلك تقصر حياتها إلى ثلث حياة الآلة التي تعمل ثمان ساعات يوميا . وفي المدى الطويل يكاد يكون نصيب الوحدة التي يتم أنتاجها من تكاليف استهلك الآلات واحد سواء علم الآلات ثمان أو ستة عشر أو أربع وعشرين ساعة يوميا .

وبالرغم من أن أهم ميزة لتشفيل الوحدة الانتساجية الاث ورديات بوميا
إمكان تخفيض جرء كبير من التكاليف الثابتة - كاستهلاك المبانى وأفساط التأمين
وقوائد القروض وغيرها - التي تتحمل بها كل وحدة يتم انتاجها ، إلا أسب هذا
النظام له عدة عيوب تطنى على هذه الميزة . فيدفع المهال الذين يعملون بالوردية
الثالثة (وردية الليل) والوردية الثانية (وردية المساء) عادة أجوراً أكبر عا
من (نتاج رملاتهم بالوردية الثانية ، وإنتاج هؤلاء أقل من إنتاجهم يكون أقل
الإولى ، فيصل معدل الانتاج في الساعة بوردية القبل إلى نسبة تتم اوج عدة بين
عدد أكبر من عدد الافراد المطلوبين في وردية المساء ، وتحتاج وردية المساء
عدد أكبر من عدد الافراد المطلوبين في وردية المساء ، وتحتاج وردية المساء
الم عدد من الأفراد المطلوبين في وردية المساء نفس كية الانتاج . أضف
إلى ذلك أن معدلات الفياب ودوران العمل والحوادث الصناعية أكبر في وردية المساء
الميل عنها في وردية المساء عنها في وردية المساء . تتبعة لذلك تكون تكاليف
الميل عنها في وردية المساء عنها في وردية المساء . تتبعة لذلك تكون تكاليف

الانتاج بصفة عامة فى وردية الليل أكبر منها فى ورديه المساء أكبر منها فى وردية الصباح .

تأثير طول ساعات العمل على مدى الانتاج

كفاعدة عامة كل فلت ساعات العمل الأسبوعية كلم ارتفع معدل انتاج الفرد في الساعة . فقد أثبتت الدراسات أن مقدار الاجهاد الذي يصيب الفرد إذا همل ٥ م ساعة اسبوعياً يؤدى إلى انخفاض معدل إنتاجه في الساعة بنسبة تتراوح بين ٨٥٨٠ / من معدل إنتاجه إذا كان يعمل ٤ ماعة فقط . لذلك يجب تخفيض ساعات العمل الإسبوعية إلى القدر الذي يحقق أفل تكاليف إنتاجية عمكنه .

فاذا عمل فرد مثلا . ع ساعة أسبوعيا وكان أجره ٢٠٠ مليا فى الساعة ، ومعدل إنتاجة . . ، و وحدة فى الساعة فانه يمكن الحصول على . . . ع وحدة مقابل بر جنبات ، اى يتكلف إنتاج الوحدة ما قيمته ٧ ملم عمل .

فاذا ارتفعت ساعات العمل إلى مم هساعة اسبوعيا ، فإرب معدل اتناجه سينخفض ليس فقط نحلال الأبان ساعات الاضافية ولكن أيضا خلال الأربيين ساعة الاربيين المدرا الانتاج في الساعة إلى ١٩٨٨ مرمعدل الانتاج في الساعة إلى ١٩٨٨ مرمعدل الانتاج الخاص بالاربيين ساعة أو بريت أن البان ساعات بعد الاربيين ساعة الاولى تشتير عملا إضافيا ويدفع عنها أجرا إضافيا مقداره مرة وتصف مقدار أجرالساعة التعديد الذك يمكن المادية ، لذلك يمادل أجرها أجر ٩٨ ساعة عادية . لهذا السبب بعادل أجرالهم ساعة أوى ٩٥ من ١٠٠٠ و يدلك يمكن المصول على ٧٠ قطعة اضافية مقابل ١٠٠٠ و يرد جنية ، فنصل تكاليف الفطعة منها إلى ١٤ من معدل التكاليف العادية وهي ٢ مام .

 الحاص بالاربعين ساعة . وبذلك يمكن الحصول على ٨٥ × ١٥٠ ــ ٢٠٠ وقطة. وحيث أنه بجب دفع أجراً إضافيا عن ساعات العمل فوق الاربعين سياعة ، لذلك يصل مقدار الاجسيسر الاسبوعي إلى ١٨٠٠ جنيه ، وحيث أنه يمكن الحصول على ٢٠٠ تعاملة اضافية مقابل ١٨٠٠ وجنيه ، لذلك تصل تكاليف الوحدة منها إلى ٣٠٠ مليم ، بزيادة نسبتها أكثر من ٢٠٠٠ أن من معدل التكاليف العادية في حالة الله ، عاعة همل أسبوعيا .

هذا إلى جانب أن تقصير ساءات العمل الاسبوعية إلى . ٤ ساعة يؤدى إلى انخفاض معدل الحوادث الصناعية والشاب بين الأفراد .

الشركات القائدة والتابعة

تختار بمعن الشركات الصناعية لنفسها مركز قيادى في الصناعة ، في حين يكتفى البمض الآخر بمركز النامع ، والفرق بين النوعين أن الشركات الفائدة تعمل جاهسدة في البحوث لا كتشاف أنواع جديدة من السلع وادعال تحسينات على القديم منها ، في حين تعمل الشركات النابعة على تقليد كل انتاج حديد تقدمه الشركات القائدة بأكبر انقان وأسرع وقت يمكن .

وع أياً لا تستطيع أى شركة صناعية أن تقرر الفسها أن تكون قائدة أو تابعة. فمن المعروف أن الشركات الفائدة تنقق مبالغ طائلة على البحوث الصناعية لرفع درجة جودة منتجاتها مع ابقاء تكاليفها في حدود المعقول . ويؤدى رفع درجة الجودة إلى ارتفاع التكاليف وارتفاع أسعار البيع وانخفاض أرفام المهون ، والاسمار كات التابعة فلا تنفق إلا مبالغ صغيرة على البحوث ، ولايهمها أن تكون درجة جودة انتاج الشركة القائدة . ولحكن كل ما يهمها تخفيض تكاليف الانتاج حق نبيع بأق الاسسحار فتحقق أكبر أرفام للبيمات ، وهي ل تنفق الثركات الفائدة . فللتركات الفائدة . فللتركات الفائدة . فللتركات القائدة . فللتركات القائدة . فللتركات القائدة . فللتركات القائدة . منافرة عالية بالرغم من ارتفاع أحمارها ، في حين تنتبع الشركات التابعة لمد حاجة علاء يصرون على دفع أفل الاسمار حتى ولوكانت المنتجات ذات درجة جودة عالية بالرغم على دفع أفل الاسمار حتى ولوكانت المنتجات ذات درجة جودة منخضة .

الفصل الخامس

نقطة التعادل

مقيدمة


تظهر خرائط نقط التدادل العلاقة بين كمية الإنتاج والمبيعات وحجم الدخل والنقات. ويمكن إعدادها على أساس البيانات الحاصة بالسنوات الماضية ، أو على أساس أرقام يمكن الننبة بها عن سنوات مقبلة ، ولدل الفائدة الرئيسية من خرائط نقط النمادل أنها تستوعب في صفحة واحدة بيانات على درجة كبيرة من الفيسية تتملق بالماضي والحاضر ،

وتمتبر خرائط نقط النمادل من أهم أدرات الإدارة . فهي نظير بالرسم البياقي كمية العمل اللازمة الوصول إلى نقطة النمادل ، كما توضح مقدار الارباح الني يمكن أن تتحقق أو مقدار الحسائر التي يمكن أن تحدث بالنسبة لكيات العمل المختلفة . وبالإختصار فإن نقطة النمادل هي النقطة التي تمثل كمية العمل اللازمة النقطية جميع مفقات وتمكاليف الإنتاج يدون أن تتحقق أرباح أو تحدث خسائر .

خريطة تنطة التعادل

تظريا تتحدد نقطةالتمادل حينما يتعادل الدخل من المبيعات (2) مع تسكاليف الإنتاج . وتشكون التسكاليف من تسكاليف ثابتة (ت ث) وتسكاليف متغيرة (ت م) . وبين الشكل رقم (٥ - ١) خريطة نموذجية لنقطة التعادل .

وعمثل المحرر الافنى فى خريطة نقطة التمادل وحدات فياس التعبير عن الإشاج أو المبيمات ، كما يمثل المحور الرأمى وحدات نقدية للتعبير عن النكاليف أو الدخل. والرافع أنه من الصعب اختيار وحدات الفياس المناسبة للسحور الأفنى . فقسمه مستخدم الطن بالفدية لصناعة الصلب والاكياس بالفسية الصناعة الساد والإيام بالنسبة لصناعة الفنادق. وقد يستحيل استخدام وحدات مباشرة للقياس، لذلك يهتم استخدام وحدات غير مباشرة كمدد ساعات تشغيل الآلات أو العال وهكذا.



أيجاد نقطة التعادل بيائيا

افترض فى الشكل السابق أن السعر لن يتغير خلال الفترة التى تم عليها الدراسة وهذا أمر لا يحدث دائماً . فيتوقف الأسر على درجة سرونة العالب على المنتج ، فقد يكون من الضرورى تخفيض الاسمار تخفيضا ملموسا فى أرقاف ممينة لتحقيق الارتفاع المطلوب فى أرقام المبيعات . وفى هذه الحالة لن يأخذ منحنى المبيعات شكلا مستقيا بل خطا منحنيا . أضف إلى ذلك أنه من الصعب فى كثير من الحالات تقسم التحكلية إلى فابنة ومتغيرة . فقد افترض فى الشكل السابق أرب

الشكاليف المتغيرة أن تظهر [لا إذا حدث إنتاج فعلى ، وأن الدكاليف المتغيرة في الوحدة المنتجة أن يتغير بتغير الكية المطلوب تصفيمها ، لذلك أخذ منحن التكاليف المتحدة أن يتغير وتغير الكية المطلوب تصفيمها ، لذلك أخذ منحن التكاليف المتغيرة الوحدة بتغير حجم الكية المطلوب تصفيمها ، فكال تعتبر أكليف العمل والمواد تمكاليف عناصرها كشكاليف تكاليف عناصرها كشكاليف عناصرها كشكاليف العمل الآلات بوضع عليات تتم مرة واحدة بغض النظر عن السكية المطلوب تصفيمها ، وتكاليف تدريب الأفراد تمول دون أن يأخذ منحنى العمل مشكلا مستقيا ، كما أن بعض المناصر الاخرى كالحصم التجارى يحول دون أن يأخذ منحنى المواد شكلا مستقيا ، وبالمثل فإن عدد عناصر الشكاليف الن تعتبر ثابتة تماما صغيرة ، فنعتبر تمكاليف الإشراف والصيانة بصفة عامة من الشكاليف الأاراف والهيانة بصفة عامة من الشكاليف الثابتة ،

لذلك، غانه بالرخم من أن رسم خريطة تبين نقطة التمادل يعتبر أمراً بسيطا ، غير أنه يجب استخدامها يتحفظ شديد ، فما تعطيه هو اتجاهات عامة أكثر منه بيانات وأرقام فعلية .


ويوضح المثال التالى كيف يمكن استخدام خر اتط نقط التعدال بكفاءة . فيضرض أن الجدول وقم (ه-1) يبين الشكاليف التى تتحملها إحدى الشركات للتوسطة الحيم التي تعمل في صناعة الدراجات ، فمن البيانات الواردة جذا الجدول يمكن رسم خريطة نقطة التعادل التي تظهر بالشكل وقم (ه-٧) . وحيث أن سعر بيع الوحدة ثابت لا يتغير بتغير الكية المباعة ، لذلك يمكن رسم منحنى المبيعات بسهولة . والمكنه من الصعب رسم منحنى الشكايف بنفس السهولة بسبب الاعتراضات التي توقشت من قبل . لذلك يجب رسم منحنى يوضح مدى التغير في الاعتراضات التي توقشت من قبل . لذلك يجب رسم منحنى يوضح مدى التغير في المكايف إنتاج الوحدة إذا كانت المكية المنتجة كبيرة ، وهي في هذا المثال و و و و الكبير متسما بالفدر الذي يجب أن يكون الفرق بين كل من الحجيين الصغير والكبير متسما بالفدر الذي

إسمح بإعطاء نتائج قيمة وفعالة . أما إذا كان الفرق بين الحجمين وحدة فقط ، فلا بظهر اختلاف ملحوظ بشنهما .

الإنتاج الكبير	الإنتاج الصغير	
١٦٠٠٠٠ وحدة	٦٠٠٠٠ وحدة	هدد الوحدات
۰۰۰۰ جنب	٠٠٠٠٠ جنيه	الدخل! معر يعالوحدة هجنيهات)
۲۰۰۰ جنیه	۲۰۰۰۰ چنیه	السكاايف التأبتة
. 17	3 7	المسواد
» \		النمل
. 14	a	التكاليف الأخرى
» 3·····	2 \$	تكاليف التصنيع الكلية
	3 \	تسكاليف البيع والإدارة
» Va	3 0	التكاليف الكلية

جدول رقم (٥-١)

وبهذا الاسلوب يمكن تفادى مشاكل تقسيم كل عنصر من عناصر الشكاليف إلى مكونانه الثابتة والمتفررة . هذا على فرض أن الحجمين المختارين يحددان منطقة نقطة التمادل . والواقع أن ما يسهم فى تعليل نقطة التمادل هو حجم كل عشمر هن عناصر الشكاليف وليس حجم كل مكون من مكوناته . إما إذا كان من الضرورى تحليل خصائه سالمطبة الإنتاجية بالنسبة الكميات الصفيرة ، فلا بد من تقديم كل عنصر من هناصر الشكاليف إلى مكوناته الثابتة والمتفررة حتى يمكن التوصل إلى نقطة التمادل الصحيحة .



ويلاحظ أن منحنيات التكاليف في هذا الرسم البياقى تمتد بين الحجمين المختارين فقط ، وهما الحجان اللذان ترفرت البيانات والمطومات بشأنهما . لذلك فان الفرض الرئيسي في هذه الحالة أن المسكونات الثابتة لسكل هنصر من عناصر الشكاليف ... كمنصر العمل مثلا ... قد أخذت في الاعتبار بالنسبة للحجم الصنيم للانتاج . ومن ثم فان الشكاليف المتغيرة في كل عنصر من عناصر الشكاليف ... العمل مثلا ... تتغير بين حجمي الإنشاج الصغير والسكبير . وبذلك يرجع الإنشاج الصغير والسكبير . وبذلك يرجع الاختلاف بين شكاليف انتاج الوحدة في الحجم الصغير وتمكاليف انتاجها في

الحجم الكبير الى اختلاف النكاليف المتنبرة ، وهذا على فرض أن التكاليف الثابة الموحدة في كل من الحجمين واحد . ويترقف صحة هذا الغرض على خسائص المملية الصناعة . فقد يعتبر صحيحا في حالة معينة وخاطئا في حالة أخرى . وكفاعدة عامة يمكن التوصل الى الخريطة النموذجية اذا أمكن اختيار الحجمين الموتحين للإنتاج .

و ثمتر المنطقة حول نقطة النمادل حد حيث يتقاطع ماحتى الشكاليف هع منحتى المبيدات حداً كثر المناطق أهمية بالحريطة . فالمنطقة بين هذين المنحنيين التي تقع إلى يبن نقطة التمادل يسمى منطقة الربح ، والمنطقة التي تقع إلى شهالها تسمى و منطقة الحسائر الدرباح أو الحسائر التي يكن توقعها بالنسبة الاى حجم من أحجام الإنتاج .

استحدام خريطة نقطة التعادل

تفطى عادة خريطة نقطة التصادل قترة قوامها سنة كاملة ، والحن يمكن استخدامها أيضا بالنسبة الفترات الإقصر من ذلك . وحيث أنها تظهر تأثير الإحجام المختلفة للانتاج على مقدار الارباح أو الحسائر حتى يمكن توقعها بالنسبة لمسمر البيع العادى . لذلك يمكن استخلاص المعلومات الآتية منها :

 إذا خفض سعر بيع الوحدة عن السعر العادى ، فا مقدار الارتفاع الواجب تحقيقه في حجم الإنتاج التوصل إلى نفس مقدار الارباح .

ب _ إذا رفع سعر بيع الوحدة عن السعر العادى ، فما مقدار الانخفاض
 الواجب إحداثه في حجم الإنتاج للتوصل الى نفس مقدار الارباح .

وحيث أن خريطة نقطة التعادل لا تظهر درجة مرونة الطاب على المنتج ، لذلك يجب عمل أبحاث السوق لدراستها . وعلى أى الحالات ، تظهر الحريطة مدى تأثير الاختلاف فى سعر البيع على حجم الإنتاج لتحقيق مقدار معين من الارباح أى ما حجم الإنتاج اللازم تحقيقه والسعر الراجب البيع بة لتحقيق مقدار معين من الارباح .

كذلك تستخدم خريطة نقطة التعادل في تحليل التدكاليف ، فيا أنها تعطى صورة واضحة لكل عنصر من عناصر الشكاليف ، فيي تساعد الإدارة على معرفة أي مناطق الشكاليف يجب العمل على تخفيضها ، فتوضح الحريطة مدى تأثير الأحجام المختلفة للانتاج على كل عنصر من عناصر الشكاليف من ناحية ، وعلى التكاليف الثابتة والمتغيرة من ناحية أخرى ، وبذلك تعطى الإدارة فكرة واضحة عن صفر الشكاليف الواجب العمل على تخفيضه بالنسبة لمكل حجم من الأحجام المختلفة للانتاج ، فاذا لم يمكن تخفيض الشكاليف ، فيجب أن تنجه جهود الإدارة نحو رفم أرقام المبيعات ،

كا يمكن استخدام خريطة نقطة التدادل في عمل الميزانية التقديرية . في تعطى فكرة واضحة عن أرقام كل من المبيعات والسكاليف خلال الفترة التي توضع عنها الميزانية التقديرية . وبذلك يمكن التنبق بمقدار الأرباح التي يمكن تحقيقها أو بمقدار الحسائر التي يمكن حدوثها خلال فترة فادمة بالنسبة للاحجام المختلفة للانتاج . عا يساعد الإدارة على اتخاذ المرار الرشيد .

وأخيرا يمكن الادارة الاسترشاد جذه الحريطة في اتخاذ قرار النوسع في السكية المنتجة ، فالتوسع غير المدروس قد يؤدى الى مشاكل مالية عديدة . والواقع أن خريطة نقطة التمادل تعطى الإدارة معلومات تفيدها في اتخاذ الفرار السلم بشأن أي تغيير في كمية الإنتاح مستقبلا . وبذلك تفيد هذه الحريطة حين الشال المنفيرات تمكنولوجية ، أو التوسع أو الانمكاش في الإنتاج ، أو في حالة الشكامل الآفق أو الرأسي . فمثلا إذا اشترت الشركة إلشركة ب ، وأظهرت خريطة نقطة التمادل الخاصة بالشركة م ارتفاعا كبيراً في الشكاليف الثابتة ، فإن هذا القرار خاطيء . وبالمكس إذا أطبرت الحريطة ارتفاعا كبيرا في الأرباح ، فعلى الإدارة أن تتوسع في إنتاجها أطبرت الحريطة ارتفاعا كبيرا في الأرباح ، فعلى الإدارة أن تتوسع في إنتاجها وياتالل أسوانها .

وبالاختصار تعتبر خريطة نقطة النمادل أداة مفيدة للحصول على معلومات على درجة كبيرة من القيمة تساعد على اتخاذ القرارات ، ولسكتها في حد ذاتها لا تعطى قرارات ، وعلى الإدارة أن تأخذ في الاعتبار أن ما تعطة من بيانات ومعلومات ما هي إلا اتجاهات عامة ، وأن بعضها قد يكون عاطى . . فالتذو بدرجة المنافسة وساوك المستهاكين والعلاقة بين الإدارة والداملين من الامور التي يمكن التنبؤ مها بدقة كبيرة لسنة قادمة ، هسنة! بالرغم من أهميتها كموامل وتيسية في بناه الحريطة .

ايجاد نقطة النعادل رباضيآ

ومن البيانات السابقة يمكنالنوصل إلى نقطةالتعادل رياضيا ، وذلك استخدام المعادلات الآتية :

أولا ــ يمكن التوصل إلى منحني دخل المبيمات باستخدام الممادلة الآتية :

د = م ح وحيث :د = دخل المبيعات م = ثمن الوحدة ح = عدد الوحدات

ثانيا حـكا يمكن التوصل إلى منحق النـكاليف الـكلية باستخدام الممادلة الآتية :

> ت ك = ت ث + ح (ت م و) وحيث نت ت = الشكاليف السكلية حدث = ، الثابتة ت م و = ، المتغيرة في الوحدة

ثالثاً ـ كما يمكن التوصل الى نقطة النمادل بإيجاد مكان النمادل بين الدخل والشكاليف.

أى د يد ت ك

فباستخدام المادلتان المابقتان يمكن النوصل الى المادلة الآتية :

رابعا ــ وأخيراً يمكن تحديد السكمية عند نقطة النعادل باستخدام المعادلة الآتية :

وبتطبيق هذه الممادلات على الآرقام الواردة بالجدول رقم (٥ - ١) يمكن التوصل إلى الكمية عند نقطة التمادل . قبا أن سعر بسع الوحدة خممة جنبهات :

وبما أنه لا بد من التفريق بين كل من الشكاليف الثابتة و المتغيرة ، لذلك يجب تقسيم كل عنصر من عناصر الشكاليف كمصاريف البيع والمصلوبيف الإدارية وغيرها إلى كل مكونانه الثابئة والمتغيرة . والتبسيط سيفترض في هذه الحالة أن المكونات المتغيرة بالنسبة لكل عنصر من عناصر الشكاليف هي التي تسهب اختلافاً في تمكاليف الوحدة بين الإنتاج الصغير والإنتاج الكبير .

وبذلك عكن تحديد التبكاليف المتغيرة رياضيا على النحو التالي :

حيث : ت م و 😑 التكاليف المغيرة الوحدة

ع عنصرالتكاليف المطارب دراسته كتكاليف العمل مثلا

ت ع = الفرق بين مقدار حضر التكاليف المعين بالنسبة اكل من الانتاج
 الصفير والانتاج الكبير ، أى (تكاليف العمل فى الانتاج
 الكبير — تكاليف العمل فى الانتاج الصفير)

الفرق بين الحجم السكير والحجم الصغير للانشاج ، أى (الكية في الحجم السفير)

وبتطبيق هذه المعادلة على أرقام تكاليف السمل الواردة بالجدول رقم (١-٥) يمكن التواصل إلى تكاليف العمل في الوحدة .

= ٢٠٠٠ر - جنيما (تكاليف العمل في الوحدة)

وبإسنخدام نفس الاجراء يمهن التوصل الى كلءنالمكونات الثابيّة والمتغيرة بالنسبة لكن عنصر من صناصر التكاليف الآخرى . وبإصافة جميع هذه المكونات إلى بعضها يمكن التوصل إلى رقم التكاليف الكلية لمنشأة ، كما يتضع من الجمدول رقم (٥ - ۲) ، والنوصل ال التكاليف الكاية بالنهبة لأى حجم من أحجام الانتباج يعدا . مجموع النكاليف النبابشة الى حاصل ضرب النكاليف المتذبيرة الوحدة في عدد الوحدات بالحجم المعين للانتاج .

فإذا كان الحجم المختار للانتاج هو ٩٠٠٠٠ وحدة ، فإن التكاليف الكلية تكون:

النحليل الرياضي لنكاليف انتاج وحدة

ت ك (جنيه)	تىثو (جنيە)	ت م و (جنيه)	∆ت (بي،	(رحدة)	عنصو التسكاليف
Y	Y	_		\ • • • • • ·	التكاليف التابئة
٧	_	١		١٠٠٠٠٠	المسواد
٩	Y 6	۰۰۰ر —			المسل
A · · · ·		٠٠١ر —	٤٠٠٠٠	١ ا	التسكاليف الاخرى
	Y A	۲,۰۰۰	¥	1	تكاليف التمنيع السكلية
١	γ	۰۰۰ر			تكاليف البيع والادارة
• • • • •	r	۰۰ور۲	*****	١	التكاليف السكلية

 ⁽۱) ت ث و = التكاليف الثابتة في الرحدة
 ت ك خ التكاليف الكلية

وبذلك يمكن تحديد الكية عند نقطة النمادل ، وذلك باستخدام معادلة يكون أحد طرفها معادلة الدخل والطرف الآخر معادلة التكاليف الكلية ، على أساس أن مقدار الدخل بجب أن يتساوى تماما مع مقدار التكاليف المكلية عند نقطية التعاصيل .

وهذه هى نفس النتيجـة الق أمـكن التوصل إلــِمـا باستخدام الرسم البيــاك بالشكل رقم (٥ - ٢) .

الإضافة الحدية

يرتفع مددل الاصافة (الارباح) بإرتفاع أرقام المبيعات في منقطة الربح -وهم المقطة التي إلى يمين نقطة التعامل ، والراقع أنها ترتفع بمددل ثابث . والاصافة الحددية Marginal contribution هي الفدرق بين المبيعات والتكاليف المتغيرة . أو بحموع التكاليف الثابتة إلى الارباح . أي

وبما أن كل من (د) و (ت م) تختاف بإختلاف حجم الكمية المنتجة ، فإن (ض ح) تتغير أيضا بتنبير الكمية المنتجة . ومن ثم يمكن حساب (ض ح) إذا هرف نسبة (ت م) في كل جنيه من المبيعات . فبفرض ان تسبة (ت م) الم المبيعات هي ١٠٠٠ . إ ، وأن (ت ث) حد ٢٠٠٠٠٠٠ جنيها ، فبتطبيق المعادلة () تكون (ض ح) . ٤ . إ ، غير ان (ت ث) لم تؤخذ في الاعتبار، والاخذها في الإعتبار ، وستخدم المعادلة الآتية :

وحيث أن ض ح = ٠٤ / من المبيعات أي ٢٠٠٠٠٠٠ جنسا

ن مي = ۲۰۰۰۰۰ = ۲۰۰۰۰۰ = ۲۰۰۰۰۰ جنيا

وهكذا يمكن باستخدام هذه المعادلات النوصل الى مقدار الأرباح التي يمكن توقعها بالنسبةلاى مستوى للبيبعات .

الاسباب التي تؤدي الى تغير تقطة ألتعامل والارباح

من أهم الاسباب التي تؤدى الى تغير نقطة التعادل والارباح ما يلي :

إ _ يؤثر التغير في الكية المنتجة بصفة مباشرة على الاربىاح ، و يؤثر على
 مقطة التعادل .

ب يؤدى التغير في نوعية المنتج الى تغير في كل من الاربـــاح وتفعلة
 التمادل ، لذلك يفعنل عمل خرائط نقطة التعادل على أساس المنتج .

٣ ـــ يؤدى التغير في أداء القوة العاصلة أو درجة صلاحية المواد الى تغير
 ف كل من الارباح ونقطة التعادل .

ي _ تؤدى التغير في التكاليف الثابئة إلى تغير في كل من الارباح ونفطة
 التعميادل .

پؤدى التغير في أسمار البيع الى تغير في كل من الارباح و تقطة الثمادل.

القرارات الادارية التي تغير نقطة التعادل

من أهم القرارات الادارية التي تؤثر على نقطة التمادل ما يلي :

1 ـــ رفع الطاقة الانتاجية الرحدة الانتاجية

أن رفع الطاقة الانتاجية الوحدة الانتاجية يؤدى الى ارتفاع التكاليف الثابتة، فإذا كان من صفات وخصائص التكاليف المتنبرة عدم النفير مإن نقطة النمادل ترتفع . فبفرض ان كمية المبيعات سترتفع بنسبة الارتفاع في الطاقة الانتاجية ، فإن الارباح سترتفع بنسبة أكر . يرجع ذلك الى أن التركاف المتنبرة بالنسبة


الهاانة الانتاجية ستكون صغيرة نسبيا بسبب ادعال التحسينات على التخطيط الداخلي السحت ، والتوفير في الآجور نتيجة لإستخدام آخر المستحدثات وما إلى ذلك . ولكن من ناحية أخرى فإن استخدام آخر المستحدثات الآلية يؤدى إلى ارتفاع النكاليف الثابتة عا يزيد من تأثيرها على نقطة النمادل ، ولاشك ان تأثيرها على نقطة النمادل ، ولاشك ان تأثيرها على المائر سيكون كبيراً على الارباح .

٧ ــ تتغيير المعدات والآلات.

عادة يؤدى تغيير المدات والآلات الى ارتفاع فى التكاليف الشـــابــة. و فى معظم الحالات يتخذ هذا القرار بغرض توفير نسبة من التكاليف المتغيرة. لذلك قد لا يؤثر هذا القرار على نقطة التمادل، وقد يؤدى إلى انخفاضها، وارتفــــاع الاربـاح، إذا يشوقف الأسر على درجـة تأثير هذا القرار على التكاليف المنغير،

وبوضح الرسم البيانى بالشكل رقم (ه - ٣ - ١) يقطة التعادل الخاصة باحدى الشركات الصناعية التي لا تستخدام الآلية في عملياتها الصناعية و ولصدم استخدام الآلية فا تكاليفها الثناية صغيرة ، وهي تكاليف لا تتغير بتغير كمية الإنتاج كالإستهلاكات والتسمامين والضرائب العقارية وغيرها . آما الجزء الاكبر من تكاليفها فهو متغير ، وتنشق التكاليف المتنسيرة طرديا مع كمية الإنتاج . فرداد حجمها أو يغل بارتفاع حجم الانتاج أو انخفاضه ، ويتكون الجزء الاكبر من هسدة التكاليف من الاجور . ويلاحظ من الرسم البيانى أن هذه الشركة تستطيع تحقيق أرباحا حتى بالذبية الكيات الممسل الصغيرة ، ولكنها لا تحقق أرباحا مرتفعة بالنسة لكمات العمل الكبرة .

ويوضع الشكل رقم (ه - ٣ - ب) رسم بياق أغطة التعادل الخاصة نفس الشركة بعد أن عدلت من أسلوب العمل فيها وتوسعت فى استخدام الآلية فى عملياتها الصناعية . وبذلك أمكنها توفير قدر كبير من كية الفسوة العاملة التى تستخدمها . تقيجة لهذه السياسة ارتفعت تكاليفها المتفيرة ، وأصبحت تمكاليفها



شكل رقم (هـ٧)

المتفيرة لا تمثل إلا جزءا بسيطا من تكاليفهـ الدكلية ، بعد أن كانت تمسل الجزء الاكبر منها . لذلك بجب أن ترفع الشركة كمية انتاجها حتى تستطيع أن تصل إلى نقطة التمادل . ولكنها تصاب بخسائر كبيرة إذا انخفض إنتاجها إلى نقطة تعادل ما قبل الميكنة .

وهما يمكن استخدام هذه الحرائط في الخطيط للانتاج . فيفرض أن رقسم المبيعات يقع عند النقطة س فيالشكل رقم (هـ٣٠)) . فانه يمكن الاطمئنان إلى عدم مدوث خسائر مهما انخفضت أرقام المبيمات مادامت لم تصل إلى النقطة ص

٣ ــ تصنيع مواد كالت تشرّى من الموردين

إذا أمكن استفلال بعض الطافة الفائصة في تصنيع مواد كانت تشمّري من الموردين ، فإن التعالى له تماثير الموردين ، فإن التعالى المتعالى المتعال

ق سراء مواد كانت تصنع بالشركة .

يتوقف تأثير هذا النرار على مدى التوفير الحقيق فى التكاليف المتضيرة. فعظم النكاليف الثابة ستبقى كا هى ، ولكن قد بمكن التخلص من بعض الاصول الثابتة لعدم وجود الحاجة اليها . أما التكاليف المتفيرة فإنها تتفير فى أى الاتجاهين. لذلك فإن التأثير النهائى على نقطة التمادل والارباح قد يمكون سلبيا أو ايجابيسا ، إذ يتوقف الآمر، على مدى ودرجة التفير فى التكاليف المتفيرة.

تشغیل بعض أفر اد الفوة العاملة طول السنة بالرغم من موسمیة النشاط.

تعمد بعض الشركات الى تشغيل جزء من الفوة العاملة فيها طول السنة بالرغم من موسمية نشاطها ، حق لا يعملون فى شركات أخرى فتجــــد صعوبة كبيرة فى غمين غيرهم حينا تظهر الحماجة الى جبودهم فى بداية الموسم الجمديد ، و تقتغة الإدارة هذا القرار عادة بالنسبة الآفراد ذرى المؤهلات النادرة أو الحنبرة الكبيرة، أو الدين لا تستطيع تعويضهم بسهوله ، ويؤدى هذا القرار إلى ارتفاع التكاليف الشابئة ، إذ ان جزء من أجووهم يتحول من تكاليف متنبرة إلى تكاليف ثابتة . لذلك ترتفع قطة التعادل .

٣ - تشغيل الوحدة الانتاجية وقتا اضافيا .

يؤدى اتخاذ قرار بتشغيل الوحده الانتاجيةوقتا إضافيا إلى ارتفاعالئكاليف المتغيرة وبالتالى الى ارتفاع نقطة التمادل . الباب الثالث المصنع

القصل السادس

موقع المصنع

مقسدمة

يتغير العالم من سنة لآخرى ، لذلك تعتبر مواقع كثير من المصانع القديمة في الوقت الحاضر مواقع سيئة ، بينها اعتبرت منذ خسين أو مائة سنة مواقع جيدة . فحنذ مائة سنة أعتبر وسط المدينة أفضل موقع المصنع لتوافر العال وسهولة المواصلات وتوافر المساكن فيه ، ولقربه من المستهلكين . أما في الوقت الحاضر فإن أزمة المساكن وصعوبة المواصلات داخل المدن جدلت قاب المدينة مكانا سيئا لإقامة المصانع فيه . كما أن النقدم السريع في وسائل النقل سهل نقل المنتجات للسنهلكين حتى ولو كانت المصانع التي تنتجها على بعد متات الإميال منهم .

و يما أن صلاحية الموقع تنفير من وقت لآخر ، وبما أنه يجب اختيار الموقع الذي يعتبر صالحا بصفة دائمة ، اذلك يجب النابق بستفيل الصناعه الممينة حسلال الحسين أو المائة سنة القادمة . وهذا يتطلب دراسة الكيميات الى تدج في الوقت الحاضر والتي يتوقع أن تدج بعد هذه الفترة ، وأما كن تحميع المستهلكير في الوقت الحاضر وبعد انقضاء هذه المدة . وعلى أية حالة فعهما كانت العبوات سابمة فيكاد يكون من المستحيل إختيار الموقع الذي يعتبر جبدا إلى مالا تباية .

ولان نسبة تكاليف المقل تتراوح بين 1 / و و 1 / من التكاليف الكلية للانتاج حسب طبيعة الساحة المنتجة ونوع المو اد الحنام الداحنة في تركسها و مدى انتشار مستباكيها - وهى نسبة عالية . تحلول الإدارة جامدة تحفيضها بقسسدر الإمكان . لدلك فعن المبادى الرئيسية في احتيار موقع الصنع أن يكون في مكان ما بين مصادر المواد الحام وأما كن تواجد المستهاكين . فإذا كان قريب جدا من مصادر المواد الحام أمكن توفير جزء كبير من نفقات تفاها إلى المصنع ،

ولكن سيردى هذا الوضع إلى ارتفاع نفقات نفسل المنتجات من المصنع إلى أماكن تواجد المستهلكين . وإذا كان موقع المصنع قريب جدا من أماكن تواجد المستهلكين يحدث المكس . اذلك يجب اختيار الموقع الذي يمكن فيه تخفيض نفقات نفل كل من المواد الحام والمنتجات إلى أفل حد يمكن . ويتعالب هدف الاسر عمل مقارنة بين تكاليف نقل المواد من مصادرها إلى الموقع المختار وبين تكاليف نقل المواد من مصادرها إلى الموقع المختار وبين

عوامل اختيار الوقع

تبین من دراسة قامت بهسما شركه .Rockwoil-Standard Corp. (1) بأمريكا بين ١٠٠٥ بشركة صناعية توسمت في مصانعها ، أو اختارت مواقع لها الاول مرة ، أو نقلت مصانعها إلى مواقع جديدة ، أن أهم الموامل التي تدخل في الاعتبار هي نالم تدب ما بأتي :

- ١ القرب من الطرق الرئيسية .
 - ٧ ــ توفر القوة العاملة .
- ٣ ــ توفر الارض لاحتالات التوسع مستقبلا .
 - القرب من السوق .

وبصفةعامة تتغير أهمية هذهالمعوامل من صناعة لاخرى ، ومن وقمتلآخر . وفيها يلى أهم العوامل الواجب دراستها حين إختيار الموقع المناسب للصنع .

أولاً .. القرب من مصادر الواد الحام

يفصل أن يكون موقع المصتع بالقرب من مصادر المواد الخام إذا كانت

(1) The Manufacturing Newsletter, "Why they obsests New Sites", Factory, Inly 1963. والواقع أن توقيع المصنع بالقرب من مصادر المراد الخيام للمحصول على الفنام المحصول على الفنام المحدول على الفنام المحدول و مناعة على بحموعة كبرة من المواد التي تدخل في تركيب منتجاباً . فتشترى مثلا شركة جغرال موتورز ٢٠٠٠ صنف من المواد الحسام والنصف مصنوعة والمصنوعة من أكثر من ٧٠٠ مورد موجودين في مواقع جغرافية مختلفة . وحيث أن كل مادة منها لها مصدر مختلف عن مصدر المادة الاخرى ، لذلك فيناك استحالة مادية في اختيار موقع المصنع بالقرب منها جمياً .

ثانيا ـ القرب من السوق

تعتبر تكاليف وكمية الوقت اللازمة لنقل المنتجات إلى الأسواق من العوامل الهامة في اختيار الموقع المناسب للصامع في كثير من الصناعات . فقرب موقع المستع من السوق يساعد على إعطاء المستبلكين خدمات أفضل وعلى توفير جزم كبير من تكاليف النقل . وإكن هناك صعوبة في اختيار الموقع بالقرب صابحات تواجد المستبلكين لأنهم لا يتركزون جمعا في منطقة واحدة ، بل ينتشرون عادة في مناطق عديدة . لذلك تنشيء الشركات الكبيرة عددا من المسامع في مواقع عتلقة للكون قريبة من مناطق تواجد المستبلكين ، وتكتني الشركات الصغيرة بالمركب على المستبلكين في المواقع المحيطة بموقع مصنعها .

ثالثا ـ توفر القوة العاملة

عب أن يتوفر في الموقع المختار كمية ونوع القوة العباملة اللازمة . وهذا

يتطلب دراسة سوق العمل لذا كد من قوفر الأفراد المؤهلين الصالحين لنوع العمليات أفراداعلى المسليات المراداعلى المسليات المدينة ، خاسة إذا تطلبت هذه العمليات أفراداعلى درجة كبيرة من الحبرة أن أن تنوع العمليات في كثير من العسناعات ، وضف إحتال وجود جميع أنراع الحبرات في الموقع الواحد دفع معظم الشركات العمناعية إلى تعويض هذا النقص بتنظم الرابح التدريبية اللازمة لهم .

كذلك يعتبر مستوى أجور المهال عاملا هاما فى اختيار الموقع ، خاصة إذا كانت تكاليف العمل تكون تسبة كبيرة من التكاليف الكلية للانشاج . ويرتبط مستوى أجور الهال بمستوى تكاليف الميشة فى الموقع المعين . فقد نقلت معظم الشركات الصناعية نشاطها من المدن إلى الريف للحصول على قوة عاصلة أرخص ، أو لتشغيل الهال ساعات أطول .

كما يجب أن يؤخذ في الإعتبار تاريخ الحركة العمالية ومدى قوة النشابات ونوع الملاقات بين العمال والإدارة بالمصانح الموجودة بالموقع المختار . فقد نقات كثير من الشركات الصناعية نشاطها من المدن إلى الريف أو من دول بها نقابات عمالية قوية إلى دول أخرى بها نقابات عمالية ضعيفة المنطس من قوة تأثيرها على المال .

رابعاً ـ الترب عن الطرق الرئيسية

يفضل أن يختار موقع المصنع بالقرب من طرق الدرجة الأولى. فبالإضافة إلى أبها تسهل عملية نقل المواد إلى المصنع والمنتجات منه ، فاتهما تسهل أيضا المصول على القوة العاملة اللازمة من المناطق البعيدة نسبها ، فكما كانت شبكة الطرق جيدة كذا أغرى ذلك فنة مزالهال ، تسكن على بعد . ٣ أو . ٥ ميلا ، على الانتقال إلى المصنع والسودة منه إلى منازهم يوميا .

خامسا - توفر الأرض

من العوامل البامة أن تكون طبيعة الارض بالموقع المختار غير وخوقوصالحة

لإقامة المباقى عليها ، وأن تنحمل نوع العدد والآلات التى تستخدمها العسناعة الممينة ، خاصة إذا كانت من النوع الثقيل أو تحدث اهتزازات أثناء دورانها . كا يجب دراسة ما إذا كان الموقع تحت مستوى البحر ؟ وهل منسوب المماء فى أرضه مرتفع أو منخفض؟ ذلك أن ارتفاع متسوب الماء فيها يتطاب أساسات هميقة فى الأورض ، كا يؤثر فيها فى المدى الطويل .

وأن تكون متوفرة بحيث تسمح بالنوسع مستقبلا. وبما أن تكاليف الأرض تشراوح بين ٣ / سر ١٠ // من التكاليف الكلية لإقامة المستم ، لذلك يعتبر ثمن الارض هاملا ثانويا في اختيار الموقع . فالارض لا تمتبر تكاليف ولسكنها استثمار يمكن في أي وقت التخلص منها واسترداد ما دفع فيها .

سادسا - توفر وسائل النقل

يمب اختيار الموقع الذي نترافر فيه وسائل النقل المطلوبة . فتحتم طبيعة المواد المستخدمة في بعض الصناعات نقله بوسائل النقل المائل لإنخفاض تكاليفه، من هذه المواد الفحم والحديد الحام ومنتجات البترول والمطساط والحشب وغيرها . لذلك يجب أن تقع مصانعها بالقرب من الانهار والبحار والمحيطات . منحاتها . نقابا بوسائل النقل المربعة لتحافي احتال تأفها بالنقل البطى - كالنقل منتجاتها . نقابا بوسائل النقل المربعة لتحافي احتال تأفها بالنقل البطى - كالنقل المائل - لذلك يجب أرب تقع مصانعها بالقرب من محطات السكك الحديدية والطق الرئيسة .

سابعا _ القرب من مصادر الله

يعتبر وقوع المصنع بجانب مصادر الماء أمر هام بالنسبة الصناعات التي تتطلب عملياتها الصناعية كيات ضخمة من الماء كصناعات الورق والمطاط والصلب والكياويات وحفظ الاطعمة . ويستخدم الماء في هدف الصناعات إما بطريق مباشر في العملية التصنيعية ، أو كوسيلة لنبريد الآلات والمنتجات ، أو لتكثيف البخار ، أو النسـيل والتنظيف وما إلى ذلك . وأهم مصادر الميــاه الانهــار والبحيرات والآبار .

ثامنا ـ القرب من مصادر القوى المحركة

أصبحت القرة الكبربائية من الامور الضرورية بالنسبة بحميع الصناعات في الوقت الحاضر . فتستخدمها البعض الوقت الحاضر . فتستخدمها البعض الآخر لإدارة الآلات والحركات وهناك سناعات تمتاج بطبيعتها إلى كيات خيالية من الكبرباء لذلك يعترهذا الدامل من أهم عو أمل إختيار موقع المصنع . مثال ذلك أنشأت شركة كيا مصنعها بالقرب من خزان أسوان المحصول على الطافة الكبربائية اللازمة بأدخس سعر يمكن ، لأن إنتاج الساد من الهواء الجوى يحتاج إلى كيات هائة من الكبرباء .

ربسفة عامة فلا يعتبر هذا العامل من العوامل الهامة في اختيار موقع المصنع في الوقت الحاضر بسبب توافر الفوة الكهربائية بأسعار معتدلة في معظم المناطق .

للسفاء ترفر شبكة صرف جديدة

من العوامل الهدامة فى إختيار موقع المصنع بالنسبة لبعض الصناعات توقر شبكة صرف جيدة. فالشركاتالتي تعمل فى صناعات المصنادات الحيوية والكياويات والمواد المشمة تواجه مشكلة النخلص من المياه النائجة من عملياتها الصناعية ، عاصة وأن قوانين معظم الدول تحرم إلفاء هذه المياه فى الدرع والأنهسار ، لذلك تبين مصافعها فى المواقع التي يمكن فيها التخلص من هذه المياه بسهولة دوري أن تعرض السكان لاى خطر ،

عاشراً _ التاخ

بالرغم من أن المناخ له أهميسة خاصة في إختيسار مواقع المصامع بالنسبة فصناعات معينة ، غير أن هذه الاهمية أصبحت في الوقت الحماضر أفل منها منذ عشرات السنين . فيسكن التحكم في الوقت الحاضر وبتكاليف معقرات في درجة الحرارة والرطوبة والنهوية والاربة والدخان بداخل المصامع ، وذلك باستخدام أجهزة تكيف الهواء . لحسذا السبب قلت أهمية عامل المناخ الطبيعي في إختياد موقع المصنع عن ذي قبل .

احدى عثر _ الضرائب

إن مقدار الضرائب التي تفرضها الحكومات لها إعتبار كبير في إختيار موقع المسنع ، فقد أصبحت الضرائب المقارية والضرائب على المبيمات وعلى الارباح جزء من تكاليف الإنتاج . كذلك الامر بالنسبة لإنساط التأمين ومعاشات العمل. لذلك تسير بعض الدول على سياسة من شأنها تخفيض الضرائب على الشركات المساعية أو إعفائها منها كو سيلة من وسائل تنمية الصناعات فيها .

اثنى عشر - القرب من الصائع الأخرى لنفس الشركة

م العوامل الهامة أيضا في إختيار موقع المصنع الجديد أن يحكون قريبا من

الهمانع الآخرى النابعة لنفس الشركة الصناعية . فقد إتضع من بحث قام به بجلس الصناعات الآهليسة بأمريسكا Canfornal Industrial بالمريسكا The National Industrial بالأمريسكا و كالم المنابع المختريت مواقعها الحالية بسبب قربها من المصانع الآخرى النابعة لنفس الشركة ، أو من عازنها الرئيسية . ولا شك أن صخامة هذه الفسية يوضح أهمية هذا العامل .

ووجود منظم مصانع الثركة قريبة من بعضها له أصمية خاصة بالنسبة لكثير من الشركات الصناعية . ذلك أن وضعها بهذا الشكل يقيح لمديرها العسام فريارتها من وقت لآخر ويسمح له بالإشراف إشرافا دقيقا على مجريات الأمرر فيهسا . كما يتبح البيئة الفنية المرجودة بالمصنع الرئيس زيارتها يوميا أو أسبوعيا لمراقبة سير الإنتاج فيها من الناحية الفنية .

غير أن بعض الشركات الصناعية الضخمة قد وضعت عدة مبادى. تحد من تطبيق هذه السياسة . من هذه المبادى. ما يل :

١ - عدم إنشاء مصنع صغير فى مدينة كبيرة جداً ، فقد أثبتت الدراسات أن السلطات بالدينة الكبيرة لا تهتم بالمصانع الصغيره الموجودة فيها ولا تستصمع إلى وجهة نظر إدارتها .

٢ عدم إلشاء مصنع قريب من مصنع آخر النفس الشركة . فسياسة شركة فورد قسيارات أن لا تقل المسافة بين مصانعها عن و١ ميلا حتى لا تتنافس مع بعضها الحصول على القرة العاملة من سوق عمل واحد .

۲ - عدم إنشاء مصنع فى جمعم صغير حق لا يتحكم وجوده أو عدم وجوده فى الحياة الانتصادية لافراد هسذا المجتمع . فلا تنشى. شركة جسترال مو تورث فحسيارات مصنما يشغرا أكثر من لم القوة العاملة الموجودة فى أى متطقة .

للالة عشر .. الابتعاد عن مواقع هجوم الأعداء

ليس لإدارة الشركات الصناعية التي تسمل في إنتاج المنتجات الحناصة بالدفاع

القوى أن تختار مواقع مصانعها ، بل تخصع فى ذلك دائما إلى تعابات الحكومات. فتضفى قو ابن كثير من الدول بابعاد مواقع مذه المصانع عن متناول هجوم الآعداء بغرض تأميتها . لذلك لا تبنى هذه المصانع بالقرب من المحطات الصنحة السكك الحديدية والكبارى الرئيسية والموافى الهامة وما إلىذلك كذلك نقضى هذه القوا ابن بابعاد هذه الصناعات عن المناطق المردحة بالسكان وعن المناطق الصناعية بما لا يقل عن عشر بن ميلا بفرض تأمين السكان والصناعات الاخرى من الإصابات التي قد تتعرض لها بسبب احتال حدوث انفجارات في مصانعها .

أربعة عشر ـ الرأى العام

بنا أن على جميع الشركات الصناعية تبعات اجتماعية تجساء المجتمعات التي تعيش فيها ، لذلك فعن المهم أن يشعر الرأى العمام فيها بأهمية وجود هذه الصناعات فى مجتمعه ، وأن توفر السلطات الحسكومية لها الحقدمات العامة كحاية بمناكاتها من السرقات ومن الحرائق ، وأن تبذل جهدها لعمل صيانة مستسرة الطوق وتحسين شبكة المواصلات وتوفير المساكن والمدارس والمستشفيات ووسائل اللغل العامة ماسهار معقولة للأفراد العاملين فيها وما إلى ذلك .

خمسة عشر _ القرب من الصناعات التي تعتمد على انتاجها

تختار دائما الصناءات التي تقوم على متخلفات صناعات أخسرى مواقع مصانعها بالقرب من مواقع مصانع الصناعات الاحرى. فلان صناعة المطاحل الصناعي تقوم على بعض منتجات جانبية اصناعة تكرير البترول الذلك تختاره واقع مصانعها بالقرب من معامل تكرير البترول ، حتى يمكن نقل المنادة الحام المطلوبة اللهاع طويق الآنابيب .

ستة عشر - القوانين

من الموامل الهامة في إختيار الموقع دراسة القوانين التي تخضع لها الماطفة

المعينة . فيل مثلا قوانين المبـالى فيها تؤثر قى خطط البناء والنوسيعـات التى قد تجربها الشركة مستقبلا ؟ رهل هناك قوانين تحرم إقامة بعض الصناعات فى مناطق معينــة ؟

أعادة اختيار الوقع

بتعليل الاسياب التى اختارت الشركات الصناعية على أساسها المواقع الحالية لمصانعها أتضح أن نسبة كبيرة سنها إختارت هذه المواقع على اساس قربها من من من من من المناطق التي يرغب كبار مديروها العيش فيها . فيها أنه يجار مديروها العيش فيها . فيها أنه يجار المديرين حيث توجد المصانع ، لذلك في فعنارن بنائها في الأماكن التي يرغبون — أو ترغب زوجاتهم — الإقامة فيها . فينا يفضل بعضهم الإقامة بالمدن المكبيرة ، فضل البعض الآخر الإقامة بالمدن المحبيرة ، فضل البعض الآخر الإقامة بالمناطق يفضل البعض الآخر بهذا الوقامة بالمناطق الماتدة أو الباردة ، وبينا يفضل بعضهم الإقامة بالمناطق المنتدة أو المتدنة أو الباردة ، وبينا يفضل بعضهم الإقامة بالمناطق المتدنة إنتصاديا وإجاعيا ، لا يتم البعض الآخر بهذه النواحى .

و إذا كان وما زال موقع المصنع جيداً فإنه يمكن الحصول على مزاياه . أما إذا كان الموقع جيداً في المساخى وأصبح لا يتنساسب مع الظروف التي تسبود الصناعة المعينة في الوقت الحاضر سد أي أصبح يتسبب في ارتفاع تكالف الإنتاج والنقل فلايد من نقل المصنع إلى موقع جديد .

والوقع أن كثير من الشركات الصناعية تعانى مشاكل كثيرة من عدم صلاحية مواقع مصانعها في الوقت الحاضر . ولكن عمليا تتطلب هملية الإنتقال إلى موقع جديد نفتات وتكاليف كبيرة . كما أنها قد تسبب مشاكل جانبية عديدة . فقد يكون الموقع الجديد بعيدا عن مساكن العال الحاليين وهن مدارس أولادهم ، وبذلك يقع على إدارة الشركة عب توفير مساكن جديدة لهم ومدارس لاولادهم في الموقع الجديد أو أن تقبل استفالتهم وتسين غيرهم .

وتظهر بوصوح الحاجة إلى إعادةالنظر في المواقع الحاليةالصانع[ذا تحسنت اللطروف الاقتصاديه الصناعات التي تعمل فيهما . فعلى الإدارة أن تتخذ قرار من الحس بدائل الآتية :

 ١ عدم التوسع وقبول جميع الطلبات التي يمكن تنفيذها ، وترك الباق الشركات المذافسة .

٢ - عدم النوسع وقبول جميع الطلبات التي ترد من العملاء ، فينتج ما يستطبع
 تنفيذه منها ، ثم يشترى من المنافسين لتلبية بقيتها .

٣ _ النوسع في المصانع الحالية _ إذا كان ذلك مكذا.

و الإبقاء على المصنع الحالى كما هو ، وبناء مصنع جديد في موقع آخر .
 و ـ التخلص من المصنع القديم والانتقال إلى مصنع جديد في موقع جديد .

وتختار دائما الإدارة البديل الرابع إلا إذا كانت هناك أسباب جوهرية تحتم تقل النشاط الصناعي من الموقع الحالى . وعادة لا تمثل عملية الانتقال إلى موقع جديد أي مشكلة بالنسبة للشركات الصنيرة . واكنها تعتبر مشكلة معددة بالنسية للشركات الكبيرة . فعملية نقل مصانعها الصخمة من موقع لآخر يكلما نفقات كبيرة ويسبب لها مشاكل جانبية لا حصر لها . فهي عملية تحتاج إلى وضع تخطيط دقيق حتى يمكن إنجازها في أسرع وقت وبأقل تكاليف مكنة .

ويصفة عامة تنكون تكاليف نفل المصنع إلى الموقم الجديد من الحسائر التي تحدث نتيجة لتوقف الانتاج خلال فترة النقل ،ومن التكاليف الباهظة لمملية النقل نفسها ، وكثير منها يعتبر تكاليف غير مباشرة . ودائما تريد التسكاليف الفعلية عن الشكاليف المقدره لعملية النقل متيجة لفقد بعض المواد الحسام وتنف بعض الآلات أثناء عملية النقل .

لذلك تفضل الشركات الصناعية حين نقل مصانعها من موقع لآخر [تباع الحملوات الآتية : ا - وضع جداول زمنية تبين متى تنقل كل آلة من آلات المصنع؟ وما موقعها في المصنع الجديد؟ وكم من الوقت تستغرق عملية نقلها؟

٧ - إنتاج كميات كبيرة من المنتجان وتخزينها قبل موعد النقل ، حتى يمكن تلبة طلبات العملاء مها خيلال فترة توقف المصنح في فترة النقل نفسها . ولكن يجب أن لا تمكون الدكمية المخزونة من الضخامة بحيث يشطلب الامر نقلها إلى الموقع الجديد امدم تصريفها خلال فترة النقل .

٣ - أن توجه المواد الحام إلى موقع المصنع الجديد قبل البد. في حملية النقل.
 ٤ - أن تصنع معظم أوجميع كمية المواد الحام الموجودة بالمصنع القديم قبل حملية النقل حق لا تتحمل الشركة تكاليف نقلها إلى الموقع الجديد.

أن تساهم جميع وسائل النقل التي تملكها الشركة في عملية النقل.

ويمكن توضيح المزايا التي يمكن الحصول عليها من نقل المصنع من موقعه الحالى إلى موقع جديد بالمثال الآتى : وهو يتعلق بشركة صناعية تدخل في مرحلة جديدة للتوسع في أعمالها، وأن مرقعها الحالى أصبحلايحقق الوفورات المتوقعة من التوسع . لذلك وقع إختيارها على ثلاث مواقع بديلة يمكن تفل تشاطها اليها . ويتضع من الحسدول وقم (٦ - ١) أن الوفورات التي يمكن تحقيقها بالمنسبة للبواقع أ – ب – حص 1 ، / ، ٣ - ١) أن و ١ - ١ / على التوالى ، لذلك يعتبر الموقع اهو أفضل موقع لنقل المصنع اليه .

المدن الكبيرة أو الريف

اما أن يسكون موقع المصرح بالمدن السكبيرة أو بالمدن الصنيمة والريف . ولكل من المدن الكبيرة والريف مزاياه وعبوبه .

موقع 🖚	موقعب	موقع أ	الموقعالحالي	
1-478	1.011	1 0 &	171-7	عبل
777	4.4	714	111.	ضرائب محلية
***	444	277	0 · V	تكاليف تقل
44.4	YIE	484	7-1	مرافق عامة
17177	1177	11707	1 £ • • V	
1781	7777	4700		الوفورات التي يمكن تحفيقها
1.1821	1. 1757	1.190.		النسبة المثوية للرفورات

(الارقام بآلاف الجنيبات)

جدول رقم (١٠٠١)

أولا _ مزايا اختيار موقع المصنع بالدن الكبيرة

من أهم مزايا المدن الكبيرة ما يلي:

ــ توفر العال الماهرين .

_ قربها من السوق لتركز المستهلكين فيها .

ــ توفر وسائل النقل.

_ يمكن الاستفادة من خدمات الشركات الموجودة لصيانة و إصلاح الآلات.

_ يمكن الاستفادة من المحطات العامة لنوليد الكهرباء ، وبذلك لا يكون وناك عاجة إلى نناء محلة عاصة لنوليد التيار الكهربائي .

_ انحفاض أقساط التأمين على الحريق.

_ وفرة الخدمات العامة للماملين كالمدارس والمساكن والحدمات الاجتماعية والملاهى وغيرها .

_ وفرة الحدمات الدامة للشركة كخدمات رجال الشرطة ورجال المطافى. وغيرها .

- ــ وفره المياه النقية وشبكة الصرف الجيدة .
- ـــ الفرب من الصناءات الآخرى التي تعتمد على إنتاجها .

ثانيا _ عيوب اختيار هوقع الصنع بالدن الكبيرة

- من أهم عيوب المدن الكبيرة ما يلي :
- سد عدم توفر الارض الفضاء بالمساحات الكافية لاحتمالات التوسع مستقبلا.
 - ـــ إرتفاع أسمار الارض.
 - ـــ إرتفاع مسترى أجور المال لإرتفاع مستوى تكاليف المعيشة .
- - _ كثرة الفيو د على المباني الصناعية حرصا على صحة السكان.

ثاانًا - مرايا اختيار موقع المصنع بالمدن الصغيرة والريف

- من أهم موايا المدن الصغيرة والريف ما يلي :
 - ـ توفر الارض بالمساحات الكافية .
 - ـ انخفاض أسعارها ء
 - يد انخفاض مستوى أجور المال.
 - ـــ عدم وجود نقابات عمالية قوية .
 - ــــ اللهم وجود العابات عماليه هو يه .
- رابعا .. عيه ب اختيار موقع المصنع باللدن الصغيرة والريف
 - رابعة يرعيوب الحدن الصغيرة والريف ما يني : من أهم عيوب المدن الصغيرة والريف ما يني :

- عدم وجود الىمال المهرة ، مما يتطلب تدريب العال الجدد على الدمليات الصناعية المختلفة وتدويدهم على الحياة في المصائم .
 - ــ بعدها عن السوق.
 - عدم توفر وسائل النقل والمحطات العامه لترليد التيار الكهربائي.
 - ــ ارتفاع أقساط التأمين على الحريق.
- عدم توفر الماكن والمدارس والملاهى والخدمات الاجتهاعية وخدمات
 رجال الشرطة والمطافىء
 - عدم توفر المياه النفية وشبكة الصرف الجيدة .
- ار تفاع نسبة القياب بين العال خلال مواسم زراعة و حق المحاصيل الزراعية .
 و بصفة عامة فإن الاتجاه الحديث الذي تسير عليه معظم الشركات الصناعة في الوقت الحاضر هو نحو اختيار مواقع مصاءما في ضواحى المدن الكبيرة لتتمتع بجزايا المدن الكبيرة والريف والتخلص من عبولها .

مصادر العلومات بشأن الموقع

يمكن الحصول على المهلومات الدلازمة لإختيار الموقع السليم م. عدة مصادر منها :

- الغرف التجارية ، ويمكن الحصول منها على العلومات بشأن الفرص المناحة
 الصناعات المختلفة في المغراقيم المختلفة .
- حد شركات السكك الحـديدية ، ويمـكن الحصول.منهـا على معلومات بشأن شبكة المواصلات التي تملكها فى المواقع المختلفة .
 - ـــ شركات المياه والكهرباء والغاز .
 - البنوك التجارية وشركات المقاولات وشراء وبيع المفازات .

التفارير الى تصدرها وزارات التجارة والعمل والداخلية والصناعة .

_ المكانب الخاصة للاستشارات.

تقييم المواقع البديلة

من الصعب اتخاذ قرار نهائى بشأن الموقى مالواجب اختيباره . فقعد يكون لاحد المواقع ميزة القرب من السوق ، بينها يكون لموقع آخسسر ميزة القرب من مصادر المواد الحنام ، ولموقيع ثالث صيرة توفر القدوة العاملة فيه . لذلك يجب تقييم المواقع البديلة من جميع النواحى حتى يمكن اختيار أفضلها . وتطلب عملية التقييم نوعان مختلفان من المعلومات . إحداها كمى أي يمكن قياسه وتقدير م الوحدات النقدية والآخو غيركى قلا يمكن قياسه بالجنبات .

أولاء العوامل السكمية

أن الهدف من تحليل المرقم هو تحقيق أكبر قدر ممكن من الارباح . ذلك أن الاختيار الدقيق للموقع يؤدى إلى انخداض التكاليف إلى أقصى حدد بمدكن . ويعتمد هذا التحليل على أساسين ، أن بعض التسمكاليف تدكون كبيرة في موقع معين وصغيرة في موقع آخر ، أن جميع عناصر التكاليف المتغيرة ستؤخذ في الاعبار .

ولغرض التحليل تقـم التكاليف إلى تكاليف تصفيع (متفيرة) وتكاليف ثابتة ، كما تقسم التكاليف المنفيرة إلى الثلاث أنواع الآتية :

إ ــ تكاليف الحصول على المدخلات اللازمة العملية الانتاجية .

ب ــ تَذَالِف تحويل المدخلات إلى مخرجات.

ح ـ تكالف نقل الخرجات إلى الاسواق.

ياختيار الموقع في أي صناعة ، ولكن تأثيرها يختلف اختلافا كبيراً من صناعة لأخوى ، بل وفي نفس الصناعة من وقت لآخر ، وذلك لاختلاف أهيتها النسية باختلاف الصناعة والزمن . فيت وقف الأمر علي طبيعة المنتج المطلوبة المعليمة المستخدمة . فكا كانت كية المسراد المطلوبة المعلية المستاعية منحمة أو وزنها كبير ، كلا أعطى عنصر تكاليف النقل وزن أكبر في تحديد الموقع المناسب للبصنع . لهذا السبب توجد مصانع الطسوب والاسمنت بالقرب من مصادر المواد الحام التي تستخدمها . ولنفس السبب لا تخدم هذه المسانع إلا الأسواق المحابة التي تحيط بها . وفي صناعة السيارات ، تنشيا عدة مصانع لتجميعها في عدة مواقع عنقلة ، بحيث ينفرد كل مصنع منها بخدمة رقعة معينة من السوق ، حق يمكن تخفيص نكاليف النقل إلى أفل ما يمكن .


كذلك الآمر بالنسبة لمنصره تكاليف العمل ، فبالرغم من تميز بعض المناطق برخص أجور العمل فيها ، إلا أنها لا تعتبر مثالية بالنسبة لمديد من الصناعات ، فلا بد من دراسة مقدار الوفورات التي يمكن تحقيقها من انخضاض الاجورو في الموقع الممين ، والزيادة في التكاليف نتيجية قدرامل الاخرى كالفوة المحركة والفشرائب والفتسل والانتهان وغيرها. فبالنسبة لبعض الصناعات ، كصناعة إلا تسبة صغيرة من بحموع تمكاليف الانتاج ، لذلك لايستبر هذا العامل ذا أحمية السبة كبيرة من التكاليف المكس من ذلك في صناعة النسبج تمثل تمكاليف العلم لمناتج به لذلك يستبر هذا العامل ذا أحمية الله لم وزنها في اختيار الموقع ، وبالإختصار بجب على كل شركة صناعية أرب تدرس وتحال جميع عناصر التكاليف حتى تعدد الموقع الاحتمال لإقامة مصامها ، ومناك عدة طرق لدراسة الموامل الكية المختلة في اختيار الموقع ، وتحليل التكاليف المنتبرة للوقع ، وتحليل التكاليف المنتبرة الموقع ، وتحليل التكاليف المنتبرة للوقع ، وتحليل التكاليف المنتبرة الموقع ، وتحلية ، وتحلية ،

ا ـ ثمليل نقطة التعادل


يعتبر تحليل نقطة النمادل من الوسائل التي تستخدم في اختيار الموقع ، ويطلق عليها ، تحليل نقطة التعادل المدقع ، وحيث أن خريطة نقطة التعادل تهدف إلى توضيح العلاقة بين كمية الإنتاج ومقدار النكاليف وأرقام المبيعات ، لذلك يمكن استخدامها لمعرفة تأثير تغير كمية الإنتاج على تكاليف التصنيح والآرباح بالنسبة لمكل موقع من الحراقع البديلة .

ولرسم خريطة نقطة تعادل بضرض تحايل الموقع، ترصد الكية بالوحدات على المحور الآفقى، والشكاليف بالجنيهات على المحسور الرأسى. ثم يرسم منحنى التكاليف الثابنة وباخذ عادة شكلا أفقياً، ثم ترسم منحنيات التكاليف المتغيرة من نقطة تفاطع منحنى التكاليف الثابتة مع المحرور الرأسى. وتوضح هذه المنحنيات درجة النفير في التكاليف بتغير الكية المنتجة.

ويمثل منحنى التكاليف المكلية بحدوع كل من السكاليف الثابتة و المتغديرة . ويظهر فى الشكل رقم (٦ - 1) خريطة نموذجيه لنقطة تعادل الموقع . كما يظهر بالشكل رقم (٦ - ٢) تحليل لنقبط التصادل بالنسبة الثلاث مواقع بديلة، على



أساس الارقام الواردة بالجمدول رقم (٩ ـ ٢) وحيث أن هذه الارقام تختلف من موقع لآخر ، لذلك تعتبر أساسا جيداً النفاضلة بينها، واتخاذ قرار بشأنها.



ويلاحظ أن جميع متحنيات التكاليف بالشكل رقم (٢ - ٢) متفاطمة مع بعضها ، ما يؤكد أنه ليس لكل موقع مبزة مطلقة . فكل موقع بحقق فائدة معينة بالنسبة لكية ممينة من الإنتاج ، ولكنه يفقد هذه الميزة لو تغييت الدكمية . فمثلا تتميز المدن اتخفاض التكاليف الثابتة فيها بالنسبة لإنتاج كية معينة، ولكن يعاب عابها ارتفاع تكاليف النصنيع بالنسبة لنفس الكية . والواقع أن المشكلة الرئيسية التي تواجه الادارة هي تحديد هذه الكية المعينة التي علي أساسها سيتم التحليل لإخيار الموقع المناسب . فهل تستخدم أرقام الإنتاج اليا ؟ أو الأرقام مشكلة حساسة للناية . فإن أي خطأ فيها قد يؤدى إلى إنشاء مصنع طافته الإنتاجية أقل أراكم ما يجب ، كما قد يؤدى إلى إنشاء هو معنع طافته الإنتاجية أقل أراكم ما يجب ، كما قد يؤدى إلى انشاءه في موقع لا يحقق أقل تكاليف

	الموقسح		
>	J	1	
-189.	-, + + .	-,71.	مواد (في الوحدة)
-, : .	17		تقل الوحدة
¥73,	£4	*	القوة الكهربائية
	144	11	الضريبة (في الدنة)
		,	العمل (في الوحدة)
*****	49	4	المياء
117,	1A	14	التأمين (فى السنة)

المُرض فى هذا المثال أن تكاليف الأرض والمياه واحدة بالنسبة قثلاث مواقع جدول رقم (٣-٩)

عكنة ، ذلك أن الاختيار الدى. للموقع له تأثير هائل على تكاليف التصنيع . والدواقع لا يوجد حل سهل لهذه المشكلة . والدكن يفضل معظم رجال الإدارة الاعتباد في تحليلهم لهذه المشكلة على كيات الانتاج التي يمكن تصريفها حاليا أو في المستقبل الغريب ، واستبساد احتالات البيع في المستقبل البعيد . وهم بذلك يمكونون متحفظون في اتخاذ قراراتهم لجولهم أو عدم تأكدهم منهذه الاحتالات في المستقبل البعيد .

ب قائمة بملخص النكاليف المتغيرة للموقع

ومن الطرق التى تستخدم لتقيم المواقع البديلة عمل فائمة بملخص التكاليف لكل موقع من المواقع المختافة . فيظهر بها عناصر التكاليف المتنبرة التى تتأثر يتغير الموقع . وتحسب هذه التكاليف بالنسبة للوحدة المنتجة على أساس تصنيع كهة مدينة . فمجموع تكاليف انتاج الوحدة في كل موقع تعتبر أساسا صالحا

المنقارَة بين مزايا وعيوب كل موقع من المواقع البديلة . ويظهر بالجدول رقم (٣ - ٣) مثالا لفائمة بملخس التكاليف .

	للرقــــح		
>	J	1	
9 . 4" .		-,.٣.	النوة الحركة
		-,**	البدل
,		, · A ·	المواه
-,1			الضرائب
-,			المياه
-,.11	-1.14	-,.,.	التأ مين
-1.7.	, • • •	- 1.4.	النقل
-1441	, ۲۹1	> 7 7 7 7	بحوع التكاليف المتنبرة للوحدة
	(*	یدول رقم (۳۔	

ولمل أهم ما تتميز به هذه الطريقة وصورحها وسهولتها ، ولكن يعاب عليها أما لا تأخذ في الاعتبار جميع الموامل الله لها تأثير غير مباشر في اختيار الموقع. فهي تفشل مثلا في توضيح درجة تأثير التغير في المكتبة المنتجة على التكاليف المتغيرة بالنسبة للوحدة ، كا تفشل في التنبق بمدى التغير في هيكل التكاليف مستقبلا - أي نسبة التكاليف المتغيرة إلى الثابتة ، لذلك تستخدم هدف الفوائم متخطط شديد.

- تحليل التكاايف الكلية

كوسيلة وسائل المفاصلة بين المواقع البديلة نقارن التكاليف اللازمة التشغيل المستم فى كل موقع منها . وتتكون هذه التكاليف من المكاليف الانشاءات والكاليف ألثابتة وتكاليف التشغيل كا يتضح من المثال بالجدول رقم (٦-٤)

	الموقع		النكالف
المدينة -	المدينة ب	المدينة أ	
			مكاليف التشنيل في السنة
			الله النقل الم
40	A	10	مواد خام
10	14	11	متجات
*****	4	*****	هبل
			مرائق :
y	Y	1	کیر با ه
¥*···	****	4 * * * *	مياء
••••	¥•··•		غاز
			تبكاليف ثابتة
74		34.11	ايجاد
17	1	10	ضرائب
40	A		تأمين
Y		٧٠٠٠	الختلقة
Y70	4.4	4.4	بجوع
			تسكاليف الانشاءات
4	y	17	الارس
17	\• · · · · ·	\ E a · · · ·	المبائي
7170	***	****	الجبوع
		جدول رقم (۳ ـ. <u>۽</u>	

ثانيا _ العوامل غير الكمية

يهب أن يؤخذ في الاعتبار حين المفاصلة بين المواقع البديلة العوامل التي لا يمكن تقديرها بالرحدات النقدية ، وعادة يطلق طبها العوامل غير المنظورة snangibles وهي العوامل التي تجاملتها كل من الثلاث طرق السابقة . فعندم وجود معاهد علية لا يناء العامين بالموقع المعين مثلا يجعل من الصحب الحصول على الذوة العاملة المطلوبة . ومن العوامل غير الكية ما يل :

١ . كية القوة العاملة ٢ ـ النشاط النقابي

٣ ـ توفر العالة المامرة ع ـ الرأى العام المحلى في نشاط الشركة

وسائل النقل الحلية ب _ وسائل الترفية

۷ ـ درجة النقدم الاجتماعی و الافتصادی ۸ ـ الضرائب الحلية

وحتى يمكن أخذ هذه العوامل فى الاعتبار حين اختيار الموقع ، لا بد من استخدام طريقة لا نستمد على القيمة النقدية . وتسمى إحدى الطرق التى تستخدم فى هذا الجال طريقة تحليل العوامل غير الكية .

طريقة تحليل الموامل غير الكمية

تتكون هذه الطريقة من الخطوات الآتية :

أولا _ هل قائمة بالموامل إلى لا يمكن تقبيمها بوحدات نقدية بالرغم من أهميتها السبية المحيدة في اختيار الموقع . ثم ترتب هذه العوامل حسب أهميتها النسبية ترتيبا تنازليا أو تصاعديا . فيحصسل أهم عامل على الترتيب ، وأقل عامل على الترتيب ، وأو الكس ، إذا كان عدد العوامل المستخدمة عشرة عوامل . أو أن

يعطى الحكل منها عدد من النقط يمثل أهميتها بالنسبة لبحدها البحش . وطبيعى يختلف عدد هذه العرامل من صناعة لاخرى .

النبا - رحيث أن أحميسة بعض هذه الموامل تفوق أهمية بعض الموامل الاخترى في اختيار الموقع ، لذلك تدرس الآهمية النسبة بينها . فإذا استخدمت النقط ، فيتعلب الاسر تخصيص عدد من النقط لمكل عامل منها حسب درجة أهميته . فإذا كان عدد النقط المستخدم . . . ، نقطة ، فيجب تقسيمه على هذه ومكذا . ومعني ذلك أن العامل الذي خصص له . ، ، نقطة له أهمية أكبر بمقدار العندف من العامل الذي خصص له . ، ، نقطة له أهمية أكبر بمقدار ، و ترفر المالة ، أهم أربع أضعاف من عامل ، الترفيه ، في اختيار الموقع ، فيجب أن يكرن عدد النقط بالنسبة العامل الثانى . ، بمرن عدد النقط العامل الثانى هم نقطة ، فيجب أن يخصص العامل الثانى هم نقطة ، فيجب أن يخصص العامل الثانى هم نقطة ، أما إذا تسارت جميع الدوامل في الأهمية فيقدم بحموع النقط عليها بالتساوى .

تم يقسم كل عامل من هذه العوامل إلى مراتب، ويوضع توصيف واضح وبحدد عدد النقط لكرمرتبة منها . فإذا فرض أن خصص عدد . .) تقطة لعامل ورساس الدراسة والبحث ، فيمكن تقسيمها على المراتب المختلفة بالشكل الآتي :

.. لا مدارس.

١٠ مدارس ابتدائية .

۲۰ د د و إعدادية.

ه) ه د د وثانوية.

٠٧ د ه و وجامعات.

۱۰ د د د و مراکز محوث.

و إذا فرض أن خصص . ٦ نقطة ليماسل , توقر العالة ، فقد تقدم على النحو الثالى :

. . عدم توفر العالة من النوع المطارب .

٧٠ توفر العالة من النوع المطلوب بنسبة ضئيلة .

 ه د د و والقدر المطلوب حاليا ، ولكن ليس بالقدر المطلوب مستقبلا .

بوفر الماله من النوع وبالقدر المطلوب حاليا ومستقبلا.

وهكذا بالنسبة لبقية العوامل.

ثانا - يوضع توصيف كامل بالنسبة لكن موقع من المواقع البسديلة ، وبتعويض هذا التوصيف بالنقط ، يمكن التوصل إلى عدد النقط بالنسبة لسكل موقع ، فإذا فرض أن التوصيف الخاص بالمراقع إ ، ب ، مد كالآتي :

الموقع : : توفر العالة بنسبة ضئيلة : مدارس وجامعــــات ومراكز بحوث وهكذا بالنسبة لبقية العوامل .

الموقع ب: توفر العاله حاليا ومستقبلا ، مدارس ابتدائية ، وهكذا بالنسبة لبقية الموامل .

الموقع ح: توفر العاله حاليا وليس مستقبلا، مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية ، وهكذا بالنسبة لبقية العوامل .

فالتمويض يحصل كل موقع من هذه المواقع على النقط الآتية:

الموقع 1 : ۲۰ + ۱۰۰ + ۲۰۰۰ = ۵۰۰ نقطة

Vo. = ····+ {0+{··>

فعن ذلك أنالوقع إ أضل من المواقع ، ح ، ولكن إذا رأت الإدارة أن عامل « توفر القوة العاملة ، هام للمناية من اختيار الموقع ، فيجب أن يحذف من الفائمة كل موقع يتضع أن العالمة فيه غير متوفرة بالمقدار والنوع المطلوب . لذلك يجب شعلب الموقع إ من الفائمة ، وعمل المقارنة بين الموقع من والموقع من وحيث أن الموقع من حسل على . . ٨ نقطة في هذا المثال ، ولم يحصل الموقع من الا على . ٥ لا نقطة ، لذلك يعتبر الموقع من هو الأفضل .

ويوضج المثال بالجدول رقم (١ - ٥) أن عامل القرب من مصادر المواد الحام قد خمص له ٢٧٥ تقطة ، وعامل القرب من السرق . ٣٥ تقطة ، وعامسل توفر الفرة العاملة . ٢٠ تقطة ومكذا . وبما أن وزن المواقع ، ٢٠ ، حو من هذا المثال ١٢٥٠ ، ١٤٥٥ ، ١٢٤٠ نقطة على التوالى ، من مجمسوع . ٢٠٠٠ نقطة ، لذلك يعتبر الموقع ب أفضلها .

القاضلة بين العوامل السكمية وغير السكمية

ثم يقارن بين أفضل موقع على أساس العوامل الكية وأفضي ل موقع على أساس العوامل غير الحكية . فاذا انفق كليهما على موقع واحد تم اختياره . أما إذا لم يتفقا على موقع معين . فيجب على الإدارة أن تنخذ فراراً مرضوعيا بشأن المفاصلة بينهما . وعادة يختار أفضل موقع من ناحية العوامل الكمية حما لم يكن من الفاية من ناحية العوامل غير الكمية . ويرجع السبب في تفصيل المقارنة على أساس العوامل غير الكية أن الأولى تعتمد على أرقام وافعية ، في حين تعتمد الثانية على أرقام تحكمية .

خظوات اختيار موقع الصنع

تختلف إجراءات اختيار المرقع من شركه لاخرى حسب ما إذا كانت تملك مصنعا واحد ، أو أنها تعنيف مصنعا جديداً إلى مصانعها الحالية .

	1			
العسامل	النباية العظمى		المسدوقع	
	بالنقط	المدينة إ	المدينة	المدينة ح
القرب من مصارد المواد الحام	770	٣٠٠	Y0.	10.
القرب من السوق	44.	10+	Y	40.
توفر القوة العاملة	40.	140	Y0.	170
توفر وسائل النقل	440	770	70.	170
القرب من مصادر الماء	۲	1	170	10.
القرب من مصادر القوة المحوكة	10-	1	10.	170
توفر شبكة صرف جيدة	170	170	1	٧٥
تكاليفالارضوالانشاءات	٧o	0.	0.	٧٠
المناخ	0.	۰۰	0.	0.
العترائب	٤.	٤٠	۲٠	۲٠
المجموع	۲۰۰۰	1710	1500	116.
1				1

جدول رقم (٦ - ٥)

أولا : بالنسبة للشركة التي تملك مصنما واحدا .

هناك ثلاث خطوات رئيسية لاختيار الموقع المناسب للمصنع، يمكن تلخيصها فيها بلي:

أولاً ــ اختيار المحافظة أو الولاية أو الإفليم ١٠٥٤٥٠ .

ثانيا ـ اختيار المنطقة أو المدينة وCommunity (من المحافظة أو الولاية) ثالثا ـ اختيار الحي Sid (من المنطقة أو المدينة) ويثرقف الاختيار بين المواقع البديلة في هذه المحاوات الثلاث على هدة هو اله هامة تظهر في الجدولوقم (٦-٦) . ويلاحظ من الجدول أن هناك عرامل مشتركة بين الثلاث خطوات ، وعوامل أخرى تقتصر على الحطوتين الأولى والثانية ، أو الإولى وحدما .

			20331
المى	النطقة	الح_افظة	العوامسل
		×	القرب من مصادر المراد الخام
		×	القرب من السوق
	×	×	توفر القرة العاملة
\times	×	×	القرب من الطرق الرائيسية
	×		توفر الارض ورخص ثمنها
	×	×	توفر وسائن النقل
	×	×	القرب من مصادر المياه
	×	×	القرب من مصادر القوى المحركة
	×		توفر شبكة صرف جيدة
		×	المناخ
	×		الضرائب
	×	نىركة 🗙	القرب من المصانع الاخرى لنفس الله
		×	أسباب عسكرية ودفاعية
		×	الرأى العام
		×	توفر مدارس ومساجد وكنائس
		-ع ×	توفر مساحات من الارض النوم
	(ِلَ رقم (۲-۳	
	.1 .	Apr 8 .110	

ثانيا : بالنسبة الشركات التي تملك أكثر من مصنع واحد

حينًا تملك الشركة الصناعية أكثر من مصنع واحد لبوريد إنتاجها إلى سوق

واحد ، فإن اختيار الموقع المناسب لمكل مصنع يقام بالإضافة إلى ما تملكه من مصانع حالية يصبح أمرا معقدا . إذ يتطلب الآمر المفاحلة بين المواقع البديلة للمصنع الجديد والمواقع الحالية التى تصنايا المصانع القائمة . والحدف هو اختيار المواقع الحالية للمصانع القائمة ـ يؤدى إلى المواقع الحالية للمصانع القائمة ـ يؤدى إلى المفاصن الشكاليف المكلية الشركة إلى أقل ما يمكن .

فإذا فرص أن إحدى الشركات الصناعة تملك ٧ مصانع ، ثلاث منها ممل في صناعة الفزل والأربع الباقية تعمل في صناعة النسيج ، وأن مصانع الغزل توجد في بالمواقع و - - - ح وأنها تورد إنتاجها باكله إلى مصانع النسيج التي توجد في المهاقم و - و - ز . وقد تبين أخيراً أن إنتاج مصانع الغزل لا بني بجميع حاجة مصانع النسيج ، لذلك قررت الشركة إنشاء مصنما جديدا الغزل التوسع في طافتها الإنتاجية . وبعد دراسة فاحصة ارقع المصنع الجديد ، قررت الإدارة أن المرقعين ط - ى يستبران من المواقع الصالحة لبناء المصنع الجديد لا تخفاض الشكاليف في كل منهما .

ويظهر بالجدول رقم ($\mathbf{r} - \mathbf{v}$) طلبات مصانم النسيج النسبيج التهرية ، وتكاليف الإنتاج بمصانم الفزل الثلاث ، وتمكاليف الإنتاج التي أمكن تقديرها بالنسبة لمستع الغزل الجديد في كل من الموقعين البديلين ، كا يظهر بالجدول رقم ($\mathbf{r} - \mathbf{v}$) تمكاليف النقل من جميع المواقع التي جا مصانم الغزل الحالية إلى جميع مواقع مصانم الفسيج ، والمشكلة التي تواجه ادارة الشركة المذكورة هي في أي الموقعين يجب بناء مصنم الغزل الجديد ، بحيث يؤدى الى انخفاض التكاليف الكلية لإنتاج الشركة إلى أقل ما يمكن ،

وبمقارنة بسيطة بين الشكاليف بكل من الموقعين البديلين . يتضع أن الموقع مى يعتبر أفضل من الموقع ط ، لان تسكاليف انتاج الوحدة في الموقع مى ١٩٥٠-جنيها في حين أنها ٣٠ور-جنيها بالموقع ط . وبالرغم من ذلك فقدلا بكون الموقع مى هو الموقع المثال من وجهة نظر الشركة كوحدة . فلا بد أن يوخد في الاعتباد

	بها شهريا	حدات الق يطا	ي الو	خعالفسج بالموق	-40
		4		۵	
	١				
	١	Y		و	
	١	• • • •		ز	
	U	1		الجبوع	
إنتاج الوحدة	تكالف	لإنتاج الشهرية	ع كية ال	نع الغزل بالموق	
در جنيها	t A *	۹۰۰ وحدث		ب	
1	• • •	٠٠٠ ﴿ وحدة		200	
ار۔ د	• • •	١٥٠٠ وحدة	•	1	
		T * * *			
لتتبعة والكمية	يين الكمية ا	التي تمثل السجز	لجديدكية الغزا	أن ينتج المصنع ا	الجيد المارية المارية
				- 17	
. 44.4	ياين للمنع الوا	, من الموق مين البه	 أنانبة لكل 	اليف انتاج الوحد	۲
		٩ ٤ ر - جنيها	,	uš	
		۴۰در د			
		نم(٦-٠٠)	جدوليرا		
	إلى	كاليف النقسل	<u>ن</u> -		
ی	<u>b</u>	*	ب	1	من
۰ • ۲ د ج	۲۰۰ر-ج	۴۴۰ر- ج	۰ ۲۰ جر_ج	۱ ۵ ۲ د سج	
۰۰۴ر۔۔	۰۸۴ر_	۱۵۱رس	٠٠٦ر_		3
۱۰ غرــ	۱۹۶۰	-,1790	٠٠٥رـ	٠٠٠ ارـ٠٠	ز
	۰ ۷ ۲رــ	٠٢٦٠	۰۰۱دـ	۱۰۰رس	
		$\gamma(r-r)$	جدول رة		

التداخل مين الموقعين البديلين من ناحية ، والمواقع الحالية للصانع من ناحية أخرى . أى لا بد من مقارنة التكاليف الكلية الن تتحملها الشركة لو أنشأت المصنع الجديد بالموقع ى مع التكاليف الكلية التي تتحملها لو أنشأته بالموقع ط قبل إنفاذ القرار النبائي .

والتنسيط سيفترض أن كل مصنع من مسانع الغزل بالمواقع أـب-سيستمر في إنتاج نفس الكية شهريا حتى لا يكون هناك احتمال تغيير تكاليف
التصنيع في أي منها . وبذلك لا تؤخذ تكاليف التصنيع في التحليل باعتبار أنها
لن تغير ، ولا يبقى إلا تكاليف النقل الى تنفير تفسيرا كبيرا باختلاف موقع
المصانع ، وهي بالنالي تؤدى إلى انخفاض أو ارتفاع التكاليف الكلية للانتاج .

وبناء على اختيار الموقع الجديد يمكن التوصل إلى قرار بشأن كيفية تصرف كل مصنع من المصانع الغزل بما فيها المصنع الجديد في إنتاجه ، أي إلى مصنع لسيح يشحن كل مصنع غزل إنتاجه ، بحيث تكون النقيجة فيهاية الامر انخفاص تكاليف النقل إلى أفل ما يمكن . لذلك يحب أن تدرس الإدارة تكاليف النقل لو أنشى المصنع الجديد بالمرقع ط وبالمرقع ى ، حتى يمكن التوصيل إلى أي الموقعين أفشل من ناحية تكاليف النقل التي تتحملها الشركة .

و تتوقف هذه الدراسة على مقدرة الإدارة في المرازنة بين الطاقة الإنتاجية لمصانع النزل وطلبات مصانع النسيج بأساوب يحقق أقل تكاليف نقل . ويستخدم أساوب يحوث العمليات porations research السلم بالنسبة لهذه المشكلة ، وذلك بتطبيق طريقة النقل transportion method وتتطاب هذه الطريقة تركيب المعلومات السابقة على لوحة نقل frow, sportation كا يتضح بالشكل وقم (٦-٣) . فترصد الاربع مصامع نسبج رأسيا والثلاث مصانع غزل أفقيا ، ويضاف اليها مصنع الغزل الجديد لر أفم بأحد الموضين البديلين ، وليكن هذا الموقع ط . ثم ترصد تكاليف النقل الخاصة بكل

لطاب با نوف انومدان	ط	الموا قع حم	خر ل با ب	مانح ال	. (ر موز الی <i>ا</i>
١.	-21.1	٠٢٦٠-	-74.0.	-,00.	۵۵	
1<	-77.	-,60.	-,7	٠٥٥٠-	و	بالمواقع
10	١٥١ر	- ۲۰ عر-	-,0	-,8++	نی	0
9	7,44.	2111	-12.0	्रा ∙ ∙	5	ا نع ال
27	11	15	٦	10	الطافة بالوف الوهدات	Á

شکل رقم (۲ - ۳)

لسيج ، أى أن هناك اكتفاء ذاق بالشركة . وعلى أى الحالات ، ففى الحيماة العملية لا يكون الوصع بهذا الشكل ، لعدم دقة المعلومات بشأن كل من الطاقات الإسراق المعلية الوصل إلى حل مرن الإستاجية والطلب . لذلك يتطلب الأمر في الحياة العملية التوصل إلى حل مرن يحيت يمكن تطبيقة إذا حدث اختلاف بين الآرقام الني افترضت الطاقات والطلب والآرقام التي تعدت فعلا .

وحق يمكن التوصل إلى نظام ينتج عنه أقل تكاليف نقل ممكنة ، يختار أحد مصانع النسيج بطريقة تمكية ، ،وليكن أولمصنع بالممود الرأسي ، أى بالموقع ه وتنطى جميع طاياته من النزل بواسطة أول مصنع غزل باللوحة وهو المصنع بالمرقع أ. وبذلك يورد مصنع النزل آ ... وحدة المصنع النسيج ه، وما يتبقى من إنتاجه ومقداره ... وحدة يوردما لمصنع النول التالى وهو وما يتبتع ما المصنع بالموقع و ، وحيث أنهذا المصنع يحتاج إلى . . . ووحدة ، لذلك يحب أن يحمل على الد . . . وحدة الباقية من مصنع النزل التالى وهوالمصنع بالموقع ب ب . ولكن هذا المصنع لا ينتج إلا . . . وحدة فقط ، لذلك يتطلب الأهرة أن يورد مصنع النرل بالموقع و . . . وحده إلى مصنع النسيج بالموقع و ، وبنفس الأسلوب سيورد مصنع النزل بالموقع ح ، بانى إنسيج بالموقع و ، وبنفس الأسلوب سيورد مصنع النزل بالموقع ح ، بانى إنسيج بالموقع و . وحيث أن هذا المصنع يحتاج إلى وحدة ، وليس وحدة ، لذلك يرسل وحدة ، ويورد الد وحدة الداقية إلى مصنع النسيج بالموقع و . . ويتضع وحدة ، ويورد الد وحدة الباقية إلى مصنع النسيج بالموقع و . . ويتضع وحدة ، ويورد الد وحدة الباقية إلى مصنع النسيج بالموقع و . ويتضع وحدة ، ويورد الد وحدة الباقية إلى مصنع النسيج بالموقع و . ويتضع ذلك تفصيلا بلوحة المقل المبينة بالشكل رقم (٢ - ٤) .

ئىللىپ بانوف انوفدات	ط	وا قع حر	ضزل بالم ب	صانع ال	2	الحراس
١.	-3	-,47.	-,40.	7.	ه	0
1<	574.	-,20.	٠٠٠٠	-,00.	و	بالمواقع
lo	ا٠٥٦ر ح	767.	7011	-,٤٠٠	S	(3)
9	-,eV.	-,17.	-,8	-7	5	يا وزار
٤٦	11	15	٦	10	الطاقة بالوب الوحداث	8

فإذا أُحَدْ بِهذا النظام ، فإن تكاليف النقل التي تتحملها الشركة تكون كالآثي :

فل هذا النظام يمتر أقل النظم تكاليفا من ناحية النقل ؟ وحتى يمكن الإجابة على هذا السؤال لا بد من دراسة جميم احتمالات نظم توزيع أنتاج مصانع الغزل على مصافع النسيج . وهذا يتطلب أعادة الإجراء السابق مع المربعات الخالية . على أن يؤخذ في الاعتبار دائمًا أن أي تغير في النظام يجب أن بتمثى مع الطاقة الإنتاجية لكل مصنع من مصانع النسيج . ولتوضيح هذا الإجراء ، يؤخذ أول مربع خال في ثاني عمود رأسي . ب ه ، فإذا حولتُ وحدة واحدة من المربع إلى المربع وأو، كا هو واضـــح بلوحة النقل بالشكل رقم (٦-٥) تظهر مشكلة عدم كفاية الطاقة الإنتاجية لمصنع الغزل ألسد طلبات كلمن مصنع النسيج ه ومصنع النسيج و ، فالمطلوب منه ٢٠٠٠ وحدة بينها طاقته الإنتاجية . . . وحدة . أضف إلى ذلك أن هذا التغيير لن يكون في صالح الشركة . لانه بهذا الإجراء ستنقل وحدة من مربع منخفض في تكاليف النقل إلى آخر مرتفع في تكاليف النقل . فإضافة وحدة إلى المربع وب هـ، والمربع وأ و ، وخصم وحدة من المربع وب و، والمربع وأ ه، يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل بمقدار ٥٩٠٠ + ٥٥٥٠ = ٥٩٠٠ جنيها وانخفاضها بمقىدار ٢٥٠٠ بـ ٢٠٠٠ 🛥 ٣٥٠. جنيها . و اتخاذ نفس الإجراء بالنسبة ليقية المربعات بلوحة النقيل

لطلب الوف الوحدان	طہ	لمواقع حر	غرل با ت	صابع ا	•	/من الی/
١.	-57	577.	-),, 0 ·	-,(0.	1	Ω.,
10	-,٣٨	-,20.	-,T·- (-)7-	(+)0	ۈ	بالمو
10	-,70.	۱۳۶۰- ۱۳۱	-,0,-	-,1	S	رب ن
٩	-y <v.< td=""><td>١٦٦٠</td><td>-,11</td><td>-,7</td><td>5</td><td>المحالم</td></v.<>	١٦٦٠	-,11	-,7	5	المحالم
٤٦	11	١٤	٦	10	الطافة بالوف الوحداث	•

شکل رقم (۲-۵)

بنفس الشكل يمكن معرفة ما إذا كان تحويل الوحدات من مربع لآخر يؤدى إلى انتخاض الشكل يمكن معرفة ما إذا كان تحويل الوحدات من مربع لأخر يؤدى إلى انتخاب بالدرحة بالترتيب بحيث يبدأ الاختبار بأول مربع فى أول عمود دراسى وبتدرج إلى أسفسل ، ثم يستمر فى نفس/لإجراء بالنسبة للربعات بالعمود الرأسى الثانى وهكذا حتى تختير رقم (٦ - ٩) . وحيث أنه من الأصاح لشركة تحويل بعض الوحدات إلى الربع وطرو، لذلك يجب إجراء هذا التغيير ، وبذلك يصبح النظام كا هومبين بلوحة النقل بالوصل (ل عظام آخر ، قد يكون أفضل من النظام الذي أمكن التوصل إلىسه بالشكل (ل حدام) . فإذا أجرى التغييرات اللازمة .

يتطلب تقيير	4 24	•	ą	. 2	•	•	* 7	قد ينطلب منيزر	الومع
$\xi_{-i} \chi_{i} = \pm \lambda_{i} + \lambda_{$	中心を一切とすいいに一つりくするかとのかる 本での型	こが十二ペーシャナッツーナント	+ 120 -	+ カケー・メイナ・ドー レイナ・ピー ハイコ 十・カウラ	+ +	+ 2/ - 12/ + 12/ - 12/ 2	Contract the total and a second	すっぱん ニックト・コット・ラント	النقير في الكالميف
طو طوسهطان سه جهرسه جود سه طرف	da de di - di - de - de - de - de	م ک حدد معرف معرف معرف معرف	40 40-16-16-10-40	در دوسوده معدوسه ورسه فرسه فان سه طاحسود	ن کو ساک میں و مع اور سے اور سے اور سے اور کے	د و دوسهدوسه او سهاه موسهده	اء ای او ۱۹ سود ۱۹ سه طربه طود ۱۳	26 - 30 - 30 - 30 - 30 - 31	المسر
4	0	4	P	š	٠. د ,	Č	7,	×	3.55

جلول زقم (۲-۹)

			1			
المطلب بالوف	' '	لموا تنع	سزل با	بصانع ال	4	المرمن
الموحدات	طـ	٦,	U	P		الی /
١.	-71	-77.	70	۰۵۶ر-	20	ር ቴ.
1<	۰۸۲٬۰	اءه کر۔	-,٣٠·] 7	-,.00	ور	المدا
10	-3\0. \	-رد۱. ۱٤	۰۰۰۰	ا ۱۰۰ کر-	j	(3)
9	9	-71.	-,16	-,7,-	5	ام)
٤٦	11	١٤	٦	10	الطاقك بالوف الوهدات	

شکل رقم (٦-٦)

يمكن التوصل إلى نظام جديد بلوحة النقل كما في الشكل وقم (٢-٧) . ثم يختبر هذا النظام بنفس الاسلوب السابق لقبين مدى أفضليته . ويظهر بالجدولدقم (٢- ١٠) العمليات الحسابية بالإضافات أو الوفورات في تحكاليف النقل إذا طبق هذا النظام . وحيث أن إجراء أى تغيير فيه لا يفيد الشركة ، لذلك يعتبر النظام بلوحة النقل بنفس الشكل أحسن نظام يمكن تطبيقه، ويظهر بالجدولدوم(٦-١١) تمكاليف كل من النقل والإنتاج الني تتحملها الشركة لو أنشىء مصنع الغزل الجديد بالموقع ط .

و إعادة نفس الإجراء السابق يمكن معرفة تكاليف النقل لو ألشيء مصتع الغزل الجديد في الموقع ي . وتبين لوحة النقل بالشكل رقم (٣- ٨) أفضل نظام يمكن الترصل اليه لو أنشىء هذا المصتم بالموقع ي . وحيث أن تمكاليف النقل من الموقع ط تختاف عنها من الموقع ي إلى مصانع النسيج ، لذلك فان هذا النظام

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	+ = = - + = + + + + + + + + + + + + + +	4
	+ خور مايون مايون مايون تا مايون تا مايون تا	7
12 + 52 + 94 + 91 + 17 + 17 + 18 - 37	£ 385 \$ 500 - 380 + pe - 380 + 380 - 370 +	,
99 -99 -4 16 99 - 99	+ 12/4 - 12/4 + 13/4 - 12/4 - 12/4 - 2	
89 - 16 - 1 - 10 - 10 - 88	+ 170 - 130 + 130 - 100 = + 100 2	,
12 + 25 + 45 + 25 + 25	+ 130 - 120 + 12 - 120 = + 130 2	ŧ
در المالي ما المام	4	1
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ب الله الله المواد ماده الماد على الماد الماد على	,
58 and a de a de a 58 58	4 - 17 - 100 + 125 - 105 = 4-116 2	عديناك فنهير
المحسو	النفير في النكاليف	الومنع

جدول رقم (۱-۹)

لطنب الوف الومدات	طہ	بالمواقع حر	الغزل ،	ممانع		الى
١.	٠٠٦٠٠-	-,41.	-,70.	۰۵۶۰-	ø	رو.
14	-,77.	-,{•·	٠٠٣٠-	-,00·	9	عالما
10	-510-	-,67-	-,00.	-51:-	j	الغادي
٩	-رد۷۰ ۹	٠,۲۲۰	-)\$1.1	-,1	5	(F)
٤٦	11	١٤	٦	10	الطاقة بالوف الوحداث	

شکل رقم (۲-۷)

	تكاليف النقل
۲۰۰۰ × ۲۰۰۰ = ۲۰۰۰ جنیا	من الله ه
> YY · · = -Joo · × £ · · ·	
> 1∧•• = ->٣•• × 1•••	, ت ر و
• •••=-J•••× 1•••	، ۱ ، ز
> 116.=-317 × 16	، ح ، ز
• • • Y × • ∧ Y <- == • \ 'Y · ==	وطوو
> 7£7·=-JYV· × 1···	وط و ی
, 1777-	تكالف الإنتاج
> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
تنغير ١٩٥٦٠ د	مجموع التكاليف الم

جدول رقم (۲-۱۱)

الماب	\	المواقع	حزل با	بصانع ال		ار دس
الوحداث	ي		ب	P		15
١.	-,70.	-,77.	۰۵۳٫۰	-,<0.	Ø	٦٤.
١ς	٠٠٣٠.	٠٥٤٠.	-,4	-,00,	و	je
10	-581.	-,<7.	2011	-,5	Š	الناج
٩	-,0	-,77.	ا ۱۰۰ر-	ا ۱۰۰ر- ع	5	وناء
۲٤	11	18	٦	10	الطافة بالوف الوصات	

شکل رقم (۲-۸)

سيكون مختلفا . ويظهر بالجدول رقم (١٢-١٢) تسكاليف كل من النقل و الإنتاج التي تتحملها الشركة لو أنشأت مصنع الغزل الجديد بالموقع ى .

يتبين من هذا التعليل الشامل أن انشاء مصنع الغزل بالموقع ط أفضل من انشاءه بالموقع ى . فإنشاءه بالموقع ط بؤدى الى انخفاض النكاليف المتغيرة بمقدار ١٩٩٣ – ١٩٥٦ = ٣٣٧٠ جنيها . هذا بالرغم من انخفاض تكاليف الانتاج في الموقع ع عنه في الموقع ط .

والواقع أن هذه المشكلة قد بسطت الى أقصى درجة لمرضها بأسلوب سهل ومفهوم على القارى. . ولكن فى الحياة العملية تتدخل عوامل كثيرة يجب أخذها فى الاعتبار حين المفاصلة بين المواقع البديلة لمبناء المصنع الجديد ، مما يحمل عملية إنخاذ القرار أكثر صعوبة من ذاك .

					تكاليف النقل			
جنيها	Y	۲۰۰ =	··×	١		الى	ŧ	ئ
3	T	۳ر۰ =	· · ×	1	,	3	Ļ	3
3	£ · · · =	عر• =	·· ×	1	ز		- 1	3
,	71	ار. =	· · ×		a	3	1	3
,	****	ار∙ =	×		٦	3	Ļ	, 3
,	*11:	۳ر، =	v ×	11	ز	3	-	9
,	*** =	۴ر٠ =	· · ×	11	و	3	ی	3
70	1000				ب الإنتاج	كاليا	ت	
	479+	٤ر٠ =	۱ ×	11				
	1117.	_		3	كاليف المتنير	م ال	Pe	

جدول رقم (۳ -۱۲)

الفصل السابع بناء المصنع

مقدمة

بعد إختيار الموقع ، تظهر مشكاة تصميم بناء المصنع . وتختلف أهمية هطع المشكلة باختلاف حجم الشركة . فبالنسبة الشركات الصناعية الصنيرة فقد تستأجر أو تشرى بناء موجود فعلا ما دام بني بالفرض المطارب . أما بالنسبة الشركات الصناعية الكبيرة ، فقلها تجد البناء المناسب لتعقيد وتعدد حملياتها الصناعية وكبر المساحات المطلوبة ، لذلك تعنطر إلى بناء المصنع الذي يني بأغراضها الصناعية ، وحيث أن مهمة تصميم وتنفيذ عملية البناء مهمة هندسية ، لذلك فقد يعهد جما إلى بعض مهند حدى الشكافية ، أو إلى بعض الشركات المتخصصة .

رحيث أن الصناحة فى تقدم مستمر ، لذلك لم يعد يمصيم المصانع القديمة يلائم العمليات الصناعية فى الوقت الحاضر ، ولن يلائم تصميم المصانع فى الوقت الحاضر العمليات الصناعية فى المستقبل ، يرسع ذلك إلى التغييرات فى العمليات الصناعية ، يتيمة المتقدم الصناعى السريع ، حق أنه قديم سسدت فى بعض الحالات تغييرات عديدة فى العملية الصناعية قبل الإنتباء من بستاء المصنع ، لذلك يجب أن يعصم المصنع بحيث يلائم الطروف الصناعية فى الوقت الحاضر وفى المستقبل .

وحيث أنه من الصعب الساكيد بماهيه النفرات التي تحسدت في العمليات الصناعية في العمليات الصناعية في العمليات المناعية في المناعية في المناعية في المناعية في المناطقة في المناطقة المناطق

وتنشأ الحاجة إلى إجراء هذه النمديلات في بناء المصنع من وقت لآخر إلى أسياب عديدة منها :

أولا — حدوث تغييرات جوهرية فى سوق المنتجات. كمدم [قبال المستباكين على سراء السلح الحالية بما يدفع الشركات الصناعية إلى تعديل عملياتها الصناعية لإنتاج سلع جديدة تتلائم وطلباتهم وأذرافهم . وكارتفاع استهلاكهم بدرجمة كبيرة على أنواع أخرى ، ما يتطلب تعديل حملياتها الإنتاجية لزيادة إنتاجها بالفسية النوع الأول وخفصه بالمفسية النوع الثانى .

ثانيا حدوث تغييرات جوهرية في العلمية الصناعية نفسها تتبجة التقسدم العلى ، مما قد يتطاب إستبدال الآلات القديمه _ بالرغم من صلاحيتها للانتساج _ مآلات جديدة تتفرق على الآلات القديمة من عدة وجوة ، حتى تستطيع مواجهة منافسة الشركات الصناعية الآخرى التي تعمل في نفس الصناعة .

ويمكن تصميم المصنع عند بناءه بحيث يمكن إجراء بعض التعديلات اللازمة العملية الصناعية مستقبلا . وذلك بأخدة الإجراءات الآنية فى الاعتبسار ، وهمى على سييل المثال وليست على سيبل الحصر:

 إ - بناء أرض المصنع بحيث تتحمل الآلات الثقيلة ، بالرغم من عدم الحاجة الى استخدامها في الوقت الحاضر.

ب ــ مد الاسلاك الكبربائية الى جميع مناطق المصنع ، بالرغم من عدم الحاجة
 الى ذلك فى الوقت الحاضر ، وتركيب أسلاك تنحمل الصفط العالى بالرغم من
 عدم استخدام الفولت العالى حاليا .

 ب حد دا أنابيب مياه ربجارى صرف بطريقة تمكن من استخدامها في أى منطقه بالمصنع مستقبلا . وان تكون بأحجام كافية لمواجهة الاستهلاك الوائد من الماء مستقبلا . ع حوضع أساسات البناء تصاح لمدد من الادوار أكر من المددالمطلوب
 عاليا . لاحتال ظهور الحاجة إلى بناء أدوار جديدة مستقبلا .

وطبيعى تتطلب هذه الإجراءات تكاليف اضافية ، ولـكنها أقل جــــــدا من التكاليف الن يجب إنفاقها مستقبلا إذا تتطلب الآمر إجرا، هذه التعديلات .

تكاليف بناء الصنع

إن تكاليف البناء من الضخامة بحيث لا يمكن تحميلها على ميزانية سنةواحدة. فلا بد من تقدير عمر البناء ، وتفسيم تكاليف إنشائه عليها ، بحيث تتحمل ميزانية كل سنة بنصيبها من هذه التكاليف وهذا ما يسمى بالاستهلاك السنوى . بجانب هذا الإستهلاك هناك تكاليف أخرى في شكل أفساط النامين على البناء، والضراعب المقارية المستحقة عليه ، ونفقات الصيانة اللازمة له وغيرها .

وبالرغم من أن هذه التكماليف السنوية صخعة ، إلا أنها لا تمشل إلا نسية بسيطة من أن هذه التكماليف السنوية للمستهلاك عن ه. / . من الاجمور السنوية لقنوة العاملة . وإذا أصيفت اليه أفساط التأمين والضرائب المستحقة وتفقات الصيانة ، فلا يجب أن يتجاوز . ١ . / من الاجمور السنوية أو هم / أ من الرقم السنوي للبيمات .

وعلى أنه حالة نتوقف تكاليف البناء على ماهية الانشاءات المطلوبة داخمة ، وهلى موقعة ـ فيناك مواقع تكون تكاليف البناء فيها أكبر من تكاليف البناء في مواقع أخرى ، وعلى صاحته ـ فتكاليف بناء الفدم المربع بالمصانع الكبيرة أفسل منها في المصانع الصفيرة .

وبصفة عامة ترود الشركات الصناعية مصانعها الجديد بكافمة التسهيلات والامكانيات المسكنة . وإن كات هذه الاجراءات تؤدى إلى ارتضاع تسكاليف البناء ، الا أنها من ناحية أخرى تؤدى الى تحقيق وفورات كبيرة على شمكل المخفاض نفقات مناولة المواد ، وسهولة الاشراف على اللهال ومراقبة العملية الانتاجية ، وانخفاض تكاليف الصيانة ، وانخفاض تكاليف الاضادة . هذا بالاضافة إلى ارتفاع معنوية الافراد وبالتالى إرتفاع كفايتهم الانتاجية ، نمايؤدى الى انخفاض التكاليف النهائية للانتاج .

نتيجة لنلك فان الرفورات الضخمة التي يمكن تحقيقها خلال عشر سنوات قد تكنى لتنطية تكاليف انشاء المصنم .

السرعة في عملية البناء

ويترقف مقدار الوفررات التي يمكن تحقيقها من انشاء المصنع الجديد على مدى العناية بسطياً التخطيط الدقيق مدى العناية بسطيات التخطيط الدقيق سنة أو أكثر من السمل الجاد لوضع الارقام التفصيلية ، ويتطلب هذا السمل تعاون كامل من جانب مهندسي الشركة ومخططي الانتاج وخيراء الصيانة وشركات البناء .

وبالرغم من الحاجة الى التخطيط الدقيق، فقسد لا تعطيه بعض الشركات الصناعة هذه الاهمية اذا كان الهدف هو انشاء المصنع فى أسرع وقت ممكن لمواجمة المنافسةالقوية من جانب الشركات التى تعمل فى نفس الصناعة . ذلك أن كل تأخير فى صلية الانشاء يردى الى صباع بعض الوفورات المتوقعة . كذلك اذا حسات شركة على حق استخدام اخراع معين لمدة ٢٠ سنة ، ولم يتم بناء المصنع الا بعد سنتين ، فإنها لن تستفيد من حق الاختراع الا لفترة ١٨ سنة ، ولم يتم بناء المصنع تفقد به ما دفع لاستخدام حق الاختراع دون مبرر.

ولا شك أن البناء السريع يكلف أكثر من البناء العادى للصنع . اذ يتطلب الامر تشغيل العالم ليلا ونهارا دون عطلات أسبوعية ، وهذا يؤدى بدوره الى دفع أجور اضافية لهم . وأجر ساعات العمل الاضافية يعادل مرة وتصف مرة أجر ساعات العمل العادية كما يتطاب الامر تشفيل هدد كبير من العمال لنقل العدد والآلات بالسرعة المطلوبة من المصنم القديم ال المصنم الجديد .

السعر في عقود البناء

تحسب الاسعار في عقود البناء إما على أساس و سعر عدد ، و إما على أساس و سعر التكاليف 4 إصافات أنهاب و سعر التكاليف 4 إصافات أنهاب شركان البناء ، و تكون هذه الاضافات إما على شكل رقم ثابت ، و إما على شكل السبة مثوبه من التكاليف .

وتعتبر سياسة والسعر المحدد والتى المألوف فى عرف البناء . فن أهم مو إياها أن الشركة الصناعية نعلم مقدما مقدار تكاليف بناء المصنع و ولكن من عيوبها أن الارتفاع المفاجى. في أسعار المواد وفي أجور الهال قد يؤدى إلى حجز شركة البناء عن اتمام المصنع، وقد يؤدى إلى اشهار الهلاسها .

وتعتبر سياسة «التكاليف 4 اطافات ، النبيء المألوف بالنسبة المقود المالية. فعادة تتماتي مذه العقود بانشاءات تستغرق فترات طويلة ، وهناك إحتال حدوث تغييرات كبيرة في أسعار مواد البنا، وأجمور العال خلال فسترة الاشاء . اذلك تعمد شركات البناء إلى تطبيق هذه السياسة لتحميل الشركة الصناعية صساحية المضم بأى ارتفاع في الاسعار والاجور . وعمليا تصر شركات البناءعلى وجود بعد في مقود و الاسعار المحددة ، يسمح لهما بتغير الاسسسار المتفق عليهما إذا ارتفعت أسعار المواد وأجور العال بصورة غير متوقعة .

وتفضل معظم الشركات الصناعية بناء مصانعها على أساس سياسة و التكاليف إنماب محددة د ، ذلك أن سياسة و التكاليف 4 نسبة مشوبة ، يغرى شركات البناء على المبالغة في تكاليف الإنشاءات حتى ترفع حصيلة ما تستحقه من أنماب . وعادة تقسلم شركة البناء السعر المنفق على دفعات ، فكلم انتهت من بناء بعزه من المصنع تقدمت بعلب إلى الشركة الصناعية لتقييم ما تم بنساءه ، ودفع قسط يوازى التكاليف التي انفقت على بناء صدا الجزء ، وجرى العرف أن تحميز الشركة الصناعية ما تقسلم المصنع كاملا.

تصميم بناء ااصنع

يترفف تصميم بناء المصنع ونواع المراد التي يغي منها على طريقة {ستخدامه هلي طبيعة العملية الإنتاجية التي تجرى داخله .

أ ـــ مواد البناء :

تختلف المراد التي يبني بها المصنع من مواد قابلة للاشتمال كالحشب إلى مواد غاية في الصلابة كالصلب والحديد والحرسانة المسلحة وقوالب الطوب.

ب ــ الارضية :

تتوقف المواد التى تبنى منها أرضية المصنع على ظروف استمهالها ، لذلك تصمم بحيث تنحمل ثقل الآلات التى ستنب، وتقل المواد التى ستنقل عليها، وعادة تصمم بحيث تتحمل من . ه الى . . ه وطل على القدم المربع . و تبنى أرضية المصنع من الحرسانة المسلحة ، أو المطاط أو الاسفات أو بالراح من الحديد أو الحنسي، والحشب، عملى أعدام المساك من الرطوبة ، ه يساعد على تدفئة الجو الداخيل للمصنع ، ويمدكن اجراء الاصلاحات اللازمة فيها بسبولة ، ولكن يصحب تثبيت الإلات عليها ، كا تسبب أنو لاق الممال عليها إذا كانت مبلة بأى سائل وخاصة الربوت . عبر أن اصابتهم عادة تكون ثمانوية بسبب ليو تنها . ويشديز استخدام الخالات عليها ، ويتمدير استخدام الخالات عليها ، ويتمدير استخدام الألات عليها ، ويتمديرها سنو ات طويلة ، إلا أنها تسبب حو ادت جسيمة المهال الإن المقا المسبب حو ادت جسيمة المهال إذا الزائقوا عليها بسبب صلابتها .

ح _ المنه :

يستخدم عادة لبناء أسقف المصانع ألواح الصلب أو الألمونيوم أو الحرسانة المسلحة . وقد تدكون صطاحة ، وهو الطابع الغالب في معظم المصافع ، على أن ثبنى أجزاء منه بالطوب الزحاحى ليسمح بمسرور أكبر قىدر من الضوء الطبيعى للداخل . وقد تمكون على شكل أسنان المنشار Sawisoth لتسمح بمرور أكبر قدر ممكن من الصوء الطبيعى والهواء للداخل . وتمنع فى نفس الوقت تسرب الماء إلى الداخل أثناء سقوط الأمطار .

ى ـ المظهر الحسارجي :

أصبح هناك اهتام كبير بالمظهر الحارجي للصانع في الوقت الحساضر . لذلك تصمم المصانع الحديثة بحيث يكون لهما مظهراً عارجياً جذاياً . فيسمدا يوحى الزاع والمحارف العام بمدى تقسمه الشركة في عملياتها الصناعية ، ودرجة نظافة وجودة انتاجها، كما يعنني على العاملين فيه روحا معنوية عالية .

طابق واحد أو عدة طوابق

تبنى المصانع من طباق واحد أو عدة طــــوابق، فيتوقف الامـر على طبيعة الصناعة ومـدى الإمكانيات والظـروف الإفتصادية للبلد وغيرهـا . وعلى إدارة الشركة الصناعية أن تدرس مزايا وعيرب كل نوع منها حتى تختار النـوع المناسب لها .

وتفضل معظم الشركات الصناعة بناء مصانعها على شكل طابق واحد ، إلا إضطرت إلى بنائها على شكل عدة طوابق لأسباب قرية ، كان تتطلب العملية الصناعة ذلك ، أو أن المرقع المناسب يجب أن يكون داخل المدينة ولا توجد فيها مساحات كافية من الارض . كا أن التروسع في المصنح ذا الطابق الواحد لايشكل مشكلة جوهرية ، فلا يتمدى الامر أكرمن هدم الحائط الملاصق المجانب المطلوب التوسع من ناحيته ، بمكس الامر بالنسبة للصنح ذا الطوابق المتعددة ، إذا يتعلم الأمر بالنسبة للصنح ذا الطوابق المتعددة ،

والواقمع أن سهولة المواصلات دفست كثير من الشركات الصناعية إلى بنساء

مصانعهــــا بصواحى المدن الكبيرة والريف، حيث تترفس الأرض بالمــاحات المطلوبة، فلا تضطر إلى بنا. مصاحها على شكل طوابق عديدة.

أ __ مراما الشاء ذا العالق الواحد:

انخفاض تكاليف الإنشاءات بالنسبة للمدم المربع .

ع _ انخفاض الوقت اللازم للانشاءات .

٣ ــــ يمكن التوسع بـــهولة أفقياً .

إستفادة من مساحة الارمن بأكلها في العملية الصناعية لعدم وجود
 سلالم أو مصاعد كبر بائية .

ه حدم وجود أعمدة كثيرة داخل المصنع بما يسمع بسهولة نقل الحواد
 من مكان لآخر ، والإستفادة من أكبر مساحة عكمنة الشيت الآلات
 طلبا واستخدامها في الإغراض الإنتاجية .

ب _ يمكن نقل المواد بأقل تكاليف ، ذلك أن الدقل أفقياً من جانب لآخر
 يكلف أقل من النقل الرأسي من أسفل إلى أعلى وبالعكس .

ب مرونة كبيرة في تغييب أماكن الآلات وفي إعادة التخطيط الداخلي
 للصنع .

٨ ــ يسهل عزل المناطق التي تجرى فيها المعليات الخطرة عن بقية المصنع .
 ٩ ــ عكن مرافية العملية الصناعية والإشراف على العهال بسهولة .

. إ ... تتحمل الأرض أثقالا كبرة عا يسمح بتثبيت الآلات الفخمة طها.

١١ يناسب خطوط النجميع بالنسبة السلع النفيلة كالسيارات أو الصنحمة
 كالطائرات .

١٧ - يمكن الحصول على أكبر قدور من الضوء والتبوية لطبيعية داخسال
 المصنع عن طريق تثبيت نوافذ عديدة في السقف وفي أعلى الجدران
 الحالبة .

١٣ - الاسقف مرتفعة بما يسمح بتركيب الآلات الضخمة ، وتخزين أكبر
 كية من المواد بطريقة رأسية في أقل مساحة ممكنة .

ب _ عيوب البناء ذا الطابق الواحد :

- إلى الحارج و المكنى .
- إرتفاع تكاليف تنظيف النوافــــذ من وقت لآخر حتى تسمح بمرور
 أكبر قدر مكن من الضوء الطبيعي .
 - ٣ ــ تحتاج إلى مساحات كبيرة من الأرض .
- عدم توفر التهوية الطبيعية الكافية في داخل المصنع ، مما يتطلب تركيب أجبرة النهوية الصناعية .

حــ مزايا البناء ذا الطوابقالمتعددة :

- إ حد يتطلب مساحة من الأرمض أنل.
- ل الادوار العليا الادوار العليا الادوار العليا الدوار العليا الادوار العليا الادوار العليا الادوار العليا الادوار العليا الادوار العليا الادوار العليا الدوار الدوار العليا الدوار الدوار الدوار الدوار العليا الدوار الدوا
 - ٣ تكاليف تكيف الحراء قليلة نسبياً.
- يمكن إستخدام الادوار العليا للاقسام الى تنطلب محيط عمل معين وظروف صناعية خاصة .
- ه -- يسمح بالتوسع الرأسي بمهولة اذا كانت أساسات المبنى قند صممت
 من البداية لتتحمل أدوار جديدة .
- ب الأساوب الرحيد قحصول على المساحات المطلو ة العملية الصناعية
 داخل المدينة . ففي المدينة عادة تكون الأرض مرتفعة الثمن ولا توجد
 بالمساحات المطلوبة .

د - حيوب البناء ذا الطوابق المتعددة :

ا - لا يمكن تركب بوافد في السقف العصول على العسود الطبيعي الا في الدور الأخير فقط . كما لا يستر الطبيعي بالقدر الكافي في الادرارالسفل. فلا يعتبر مقدار الفنود الطبيعي الذي يدخل من النوافذ الجمانية كاني الإ بالنسبة للمناطق القريبة من الجدران الجانبية . واذا لم يمكن البنسماء صيق بالقدر الكافى للاستفادة من العدود الطبيعي فلا مقرمن استخدام أجهزة الإضاءة العشاعة الإضاءة الآماكن التي لا يصل اليها الهنوء الطبيعي .

لهذا السبب تفصل بعض الشركات الصناعية بناء مصانعها ذات الطوابق المتمددة على شكل أحد الحروف الاجنبية الآنية EPHLTU للاستفادة بأكبرقدر من الصوء الطبيعي. غير أن البناء بهذا الاسارب يتطلب مساحات كبيرة من المجدران الجانبية ، 12 يؤدى الى ارتفاع تكاليف البناء.

والإتجاء العام لمعظم الشركات الصناعية هو بنساء مصانعها على شكل مربع أو مستعليل حتى تتمدّع بالمزايا الآتية :

أ ـــ الاستفادة من أكبر قدر بمكن مساحة الارض فى العملية الإنتاجية .

ب ــ بناء أقل مساحة ممكنة من الجدران الجانبية .

حـــ الحصول على أكبر قدر من المرونة في التخطيط الداخلي للصنع.

٢ - تنطلب عملية البناء نفقات كبيرة فى شكل أساسات ستينة وأعمدة
 خرسانية عديدة لنحميل الادوار الطبا عليها .

 ٣ ــ ان وجود أعمدة كثيرة داخل الصنع يموق تركبب الآلات ذات الحجم الكبير ، كا يرفع من تكاليف تقل المواد داخل المصنم .

﴾ حد تكاف عملية نقل المواد من الادوار الدفلي للادوار العلما نفقات كبيرة.

الفصل الثأمن

ظروف العمل داخل المصنع

بقدمة

يقوم تصميم المصنع من الداخل بدور هام في مدى تعرض الآفراد للاجهاد للسريع وانخفاض كفايتهم الانتاجية . لذاك تهتم البلاد المنقدمة بهذه الساحية اهتماما كبيراً . وأهم الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المصانع وجود عدد كاف من دورات المياه وحجرات خلع الملابس وقاعات الطمام ، وتوفر أجهزة ة لتوليد الطافة الحركة ، والاضاءة الصناعية ، ولتوليد الحرارة ، والتهوية، ولتكييف الحواء ، والحد من المناوضاء .

دورات الياه وحجرات خلع اللابس

يمب أن يترفر في المصنع دررات مياه بمدل وحدة لكل من ١٠ إلى ٣٠ فرد ، وأن تخصص حجرات لخلع الملابس بجانبها حتى يستخدمها الهمال في تغيير ملابسهم ، إذا يفعل كثير من العمال الحضور الى أما كن عليم بالملابس العادية واستبدالها بملابس العمل أثناء تواجدهم بالمسنع . وعادة تجهز هدفه الحجرات بعواليب ليحفظ فيها العمال بملابسهم، فلا تتعرض المرفة أو الاختلاط مع غيرها. والاتجاة السائد في الوقت الحاضر أن تنشأ عده وحدات صغيرة لحلع الملابس منتشرة في انحاء المصنع ، بدلا من وحدة واحدة كبيرة يستخدمها جميع المهال .

الكافتريا وقاعات الطعام

يجب إنشاء كافتريا بالمصنع يمكن للعمال تناول المشروبات والاغذية الحفيفة فيها خلال فترات راحتهم ، أو انشاء قاعات متسعة بها مقاعد ومناضد كافية حتى يقاول العمال فيها ما أحضروه من طعام .

بناء عطات خاصة لتوليدالكهرباء

تعمل الآلات بأحسد مشتقات البترول بيزين ، كيروسين ، سولار . أو بالبخار أو بالهمسواه المضغوط أو بالكهربا . وقد ثبت أن السكهرباء تحستبر أفضل أنواع القوى الهمر كل وأرخصها . لذلك تستهاك الشركات الصناعية كميات صخعة منها فى أغراضها الصناعية . ويمكن الحصول التيار الكهربائي اللازم من التيار العمومي الذي تولده شركات أو ، وسسات الكهرباء أو توليده بواسسطة وحدة عاصة تملكها الشركة الصناعية . ولعل من أهم مزايا التيار الكهربائي الذي يغفر بها عن أنواع القوى الهركة الإخسدي أنه يمكن الحصول عليه بأى كمية وفي أي وقت ولاي مكان شكاليف تقل صغيرة .

والواقع أن تكاليف شراء الطاقة الكهربائية من الشركات والمؤسسات المنتجة لها أرخص جدا من إضاء وحدة خاصة ، غير أن الأمر لا يتوقف على مجسود التكاليف ، فبناك إعتبارات هامة تتطلب أرب يكون بالشركة الصناعية وحدة خاصة لتوليد الكهرباء لإستخدامها إذا تعمال النيار العموى لأى سبب من الأسباب . ذلك أن إنقطاع النيار الكهربائى وبالتالى توقف الآلات يؤدى إلى خسائر ضخمة بالنسبة للركات التي تعمل في صناعات معينة بالذات . فقستخدم صناعات الحرير الصناعى والمطاط والنابلون والحديد والصلب المواد السائلة في علياتها السناعية . فإذا انقطع النيار الكهربائى وتوقفت الآلات عن العمل تجفف هذه المواد داخلها وداخل الآنا بيب والصهامات عا يستازم فكها لتنظيفها .

ويمكن للادارة أن تتحكم إلى حدكبير فى تكافيف التيار الكهرباق بأن تركز استخدام أكسر كمية منه أثناء الليل ، وذلك باستخدام الآلات التي محتاج تضغلها إلى كميات كبيره من التيار الكهربائى فى وردية الليل ، فعادة يكون سمر التيار الكهربائى فى فترة الصباح وبعد منتصف الليل أرخص من سعرها فى فسترة بعد الظهر والمساء ،

الطاقة الحركة

يكاد يكون الحل آلة في الوقت الحساضر الموتور الكهربائي الخاص بها. ويختلف هذا الوضع عن الوضع الذي كان يسود الصناءة منذ عشرات السئين، حيث كانت جميع الآلات بالمصنع تعتمد على موتور واحد يمدها بالطاقة الصركة بواسطة سيور جادية.

والواقع أرب تصميم موتور خاص بكل آلة فد خلص الصناعة من بعض هيوب الاسلوب القديم . فمن أهم مزايا وجود موتور خاص بكل آلة ماياتي :

أولا _ توفير فى التيار الكهربائى ، فوجود موتور خاص بكلآلة بوفرالطاقة . الكهربائية المستخدمة إذا لم تكن جميع الآلات فى حالة دوران .

ثانيا ـ لا يوجد فافد فى الطاقة المحركة بسبب عدم وجود سيور جادية لنظها من مكان لآخر .

ثالثاً ــ ان عدم استخدام السيور الجلدية قد خلص الصناعة من سبب هام من أسباب الحوادث الصناعية .

رابعاً ـ ان تلف أى موتور لا يؤدى إلى توقف الآلات الاخرى .

ولكن من تـاحية أخرى فان هناك عـدة عيوب لإسـشخدام موتــور خاص بكل آلة منها :

أولاً ـ أن كية النيار الكهربائى اللازمة للشغيل جميع الموتورات الخاصة بكل الآلات أكبر من الكية المطلوبة لواعتمدت كلهاعلىمو تور مركزى واحد .

ثانيا ـ أن تكاليف شراء وتركيب وصيانة عددكبير من الموتورات!لصفيرة أكمر من تكاليف شراء وتركيب وصيانة موتور كبير واحد .

وتصمم كثير من الآلات فيالوقت الحاضر بحيث يعتبرالموتور جزءا إضافيا

منها وليس جزاء فيها . وبذلك تحصل الآلة على الغوة المحركة من الموتور الملحق بها بواسطة سير من المطاط أو سلسلة أو كاتبتة أو ترس من المحسسدن . ويسهل هذا النصم تغيير الموتور النالف بسآخر جديد ، بعكس الامر لو كان الموتدور مركبا داخلها .

أجهرة للاضاءة الصناعية

يعتبر الضوء من العوامل التي تؤثر في الكفاية الإنتاجية للأفراد في الصناعية . غير أن درجة أهميته لم تعرف بالضبط، خاصة بعد أن نشرت النتائج التي توصل اليها العداء من تجمارب مصانع هار ثورن التي أجريت بأمريكا في الثلاثينات .

الثابت أن إنتاجية الإفراد تتوقف على عوامل عديدة منها الإضاءة ، لذلك يجب أن تهيا لهم الإضاءة القوية غير المتوجعة . وتقاس قوة الإضاءة بوحدة فياس شعمة / قدم ، ومعناها مقددار الصوء الذي تحدثه شعمة راحدة بقاييس ومواصفات معبنة على مسطح مساحته قدم مربع من مسافة قدم واحد ، وبما أن تكون كافية بجيث يستطيع كل فرد أن يزاول عمله بدون إجهساد . ويعتقد خبراء الإضاءة أن قوة الإضاءة بحب أن تستراوح بين ه و ١٠ شعمة / قدم في الطرقات والمعرات ، وأن ترفع بارتفاع درجة الدقة المطلوبه في الممل حتى تصل العرقات والمهرات ، وأن ترفع بارتفاع درجة الدقة المطلوبه في الممل حتى تصل والمهام بالمصانع تختاج إلى قوة إضاءة تتراوح بين ٥٠ و ٥٠ شعمة / قدم ، لذلك بحتى معظم التركات الصناعية مصانعها باضاءة عامة قرتها تتراوح بين ٢٠ و وه شعمة / قدم ، لذلك شعمة م قدم ، وإذا تطلب عمل معين إضاءة أقوى من ذلك زود بحصيدر إضاءة أعدم ، وإذا تطلب عمل معين إضاءة أقوى من ذلك زود بحصيدر إضاءة أطنى المصنع كله باضاءة ذات قوة واحدة .

وتدل بعض الدراسات أن الإضاءة الجيدة تزيد الانتاج بنسبة ١٥ / وتوفر في إستخدام المواد الاولية بنسبه ٢٠ / في أي شركه صناعية بغض النظر عن نوع الصناعة التي تعمل فيها . كما يساعد التوزيع السلم الصوء في المصنع على وقع كية الانتاج بنسبة تترادح بين ١ و ١٠٠ / وعلى تسهيل عملية الاثيراف والرقابة على السهال أتساء عمليم . الذلك بجب أن تصمم المصاائع بحيث تتوفر العمال فيها الاضاءة الكافية ، فلا تكون توية جدا فنتمب بصر العامل ، أو ضعيفة فتصييم بالكلل والصداع . وأن توزع توزيعا جبدا داخل المصنع لقضاء على كل لمصان أو وهج ينشأ من وقوع أشعتها على الاجزاء اللامعه وإنسكاسها عايقال من مدى بصر العامل .

وتنقسم الاحتاء الى توعين: الاحتاءة الطبيعية والاحتاءة الصناعية . وتعتبر الاحتاءة الطبيعية من أفضل أتواع الاحتاءة الملائمة المين البشرية، كايمكن الحصول هلى على أكبر فدر منها بدون تكاليف . وبما أن النوافذ هى الوسيلة الوحيدة العصول على العنوء الطبيعي فيجب أن تكون واسعة إلى أكسر حد ، وألا تقل مساحتها على العنوء الطبيعي فيجب أن تكون واسعة إلى أكسر حد ، وألا تقل مساحتها النوافذ من المدخل والحتارج ، فإن عدم تنظيفها لمدة سنة شهور متوالية يؤهي النوافذ من الدخل والحتارج ، فإن عدم تنظيفها لمدة سنة شهور متوالية يؤهي ولكن من ناحية أخرى فإن وجود عدد كبير من النوافذ يساعدعلى تسرب الحرارة من الداخل إلى الخارج في فصل الستاء ومن الحتارج إلى الداخل إلى الخارج في فصل السيف.

ولا يمكن الإعباد إعباداً كليا على الإضاءة الطبيعية لآنها نفضع لعدة عوامل طبيعية ليس للانسان عليها أدنى تمكم كمتفير الطقس من ساعة لاخرى ومن فصل لآخر . فتختلف قوة الإضاءة من ساعة لاخرى خلال ساعات النهار، فتترواح بين ٨٠٠٠ مسمعة أقدم خلال فترة الظهر في الآيام الصافية وبين ، هشمعة أقدم في الآيام المصافية وبين ، هشمعة أقدم في الأيام المطوة . كما أن هناك إستحالة مادية في استمال الصوء الطبيعي ليسلا . لذلك فقد ظهرت الحاجة إلى الإضاءة الصناعية ، ولما كانت التجارب قيد أثبتت أن نسبة الحوادث ترداد بمعدل ٣٠٩ / في الإضاءة الصناعية عنها في الإضاءة الطبيعية ، لذلك يجب تكييفها بحيث تكون من الحية المون والقوء أقرب ما يكون من الاضاءة الطبيعية .

و تقضى القوانين التى تعالمج الاضاءة بالمصانع ومحـال العمل بوجوب توفـــير الاضاءة الكافية سواء كانت طبيعية أو صناعية . وأن يراحى فها ما يأتى :

 1 - أن تكون المنافذ والمناور وفتحات الضوء الطبيعى مفتوحة أو يسكون زجاجها فى حالة نظيفة من الداخل والحارج بصفة دائمة ، وأن لاتكون مصحوبة سأى هـائق .

 لا تقل قرة الاضاءة عند سنترى العدل (عند سطح أفق يرتفع ثلاثة ألهدام عن الارض) عن به شمعة / قدم على أن يكننى فى المعرات والطرقات بقوة إضاءة لا تقل عن شمعة / قدم على سطح الارض.

ب أن تكون مصادر العنوء العلبيمى والعشاعى موزعة بطريقة تؤدى إلى
 مجمانس العنوء،وأن تتخذ الوسائل المناسبة لتجنب الرهج المباشر والوهج المنمكس.

إلى التفاوت الكبير في توزيع الضوء في الأماكن المتقاربة .

م ـ توفير إضاء مناسبة العمليات المنفارته في الدقة ، ويسترشد بالفاييس
 الآتية كحد أدنى لقوة الاضاءة الواجب توفيرها:

شعة / قدم

١.

 العمليات غير العقيقة كفرز الأشياء الكبيرة الحجم - الحردة والعظام وما شابه.

— العمايات المتوسطة غيرالدقيقة تتجميع أجزاء الآلات وطعن الحبوب والاحجار وبذر الفطن وغير ذلك من العمليات الاولية في الصناعات وغرف قزانات البخار وأقسسام تعبئة العبوات الكبيرة ومخازن الادوات والمهمات والحدمة العمليات المتوسطة المدقة ، وما شاجها .

عمليات تجميع الاجزاء المتوسطه الدقية كأعمال المعرادة

والحراطة الق لا تستارم دقة . والجاخ وإختبار المنتجات والآلات وحياكه الاقشة الفاتحة الون وحفظ المأكولات وصناعة الابلكاش والجلود وما شابهها .

العمليات الدقية كالبرادة والحراطة متوسطة الدقية ،
 والاختبارات الدقيقة وعمليات نسيج القطن والصرف فأتح المون
 والاعمال المكتبية والعمليات النهائية للمنتجات وماشابها

۳.

1 . .

— الاعمال التي تستدعى دقة متناهية وصبرا طويلا كممليات الإختبار المتناهية الدقة وإختبار الآلات الدقيقة وصناعة الجوهرات والساعات وفرز الدخان ومنتجاته ، وتجميع الحروف بالطباعة والتغيش على حياكة الملابس الفاتحة وما شاجها .

ويمكن تقسيم الاضاءة الصناعية إلى الثلاث أنواع الآثية :

أولا ـ ألاضاءة المباشرة ، وهى التي يكون مصدر الصدر . فيها ظاهرا المعين وإنارتها مباشرة أي غير متمكس . ويجب أن يراهى في وضع المصابيح أن تمكون الانارة موحدة في المصنع وذلك بتنظيم إرتفاعها والمسافة بينها . إلا أن الاشمة التي تقع على عين العامل نتيجة لاستمال هذا النوع من الاضاءة لها آثار سيئة على بصره .

ثانيا — الاضاءة نصف المباشرة ، وفيها تكون الاشعةالتي تقع على هينالها مل أقل منها من النوع السابق ، وذلك لاستخدام مصابيح كهربائية ذات اطارات عاكسة تمنسع الوهج وتمكس الضوء على أماكن العمل ، ويفضل استخدامها بالمصانع لأن لها بعض مزايا كل من الاضاءة المباشرة وغير المباشرة . نالثا ــ الاضاءة غير المباشرة، وفيها توضع المصابيح الكهربائية في أماكن غير ظاهرة حتى تنعكس أشعتها على الاسقف والجدران فتضى. مكان العمل . ولا يحدث هذا النوع من الاضاءة وهجا، كا يتعيز بوحدة درجة الاضاءة في جميع أجزاء الحيز، بعكس الاضاءة المباشرة التي تقل قوة الاضاءة فيها إذا ابتعد العامات مصدر الضوء . ويستخدم هذا النوع من الاضاءة عادة في المدكانب ــ وضاصة مكاتب الادارة العليا ـ لارتفاع تكاليفها .

و تقضى القوانين التى تعالج الاضاءة بالمصانح وعال العدل بوجوب حماية الافراد من الاشعاعات الصوئية الصارة . فترجب استمال نظارات واقية عاصة تقلل من كية الاشعة التى تقع على الدين بالنسبة للإضاءة ذات البريق والوهج الحلاء ، وتنقيتة من الاشعاعات الخطيرة . كا توجب أن تمكون مقامات هذه النظارات مناسبة للافراد الذين يستعمارتها حتى لا تسىء الى بصرهم أوتعنايقهم للنها، وأن يدرب كل فرد على لبسها ، وأن يلام باستها فما في وقت العمل .

ويمكن الحصول على الاضاءة الصناعية من المصابيح العادية (فيلامنت) أو من مصابح الفلورسنت،ويعتبر النوع الاول أفدم من النوع الثانى وأوسع انتشارا منه ، كا يتميز بانخفاض تكاليف تركيبه ، ويمكن النفريق بين النوعين فها يل :

إن عمر المصباح العادى فى المترسط ١٠٠٠ ساعة بينا عمر مصباح الفلورسةت يتراوح بين ٢٠٠٠ و ٢٥٠٠ ساعة .

 ب سے یولد المصباح العادی حرارة أثناء اضاءته بعکس مصباح الغاورسنت الذی یعقی باردا .

 إن الاضاءة والاطفاء المستمر لا يؤثران في المصباح العادى، بين أتحرق مصباح الفلورسلت يسرعة ، فقد يقصر عمره الى النصف.

ع ـ تعطى مصباح الفلورسلت اضاءة أسطع من اضاءة المصباح العادى .

فيمطى اضاءة بيضاء أو كضوء النهار، لذلك يصلح للاعمال التي تتعالبالث ييز بين الالوان المختلفة .

 م يعطى مصباح الفلررسفت ثلاث أضعاف قوة اضاءة المصباح العادى بإستخدام نفس القدر من التيار الكهر بائى . لذلك فإن استخدامه يوفر حوالى ربع تكاليف الاضاءة بالمصتع .

علاقة الالوان بالاضاءة

الألوان أثر كبير على قرة الاضاءة فهناك بعض ألوان تمتص نسبة كبيرة من الاشمة الواقعة عالم كالاسود الاحمر والاخضر الداكن والازرق كما أن المشمة الواقعة عالم كالالوان الفائحة. وهذا أثبت بعض الدراسات أن طلسلاء الجدران والآلات في المصابع بعض الالوان العاكمة للصوء يساعد على زيادة قرة الإضاءة بنسبة قد تصل إلى . 4/ وتبين النسب الآية درجة إنعكاس الصوء على الالوان المختلفة.

يمكس المرن الأبيض نسبة تتراوح بين ٥٧و ٩٠ / من الأشمة الواقعة عليه.
يمكس المرن الكريم نسبة تتراوح بين ٩٠ و ٨٠ / من الآشمة الواقعة عليه.
يمكس المرن الآصفر نسبة تتراوح بين ٥٠ و ٥٠ / من الآشمة الواقعة عليه.
يمكس المرن الآخرالفاك نسبة تتراوح بين ٥٠ و ٥٠ / من الآشمة الواقعة عليه.
يمكس المرن الآزرق نسبة تتراوح بين ٥٠ و ٥٠ / من الآشمة الواقعة عليه.
يمكس المرن الاسود نسبة تتراوح بين ٥٠ و ٥٠ / من الآشمة الواقعة عليه.
يمكس المرن الاسود نسبة تتراوح بين ٢٠ و و٢٠ / من الآشمة الواقعة عليه.
يمكس المرن الاسود نسبة تتراوح بين ٢٠ و و٢ / من الآشمة الواقعة عليه.
ياحد الالوان الفاتحة حتى بساعد على المكاس نسبة كبيرة من أشعتها ، وطسسلام

الجدران تحت مستوى نظر العامل بأحد الألوان الى تمنص نسبة كبيرة من الصو. الواقع عليها ، حتى لا يتمكس على عين العامل ، وعادة تطل الآلات باللون الآسود أو الرمادى النامق ، ويوصى منتجو العلاد بطلاء الآلات باللون الاختشر المطنى (لا يلمع) لانه مربح النظر .

أجهزة لتوليد إغرارة

يتطلب الامر في المناطق الباردة تدفئة المصانع . لذلك تتبدى حدات مستقلة لندفئة المناطق المطلوب تدفئتها أو تستخدم وحدة مركزية اندفئة المصنع ما كله. وتتم عملية الندفئة جذه الاجبزة عن طريق تمرير الهواء أو الماء أو البخار الساخن في أما بيب تثبت داخل المناطق المطلوب تدفئتها . وقد تستخدم أيصا الاجبزة الكبر بامية لهذا الفرض .

ويتوقف أساوب تدفئة المصنع على طبيعة ونوع العملية الانتاجية التي تنهيه. قاذا تطلبت العملية الإنتاجية حرارة عالية، فانه يمكن الحصول على جزء منها لندفئة بقية أجزاء المصنع ، ولكن يعيب هذا المصدر إرتفاع الحرارة بدرجـــة كبيرة وعدم إنتفاعها . وإذا تطلبت العملية الإنتاجة إستخدام الماء الباردلتريدا لآلات أثناء دروانها ، فانه يمكن استخدام هذا الماء بعد إكتسابه الحرارة الكافية لندفئة المصنع ، ولكن يعيب هذا المصدر إنخفاض درجة الحســـرارة بحيث لا تصلح لاغراض التدفئة .

وقد أنسع إستخدام الاجهزة الكهربائية لتوليد الحرارة الكافية د اخل المصانع. ويتميز هذا الاسلوب بما يأتى :

يعلى حوارة ثابتة ، يمكن توليد أى كية من الحرارة فى أى مكان بالصنع بسهولة ، أكثر أمانا من الانواع الاخرى ، ولكنه مكاف للناية بسب إرتفاع صدر النيار الكبربائى لذلك لا يستخدم إلا فى مناطق معينة بالمصنع تطاب المعلمية الانتاجية التى تتم فيها حرارة ثابئة ذات درجة معينة .

أجهزةالتهوية

تتوقف مقدرة ونشاط الفرد إلى حدكبير على درجة الحرارة وجودة الهوا.
داخل المصنع . فالحرارة المتولدة من الآلات أثناء دروانها ، أو من القوة العاملة
أثناء تحركها وتنفسها ، أو الناتجة من أشمة الشمس أومن أشمة المصابيح الكهربائية
تسبب خولا وكسلا للآفراد داخل المصنع ، كما أن الهواء الفاسد الراكد يساعد
على انتشار الامراض.

وتناخص مشكلة النهوية في جفظ الهواء داخل المصنع نقيا ومتحركا. فيجب أن لا تقل نسبة الاوكسجين في هواء المصنع عن ٢٦٪ وألا تــــزيد تسبة فالى أكسيد الكراون عن ١/٢ بأى حال . وأن يفسمير هواء المصنع سنة مرات على الاقل في الساعة ، وأن يراعي عند تصميم المصنع أن الشخص العسادي يحتماج إلى عشرة أقدام مكمية من الهواء على الاقل في الدقيقة الواحدة . ويقسدر يعض الخداء أن كمية الحواء النبر التي يحتماج إليهما الفرد يجب ان لا تقبل عن ١٠٠٠ قدم مكاب في الساعة ، لذلك يجب أن لا يدكون مزدحا بالإفراد أو بالمسدد والآلات . وحيث أن العمل بالمكاتب يحتاج الى مجمود ذهني بعكسالعمل بالمصافع الذي يحتاج إلى مجمود عضلي ، لذلك فإن كمية الهواء التي يحتاج اليهاالفر دالذي يعمل بالاعمال السكتمانية أقل من كميمة الهواء الني محتاج إليها الفسرد الذي يعمسل في المملمات الانتماجية . أي يتطلب الامر تغيير هواء المكاتب من مرة إلى اللاث مرات في الساعة ، في حين يتطلب الامر تغيير الهواء بالمصتع من مرتين إلى ست مرات في الساعة . أما بالنسبة للأماكن التي ينتج من العملية الصناعية التي تجرى داخلها غاز أو بخار أو دخان ، فيجب أن يغير الهواء فيها من ست إلى ١٧ مرة في السباعة ، ويجب أن يضير الهسواء بالمعامل الكياوية من ١٠ الى عشرين مسرة ف الساعة .

ويمكن تهوية المصنع باستعهال المراوح الكهربائية المثبتة في فقحات جانبية

بالحدوان، أو باستخدام أجهزة لشقط الهواء السناعن من المصنع حتى يدخمل الهواء البمارد من الحارج، أو باستخدام أجهزة لسعب الهواء من الحارج إلى داخل المصنم.

وبالرغم من أن الحراء بداخل المصنع قد يكون صالحا الننفس : غير أن درجة حرارته قد تكون مرتفعة عيث يصحب على الإنسان تنفسه ، لذلك يجب حفظ درجة حرارة المصنع عند الدرجة الملائمة . فقد أثبت بعض الدراسات أن ارتفاع درجة الحرارة من ٢٠°ف إلى ٥٧°ف يسبب نقصا فالكفاية الانتاجية الخرد بمقدار ١٠/٠ تقريبا ، وأن إرتفاعها من ٢٠°ف إلى ٣٠٠ ف يتسبب في ضياع ٢٨/٠ من شاطه وقدرته الذهنية والجسهائية . هذا بالاضافة إلى أندرجة الحرارة العالية تسبب ارتفاعا كبيرا في نسبه الحوادث الصناهية .

وتتوقف درجة الحرارة اللازمة على توع العمل الذي يؤديه الفرد ، فتطلب بعض الاعمال من يقومون بها بذل بجهودا عضايا عنيفا ما يؤدى إلى ارتفاع درجة حرارة أجسامهم ، كا تتطلب بعض الاعمال من يقومون بها بذل بجهود دهني كسبير ما يؤدى إلى انتفاض درجة حراره الجسم المشيقة إلى انتفاض درجة حراره الجسم المسلبة الإنتاجية التي يزاولها ، لذلك بجب تكيف درجة الحرارة التي يعمل فيها الفرد بحدث تكون منخصة قليلا عن درجة الحرارة العادية للجسم بالنسبة للاعمال الددارية المحال عندرجة الحرارة العادلية للعمال الادارية المحالة المتلتة ، ومن تفعة قليلا عن درجة الحرارة العادية للجسم بالنسبة للاعمال الادارية

فتحتاج الإعمال الادارية إلى درجة حرارة تتراوح بين ٢٧°ف و٢٩٠° ٠٠ وتحتاج الآعمال الق تتطلب من الآفراد بذل بمبودا عضليا خفيقا الى درجة حرارة تتراوح بين ٥٠٠ ف و ٥٣٠ ف . وتحتاج الاعمال الق تنطلب من الآفراد بذل مجهودا عضايا متوسطا الى درحة حرارة تنّر ارح بين يه"ف و ٣٠٠ف . وثمتاج الاعمال التي تنطاب من الافراد بذل بجهود' عضليسا عنيفا إلى درجمة حرارة . ه"ف تقريبا .

ولنسبة الرطوبة في هوا. المصنع تأثير كبير على نشاط الأفراد . وتتوقف درجة امتصاص الهوا. الرطوبة على درجة حرارته . فكلما ارتفعت درجة الحرارة كلما زادت قالمية الهواء لحل تسبة أعلى من الرطوبة ، والدكس بالمكس . وما لا شك فيه أن الجفاف الشديد بؤثر تأثيرا سيئا على الجباز التنفسى ، لذلك يجب الهافظة على تسبة رطوبة معتدلة في الهواء الداخلي العصنم .

أجهزة لتكييف الهواء

تتحكم أجرزة تكيف الهواء فى درجة الحرارة ونسبة الرطوبة وسرعة تغير الهواء ، ومقدار النبار وكية النازات وقوة الروائع الموجودة بالهواء داخل المصنع ، ومن الناحية العملية هناك عمليات انتاجية عديدة تحتياج إلى الهواء المكيف ، فيجب أن تتم مثلا هملية صناعة الرجاج الأهاى السيارات فى هواء خال من ذيات الفبار وله درجة حرارة مصنة ، كا يجب أن تتم بعض العمليات الإنتاجية فى صناعة المنسوجات والورق والسجاير فى هواء فيه نسبة رطوبة مرتفعة .

وبالرغم من أن الحصول على أجهزة تكيف الهوا. وتركيبها يحتساج إلى تكاليف باهطة ، غير أنها تؤدى إلى انخفاض نسبة الذياب بين العهال ، ونسبة معدل دوران العمل، وإلمارتفاع الكفاية الإنتاجية الافراد . وقد أصبح تكيف الهواء في المصانع بعض الدول المتقدمة أمراً ضرو بيا بالنسبة القوة العاملة ، حتى أن معظم العهال ترفض العمل في المصانع غير المكيفة إذا كانت تقع في مناطق تصل درجة الحرارة فيها إلى . 4°ف .

ويمكن استخدام أجهزة لتكييف الهواء منفصلة تثبت بالحجرات المختلفة .

كما يمكن استخدام جهازا مركزيا لتكييف الهواء داخل المصنع وملحقاته . ويتبر الاسلوب الثانى بصفة عامه أفغل منالناحية الفنية . غير أن المفاحلة بن الاسلوبين تتوقف على طبيعة العملية الإنتاجية الن تتم فى كل جزء من أجزاء المصنع ، وكل قسم من أفسام الشركة الصناعية ، وعلى إمكانياتها المادية .

الحد من الضوضاء

الفنوضاء تأثيرا سيئا على إنتاج الفرد . فمكا اشتدت الضوضاء في المصنع كلما أدى ذلك إلى تقص الإنتاج بسرعة وصول الفرد إلى مرحلة الإجهاد . وبالرغم من عدم إمكان تعريفها تعريفا صحيحا ، فإنها تنطوى على كل صوت عال غير مألوف أو صوت مزعج لا يمكن التحكرفيه .

إن اهتزاز الآلات أثناء دورانها يسبب المتوضاء أو الاصوات غيرالمرغوب فيها. والواقع أن الاهتزاز والضوضاء شيئات متلازمان ، فعينا تمتز الآلة أثناء تشفيلها تحدث اهتزازات بماثلة في أرضية وجدران المصنع ، كا تحدث تحركات في الهواء داخل المصنع بموجات معينة تنقطها أذن الإنسان على شكل صوضاء ، والشابت أن الاصوات السالية تضايق الإنسان أكثر من الاصوات الهادئة ، كا تضايقه الاصوات غير المنتظمة والمتقطمة أكثر من الاصوات المنظمة والمتقطمة أكثر من الاصوات المنظمة والمتقطمة أكثر من الاصوات المنظمة والمتقطمة والمتحلة .

ولا يمكن التنظم من العنوضاء تماما ، ولكن يمكن الحد منها . فيمكن الفضاء على بعض الاصوات المزعجة التي تسبيها بعض الآلات أثناء دوراتها إما إصلاحها أو تربيتها أو استبدال الاجزاء المنآكاة صها أو استدالها كابها بآلات من طراز أحدث . وبالنسبة الآلات التي لا يمكن الفضاء على ما تسبيه من صوصاء أنشاء دورانها ، فيمكن الحد منها وإضعاهها بتنبيت الآلات على أواعد خشبية أو على وسائد من المطاط لإمتصاص إهتراز الآلة حتى لا تتضاعف الأمواج الصوتية . ويراعى في التصمم الهندى للآلات وفي اختيار المواد التي تصنع منها في الوقت

الحاضر أن لا تحدث إلا أقل قدر ممكن من العنوضاء أثناء دورانها . كما يجب تفطية أرضية وجدران المصنع باحدى المواد التي تمنص نسبة كبيرة من الموجات الصوتية مثل المطاط والفلين واللباد والفيد حتى يمكن القضاء على الصدى والحدد من تضخم الصوت الناتج من تردده وانعكاسه على جدرات المصنع الصاء مما يحيله لمي زئير مدس . كذلك يجب تزويد الافراد بسدادات من القطان أو الصوف لموضعها في قناة الاذن الحارجية حتى لا يشمرون بالجو الصاخب الذي يعملون فيه . وأخيرا يجب عزل الافساعية التي تحدث فيها ضوضاء عالية في مبان منفصلة عن مباني الافسام الاخرى ، أو في مناطق منعراة من نفس البناء .

الفصل التاسع التخطيط الداخلي للمصنع

بقد بعة

يقصد بالتخطيط الداخل للصنع Lagout كيفية ترتيب الآلات داخـل الاقسام وترتيب الآنسام داخل المصنع . أى تحديد مواقع الآلات وأقسام الإنتاج ومناطق الحدمة ومحاات الاستلام والشحن ومراكز الصيانة وأماكن التخون وما إلى ذلك .

والفرق بين التخطيط الجيد والتخطيط الردى. أن التخطيط الجيد يؤدى إلى تحقيق أعلى كفاية إنتاجية مكنة ، وذلك بتخفيض مقدار الوقت اللازم المعلية نقل ومناولة المواد وتحركات الافراد داخل المصنع ، أى بمرور المواد بسرعة فى المعايات الصناعية المتنابعة حتى تصبح منتجا تام الصنع . وكلما انخفض مقدار الوقت اللازم للمعليات الصناعية المختلفة كلما انخفض مقدار ما تحمل به الوحمدة المنتجة من تكاليف . كما يؤدى التخطيط الجيد إلى تخفيض تكاليف نقل ومشاولة المواد ، ويقال من المساحات المطاوبة للمعايات الصناعية المختلفة في السناعية المختلفة المنابات المساحات المطاوبة للمعايات الصناعية المختلفة .

وبذلك يمكن تعريف التخطيط الداخلي الصنع بأنه تخطيط مسالك المواد حتى تصبح منتجا تام الصدع ، ومسالك إنتاج كل جزء من الأجزاء التي يتكون منها المنتج، وكاهملية من العمليات الصناعية poprations التي تتكون منها العملية الإنتاجية proca. procass لتحقيق أحسن نتائج اقتصادية مكنة .

والواقع أن هناك ترابط كبير بين التخطيط الداخل للصنع وبين تكاليف نقل ومناولة المواد . فلا يمكن تخفيض تكاليف النقل والمناولة إذا كان التخطيط رديثاً ، كما أن استخدام أساليب نقل ومناولة رديئة تمنع من وجود تخطيط داخل جيد. وبما أن تكاليف نقل ومناولة المواد تمثل جوءا كبيرا من تكاليف الإنتاج الكاية للمنتج، لذلك بمتر التخطيط الداخلي المصنع عصب الحياة بالنسبة لاى عملية إنتاجية. وبما أن خط سير المواد يحدد الهيكل الرئيسي لأى عملية إنتاجية، لذلك يجب نخطيطه بدقة حتى تقطع المواد رطنها خلال العمليات الصناعية المختلفة في أقصر وقت ممكن.

وعلى أى الحالات فالتخطيط الجيد بالنسبة لمستعممين قد يكرن ردينا بالنسبة لمستعممين قد يكرن ردينا بالنسبة لمستع آخر ، كما أن التخطيط الذي يعتبر جيدا في الوقت الحاضر ، قد يعتبر سيئا في المستقبل . لذلك يتطلب الآمر إجراء التسديلات اللازمة في ترتيب الآلات والاؤسام داخل المصنع من وقت لآخر حتى يصبح التخطيط جيدا بصفة دائمة . لذلك لا تتمان هذه المشكلة بالتخطيط الداخل للاصنع فقط ، فهذه المشكلة لانظهر إلا مرة واحدة حين بدء العمل بالمصنع ، ولكنها تتعلق أيضا ـ وبدرجة أقوى ـ بإعادة النخطيط من فترة الاخرى طالما أن المصنع في حالة عمل .

وبصفة عامة هناك سبيان هامان لمدم اهتمام بعض الشركات الصناعية بمشكلة التخطيط الداخل لمصانعها .

١ حدم اعتراف الإدارة في هذه الشركات بأن التخطيط الداخلي لمصانعها
 رديشيسا

 اعتراف الإدارة برداءة التخطيط الداخلي لمصانعها ، واسكن ينقصها الإدادة والشجاعة لتغييره أو لإدخال بعض التعديلات اللازمة فيه نظمراً لإرتفاع التكاليف .

ويمكن تلخيص أهمية التخطيط الداخلي للصنع في العبارات الآثية :

١ ــ نترقف تكاليف الإنتاج على كفاءة خطسنير المراد بين العمايات الصناعية
 المختلفة للعملية الانتاجة.

٧ ــ يحدد خط سير (لمواد طريقة ترتيب الافسام والآلات داخل المصنع .

٣ - ثحدد طريقة نقل ومناولة المواد داخل المصنح درجة كفـــاهة خط
 سير المواد.

ع - تؤدى كفاءة خط سير المواد إلى كفاءة العملية الإنتاجية .

ه - تؤدى كفاءة المملية الإنتاجية إلى انخفاض تكاليف الإنتاج.

- بؤدى انخفاض تكاليف الإنتاج إلى ارتفاع الارباح .

والنتيجة المنطقية لهذا التحليل ، أن خط سر المواد يحدد نوع التخطيطالداخلي الواجب تطبيقه داخل المصنع ، كا يحدد درجة تجماح العملية الإنتاجية . لذلك لايمكن وضع تصميم سليم لبناء المصنع إلا بعدالنوصل إلى نوع وأسلوب التخطيط الداخل اللازم للعملية الإنتاجية .

والواقع أن التخطيط الداخلي للصنع الذي يوضع لاول مرة يعتبر من أكبر المشاكل الق تواجه الشركات الصناعية قبل بداية نشاطها الإنشاجي. فبالرغم من أن خبير التخطيط لا يكون مقيداً بأي تخطيط قائم، وله مطلق التصرف في تصميم التخطيط الذي يناسب العدلية الإنتاجية، إلا أنه بنساء على ما يعتمه من تخطيط يهمم بناء المصنع وتحسدد مساحته وعدد الادوار فيه، وتقسياته الداخلية والمسافات بين الاهمدة الحرسانية وارتفاع النوافيذ والاسقف ونوع الارضية ورسما المبانية والحوائط الداخلية ونوع المواد التي تستخدم في البنساء وما إلى ذلك .

فالحفوة الاولى فى تنفيذ أى عملية انتاجية هى تصميم التخطيط الداخلي كايجب أن يكون ، والحفلوة الثانية هى تصميم بناء المصنع بما يتفق مع صدا التخطيط . وجذا المعنى يعتبر بناء المصنع ما هو إلا اطبار خارجى يحفظ المملية الإنتاجية من العوامل الجوبة المحتلفة .

مجال التخطيط الداخلي للمصنع

بالرغم من أن التخطيط الداخل للمصنع يتعلق أساسا بطريقة ترتيب الآلات والاقسام حسب تنابع العمليات الصنساعية المختلفة ، إلا أنه يتطاب دراسة دقيقة لمما ياتى : ١ .. وسائل النقل خارج حدود المصنع .

٣ ـ استلام المواد ـ تفريفها ، اختبارها ، تخزيبها .

٣ ــ النشاط الإنتاجي .

٤ - وسائل المناولة داخل المصنع .

ه ـ الرقابة على درجة جودة الانتاج وأماكن التفتيش طيه .

٣ ـ عمليات التغايف والتخزين والشحن .

مهام قسم التخطيط الداخل

تختلف مهام قدم النخطيط الداخل من صناعة لآخرى ومن شركة لآخرى بنفس الصناعة . فيتوقف الامر على حجم النشاط الإنتاجى بالشركة ونوع للتنظيم المطبق هيها . وفيا بل بعض الواجبات التي يجب أن يؤديها هذا القسم :

ـ جمع و تحليل البيانات .

_ تخطيط خط سير (تدفق) المواد .

_ تحديد أساوب نقل ومناولة المواد .

ــ إختيار أدوات نقل ومناولة المواد .

- تخطيط مناطق العمل بالمصنع -

. تحديد أماكن التخزين .

- النفسيق بين العمليات العناعية المتقاربة ، أو التي يعتمد بعضها على بعض .

_ تخطيط مناطق الحدمة .

ـ وضم الهبكل الرثيسي للتخطيط الداخلي للصمتع .

ـ عرضه على مديرى الإدارات ورؤساء الاقسام بمن لهم اتصالا مباشراً

بالمملية الإنتاحية .

ـ عرضه على الإدارة **ال**حصول على موا**ف**قتها .

. الاشتراك في تصمم بناء المصنع .

ـ الاشراف على تنفيذ التخطيط المقترح.

. منابعة التخطيط لنبين نقط الضعف فيه وعلاجها .

أهداق ومزايا التخطيط الداخل

يمكن تلخيص أهداف ومزايا التخطيط الداخل للصنع فيما يلى :

١ ـــ تخفيض تكاليف نفل ومتاولة المواد فى العملية الانتاجية ، فــكلما أمكن استخدام الآلات فى نقلها ركاما أمكن تحريكها فى الاتجاه المطلوب أثناء اجسراه العملمات التصفيمية فيها ، كلما أمكن تحفيض نققات النقل .

 تغفيض مقدار الوقت اللازم العملية الإنتاجية ، وذلك بنقل المواد من العملية الصناحية الممينة إلى العملية الصناعية التالية بأقصر طريق وفي أقل وقت ممكن.
 فيكلما ارتفع مقدار الوقت اللازم العملية الإنتاجية كلما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتساج.

٣ - تخفيض مقدار الاستثمارات في المددد والآلات ، فالتخطيط الجيسد لإستخدام العدد والآلات برودي إلى تقليل العدد المطلوب منها . فإذا فرض أن النشاط الإنتاجي بقسمين مختافين بحتاج إلى طافة آلة معينة لعددة ساعات يومياً ، فإنه يمكن بالتخطيط السليم شراء آلة واحدة لحدمة كل من القسمين بالتناوب بدلا من منها .

ه - تحقيق أفضل استخدام لمساحة المصنع . فكالم أمكن استخدام كل قدم مربع من مساحة المصنع استخدام إقتصاديا ، كلا أمكن تتفيض التكاليف الرأسالية بالنسبة للوحدة المتنجة . وللاستفادة من كل جدر ، من مساحة المصنع يجب أن لا تدكن ن المساحة المخصصة لكل آلة أكبر من اللازم، ولكن يجب أيضاً أرب لا تدكن من الصغر بحيث تعوق حركة المواد التي تدخل فيها . أو المنتجات التي تخوج منها ، أو مدكن المعامل عليها . كا يجب أن تكون المهرات والطرقات داخل المسنع منسعة بالقدر الكافي يحيث تنى بالمرض من وجودها ، ذلك أن انساعها باكثر من اللازم يؤدى إلى ضراع جزء كبير من مساحة المصنع في غير النشاط الإنتاجي

ه ـ تحقيق أفضل إستخدام للطاقة البشريه ، سوء التخطيط الداخلي به سي إلى

ضياع جزء كبر من العافة البشرية ، به كمى التخطيط الجيد الذى يساعد هل تحقيق تنسيق أفضل بين جهود الافراد .

٣ - تحقيق أفضل اشراف من جالب رؤساء العالى . ويفعفل دائمام الناحية النظرية أن يكون مكان المشرف في وسط مجموعة الأفراد حتى يشرف على عملها ، فوضعه بذا الشكل يساعده على ملاحظتهم هيما عن قرب ، لذلك يجب أن يصمم العمل داخل كل قدم بخيث يمكن للشرف أن يلاحظ كل ما يجرى بداخله بسهولة، ويمكن كل رئيس همال من للاشراف على الأهمال المسئول عنها بقدر أكبر من الكفاءة .

٧ -- تسهيل العمليات الصناعية التي تذكرن منها العملية الإنتاجية ، وذلك بإذالة كل ما يعوق الحركة السريعة النواد أثناء مرورها بالعمليات الصناعية المختلفة ، وبترتيب العدد والآلات بطريقة نؤدى إلى سير المراد الحتام من حملية صناعية إلى حملية أخرى فى خط مستقم - كلما أمكن - حق تصبح منتجا نهائها ، وهذا لايعنى أن يكرن خط سير المراد مستقيا بالمفهرم الهندسى ، ولكن يعنى أن تسير المواد فى اتحاد بقدر الإمكان .

مظاهر التخطيط الداخل الجيد

ومن أهم مظاهر التخطيط الداخلي الجيد ما يلي:

ـ تدفق منتظم للمواد في العمليات الصناعية المختلفة .

- عدم استخدام اليد البشرية في نقل أو مناولة المواد.

-كفاءة فى نقل المواد من مناطق تخزينها إلى أماكن العمل ، ونقل المنتجات من أماكن العمل إلى مناطق تخزينها .

معدم وجود اختناقات في أي مرحلة من مراحل العملية الإنتاجية .

ـ انخفاض معدل الحوادث السناهية بين الآفراد .

- ارتفاع درجة جودة المنتجات .

- ير تجيين مستوى خدمة المملاء ،
- ـ انخفاض معدل تأخر أو تعطل العمل .
 - ر سيولة ميمة العيانه .

مظاهر التخطيط الداخل الرديء

ومن أهم مظاهر التخطيط الداخلي الردىء ما يلي :


- ـ بط. تحرك المواد داخل المصنع .
- ارتفاع تكاليف أتمل ومناولة المواد .
- ـ ازدحام بمض الانسام الصناعية بالممــــل وافتقار بعض الانسام الأخرى [لى العمل .
 - . هدم صلاحية مواقع مراكز الخدمات .
 - ـ تلف أو فقد بعض المواد دون ميرر أثناء العملية الإنتاجية .
 - _ فشل التنفيذ وفق الجداول الموضوعة .
 - ـ تأخر الشحن للمملاء في التواريخ المحددة .

مكان قسم التخطيط الداخل في الهيكل التنظيمي

⁽I) James Apple, Plant Layout and Materiels Handling, The Ronald Press Co., Second ed. 1963, P. 13.

آكثر من ٣٥ لقب يطان على المسئول عن قدم التخطيط الداخلى. ومن الآلفاب الله ستخدمها معظم الدركات الصناعية مالى. مهندس المصنع ، مهندس التخطيط الداخلى ، المهندس الصناعي ، المشرف العام، مدير هندسه الإنتاج ، مهندس العملية الإنتاجية ، كبير المهندسين . كما ظهر من تناتج نفس البحث أن المسئول عن هذا القدم يخضع لمراكز سلطة تختلف من شركة لاخرى ، وعادة تخضع مباشرة للدير العام أو نائب المدير العام ، أو مدير الانتاج، أو أحد رؤساء إدارات التصنيع أو هندسة المصنع أو الهندسة الصناعية .

كا ظهر من نتائج بحث آخرقام به نفس الباحث أن في حوالى ٩٢ ﴿ منجموع الشركات الصناعية التي تسكرن العينة الني عمل عليها بمتبرقهم التخطيط الداخل جوراً من إدارة الهندسة الصناعية . وعلى أي الحيالات فعادة يخضع هدا القسم لإدارة الهندسة الصناعية أو لإدارة هندسة المصنع كي يتضح من الحريطة التنظيمية بالشكل وقم (٩٠) .



العلاقة بين قسم التخطيط الداخل والادارات الأخرى

يتوقف نجاح هذا الفسم فى تأدية المهام المطاوبة منه على تعاون كثير من مديرى الادارات ورؤساء الافسام والافراد الذين يعملون فيها . وفيها بما أهم الادارات الى مجب أن تتعاون معهذا الفسم وماهمية البيانات والمعلومات التربيحب أن تقدمها له .

و ـ الإدارة العليا

و _ سياسات الاستثار .

٧ _ إدارة الميمات

إ ــ تحديد كميات المنتجات التي يستوعبها السوق .

س ـ تحديد درجة جودة المنتجات التي يطالب بها العملاء .

ح ر إدارة هندسة السلمة

ا ـ تتاثج الإيماث .

ب - تصميات المنتجات وتتيجة اختبارها .

ج _ الرسومات التقصيلية لحذه التصميات .

و ـ الإدارة المندسة

ا .. أعطاء كافة المعلومات المتعلقة بالعمليَّة الانتاجية .

ب - إعطاء قواثم بكميات وأنواع ومواصفات المواد المطلوبة في كل عملية من العمليات الصناعية.

ه _ إدارة الآفراد

 المساحمة في وضع الحطط للحافظة على الديان من أخطار الحمسوادث والإمراض الصناعية .

ب عنديم بيان ظروف العمل المقروض توافرها المصنتع.

- . تدريب الافراد على الوظائف الجديدة التي يتطلب التخطيط الد الخل إنشائها .

٧ - إفارة الحسابات

ا _ الماهمة في تحديد تكاليف التخطيط الداخلي .

ب ـ المساهمة في إبحاد سجلات للندد والآلات المستخدمة ،

٧ - إدارة المندسة الصناعية

ا ـ تحـــديد مستويات الإنتاج المطلوبة بالنسبة الحكل عملية من العمليات الصناعية .

ب - تحديد طرق العمل المفروض استخدامها ، ووضع المواصفات الخاصة بها . ج - تحديد عدد ونوع والطاقات الإنتاجية الآلات المطلوبة بكل قسم صناهي .

د ـ توضيح تتابع العمليات الصناعية التي تتكون منهما العملمة الانتاجية .

ه ـ توقيت العمليات الصناعية المختلفة .

٨ - إدارة مراقبة الإنتاج

ا _ وضع جداول الانتاج.

ب ـ المساهمة في تحديد خط سير المواد في العملية الانتاجية .

جـ تقديم الافتراحات فيما يتعلق بطرق ووسائل نقل ومثاولة المواد .

د .. المساهمة في تخطيط طرق النخزين وتحديد المساحات المطلو له .

إدارة الإتاج

ا ـ تقديم الافتراحات بشأن الترتيب اللازم الآلات المختلفة .

ب ـ تقديم الاقتراحات بشأن المناولة المثالية للواد .

. ١ - إدارة هندسة المصنع

ا ـ المــاهمة في تحديد أماكن المنافع العامة بالمصنع.

ب - تقديم الافتراحات بشأن كيفية نقل الآلات والاجهزة من مكان لآخر
 داخل المصنع .

جـ تقديم بيان بكيفية تركيب الآلات والاجهزة والاحتياجات الفنية الواجب
 توافرها في التخطيط الداخل الفناء مذه المهمة .

١١ - إدارة التفتيش

ا ـ المساهمة في وضع نظام لتحقيق درجة الجودة المطلوبة .

ب ـ المساهمة في وضع أسلوب للبنارلة يحدى المنتج النهائي من البلف .

خطوات التخطيط الداخلي للمصنع

هناك عدد من الخطوات يجب اتخاذها لوضع النخطيط الداخلي المصنع ، وتناخص هذه الخطوات فيا يلي :

۱ - تجميع المالومات الاساسية ، ويمكن الحصول على معظمها من\الادارات والاقسام الاخرى كا ذكر من قبل ، كا يمكن الحصول على معلومات عديدة من السجلات الخاصة بقسم التخطيط الداخلى والتى من أهمها :

- ـ التخطيط الداخلي المعمول به حالياً .
- ـ مساحة المصنع الحالية ، والمساحات المترفرة للتوسمات في المستقبل .
 - _ ظروف الممل داخل المصنع .
 - .. مدى تحمل الارضية للاثقال .
 - ـ ارتفاع الاسقف ،
 - _ نسبة العادم .
 - نسبة الانتاج الذي يماد تصنيعها لاخطاء فنية فيها .
- ٧ _ تحليل المالومات الاساسية ، وسيأتي شرح مفصل لهافي الصفحات القادمة
- ٣ ـ استخدام المعلومات السابقة في وضع خريطة لحفط التجميع essambly
- chart توضح كيف تتابع العمليات الصناعية ، وطريقة تدفق المراد . وسيأل شرح مفصل لها في الصفحات القادمة .
- ع ـ دراحة العوامل التي تؤثر في أسلوب وسرعة تدفق المواد، والتي من أهمها: ـ تحمر كات الافراد .
 - ـ ظروف الممل داخل المصتع.
 - . توع البناء المستخدم .
 - يه درجة المرونة .

ـ وسأثل النقل عارج حدود المصنع ودرجة كفاءتها .

ه ـ وضع الحطط التفسيليه لمناولة المواد من عملية صناعية إلى عمليه اخرى ،
 وذلك بدراسة طبيعة العملية الإنتاحية وطبيعة وأنواع المواذ الى تستخدم في كل
 عملية صناعية من العمليات التي تكونها .

ـ تخطيط أماكن العمل بالنسبة لكل عملية صناعية ، وذلك بتحديد أماكن الآلات بكل قسم صناعى وأماكن الآفراد الدين يعملون فيه ، وبدراسة الحركة والوقت بالنسبة لكل نشاط داخل العملة الصناعة .

٨ ـ التذـيق بين الانشطة انختامة داخل المملية العشـاعية الواحدة ، وينهـا
 وبين الممليات العـناعية الاخرى .

وضع التخطيط الداخل النصتع ، فشجميع جميع الحطموات السابقة في الطار واحد يمكن الوصول إلى نوع التخطيط الواجب تطسقه داخل المصتع .

 و مـ تقريب التخطيط ، و دلك بدراسة نواحى الفنحف فية والعمل على تلافيها ويقرم بهذه الدراسة المهندسون الصناعيون وغيرهم من الحدراء في المجالات المختلفة.
 و تتكون عادة لجان منهم لدراسة النخطط في صورته النهائية قبل تطبيقه في المصنع.

١١ _ تطبيق التخطيط في المصتع ، ويحب أن يستم ذلك تحت اشراف رئيس قسم التخطيط انداخلي للتأكد من سلامة تطبيقه . وحيث أنه لا يوجد تخطيط كامل تماما ، لذلك يحب على مهندس التخطيط أن يدرس أى ضعف أو عيب بلاحظه . إثناء عملية التطبيق وبعمل على تلافيها .

تحليل الملومات الاساسية

بفرض أن إدارة المبيمات تترقع أن تصل أرقام المبيمات خلال العام القادم إلى م. . . . وحدة ، وبفرض أن المصنع يعمل . . . ب حساعة سنويا ، قمى ذلك أنه يجب إنتاج 1 ٦٣ ي - ٣٠ وحدة في الساعة ، ولكن ليس الأمر بهيذه الوساطة ، إذ تملك بعض الوحدات في عملية صناعية من العمليات التي تتكون منها العملية الانتاجية . اذلك يجب أن يؤخد في الاعتبار اسبة متوية كساح القطع التي تنتج في أحد أو بعض العمليات الصناعية ولا تحمل المواصعات المعلوبة ، حتى يمكن التوصل إلى إنتاج ٧٧ وحدة سليمة في الساعة .

و بفرض أن إنتاج الوحدة يستزم مرور الموادبسيغ عمليات صناعية مختلفة، فلا بد من أحد تسبة الهالك في الإعتبار بالنسبة لكل عملية من هذه العمليات . وبذلك فإن عدد الوحدات المطلوب البدء بها في المثال المبين بالجدول رقم (١-٩) يجب أن يكون ٥٧ وحدة في العملية الصناعية رقم ١ حتى يمكن التوصل إلى إنتاج بوحدة سلمة في العملية الصناعية رقم ٧ هذا على فرض أن الكماية الانتاجية ككر عملة من هذه العمليات الصناهية تبلغ م ١٠٠ / .

عدد الطع الزرم تصييمها	النسبة المثارية للمهلاك	عدد الوحداث المطانوب التاجها	رقم العملية الصناعية
- LV	1	-د٧٦	٧
- CYP	-	ママン-	٦
7447	*	777-	۰
9. · · ·	٣	7AJY	\$
Y YJ-	۲	٥٠٠٧	٣
ACOA	c	VY2-	۲
PLAV	٤	VeaV	1

جددول رقم (۱-۹)

ولكن توقع وصول الكفاية الانتاجية بكل عملية من العمليمات الصناعية إلى

١٠٥ / يعتبر أمر غير عليا . فاذا فرض أن الكفاية الانتاجية بسكل عملية منها تبلغ . ٩ / ٠ فيجب أخذ هذا العامل الجديد في الإعتبار لتحديد عددالقطع اللازم البد . فيجب أخذ هذا العامل الجديد في الإعتبار لتحديد عددالقطع الله . لوب لبد في المعتاهية الصناعية رقم ٧ .

ويجب التفريق بين الكفاية الانتاجية النشاط والعملية الصناعية والعملية الإنتاجية ، كا تتكون العملية الإنتاجية ، تا تتكون العملية الانتاجية من عدة حمليات صناعية ، كا تتكون العملية السناعية من عدة أنسطة . فقد تؤدى معنى الانشطة بكدفاية إنتاجية أكبر جدا الصناعية ، وبذلك فإن متوسط الكفاية الإنتاجية لحدة الانشطة يمشل الكفاية الانتاجية العملية الصناعية ، وبذلك فإن متوسط الكفاية الانتاجية من حملية صناعية لعملية أخرى ، وبذلك فإن متوسط الكفاية الانتاجية من حملية صناعية لعملية أخرى ، وبذلك فإن متوسط الكفاية الانتاجية فحموع العمليات الصناعية ممثل التكفاية الانتاجية العملية الانتاجية وفي المثابة الانتاجية العملية الانتاجية المعلية الانتاجية الكفاية الانتاجية المعليات المنابة المشوية المكفاية لانتاجية للصنع ، ولكن قد تستخدم في بعض الحالات نسب مثر يةعنافة الكفاية الانتاجية المصنع ، ولكن قد تستخدم في بعض الحالات نسب مثر يةعنافة الكفاية الانتاجية المصنع ، ولكن قد تستخدم في بعض الحالات نسب مثر يةعنافة الكفاية الانتاجية المصنع ، ولكن قد تستخدم في بعض الحالات السب عثر يةعنافة الكفاية الانتاجية المصناعية والعملية الانتاجية .

وف المشال السابق، فحصول على ٥,٥٥٧ وحدة فى العملية الصناعية وقم ٩ ، الابد من أخذ نسبة الهالك فى الإحتبار وبذلك يحب رفع العدد إلى ٥,٥٧٩ وحدة، وحيث أن الكفاية الانتاجيه فى هذه العملية تباغ . ٥,١ ، لذلك فإن العدد اللازم تصنيعه بحب أن يكون ٧٥٧٨ وحدة ، وبناء على هذا الرقم الاخير محدد عدد اللازم بذا العملية الإنتاجية .

فاذا فرض أن الآلة الواحدة تنتبى من صنع . ٦ وحدة فى الساعة ، فان عدد الآلات اللازم استخدامها بهذه العملية الصناعية لتصنيع ٧٥٥٧ وحدة سليمة يجب أن يكون ٧٤٧٨ هـ ٣٠ = ٣٤١٦ آلة . وبالمثل تقيم نفس الاجراءات بالنسبة العمليات الصناعية التالية ، كاريتضع بالجدول رقم (٣-٧) .

مدو الآلأت المثارب		عددالفطع اللازم تصنيعها لانخاض السكفاية الانتاجية الى ٥٠ /٠	عددالتطع اللازمة	النسبة المثوية الهلاك	عدد الوحدا ت المطلوب انتاجها	رقم السلية الصناعية
1265	1.5.	٧٧٨	۹ر۸۷	-/.8	۸ر۵۷	1
T)+1	۸ر۲۴	A £ y T	AC . A		٠ر٧٧	4
*393	ار۸۴	۲ر ۸۰	٠ر٧٢	T	ەر•٧	~
۲۳ر۰	TTAJO	7 A Y	•ر ∀	7	۳۸۸۳	1
1,14	10,18	۰ر۵۹	74.7	٧	247.	
1786	ەرەە	۵¢ ۲۴	34.0		٦٧٦٠	٦.
۲۵ر•	1177	¥ £ j *	۰ر۲۷	۰	747.	A

جدولزقم (۹-۲)

فإذا استخدمت نفس الأرقام بالمثال السابق ، فإن عدد الوحدات الواجب تصنيعها في العملية الصناعية رقم ١ يكون γ وحدة بدلا من γ وحدة حي يمكن إنتاج γ وحددة مليعة في العملية الصناعية رقم γ ، كا يتعنج من الجدول رقم (γ - γ).

عدد القطع اللازم تصنيعها	عدد الوحدات المطلوب انتاجها	قم السلية الصناعية	
۷۲۷۸	* CAY	1	
74.38	۸۲e۸	٣	
A-3-	447-	٣	
74.4	V - Ja	4	
۰د۲۷	TLAF		
V£J6	٠٠٧٦	٦	
V4.30	*VJ+	٧	

جدول رقم (۲۰۰۹)

فني هذا المثال، بما أنه يجب تصنيع ٧٠٧٨ وحدة فى الصلية الصناعية رقم و ، وحيث أن نسبة الكفاية الانتاجية بهذه العملية . ٩ / ، فإن السائج يكون ٢٨٥٩ وحمدة، وحيث أن الحالك بنده العملية بر / ، فإن عدد القطع السليمة التي تحرج مها يكون ٨و٥٧ وحدة كما يتضح من العملية الحسابية الآنية :

> > وهكذا بالنسبة للعمليات الصناعية الباقية .

وفى حالات عديدة (كا فى هذا المثال) لا يكون العدد المطلوب من الآلات ... في صحيحا في العمليين الصناعيتين 1 وج مثلا يبلغ العدد المطلوب من الآلات أيها ١٤٦٩ آلة وع ١٥٠٥ آلة على النوالى . ووجود آلة وحزء من الآلة في العملية الصناعية يعتبر أمراً مستحيلا، لذلك لابد أن يكون عدد الآلات بأى عملية صناعية رقع صحيحا . ويتونف هذا الرقع على عوامل عديدة منها :

 ١ - هل يمكن تغيير أساوب العمل بالعملية الصناعية المعينة بحيث يمكن تغليل الوقت النمطى اللازم التصنيح الوحدة ؟

ع. البديلين أفل تكاليفا : تشغيل آلة وقنا اضافيا ، أو شراء آلة اصافية؟
 ع. هل يمكن رفع الكفاية الإنتاجية فكالة بتحسين طروف العمل أو بإعطاء الافراد برامج تدريبية ؟

إذا استخدمت آلة واحدة باحدى العمايات الصناعية، فهل توقفها يؤدى
 إلى تعطل العمل بالعمليات الصناعية النالية ؟

والواقم أن الامر يتوقف على العدد الموجود من الآلات بالفسم الصناعيي


المعين . فتشفيل آلة واحدة مثلا بالمعلبة الصناعية رقم 1 لإنتاج العدد المطلوب من 1921 آلة واحدة مثلا بالمعلبة الصناعية رقم 1 لإنتاج العدد المطلوب من 1927 آلة يعتسب المحل العسان العلميات الصناعية المثالية العنالية العنالية العنالية العنالية العنالية العنالية عمل العمل الاصافى وهو ١٩٥٤ على ثلاث آلات ، وبذلك يكون الحمل الاصافى على كل آلة منها ١٤٥٠ سب ٣ = 100 سرد . وعملها تساعد الحنبرة الماضية وظروف العمل دلخل المصنع وتكوين العملية الإنتاجية على اتفاذ النرار الساج في هذا النان .

خريطة خط التجميع

تبين خريطة خط التجميع بأسلوب بيانى مفهوم كيف تستم العملية الإنشاجية حتى تصبح المواد منتجا نهاتها . فتوضح المراحل التي تتكون منها العملية الإنشاجية ، والعمليات الصناعية التي تتكون منها كل مرحلة من هذه المراحل ، والانشطة التي تتكون منها كل عملية صناعية . وحيث أن بعض العمليات الانتاجية تحتملج إلى وجود هدة خطوط تجميع فرعية تصب في خيط التجميع الرئيسي ، اذلك يعتمبر وجود خريطة عامة تبين مسار خطوط الانتاج أمرا ضروريا ،

- و توضح خربطة خط التجميع ما يلي :
- ١ ـ المراحل التي تتكون منها العملية الإنتاجية .
- ٧ ـ صورة عامة للعماية الإنتاجية وما بها من عمليات صناعية خنافة .
- ٣ ـ خطوط التجميع الفرعية وكيف وأين تصب في خط النجميع الرئيسي .
 - إلى مرحلة المنافق المواد من مرحلة الحام إلى مرحلة المنتج النبائل.
- م ـ النظام الذي يتبع في تجميع المواد والقطع لتكوبن الاجزاء الرئيسية التي
 يتكون منها المنتج النهائي.

ويوضح الشكاروةم(٩-٣) خرطة مثالية لخط تجميع بأحدالصناعات وحيث تهدأ العملية الإنتاجية بالعدلية الصناعية الأولى وتنتهى بالعملية الصناعية الاخيرة وهمالخاصة بالنظيف التصدير، وبين ها تين العمليتين تقع باقى العمليات الصناعية في تتابع منظم حسب ما تتطابه العملية الإنتاجية لتصنيع المواد إلى منتجات.



أتواع التخطيط الداخل للمصنع

هناك نوعان رئيسيان للتخطيط الداخل لدصنع ، فإما أن يخطط على أسماس نوع العمليات الصناعية التي تتكون منها العملية الإنتاجية ، وإما أن يخطط على أساس نوع المنتجات التي يتم إنتاجها .

أولا _ التخطيط على أساس نوع العماية الصناعية

ويسمى أيضا التخطيط الوظيق ، وفيه ترتب الآلات بالمستع حسب طبيعة هلما بحيث يخصص لكل نوع منها قسم مستقل بذاته ، أى توضع جميسع الآلات التي تؤدى نفس الفرض فيقسم واحد كفسم الغراطة وآخر البرادة وثالث الشطف ورابع الصقل وهكذا . وبذلك تنقل المواد من قسم لآخر حتى تصبح منتجا تام الصنع ، أو تنقل من أفساعها الأصلية إلى هذه الأفسام لأداء المدلية الصناعية المبنة عليها ، ثم تعاد مرة ثانية إلى أفسامها .


ثانيها ـ التخطيط على أساس نوع المنتج

فيطه الحالة ترتب الآلات فالمصنع على أساس نوع المنتج ، أى على أساس متطابات العملية الصناعية بالقسم الواحد . وبذلك يحسوى كل قسم على جميع أنواع الآلات التى تدارم العملية الصناعية الحاصة به . فنمر المواد بنفس القسم من مرحلة الحام على الآلة ؟ ثم على الآلة ؟ ثم على الآلة ؟ ثم على الآلة ؟ وهكذا حتى تصبح منتجا نهائيا .

فاذا فرض أن الحنام لا بدأن تمر على أربع مراحل صناعية حتى يتم تصنيعها إلى للنتج النهائي ، وأن هذه العمليات الصناعية هي الحزاطة ، البرادة ، الشعلف ، الصقل ، فترتب الآلات الصناعية ، وتسير المواد في رحلتها منرمحلة الحام إلى المنتج النهائي إذا طبق التخطيط على أساس نوع العملية الصناعية كا يظهر بالشكل رقم (٩ - ٣) .

وترتب الآلات الصناعية وتسير الم ، رحلتها من مرحلة الحام إلى المنتج النهاق إذا طبق النخطيط على أساس نوع المنتج كا يظهر الشكل رقم (٩ - ٤)

ويظهر بالشكل رقم (٩ - ٥) تخطيطان بمشلان كلا من السوعين بالفسية لاحدى العمليات الاتناجية .



شکل رقم (۹ -ه)

مزايا التخطيط على أساس أوع العملية الصناعية

من أهم مزايا التخطيط على أساس العملية ما يلي :

۱ - انخفاض عدد الآلات المستخدمة لعدم ازدراجها ، وبالنالى انخفاض المبالغ المستشرة فيها . فيكنى آلة راحدة تعمل طول الوقت لخدمة عدة أفسام صناعية ، بدلا من وجود آلة واحدة تعمل بعض الوقت بكل قدم منها .

وجود مرونة كبيرة ، فتوقف إحدى الآلات عن الهممل بقمم البرادة
 مثلا لا يعنى توقف اله. لية الصناعية به ، إذ يمكن تحويل العمل إلى آلة أخرى .

 لاستفادة من استخدام مبدأ التخصص . فتخصص كل قسم بنوع واحد من العمليات الصنباعية يؤدى إلى اكتساب الافراد فيه مهارة كبيرة في ضبط وإدارة وتشفيل أى نوع من الآلات الموجودة بالقسم ، وإلى اكتساب رؤساء العمال فيه مهارة كبيرة في الرقابة والتفتيش على أعمال مؤلاء الافراد .

٤ ـ إمكان توفير ظروف العمل الحاسة بكل حملية صناعية ، فتتطلب العملية الصناعية بقسم الآلات الكانبة مثلا إصادة قوية ، وبقم الآلات الحاسبة أجهزة لشكييف الهواء ، وبقم البرادة أجهزة لشقط الفبار وهكذا .

عيوب التخطيط على أماس نوع ألعملية الضناعية

من أهم عيوب التخطيط على أساس العملية ما يلي :

1 - يؤدى نقل المواد المطلوب إجراء العملية الصناعية عليها من أفساهها
 الاصلية إلى الافسام المتخصصة ثم إعادتها مرة ثانية لاقسامها الاصلية إلى :

(1) ارتفاع تـكاليف نقل ومناولة المواد.

(ب) بطء الإنتاج ،

(ح) تعرض المواد للتلف أو الكمير أو الصياع .

 ٢ - يؤدى بطء تحرك الموادق المصنع إلى تراكم المواد المطاوب تصنيمها ، بما يتطلب وضع مقدار وأس المال المستشر فيها وتسكير المساحات المخصصة لتخزينها.

 ٣ - تستارم عملية نقل ومناولة المواد داخل المصنع ممرات واسعة _ تقتطع من المساحة الدكلية للممنع ، كا تتعال أجهزة مناولة من أنواع معينة .

٤ - ضعف الرقابة والإشراف على العملية الإنتاجية لتعدد الانسام التي تمر
 با المواد أثناء العمليات الصناعية المختلفة .

ه - صعوبة وضع جداول العمل وحساب تكاليف الإنتاج .

ت - عادة لا يسمح إلا باستخدام الآلات عامة الغرض ، لذلك ترتفع تكاليف
 الإنتاج لانخذاض طاقبًا الإنتاجية .

استعمالات التخطيط عل أساس توع العملية الصناعية يفصل استمال التخطيط على أساس المملية في الحالات الآثة:

١ - يتم إنتاج المنتج حسب المواصفات التي يحددها العميل.

٢ - يتم إنتاج عدد كبيرمن المنتجات ذات الموديلات المختلفة بكيات صفيرة ،
 كا في صناعة الاتان .

٣ - يصعب تحلبيق دراسة الحركة والوقت لتحديد معدل الإنتاج

٤ - يصعب تحقيق توازن بين الطاقات الإنتاجيه للآلات المختلفة .

ه ـ يتطلب الآمر ضرورة التفتيش الدقيق على المواد بين العمليات الصناعية المتلفة .

 تمتاج العملية الإنتاجية إلى تشغيل آلات ثقيلة الوزن ، كما يتطلب تشغيلها ظروف عمل خاصة يجمعل عزلها فى أنسام عاصة تتوفر فيها همذه الظروف أمراً ضروريا .

> هرايا التعطيظ على أساس توع النتج من أم مزايا التخليط على أساس المنتج ما يلي :

 إ - لا تشكر رهماية نقل المواد بين الأفسام المختلفة ، وبذلك تسهل إجراءات نقل ومناولة المواد داخل المصنم .

 يكن استخدام المدات الآلية والاجهزة الحديثة لمناولة المواد بما يساعد هل تخفيض التكاليف . فيمكن استخدام الآلات الاوتومائيكية في همايية نقل ومناولة المواد لوجود مسالك واضحة في خط سير المواد بالقهم الواحد حتى تصبح منتجا تام الصنم .

٣ - انتفاض تكاليف نقل وحاولة المواد لأن نباية العماية الصناعية المعينة لمتنب لتمينة العماية العماية العماية العماية العماية العماية العماية التعالي العماية التقل على سير متحرك أو بأى أجهزة أخرى . وبذلك لن يكون هناك حاجة إلى مساحات لتخزين المواد بين العمايات الصناعية المختلفة حتى يكون هناك حاجة إلى مساحات لتخزين المواد بين العمايات الصناعية المختلفة حتى يأتى دورها في العملية التشفيلية .

٤ - حيث أن كل فرد يكون مسئولا عن حزء بسيط من العملية الصناعية ،
 لذلك فإن تدريبه عليها لا يتطلب وقتا أو بجهر دا أو نفقات كبيرة .

م يمكن تشفيل أفرادا نصف مهرة ما يساعد على تخفيض تكاليف العمل ،
 ف حين يتطلب التخطيط على أساس العملية أفرادا على درجة كبيرة من المهارة .

إلى المماية الإنتاجية والتحكم فيها ، إن الممايات الصناعية المختلفة
 أسير بتنابع في خط واضح من البداية إلى النهاية داخل الديم الواحد .

٧ - يحقق نوع من التوازن بين العمليات الصناعية المختلفة بالنسم الواحد ،
 وبذلك يمكن الفضاء على احتمال وجود اختنافات أو ضفط عملي على بعض منها .

٨ - نتيجة المرحة تدفق المواد ينخفض مقدار الوقت اللازم العملية الإنتاجية، وذلك لعدم تأخر نفل المواد من آلة إلى أخرى بين العمليات الصناعية المختلفة . وبذلك ترتفح سرعة دوران المواد التي تحت تشفيل ما يقلل من مقدار رأس المال اللازم استثباره فيها .

ه - يمكن تطبيق خطط الاجرر التشجيمية الجاعية فيها .

١٠ بسمح باستخدام الآلات عاصة الفرض ، لذلك تنخفض تكاليف الإنتاج
 لارتفاع طاقتها الإنتاجية ،

عيوب التخطيط على أساس نوع النتج

من أهم عبوب التخطيط على أساس المنتج ما يلي :

١ - ينقصه المرونة، فإذا ترقف آلة فإن خط الإنتاج بالقسم يتعطل تماما .
٧ - إن إجراء أى تعديل أو تغيير فى العملية الصناعية بالقسم أو فى توح
ومواصفات المنتج تنطلب تسكاليف عالية لاحتمال ضرورة إعادة تخطيط القسم بأكله.
فإذا وضع ترتيب الآلات بقسم معين على أساس إنتاج كمية معينة ، فإن أى ارتفاع
فى السكية المطلوب إنتاجها بؤدى إلى ارتباك فى خطا الإنتاج . بينها لا يتطلب الامر
كدّ من اضافة عدة آلات بكن قسم بالنسبة المنطبط على أساس العملية .

 لا يسمح مدرجة كبيرة من النخصص سواء بالنسبة للأفراد أو ارؤساء العالم.
 ع. يتطلب استثارات رأسالية كبيرة اضرورة شراء آلات عديدة تؤدى نفس الفرض لتوزيعها على الافسام المختلفة .

استعمالات التخطيط على أساس أوع المنتج:

يفضل استمال التخطيط على أساس المنتج في الحالات الآتية :

و _ يشكون الإنتاج من منتج واحد أو عدة منتجات تمطية .

 ٣ - يتم الإنتاج بكيات كبيرة من الموديل الواحد كما في صناعة السيارات والثلاجات الكبريائية .

٣ ـ يمكن تطبيق دراسة الحركة والوقت لتحديد معدل الإنتاج .

ع .. يسهل تحقيق توازن بين الطاقات الإنتاجية للآلات المختلفة .

ه ـ لا يتطلب الآمر تنتيش دقيق على المواد بين العمليات الصناعية المختلفة .

لا تحتاج العملية الإنتاجية الى تشفيل آلات ثقيلة الوزن ، كما لا يتطلب
ضفلها ظروف عمل خاصة .

أعادة التخطيط الداخل

يجب أن يكون التخطيط الداخل مرتا بحيث يمكن تعديله أو ادخال تغييرات فيه اذا تطاب الآمر ذلك ـ كنفير الكيات المطلوب إنتاجها ، أو تفير أسلوب العملية الإنتاجية أو تفير نوع المنتج ـ دون أن يتأثر الانتاج خلال فترة التعديل، وبجيث يتم ذلك بأقل بجمود وفى أفصر وقت وبأفن تسكايف عمكنة .

وتعتبر مشكلة إعادة التخطيط من المشاكل الثانوية إذا لم يتعدى الأس بقل آلة من مكانها الحالى إلى مكان آخر . ولكنها تعتبر من المشاكل الرئيسية إذا كان الآمر متعلقا بإيجاد توازنالطاقات الإنتاجية الآلات المستخدمة بالافسامالصناعية المختلفة ـ كإضافة آلات جديدة في مواقع الاختناقات ، أو إزاله آلات لم يصبح هناك حاجة إليها .

وبينها يتطلب وضع التخطيط الإصلى عدة شهور . أو عدة سنوات ـ لان له الصفة الانشائية ، فإن إمامة التخطيط قد لا بتطاب عدة أيام أو عدة أساسيم ، وقد يتطاب عدة ، هور إذا كان النفيير جوهريا . إذاكفإن نتائج إعادة الخطيط تظهر بسرعة أكبر من نتائج التخطيط الاصلى . وبينها لا يمكن البدء في لا نتاج قبل وضع وتنفيذ التخطيط الاصلى ، فإنه يمكن مواصلة الانتاج أثناء عملية إعادة النخطيط .

والواقع أن المهندس الذي يقوم بوضع التخطيط الاصلى لا يكون مقيدا بطروف قائمة ، لدلك يكون له حرية كبيرة في التحرك والاشاء ، بعكس الامر بالنسبة للمهندس الذي يقوم بعملية إعاده التخطيط ، فهو مقيد بظروف عديدة قائمة فعلا ولا يمكنه تجاهلها ، ولدلك ليس له حرية كبيرة في المحرك . فهو مقيد بحراقع المساحد الكهربانية والسلام والحوائط والابواب والنرافذ والاعمدة الحرسامية وارتفاع الاحفف ومصادر القوى الحرية وشبكة الاسلاك الكربائية وأما بيب المهاه وموامير الصرف الموجودة قعلا وما إلى ذلك . فئلا لا بدمن أن بدرس ما إذا كلنت أرضية المصنع تتحدث ثمن الآلات الجديدة ، وهل الاضامة موزعة توزيعا حليا يحيث يستطيع الافراد تشغيل آلاتهم بسهولة ، وهل الاضامة موزعة العكربانية وأنابيب المياه وموامير الصرف عندة إلى مناطق عديدة بالمستم يحيث

يمكن نقل فسم صناعي من موقعه الحالي إلى موقع آخر وهكذا .

وعلى أية حال فهاك شركات صناعية كبيرة قلما تحتاج إلى إعادة التخطيط الداخل لمصانحها لآن طبيعة العملية الانتاجية فيها ثابتة لا تنفير . فعادة لا يوجد مثلا بالهيكل التنظيمي الشركات التي تعمل في صناعة الحديد والصلب أو المطاط أو البرول أو الزجاج ما يسمى بقسم التخطيط الداخلي بسبب ثبات الانتاجية ونوع الالات المستخدمة فيها ، ذلك أن المشداكل التي نظير ما في هذا المجال تعتبر صغيرة بحيث لا تبرر إنشداء قسم متخصص ، بينا يعتبر قسم التخطيط الداخلي في صناعة السيارات بهبب تغير موديلات السيارات المنتجة تغييرا بسيطا من سنة لاخرى ، وتغييرا كما كا كل عدة سنوات ، ما يحتم تعديل التخطيط الداخلي في الحالة الأولى، وادخال تغييرات جوهرية فيه في الحالة الثانية .

أساب اعادة التخطيط الداخل للمصنع

ينطاب الآمر في معظم الحالات إعادة التخطيط الداخلي للمستم من وقت لاخر نئيجة لارتفاع تدكاليف الانتاج أو لاستخدام آلات أحدث أو لتغيير نوع المنتجات أو أسلوب الإنتاج . ومن الاسباب التي تنطاب تعديل أو تفييرالتخطيط الفائم ما بل :

١ ـ. تذير في تصميم العملية الانتاجية .

فإن أي تنبير في تقسم أي مرحلة من مراحل العملية الانتاجية يؤثر بطريق مباشر أو غير مباشر في كفاءة العملية الانتتاجية بأكلها. وقد يتطلب هذا التغيير ادعال تمديلات بسيطة فيالتخطيط الداخل للصنع ، كا قد يقطاب ادخال تعديلات جوهرية فيه ، اذ يتوقف الأمر على طبيعة وصخاعة وأهمية هذا التغيير . فالتغيير في أساوب الانتاج مثلا يتطلب في معظم الحالات تغييرا في المساحات المطلوبة للمملة الانتاجية .

٢ _ تضخيم حجم بعض الأقسام الصناعية

اذا كان من الضروري _ احبب أو لاخر _ زيادة الانتــــاج في مرحلة من

مراحل العملية الانتاجية ، أو زيادة الكية المنتجة من المنتج النهائى ، فلا بد من احداث بعض التغييرات فى التخطيط الداخلى للصنح . فقد تنطلب هـذه المشكلة ضرورة ايجاد مكان التضفيل آلات اضافية بعض الاقسام ، كا قد تنطلب اعادة التخطيط باكمله تقيجة لإحداث تغييرات شاملة فى العمليات الصناعية ، كمفرورة استبدال الالات عامة الفرض بأخرى متخصصة .

٣ _ تصغير حجم بعض الاقسام الصناعية

إذا اقتضت الضرورة خفض الانتاج بمعض أو يجميع الأقسام لفترات طويلة ، فلا بد من تغيير تصميم العملية الانتاجية بأخرى تتلائم مع متطلبات الانتاج الصغير. وهذا يتطلب بدوره الاستغناء عن تشغيل بعض الالات أو استبدالها جميعا بأخرى ذات طاقات انتاجية أقل ، عا يتطلب ادخال بعض التمديلات في النخطيط الداخلي للمستم أو استبداله بآخر يتلائم مع الوضع الجديد .

۽ _ إضافة منتج جديد

اذا تقرر انتاج منتج جديد الى جانب بجموعة المنتجات الحالية ، وكان هذا المنتجا الحالية ، وكان هذا المنتج المجديد يشبه الى حد كبير بعض المنتجات الحالية ، فإن الآمر لن يخرج عن تضخيم حجم "تسم الصداعى المختص . ولسكن اذا اختلف هدا المنتج تماما عن المنتجات الحالية ، فإن المشكلة تأخد طابعا آخرا . فقد يتطلب الآمر استخدام الالات الحديدة عايقتضى تعديل التخطيط المائم ، وقد يتطلب الآمر انشاء قسم جديد بالمصنم مما يقتضى تغييرا شاملا في التخطيط .

. _ تغيير موقع أحد الاقسام الصناعية

إن نقل قسم صناهى من موقع لاخر داخل المصنع قد لا يمثل مشكلة رئيسية في التخطيط الفائم جددا فلن التخطيط القائم جددا فلن يتطلب الآمر أكثر من إدخال تعديلات بسيطة فيه ليتلائم مع التغيير المطلوب في موقع القسم الصناعى المعين . أما اذا كان ردينا وأصبح لا يؤدى الغرض ، فإن همية نقل القسم الصناعى الى الموقع الجديد تعتبر فرصة لادخال التعديلات اللازمة فيه أو تغييره تماما .

٩ ـ إضافة أقسام جديدة

يتطلب الآس تعديل أو تغيير التخطيط الداخل الدصنع إذا ثبت من الدراسة أنه من الأفضل تجميع بعض المبام المتشابة التي يقوم بها عدة أقسام في قسم واحد ينشأ لهذا الفرض ، كإنشاء قسم الآلات الكاتية يقوم بخدمة جميع الاقسام في كتابة المراسلات والتقارير وخلافه ، بدلا من قيام كل قسم بأدائها . أو إذا ثبتت الدراسات أن الدماية الانتاجية أصبحت تتقلب إنشاء أنسام جديدة القيام بعض المواسات أن الدماية الانتاجية أصبحت تتقلب إنشاء قسم للآلات الحاسبة أو للآلات المحاسئية أو للكلات المحاسبة أو للآلات المحاسبة المحاسبة أو للآلات المحاسبة الألات المحاسبة أو للآلات المحاسبة أو للآلات المحاسبة أو للآلات المحاسبة أو للآلات المحاسبة المحاسبة أو للآلات المحاسبة المحاسبة أو للآلات المحاسبة المحاسبة أو للآلات المحاسبة المحاسبة المحاسبة المحاسبة المحاسبة أو للآلات المحاسبة المحاسبة أو للآلات المحاسبة المحاسبة المحاسبة المحاسبة أو للآلات المحاسبة أو لألات المحاسبة أو للآلات المحاسبة أو لا المحاسبة أو لألات المحاسبة أو للآلات المحاسبة أو للألدان المحاسبة أو للآلات المحاسبة أو للألدان المحاسبة أو لل

بحانب هذه الاسباب الرئيسية فهناك أسباب أخرى عديدة تتطاب دراسة وتعديل التخطيط الداخل الحالى للصنع منها :

- ٧ عدم صلاحية البناء لاغراض العملية الإنتاجية .
 - A .. فشل خط التجميع في العملية الانتاجية .
- ١ ارتفاع الإنتاج في مرحلة من مراحل العملية الإنتاجية دون الحاجة إلى
 ذلك ، كإستخدام آلات أكثر من اللازم دون دراسة سرعة خعد سير المواد.
 ١ وجود عاتق أو أكثر في خط سير المواد .
 - ١٣ ـ صموية جدرلة العملية الإنتاجية .
 - ١٣ تعطل الأفراد والآلات عمدل كمير .
- ١٤ ارتفاع مفدار الوقت اللازم بالنسبة لمماية صناعية معينة أو بالنسبة الممليه الإنتاجية باكايا .
- ١٥ ارتفاع نفقات مناولة المواد بسبب سوء في تنظيم الرجال الذين يقومون بها.

الفصل العاشر العدد والآلات

مقدمة

تسبر المسدد والآلات من أم ضروريات العملية الإنتاجية ، وتشمل جميع المعدات التي تستخدم في العملية السناعية بطريق مباشرة أو بطريق غير مباشر ، فلا شاك أن نوع العملية الصناعية يحدد نوع الآلات اللازم إستخدامها ، فنوع الآلات اللازم العمليات الإنتاجية في صناعة الورق يختلف عن نوعها في صناعة السيارات يختلف عن نوعها في صناعة المسيرل والذهيج وهكذا . تعتبر الإدارة المندسية في كثير من الشركات الصناعية مسئولة عن تحديد نموع وهدد الآلات المراجودة بالاسواق المعناعية ، لذلك يجبان تكون على دراية تامة بأنواع الآلات المرجودة بالاسواق المختلفية ومدى التحسينات النا ادخات عليها ومقدار طافنها الإنتاجية وأسعارها وما إلى ذلك .

ويمكن الشركات الصناعية الحصول على الآلات اللازمة لصلبانها الإنتاجية إما بإستنجارها أو بشرائها جديدة أو مستملة . فقسناجر معظم الشركات الصناعية أنواع معينة من الآلات الحاسبة وآلات الكبيوترز ، كا تستاجر شركات البحث هن البترول آلات الحفر اللازمة لهذه المهمة . وبصفة عامة يجب إستنجار الآلات إذا كانت الحاجة لهاوقتية وليست لفترة طويلة أو بصفة مستمرة ، كا يمكن شرائها أفضلها بانفسية الصناعية وبالنسبة لإمكانيات الشركة المسادية . كا يمكن شرائها شرائها مستمعلة، وتباع الآلات المستمئة إمالمدم حاجة الحدال المسلحة أو بسبب إهلاسهم أو بسبب تغيير نوع منتجاهم أو بسبب حاجتها إلى الاصلاح أو بسبب إنقضاء مودتها . وهناك وكلاء متخصصون في شراء هذا النوع من الآلات وأصسلاحه وإعادة بيعة . وعلى الإدارة أن تاخذ حذرها حين شراء هذا النوع من الآلات وا

نوع الآلات

يمكن تقسيم الآلات إلى نوعين رئيسيين . الآلات عامــة الفرض و الآلات خاصه الفرض . و الحكل من النوعين مزاياه وعيوبه ، وما يصاح منها لحالة معينة قد لا يصلح في حالة أخرى . فيتوقف استخدام كل منها على طبيعة الصناعة نفسها وعلى نوع وحجم الانتاج وظروف العمل داخرالشركة الصناعة وعلى امكانيا تا الماديه.

وكبداً عام يفضل استخدام النوع الأول. إذا أن تكاليف الوحده التي تنتج بواسطة الآلات خاصة الفرض تكون مرتفعة جدا إدا شنات هذه الآلات انترات فصيرة أو لانتاج كيات صغيرة . بمكس الامر بالنسبة الآلات عامة الفرض التي يمكن ـ نقيجة لتنوع استخداماتها ـ تشفيها لفترات طويلة لإنتاج كيسات صغيرة من المنتجات ، عايودى إلى انخفاض تكاليف الوحدة المنتجة . أضف إلى ذاك أنه من السهل تحقيق توازن بين الطباقات الإنتاجية في المراحل المختلفة الابتاجية في حالة استخدام الآلات عامة الفرض عنه في حيالة استخدام الآلات عامة الفرض عنه في حيالة استخدام الآلات عامة الفرض عنه في حيالة

أولاً ـ الآلات عامة الفرض .

تصمم الآلات العامة الفرض لاداء أعمال متعددة ، بدلا من عمل واحد بالذات، وعلى أنه حال فهى عامة الفرض فى حدود ممينة ، فنستخدم آلة الثقب مثلا لعملية الشراطة ، والمكن يمكن استخدامها لعمل ثقب واحد أوعدة لمقوب ، كبيرة أو صغيرة ، عميقة أو سطحية ، فى مواد صلبة أو مواد لينة ، وفى أى مكان .

وتتميز الآلات عامة الغرض بما يأتى :

و - الآلات عامة الفرض دائمًا آلات تعطيبة يصنعها مستصنعوها بكيات
 كبيرة ، الدلك تكون دائمًا متوفرة في الأسواق ، ويمكن الحصول عليها في الحال .

بعكس الآلات المتخصصة الـتى تصنع وفق مواصفات خاصـة ، لذلك لا يمـكن الحصـول عايم إلا بعدة فتره معينة حتى يتم صنعها .

٧ - يتطلب الآمر لإدارة هذا النوع من الآلات أفرادا على درجة عالمية من المهارة لعمل العنبط اللازمة لها وتشغيلها وفق المواصفات المطلوبة في الإنتاج. فتمتر مهارة الآفراد عنصرا أساسيا في مدى الكفادة الإنتاجية لهذه الآلات سواء من ناحية الكية أو درجه الجودة . فلا بد من توفر أفرادا ماهرين لوضع المواد داخلها ولفتا القاسات والاشكال والتصميات المطلوبه ، والمأكد من جودة انتاجها.

ب ـ تعمل الآلات عامة النرض ببطء أكبر من الآلات خاصه الغرض ، كما
 أن طاقتها الإنتاحية أفل ، لذلك فإن تكلفة الوحدة التي تنتج بواحلتها أكبر من
 تكلفه الوحدة التي تنتجها الآلات المتخصصة .

§ _ يحتاج إنتاجها إلى عناية كبيرة بعملية النفتيش واختبار درجة الجودة ، وقد يزاول العامل هذه المهمة أثناء همله على الآلة ، ولكن(ذا كانت غير أنوما تكية فإنه لا يستطيع آذائها بالدقة المطلوبة ، مما يتطلب تمين فرد آخر ازاو لنها. والفرق بين الآلات خامة الفرض والآلات عامة الفرض من هذه الناحية ، أنه لواختيرت أول وآخر وصدة انتجتها الالة المتخصة وكانت جيدة ، فن المؤكد إلى حد كبير أن جميع الوحدات التي انتجت بينها تحمل المواصفات المطلوبة ، بينها أن اختبار أول وآخر وحدة انتجت بواسطة الالة عامة الفرض لا يعني أن ما بينها من وحدات لايد أن يحمل نفس المواصفات .

یکن استمرار استخدامها فی الانتاج حتی لو حدث تغییر فی
 تصمم المنتجات.

٣ ـ يمكن دائما النخاص منها ببيمها كأ لات مستعملة بأسمار مجرية ، بينما

٣ ـ إن تصميمها اليس معقدا ، اذلك فإن تكاليف إصلاحها وصيانتها اليست
 كبيرة ، كا أن تطع النبار الخاصة بها دائما متوفرة وبأسمار معقولة .

ثانياً _ الآلات خامة الغرض:

صممت الآلات المتخصصة لآداء عمليات صناعية ممينة بأسرع وأدق وأقبل تكليف من الآلات عامة الفرض فيلا يختاج هذا النوع من الآلات إلا لمسدد قليل من الآفراد لإدارتها ، فقد صممت بحيث تؤدى تلقاتيا معظم العمل المطلوب دون تدخل كبير من جانب من يديرها . ومعظم هذه الآلات تدخل فيها المواد وتخرج منها المنتجات وتعلف وتوضع في صنادين أو تومانيكيا . وأصبحت مهمة من بقوم بتشغيلها قاصرة على بجرد ملاحظه كماء خط تحوين المواد ، أو إدارة الآلة إذا توفقت الأسياب فنية ، لذلك لا يحتاج هذا النوع من الآلات في العادة إلا لأفواد نصف مهرة .

وتتميز الآلات المتخصصة بما يأتى:

١ حائمًا الآلات المتخصصة أكبر حجا من الآلات عامة الغرض، ولها طاقات إنتماجية أكسر. لذلك لا يحتاج الآمر إلا لعدد الميل منها لإنتماج نفس الكية المطلساوية. وبذلك يمكن توفير مهمات كمبيرة من الآرض بالرغم من كم حجمها.

٧ -- أؤدى عملها بدفة أكبر من الآلات العامة الفرض لدلك لايحتاج الأحر إلى تفتيش دقيق على إنتاجها ، فيمكن احتبار عينة بسيطة من إنتاجها للماكد من صلاحية أو عدم صلاحية إنتساجها ، وبذلك يمكن التوفير في نفقات النفتيش والاختبار . ٣ ـ إن تكاليف الالات المتخصصة أكبر من تكاليف الالات العامة الغرض. والمقصود بالمتكالف ثمن الشراء وتسكاليف التشغيل . ولسكن حيث أن المسسدد المطلوب منها الآداء نفس تحمة العمل يكون صغيراً لذلك فإن مقدار رأس المال المطلوب استهاره فيها لا يكون أكبر من مقدار رأس المال المطلوب[حتياه فيحالة الالات عدامة الغرض . وعلى أي الحمالات فإن هذه المرقة ليست صحيحة في كل كل الحالات ، فني مصن الصناعات تسكون تكاليف استخدام الالات المتخصصة أكبر جدا من تكاليف استخدام الالات المتخصصة أكبر جدا من تكاليف استخدام الالات عامة الفرض .

3 - بال غم من صخامة الطاقة الإنتاجية الآلات المتخصصة ، فيإن تخصصها يعتبر - في بعض الحالات - في حد ذاته عيبا فيها ، لآنها لا تستخدم إلا في غرض واحد . لذلك يجب عدم شرائها ، إلا إذا كانب تنفق تماما مع الفرض الذى من أجله تشترى ، وأن هذا الفرض سيستمر الفرة طويلة نسبيا . كا يجب عدم شرائها إلا إذا كان مقدار الوفورات التي يمكن تحقيقها في المستقبل القريب تمكني تفطية تمكاليف شرائها . فق صناعة السيارات مثلا تحتم المملية الصناعية الراء بعض الالات المنخصصة غالية الثمن لاستخدامها في إنتاج موديل معين ، ولكها تصبح غير صالحه للاستثمال الماتهاء مثل الموديل . لذلك تماول شركات صناعة السيارات بقدر الإمكان الحصول على الالات الى تمكون وسطا بعين الالات عامة السيارات موديل آخر ، فيمكن مثلا إستخدامها في انتاج موديل آخر ، فيمكن مثلا إستخدام السيارة لمدة سئوات ، وذلك بتذبير نموذج الموديل الذي يمكيس على نفس الالة من صنة لاخرى .

قد الاخرى .

4 و الالات عامة المنفس المخالف بنفير نموذج الموديل الذي يمكيس على نفس الالة من صنة لاخرى .

قد الاخرى .

4 و المناسة الشرى . أي التي يمكن بتفير بصن أجرائها إستخدامها في انتاج المدة سئوات ، وذلك بتغير نموذج الموديل الذي يمكيس على نفس الالة من صنة لاخرى .

4 و المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة الاخرى .

5 و المناسة المناسة

 و_ إن تصميم بعض الالات المتخصصة غاية فى التعقيد بحيث يتطلب إصلاحها خيرات فنية كبيرة ونفقات اصلاح صخمة .

٧ ـ تقيجة التقدم التمكنولوجي السربع، يتغير تصممها بسرعة، مما يتطاب

تفيير الآلة المستعملة بأخرى أحدث لمسايرة انتاج الشركات المنافسة ، بالرغم من أن الآلة الحالية ما زالت صالحة للاستعال.

توازن الطاقة الانتاجة الالات

يجب أن يكون هناك توازن بين الطاقات الإنتاجية الآلات التي تعمل في جميع الهراحل المختلفة العملية الإنتاجية ، حتى لا تحدث اختناقات في أي منها . ولمسكن من الصعب تحقيق هذا التوازن تماما لأسماب عديدة منها :

١ - تتفير العمليات الإنتاجية من وقت لآخر ، وبالنالى تتغير العالقات اللازمة لكل مرحلة من مراحلها ، فقد يتطلب بعضها رفع الطافة الإنتاجية فيها ، فإذا بدأت العملية الصناعية بوجود البعض الآخر خفض الطماقة الإنتاجية فيها . فإذا بدأت العملية الصناعية بوجود توازن بين الطماقات الإنتاجية الآلات المستخدمة في مراحلها المختلفة في يليث أن ينهار هذا النوازن بمجرد حدوث أى تفيرات في العملية الإنتاجية .

 ٢ - اختلاف الوقت اللازم لإنهاء الآلة من العملية الإنتاجية بإختلاف مقدرة الافراد الذين يعملون عليها .

و - اختلاف الوقت اللازم لإنتهاء الآلة من العملية الإنتاجية نشيجة لاختلاف
 مقدرة الذرد الذي يعمل عليها من وقت لآخر بسبب عوامل جسمانية أو نفسية .

ع - صعوبة التنبؤ بوقت تعطل الآلات ، كتعطيها الأسباب فنية أو الانقطاع الثيار الكبربائي أو المقمل المواد الحام وما إلى ذلك .

ه د تكون بعض الآلات أسرع من البعض الاخر . ومن الخطأ خفض
 معدل إنتاج الآلات السريمة إلى معدل انتاج الآلات البطيئة، ولكن يجب تشغيلها
 بسرعها العادية ولكن لهدد من الساهات .

و يعتبر وجود التوازن بين الطاقات الانتاجية الآلات المستخدمة في المراحل المتخدمة في المراحل المختفدة في المراحل المختفدة المعتبدة المحلمة المحتفظة المختفظة المختفظة المختفظة المحتفظة المحتفظة

ضرورة تغيير الألات

لا نهاك جمع أجراء الآلة مدرة واحده ، بل تهاك بعض أجرائها من وقت لاخر . و إصلاحها يمن تشغيل الآلة لمدد كبير من السنوات . غير أن الاعتماد في العماية الصناعية على الآلات القديمة لا يعتبر عملا اقتصاديا ، لإرتفاع تكاليف اصلاحها وانخفاض كفايتها الإنتاجية من سنة لاخرى ، كما أن ظهور موديدلات حديثة للآلات يتبح للنافسين فرصة استخدامها والتمتم عيزة الإنتاجيافل تكاليف وأرقى جودة ممكنة . لذلك بحب تحاشى الاستمر ار في تضفيل الآلات القديمة إذا أصبح تشفيلها غير اقتصاديا . وبصفة عامة يحب استغلال الآلاة القديمة حق أو أدى الأحر إلى تبسيط العمايسة الإنتاجية ، فإذا ظهر أنه بالرغم من ذلك ما زال استخدامها يرجديدة .

غير أن شراء أو عدم شراء آلة جديدة مرهون بما ستكون عليه الأدور في المستقبل، فقد يكون هذا الإجراء اقتصاديا لأنه يرتبط بأرقام تتماني بالمستقبل، و كل تنبؤ في المستقبل قد وقد لا يتحقق، لذلك يخضع الاسر النوع من المخاطرة. فمن الصحب مثلا معرفة التعديلات الى سندخل في المصليات الإنساجية أو توح ودرجة جودة المنتجات المطاربة في عام ١٩٧٥، في صناعة معينة . فيخضع الشيق بالمستقبل إلى نتائج تحليل بمض الارقام الماضية والحالية ، ولكنه يخضع إيضا إلى

بعض التخصيفات . لذلك يعتقد بعض الكتاب أن الشبرة بالمستقبل للتأكدم أن شراء آلة جديدة يعتبر أمر ا اقتصاد بافيه مضيمة للوقت. والواقع أن هذا الرأى صحيح ، ولكته خاطي. أيضا ، فلاشك أن اتخاذ مثل هذا القرار على أساس تتائج تحليلات بعض الارقام والبحرث أفضل من اتخاذه بدون أى مؤشرات على الإطلاق، وقطه كلما كات الارقام والممالومات متوفرة وطرق التحليل صحيحة، كلما أمكن التوصل إلى القرار الصحيح .

وحيث أن شراء آلات جديدة يتطلب استمهار جزء من رأس المال فيها، لذلك يجب دراسة عدد ونوع الآلات المطلوب شرائهاومتي يجب الحصول عليها، وتشمري الالات الجديدة عادة لمواجهة حاجات معينة في العمليدة الإنتاجية أو لتحسين الإنتاج. والهدف الرئيسي من تغيير الآلات القديمة باخرى حديثة هو الحصول على كيات إنتاج أكبر ودرجات جودة أعلى وتكاليف إشاج أقل .

سيادات تغيير الآلات

أعطت الإدارة في الشركات الصناعية خلال السنوات الأخيرة أهمية عاصة لسياسة تغيير الالات بأخرى حديثة . ويعتقد بعض المديرين أنه لا بد من تغيير الآلات التي مضى على استخدامها عشر سنوات أو أكثر . ويعتبر هذا الرأى صحيحا في معظم الحالات . فيناك تقدم كمبير وصستم في صناعة الآلات من سنة لاخرى ، لذلك يكمون الاختلاف بين تصميم آلة انتجت منذ عشر سنوات وتصميم آلة أخرى انتجت منذ عدة شهور اختلافا كبيرا ، مما يؤدى الى وجود اختلاف كمبير بينها فيما يتعلق بالطاقة الإنتاجية ودرجة جدودة الانتباج وعدد و نوع المهال اللازمين لتشفيلها و تكاليف الإنتاج عموما . لذلك يجب أن تدرس ادارة الشركات الصناعية من وقت لاخر متى يجب تغيير الآلات الموجودة بمصانعها وما أفضل المتخدام الآلة الفدية و نتائج شراء آلة جديدة ، ولمل أهم عنصر يستخدم في هذه المقارنة هو عنصر التكاليف . وفى كل مرة تنخذ فيها الإدارة قراراً باستبدال بعض آ لاتب القديمة بأخرى حديثة ، يحبدراسة الماركات المختلفة الموحودة بالسوق والمفاطلة بينها. ولإجراء هذه المفاطلة لابد من دراسة تكاليف كل منها . والمقصود بالتكاليف ثمن الشراء ، تكاليف التشفيل وتشمل المصل المباشر وغيد المباشر ، المواد المباشرة وغير المهاشرة ، الفوة المجركة ، الصيانة . سرعة تآكل أجرائها وأسمار قطع الفيار ، أقساط النامين ، الفائدة على رأس المسال المششرة فيها . كا يجب أن يؤخذ في الإعتبار عند المفاضلة بينها مقدار العمر المقدر لها وقيمتها السوقية عند انتهاه سنه ات خدمتها .

فيفرض أن أعطيت المعلومات الآتية بشأن ماركة يزمن آلة صناعية هما ا وب

	آلة ماركة . م ،	آلة ماركة .ب.
^ف ين الشراء	٠٠٠٠ جنيبا	۲۵۰۰۰
تكاليف التشفيل السنوية	3	. 70
الممر المقدر لحا	، ۱ سنوات	۱۰ سترات
قيمتها في آخر المدة	. ۲۰۰۰ جنیها	٠٠٠ جنيها
التكاليف خلال الـ ١٠ سنوات	٥٨٠٠٠ جنيها	٠٠ ٥٥ جنبها

فعلى أساس هذا التحليل البسيط يكون شراء الآلة ماركة ب أفضل من شراء الآلة ماركة ب أفضل من شراء الآلة ماركة ا من الناحية الاقتصادية . ولسكن يعيب هذا التحليل أنه لم يأخذ فى الإعتبار مقدار الفوائد على رأس المال المستشر فى كل منها ، ومدى التغيير فى قيمة النقود من وقت لآخسسر . وهى أمور تؤثر بشكل كبير فى نوع القرار المفروض إتخاذه .

كذلك لاتخضع عملية المقارنة الارقام وحدما ، لإستحالة تحويلكل عامل من عوامل المقارنة إلى أرقام . فقد ثلبت التحليلات أن شراء آ لتين صغيرتين أفضل من شراء آلة واحدة كبسيرة ، ولـكن إذا لم يوجد بالمصنع الهساحة السكافية

للالتين ، فإن هذا القرار يعتبر قرارا خاطئاً .

كذلك يجب أن يؤخذ في الإعتبار هدد العمال اللازمين لإداراتهما ودرجة مهارتهم ومدى صلاحة أجهزة الأمان المركبة فسالحاية العاملين عليها من الحوادث الصناعية ، ونوع الخدمات التي يعطيها مستصنموها، فيمطى يعض مستصنعي الآلات خدمات صيانة وإصلاح أفضل من بعض المستصنعين الآخرين. كما يجب أن يؤخذ في الإعتبار طول فترة الضان التي يسمح بهما المستصندين ، ورأى رؤساء العال والعال فيها ، وهي كابا أمور لا يمكن إخضاعها لأرقام بمكن المفاصلة على أساسها. فالإسباع إلى رأى رؤساء العال في ماركة الآلات التي يفضلون إستخدامها بالانسام التي يشرفون على العال فيها يشمرهم باحرّام أنفسهم . ويدفعهم إلى تشغيلها بأحسن كفاية بمكنة لاثبات صحة وجهات نظرهم. وقد تسكون آرائهم رشيدة ولها قيمتها فتستفيد الادارة منهما ، وقد تكون غير رشيدة فتقنعهم الادارة بعدم صحتها . والواقع أن معرفتهم التامة بيعض الماركات وخبرتهم بكيفية تشفيلهما يساعد على تواجههم أثناء تشغيلها ، ومهمة اصلاحها وتدريب الإفراد الجدد على تشغيلها . وكلما كانت ماركات جميع الآلات واحدة _ أي هناك تمطية في الآلات _ كلما أمكن استخدام نفس قطع النهبار لاصلاحها ، وبذلك لايتطلب الامر تعطيسل جزء كبير من رأس المال في تخزين كميات كبيرة من قطع الفيارالتي تلائم الماركات المختلفة وكلنا أمكن نقل عامل يعمل على آلة معينــة إلى العمل على آلة أخرى في حالة تغيب المسئول عنها ، وكلما أمكن التوصل الى تخطيط سلىم لترتيب العمليات داخل القسمالواحد ، وكلما أمكن تحقيق التوازن الاقتصادى بين الطاقات الانتاجية الآلات المختلفة .

والواقع أنه من الصعب تفضيل ماركة معينة من الآلات على ماركة أخرى. فكل ماركة لها مزاياها وعيوبها، وقلما توجد ماركة واحدة تجمع بين جميع المزايا الموجمودة بالماركات الاخسرى. فتعتبز بعض الماركات ممتسازة في أداء بعض العمليات الانتاجية ولسكتها تعتبر رديثة في أداء بعض العمليات الاخرى. كما تمتان بعض الماركات بإمكان استخدامها فى عدة أعمال عنافة ولكن يعاب عليها بطنهها ،
وتمتاز بعض المساركات الاخرى بسرعتها فى الإنساج ولكن يعاب عليها عمدم
صلاحتها إلا لنوع واحد من الاعمال . كذلك مناكى ماركات من الآلات لاتصلح
إلا لمتطلبات العمليات الإنتاجية فى الوقت الحاضر ، بينها هناك ماركات أخرى
فيها إضافات تجملها صالحة أيضاً لمتطلبات العملهات الإنتاجية إذا طوأ عليها بعض
التمديلات مستقملا .

وكفاعدة عامة بجب شراء الآلات التي تصلح للتطلبات الحالية في العمليمة الانتاجية ، وعدم شراء آلات تكان مبالغ أكبر لاحتمال استخدامها في العمليمات الانتاجية إذا طرأ عليها بعض التعديلات مستقبلا . فقد لا تتحقق التبثوات مند التعديلات . وبذلك لا يكون مناك طابة إلىما مهذه الآلات من إضافات . وقد تفار في الاسواق مستقبلا آلات أحدث وأفضل لآداء هذا النوع من المهام .

والثابت أنه لا توجدطريقة بمكن اعتبارها الطريقة المثالية للتوصل إلى القرار السلم في هذا الشأن . أصنب إلى ذلك أن حسابات التكاليف قد تمجز عن إعطاء جميم الارقام المطلوبة لابخاذ هذا القرار . فإذا لم يظهر مثلا بحسا بات الشركة مقدار ما ينفو على إصلاح وصيا بة وتشغيل كل آلة من آلات المصنع ، فلا بد من البحث العلوبل للتوصل إلى بعض هذه الارقام لعمل المقارنة المطالوبة .

وعملياً تستممل الشركات الصناعية عدة طرق للمفاضلة بين البدائل المختلفة والتوصل الى قرار ، لعل أصها الخس طرق الآنية :

الطريقة الاولى ــ تكلفة تشغيل السنة الاولى :

First year per formance

تحسب تكاليف الانتاج في هذه الطريقةالسنة الاولى فقط بالنسبة لكل بديل من البدائل المطلوب المقارنة بينها ، وحيت أن هذه الطريقة لا تنطلب تحليلات كثيرةلذاك تتمعز بسهولتها ويساطنها . وبما أن الاسر لا يحتاجالا لتنبؤات عن فترة قريبة جدًا وهي سنة وأحدة قادمة ، لذلك يمكن التوصل إليهــا بشىء كبير من الدقة .

فإذا فرحرأن البديل أ عبارة عن شمراء آلة معينة تمنها ... و جنيها ، وقدر لما أن تعمل لفترة ثلاث سنوات ، وأن قسط الاستهلاك السنوى لهسبا لو طبق الاستهلاك بطريقة الفسط الثابت تبلغ .. وجنيها ، وأن مقدار الفائدة على رأس المال المستشم فيها وأقساط التأمين ونفقات الإصلاح ـ لو فرص أن استخدام لمسبة مثوية مقدارها . ب/ أمن ثمن الآلة تمكي لتنطيقها ـ تبلغ . و ٣٠ جنيها ، وأن الشبط اللازمة الآلة لأداء العمليات الإنتاجية تبلغ . و ١ جنيها ، فإن التكاليف الكلية في السنة الآلولى لهذا البديل تبلغ . و وجنيها .

وبإجراء نفس الأسلوب بالنسبة البدائل الآخرى ـ كاستمرار استخسدام الآلة الحالية أو شراء آلة أخرى ـ يمكن النوصل إلى قرار لاختيار البسديل الاقتصادى .

وعادة لا يكور الأمر بهذه البساطة، فلم يحسب مثلا تكاليف العمل و كمية المواد الحام بالمنسبة لكل بديل، ومعروف أن تكاليف العمل و كمية المواد الحام المستهلكة تختلف من آلة لاخرى، كما أن هناك اختلاف في درجة جودة إنتساج كل آنه، وأن بعضها أكثر أماناً على المهال من البعض الآخر، وأن بعضها يحتاج إلى إصلاحات وتتكلف مصاريف صيانة أكثر من الاخرى، وهي أمور لا يمكن إختاعها لارقام نقدية عددة .

فيفرض أن البديل 1 (شراء آلة جديدة) يودى إلى وفر في تكليف إنتاج الوحدة بمقدار 10 قرشسا عنه بالنسبة لتكاليف الإنتاج بواسطة البديل ب (الاستمرار في تشغيل الآلة الحالية) وهو البديل الذي لن يتكلف ١٥٠٠ جنيه ثمن شراء الآلة الجسديدة ، فإنه بقسمه مبلع الدرم جنيها (تكاليف التشغيسل للبديل أ في السنة الآولى) على 10 قرشاً ينتج عدد الوحدات الواجب إنتاجها للبديل أ في السنة الآولى) على 10 قرشاً ينتج عدد الوحدات الواجب إنتاجها

لتنطبة نفقائها ، وهو فى هذا المثنال وحدة . وبذلك يكون البديل ! أفضل من البديل ب إذا ثم إنتاج أكثر من ٢٠٠٠ وحدة فى السنة بواسطته . وإذا لم يصل إنتاجة فى السنة إلى هذا الزقم ، فإن البديل ب يعتبرالبديل المفروض الآخذ به لأنه أكثر إقتصادياً من البديل ! . .

وتعتبر هذه الطريقة متحفظة إلى حد كبير ، لانها تقارن بين البدائل المختلفة على أساس أرقام السنة الأولى ، والواقع أن تكاليف التشغيل في السنة الأولى أكبر من تكاليف التشغيل في السنة الثانية _ فنصبة الـ . ٧ / من الآلة التي تؤخذ لتفطية الفائدة على رأس المال وأقساط التأمين تبلغ . ١٥٠ × ينه = ٠٠٠ جنيها في السنة الأولى ، في حين أنها تبلغ (- ١٥٠ – ٢٠٠ × جنيها في السنة الثالثة و هكذا . كما أن نفقات الاصلاح في السنة الثالثة و هكذا . كما أن نفقات الاصلاح في السنوات الثالية .

الطريقة الثانية ـــ متوسط تكافة التشفيل ـ بالقيمة العادية للجتيه :

Full life performance - regular pound

تشبه هذه الطريقة، الطريقة السابقىسة . فيا عدا أنالارقام تؤخذ عن جميع السنوات المقدرة كعمر الآلة وليس عن السنة الاولى وسعدها .

فبفرض أن المعلومات الآتية تتعلق بالبديلين إ و ب

بديل ا	بديل ب
ألة واحدة	آ لئين
تىكىك ، جنىيا	تتكلف، جنيبا (جنيبا
	الواحدة
لعمر المقدر لها ۾ سٺوات	العمر المقدر لها . إ سنوات
لاقيمة لكلة بعد هذه المدة	لاقيمة للآلة بعد هذه المدة
نبلغ تكاليف التشغيل في السنة	تبلغ تكاليف التشفيل في السنة ٧٠٠٠
جنيها	جنبها

:	الآئي	بالشكار	الدالن	هذين	ەن	المقارنة	عكن	فأته

	بديل ب		بديل ا
بثيه	الإستهلاك في	جنيه	الإستهلاك ني
1	، ۹ سنوات	Y	۸ سنوات
	تكاليف التشفيل في		تكاليف التشغيل في
V • • • •	٠٠ سنوات	{ · · · ·	۸ سنوات
7	التكاليف الكلية	7	النكاليف الكلية
حرة ٠٠٠٠	متو سطالنكافة في السنة الواء	حرة ۵۰۰۰	مثو سطالتكلفة في السنة الو

وبذلك يحب بناء على هذا التحليل بواسطة هذه الطريقة على البديل ا وليس البديل ب لان متوسط النكلفة فى النمنة الواحدة البديل أ تقل بمقدار ... جنيها سنوياً عن متوسط النكلفة السنوية للبديل ب، ولمكن يجب أن لا يعتبر هذا القرار نهائيا فلا بد من عمل المفارنة بين هذين البديلين أيضا بواسطة طريقة و القسمة الحالية للجنه ، المتأكد من صحة هذا القرار .

الطريقة الثالثة حمتوسط تكلفة التشفيل - بالقيمة الحالية الجنيه:

Full life parformance-discounted pound

طريقة للمقارنة بين البدائل المختلفة هي المقارنة على أساس القيمة الحالية للجنيه. ولاستخدام هذه الطريقة أهمية خاصة من الناحية العملية بالنسبة الآلات التي يقدر لها أعماراً وتكاليف تشغيل مختلفة . وبالرغم من أنها تحتساج إلى أرقام غابة في التعقيد ، فإن الشركات الصناعية الضخمة تستخدمها من حين لآخر، خاصمة بالنسبة للاستثارات الرأسالية الضخمة التي ستدخل فيها .

ويقتضى الأمر لفهم طريقية القيمية الحالية عرض شرح مختصر لمعنى القيمة الحالية الجنيه .

أ _ القيمة الحالية للجنيه:

إذا استثمر مبلغ . . . و جنيها اليوم بفسائدة مركبة مقدارها . 1 / فإنه عكن الحصول على فائدة مقدارها . 1 وبذلك يصبح المبلغ . . 1 وبذلك يصبح المبلغ . . 1 وبخساب نفس النسبة على هدذا المبلغ يمكن الحصول على فائدة مقدارها . 1 وبخسيا في آخر السنة الثانية وبذلك يصبح المبلغ . 1 1 وجنيها في آخر السنة الثانية وبذلك يصبح المبلغ . 1 1 1 وجنيها في أخر كل سن شهور وليس مرة واحدة في آخر كل عام _ يصل المبلغ إلى 201 جنيها في آخر المشر سنوات ، وإذا حسبت الفائدة كل ثلاث شهور يرتفسع جنيها في آخر المشر سنوات ، وإذا حسبت الفائدة كل ثلاث شهور يرتفسع المبلغ في آخر المشر سنوات عن ذلك وهكذا .

معنى ذلك أن مبلغ . . . ١ جنيه فى الوقت الحاضر تعادل مبلغ ٤ ٩ ٥٧ جنيو-ا بعد عشر سنوات ، أو بأسلوب آخر الحصول عل مبلغ ٤ ٩ ٥٩ جنيها بعد عشر سنوات يحب إيداء ٥ - ٥ جنيها فى أحد البنوك بسعر فائدة مركبة ١٠ ٪ .

فالقيمة الحالية لأى مبلغ تقل عن قيمته فى المستقبل . هذه هى الفكرة الرئيسية التي تعتمد عليها طريقة و القيمة الحالية ، الني تستخدم فى الدراسة الاقتصادية لأى آلة مطلوب شرائها .

وتستخدم المعالة الآتية للحصول على قيمة أى مبلغ في المستقبل.

فإذا فرض أن المعالوب معرفة قيمة مبلغ جنيها بعسد عشر سنوات على أساس استخدام نسبة نائدة مركبة مقدارها ه / . فإن الإجابة تكون :

ولو فرض أن المتالوب وجرد مبلغ وجنيها بعد عشر سنوات ، فأن المبلغ الواجب إيداء، حاليا بأحد البنوك مع استخدام نسبة فائدة مركبة مقدارها . / بجب أن يكون :

$$\frac{1 \cdot (-1 \cdot 1)}{1 \cdot (-1 \cdot 1)} = 0$$

و باستخدام هـذه المادلات يمكن وضع جدول يبن قيمة أى مبلغ بعد أى عدد من السنوات باستخدام نسبة مثرية للفائدة المركبة ، ويوضح الجدول رقم (١٠ ـ ١) كم تبلغ تيمة مبلغ ١٠٠٠ جنيه بعد اعداد عتلقة منالسنوات باستخدام فسب فائدة مختلفة . كما يمكن وضع جدول بيين الفيمة الحالية لأى مبلغ مطاد ٠٠

	المركبة							
40	۲٠	10	1.	۰				
٠٥٢١	124.0	12100	١١١٠٠	12.0.			خر	في
12077	1288.	1777	1241.	121.8	الما نية	-	3	3
70-07	AV3CA	11-67	ווזכו	דעדכו	الخامسة	3	3	3
47717	דוונד	13.63	390CY	12774	العاشرة	3	2	,

جدول رقم (١٠٠ - ١)

الحصول عليه بعد أى عدد من السنوات باستخدام أى نسبة مثوية الفائدة المركبة. و يوضح الجدرل رقم (١٠ - ٢) القيمة الحالية الواجب ايداعها فى بنك للحصول على مبلغ . . . ، وجنيه بعد أعداد مختلفة من السنوات باستخدام نسب مثرية مختلفة

	المركبة							
70	۲٠	10	1.	٥				
جنيبا	جنيبا	جنيا	جنيها	جنيها	جنيه	1	4	
۸۰۰	۸۳۲	ARV	4.4	404	ة الأولى	راليت	آخم	ف
760	148	Yen	AYT	4.4	الثانية	3	3	2
444	8.4	£9.V	77.	¥A£	الحامسة		3	3
1.4	177	787	7/17	315	العاشرة	,	3	3

جدول رقم (۲۰۱۰)

ب _ تكافة تشغيل الآلة بالقيمـة الحالية للجنيه :

 • • • ويما كاستهلاك في نهاية السنة الأولى ، ويمادل هذا المبلغ ١٥٥ ، • • ه ، م ، ٨٣٣،٨٩٧ جنيه في الوقت الحاضر حسب سعر الفائدة المستخدم كا يتضح من الجدول رقم (١-١-٣) وعادة تستخدم الشركات الصناحية نسبة فائدة تصل إلى ١٠ أو ١٥٠ أو ١٠٠ / في هذا الفرض . وبالرغم من أن هذه النسب عالية ، إلاأنه إحراء احتياطى تتخذه الشركات لمواجه ماقد تتمرض له من أخطار صناعية ، كان تقرر آلات أحدث ذات تصمم أرق قبل أن يتم الإستهلاك اللعلى الآلة المشتراه .

و يتطبيق طريقة القيمة الحالية الجنيه في المثال السابق . على أساس استخدام نسبة فائدة مقدارها ٢٠ / ٢ . فأنه يجب تحويل(نخفيض) جميع الارقام الموجودة إلى القيمة الحالية للجنيه ، ثم يقارن مين البدائل المختلفة .

وبذلك يمكن التوصل إلى القيمــــة الحالية لكل ما ينفق على كل من البديلين إ و ب خلال سنوات تشغيلها . وبجمع الفيم الحالية للنفقات بالنسبة البلميل ب بالجدول وقم (١-١-٣) وبالنسبة للبديل ب بالجدول وقم (١-١-٤) يتضح أزجموع التكاليف خلال الثمان سنوات بالنسبة البديل ٢ معرام جنيها وخلال العشر

7-7

متوسط التكاليف السنوية للبديل أ بالفيمة الحالة

التيمة في الوات الحاضر	مدل الحضم		1				
Y	19.10	7		ت الحاضر	في الوة	شراء	المن ال
1170	۳۳۸و۰			السنة ١	بل فی	التشه	تكلفة
7 £ ¥ =	191ء -			Y 33	99	27	3.5
* # 4 *	۸۷۵و۰	• • • •		P 12	9 4	3 1	9.7
7 8 1 +	۲۸۱و۰			4 17	,,	13	11
4 - 7 +	.91.7	• • • •	ĺ	8 27	+ 1	,,	* *
174.	٠٦٣٠٠			7 21	3.9	9.9	2.7
1770	۲۲۲۹			y 11	9.9	2.9	21
1130	۳۶۲۳ و -			Á 21	12	2.7	9 1
	ļ '		I				
4414-			ت	عان صنوا	ب ق	الثكا لية	امحوع
****	1			الواحدة	1:-5	التكلمة	ممدل

جدول رقم (١٠١٠)

سنوات بالنسبة البديل ب ٣٩٣٤٤ جنيها ، أى أن متوسط تُكافة السنة بالنسبة البديل أ تبلغ ٤٨٩٧ جنيها وبالنسبة البديل ب تبلغ ٣٩٣٤ جنيها . وبذلك يعتبر البديل ب أفضل من البديل أ . وتختلف هذه التقيجة تماماً عن النقيجة التي أمكن التوصل اليها بتطبيق الطريقة السابقة ـ القيمة العادية للجنيه .

الطريقة الرابعة _ فترة الاسترداد Payback Period

يرغب معظم رجال الإدارة في معرفة مقدار فترة استرداد ممن الآلة قبل

٣٠٤ مئوسط التكاليف السنوية للبديل ب بالقيمة الحالية

التيمة في الوقت الحاضر	مدل الحصم		
1	٠٠٠و١	١٠٠٠٠	ممن الشراء في الموات الحاضر
444	۳۳۸و٠	y	تسكلفة التشغيل في السنة ٩
4.4.4	١٩١٠و٠	y	۲ ,, ,, ,,
1+17	۸۷۵و۰	y	P 12 22 22 22
44.4	7 A 3 C *	٧٠٠٠	1 ,, ,, ,,
TA\ £	۲۰۶و۰	y	# 19 19 37 39
44.0	٠٣٣٠ -	٧	4 11 11 11 11
110	۲۲۹و۰	y	¥ 12 21 17 22
1751	٣٣٢و-	¥	A 12 23 22 22
\T • A	١٩٤و٠	V * * *	4 ,, ,, ,,
1178	1716.	y	1
****			بحل التكاليف في المفر سنوات ٠٠٠٠
7176			معدل النكلفة السنة الواحدة
	ļ		

جدول رقم (١٠٠-)


الموافقة على شرائها ، أى عهد السنوات اللازم تشفيل الآلة فيها حتى يتم استرداد ما دفع فيها من ثمن ، من الوفورات التي تتحقق من استخدامها . وطبيعى يحب أن يكون طول هذه الفترة أقل من العمر المقدر للآلة نفسها . وعادة لا تريد هذه الفترة بالنسبة الأدوات البسيطة عن سنة ، وتتراوح بالنسبة الآلات الصغيرة بين و و سنوات ، وبالنسبة الآلات الضخمة أو المعرة أو الغالمية الثمن بين ٣وه سنوات ، وقد تريد عن ذلك . ولا تعتبر هذه الطريقة مقياساً جيداً للمقارنة بين البدائل المختلفة . فدبدف هذه الطريقة إلى تحديد عدد السنوات التي يمكن خلالها استرداد ثمن الآلة ، بينها لا يهم رجل الإدارة مقدار طول أو قصر هذه الفترة ، ولكن كل ما يهمه مقدار السائد الذي يمكن الحصول تحليه من هذا الإنفاق (الثمن المستشمر في الآلة) لذلك قد تخطيء هذه الطريقة في إعطاء القرار السلم .

فيفرض أنه يمكن استرداد ثمن الآلة أ بما تحققه من وفورات خلال ثلاث سنوات ، في حين أن الآمر يتطلب خس سنوات لاسترداد ثمن الآلة ب ، فأن الآلة ب ، فأن الآلة ب ، ويعتبر القرار صحيحاً إذا تساوت الآلتان في كل شيء، ولكنه لا يعتبر صحيحاً إذا فرض أن مقدار العمر المقدر الآلة أ يتراوح بين به هذا الت في حين يقدر الآلة ب أن تعمر لفترة و ١ سنة . لذلك لا استخدم هذه الطريقة إلا إذا كانت البدائل متقاربة إلى حد كبير من ناحية العمر المقدر لما إذا كانت البدائل متقاربة إلى حد كبير من ناحية العمر المقدر لما و لفقات الاصلاح والعيانة الخاصة بها وما إلى ذلك .

الطريقة الخامسة _ طريقة مابي MAPI

حاولت هيشة Allied Products Iustitute عوص طويقة لاظهار مدى رجية شراء آلة جديدة . وقد أصدرت كتبا عديدة في هـذا الموضوع . ورحية شراء آلة جديدة . وقد أصدرت كتبا عديدة في هـذا الموضوع . ورد في بمضها ممادلات رياضية غاية والتعقيد . وإن كان خبراء الرياضة يفهموا هذه الممادلات بسبولة . إلا أن معظم مديرى الشركات الصناعية يترددون كثير، قبل استخدامها لعدم فهمهم لها . وقد أمكن لهيئة ما في أن تبسط طريقتها حتى توصلت إلى الرسم البيائي بالشكل رقم (١٠-١) .

وتعتمد هذه الطريقة أساسا على تحليل التكاليف المباشرة وغير المباشرة لفترة عام بين الاستمرار في استخدم الآلة القديمة وبين استخدام آلة حديثة . وبذلك يمكن حساب مقدار الارباح التي يمكن أن تتحقق في العام القادم لو استبدات



الآلات القديمة بأخرى حديثة . فبفرض أن أحد المنتجين يرغب في استبدل آلة كومبيوتر قديمة بأخرى حديثة . وأن الآلة القديمة عمرها سنتان ، وأنمو ديلات حديثة من الكمبيوتر ذات كفاءة أكبر ظهرت هذا العام ، ولكن من المنتطر أيضاً أن تظهر آلة أفضل فالآسواق فالسنة القادمة. وإذا قرر المنتج شراء الآلة هذا العام ، فإنه أن يستطيع شراء آلة لها مقدرة انتاجية أكبر ستظهر بعد سنة أخرى، أو يمني آخر يصبح هذا الفرار غير اقتصاديا من الناحية العدلية . لذلك

يجب أن لا يؤخذ فقط فى الاعتبار حين اتخاذ قرار استبدال الآلة القديمة بأخرى
حديثة العامل الاقتصادى من الحصول على آلة حديثة هذا العام، ولكن أيضاً ما تاثير
شراء موديل هذا العام على احتمال شراء موديل أفضل سيظهر فى العام الفادم ،
و بالرغم من عدم النفرة بدقة مو اصفات و يميزات الموديل الذي سيظهر فى الأسواق فى
العام المقبل ، فلابد من استخدام مقياس تجربى empirical للفاصلة بين البدائا
المختلة . و وتعس هذا المعدل الاختلاف بين الاستثبار فى الوقت الحاضر
بين البدائل المختلفة . و بقيس هذا المعدل الاختلاف بين الاستثبار فى الوقت الحاضر
و تأجيله المترة قادمة (عام آخر مثلا) ، وذلك بمقارنة المعدل النسي للدخل بين
الاستثبار أو عدم الاستثبار هذا العام .

ويلاحظ أنهذه الطريقة تختلف عنالطرق السابقة فى أنها لانعتدد على متوسط التكاليف السنوية أو تكاليف الآلة حلال فترة حياتها ، ولكنها تعتمد على معمدل الدخل خلال فترة فادمة (سنة قادمة) ، أو كما يطلق عليها و سنة واحدة أخرى، one nore year .

وللتوصل إلى المعدل النسبي للدخل تستخدم الخس عناصر الآتية :

أولا _ صافى الاستثمار ، وهى قيمة تكاليف شراء وتركيب الآلة الجديدة بمطروحاً منها سعر بيم الآلة القديمة .

ثانياً _ الوفورات التي ستتحقق خلال السنة القادمة ، أى مجموع الارتضاع أو الاتخفاض في التكاليف والدخل خلال السنة القادمة ويشمل هذا التصرجميع التكاليف ما عدا التكاليف الرأحالية وضربة الدخل . فيودى شراء آلة جديدة عادة إلى انخفاض تكاليف العمل والصيابة وكمية للواد للطلوبة في العملية التصنيمية . أضف إلى ذلك أن شراء آلة جديدة يؤدى عادة إلى ارتفاع السكية المنتجسة ، عا يؤدى بدوره إلى اوتفاع السخل من السحان .

ثالثاً قيمة استهلاك رأس المال المستشفر في الآلة الفديمة خلال السنة القادمة ، وهذا ومن تستثل في الانخفاض المتوقع في سعر بيع الآلة القديمة في السنة القادمة. فإذا فرض أن سعر بيع السيارة القديمة مثلا هذا الدام م فن المؤكد (في الشروف الطبيعية السوق) أن يتخفض سعر بيعها في السنة القادمة عن ذلك . أي أن ألقيمة البسيارة تتخفض من سنة لا عرى . وأنه يمكن تجنب هذه الحسارة لو بيعت عاده السيارة مذا العام بدلا من العمام القادم . وهكذا بالنسبة الآلات والمعدات الصناعية الاخرى . كذلك يجب إضافة تكاليف صيانة الآلة القديمية خلال السنة القادمة إلى مقدار الانخفاض المحتمل في سعر بيمها .

رابعاً ... قيمة استهلاك رأس المال المستثمر خلال العام القادم ، وهو قيمة الاستهلاك في رأس الهال المستثمر في الآلة الجديدة من تاريخ شرائها إلى نهاية العام . وفي همذا الصدد قسدم جورج تربورغ George Terbergh مصمم هذه الطريقة أسلوبا سيلا ودقيقا التحديد قيم ... قالآلة في المستقبل باستخدام خوائط بيانية ، لعل أبسطها هرالموجود بالشكارةم (١-١٠) . والقيم المرجودة بالرسم هي تقييمة معادلات غاية في التمقيد بحيث تعطى تقدير واقمي لاستهلاك رأس المال المستثمر في الآلة الجديدة ، بعد أن يؤخذ في الاعتبار عوامل عديدة كمر الآلة ، معدل ضريبة الدخل ، الاستهلاك ، تكاليف التشفيل ، الفائدة على رأس المال ، وغيرها .

خامسا حـ ضريبة الدخل في العام الفادم ، وهو صافي التغير في مقدار ضريبة الدخن نتيجة لهذا الاستثمار . فشراء الآلة الجديدة يؤدى عادة إلى ارتفاع في الآرباح نتيجة لإنخفاض تكاليف الإنتاج ، عا يؤدى إلى ارتفاع نسبة العضريبة المفروضة على الدخل نتيجة لإنتقاله إلى شريحة أعلى .

وبذلك يمكن حساب الممدل النسى للدخل كما يلي :

المعدل النسبي الدخل =
$$\frac{(7) + (7)}{(1)}$$
 المعدل النسبي الدخل المعدل النسبي الدخل = $\frac{(7) + (7)}{(1)}$

ويعتبر هـ ذا المقياس سلياً السنة الفادمة فقط ، ولا يجب استخدامه كمقياس لعدد من السنوات .

فإذا كان المطلوب المقارنة بين ربحية البديل إ وهو شراء آلة جديدة ،والبديل ب وهو الإستمرار في تشغيل الآلة اللهديمة ، وبفرض أن أعطيت المعلوماتالتا لية مالمنسبة للبديان :

أولا _ البديل م

١ يتكلف شرا. الآلة الجديدة ٢٠٠٠٠ جنيها .

ع ـ العمر المقدر لها ١٢ سئة

٣ _ فيمتها في نهاية المدة ٣٠ / من تمنها .

ع _ الفائدة المطلوب إستخدامها . ١ . إ

فلاستخدام هذه البيانات على الرسم البيائي تتخذ الخطوات الآتية :

ب تؤخذ نقطه على المحرر الأفق تبين العدد المقدر السنوات إلى يفتظر أن
 تعمل فيها هذه الآلة .

ب _ رسم خطا رأسيا من هذه النقطة حتى يتقاطع مع المنحق الحاص. ٣٠٠/.
 وهى قسمه الآلة في نهاية المدة .

٣ ـ يرسم خطا أفتيا من هذه النقطه حتى يتقاطع مع المحور الرأسي .

ع _ نقطة النقاطع في هذا المثال ٢٠٧٠/

ه _ يصناف إلى مــــذه النسبة ، الفائده ومقدارها ، 1 / ، وبلائك يسكون الحاصل ١٧.٧/ / · ·

، _ . إفتطاع هذه النبية من مبلغ الـ ٢٠٠٠٠ جنيه يمكن التوصل إلى مايسمى بالمسلم التكاليف الكليسة minimum adverse ، أى ٢٠٠٠٠ × ٢٧٠١ / ٢٤٤٠ جنيا

*** = [, 1951)

ثانيا ـ البديل ب

١ - تعمل ألآلة منذ عشر سنوات.

٧ - تبلغ قيمتها في الوقت الحاصر ٥٠٠٠ جنها

 و. أن تكاليف تشفيلها أكثر من تكاليف تشفيل الآلة الجديدة بمبلغ ... و جنها في السنة القادمة .

والتوصل إلى الحدالادق التكاليف الكالية minimum adverse يجمع مقدار الإستهلاك فى قيمة الآلة خلال السنة القادمة (٥٠٠ جنبها) + الفائدة على القيمة الحالمة للآلة (٢٠٠٠ جنبها) + مقددار الفرق نين تـكاليف القشفيل البديلين (٣٠٠٠ جنبها) فيكون النائج . ٢٠٠ جنبها .

وبالمقارنه بين البديلين يعتبر البديل ؛ أفضل من البديل ، فقد بلمخ الحد الادن التكاليف الكلية البديل إ مبلغ ٣٤٤٠ جذيها ، في حين أنه بلغ . ٣٩٠ جنيها ، في حين أنه بلغ . ٣٩٠ جنيها البسديل الثانى . ومن ثم يعتبر شراء آلة جديدة أفضل من الاستمرار في تضفيل الآلة القديمة.

استهلاك الآلة

يحب أوزيع ثمن المسدد والآلات المرتفحة الثمن على تمكاليف الإنتاج فى السنوات التى تعمل فيها ، ويسمى الجزء الذي يقتطع من تمنها ويحمل هل تمكاليف إنتاج السنة المعينة بقسط الإستهلاك السنوى ، ولحساب هذا القسط يجب توفر معلومات متعلقة بثمن شراء الآلة ومقدار العمر المقدر لها والقيمة البيعية المقدرة لشمنها فى نهاية المدة ، وهناك طرق هديدة لحساب قسط الاستهلاك السنوى أهمها الطريقتين التاليتين :

أولا ـــ طريقة القسط الثابت

تعتبر هذه الطريقة من أبسط طرق الإستهلاك، ففيها يمكن التوصل إلى قسط الإستهلاك السنوى بطرح القيمة البيعية لـكالة فى نهاية المدة من ثمن شسرائها ، ثم يقسم السانج على العمر المقدر لها . فإذا فرض أن ثمن شراء الآلة ، جنبها ويقدر لها أن تدمل . ٩ سنوات ثم تباع خردة بملغ . • ٥ جنيها فإن :

قبط الاستلاك السنوي = (۱۰۰۰ - ۵۰۰) ÷ ۹۰ = ۹۰۰ جنبا سنویا .

ثانيا حد طريقة القسط المتنباةمي

في هذه الطريقة يتنافص القسط السنوى لاستهلاك الآلة بتقدم همرها ، وهناك أساد بن لتطبق هذه الطريقة :

1 - الاسلوب الاول

فا افرض أن ثمن شراء الآلة...١٠ جنيها ويقدر لها أن تعمل ١ سنوات، فإن قسط الإستهلاك السنوى لا يكون ١٠ / من ثمنها كا فى الطريقة القسطالتاب، بل يكون ٢٠ / من ثمنها كا فى الطريقة القسطالتاب، بل يكون ٢٠ أو ١٥ / ويفرض أن استخدمت نسبة ٢٠ / له له الفرض ، فإن قسطا الإستهلاك السنة الأولى يكو ١٠٠٠ × بنية = ١٠٠٠ جنيها والسنة الثمالية يكون (١٠٠٠ - ٢٠٠٠) × بنية = ١٦٠٠ جنيها والسنة الثمالية يكون (١٠٠٠ - ١٠٠٠) × بنية = ١٢٠٠ ومكذا .

ب ــ الاسلوب الثاني

إذا فرض أن ثمن شراء الآلة ؛ جنبها ويقدر لما أن قصل و سنوات ، فتجمع أرقام ه + ؛ + + + + + = ١٥ وبذلك يكرن قسط الإستهلاك للسنة الآولى ؛ بحب ٣٣٣٣٧٠٠٠ بنياء والسنة الثانية ؛ بحب ٢٣٣٣٧٠٠٠ بنياء والسنة الثالثة ؛ بحب حديم ومكذا . وإذا كان العمر المقدر الآلة ، استوات فإن قسط الإستهلاك السنة الآولى يبلغ د بنيا = ١٨١٨ جنبها ومكذا .

وعموما لا تطرح القيمة البيعية التي تقدر للآلة في نهاية المدة من تُمن شراعًا في هذه الطريقة .

العدد اللازم من الآلات

يشونف الدد اللازم من كل نوع من أنواع الآلات المستخدمة على هوامسل عديدة أصيا ما باكى :

- ١ ـ الكية المطلوب إنتاجها في فترة معينة .
- ٧ ـ عدد الساعات التي تعمل فيها الآلات خلال هذه الفترة .
 - ٣ ـ الطاقة الإنتاجية لكلآلة .
 - ع ـ الوقت اللازم لإعداد الآلات الممل.
- ه ـ عدد مرات ضبط الالات خلال هذه الفئرة ، ومقدارالوقتااللازم لذلك

 ٦ ـ الكفاية الإنتاجية للمصنع ، أى درجــــة ترابط الاقساط الإنشــــاجية بعضها بيعض .

٧ ـ نسبة الصياع أو الحلاك في المواد التي تستخدمها الآلات .

فإذا كانت الآلة المشتراه من نوع الآلات الموجودة بالمصنع ، يمكن بالحقرة والتجارب الماضية التوصل إلى العاقة الفعلية لإنتاجها . وإذا استخدمت الآلات في عملية إنساجية مينة ، فإنه يمكن التوصل الى الوقت السلازم لدورة المملية الإنتاجية إلى الوقت الذي تنتهي فيه الآلة من العملية الإنتاجية إلى الوقت الذي يحتاجه العمام لوضع المراد فيها واخراج الانتاج منها . والتوصل إلى متوسط مقدار الوقت اللازم لما وردة العملية الإنتاجية . يمكن وصد الوقت اللازم لها عدة مرات ثم أخذ متوسطها .

وعمليا لا تعمل الآلات جميع الوقت الذي يكون فيه المصنع في حالة عمل لمدة أسباب . فهى تكون في حالة سكون حين يقوم العامل بإجراء عمليات الشبط اللازمة لها، وحين بكون بعيدا عنها لاي سيب من الأسباب. وفي كثير من الشركات الصناعية لا تعمل الآلات إلا ٧٥ / من وقت المصنع . لذلك يجب أن تؤخذ المفيقتين الْآتيتين في الإعتبار حيثًا تحدد عدد الآلات اللازمة للعملية الانتاجية.

إن الآلة تكون في حالة عمل لفترة بـ ساعات في المتوسط وليس لفترة برساعات في المتوسط وليس لفترة برساعات في الوردية الواحدة.

إن تشفيل الآلة الواحدة لفترة ورديتين (١٣ ساعة) لن يعطى إنتاجا
 مضاعفاً ، لأن الإنتاج في الوردية الثانية دائماً أفل من الإنتاج في الوردية الأولى.

فإذا فرض أن :

إ ـ الوقت اللازم لدورة العملية الإنشاجية ، ٩ دقيقة .

٧ _ يجب إنتاج . . . ٢٤٠٠٠ وحدة أسبوعياً .

س _ يعمل المصنع وردية واحدة في اليوم مقدارها ٨ساعات.

ع _ يعمل المصنع ، أيام اسبوعيا .

م _ النشفيل الفعلى للآلات يمـــادل ٧٥ // من الوقت . (أى ٣ ساعات في الوردية الواحدة) .

فإن عدد الآلات المطلوب يحسب كالآتى :

هدد ساعات عمل / آلة فى الأسبوع = ٢٦٠٠٠ = ٢٦٠٠٠ عنه

عدد ساعات عمل / آلة في البيوم = ٢٩٠٠٠ = ٠٠٠٠ ساعة

مــدد الآلات المطارب = "" = ١٠٠٠ الة

 الشركات الصناعية آلات يرجم تصميمها إلى خسين سنة معت وآلات أخبرى أنتجت منذ عدة شهور. فلا شك أن الإيقاء على الآلات القديمة يعطى جزءاً من الطاقة الإنتاجية المطاربة . فالطاقة الإيتاجية آلات قديمة يساوى الطاقة الإنتاجية آلاة واحدة حديثة ، أى أن الإستمرار في تشفيل هذه الآلات يعنى الشركة السناعية من شراء آلة جديدة ، وبذلك يمكن توجيه الثمن المفروض أخرى . فإذا كانت العملية الإنتاجية تحتياج إلى الطاقة الإنتاجية لد بيء آلة حديثة ، فانه يمكن الإكمتفاء بشراء خس آلات و تشمفيل جيم الآلات القديمة للحصول على يقية الطاقة الإنتاجية المطاربة .

القيمة الدفترية للالات القديمة

وإذا لم تشرى آلة جديدة ، واستمر استخدام الآلة القسديمة ، فان أفساط الإستهلاك السنوى سترصد بالدفاتر في المدة الفادمة بنفس المقدار الذي كانت ترصد به في المدة الماضية ، أي بمدل و و و جنيها سنويا ، أو و و و و به الاربع سنوات القادمة ، وبذلك تبدو أن الأمور تسير كا قدر لها من البداية ، ولن يظهر بالدفاتر مبلغ اله و و و و بيات و و و الواقع أن ذلك غير صحيح ، فبارغم من أن قبط الإستهلاك الثابت الذي يرصد سنويا بالدفاتر ببلغ و حديد جنيها ، إلا أنه في الحقيقة يجب أن يدكون و و جنيها فقيط و بذلك فيان الفرق ومقداره ١٢٥٠ جنيها عبدارة عن خسائر غير منظورة تقتطع من الاربداح ، تصل في محموها إلى و و و و حديثة افي نهاية الارجم سنوات.

نتيجة لهذا التحليل يمكن القول أن هناك خسائر حقيقية مقدارها ... و جنيها تحدث سواء اشتريت الآله الجديدة أو استمر في استخدام الآلة القديمة . لذلك يجب أن تأخذ الإدارة هذه الحقيقة في الاعتبار حين المفاصلة بين البديلين .

الفصل الحادي عشر الصيانة

مقسمة

قدم مورو كانوية . فتشمل الوظائف الرئيسية صيانة إلى وظائف وئيسية وأخرى ثانوية . فتشمل الوظائف الرئيسية صيانة المبانى وماحفانها ، والمكتف الدورى على الآلات والأجهزة لإكتشاف ما بها من عيوب ، وعمل الدراسات الهندسية لمرفة أسبابها واقتراح التغييرات الواجب إجراءها أو التحسينات الواجب إضافتها للقضاء على ما بها من عيوب أو للتقليل من أثرها على الإنتاج . وتصل الوظائف الثانوية هاية المصانع من الانتصار وغاصة الحرائن ، وأعمال النظافة بصفة عامة كنظافة الارض ودورات المياه وأماكن المملوز بباجالنو افذ وما لل ذلك .

ويحب أن يقوم قدم الصيانة ما لشركات الصناعية بجميع هذه الوظائف ، غير أن الآمر يختلف من شركة لاخرى حسب ظروفها ، فقد بزاول الفسم وظيفتين أو ثلاث وظائف منها فقط ويحيل الوظائف الآخرى على الاقسام الصناعيمة المختلفة ، كأن يعهد بعملية نظافة الاقسام الصناعية إلى رؤساء المالوفيها ، وأن يعهد بعملية توبيت الآلات إلى العاملين عليها .

وهناك حدود لمسئولية قدم الصيانة ، فكثير من هذه الوظائف على درجة كبيرة مناللخصص مجيت يصمب على العالماين فيه أدائها بأكبر كفاءة وأقل تكاليف يمكنة . لذلك تفعل بعض الشركات الصناعية أن تقتصر مهام قدم الصيانة فيها على الإصلاحات البسيطة ، أما الاسلاحات الكبيرة أو الإعمال الى تنطاب خبرة فنية

⁽¹⁾ L. C. Morrow, Maintenance Engineering Handbook, Ms Graw = Hill Co., N. Y. 1957, p. 2.

كبير فيميد بها إلى بعض الشركات الحارجية . فتنماقد معظم الشركات الصناعية مع بعض الشركات المتخصصة على إنشاء مبانى إصافية فيها أو إزالة مبان ليست في حاجة اليها ، وهلى صيانة المصناعد الكهربائية والآلات السكانية والحاسبة والاليكترونية الى تمثلكها . وقد ظهر في بعض الشركات الصناعية الصنحمة اتجماه في الستوات الآخيرة نحو فيام قسم الصيانة فيها بجميع الاصلاحات سواء الكبيرة أو الصغيرة ، وفيا يتملق بالإنشاءات الجديدة ، فهى الى نخطاط وتصمم وتضع وسومات المبانى الجديدة وتشرك عملية التنفيذ للشركات المتخصصة .


يتوقف حجم قسم الصيانة على حجم الشركة الصناعية وبجال نشاطها وطبيعة العملية الإنتاجية الى تقوم بها . فيتكون فسم الصيانة فى الشركات الصناعية الصغيرة من قرم بها . فيتكون في الشركات الصناعية الكبيرة من مجموعات كبيرة من المهنيين والفنيين . وطبيعى يتوقف عدد هذه المجموعات وعدد أفرادها على طبيعة العمليات الصناعية فيها وعلى حجم أعمال الصيانة المطلوبة ومدى إمكانية يما الشركات الخارجية المتخصصة برده المهام بتكاليف معقدولة . وعادة يتولى رئاسة هذا القسم مهندسا ، يختلف لله، من شركة الأخرى، فقد يطلق عليه مدير الصيانة أر أى المترف العام على أعمال الصيانة أر أى المتب آخر.

الهيكل التنظيمي لقسم الصيانة

حيث أن قسم الصيانة يعتبر قسم الخدمات ، لذلك يلبع في معظم الشركات السناعية إدارة المجتبد أو مدير المسنع السناعية ، ولكنه يقبع إدارة الإنتاج أو مدير المسنع في فليل من الشركات . وتختلف أصية هذا القسم باختلاف حجم وطبيعة العمل في الشركة الصناعية ، فيمتبر من أهم الاقسام الشاعية بمعض الشركات ، في حين يعتبر من الاقسام الثانوية في شركات أخرى . لذلك يختلف شكل الهيكل التنظيمي لهذا المتسم باختلاف حجم الشركة . فكلا كبر حجم الشركة الصناعية ، كلما كبر قسم الصيانة فيها ، وكلما تصنعم عدد العاماين فيه و تعددت تخصصاتهم ، فقد لا يوجد في قسم الصيانة باحدى الشركات الصفيرة في صناعة المغزل مثلا إلا ميكانيك

وكهربائى ونجار ، بينها يجب أن يوجد بنفس النسم بالشركات الكبيرة التى تعمل فى صناعة السيارات مثلا بجوعات كبيرة تمن الميكانيكيين والكهر باثبين والسباكين وعمال الطلاء والنجارين ورجال الاطفاء والمهندسين وغيرهم .

ويمكن تنظيم العمل بقسم الصياءة على أساس لاسركزى أو على أساس مركزى. فنى الننظيم اللامركزى يقسم الافراد إلى مجموعات كل منها يصم جميع التخصصات، وبذلك تخضم المجموعة التي تتكون من بعض الميكانيكين والكبر باليمين النجادين وغيرهم إلى رئيس عمال واحد ، كل يتضح من الشكل رقم (١٠ - ١ أ) ، وفي التنظيم المركزى يقسم الافراد العاملين بالقسم إلى مجموعات كل منها له تخصص معين، وبذلك يخضع جميم الميكانيكيين إلى رئيس عمال واحد ، وجميع الكهر بائيين إلى رئيس عمال آخر وهكذا ، كل يتضح من الشكل رقم (١٠ - ١ ب) . ويفضل استخدام التنظيم اللامركزى في الشركات الصناعية الصنحمة التي تشغل مساحات كبيرة ، ما يوجب تقسيمها إلى عدة مناطق وتخصيص مجموعة متكاملة من عمال الصيانة لكل منطقة منها .



شکل رقم (۱۰۱۰)

سياسات الصيانة

تعتبر الصيانة من الآهمال المكافة ، فهى تمثل أحد عناصرالتكاليف غيرالمباشرة، لهذا يحب على الإدارة العناية بها والعمل على تخفيض تكاليفها . وبالرغم من وجود تحسن وتقدم مستمر فى طرق الصيانة وأساليبها ، إلا أن تكاليفها ترتفع من سنة لاخرى بسبب الإرتفاع المستمر فى أجور حمال الصيانة من تاحية والزايد حدد الآلات والاجهزة المطلوب صيانتها من ناحية أخرى .

وتختلف وجهة نظر الإدارة عن وجهة نظر عمال الإنتاج فيا يتماق بممسسة السيانة . فيطالب عمال الإنتاج بإنجاز أعمال الصيانة والاصداحات المطاوبة في الآلات التي يعملون عليها في الحال حتى ولو أدى ذلك إلى ارتفاع عدده إلى الصيانة، في حين ترى الإدارة أنه لا بد من معالجة الموضوع ليس على أساس سرعة الآداء وحدها بل وأينا على أساس التكالمياف . بمنى أن ارتفاع عدد عالى الصيانة عن حد معين وإن كان يؤدى إلى سرعة أعمال الصيانة والإصلاحات من ناحبة ، إلا أنه يؤدى أيضا إلى ارتفاع التكالميف من ناحبة أخرى ، لعدم وجود حمل كاف منتظم لهم طول السنة . لذلك يجب على الإدارة أرب توفق بين سرعة الاداء وانفقاض التكالميف . ويتم ذلك بتعيين العدد الصحيح من الفنيين والاخصائيين بسم الصيانة ، وبتنظم أعال القسم بحيث تؤخذ النقط الآية في الاحتبار :

١ - خلال فترات العنط حين لا يستطيع قسم الصيانة انجساز حميسع المهام المطاوبة بالسرعة اللازمة ، يجب أن يعهد بجزء منها إلى بعض الشركات الخارجية المتخصصة لانجارها في الوقت المحدد حتى لا تعطل العملية الانتاجية .

٣ ـ تأجيل اتجاز بعض أعال الصيانة غير العاجمة الى الفترات التى لا يكون
 هناك فيها صفط كبير على قسم الصيانة ، وبذلك يمكن تشفيل القرة العاملة بالقسم
 عمدل ثابت طول السنة .

٣ .. أن تستبدل بعض الأجهزة وتعلم النيار بأخرى جديدة فيفترات دورية

ثابتة حتى ولو كانت صالحة للمل . فاذا فرض أن متوسط عمر مصباح الفاورسلت صاعة ، فليس معنى ذلك أنها ستحرق جميعا بانتها، هذه المدة ، ولكن قد يحرق منها ه . إ في آخر هذه المدة ، ثم ه . إ أخرى بعد أسبوع و . ٤ . إ بعد أسبوع نافى وهكذا ، لذلك يفضل دائما استبدال جميع المصابيح بأخرى جديدة حينا بهدأ بعضها فى النمطل ، أى لجراء أعهال الصيانة بالنسبة للمصابيح الكبريائية مرة واحدة . و بذلك ينخفض عدد ساعات العمل المطلوبة لاع اللهيانة وبالخالى تنخفض تكاليفها .

أنواع الصيانة

يمكن تقسيم أعمال الصيانة إلى النوعين الآثيين :

أولا ـ الصيانة الوقائية Preventive maintenance

ويقصد بهذا النوع من الصيانة اتخاذ الإجراءات التي تكفل عمدم توقف الآلات عن العمل ، وهناك نوعين الصيانة الرقائية .

أ ــ الصيانة الروتينية ، وتردف إلى منع التآكل السريع في الآلات أو انخفاض طافتها الانتاجية ، وذلك بتنظيفها وتزييتها دوريا . (ذلك يجب التآكد من تنفيذ هذه المهمة وفق جداول منتظمة يراعى فيها نوع وطبيعة الآلة وماهية الاجزاء الن يجب الكشف عليها واختبارها دوريا . على أن يتم ذلك بناء على خبرة مهندس الشركة وتعايات الشركة المنتجة الآلة .

ب ـ التفتيش ، بهدف التأكد من صلاحية جميع الآجزاء المتحركة وغير المتحركة بالآلة حتى لا تتعطل فجأة . فلا بد مثلا من التفتيش دوريا على اطارات وديثامو وموتور ربطارية وجهاز تبريد السيارات من وقت لآخر . ويتم عادة هذا التفتيش حين تشجيمها .

> ويمكن تلخيص اجراءات الصيانة الوقائية فيما يلى : أ ـ العنانة سركيب الآلات وتشيئها على قراعدها .

ب- تدريب العال على تشغيلها بالطريقة السليمة . والتأكد من أتهم ينفذون
 جميع التعلمات الحاصة بكيفية تشغيلها .

أن يطاب من الآفراد أن يبافرا عن أى خال أو عطب مهمها كان صفيرا
 فى الآلات التي يعملون عليها ، ذلك أن اهمال اصلاح الحال البسيط فديسبب عطها
 كيرا فيها مستقبلا .

د ـ الكشف دوريا عليها لنفير الاجزاء والقعلم التي قاربت أن تتآكل فيها . وطبيعي يكون معدل الكشف الدوري على الآلات القديمة أكبر منه على الآلات المحديدة ، وعلى آلات الإنتاج أكبر منه على المبانى . فئلا يسكشف دوريا على آلات الإنتاج مرة كل أسبوع وعلى الفلايات مرة كل شهر وعلى أجراس الحريق مرة كل أربع أو ست شهور وعلى خراطيم الحريق مرة كل ست أو تمسان شهور وعلى أساسات المبانى مرة كل عده سنوات وهكذا .

هـ اجراء اصلاح شامل (عمرة) الآلات كل عدد معين من ساعات التشغيل.
 وطبيعي يترقف عدد الساعات على طبيعة الآله و درجة أهميتها في المعلية الإنتاجية،
 فيجب اجراء عمرة كاملة لآلات توليد للفرة المحركة مثلا كل عدد معين من ساعات التشغيل حق ولو كانت تعمل بكفاة، كا يجب اجراء عمرة كاملة محركات الطائرات
 كل عدد معين من ساعات الطيران حتى ولو كانت تعلير بكفاءة عالية .

و ـ حدم تحميل الآلات بإنتاج أكبر من طاقتها ، أو تشفيلها بسرعة أكسبر من السرعة المحددة لها .

ز ـ تزييت وتنظيف وطلاء الآلات والمبانى دورياً .

وهادة يطاب من عمال الإنتاج تزييت آلاتهم إذا كانت من النوع البسيط . أما إذا كانت معقدة ، وأن تزييتها يتطاب إيقاف الآله أر تسطل عمال الإنتاج ، المخصص بعض عمال الصيانة لإجراء هذه المهمة حيثما يمكون المصنع في حالة تو قف ، لبلا أو في أيام المطابلة الاسبوعية مثلا . وإذا حتمت العملية الإنتاجية شفيل الآلات بصفة مستمرة دون توقف لاعتبارات فئية كما فى صناعات الحرير الصناعى والبلاستيك والزجاج وتكرير البترول والمطاط ، فان أحمال الصيبانة الرئيسية تجرى مرة فى السام حيث يتوقف المصنع تماما عن العمل خلال الصيبانة التى قد تمتد إلى عدة أسابيع .

وبصفة عامة يتمتبر الكشف الدورى على الآلات الانتاجية بكافه أنواصها وأجهزة النقل والمساولة وأجهزة الاضاءة والحددمات المختلفية والمهبائى من أهم أجراءات الصيانة الوقائية .

وتتوفف برامح الصيانة الوقائية على حجم الشركةوعلى طبيعة العملية الصناعية التي تراولها ، وعمليا يجب أن يتوفر فيها المظاهر الانية:

١ ـ تحديد ماهية الآلات والاجهزة والمبانى التي يشملها البرنامج .

٧ ـ عمل سجلات تبين حجم العمل و تكاليفة .

٣ ـ وضع جداول يم على أساسها الكشف الدورى .

 إستخدام قبوائم كشف chack issts تبين لعامل الصيانة اسم و نوع ومكان الآلة المطلوب الكشف عليها ، وما الاجزاء الذي يجب أن يكشف هليها بدفة تامة ، وأن يضع علامات بالقائمة تبين درجة صلاحية كل جزء يكشف هلية .

ه - وضع جداول تبين الفترات الزمنية الكشف الدورى على كل آ لة ، فيناك آلات يجب أن يكشف عليها كل عدة ساعات بينها هناك آلات يكشف طهبها كل هدة أسابيم أو كل عدة شهور أو كل عدة سئوات .

٣ ـ استخدام فنيين أكفاء لهم خبرة كافية في نوع الاجهزة و الآلات المطلوب
 الكشف عليها .

٧ - تنظيم العمل بحيث يمكن تلبية جميع الأوامر وعمل المتابعة اللازمة
 سبوله .

والصبانة الوقائية هرأيا عديدة منها :

- ـ تحقيق قدر أكبر من الامان للإفراد نظرالانخفاض معدل الحواث الصناعية.
 - _ انخفاض مقدار الوقت اللازم المماية السناهية .
 - ـ عدم حدوث عطل الآلات أو انخفاض في كفاءتها الانتاجية .
 - ـ اصلاح العيوب البسيطة قبل أن تتحول إلى عيوب كبيرة تكلف الكثير .
- تحديد ماهية الآلات التي تتطاب تكاليف صيانة عالية ، حتى يتحاشى شرائها مستقبلا .

ثانيا _ الصيانة الاصلاحية Breakdown maintenance

يقصد بهذا النوع من الصبانة عمل الإصلاحات اللازمة الآلات حياً تتوقف عن العمل لأسباب فنية كحدوث كسر أو تما كل في أحد أو بعض اجزابها، فعها كانت العمانة الوقائية دقيقة ومنظمة فلابد ان يحدث عطل الآلات ان حاجلا أو حي لا يتمطل خط الانتاج . وقد يتم الاحكانيات اللازمة لاصلاح العطل في خطة حدوثه حتى لا يتمطل خط الانتاج . وقد يتم الاصلاح داخل الشركة ، وقد يتمد بهنده المهمة إلى خبراء من الحاارج ، بن أن بعض الشركات الصناعية تصر على ارسال خبراتها لاصلاح الآلات التي تنتجها ان توقف عن العمل ، كا هو الوضع بالنصبة خبراتها لاصلاح المهلة الشمن ، كلا كان من الأوفر على درجة كبيرة من المجارة وكلا تطلبت أجهزه غالية الشمن ، كلا كان من الأوفر الانتجاء الى خبراء من الحراء من الحارث قلم المسانة يقلل من تأثير تعطل الآلات على الانتاج ، إلا أنه من ناحية أخرى يؤدى إلى الاضافة إلى التكاليف الثابتة بهذا القسم كإيجار المبنى، وتكاليف الاضاءة والحرارة واللستهلاك وغيرها .

تكاليف تعطل الآلات


هناك نوعين من التكاليف تتحملها الشركة في حالة تعطل الآلات:

أولاً ـ تكاليف الإصلاح ، كتكاليف العمـل وقطع الفيـار والمواد اللازمة لإعادة الآلة إلى حالتها الطبيعية .

ثانيا ـ النكاليف التي تحدث تتبجة لتمثال الآلة ، كتمال حمالالإنتاج من العمل أثناء اصلاح الآلة ، واضطرار الادارة إلى تشغيلهم وقنا اضافيا لتمويض الوقت الذي تعطلت فيه الآلة حتى تنظيم عملية التصنيع مع الجداول الموضوحة ، وتنص التشريعات في معظم الدول الصناعية على أن يكون أجر ساعة العمل الاضافية مرة وضف مقدار اجر ساعة العمل العادية . هذا بالإضافة إلى تحطم سحمتها بين عملائها نتيجة لعدم تسليمها المنتجات المنفق عليها في المواعيد المنصوص طبها في العقود ، واحتال تمويضهم عن هــــذا الناخير ، وغيرها من عناصر التكاليف التي ترتبط مباشرة بتوقف الآلات.

العلاقة بين الصيانة الوقالية والصيانة الاصلاحية

تظهر العلاقة بين تسكاليف كل من الصيانة الوقائية والصيانة الاصلاحية في الرسم البياني بالشكل رقم (11 - 7) . فحق نقطة معينة، كما ارتفعت تكاليف



الصيانة الوقائية كلما انخفضت التكاليف الكابة المديانة . وذلك لإنار تفاع تمكاليف الصيانة الوقائية بؤدى عادة إلى انخفاض تمكاليف الصيانة الاصلاحية ، ما يؤدى بدوره إلى انخفاض التكاليف الكلية الصيانة . وفي بعض النقط، يكرن الانخفاض في تكاليف الصيانة الاصلاحية أفل من الارتفاع في تكاليف الصيانة المويانة ، مما يؤدى إلى ارتفاع التكاليف الكلية المصيانة .

وطبيعى تتوقف نقطة النقاطع بين منحن كل من تكاليف الصيانة الوقائية والصيانة الإصلاحية على توع وطبيعة الآلات المستخدمة . والهدف دائما هو التوصل إلى النقطة الى تؤدى إلى انخفاض مكاليف الصيانة الوقائية والاصلاحية إلى أقل حد مكن . فيظهر بالرسم البياني في الشكل السابق أن منحن التكاليف الصيانة الإصلاحية في انخفاض مستمر . وهما يتلاقيان في النقطة ص . أما منحن الثكاليف الكلية فينخفض إلى حد معين ، ثم يرتفع مرة أخرى . فإذا رسم خطا رأسيا من النقطة من وهي أكثر النقط انخفاضا في منحني التكاليف الكلية ، فإنه يتقاطع مع منحني تكاليف الصيانة الإصلاحية في النقطة ع ومع منحني تكاليف الصيانة الوقائية في النقطة ع والنقطة ل تمثلان مستوى النكاليف النموذجي الواجب انفافه على من النقطة ع والنقطة ل تمثلان مستوى النكاليف الشوذجي الواجب انفافه على كل من الصيانة الواجب اتفافها يحب أن تهدف إلى الشيانة الواجب اتفافها يحب أن تهدف إلى المتوافق الميانة الواجب اتفافها يحب أن تهدف إلى المنافة الوقائية على تمن الميانة الواجب اتفافها يحب أن تهدف إلى المنافة الوقائية عمنه ، وليس إلى تحقيق أ كبر انخفاض في أي من تكاليف الصيانة الوقائية أو تكاليف الصيانة الوقائية أو تكاليف الصيانة الوقائية أو تكاليف الصيانة الوقائية أو تكاليف الصيانة الوسلاحية .

ويمكن تقسيم مشكلة تخفيض التكاليف الكلية للصيانة إلى أفصى حد ممكن إلى ثلاث أجزاء، وتحال كل جزء منها على حدة، هذا بالرغم من أنها جميعا مرتبطة تماما ـ في حقيقة الامر . هذه الاجزاء هي :

أولا ـكيف يمكن النوصل إلى أحسن علافة بين الصيانة الوقائيـة والصنيانة الاصلاحية ، أى الموازنة بين الصيانة الوقائية والصيانة الإصلاحية .

ثمانها ـكيف يمكن التوصل إلى كمية الاعمال الإصلاحية اللازمة حينها يحدث

حال للالات ، أي الاختيار بين السياسات البديلة في أعمال الصيانة :


ثالثًا حـ كيف يمكن التوصل إلى الحجم الندرذجي للقوة الهاملة بقسم الصيانة .

أولا ـ الوازلة بين الصيانة الوقائية والصيانة الاصلاحية

أ_منحنى توزيع تعطل الآلات

قبل تضميم أى برنامج الصيانة لآى آلة من الآلات ، يجب تقدير عددالمرات التي يحتمل أن تتمطل فيها . فإذا كان من الممكن تقليل عدد مرات تمطلها عن طريق الصيانة الوقائية ، فيجب وضع جداول زمنية تجرى فيها هذه الصيانة . وهذا يتمالب الاحتفاظ بسجلات تبين أداء الآلة ، حتى يمكن تحليل درجة كفايتهما وتحديد كية الصيانة الوقائية اللازمة لها قبل أن تصل إلى مرحلة التوقف التام .

ومن هذه المعلومات يمكن نقدير عدد المرات التي يحتمل أن تنمطل فيها الآلة ، كا يمكن التوصل إلى الفترة الوسنية بين كل عطل والمطل الذي يليه . وبيين الرسم البياني بالشكار رقم((٢-١-) (الاتفتحنيات التوزيع . فالمنحني س-بالخط المتقطع.



يمثل آلة تعمل بانتظام ، ومن المنوقع أن تدمل بانتظام حتى تقتبي مئوسط فترة التنفيل (م ف ت) الخاصة بها ، ثم تنتجلل . فإذا أصلحت ، فانها ستعمل عرة أخرى بانتظام حتى تنتهى (م ف ت) ثم تنتجلل مرة أخرى ، وهكذا . والواضح من هذا المنجى أن الآلة ستعمل بكفاءة توازى . . . / بعد اصلاحها حتى تفتهى من هذا المنجى أن الآلة ستعمل بكفاءة توازى . . . / بعد اصلاحها حتى تفتهى (م ف ت) ، إذا فمن هذه المعلومات يمكن وضع جدول الصيانة بالفسية لهذه الصيانة توقيت صدة الصيانة توقيت صدة الصيانة الوسلاحية طول فترة عمد الآلة .

وفي الحياة الدماية يأخذ متحى توزيع العطل أشك لا يخافة، إذ يتوقف الأحر على نوح وطبيعة الآلة نفسها. فقد يأخذ المنحى الشكل ص بالرسم البياني السابق، وهو يمثل منحق توزيع العطل بالفسة الآلات البسيطة، حيث يكبر احتمال العطل قرب نهاية (مفت). أما بالفسة الآلات الا كثر تعقيدا، التي تتكون من عدد قبير من الآجزاء، فإن منحني توزيع العطل الخاص بها يأخذ الشكل ع بالرسم السابق، وهو يبين أن تماكل أي جزء فيها يؤدي إلى تعطل الآلة بأكماها، الذلك يكاد يكون توزيع العطل منتظم خلال فترة عمر الآلة، والواضع أنحدد مرات العطل الذي يحدث الآلة بالمنحني ع أقل من العدد الذي يحدث للآلة بالمنحني ص قبيل انتهاء (مفت)، وممني ذلك أن عدد مرات العطل الذي يحدث للآلة ع في أوائل وأواخر فترة تشفيلها (عمرها) أكبر من عدد المرات الذي يحسدث

وكلاً كان منحى النرزيع حادا ، أى أقرب إلى منحى النوزيع من كلما أمكن للادارة أن تتنبأ بشى. من العقة عن احتالات العطل . ولاشك أن التغبؤ العقيق يساعد الإدارة على اتخاذ السياسة الرشيدة للصيانة . وهذا يؤدى إلى ضمان أكبر لمدم تعطل الآلات وسير الإنتاج حسب الجداول الموضوعة .

وكلما كان منحى التوزيع أفل حدة (مصرطحا) ، كلما كان من الصعب على

الإدارة أن تتنبأ بدقة عن احمالات العطل الذي قد يحدث للآلة ، وبالشالي كلما صمب وضع جداول للصيانة تساهد على تلاق العطل قبل حدوثه فصلا . ومن ثم فإن احتمال انتظام تشفيل الآلة المعقدة بدون نعطل يكون أقبل منه بالنسبة الآلة المعقدة ، لني يتخذ منحى توزيع العطل الخاص بها شكل ى ، كالمنحى ص بالرسم البياق المبابق . لذلك فإن تكاليف العيانة الوقائية والإصلاحية بالنسبة الآلة المعقدة ، تكون أكس منها بالنسبة الآلة السيطة .

ب ــ الملاقة "بين الوقت والتكليف

بالإضافة إلى الملومات التي يمكن استنتلجها من منحني توريع التمعال ، هناك اعتبارات عديدة بجب أخذها فى الحسبان حين وضع سياسة الصيانة . من همذه الاعتبارات ما يل :

١ حد هناك علاقة بين مقدار الوقت وكمية التكاليف اللازمية لاعمال الصيانة الوقائية وكمية التكاليف اللازمة لاعمال الصيانة الإصلاحية . فإذا تطلبت أعمال الصيانة الإصلاحية ، وإذا كانت تكاليف كليما نكاوتكون متساوية ، فإن يكون هنساك أى فائدة من تطبيق سياسة الصيانة الوقائية . ومن ثم فإن عملية الصيانة لن تتطلب وقتا طويلا ، ما دام الامر يوجب إلا نتظار حتى يجدث المعلل ففلا ، فتجرى الممليسيات الاصلاحية المطلوبة .

٧ ــ تكاليف الوقت الذي تتوقف فيه الآلة إلى أن يتم إصلاحهما . وعادة

تكون تكاليف هذا الوقت كبيرة بالنسبة الآلات الآنومانيكية وتلك التى تتطلب مهارة غيرعادية فيمن يقوم بتشفيلها . وحتى يمكن تجبب هذه الحسائر بجب أن تستمد سياسة الصيانة بصفة رئيسية على الصيانة الوفاتية ، حتى ولو كانت تكاليفها أكثر ارتفاعا من تكاليف الصيانة الاصلاحية . ففيمة المسزايا التى يمكن تحقيقها من استمرار الآله في العمل بانتظالهام أكبر جدا من مقدار الوفورات التى يمكن تحقيقها لو اعتمدت سياسة الصيانة على الصيانة الاصلاحية وحدها . أما إذا كان من الصعب عمل جدول زمني الصيانة الوفائية ، فبلا مفر موس الانتظار حتى يحدث العمل فعلا لعمل الصيانة الإصلاحية . وكفاعدة عامة كلما كانت تكاليف الوقت الذي تتعمل فيه الآلة أثناء عملية اصلاحها كبيرة كلما ظهرت الحاجة الى الصانة الوقائة .

ب _ الحجم الحدى للقرة اللازمة لاعمال الصيانة . فكلما كانت تكاليف
 الوقت الذي تتوقف فيه الآلة أثناء عملية إصلاحها كبيرة ، كلما ظهرت الحاجمة
 إلى قوة عاملة كبيرة للانتهاء من أعمال الإسلاح في أقل وقت مكن .

والواقع أن استخدام النتائج التي يمكن التوصل اليبما من تحليل منحن العطل لا يمن ضان التوصيل الى السياسات الصحيحة . والحسخنه على أية حال يساهد على تحديد ماهية العوامل الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار حين وضع براناج الصمانة الوقائة .

ثانيا _ السياسات البديلة لأعمال الصيانة

سواءطبق أساوب الصيانة الوقائية أو الصيانة الاصلاحية. فلا بد من معرفة كمية العمل اللازمة لكل منهما . فني حالات كثيرة قد يكون من الأرفر استبدد الراقطع التي لم تتآكل تماما أثناء استبدال القطع المتآكة في الآلة . يرجع السبب في ذلك أن التكاليف الإصافية اللازمة لاستبدال القطع التى لم تتآكل تما ما تسكون صغيرة فسيدا . فتلا إذا كان الآس يتطلب فتح مو تو رالسيارة لاستبدال القطمة المنآكلة م وبفرض أنه وجد حين فقسح الموتور أن القطامتين ب ، ح تآكانا في حدود ٧٠ / و ٥٥ / طل النوالى ، قان من الاوفر استبدا فها بقطمة أخدى جديدة في نفس الوقت . لأن الأمر لن يكلف إلا ثمن القطمية المستبدلة وتكاليف الوقت اللازم من جانب العامل لتركيبها . أما إذا لم تستبدل وتركت حتى تتآكل تماما ، فان الامر يتطاب إعادة فتح الموتور من جديد ، وهذا يكلف كثيرا .

و تواجه الإدارة فى العادة مشاكل عديدة من هذا النوع . فاذا فرض أر... إحدى آلات الكبيوتر تعمل بأربع صمامات اليكترونية ، فهناك عدة سياسات بديلة ، يمكن تطبيق إحـــداها ، لإصلاح الآلة إذا توقفت عن العمل . من هذه السياسات ما يل :

- ٩ استبدال الصام المنآكل الذي سبب عمل الآلة بآخر جديد .
- استبدال جميع الصمامات بأخرى جــــديدة ، بالرغم من أن بعضها لم
 يتآكل تماما ،
- مستبدال الصام المتــآكل وجميع الصامات الآخرى التي قاربت أن
 تتآكل ـ أى التي ما زالت تعم ل بالرغم من انتهـــاء ساعات العمــل المقررة لعمرها .
- هـ استبدال الصام المنآكل وجميع الصامات الآخرى التي هملت . ٩ / من ماعات العمل المقررة لعمرها .

والواقع أن هذه السياسات البديلة ليست على سبيل الحصر ، ولكن هلى سبين المثال . والمشكلة التى تواجه الادارة هو اختيار السياسة التى تتكاف أقل ما يمكن. وحق يمكن تقييم السياسة الأولى يحب أن تتنبأ الإدارة بمىدى صلاحية الصهامات الباقية خلال فترة تشغيل الكبيوتر خلال دورة تشغيل معينة ، مثلا . . . ، ساعة عمل . وبضرب عدد مرات العطل الذي يمكن توقعه فى متوسط تكاليف الإصلاح يمكن تقرير التكاليف السكلية لهذه السياسة .

ولتقييم السياسة الثانية يجب على الإدارة أن تقدر تاريخ حدوث أول عطل بين الاربع صيامات ، إذ مع تعطمل أى صيام منهم سيتم تغيير الثلاث صيامات الباقية ، ويمكن النوصل الى التكاليف الكلية بعنرب عدد مرات العطمل في تكاليف استبدال جميع الصيامات .

وبالنسبة السياستين الثالثة والرابعة ، فان تقييمها أكثر تعقيدا . وأتمان الأدر كافي السياسة الثانية بـ التنبؤ بتاريخ حدوث أول عمال ، وأثماء تغيير الصام المنآكل ، يتم استبدال الصامات الاشرى الى عملت وقتا أطول من ساعات التشغيل المقدرة لها (الوقت النمطل) ثم تقدّ ألإدارة مرة أخرى بتاريخ المعال الثانى ، حيث بستبدل الصهام المنآكل بآخر ، كا يتم أيضا استبدال جميع الصهامات التي يكون قد مضى على تضغيلها وقت أطول من الوقت الشعلى الحاص بها ، وهكذا حق تنتمي ساعات النشغيل المقررة للآلة نفسها ، فتستبدل بآلة جديدة ، وتنطاب كل من هانين السياستين عمل سجل المكل صهام ببين متى تم تركيبه في الآلة ، وحتى يكن معرفة عدد الساعات الذي عملها في أي وقت ، وفي الواقع فان كل من السياستين الأولى والثانية .

وللفاصلة بين السياسات المختفة من حيث التكاليف؛ تفعرض simulate ثوار بنح معينة تتمطل فيها الصهامات، وبذلك يمكن حساب تكاليف استخدام كل سياسة منها. وتعطى هذه الطبيقة فكرة واضحة عن السياسة التودى لل أقدل تكاليف، ولكنها لاتمطى إجانة عن ماهية السياسة النموذجية للحسالة المهينة. فتعتمد هذه الطريقة على افتراض، قد يكون وقد لايكون صحيحاً.

لذلك تستخدم طريقة أخرى أكثر دقـــة من الظريقة السابقة . تنطلب هذه الطريقة عمل نموذج Mode. يعتوى على جميع المعلومات الخاصة بالآلة وتكاليف

صيانتها خلال فترة عمرها . ويسمى هذا النموذج ، نموذج مونت كارلو التمثيل بأرقام افتراضيه . وقد سمى بهذا الاسم الرقام افتراضية . فقد سمى بهذا الاسم لانه يعتمد على الارقام المشروائية . ومعروف أن لعبة الروليت الى اشتهرت بها مدينة مونت كارلو تعتمد على الارقام المشوائية . وفيا يلى تطبيق عملى لهسسنده الطريقة على مشكلة الصيامات .


دقيقية	أولا ـــ الوقت
12.	فتح الآلة
470	فك صندوق الصيامات
1	الوقت اللازم لنزع صهام واحد
*	صامين
٣	م صامات
٤	۽ صامات
4Je	تركيب صندوق الصاءات
>	اغلاق الآلة
٨	الوقت اللازم لتركيب صام وأحد
4	صامان
1•	۳ صیامات
1	ے صامات

ثانيا _ النكاليف

تكاليف توقف الآلة أثناء فشرة الاصلاح على ٥٠٠٠، جنيها في الدقيقة ، الصام على المسامة على الساعة المساعة على الساعة . ٠٠٠، د في الساعة . ٠٠٠، د في الساعة المساعة المساعة . ٠٠٠، د والساعة المساعة المس

مثال تطبيقي لنموذج مونت كاراو للتمثيل بأرقام افتراضية

لبناء هذا النموذج يجب أن تصل الادارة على معلومات دقيقة بشأن العطل والتكاليف . ويين الجدول رقم (١١ - ١) الوقت النمطى الاعسال الصيالة والتكاليف الحاصة بها . كا صورت المعلومات الحاصة بعطل العبامات في الرسم البياني بالشكل رقم (١١ - ٤) وهي معلومات تعتمد على دراسة ٢٠٠٠ صام، كا جدولت هذه المعلومات في العامودين الاول والثاني من الجدول رقم (١١ - ٣) والفرض الاساسي الذي تعتمد عليه هذه العاريقة أن العينة التي استخدمت تمثل إلى حديد المواقع .



شكل رقم (١١-٤)

و باستخدام هذه المعلومات بمكن عمل، نمر ذج افراض Simulation model . يمكن بواسطته اختيار درجة صلاحية أى سياسة منالسياسات الثلاث الآنية :

النسبة المثوية المتجمعة للمطل	الأرقام المتجمعة المعال	حدد مرأت العطل	الداعات
7c* Pcf Pcf Pcf Pc7 Pc7 Pc7 Pc77 Pc77 Pc77	# 177	2 .	# #
		7 * * *	

١ - أستبدال الصيام المتآكل فقط .

٧ . . جيم الصامات إذا أا كل أحدها .


٣ ـ ، الصام المتآكل وجميع الصامات الني مضى على تشغيلها أكثر من
 ٥ . و ساعة تشغيل .

وتطبق الشركة فى الوقت الحاضر السياسة الأولى ، والتى تقضى بفتح الآلة وفك صندرقالهمامات واستبدال الصهام المتآكل بآخرجديد ، ثم تركيب صندوق العمامات واغلاق الآلة مرة أخرى .

عملية التمثيل بأرقام افتراضية The Simulation Process

التنشيل بأرقام افتراضية و Simulatin تكاليف استبدال العيامات بجب حموب الارقام المتجمعة المطل حدول ببين من يحدث العطل، الذاك يجب حماب الارقام المتجمعة المطل كا يظهر بالمامود الثالث بالجدول رقم (٢-١١). فتبين هذه الارقام أن ١٦ صام من ٠٠٠٠ تنآكل في حدود ١٩٩ ساعة تشغيل . ثم تحول هذه الارقام إلى السب مثوية ، أي (٢٦ ÷ ٢٠٠٠ × ١٠٠ = ٨٠٠ / من الصيامات تنآكل في حدود ١٩٩ ساعة تشغيل ، وبالمثل ١٩٩ / تفسد في حدود ١٩٩ ساعة تشغيل وحكذا ثم ترصد النسب المثوية المتجمعة المحال على خريطة بيانية . وبإسفاط لعمال الصيامات ؛ فإذا تم توصيل جميع النقط بعضها بخطوط مستقيمة أمكن لمحال المامات ؛ فإذا تم توصيل جميع النقط بعضها بخطوط مستقيمة أمكن ثم لا يمكن استخدامه في أي تطبيق عملى ، لذلك بجب تمييد انكسارات المضلم ثم لا يمكن النبذيات والتعاريج يطلق عليه اسم المنحق الشكراري ، كا يتضح خال من الذبذيات والتعاريج يطلق عليه اسم المنحق الشكراري ، كا يتضح خال من الذبذيات والتعاريج يطلق عليه اسم المنحق الشكراري ، كا يتضح خال من الذبذيات والتعاريج يطلق عليه اسم المنحق الشكراري ، كا يتضح بالشكل رقم (١١ - ٥٠) . فإذا كانت العيشة المختارة سليمة والبيانات المساحد فيقة ، فإن ما يحدث مستقبلا سيكون تكرارا لما حدث في المساطق، المساحق، في المساحة في المساحق، في المساحة المساحة

أى بنفس الفسة المتوية . وبذلك يكون هناك نموذج يمكن وضع سياسة الصيانة على أساسه . وبواسطته يمكن معرفة الفسب المشوية للمطل بعد أى عدد من ساعات التشفيل . فإذا رسم خطأ أفقا من المحور الرأمى عند الفسبة المشوية المعينة حتى يلتقي بمنحى التوزيع التكرارى ، ثم أسقط خطا رأسيا من نقطة الالتشاء على المحبور الافتى أمكن الممترصل إلى عدد ساعات الشفيل الذي يحدث فيه عطل المصامات بهذه النحبة المشروية . فمن الرسم البيداني مالشكل السابق يظهر ان ١٥٥٥ من من



و.٠٠ صام تمآكل فى آا ٩٤٩ ساعة تشغيل الآولى، وأنه خلال آا ٩٤٠ مساعة تشغيل الآولى، وأستخدام هذا الرسم تشغيل الآولى تنخفض هذه النسبة إلى ٣٩ / وهكذا . وباستخدام هذا الرسم البيانى يمكن تقدير تكاليف الصيانة بالنسبة لآى سياسة من السياسات الثلاث السابق ذكرها .

أولا _ تقدير التكاليف بالنسبة السياسة الاولى

الشوصل إلى تمكاليف الصيانة في السياسة الأولى - استبدال الصيامات المتآكلة فقط - لابند من دراسة كل صيام من الصيامات الآريسة ، كا يظهر بالجدول رقم وقط - لابند من دراسة كل صيام من الصيامات الآريسة ، كا يظهر بالجدول رقم وحم ويفترض أنه يمثل النسبة الممثورية الدميل ، وباستخدام الرسم البيائي بالشمكل (١١ - ٥) يتضح ان نسبه عطال مقدارها ١٩٠٨/ تحدث في صدود ، ٨٤ مساعة شغيل بالنسبة لهذا الصهام الثاني ، فحسب الرسم البيائي بالشكل السابق يتآكل هذا المهامين الثالث و الرابع ، معسب ساعات التشفيل المتجمعة للمطلل بالنسبة لكل من الصهامين الثالث والرابع ، متحسب ساعات التشفيل المتجمعة للمطلل بالنسبة المكل رقم من الارقام الناسخدمت ، كا يظهر بنفسي الجدول . فساعات التشفيل المتجمعة بالنسبة لهم المتحمة بالنسبة الهم الاول ، محم المتحمة عليات حسابة تشفيل ومكذا ، هذا بالنسبة الهم الاول ، محم عليات حسابة عائلة بالنسبة العام الاول ، محم عليات حسابة عائلة بالنسبة الصامات الثاني والثالث والرابع ،

من هذا التحليل يتضح أن الصهام الآول يتمطل بعد ١٨٠ ساعة تصفيل ، ثم يحدث المطل النالى له _ بعد السيدال الصهام المنآكل بآخر جديد _ بعد ١٨٠٠ - ١٩٠٠ من ١٨٥٠ عند المعلمات الحسابية حتى ٢٠٠٠ ساعة تشغيل . ويشكرار هذه العمليات الحسابية حتى ٢٠٠٠ ساعة تشغيل الآلة ، يمكن التوصل إلى عدد المرات التي يحب أن يستول فيها أي صعام

	الصهام الأبي			الصهام الذاك	_		الصهام الثانى		۲	الصهام الأول	
الون المنتبع المنتبع	وقت السلل	الموقع المستواني	المانة ال	وقت المطل	الرقع العثواني	الوت المتجمع المتجمع	وقت السلام	الرقم المئوالي	الوقت المتعال المعال	وفت العطل	الرقع
14:	7	۹,	70.	1		1-1-		٧.	* 1 V	٠ ١ ٨	7.4
7:-	٧١.	77	144.	٠,	17	* * * *	111.	*	1 A o .	101.	1
1	7.4.	Y Y	0 13 1	1.4.	>	444-	114.	4	7 . 2 .	111:	,0
111.	44.	**	4.00	-	1		٧١.	7.9	412.	4	0 4
	•	¥	0 A A A	٧٧.	77	0-4-	٠ ١٨٠	:	. L A 3	٧٧.	6.1
• [9 •	20	1,1	. 44 1	400		.11.	=	2	• 47 •	٧٧.	7 4
1:1.	. 4.4	•	. 1 V B	11.	٨٢	0146	4 4 4	٠.	.411	4	0
¥ 7 7 .	. A b	-1	. 146	1.4.	٧.	4440	1.4.	٧.	4040	1.90	>
A44.	92.	:	YYO.	<i>A</i> •	*	9.43 V	٧	7.1	AF1 .	0 Y A	1,
11V.	۸.	-	OVEN	A 4 e	-	9110	٠, ۲	14	111.	۸4.	1 >

جدول زقم (۱۱-۲)

مثآكل من الصامات الاربعة بآخر سليم . وحيث ان هذا العدد يصل الى مرة، لذلك بمكن حساب التكالمف بالنسبة للسياسة الاولى بالشكل الآتى :

تكاليف الصهامات عد . . . ره عنيا

و استندال الصامات

الرقت اللازم لعملية الاستبدال = ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ ق = ٣٠٧ ساعة

الآجر د د =۳۳٫۳×۰۰۰، کا ۱۳۰۲۰ جنیها و الوقت الذی تتمطه الآلة أثناء عملیة الإستبدال

= (07 ×7) (····٢) = ·····٢ •

* £TAJY * *

ثانيا .. تقدير التكاليف بالنسبة السياسة الشانية

حيث أن السيامة الثانية تقتضى استبدال جميع الصيامات إذا تآكل أحدها ، الدك بجب حساب التكاليف على أساس استبدال الآربع صهامات في المرة الواحدة . ويتضح من الجدول رقم (٢١ - ٣) أن الصيامات الآربع تتوقف على المصل بعد ١٠٦٠، ١٠٦٠، ١٠٦٠ ساحة تشفيل على التوالى . وحيث أن الصيام الثالى يعطل بعد ١٥٦٠ ساحة تشفيل فقط ، اذلك لابعد من تغيير جميع الصيامات بعد ١٥٥ ساحة تشفيل . والمقروض أن تعطل هذه الصيامات ـ بعد استبدالها بأخرى بعد ١٥٠، ١١٤٠، ١١٥، ١١٥٠ ساحة تشفيل على التوالى . لذلك يجب استبدالها مرة أخرى بعد ١٠١ ساحة تشفيل . أي بعد ١٥١ ساحة تشفيل . أي المداب ١١٥ ساحة تشفيل . أي المداب ١١٥ ساحة تشفيل . أي المداب الذلك يمتح بالجدول رقم المماب بأخرى بعد ١١٥ ساحة تشفيل . أي يجب ان تستبدل فيا جميع الممابات بأخرى جديدة . وحيث ان هذا المدد يصل إلى ٨ مرات ، لذلك يمكن حساب التكالف ما النسبة الشكل الآئي :

** ארודץ מ

ساعات التشغيل التي يجب استبدال العيامات فيها	رقمالصيام	اقل وقت	1	ر الصها. عات	مر المقد بالسا	الد
			۳	٣	٧	١
70.	*	₹••	14	₩.	1.7.	A1.
1.7.	1	۸۱۰	٧١.	AA.	114.	1-1-
Y - 9 -	1	1.7.	1.7.	19-0	119-	114.
444.	7	74.	41	75	41.	40.
441.	1			VT .	94.	44.
1 • 4 •	١,	44.	44.	100	41.	¥¥.
£ A • •	4	44.	44.	111.	444	9
• 4 4 •	ŧ	944	44.	1.4.	1.4.	1 - 4 0
7140	4	٧	91.	44+	٧	44.
4100	Y	34+	A .	A V +	3.4 -	A4.
1						

ثالثا - تقدر الشكاليف بالنسبة السياسة الثالثة

إن تقدير التمكاليف بالنسبة السياسة الثالثة يعتبر أكر صدرية من تقديرها بالنسة السياستين السابقتين. فمن الارقام العشوائية التي استخدمت النوس ل إلى تقدير افقراض لعمر كل صيام من العيانت الاربعة بالجدوليرقم (٢-١٦) يلاحظ أن العيام رقم ٣ يتاكل بعد و ٣٠ ساعة تشفيل ، ويعتبر في نفس الوقت ألو صيام قد عملت و ٣٠ ساعة تشفيل ، لذلك يستبدل الصيام رقم و قط . و المفروض أن الصيامات أرقام ٢٠٠١ تتففيل ، لذلك يستبدل الصيام رقم و قط . و المفروض أن الصيامات أرقام ٢٠٠١ والمفروض أن الصيامات أرقام ٢٠٠١ وقل من ما عق الشفيل المفدرة العيام الجديد رقم ٣ س بالجدول (٢-١١) سلمة تشفيل الوقت من الصيامين ٢ ، ٤ وقد عملا . ٨٤ ساعة تشفيل وقل الإستبدال التالي سيكون كل من الصيامين ٢ ، ٤ وقد عملا . ٨٤ ساعة تشفيل . وكون كل من الصيامين ٢ ، ٤ وقد عملا . ٨٤ ساعة تشفيل . وكون كل من الصيامين ٢ ، ٤ وقد عملا . ٨٤ ساعة تشفيل . وكون عمل العدد أقل العبد المعام رقم ٣ لا يستبدل . ولان هذا العدد أقل العبام رقم ٣ لان المفروض أن يعمل . ٩٨ ساعة تشفيل . وكون عمل العدد أقل الصيام رقم ٣ لان المفروض أن يعمل . ٩٨ ساعة تسفيل أخرى .

و الاستمرار في هذا الاجراء يتضح إن صاماً أخراً يناً كل بعد. ٣. ١ ساعة، وهو الصام رقم ٢ ، ويكون وضع "صامات الثلاث الاخرى كالآتى :

غيل البداقية	ــاعات التشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ساعات التشمغيل	الصرام
V4.=	771.1.	TY- = AE 1-7.	١
** (Yo	· - 1 · 7 ·) - · 4 · ·	v1. = ro 1.7.	٣
Y E -==	··71 - · · · · ·	1-1 1-1-	ŧ
مات التشغيل ، غيل ، و من ثم	دامه لمدد آخِر من سباء د تمدت به ساعة تشما	لرغم من ان كل صمام يمكن استخا باعات القشفىل بالنسبة للصام ۽ قا	و با الا أن م

پچپ استبداله . و بذلك تكون جميع الصهامات الاصلية قد استبدلت بأخرى جديدة بعد ، ٣٠ ، ساحة لشغيل ، ويكون مركز كل صهام كالآتى :

ساعمات التشغيل الباقية	ساحات القيسفيل	للعمام
٧٩٠	44.	1
116-	• •	*
44.	٧١٠	4
٧1٠	••	

ويوضح الجدول رقم (٩-١-) جميع العمليات الحسابية خلال فترة الـ ٩٠٠٠) مساعة تشفيل لألة ، الترصل الى عدد المرات التي يجب ان تستقبدل فيها الصهامات باخرى جديدة . وحيث ان هذا المدد يصل إلى ٩٦ مرة، في ١٩ مرة منها يسقبدل صهامواحد بآخر جديد ، وفى ٤ منها يسقبدل صهامان بأخر ين جديدين، لذلك يمكن حساب النكاليف بالنسبة السياسة الثالثة بالشكل الآتى :

تكاليف المهامات ٢٠٠ × ٥٠٠٠ = ٥٠٠٠ جنيها

و استبدال الصامات

۽ مرات لاستبدال صامين =

الرقت الذي تتمطله الآلة أتنا. عملية الاستبدال 🕳

$$(17 \times 7) \cdots \cup = \cdots \cup (17 \times 7)$$

TAAJEV.

المفارنة بين تكاليف الثلاث سياسات

يضح من التحليل السببابق ان تكاليف الثلاث سياسات هي ٥٠٠٠ هـ ٥٠٠ و ٣٨) . و ١٩٩١ / ٢٧ و ٢٩٢ (٣٨) جنهما علي النوالي ، ومن ثم تعتبر السياسة الثبائية الفطا جمعاً .

ثالثاً - حجم الفوة الماملة بقسم الصيانة

بما أن آفراد القدوة العماملة المطلوبين لاعمال الصيانة ـ سواه الوقائية أو الاصلاحية ـ يجب ان يكو نوا خبراء في المجلات المختلفة وبما أن مستوى أجورهم دائما مرتفع، لذلك يجب العمل على تخفيض عددهم إلى أدثى حد ممكن حتى يمكن تحقيق أركب انخفاص في تكاليف الصيابة .

والواقع ان النوصل إلى الحمد الآدنى لحجم القوة العاملة بقسم الصيانة يعتبر أمراً معقدا . فهو يتوقف على عدد الآفراد اللازمين في كل تخصص بصفة خاصة. أو يمنى آخر يجب أن تقرر الإدارة ما إذا كان الافضل تمين خراءالمانيام بأعمال الصيانة أو ان تعهد بها إلى المتخصصين في الخارج . ولا بد من دراسة العوامل المحيلة بكل سياسة منها .


ان الشكاة التى تواجه الإدارة مى التوصل الى أقال حجم ممكن القوة العماملة بقسم الصيانة دون أن يؤدى ذلك إلى ارتفاع الحسائر ، فندين عدد كبير من الحبراء في أهمال الصيانة يؤدى إلى انحفاض مقدار الحسائر التى تتحملها الشركة نتيجة لعدم توقف الآلات عدد كبير من الساعات حتى يدتم اصلاحها ، ولكنه يؤدى أيسنا إلى ارتفاع التكاليف ، تتبجة لإرتفاع اجمالى الآجور التي تدفعه لهم ، ومن تكاليف تابتة . أصف إلى ذلك أنه كلما ارتفع عددم كلما ارتفع احتال عدم كل ارتفع احتال عدم كل ارتفع احتال عدم كل ارتفع احتال عدم كل الرقف الماملة وان كل يؤدى إلى انحفا الله يؤدى أيسنا إلى انحفا الله يؤدى أيسنا إلى التحال التي تتحالها الشركة تتجة لتوقف الآلات عدد كبير من

7	, ,	الاستمال	:		A 1 .	-		144.	144.		٧٢	YEYB	Y.A		
الون	4	النال				Y Y -		۲۷.	:		:4:	4 7 9	e A d	_	
-		-			X					×	_			X	
4		-				×					×				
المبلد القاء ستدار		L		×				×				×	×		
-3	·	-					×		×						
Ę	John J	التعمل	:		:	. 4.4		14.	97.	:	14.	:		:	
الصلم الأول	177	Nin.	- 1 A	. 6.3	1.1.	٧٩٠		:	٨.	111.	٠٢٨	0 7 0	:	40.	
المام اقان	しょう	التشييل	:	40.	A 8 -	:		* A A	٠,١			4 4 0	1		
, J	1130	الباقية		4	. 44	116.		A 4 .	1 k		114.	410	.1.		
Ę	しずい	التعنيل	:	6	: 1			:	. 1 .		A V .	*	* A A		
العبام التال	ーショ	IJ.	40.	-44	:	**		1.40	100		0 1 1	1	:		
į	اعان	الثميل			A E -	1.1	:	T V -	9		14.	100	:		
12 170	1131	יוני.		::		7.8.	۲۱.	÷			÷	* * *	47.		
				_			_	-			_			'	

جدول دقم (۲۱۱ – ٥)

	: :	=	**	-	:	٧٧.	. A 3	44-	:	٠٧٦	:		;	• 4	γ••
			1 . 4 .	. Y a	• 4 -	۸۱۰	111.	. 3 λ	٠ ٢٠	14.	٠:		:	4 7 0	٠ ۲ ٨
	7	:	:		• 4 •	4:	:	4 1 A	• A 3	44.	:		17.	44.	:
		V V •	1	٠ ۲ ١	19.	1.	*:	- 10	. A A	14.	6 A A		4 V .	41.	44.0
نايد جليال رقيان م		: :	٠١٠	44.	- 33	:	14.	44.	74.	:	٠ ٨٦		44.	:	* • •
المار المار	-	77.	44.		-	14.	• 7.	٠ ٨٨	44.	74.	0.1 A	. 44	78 .	-1.4	40
2		17.	* A *	:	.1.4	. 1 .	7 t .		:	* V A		:	- 46	•	γ
Ì		T			×				×				×		_
	×	Ī	×				×		_		×				×
-		×				×			_	×				×	
	>	1		×				X				×			
ļ		-	* A ·	-	74.	7:	- 3.4	77	14	77.	:		44.	44.0	4

الساهات حتى تأخذ دورها فى جدول الصيانة الاصلاحية . وفى كل الحالات يجب ان توازن الإدارة بين تكاليف حجم القوة العاملة بقسم الصيانة و بين التسكاليف التى تتحملها الشركة نتيجة السرعة التى يتم بها الإصلاح ، كا يتضح بازسم البيانى فى الشكل رقم (1-1).



Waiting line approach الانتظار

كذلك يمكن التوصل إلى الحجم الحدى الفوة العاملة في قسم الصيانة بتطبيق لطرية خط الانتظار Queuing theory . فعنظم المشاكل التي تواجه الإدارة في الوقت الحاضر هي شاكل تتملق بالآثار الاقتصادية التي تنتح عن توقف خطوط الانتاج حتى تتم عمليات اصلاح الآلات. فهم الإدارة أن تتوصل إلى عدد الكتبة اللازمين يقسم الصيانة ؟ كيف يمكن وضع بعداول الإنتاج على أساس ان تعمل الآلة ويعمل عمال الانتاح بصفه مستمره - بدول توقف عراج مسانوع وكمية الحدمات المفروض توفيرها حتى يمكن الموازنه بين تكاليف توقف خطوط الانتاج وتكاليف أعمال الصيانة ؟ ما عدد أفراد القوة العاملة اللازمين بقسم الصيانة حتى يمكن الموازنة بين تكاليف وقت تعطام وتكاليف تعطل آلات الانتاج ؟ .

وحتى يمكن تحليل المشكلة لابد من الحصول على المعلومات الآتية :

 و حدد مرات الحدمة التي تطلبها الأقسام المختلفة خدلال الوحدة الزمنية المعينة ، وكيفية توزيمها بين هذة الأفسام.

 ب ــ النظام الذي تنفذ به الحدمة ، فقد تكون على أساس الاسبقية ، أى القسم الذي يطلب الحدمة أولا يفسل على غيره من الاقسام .

 حجم الحندمات الني تقـــدم في الظروف المختلفة ، أي ما إذا كانت صيانة روتينية أو همرة كاملة .

ع ـــ عدد وحدات الحدمة .

كية العمل الني يؤديها الفرد الواحد في الوحدة الزمنية المعينة ، وكيف
 يتم توزيع وقت الخدمة على الأقــام المختلمة .

وبتوفير هذه الملومات يمكن النوصل إلى الحل النموذجي للشكاه اما بالتمثيل بأرقام افتراضية Simulation واما رياضيا . فبالنسبة للشاكل المهدة ، لابد من استخدام و تماذج النشيل بارقام افتراضيا ، لدراسة جميع الاحسسة الاتوصل إلى الحل المحيح eries and error وحسو نفس الاسلوب الذي استخدم في معالجة مشكلة الصياحات في المثال السابق . أما بالنسبة للشاكل البسيطة فيمكن اسسستخدام الاسلوب الرياضي ويمكن توضيح هذا الاسلوب بالمثال

بفرض ان متوسط حالات العطل فى الساعة ٣ عالات ، وان توقع الآلات عن الدمل حتى يستم اصلاحها يكلف ٢٥ جنها فى الساعة الآلة الواحدة ، وان كل هامل صيانة يتفاضى جنيها فى الساعة . وان عامل واحد يستعليم خدمة خس آلات فى الساعة ، وعاملان يستعليمان خدمه سبعة آلات فى الساعة ، ويجموعة من اللاث همال تستطيع خدمة ثمان آلات فى الساعة . فحى بمكن التوصل إلى الحل النوذجى ، لابد من مقارنة التكاليف الكلية بالنسية لكل بديل من هذه البدايل . والنرصل إلى التكاليف الكلية لمكل بديل منها تطبق الهادلة الآنة :

حيث ع 🚤 متوسط عدد الوحدات في خط الانتظار التي يتم اصلاحها .

س = متوسط عدد طابات الاصلاح التي تصـل لقـم الصيانة خلالـوحمدة زمشة ممينة .

 متوسط عدد طلبات الاصلاح الى تنفذ بقهم الصيانة خلال وحدة زمنية معينة .

أولا ـ استخدام فرد واحد

ن. عدد الآلات التم يتم اصلاحها $= \frac{w}{w - w} = 0$ ورا آلا

. • بحموع تكاليف توقف هذه الآلات فيالساعة ــــ

۲۷ × ۱۵۰۰ = ۲۰۰۰ ۲۰ جنیها

٠٠٠ أجر القوة العاملة في الساعة جنيها

. . مجموغ تكاليف أعمال الصيانة 🕳 ٥٠٠ ٥٠٠ 🕂 ١ 😑 ٥٠٠ و٣٨ جنيها

ثانيما ـ استخدام فردان

ور۔ آلا مید الآلات التی یتم اصلاحها $\frac{v}{v} = \frac{v}{v - v} = v$

. . مجموع تكاليف توقف هذه الآلات في الساعة

= ۲۵ × ۲۵ = ۱۸۷۷۰ جنیها

٠.٠ أجر القوة العاملة في الساحة جنيبان

. بحموع تكاليف أعمال السبانة = ١٨٥٧٥٠ ل- ٢ = ١٥٧٠٠ جنيها ثمالشا ـ استخدام ثلاث أفر اد

و. عدد الآلات التي يتم اصلاحها $= \frac{w}{w - w} = \frac{\pi}{1 - \pi} = \pi e^{-1}$

🔩 مجموع تكاليف توقف هذه الآلات في الساعة 🛌

۵۲ × ۲د- = ۱۵٬۰۰۰ جنیا

٠٠٠ اجر الذو ة العاملة في الماعة ثلاث جنيهات

. . مجموع تكاليف أعمال الصياّنة = ١٥ + ٣ = ١٨ جنيها .

يتضح من هذا التحليل ان تكاليف استخدام ثلاث أفراد بقسم الصيانة أقسل من تكاليف استخدام فردين أو فرد واحد .

الرقابة على أعمال الصيانة

تتطلب الرقابة على أعمال الصيانة ما يأتى :

أولا ـ سلطة إعطاء الامر

لا بد من وجود أمر للقيام بإعمال الصيانة من شخص مسئوله . وهادة يحرو هذا الآمر رئيس العمال بالنسبة للحالات البسيطة ورئيس التسم بالنسبة للحالات الكبيرة . حيث يوضح فيه مكان الآلة ونوع العطل ومتى يجب البدء في الإصلاح والانتهاء منه . ويتخذ هذا الأمر شكل استارة مقسمة إلى خانات عديدة تبين عملية الصيانه والإصلاح المطلوبة وعدد ونوع القطع التي ازمت لإتمامها ، ومن قام مها، وعدد الساعات التي تمت فيها والتكاليف التي تمت مها .

وتتكون خطوات إعطاء الامر إلى قسم الصيانة كالآتى:

1 _ يطلب القدم الصناعي على الاحتمارة الممينة من قدم الصيانة إصلاح عطب

ممين بإحدى الآلات .

ب- يحضر مندوب من قسم الصيانة لمماينة نوع العطب وتقدير التكاليف
 المبدئية للاصلاح .

حـ كتابة تفرير إلى المدير العام أو مدير الإنتاج أو كبير المهندسين بماهية الهيوب التي وجدت وأسباب حدوثها والاصلاحات أو التغييرات التي تقدر حق هذا الشأن ، حتى بمكن إنخاذ قراراً نها فيا إذا كان من الافضل إحسراء الإصلاحات المطلوبة أو استبدال الآلة بأخرى جديدة .

و تعتبر الآوامر المكتوبة من ضروريات أهم ال الصيانة بأى شركة صناهية ، فهى تقضى على استمال حدوث خطأ بشأن ما يجب إصلاحه ، كما تقضى على احتمال تهرب القمم الصناهى أو قسم الصيانة من المسئولية بسبب بلاغ كاذب أو بسبب إهمال فى التنفيذ . وبمتر الآوامر الكتابية من الآدوات الرئيسية التى تساهد قسم الصيانة على تنظيم الأهمال والمهام المطلوبة منه ، وعلى معرفة نوع المواد والقطع المطلوبة لكل هماية حتى يعمل على سحبها من المخازن أو شرائها من الحارج، وعلى تحديد عدد ونوع الآفراد الذين يجب أن يعهد إليم بكل عملية منها .

وعاده يعمل من هذه الأوامر عدة نسح توزع كالآتي :

ا ـ ترسل نسخة إلى قسم التكاليف حتى يحرر فيها تكايف العالمة والقطع و المواد المطلوبة . ولحساب تكاليف ساعات العمل بالنسبة لسكل عملية صناعية يطلب من العهال استخدام ساعة مصينة التسجيل عدد الساعات والدقائق التى استغرفوها في حملية الصيانة والإصلاح . وبمدفة متدار الاجر اليوس العامل يمكن معرفة تكلفة ساعات العمل ، يعناف إلى هذه التكلفة نسبة مشوية تمثل تكاليف الاشراف من جانب رئيس العمال على العملية المعينة .

ولحماب تكاليف المواد والقطع الني استخدمت في عملية الصيانة والاصلاح

يُعطُّب الامر وجود حسابات تكاليف منظمة حتى يمكن/ستخراج البيانات/لمطلوبة منها بسهولة .

ب - ترسل نسخة إلى قدم مراقبة الانتاج حتى يشطب الآلة من جمداول
 الإنتاج خلال فترة الإصلاح .

- رّسل تلات نسخ إلى تمم الصيانة ، فيحتفظ القسم بواحدة منها لبضع على أساسها جداول العمل اليومية أو الاستوعية ، وتسلم النسحة الثانية لهمالهل الصيانة ليسترشد بها عن ماهية الاصلاح المطلوب ، وترسل النسخة الثالثة إلى المخازن لنسلم عامل الصيانة المواد والقطم المطلوبة للمملئة .

د ـ تبقى نسخة بالقسم الصناعي الذي حرر الامر للرجوع اليها عند الحاجة.

وطبيعى بترقب الامر على نوع العطل، فقد يكون العطل مفاجى. ولكنه على درجة كبير من الاهمية بحيث لا يمكن تأجيل إصلاحه الى أن يصل الامر المكتوب لقسم الصيانة ، لذلك يكنفى بمكالمة تليفونيـــة من شخص مسئول لقسم الضيانة ليتحرك همال الصيانة لإصــــلاح العطب ، على أن يحرر الامر الكتابي فيا بعد .

ثانياً ــ تخطيط وجدولة أعمال الصيانة

وقد اتضح من تجارب كثير من الشركات الصناعية أن تخطيط وجدولة أعمال الصيانة يؤدى الى ارتفاع الكفاية الإنتاجية لهذا القسم بما يتراوح بين ١٠ و ٣٠/٠٠ وأنه يمكن النخطيط مقدما لما يتراوح بين ٧٥ و ٨٠/٠ من أعمال الصيانة ٧٠٠.

ويوضح التخطيط ما يجب عمله ومتى يجب البدء فيه والإنتهاء منه ، ويذلك

(1) Claude S. George, Management in Industry, Prentice-Hell Inc., N.J. 1959. p. 248.

وطبيمى كلما الذى قدم الصيانة بجموعة كبيرة من الاوامر من الافسام الصناعية المختلفة . كلما تطاب الامر وضع تخطيط دفيق وجداول عمل سليمة للقيام بأعمال الصيانة المطلوبة فى جميع الافسام الصناعية فى المواعيد المحدده . وعلى ضوء القوة العاملة الموجودة بقسم الصيانة ، وعدد الاوامر التى يتلقاها وعدد ساعات المصل وحدد العالى الكرومين لكل حالة ، يمكن وضع جداول العمل المطلوبة . وفى كل الحالات يجب إعطاء الاولوبة الأوام التى تنعلق بالآلات التى على درجمة كبيرة من الاهمية في المعاية الإنتاجية كأجهزة الطاقة الكهربائية أو الأجهزة الثانية لمناولة المهير المتحرك .

ويتطلب الامر لوضع الجداول المطلوبة الحطوتين الآنيتين :

ا _ وضع خطة رئيسية لجميع أعمال الصيانة التي يجب أن تتمسنويا. ويتوقف الهيكل الرئيسي لهذه الحتلة على عدد الآلات الموجودة ، وطول الفترات التي يجب أن يتم خلالها الكشف الدورى عليها . ويمكن التوصل إلى الوقت الحدى الذي يجب أن يتم فيه الكشف الدورى بالحبرة وبالتحايل الإحصائي والرياضي .

ب ... تقسيم هذه الخطة على الآسا بيم أو الآيام التي تتكون منهما السنة . فإذا استخدمت الجداول الآسيوعية ، يكون لدى الآفسام الصناعية علماً بماهية إعمال الصيانة التي سنتم في أفسامهم خلال الآسابيع المقبلة ، فيكون لديمم الوقت الكاف لإعادة تخطيط الدمايـات الصناعية-بأقسامهم أثنا. تنفيـذ عمليات الصيانة فيها . وتفضل بعض الشركات!ستخدام الجداول البومية حتى يسته: رئيس كل قسم صناعى لاعمال الصيابة بقسمه من يوم لآخر.

الأ ـ انشاء سجلات

تنطلب هملية الرقابة على أعدال الصيانة انشاء سجل لكل آلة حيث يشبت فيسه نوها ومواصفانها الفنية ورقمها المسلسل وتكاليف شرائها و تاريخ تركيها . كا يجب أن يشبت فيه إيضا تواريخ الكنوفات الدورية الى أجربت عليها والمهوب الى ظهرت فيها ونوع النفيرات أو التحسينات الى تحت فيها ونوع النفيرات أو التحسينات الى أدخلت عليها . ولمنصر التكاليف أصية خاصة ، فاذا لوحظ أن تكاليف الاصلاحات بالذبية لآلة معينة ترتفح من سنة لآخرى ، فانه على صوء هذه المعلومات يمكن اللادارة أن تقرف على أنواع الآلات الى تسبب متاعب عن خدمانها ، كا يمكن للادارة أن تقرف على أنواع الآلات الى تسبب متاعب عديدة أثناء تضغيها فتستبعدها من قائمة مشترياتها ،

كما بجب أن يحتقظ قسم الصيانة بسجلات تمين جميع تملكات الشركة، وبخرائط توضح شبكة التوصيلات الكهربائية ومراسير المياه وأنابيب الصرف والذ.از والبخار والهواء المصفوط وما شابه الموجودة بالمصنع ، وبرسومات هندسية للتخطيط الداخلي للصنع ومواقع الاقسام الصناعية وأماكن الآلات والاجهزة فسيا .

رابساً _ ترفر المواد والقطع اللازمة

يجب الاحتفاظ في المخازن بكيات من المبواد والقطع والمعدات التي تلزم عمليات الصيانة والاصلاحات المختلفة ، بحيث لا تكون هذه الكيات أضخم من اللازم فتسبب تمطل جرء كبير من رأس المال فيها ، أو أه ل من اللازم فنؤدى إلى إن تباك قدم الصيانة وعدم قيامه بالمهام المطلوبة وخاصة في المحظات الحرجة. اذلك يهب أن تكون المراد والنطع موجودة بالكياتالصحيحة في المكانالصحيح وفي الوقت الصحيح وبأفل تكاليف تمكنة .

عامساً ـ عل ميزانية لاعمال الصيانة

وبجب أن يغرق الميزانية بين المبالغ الترتخصص لاعمال الصيانة والاصلاحات والمبالغ التي تخصص لاعمال النحسينات . والمقصود بأعمال الصيانة الإحتفاظ بالكفاية الإنتاجية للآلة كاهى . وبأعمال الاصلاحات ارجاع الكفاية الآلة إلى ما كان عليه ، وبأعمال التحسينات عمل إضافات جديدة أرفع الكفاية الإنتاجية للآلة . فبالفسية لدبالغ التحسيفات عمل أعمال الصيانة والاصلاحات يجب تحميلها على تكاليف الإنتاج بالنسبة للسنة التي تمت فيها على أساس أنها مصروفات . أما بالنسبة للبالغ التي تصرف على أعمال التحسينات فيجب تقسيطها على تكاليف الانتاج لهدة سنوات على أساس أنها إضافات للأصولي .

الباب الرابع المواد


الفصل الثاني عشر

المشتريات

مقدمية

تنفق معظم الشركات الصناعية في المتوسط حوالي نصف دخلها من المبيعات في شراء المواد والحندمات وقطع النيار للآلات. فيناك بعض الشركات كالتي تعمل في صناعة المأكر لات المحفوظة تنفق أكثر من ١٧٠ من دخلها على مشترياتها ، بينها هناك بعض شركات أخرى كالتي تعمل في صناعة الأدوية وتعميدين القحم واست نراج البترول لا تنفق أكثر من ٢٥٠ من دخلها على المشتريات، ولكن في المتوسط تنفق الشركات الصناعية حوالي نصف دخلها على مشترياتها كاشركات التي تعمل في صناعة السارات والمعدات الكبر مائية وغيرها .

و تصل في المادة أرباح الشركات الصناعية إلى حواليه إن من أرقام مبيماتها. لذلك فإن أى تخفيص في تكاليف المشتريات يؤثر بطريق مبياشر وبشدة على أرقام الارباح . فمثلا يؤدى تخفيص تكاليف المشتريات بنسبة ٧/ إلى ارتفاع الارباح ينفس النسبة . أو بمني آخر إن أى انحفاض في تكاليف المشتريات بنسبة معينة يؤدى إلى ارتفاع الارباح بنفس النسبة فإذا فر صأر دخل إحدى الشركات الصناعية من مبيماتها ، من مشترياتها ، فإن تخفيص تكاليف مشترياتها ، فإن تخفيص تكاليف مشترياتها ، فإن تخفيص وإذا لم تستطيع تخفيص تكاليف مشترياتها ، فلن تخفيص تكاليف مبيماتها . إلى وواذا لم تستطيع تخفيص تكاليف مشترياتها ، فلن الارتفاع إلى أو فام الارباح . والثابت أنه ووق طريق رفع أرقام المبيمات . لذلك يتوف بحاح الشركات الصناعية في وقع عن طريق رفع أرقام المبيمات . لذلك يتوف بحاح الشركات الصناعية في وقع أرقام أرباحها على مدى النجاح الذي تحققه في تخفيض أرقام تكاليف مشترياتها ،



لمو أهمية وظيفة الشتريات

إن وجود علاقة وثيقة بين تكاليف المشتريات ومقدار الأدباح دفع كثير من الشركات الصناعية الكبيرة إلى الاهتام بده الوظيفية وخاصة في السنوات الآخيرة. فبعد أن كان رئيس العال يقوم جاحى أواخر القرن الماض لبساطة وفصل أفراد القرة العاملة ، تخطيط العملية الإنتاجية ، تحديد مواصفات وكميات المواد المقالرية ، والقيام بعملية شرائها ، أصبحت هذه المهام من اختصاص خبراء تضمم إدارة واحدة بسبب تعقد النشاط الصناعي . فقد وجد أن قيام خسراء بعملية الشراء يحقق أكبر انحفاض في تكاليف المواد كا يؤدى إلى الحصول على الفضالم وأجودها . فالخبير المتمرن الذي يعرف مصادر المواد ومورديها يستطيع أن يحصل عليها رئيس العهال .

و نتيجة لنعقد النشاط الصناعى ، تغيرت بمنزات وصفات العملية الصناعية عن ذي قبل . فقد أصبحت الشركات الصناعية أكثّر تخصصا ، فهي تفتج أنواعا قليلة من المنتجات واكن بكيات كبيرة ، حق أن بعض الشركات الصناعية لا تقوم بأى علية تصنيعية ، ولكن ينحصر اشاطها في تجميع القطع التى تنتجها الشركات المتخصصة في شكل منتج نهائي و بطبيعة الحال تمثل تكاليف مشترياتها نسبة عالمية جداً من دخلها . وبذلك لم تصبح وظيفة المشتريات تقتصر على اء المواد الحام وحدما بل شمك أيصنا المواد نصف المسنوعة والتامة الصنع ، والآلات وقطع الغيار . والحلاصة أن عملية الشراء لم تكن في حاجة إلى خبراء متخصصين فيا مضى أصبحت في حاجة إلى خبراء لهم دراية كبيرة ، في التمويل والإنساج والهندمة والتسويق ، وفكرة عامة عن نوع وطبيعه النشاط الذي تؤديه الشركات الصناعية التي يعمد ن فيا .

وأصبحت وظيفة المشتريات في كثير من الشركات الصناعية لا تنحصر في إلماسا طلبات الشراء بالمواد المطلوبة إلى الموردين، بل تصل أيضا كيفية اختيار الموردين على أساس شروط الدفع والقسلم التي يقده ونها ودرجة جودة المواد التي يوردونها ودوجة جودة المواد التي يوردونها ودوجة من موالت المساعدات الفنية لهم إذا ازم الآسم، وذلك بهدف رفع مستوام الفنيما يؤدى إلى عنفيض تكاليف إختبار الموادمين الموسوعة، واختيار وسائل المابل الدواصات الموضوعة، واختيار وسائل المابل الله عنازن الشركة، والإشراف على عملية تخزينها . لذلك فقد أصبح لوظيفة المشتريات في الوقت الحاصر دورا رئيسيا في العملية الانتاجية أنها في ذلك شأن وظائف ادارات التمويل والانتاج والتسويق، وهذا أسر منطقى ، لارتباط وطيفة الماشتريات بالناحية الشويلية والإنتاج والتسويق، وهذا أسر منطقى ، لارتباط وطيفة المشتريات بالناحية الشويلية والإنتاجية والتسويقية الشركة . فيلا بد أن تسمع الامتناع عن الدفع وبالمتالي المائيات المنجودة في المسانع عن الدفع وبالمتالي الى المنهار افلاسها . كا يحب أن تكون الكيات المشتراة المست من الدخامة بحيث لا تستطيع الامكانيات الموجودة في المسانع

من تصنيعها ، والبست من الصغر بحبت تتحلل المصانع . فتعتمد ادارة الانتاج في تغطيط وجدولة عملياتها الانتاجية على دقة ادارة المشتريات في توريد المواد بالكيات والمراصفات المعينة في النواريخ المعينة .

وظيفة الشتريات

تنحصر الوظيفة الرئيسية لادارة المشتريات فى الحصول على جميع المواد المطاربة العملية الانتاجية . ولتحقيق ذلك تقوم بعدد من الاجراءات أهمها ما ناتى:

١ - تلقى الطلبات من الاقسام المختلفة بماهية المواد المطاربة العملية التصنيعية من ناحية كياتها و. واصفاتها وتواريخ استخدامها ودرجة جودتها . ونجعب أن تصل ناحية كياتها و. واصفاتها وتواريخ استخدامها ودرجة جودتها . ونجعب أن يكون هناك متسع من الوق المسجد عن المورد المسلائم إن كانت صوحودة فى الاسواق ، أو لان يقوم المورد بتصنيعها ، أن كانت تصنيع الطلب ولاشكأن عدم التساع الوقت يؤثر فى الاسمار التي يمكن الشراء بها . وطبيعى يختلف طول الفترة . يقد بن تاريخ الطلب وتاريخ الاستخدام الفعل على طبيعة سوق المادة الممينة . فقد يمكن الحصول عليها خلال عدة ساعات ، وقد يتطلب الآمر عدة أسابيع حق تصل الم يخازن الشركة .

إلتاً كد من توقيع المسئولين بهذه الاقسام عليها .

٣ ــ التأكد من عدم وجود هذه المواد بانخــــازن ، أو أنها قاربت على
 النفاذ .

إ ـ التأكد من عدم وجود مواد بديلة ـ لها نفس الأثمان أو أرخس ـ
 يانخازن يمكن استخدامها بدلا من المواد المطلوبة م

۵ ـ استمراض الموردين للبواد المطاوبة، واختيار أفضلهم من ناحية السمر
 پرالجودة وشروط التسلم

 ٦ - اوسال خطابات للموردين بنوع وكية وجودة المواد المطلوبة وتواريخ وأماكن تسليمها .

٧ ـ استلام المواد .

٨ - اختبار المواد للتأكد من مطابقتها للمواصفات .

إد ارساو فو اتير الشراء إلى قسم المحاسبة ، مع التعامات بصرف ثمنها .

العلومات الأساسية اللازمة لوظيفة الشتريات

لآداء وظيفة المشتريات بطريقة مرضية لا بد من توافر معلومات عديدة ،
بعضها تساهد إدارة المشتريات في مهمتها والبعض الآخر يساعد ادارة تخطيط
ومراقبة الانتاج في وضع الجداول الانتاجية وفي تحديد اجراءات التخطيط والرقابة
اللازمة . فالمعلومات الخاصة بمدى توفر المادة المعينة في السوق تساعد على جدولة
الانتاج ، والمعلومات الحاصة بعدرجة الجودة الموجودة في السوق تساعد على
تحديد نوع الرقابة المطلوبة على درجة جودة المنتجات ، ومن أهم هذه المعلومات
ما ما تاتي :

أولا ــ تحليل القيمة

المقصود بتحليل القيمة دراسةما اذا كانت قيمةالمادة المطلوب شرائما تتناسب مع الهدف من شرائما . وهذا يتطلب النوصل الى اجابات لمسسدد من الاسئلة منها : هل الاسمار التي يقدمها الموردون معقولة ؟ هل يمكن استبدالهالمادة المطلوبة بأخرى تمنها أقل وتؤدى نفس الغرض تماما ؟ هل يمكن اعادة تصميم المنتج أو السماية التصنيعية بحيث بمكن الاستغناء عن المالدة المطلوبة ؟ ولا يمكن لإدارة المستريات وحدما الاجابة على هذه الاسئلة بل عليها البحث عن المواد البديلة وهرضها على الاقسام المختصة لإتخاذ القرار النهائي بشأن امكان أو عدم امكان استخدامها . وكقاعدة عامة يميل المسئولون بالاقسام المختلسة إلى مقاومة أي

ثغيبر تقترحه ادارة المشتريات بالنسبة للمواد أو أسلوب العمل اذا كان ذلك يؤثر نائيراً كبيراً في الكفاية الإنتاجية لاقسامهم .

ثمانيها 💄 مواصفات المادة

بعد تحديد ماهية المادة المطلوب شرائها ، توضع المواصف العالوب توافر ما المحلوب توافرها فيها كالصلابة والمكونات والمتانة ونسبة الرطوبة والوزن وما الى ذلك. فأذا طلب القدم المعين مواصفات لا تنوفر في المادة الموجودة بالاسواق المحلية ، أو لا تنفق تماما مع المواصفات الموجودة بكتالوجات الموردين ، يعرض الامر على بعض المهند مين الحزراء — أو على الاقسام المعينة - لاختياد المادة التي تتفق مواصفاتها الى حد كبير مع المواصفات المطلوبة .

ثالثا ــ اختبار المورد

تعتبر حملية اختبار المورد الذي يقوم بتوريد المادة المطلوبة من أهم وظالف المشتريات . وتتكون هذه العماية من الحجاوات الآتية :

ا حمل قائمة بأسماء الموردين الذين يتماماون في المادة المعينة ، مع محمد و درجة صلاحية كلا منهم من ناحية الاسمار التي يعرضها ، ودرجة الدفة في تواديخ التسليم ومدى أمانته في النوريد بالمواصنات المطلوبة ، ويمكن الحصول على هذه المعلومات من رجال البيع ومندو في المستصنعين ووكلاء الشراء والجرائد المهنية والفرف النجارية وخرة وتجارب الحيراء بإدارة المشتريات ، ويحب إعادة النظر في هذه الفائمة دورياً حكل سنة أو كل ست شهور - الإحمال تغيير مراكز هؤلاء الموردين في السوق ، فقد تتحسن مراكز بعضهم ، كما قد تسوء مراكز البعض الآخر ، وقد يدخل موردون جدد في السوق ، وقد يصبح المورد الكف مهملاء وقد يحدث المكن .

و تتخذكثير من الشركات الصناهية سياسة من شأنها توزيع مشترياتهـ من الهادة الممينة على عدد من الموردين ، حتى تخلق روح المنافسية بينهم فتحصل على أحمن الشروط، وعدم قصر مشترياتها هلى مورد واحد حتى لا يتحكم أيها فيها بعد. أضف إلى ذلك ان توقف مصانعه بسبب عجزه المسالى أو الحسريق أو اضراب الهمال أو أى سبب آخر يؤدى الى تساخر وصول المواد بما يسبب توقف خطوط الإنتاج بالشركة المشترية.

دور ادارة الشر يات في العملية الإنتاجية

والواقع ان لإدارة المشتريات دور فعال فى كـــثير من القرارات المنصلة بالإنتاج ، فلرأيها أهمية فى اتخاذ القرارات الإثبية :

أولا ـ شراء أو تصنيع المواد

تظهر أهمية دور إدارة المشتريات في وظيفة إدارة الإنتاج حين المفاصلة بين شراء أو تصنيع المواد العزرة المعلية النصنيعية . فمشكلة شراء أو تصنيع المواد الحام أو النصف أو التارة الصنع تمتبر من المشاكل التي تواجه الإدارة والشركات الصناعية لتأثيرها على العملية الانتساجية . فهناك عملانة دائريه بينهما ، بمعنى أن الهملية الانتساجية تأثر بهدا الفرار الذي بدره يؤثر في متطلبات الانتساج . ونظريا يمكن الأي شرك صناعية ان تشتريه ، فإذا تطلب القرار استهارات وروس أموال طخمة ولفيترات طويلة ، فعادة تتخذ الإدارة سياسة النيكامل الأفنى . أما إذا كالارة سياسة الشكامل الأفنى . أما إذا كالارة تدرس قرار شراء أو تصنيع ما تحتاجه من مواد .

ويتوقف قرار الشراء أو التصنيع على النكاليف ، فلا بد من تحليل الشكاليف فالنسبة لمكل من السياستين لاختيار أظهما تكاليف . وهمذا يتطلب المقارنة بين تكاليف شراء الوحدة وتكاليف تصنيعها . وبالرغم من امكان تصنيع جميع المواد اللازمة العملية التصنيمة ، فعمليا يشترى بعضها من المنتجين المتخصصين ، خماصة إذا تطلب تصنيعها خبرات فائفة لا تتوفر الا في الشركات المتخصصة في انتاجها . له الله السبب تشترى كشير من الشركات التي تنج المدات الكبر بدائية والاجبزة الاليكترونية الاسبك في تركيب هذه المنتجات من شركات اشتهرت بدفة تصنيعها . وحتى لو توفرت لديها الحنوات اللازمة ، فإن الأمر يتطلب استيار وروس أمرال صنخمة قد لا تترفر لديها ، وحتى لو توفرت وروس الأموال المطلوبة ، فقد يكون من الأفضل لها استيارها في مجلات أخرى تدوير عليها عائد اكر واغيرا فقد لا تحتاج الشركة المينة الا اكبات صغيرة من المادة المعادة إلى درجة كسيرة ، المادة المهينة عيب أن دخولها في مجال تصنيحها يؤدى إلى ارتفاع تكالميف انتاجها. كلما فكرت الإدارة جديا في تصنيمها . وفي هذه الحالة يجب على الإدارة المتعادية أسمارها في الأسواق من وقت لآخر ، وأن تعيد النظر في هذا القرار اذا تبين لها أن اسمار هدة المحادة قد انخضت في الاسواق عن تكاليف تصنيمها . والأمشلة تشترى خيوط النايلون اللازمة لعدنا عن الاعارات السيارات السيارات السيارات العند عن المنفضل لها شراء وعلى المحكس من ذلك وجدت شركات صناعة السيارات انه من الافضل لها شراء الاطارات بدلا من تصنيمها ، هذا بالرغم من أنها تشرى كيات صنعته منها .

ولا يتوقف الأمر فقط على عامل التكاليف في المضاصلة بين قرار الشراء أو قرار التصنيع . فهناك عوامل عديدة أخرى غير منظورة منها جداول الالتاج والمستوى الفن للماماين وما الى ذلك فنقوم بعض الشركات بتصنيع بعض المواد بتكاليف أكبر من احماد شرائها من السوق ، وذلك للابقاء على ما لديها من قوة عاملة . وبالمكس تشترى بعض الشركات مو اد بأسعار أكبر من تكاليف تصنيعها، وتلجأ الإدارة الى هذه السياسة إذا تبن لها :

إ - عدم توفر المكونات المعالوبة لتصنيع هذه المواد في النواريخ الممينة .

عدم ضان تدفق المواد الصنعة على خطوط الإنتاج بالنظام ، مما يؤدى
 إلى توفقها .

ان الحسائر الى تحدث من توقف خطوط الإنتاج فى المدى الطويل أكبر
 من الوفورات الى تتحقق من تصنيع مذه المولد.

ثانيما _ تركيز أو عدم تركمبز وظيفة المشتريات

وللتوصل إلى أفضل أسلوب يجب المفاصلة بين المركزية واللامركزية في تنفيذ العمليات الشرائية . وكلما تصخمت إعمال الشركة كلما اصبحت هذة المشكلة أكبر وأحق . وعادة تنشأ بالشركات الصخعة ادارة مركزية المشتريات تقع بمركزها الرئيس الذي يبعد تماما عن مواقع مصائمها . وتؤدى هذه المركزية المشراء المواد بكيات كبيرة للبية طلبات جميع المصائد . وعالا شك فيهان حملية تركير جميع المشتريات في طلبات قللة وبكيات كبيرة يؤدى الى الحصول على أفضل الاسسمار المشتريات في طلبات المشتريات تجديم أن كم تكاليف المشتريات وعلى المنشليم ، وبالنسالى الى تحقيق أكبر انخفاض عكن في تكاليف أن يسلبها في مواقع مصائمها بالكيات وفي النواريخ المعينة . واضعامة السكية المتماقد والمركز المساد فيها يقبل المورد تخفيض أسعاره بنسبة ملوسة . أضف إلى ذلك أن تركيز المصلف الشرائية في ادارة واحدة يسمع باستخدام بجموحة من الحبراء ، وهذا المحلية الشرائية في ادارة واحدة يسمع باستخدام بجموحة من الحبراء ، وهذا المحلول على المواد اللازمة بالمواصفات المطلوبة وباحسن الشروط ، كا يسمل مهمة الرقاية على هذا النشاط .

ولكن لسياسة تركيز الدمليات الشرائية في إدارة واحدة ببعض العبوب. فقد تؤدى إلى بطء في الاجراءات ، كا قد تؤدى الى ارتضاع تدكاليف الحصول على المسواد رخيصة الشمن . كمذلك فمن الصعب الاستفادة من الفاروف السائدة في الاسواق الحلية المحيطة بمصانعها ، أو الألمام تماما بجميع المواد التي يطلبها كل مصنع من مصانعها من حيث النوع والكية ودرجة الجودة ، أو ان تأخيف في الاحتبار ظروف التخزين في عنازن كل مصنع منها ، واخسيرا يصعب عليها متابعة المجواءات بالنسبة المواد الناكد من انها قد وصلت الى مصانعها بالكيات والجودة وفي التراريخ المتعاقد عليها ، وذلك لبعدها عن

مواقع مصانعها . وعادة توجد هذه المصانع فى مواقع جغرافية بعيدة تمـاما هن يعتنها البعض .

لهذه الأسباب تستخدم كثير من الشركات الصناعية سياسة هي هبارة هن خليط من المركزية واللامركزية . فيقصر نشاط الادارة المركزية للبشتريات هلي شراء المواد التي تحتاج إلى اختيار على مستوى عال ، وغالبة الثمن ، والتي يمكن الحصول على خصومات كبيرة في اسمارها إذا اشتريت بكيات كبيرة، والتي تحتاج إلى خبرات فنية معينة لشرائها . وفيا هدا ذلك من مواد تقوم أفسام المشتريات بالمصانع المختلفة بشرائها عليا .

سياسات الشراء

يتوقضالفرار يشأن الكيات الواجب شرائها من المواد على عاملين رئيسيين هما أحمار الشراء والتواريخ الق يجب ان تم فيها . فإذا تنبأت الإدارة بأن الاسمار سترتفع فى المستقبل القريب فإنها تعمد إلى شرائها بحكيمات كبيرة وتخزينها حتى تغطى حاجتها منها لفترات طويلة . وإذا تنبأت بأن الاسمار ستهبط . فإنها لانتشريها لا با يكنى حاجتها فى المدى القريب . ويمكن تقسيم سياسات الشراء إلى الحس أموام الآنية :

أولا -الشراء المؤقت hand to mouth buying

ويقصد جذة السياسة شراء المواد بكيات تكنى حاجة العملية التصنيعية فى اللمدى القصير ، أما بالنسبة للمواد التى لا تحتاج البها المصامع فى الوقت الحاضر ، فيؤجل شرائها إلى المستقبل ، وتستخدم هذه السياسة فىالظروف الآتية :

ا _ أسعار المواد أعلى من المترسط أو من الاسمار المترقمة .

ب ـ أسعار الموادق هبوط مستمر .


-- عدم ثبات الاسعار وتذبذبها بعنف من يوم لآخر .

عدم ثبات الكية الى تنظلها العملية التصنيعية من المادة المعينة .

والواقع ان الهددف الرئيس من استخدام هذه السياسة هو تخفيض كميمه المخزون إلى الحسائر بيجة لمجوط المخزون إلى الحسائر بيجة لمجوط الاتحام ، ولا شك ان هناك بعض المخاطر من تطبيق هذه السياسة. فإذا ارتقعت الاسمار ، بدلا من هبوطها ، فإن تكاليف الانتاج سترتفع عن تكاليف الانتاج بالشماك المنافسة ، عا يدفع يدفع الشركة الممينة إلى البيع بأسمار مرتفعة فتفقد أسواما ، أو البيع بالاسمار التي تبيع بها المنافسون فنفقد جزءا من أوباحها .

Averaging down الهبوط مصراه بمتوسط معالم

يقصد بهذه السياسة شراء جزءا من الدكمية اللازمة من المواد العملية التصنيمية كلما حدث انحقاض شديد في الإسمار، وذلك إذا كان الاتجاء المام الاسمارها في مبوط مستمر والواقع أنه نادراً ما ترتفع أو تتخفض اسمار المواد فجماة، بل عادة تأخسه انجاء المابتا سواء نحو المرتفاع أو نحو الهبوط. وعمليا لا يأخذ هذا الارتفاع أو الانخفاص شكل خط مستقيم، بل يأخذ شكل من المنشار كا يتضع من الرسم البياني بالشديل وقم (١٦ - ٣). وتساعد هذه السياسة الادارة على تركين مشترباتها في الفترات التي تبهط فيها الاسمار إلى أدنى حد. وبذلك تستطيع أن تحقق أفضل مستوى للاسمار في المدى الطويل.



ثالثا _ الشراء مقدما Forward Buying

ويقصد جذه السياسة شراء الكيات اللازمة من المواد لتنطبة حاجتها خلال فيرات طويلة في المستقبل . وطبيعي يترقف الآمر على درجة دفة في التنسوء بالانواع والكيات المطلوبة . وتستخدم هذه السياسة اذا كانت أسمار المواد ثابتة إلى حدما ، وبذلك يمكن الحصول على أرخص الاسمار لشرائها بكيات كبيرة، هذا بارغم من هدم الحاجة الهيا في المدى القريب . كما تستخدم إذا توقعت الإدارة ارتفاعا في أسمارها .

spoculative buying البيع spoculative buying

يقصد بهذه السياسة شراء المواد بكيات أكبر من الحاجة الفعلية لتحقيق أكبر مقدد بهذه السياسة ليس فقط شراء المواد بقصد استخدامها في العملية التصنيبية ، بل وأيضا بقصد اعادة بيمها حين ترتفع السمارها . وبذلك تستطيع الادارة تحقيق أرباح من عملية تصنيع جزءمنها ومن عملية اعادة بيم الجزء الباق . ولمل أهم ضرر ينجم عن هذه السياسة ما يتمرض له المشترى من خسائر إذا لم تتنير الاسمار أو هبطت هيوطا كبيرا. لهذا السهب تحتفظ الإدارة العليا لنفسها بحق اتخاذ قرار بشأن استخدام هذه السياسة .

وتنفق هذه السياسة مع الثلاث سياسات السابقة فى ان استخدام كل منهما يتوقف على حركة الآسمار فى المستقبل. ولكنها تختلف عنهم من ناحية الفرص. فتهدف هذه السياسة إلى تحقيق الارباح إذا كان هناك توقعا بارتفاع الاسمار ، فى حين تهدف السياسات الاخرى إلى منع حدوث خسائر بسيب ارتماع الاسمار، لذلك تعتبر سياسات دفاعية .

وتستخدم كثير من الشركات الصناعية هذه السياسة من وقت لآخر خوفا من ان تفاجأ بازمسة فى مادة معينة ـ نتيجة لإضراب العبال لدى المـــورد ، أو نتيجة لازمة فى المواد الق تستخدم فى عملية تصنيعها ـ نؤدى إلى توقف خطوط الانتاج فيها . ولكن إذا لم يحدث شىء من ذلك فإنها تتكلف كثيرا نقيجة لتخزيز كيات كبيرة لفرات طويلة .

عامسا _ الشراء النبادل resiprocal Buying

يقصد بهذة السياسة الانفاق بين الشركة المدينة والمورد على تبادل منتجاتهما، يمغي ان تشترى الشركة حاجتها من المواد من المورد، ويشترى المورد جاجته من المنتجان من الشركة. وهىسياسة معروفة بين الشركات التي تعمل في صناعة المواد الكياوية. فنهدف الشركات من استخدام هذه السياسة إلى إيجاد استفرار في حملياتها الصناعية والبيعية سواء كات مشترية أو بائعة.

وبعاب على هذه السياسة أن المشترى لن يكون له حرية اختيار المورد اللعى يعطيه أفسنل شروط ببيع ـ الذلك يجب دراسة المزايا التي يمكن تحقيقها من جذا الاتفاق والمساوء التي قد تنجم عنه ، وبنا. على هذه الدراسة تقرر الإدارةما إذا كان من الافسنل لها تطبيق أو عدم تطبيق هذه السياسة .

الفصل الثالث عشر

سياسىات المخىزون والتنبؤ بالطلب

مقدمة

من المشاكل الرئيسية التى تواجه أى شركة صناعية تحديد الكيات اللازم عوفرها فى المخازن من المواد المختلفة فى التراريخ المعينة . ذلك ان كمية المخزون إذا كانت أكبر من اللازم المختلفة فى التراريخ المعينة . وإذا كانت أكبر من اللازم تحديث خود الى ارتفاع تكاليف التخزين ، وتجميد مقدار كبير من رأس المال فيها . هذا بالاضافة الى احسنال الفها وظهور أنواع جديدة منها فى الاسواق أفضل من الأنواع المخزونه . وبصفة رئيسية يشمل المخزون المواد المخائفة ، ولكنه يصمل ايمنا المملومات والديانات والتقود السائلة والمعدات والآلات ، والافراد والمغبراء والفينين والمهاني وما إلى ذلك .

وطبيعي ان أى تغيير في مستوى المخرون لاى مادة يؤثر على مقدرة الشركة التخريبة بالنسبة المعواد الإخرى. فإذا كان رأس المال المجمد في المنتجات النباتية كبير، فإن مقدرتها على المالواد والمعدات والآلات تنخفض. وإذا كالت المكيات المخرونة من المواد غير كافية . فإنها تسبب تعطلا في المعدات وآلات الانتاج ، فتصبح هي ايضا في حكم المخرونة . وإذا كانت حركة السحب من المواد المخرونة بطيئة ، فإن الأمر يستارم مساحات واسعة من المخازن ، بينها اذا كانت حركة السحب كبيرة ، فإن الآمر يستارم مساحات ضيقة منها .

وظائف التخزين

ينظر كثير من رجال الادارة الى وظيفة التخزين نظرة سلبية ، يمعنى أتهم يعتقدون أنها شر لا بد منه ، لذاك يفصلون أن تكون الدكبيات المخرونة فى أى فيقت فى أقل مسترى ممكن . وبالعكس من ذلك ينظر بعض رجال الادارة المي وظيفة التخرين نظرة أكثر اعتدالا . فيمتندون بأن الحزون ما هو إلا استملل
بصورة معينة . وفي رأجم لا بد من أن يكون مستواه كاف لان يحقق الأهداف
الني من أجلها توجد الشركة . أو يمني آخر ، لا بد من مصاملة المخزون بنفس
السفريقة التي تمامل بها الاستثبارات الرأسمالية الآخرى . أى لا بد من المقارنة بين
أسمار الشراء وبين الوفورات التي يمكن أن تتحقق من استثبار مباغ معين في الحزون،
فمثلا فبسل انتخاذ قرار بشراء آلة بحديدة ، لا بد من مقارنة تكاليف شرائها
معينة د في المواد والمهال وظروف العمل . وبالمثل بالنسبة لرأس المال المستثمر
في المراد المخسرونة ، لا بد من مقارنة تكاليف تغزيتها والحافظة عليها في
حالة جيدة بالوفورات التي يمكن تعقيقها من اغفاسات تكاليف العالى والآلات
ولابد أن وجود المراد يخفض من احتال توقف العال والآلات) . ولابد أن
احترمت تواريخ النسلم المنفق عليها مع المعلاء ،

ولعل من أهم الأسباب التي تدفع بعض رجال الإدارة إلى النظر نظرة سلبية إلى المخزون هو عدم فهمهم لوظائفه . ومن أهم وظائف المخزون ما يأتي :

أولا ـــ إيجاد توازن بين المراحل المختلفة للعملية الإنتاجية

من أهم وظائف المخزون الحد من احيال توقف أى حملية من العمليات الصناحية بسبب حسد م توفر المواد ، فاذا حدث خال في الآلات الموجودة بالعملية المصينة فان هذا يؤدى بالتبحية إلى توقف العملية النالية لها ، ولتفادى ذلك تفضأ عطات النخزين بين العمليتين ، بحيث لا يؤثر توقف العملية الآولى في نشاط العملية النائية . ولنفس السبب يجب انشاء مخازن للنتج النهائي بينالعملية الإنتاجية والعملية الترزيعية ، حتى لا تأثر عملية التوزيع في المدى القصير بأى اضطراب أي توقف يحدث في العملية الانتاجية نفسها . وبالاختصار يستخدم المخزون في إيهاد نوع من التوازن بين المراسل المختلفة العملية الانتاجية ، وبين العملية . الانتاجية والمملية النوزيمية بطريقة اقتصادية لا يمكن تحقيقها بأى أسلوب آهي.

ثانيا ــ تسهيل الانتاج المتنوع

ستخدم كثير من الشركات الصناعية امكانياتيا في تصنيع أكثر من منتج واحد، لآن الهالب على كانوع منها لا يبرر تخصصها في تصنيعه وحدة. فشركات صناعة الادوية والآلات الصغيرة تنتج مئات بل ألوف من الآنواع والمقاسات المختلفة. وحيث أن الممل فيها يسبر وفق جداول انتاج مهيئة ، لذالك فمي تصنيح كية من النوع أو المفاس المعين تكني الطاب حتى يجن موعد تصنيع كية أبخرى منها وفق الجدول الموضوع . فاذا انتب من تصنيع المكية الأولى تضبطا لآلات لتصنيع كية مهيئة من نوع أو مقاس آخر ، وهكذا . فتنطلب طبيعة همذه الصلية الانتاجية لتصنيع عدد كبير من المنتجات بكيات مختلفة تحدام تجارى واحد ، لذلك يطلق عليها اصطلاح و الانتاج المنتوع ..

ووظيفة المحزون فيهذه الحالة عمل التوازن اللازم بينالمرض والطلب بالنسبة للمنتج الممين خلال الفترة الممينة بطريقة اقتصادية .

الله عنودي الرثبات الفوة العاملة واستقرار الانتاج

منير معظم الصناعات موسمية بطبيعتها ، أو يمني آخر ، تختلف كهية الطلب على منتجاتها من شهر لآخر خلال السنة ، وحتى يمكن تكوين قوة عاملة على درجة كبيرة من المهارة ، وحتى يمكن ايجاد استقرار فيها بصفة عامة ، تحاول الادارة تثبية التي تصنعها شهريا ، وحيث أن كمية الطلب على منتجاتها تختلف من شهر لآخر بسبب العامل الموسمى ، اذلك هى تفتج بمعدل شهرى فايت، على أساس أن تخزن الفائين خلال الأشهر التي يعتفض فيها الطلب ، حتى يمكن استخدامه في تعويض المجر الذي يحدث في الأشهر التي يرتفع فيها الطلب عن الكية المصنعة . وبالمثل فان كثير من الشركات التي تقوم بالبحوث الهنير تبقى على قرتها العاملة (إداريون وفنيون وخبراء وباحثون) خلال فتره هدم وجود عقودمع محلائها،

على المشخصه مرة أخرى حين تحصل على بعض المقود . خلال هذه الفارة تكوث الشوة المارة تكوث المتحدم هذا المبدأ إلا المتحدد مينة ، فلا تبقى إلا على أفراد القوة العاملة الذين قد لا تجميسه من في كفاء تهم حينا تضطرها ظروف السوق إلى خبرتهم مرة أخرى .

وتحاول كثير من الشركات الصناعية ايجاد نوع من الاستقرار في كيفية تشطيل الآلات والفوة العاملة بالرغم من وجود تقلبات في الطلب على منتجانها عن طريق إيجاد مستوى إنتاج ثابت على مدار السنة . فإستخدام كمية من المدخلات (آلات ومواد وقوة عاملة) تقناسب مع كمية الطلب خلال موسم إرتفاع الطلب على المنتجات يؤدى بالفترورة إلى تسالما خلال موسم إنخفاض الطلب على المشجود من دلك فان استخدام كمية من المدخلات تقناسب مع الطلب خلال موسم انخفاض الطلب على المشجودة العالمية وروة إلى فشل الشركة في ملاحقة الطلب خلال موسم ارتفاع الطلب على المنتجات . لذلك يجب على الإدارة ان تحلل مالديها الكية الصحيحة من المدخلات التي يمكن استخدام بها بانتظام على مدار السنة ، دون ان يؤدى ذلك إلى بانتظام على مدار السنة ، دون ان يؤدى ذلك إلى زيادة الطلب على المرض خدلال شهور معينة وزيادة المرض طل الطلب خلال شهور أخرى . وبذلك تشمكن من استخدام ما لديها من امكانيات بطريقة اقتصادية .

رابعاً _ خدمة أفعدل للمملاء

يمقق المخزون أبضا خدمة أفضل للمملاء ، هن طريق توفير الكيات اللازمة لهم من المنتجبات في السوق في أى وقت . ذلك إن عدم توفر المنتجبات بصفة منتظمة في السوق ، قد يدفعم إلى التعامل مع الشركات المنافسة ، أو قد يدفعم إلى استخدام المنتجات البديلة. وحيث أن الدفة في تو اريخ النسلم تدفع العملاء إلى النعامل مع شركات أخرى ، لذلك يساعد المخزون إداوة المجيعات على تسليم المنتجات للمصلاء في النواريخ المنفق عليها . ويسدد المهني يمكن

اللول أن المحزون يسداعد على بناء شهرة الشركة بين عملائها ، وبهذا المنطق تمتبر تمكاليف النخوين استشاراً - أضف إلى ذلك ، أن توفر المنتجدات في السوق في جميع الاوقات يمكن المملاء من مشاهدتها واختبارها ، يما يحرك بعض دوافعهم الشرائية ، فيقبلون على شرائها دون سابق تخطيط من جانبهم .

أهمية التنبق بالطلب في سياسات المخزون

لمرفة أهمية سيساسات المخزون في ادارة الإنتاج، يجب دراسة وظائمها في العملية الإنتاج، واست وظائمها في العملية الإنتاج، فالقابة على المخزون ما هي إلا أحد خطوات التخطيط والرقابة على الإنتاج، لذلك لابد من التنسيق بينها وبين السياسات التحريلية والإنساجية والتوزيمية الشركة. وهذا يتطلب النبرة، بالطاب في السوق في المسدى الطويل حتى يمكن تحديد الطافة الحدية لانتاج وبرامج المبيعات اللازمة وراس المسالم المطلوب وحجم القوة العاملة اللازمة، وتؤثر هذه التنبؤات بدورها على سياسسة المخزون، لانها تحدد نوع العملية الإنتاجية المستخدمة ومقدار رأس المال اللازمة عونظام التوزيع الواجب استخدامه.

لذلك يجب ان توضع الحجلة العامة للانتاج على أساس السياسة العامة للشركة . وبرضع الحجلة العامة للانتاج يمكن تحديد كميه القوة العاملة المطلوبه و هرجة مهارتها ، و كمية و نوع الإمكانيات اللازمة و المستويات الصحيحة للمخزون. و نقطة البداية فى ذلك هو النتبر بمقدار الطلب على المنتج خلال فترة معينة ، وبهذا الاسلوب يمكن وضع الحيطة السليمة وعمل جداول الإنتاج اللازمة .

ونادراً ما يتمشى تماما الإنتاج الفعل مع الانتاج المجدول، وبالنسالى نادراً ما يتمشى بدقة مع كمية الطلب المتوقعة . وحق يمكن اتمام العمليةالانتاجية يكفاءة أكبر يفضل أن يكون التنبؤ بالطلب عن فترات قصيره ، حق يمكن اختباردرجة صحة مستوى المخرون من وقت لآخر ، وادخال التعديلات اللازمة على جداول الانتاج .

من هذا الشرح الموجر يمكن اعتبار التخزين نشاطا من الانشطه التي يتكون

منها النظام الإنتاجي . فالتنبؤ تحقير الصحيح بالطلب يؤدى إلى خطه انتباج غير سليمه ، ما يؤدى بدوره إلى عزون أكبر أو أقل من الدلازم . وبنقس المنطق ، يقرّب على عدم تمثمي العملية الإنتاجية مع الحقطة الموضوعة إلى اضطراب في المغرون، والحلاصة ان نجاح سياسة المخرون يتوقف بالدرجة الأولى على درجة إلهة في الننبؤ بالطلب على المنتجات .

أهمية التذبؤ

يلعب التنبؤ بالطلب دوراً هاما في سياسات المخزون ، وحتى يمكن استخدامه ينجاح يجب أن تتوفر الملومات الآنية :

١٠! للب المتوقع على المنتج بالوحدات المادية .

٧ ــ مدى احتال التغير في هذا الطلب المتوقع .

كما يجب أن تنوفر فيه الشروط الآتية :

١ ـ أن يكون جاهزا قبل إعداد جداول الإنتاج.

◄ ـ أن يتكرر من وقت آذخــــر ، حتى يمكن أدخال التعديلات اللازمة فى البعداول الإنتاج .

 س - أن يكون دقيقا بحيث يمكن الاعتباد عليه ، ذلك أن أن خطأ فبه بكف أمو الا باهظة . فارتفاع كمة المخرون يؤدى إلى ارتفاع تكاليف المناولة ويويد من احيال النلف أو انقضاء المودة ، كما أن انخفاض كمية المخرون يؤدى إلى ارتفاع تكاليف الانتاج .

ومهما استخدمت الدقة فى التذبر ، فهناك دائما نسبة من الحطأ . لذلك يجب أن يكون نظام الرقابة على المخزون مرنا بحيث يمكن ادخال التعديلات اللازمة فيه بسرعة من وقت لآخر . كما يجب أن يكون التخطيط للمملية الانتاجية مرنا حتى يمكن تعديله بسرعة إذا حدث أي خطأ في التذبي .

ويواجه كل مدير يستخدم النذبؤ في علية تخطيط الانتاج بمشكلة الاساس

الذي يعتمد عليه . قبل يعتمد أو لا يعتمد على الماضي في وقد اختلفت الآراء في همذا الشأن . فيقرل أدمو ند ببرك Abrused Burked انه لا يمكن الشبق بالمستقبل إلا بدراسة آرقام الماضي ، في حين يقول بافريك هنرى Patrick Honey انه لا يمكن الشبق بالمستقبل إلا بدراسة أرقام الماضي (1) . والواقع أن كل من الرأيين يعتبر سلما إلى حد ما . ولكن المشكلة الني تواجه المدبر هي مدى الوزن في مؤكد ، كما ألماضي متى يمكن النبق بأرقام المستقبل من الطلب على المنتجات في مؤكد ، كما أنه تقييمة عو امل عديدة . فاذا أمكن للادارة فهم العلاقة بين هذه المو امل غام مؤكدة تماما، ووهذا أمد المو أمل غير مؤكدة تماما، ولا يمكن وبعوده ووضع خطط الإنتاج على أساسه أفضل من يمكن وجوده على الإطلاق .

ما هو التنبؤ ؟

عكن تعريف التتبق بآنه إجراء من شأنه دراسة ما تم في الماضي و استخدامه في عاولة التوصل إلى ما قد عدت في المستقبل. والواقع أن التنبؤ لايعتمد دائما على المتعلق والعلم وحده ، بل ما زال يعتمد إلى حد ما على عامل التخمين والحاسة السادسة في جانب وجال الإدارة.

ر يختف شكل النتبر باختلاف الغسسرض من استخدامه . فبالنسبة لادارة المبيعات يتطلب التنبؤ بالارقام النقدية للمبيعات خلال فنرة قادمة ـ عام مثلا ، ولمكن بالنسبة لإدارة الانتاج ، غخلف الامر ، إذ يتطلب الننبؤ بالكية المحمل بعها خلال الفترة الغادمة بالوحدات المادية . ولا شك أن طول الفترة التي

⁽I) R. G. Brown, Statistical Forecasting For Inventory Control (New York: Mc Graw-Hill Co. 1959) p. L.

يغطيها النتير تتوقف على الذرض من استخدامه . فالنتير بفرض شراء مصفع جديد أو آلة جديدة يجب أن يغطى جدة سنوات قادمة . في حين أن النتير بغرض تخطيط العملية الإنتاجية أو تحديد كمية المواد المطلابة أو مقدار القوة العمامة اللازمة يجب أن يكون لمدة شهور أو عدة أسابيع قادمة . لذلك يعب أن مجموس تشيرات عديدة في الشركة الراحدة ، يحيث تناسب كل منها الفرض المهن .

يتبين ما سبق ان الثنبق هو تقدير لاحتالات المستقبل باستخدام أساس عهد كامل. لذلك لن يكون صحيحا نما ما مهما كانت الطريقة التي تستخدم ، حتى ولو كانت طريقة التي تستخدم ، حتى ولو كانت طريقة احصائية . لهذا السبب بجب ان يستخدم بحدولإحتال ظهورانحوا فإن التنبق الجيد لا يستمد فقط على تقدير الإحتالات في المستقبل ، بل بجب ان يشمل ايضا تقدير الإنجرافات التي قد تظهر . فئلاحتى يمكن تقدير كمية المخزون الصحيحة خلال فقرة قادمة ، يجب أن يؤخذ فى الاعتبار مدى الانحرافات التي قد تظهر في الرقم المقدر . وكمذلك الآمر بالنسبة المنطبط ولانشطة المختلفة الإنتاجية .

و تقدر الانحرافات بنسب مشرية لإحتال الزيادة أو النقص في الرقم المقدر . ويمكن الترصل إلى هذه النسبة المشوية على ضوء الانحرافات التي وقعت في الماضي واستخدام الطرق الاحسائية .

طرق التنبؤ

هناك طرق عديدة الننبؤ ، يتوقف اختيار العاربةة الصحيحة منها على طبيعة الشركة ونوع المنتج ودرجة خبرة المديرين ومقدار ودقة المعلومات المستخدمة ، وفلسفة الادارة . ولمل الاسلوبين الرئيسين المستخدمان في هذا الصدد هماأسلوب تجميع أراء العاملين والاسلوب الاسصائي .

أولا _ أسلوب تجميع أراء الساماين

هناك طرق هديد لتجميع اراء العاماين أهمها الطريقتين الآتيتين :

1 _ تجميع آرا. رجال الاعمال:

إن أوسع الطرق انتشار في النبق هي مجميع آراء وتوقعات رجال الإدارة . وذلك بالحصول على آراء كل فرد منهم متفرقين بشأن مشكلة معينة ثم تلخيصهما وهرضها عليهم بجتمعين لمنافشتها وإتخاذ قرارا نهائيا بشأنها .

ب ـ تجميع آراء الافراد:

وذلك بالحصولى على رأى كل فرد بالقاعدة ، كسؤال كل مندوب بيسع عن تقديره للطلب في الفترة القادمة ثم تلخص هذه الآراء وتعرض على رؤسائهم المباشرين لمنافشتها واتخاذ رأى فيها ، ثم يعرض هذا الرأى على المستوى الآعلى في النظيم لمنافشته ، وهكذا حتى تصل إلى الإدارة العالم لإنخاذ القسرار النهائي . وتستخدم هذه الطريقة عادة في التنبؤ بالاستنجارات المطلوبة خسسلال فترات طويلة مقبلة .

ولهذه الطريقة عديد من المرايا . فهي سهلة الفهم والاستستخدام ، كما أنها لا تحتاج إلى مهارة أو تخصص غبر عادى ، وتكاليفها منخفضة تسبياً . أضف إلى ذلك أنها تأخذ في الاعتبار رأى كل فرد له صلة مباشرة بالمشكلة . فمندوب البيع سالذى هو على اتصال مباشر بالمملاء للهذر من غيره على إعطماء بيانات صحيحة بشأن الطلب المتوقع على المنتجات خلال فترة زمنية مقبلة . والحلاصة أنها طريقة إيجابية لتجميع آراء جميع الافراد للتوصل إلى تنبؤ دقيق .

ولكن يعاب عليها أنها تعتمد على الآراء وحدها والثابت أن الرأى الذي يدلى به الفرد يتأثر بشخصيته وتجاربة . وهذا أمر يختلف من فرد إلى آخــــر . بل يختلف بالنسبة لنفس الفرد من وقت لآخر . فيناك الشخص المتفاءل وهناك أيضا من من أيضا الشخص المتشائم ، وهناك من من بتجارب عادية ، وهناك أيضا من من بتجارب عادية . كا يؤخذ عليها أنها لا تعطى الآراء التي يدلى بها جميع الافراد المحدارة الاستساوية . فالمراد النهاكي ما هو إلا رأى فرد أو فردين من أفراد الإدارة

العلما . وبذلك يفنق السبب من تصميم هذه الطريقة جذا الشكل . كا يعاب علمها طول الوقت الذي يتطلبه اتخاذ القرار حتى يصعد من الضاعدة إلى قمة التنظيم . و بذلك لا تصلح هذه الطريقة في اتخاذ القرارات العاجلة . وعادة تستخدم همذه العلريقة بالإضافة إلى العلرق الآخرى التوصل إلى القرار الصحيح .

ثانياً _ الاسلوب الاحصائي

بسفة أساسية تعتمد جميع الطرق الإحصائية فى النابق المستقبل على البيانات والمملومات التاريخية العشكلة. و معنى ذلك أن قيمة النابق بهذا الاسلوب يتوقف إلى حد كبير على درجة النشابه بين الماضى والمستقبل . فى همذا الاسلوب يحرى الإحصائيون عملياتهم الإحصائية ، ثم يعرضون ما توصلو إليه من تناجع على جالادارة . وعادة يستخدم هؤلاء خبراتهم الماجنية وتوقعاتهم الشخصية المستقبل فى الحكم على هذه التناتج . وهذا يتطلب أن يكونوا على فهم ودراية بالاساليب الإحصائية التي استخدمت ونقط القوة والضعف فيها .

وهناك طرق احصائية عديدة تستخدم في الننبؤ ، منها الثلاث طرق الآنية :

أ ـ تحليل السلسلات الزمنية Time series analysis

يطانى على احدى الطرق الإحصائية الشائمة الاستمال اسم و تحايل الساسلات الرمنية، وهي ببساطة إبجاد العلاقة بين المبيعات و بمض عظاهر الانشطة الإفتصادية الآخرى. فلا يعطى حصاء مسيعات السيارات الجديدة لشركات إنتاج قطع الفيار منتجو مو اد البناء فكرة صحيحة عن الحكيات المطلوبة في المستقبال. فأينها توجد هذه العلاقة يكون من السبل على الإحصائي النوصل إلى التنبؤات المطلوبة في الحال. ولكن عليه أن ينا كد من صحة المعلومات التي يبني عليها تنبؤاته، وأخسا تمثل الواقع حتى تاريخ استخدامها و انخفاض المطلوبة في بسبولة استخدامها و انخفاض المعلوبية عليها تنبؤاته، وانتبا تكلوبية عليها تنبؤاته، وأخسا تمثل الوقع حتى تاريخ استخدامها و وتنميزهذه الطريقة بسبولة استخدامها و انخفاض تكاليفها م

ب _ الأوساط المنحرك البسيطة Simple moving averages

ولكن هناك كثير من الفركات الصناعية لا يمكنها الاعتباد على الطريقة السابقة لمدم وجود علاقة بين منتجاتها وأى من الانشطة الإقتصادية الآخرى. أضف إلى ذلك أن الامر قد يتطاب تنبؤات سريعة وللمدى القصير، وهو أمر لا يمكن تحقيقه بالطريقة السابقة بالكفاءة المطلوبة.

والواقع أن من الطرق الناجعة المنبؤات قصيرة الآجل هو استخدام البيانات والمعلرمات الماضية ، لادخال التعديلات على كمية المخزون أو على مستويات الاتتاج مثلا رحيث أن هذه الطرق تشمد فى تنبؤاتها الاستقبل على ماحدث فى الماضى ، وحيث أن التنبؤ بهذا الشكل يؤدى إلى بعض المخاطر ، لذلك يتردد كذيرا معظم وجال الادارة قبل استخدامها .

ومن هذه الطرق، طريقة ، الأوساط المتحركة البسيطة ، . ويعتسم استخدام الأوساط من الطرق الشائدة المتوصل إلى تنبؤ أفضل ، أو بمنى آخر تعتبر الأوساط أفضل طريقة الننبؤ، لآن عملية أخد الاوساط في حد ذاتها تبعد احتالات الصدفة أو الحطأ .

فاذا فرص أن ظروف الطلب فى السوقستينى دون أن تتغير خلال فترة زمنية معينة ، فإن الوسط لارقام العالب فى الماضى تعتبر دليلا كافيا لماهية متوسط أرقام العالب فى الماضى كما كان الوسط عن عدد كبير من الفترات الزمنية (أسبوع ، شهر ، سنة) فى الماضى ، كلما أمكن الننبؤ بأرقام أفعنل عن العللب فى المستقبل .

وحيث أن ظروف السوق لا تبنى دائمًا ثابتة ، بل تتغير من وقت لآخو ، لذلك لا بد من تصميم طريقة بين الوسط لمدد كبير من الفترات المأضية و بين الوسط العترة أو الفترتين أو الفترات القايمة الاخيرة ـ عادة تتراوح الفترة بين ٣ و ٢٢ شهرا . وبذلك يمكن الحد من تأثير الوسط الحاصة بعدد كبير من الفقرات الومنية الماضية على النتيجة . وهى الفترات الى أصبحت لا تمثل ظروف السوق فى الوق قل المترتين المعالم . كا يمكن إعطاء وزنا أكبر الوسط الحاص بالفترة أو المترتين الاخيرتين باهتبار أنهما أقرب ما يكون إلى ظروف السوق العالمية . وبهذا يمكن المحصول على من نوعى الأوساط السابقين . السبقين .

والوسط المشحرك لفترة ست شهور هو بجموع الحركة خلال هذه السعه شهور مقسوما على به شهور . وكلما مر شهر كلما أخذ فى الاعتبار واستغنى عن البيانات الحاصة بالشهر الأول وهكذا . وبالاختصار فالوسط المتحـــرك هو مقوسط أرقام النشاط خلال الست شهور الاخيرة ، وهو يعتبر أساسا المنتبق بأرقام الطلب عن الشهر القادم .

تميل هذه الطريقة إلى تبسيط أثر التغيرات المؤقنة التي تحدث الساسلة الرمنية، فإذا حدث ارتفاع مؤقت فيها فإن الوسط المتحرك سيرتفع بمقدار أن (أو للالوسط المتحرك عن ست شهور ، باعتبار أن ن تمثل عدد الشهور التي تتمكون منها الفترة ، كلما أنخفض مقدار تأثير هذا الارتفاع المؤقت على الوسط، والمكس بالمكس .

فيفرص أن احدى الشركات الصناعية تعمل في صناعة الثلاجات الكهربائية ، وأن الجدول رقم (١-١٣) يظهر أرفام المبيعات التحرية خلالالفترة من يناير لملى يوليو ، فإنه باستخدام طريقة الوسط المتحرك البسيط يمكن الننبق بأن رقم المبيعات خلال شهر يوليو سيكون ٨٩ وحدة . وفي آخر شهر يوليو يضاف رقم المبيعات الفعلية الذي تم خلاله ، ويحذف رقم المبيعات الحاص بشهر يناير الننبو يرقم المبيعات الحاص بشهر أضبطس ، وهكذا .

ولكن تنصف هــــــذه الطريقة بعيب رئيسى ، يمكن توضيحه بإعادة ترتيب الارقام في الجدول السابق بترتيب آخر ، كا يظهر بالجدول وفم (١٣ - ٣) .

أرقام المبيعات بالوحدة	الشهر
	1.
40	يناير
44	فبراير
٨٠	مارس
1.0	ابريل
٧١	مايو
110	يو ٺيو
ore = 5	
$\psi(\lambda_0) = \frac{1}{\rho} = \frac{1}{\rho} = VV $	الوسط المتحر
ط 📁 مجموع الطلب خلال الفترة	حيث ۾
and the second second	ن
(1 m) into-	

جىدول رقم (١٣ - ١)

حـ الأوساط المتحركة المرجحة Waighted moving everages لهذا العيب الرئيسي في الطريقة السابقة ، أدخل عليها بعض التعديلات مجهت

شور	الأرتيب رقم ١ 	الترتيب رقم ۲
تاير	7.0	110
بوايو	V 1	1.0
بارس	Λe	44
ير يل	44	٨٠
بايو	1.0	٧١
و نیو	110	7.0

جدول رقم (۱۳ - ۲)

يؤخذ في الإعتبار الاتجاء العام للارقام من شهر لآخر خلال الفترة التي يؤخذها الوسط ، وذلك بإعطاء أرقام المبيحات خلال الشهور الاخيرة وزنسا أكبر من الوزن الذي يعطى لارقام المبيعات خلال الشهور الاولى . وحيث أن هذا الوزن هذي يكون ايجابيا أو سابيا حب درجة بعد الشهر المعين عن منتصف الفترة ، لذلك يجب أن يكون هدد الاشهر الذي تتكون منه الفترة فرديا حتى يمكن تجنب الكسور في العمليات الحسابية .

و لتوضيح ذلك، نفرض أ. الجدول رقم (١٣ - ٣) يمثل أرقام المبيعات الصهرية لشركة صناعية تمنتج الثلاجات الكهربائية خلال فترة تتكون من سبعة شهور تهدأ من شهر يناير وتفتهى فى شهر يوليو.

من موجب البيانات الواردة بالجدول السابق يكون الوسط البسيط لهذه الفقرة مح حب ن = ٢٦٦ ج ٧ = ٣٨ غمالة . ويظهر بوضوح أن هذا الرقم لا يمكن الإنجاء العام البيانات . لذلك يجب إدخال عامل و الإنجاء العام ، في الإضبار . ويمكن حساب هذا العامل بقسمة مجموع الطلب المرجع عما ٤ م Sum o/ 110

Sum of تحجير المراحل Weighted demands على محموع مراحات العراحل المرجعة من weighted demands . وبذلك فإنه من موجب البيانات الواردة بالجدول السابق ، يعادل انحدار عردي المخط وربه كا يتضع من المعافة الآتية :

مربعالمامل المرجع	الطاب المرجح	الماملاالرجح	عدطلنسالات المباعة	الثبر
1	7	٣	٧٠	يناير
£	€A-	Y-	71	فيرابر
١	*	1-	۲٠	مارس
•	•		71	ايريل
1	£0	1	60	مايو
£	1-6	۲	•*	يو نيو
4	186	٣	71	يوليو
4x=15=	٤٠٠ = ١٩٤		444 = 7	*

يمكن الحصول على الطلب المرجع بضرب رقم المبيعات الشهرى فى العامل المرجع ٬ وحيث الى الطلب فى شهر ينابر ۲۰ والعامل المرجع -- ۲ لذلك يكون الطلب المرجع -- ۲۰


حيث دي ي عدد الأشهر من شهر الأساس ، فاذا فرض أن س = ، فمنى ذلك أن المطارب التنبؤ بارة المهيمات على أساس أربع شهور من أغسطس (ابريل في هذه الحالة).

وبذلك يكون رقم المبيعات المتوقع فى شهر أضطس ، الذى هو أربعشهور من شهر ابريل ٢ر٥٦ وحده .

$$\frac{1}{4} \delta = \frac{1}{6} + \sqrt{6}i$$

$$= \sqrt{1 + PU}(1)$$

و يمكن توضيح الملاة بين الوسط البسط والوسط المسدل له من موجب البيانات الواردة بالجدول السابق بيانيا كما يظهر بالشكل رقم (١٣ - ١). ويلاحظ في هذا الرسم البيائي التوافق الكبير بين الوسط المعدل الطلب والطلب المفقية.



ويمكن توضيح العمليات الرياضية المطلوبة الننبؤ بواسطةالمعادلات الآنية :

فبفرض أن طن سے الطلب خلال الفارة ن

ط 🛥 مجموع الطلب

ن 🚤 عدد الفترات

ب ط د الوسط البسيط للطلب

فإنه يمكن التوصل إلى مجموع الطلب بإستخدام العادلة الآتية :

فيمكن التوصل إلى الوسط المرجح الطاب بتطبيق المعادلة الآنية :

$$((1+i)-i)^{\frac{1}{2}}\frac{(1-i)^{\frac{1}{2}}-i}{7}+$$

كا يمكن التوصل إلى المربعات المرجعة باستخدام المعادلة الآتية :

$$\cdots {r \choose \frac{\dot{0} - \dot{0}}{r}} + {r \choose \frac{\dot{0} -$$

وحيث أن اتحدا الاتجاه من الذي يمكن تطبيقه على هذه الملومات هو تسبة مجموع الاوساط المرجعة إلى مجموع المربعات المرجعة أي .

فيتجميع هذه الممادلات في معادلة واحدة يمكن التفيؤ بالطلب لأى شهر، أي:

$$di = \frac{d}{v} + v(v_v)$$

حيث س = عدد الفترات من الفترة المتوسطة أي فترة الأساس .

الفصل الرابع عشر نظم الرقابة على المخزون

مقدمة

هناك عدد من المشاكل المختلفة التى تنطق بالمخرون ، وكابا تظهر فى المراحل المختلفة المسلبة الإنتاجية . فضكلة تحديد الكيات الإنتصادية للخزون من المواد والمنتجات تواجعه جميع الشركات الصناعية فى كل مرحلة من مراحل حملياتها الصناعية . فتراجه إدارة المضريات مشكلة تحديد ماهية الكيمة الواجب شرائها فى بها فى الخسائ المراد المنتقا لل اجتفاط التواريخ المبنة للحصول على أكر قدر من الحسم التجارى ، التي تؤدى فى نفس الوقت الى اتمعاض تكاليف التخزين إلى أقل ما يمكن . و تواجعه إدارة الإنتاج مشكلة تحديد كيات المخزون اللازمة من المواد بين المراحل المختلفة للمعلية الانتاجية . كما تواجه إدارة المبحات مشكلة تحسديد المخزون من المنتج النهائي اللازم ترافرها في أي وقت ، وما المناطق الواجب تخزيشها فيها حتى يمكن تلبية طلبات المملاء بالسرعة المطاورة .

تكاليف المخزون

حق يمكن تحابل مشاكل المخرون ووضع حلول لها ، يجب دراسة هساصر التكاليف المختلفة التخزين ، وفيا يلى تحليل لعناصر التكاليف المختلفة التى تتحملها الإدارة بالنسبة للمخزون سواء من المواد التى تدخل فى العملية الانتاجية أو من المتجات الجاهزة البيع .

ا_ تكاليف الحصول على المواد

ان اهم عنصر من عناصر تكاليف المخزون هو عنصر تكاليف الحصول. الها. ويتكون هذا العنصر من مرتبات السكتية ، ونفقات مراجعة أوامر الشراء ويشجع هذا العامل الإنتصادى المنتجون على تجميع مشترياتهم في عددصتهم من أوامر الشراء للحصول على أكبر نسبة من خصم الكية ، فعادة ترتفع هسلم اللسبة بإرتفاع الكية المشتراه .

ب_ تكاليف النخرين

وثانى أهم عنصر من عناصر التكاليف هو عنصر تكاليف النخوين. ويشكون من التكاليف الرسمالية ، تكاليف المنساولة والتخوين، الحنسائر التي تحدث نقيحة لتلف المواد أو حدرث عجر فيها ، وأفساط النامين وغيرها .

١ _ التكاليف الرأسمالية

كأى أصل من الأصول ، يتطلب الخنزون استثبار جزء من رأس الممال فيه . وطبيعي لا يمكن استخدام هذا الجزء في أي غرض آخر . ويقدر السائد على هذا الجزء هي أساس المائد الذي يمكن تحقيقه لو استثمر في مجال آخر . فاذا فرض أنه يمكن استثبار هذا الجزء في نشاط يعرد على الشركة بنسبة عائد مقدارها ٨ . / ، فيجب أن تكون تكاليف رأس المال المستثمر في التخزين ٨ . / وهكذا .

٧ _ تكاليف المناولة والنخزين

وتتكون من تكاليف الإمكانيات الى تتطلبها هملة التخزين ، كايمار المخازن ونفقات اصامتها و تهويتها وتدفئتهـا أو تبريدها . وفى الحالات التى لا يمكن فيهـا استخدام المخازن فى أى غرض آخر تعتبر هذه التكاليف ثابتة ، خاصة أنها لاتتغير يتغير البكية المخروبة جاخلها . وحيث أن هناك حسمدود لذلك ، يمغى أن زيافة الكية المخرونة فى حدود ممينة يؤدى إلى إرتفاع تكاليف التخوين الدلك يتطلب الأمر الدراسة الدقيقة حتى يمكن النوصل إلى ماهية الكية التى يمكن تخويشها باقل كالباف مكنة .

وبنفس المنطق ينظر إلى تكاليف المناولة . فعادة تكون هى الآخرى تكاليف الماجة وبنفس المنطق ينظر الله مثلاء الماجة ولكن في بعض الحالات قد تتغير بتغير حجم المخزون . يجدث ذلك مثلاء إذا إردحم المخزن بحيث تنخفض المرونة اللازمة لإدخال أو اخراج المدواد من أماكن تخزيفها ، أو إذا كانت مساحة المخزورة صغيرة جداً ، أو إذا كانت مساحة المخزون أصغر من الحاجة الفعلية .

٣ ـ تكاليف التلف والمجز

تغير صفات كثير من المواد بمرور الوقت ، محيث قد تصبح غير صمالحة للاستمال . وتختلف نسبة هذا النفير من مادة لاخرى ، ولسكن فى كل الحمالات تعتبر إنخفاصا فى أصول الشركة ، أو بمنى آخر خسائر تلف .

وقد يحدث هذا الناف إذا احتفظ بكية من المواد فى المخازن بعد أن يكسون العلب عابباً قد انتهى . وليس المقصود بالملف الناف المادى فقط ولسكن يصمل أيضا إنخفاض الميية حتى ولو لم تناف بالمرة . فى البلاد الأوربية مثلاتمتير أشجار عيد الميلاد الى تباع حتى أعياد الكريسياس خسارة كاملة على أصحابها . كا تعتبر نتائج الحافظ التى لم تباع حتى شهر ابريل خسارة كامسة على منتجيها . وفى حالات أخرى لا تكون الحسارة كاملة ، فنتجى ملابس وشنط وأحدية السيدات يعتطرون إلى تخفيض سعر البيع تخفضياً كبيراً . قد يصل إلى أقل من سعر التكافة... الشخلص عا لديم من مخزون فى آخر الموسم ، أى بعد انقضاء مودتها .

وقد يحدث الناف إذا أصبحت المسسواد غير صالحة للاستمال بسهب طول التخزين أو بسبب الظروف غير الصحيحة الن خزنت فيها . فالمواد الفذائية تتلف إذا خزنت لفترات طويلة ، وبالتال فإن قرمتها تنخفض بقسية ما حدث فيها من ف ، وفى حقيقة الأمر يعتبر هسهدا النف عجزاً فى الكية المخزولة ، أى أنه قد يؤدى إلى تعطل خط الإنتساج أو يط. فى العملية التصنيعية ، والواقع ان النف بالمعنى الواسع قد يحدث تتيجة لاسباب حديدة منها السرقات والحرائق وعبسدم أستمال سجلات سليمة والمكس وما إلى ذلك .

الله التأمين

تهدف الإدارة الرشيدة دائمــا إلى حماية رأس مالها المستشعر في المخزون عن طريق النامين على تبدي حبارج عن أرادة النامين على سبب خمارج عن إرادة السركة كالحريق أو السرقة أو ما شابه تدفيع شركة النامين لها قيمة الناف . ويختلف قيمة فسط النامين في الظروف إلعادية بإختلاف حجم وقيمة المخزور في الخازن وما إلى ذلك .

ystoms costs النظام rstoms costs

والمقصود بذلك تكاليف النظام المستخدم في حملية التخرين. ويتكون هسدة العنصر من نفقات جمع المعارمات والاشراف والاختبسار والسجلات . ومن الصحب معرفة ما إذا كانت هذه التكاليف مرتفعة أو منخفضة الا إذا تمت المقارئة بهن التكاليف في نظم التخرين المختلفة بالمسبة للحالة الممينة . فقسد تبين لبعض الشركات الصناعية التي تمين أوف من الموادالوضعة لكل مادة منها ، بينها تبين لبعض الشركات الاخرى التي يقتصر المخزون فيها عدد قليل من المواد الغالية الثمن ، أنه من الضروري عمل سجل تفصيل كل مادة منها .

-- تكاليف نفاذ المخزون


من التكاليف التي تتحملها الشركات الصناعية تكاليف نفاذ المخزون . فقد تنفذ الهو اد قبل ان يشبع الطلب على المنتجات التي تدخر في تركيبها . فإذا لم تكن هذه المو اد الهوجودة فعلا في الاسواق ، فلابد من أعطاء أمر لمنتجيها لتصنيع الكية المطلوبة هل وجه السرعة. وعمادة يوردها منتجوها فى هذه الطروف بأسمار أعلى هن أسعارها العادية لتعويض النكاليف الإضافية التى يتحملوها التيجة لسرعتهم في تصنيع الطلبية . وعلى الشركة المشترية أن تقبل هذه الشروط حتى لا تتوقف خطوط الانتاج فيها وتفقد اسواقها .

والواقع أن التكاليف التي تتحملها الشركة الصناعية نتيجة ليفاذ المخرون لا تقتصر فقط على مقدار الحسائر التي تتحملها المبجة لفقد الأرباح المنتظرة ، ولكنها تشمل ايضا التمويضات التي تضطر إلى دفعها لمملائها نتيجة لتأخيرهما في تسليم المنتجات في التراريخ المتماقد عليها، وهذا يؤدى بدورة إلى تحطم شهرتها بين عملائها ، وهذا الأمر لا يقدر بثمن . أضف إلى ذلك أن العميل إذا جذبه منتج آخر فقلها يعود التمامل مع المنتج الأول مرة أخرى . لذلك تصطركثير من الشركات لنفادى هذه النشائج إلى شراء المنتجات من الشركات المنافسة وتوريدها لمسلائها بأسمار شرائها حتى لا ندفهم إلى التمامل مع منافسيها .

أماذج المخزون Inventory models

يجب أن تحدد الإدارة الكية اللازم شرائها أو تصنيعها من كل مادة من المهادة الإدارة الكية اللازم شرائها أو تصنيعها من كل مادة من المهادة المستخدمة في اللهمادة الشراء بكيات كبيرة يؤدى إلى تخفيض تكاليف الاجراءات الشرائية وتكاليف المنادلة والشحن ، كا يسمح بخصم تجمارى معقول . ولكن هرام وتخزين المواد بكيات كبيرة يؤدى إلى ارتفاع تكاليف التخزين .

لذلك يمب المقارنة بين مقدار الوفورات التى يمكن الحصول عليها من الشرا. مكيات كبيرة وبين مقدار السكاليف الإضافية التي يقحملهما المشسترى تقيجة لتخرين كيات كبيرة . وتظهر هذه العلاقة بوضوح فى الرسم البيائى بالشمكل رقم (١٥ - ١) . وبلاحظ فى هذا الرسم ان خط تكاليف الشراء فى هبوط مسقمر الآنه يتناسب تشاسبا عكميا مع السكية المشتراء فى أمر الشراء الواحد ، وذلك. لإنخفاض عـدد أوامر الشراء وبالتالى تـكاليف اجراءاتهما ، و فى نفس الزفت اوتفاع تكاليف التخرين .



شكل رقم (١٤ - ١)

وفيا يلى مثال يوضح العلافة بين هذين النوعين من الشكاليف. فيفرض أن السكاليف. فيفرض أن السكاليف ويضم الم الشركة المستاهية و او تبيع و و و و الله تكريبائية حجم ع قدم سنويا ، مع اختسلاف ببيط في كية المبيعات من شهر لآخسر ، وبقرض أنها لا تصنع المهوتوات اللازمة لهذه الثلاجات ، بل تشتريها من الشركة الصناعية «ب ، فاذا الشقرت الشركة و ا ، من الشركة ، و ب و هذه الموتورات على أساس و و و و و و في أي وقت خلال السنة سيكون أقل ما الشريبا على أساس و ، و هذه الموتورات على أساس و ، و و و و في أي وقت خلال السنة سيكون أقل ما الشخرين منتخفض لان جوءا كبيراً منها يتغير مباشرة بتغير ممستوى المخرون . و لكن من ناحية أخرى ، فإن طلب و ، و تور في أمن الشراء الواحد ، يعنى ان ولائك إن الشراء المحاحد ، يعنى ان الشراء المحاحد أمرين ، و لائك إن الشراء بكميات كبيرة في الأمر الواحد يؤدى إلى المخفاض تمكاليف الشراء وتمكاليف الشراء وتمكاليف الشراء وتمكاليف المستلام ، وتتيجة الشراء من كاليف الموزن السعر بسبب الاستفادة من المضم التجارى . لذلك لا بد من عمل موازنة بين تمكاليف الشراء . وبالإختصار فإن المحاحد هوازنة بين تمكاليف الشراء . وبالإختصار فإن المناهدة من المنصم التجارى . فذلك لا بد من عمل موازنة بين تمكاليف الشراء . و بالإختصار فإن المنحد هوازنة بين تمكاليف الشراء . و بالإختصار فإن المنحد هوازنة بين تمكاليف الشراء . و بالإختصار فإن المنحد و المنحد في الشراء . و بالإختصار فإن المنحد و و المناه المناه المناه المناه الشراء . و بالإختصار فإن المنحد و المناهدة و المناهد المناه

الانتصادى لاسسير الشراء في هذا المثال هو ذلك الذي يحتق للشركة . 1 . أكبر انخفاض ممكن في هذين النوعين من التكاليف . وحيث ان النقطة س في منحق التكاليف الكلية بالشكل السابق تعتبراً كثر النقط انخفاضا ، لذلك فيانه إذا أسقط منها خطا على المحور الافتى يمكن النوصل إلى الحجم الواجب شرائه في أمر الشراء الواحد .

أخجم الاقتصادي لامر الشراء

حق يمكن تفهم نظم الرقابة على المخزون يجب دراسة بغض النماذج etals. الله توضع كيف يمكن التوصل إلى الحجم الإنتصادى لأمر الشراه . فبفرض أله فالمثال السابق الحاص بشركا نتاح "كبيوتر تحتاج العملية الانتاجية إلى . . . ١٥ صام يوميا حق تتم صام اليكثروني خلال فيترة قوامها . . ٧ يوم عمل ، أو . به صام يوميا حق تتم العمليه الإنتاجية فيها حسب جداول الإنتاج الموضوعية . وبفرض أن التكاليف المتنبرة العصول على هذا العمام كالآتى : (٧)

ت, عيم تكالف تخزين الصام الواحده خلال وحدة زمنية واحدة (. . . و ر ـ جنيها للوحدة في السنة) .

تم = تكاليف أمر الشراء (. . . ر . . . جنيها للامر الواحد) . و يفرض ان :

ط 😑 الطلب الكان (١٨٠٠٠ وحدة في السنة)

ج الفترة الرمنية الجرئية بين كل أمرين قشراء
 ك = الفترة الزمنية الكلية (سنة واحدة)


ح 🗻 حجم أمر الشراء

وبمأ ان الإدارة ثواجه دائمًا مشكلة اتخاذ القرارين الآثيين :

١ ــ الفترة الزمنية بين أمر الشراء المعين والأمر الذي يليه .

⁽١) شه = تكاليف نفاذ المغزون،

ب الحجم الإقتصادی لامر الشراء الواحد،



پچپ ان یکون $\frac{2}{\gamma}$ ، کاهو واضح بالحظ المنقطعة بالرسم البیانی فی السکل السابق. ومن ثم فإن تکالیف النخزین تساوی $\frac{7}{\gamma}$, وحیث ان هدد أو امر الشراء خلال السنة مو $\frac{d}{\gamma}$ ، فان تکالیف آو امر الشراء خلال السنة تکون $\frac{d}{\gamma}$ ، و بذلك یمکن النوصل إلى التکالیف الکلیة بجمع هذین النوعین من التکالیف أی :

$$\frac{\frac{\lambda}{C}}{\frac{\lambda}{C}} + \frac{\frac{L}{C}}{\frac{L}{C}} = \frac{\frac{\lambda}{C}}{\frac{\lambda}{C}} + \frac{\frac{L}{C}}{\frac{L}{C}} = \frac{\frac{\lambda}{C}}{\frac{\lambda}{C}} + \frac{L}{C}$$

بمـا ان هناك ارتباط بين تـ ك و بين ح ، لذلك يمـكن النوصل من المعـادلة السابقة إلى تيمة ح هند أقل مستوى للتكاليف الكلية .

و تطبيق هذه المعادلة على المثال السائق ، يمكن التوصل إلى الحجم الانتصادى لأمر الشراء .

$$\frac{1}{1} \cdots \times 1 \cdots \times 1 = 0$$

وبذلك يمكن التوصل إلى عدد أوامر الشراء في السنة أي

$$\frac{d}{dt} = \frac{1111}{111} = \pi |t| \int_{0}^{t} dt dt$$

ر نتيجة لذلك يكون طول الفسرة الجزئية بين كل أمرين من أوامر الشراء يم شهور أو ٢٠٦٦ يوم همل . ويتمويض هذه القبح فى معادلة التكاليف الكلية يمكن التوصل إلى الحد الآدنى لتكاليف التخوين ، أي :

ويطان على هذا النموذج اصطلاح . النموذج الاساس Baste model . ويتممن بسلة فهمه وتطبيقه . ولسكن يعاب عايم أن نتائجه ليست دقيقة . يرجع السهب في ذلك ان هذا النموذج بعتمد على الإفتراضات العديدة الآتية :

 إ حــ ان الطلب معروف خلال الفترة الزمنية القادمة ، وان معدل الإستهلاك منتظم .

٧ سد ينفذ المخزون في المحظة التي ترد فيها المواد الخساصة بأمرالشراء التاتي.

 ان أسمار المواد ثابتة بقض النظر عن حجم (مز الشراء . وان تكاليف التخزين والتأمين ثابتة لا تتأثر بمستوى المخزون .

ووجود حالة بهذة الافتراضات يعتبر أمراً نادر الحدوث في الحياة العدلية و وعلى كل فيناك بعض حالات يمكن ان تكون قريبة إلى حدمامن هذه الافتراضات، كشراء الإدوات الكتابية اللازمة للاعمال المكتبية ، وذلك لرخص تمنها من ناحية وثبات أسعارها من ناحية أخرى وترفرها في السوق في أي وقت من ناحية ثالثة . لذلك يمتبراستخدام «النموذج الأساسي ، ذا قيمة كبيرة في شراء المواداتي بمكن الحصول هايها بسرعة وبسمسهولة ، والتي لا يسبب تأخير وصولها اضطراب في العملية الإنتاجية ، والتي تكون أسعارها منخفضة بحيث أن أي خطأ في تقسمدير حجم أمر الشراء لن يسبب خسائر كبيرة .

وبالإختصار يمتير هذا النموذج مفيدا للادارة إذا كانت ترمى إلى :

١ ــ معرفة حجم أمر الشراء بصفة تقريبة .

السرحة في الحصول على المبادة المطلوبة ، وليس لديهما الوقع:
 لتعاسق أي طريفة أخرى .

ومن الطرق الشائمة الاستنهال أيضا فى تقدير حجم أمر الشراءطريقة جداول أوامر الشراء وamagraphs وطريقة النوموجراف samagraphs

أولا ـ جداول أوامر الشراء

تستخدم جداول أوامر الشراء في تحديد الحجم الإقتصادى لأمر الشراء في حالة المدواد المنخفضة الثمن . وهي جداول نبين العلاقة بين الحجم الاقتصادي لأمر الشراء للمدلات المختلفة الخاصة بالعالب والتكاليف.

ويوضح المثالىالتالى كيف يمكن استخدام هذه الجداول. فبغرض أن شركاصناعية تفوض أحد فروحها فى شراء الآدوات الكتابية التى يعتاج إليها مباشرة من مورد همين . وان تكاليف أمر الشراء تبلغ 10 جنيها وتكاليف التخرين تبلغ 10 . (*
من سعر الشراء . وان الشركة وضعت جدولا يبين الطلب بالقيمة انقدية بدلا
من الوحدات المادية بهدف تبسيط اجراءات عمل أمر الشراء ، كما يتضع بالجدول
دقم (16 - 1) .

حجم أمر الشراء (بالوحدات)	الاستملاك الصبرى (بالجنبات)
٦٠	1
٨٠	Y
186	•
1.44	1.
779	٧٠
676	••
7	3
A0 •	Y • •

تكالف أم الفراء عدم جنبا

و التخزين عد ١٠٠٠ر د جنيها

جدول رقم (١-١٤)

فللتوصل إلى الحجم الافتصادى لامر الشراء تستخدم المعادلة الآتية :

وبالنسبة للمواد التي يغضل تقدير كمية الطلب منها بالشهر كالأدوات الكتابية ، تعمل الممادلة السابقة مجيك تأخذ الرضع الآتي :

وبتطبيق هذه الممادلة على المثال السابق يمكن التوصل إلى قيمة ح

أو ح = ٦٠ ٧ الاستمال الشهرى بالجنيات


وبهذا الأسلوب يمكن عمل جدول بالنسبة الممدلات المختلفة الطلب وحيث يظهر فيه عامردا به الحاجة من الأدوات الكتابية بالقيمة النقدية، يقابلها بالعامود الآخر الكمية المفروض طلبها (الاقتصادية) في أمر الشراء الواحد .

فانيا ـ المونوجراف

أسلوب آخر التوصل إلى الحجم ألاقتصادى لأمر الشراء بطريقة سبلة اللفاية هو استخدام المونوجراف . ويستخدم فى الوقت الحاضر أنواع هديدة منها ، ويظهر بالشكل رقم (٢-٦٤) نموذج لأحد أنواعها (١) .

والنوصل إلى الحجم الاقتصادى لامر الشراء باستخدام الرسم البيانى بالشكل السابق، يرسم خط مستقم من النقطة التى تمثل تكاليف أمر الشراء العامود الاول إلى النقطة التى تمثل عدد الوحدات المطاربة سنويا بالعامود الثانى. ثم يمد فى نفس الاتجاء حتى يتقاطع مع خط الرجيح 1878 - ومن نقطة التقاطع يرسم خط مستقم آخر إلى النقطة التى تمثل تكاليف تمخزين الوحسدة فى السنة يرسم خط مستقم آخر إلى النقطة التى تمثل تكاليف تمخزين الوحسدة فى السنة تمثل ما المامود الشالك تمثل

⁽¹⁾ W. E. Wolch, Tottod Scientific Inventory Control Greenwich, Conn. 1 Management Publishing Corp., 1956.)



شکل رقم (۱۴-۳)


العجم الاقتصادي لإمر الشراء . فاذا فرض أن تكاليف أمر الشراء ٢٠ جنيها ، وأن الكمية المطلوب شرائها ٢٠٠٠ وحدة سنويا ، وأن تكاليف تخزين الوحدة في الدنة و جنيهات ، فإن الحجم الاقتصادي لامر الشراء هو ١٠٠٠ وحدة ، كما يتضع من الرسم البياني بالشكل السابق .

تعديل النموذج الأساسي ليلالم الواقع

يتصنع من المنافشة السابقة أن النموذج الاساسى يعتدد على هدة الفراصات ظلما توجد في العياة العملية . وفيا يل منافشة تفصيلية للافتراضات المتعلقة بوقت اهادة الامر بالشراء ، والاسعار الثابة (بدون خصم تجارى) بفصد تمديل هذا النموذج بحيث يلائم الواقع في الشركات الصناعية .

أولاً - الوقت اللازم لاعادة الامر بالشراء roordor time

إن أحد العيوب الرئيسية في النموذج الآساسي افرّاض امكان شراء المواد واستلامه في الحال والواقع ان عدد الحالات التي يتوفر فيها هذا الفرض حشيل ، وعلى أى الحالات فاذا كانت المواد المشتراء تسلم إلى الحازت بعد فترة معروفة هي تاريخ إرسال أمر الشراء إلى المورد ، فإنه يمكن تطبيق الفواعد الآساسية في هذا المعروذج دول تغيير ، على أن يؤخذ في الإعتبار أن ترسل أو امر الشراء إلى الموردين قبل تاريخ نفاذ المحزون بوقت كاف. فيفرض أنه في مشكلة العيامات الالكثرونية السابقة لا تسلم السياسات المشتراه إلا بعد ، وأيام من تعاريخ لذلك يجب إرسال أمر الشراء إلى المورد حينا يصل خمم المخزون إلى ، ٩ كلا لذلك يجب إرسال أمر الشراء إلى المورد حينا يصل خمم المخزون إلى ، ٩ كلا الذلك يجب إرسال أمر الشراء بعد ٢ ر ٢ - ٠ ١ المناسلة ويوضح عدم البياني بالشكل رقم (١٤ - ٤) التعديل اللازم اجراء في مواقع نقسط إمادة الأمر بالشراء في النسوذج الآساسي النوصل إلى الحجم المؤتصادي




ولعمل تموذج : ﴿ هَـذَا النَّهُوعَ ؛ يَحِبُ أَنْ يَـكُونُ الطَّلِبُ مِعْرُوفَ وَمُنْتَظِّمَ والعرض غير مثنير . نَ هذا النَّمُوذَجُ لا يُتَغِيرُ طُولُ الْفَرَّةُ الْجَارِئِيَّةُ جَمَّا كَانْتُحَالِيَّهُ فى النموذج الاساسى، و لكن مكانها ينتقل إلى تاريخ يسبق تاريخها فى النموذج الاساسى بمقدار ، إ أيام . وبذلك يمكن جدولة تراريخ إعادة الشراء بحيث لا يتخفض مستوى المخرون عن حد معين . ولابد من إعاده النظر فى هذا المستوى من وقت لآخر على ضوء ما قد يحدث لعاملى السرض والطلب من تغييات . فاذا تغير أحدهما أو كليها ، فلابد من تغيير هذا المستوى أما ارتفاعا أو هبوطا .

وحتى يمكن توضيح الأسلوب الذي يعمل به النموذج الأسامى ليملائم الحالات الى لا تتطلب التوريد السريع المواد ، يجب أن نتقل إلى بحث مشكلة المخدون لدى المنتج ، ثم تصود مرة أخرى إلى بجيث مشكلة المخرون لدى المشترى . أو بمنى آخر يجب أن نبخث أولا مشكلة الحجم الاقتصادى لاحر الإنتاج ، ثم نبحث ثانيا مشكلة الحجم الإقتصادى لامر الشراء .

فالنسبة الشركات الصناحية التى تصنع حدد كبير من المنتجات ، والتى بهبط مستوى المخزون فيها من المنتج معين بمعدل ثابت من يوم لآخر ، يلجأ المنتج الم سياسة التصنيع على أساس اللوت ، بمنى أنه يصنع كية من المنتج الممين تمكن حاجة السوق الفترة معنية ، ثم يفتقل إلى تصنيع كية مسينة من منتج آخر ، ثم يعوه مرة ثمانية إلى تصنيع كية أخرى من المنتج الأول وهكذا ، وطبيعى ترسل الوحدات التى ثم تصنيعها من هذا المنتج المعين إلى المخازن يوميا ، وبما أنه يجب صحب كمية مسينة عنها يوميا ـ دسد حاجة السوق ـ خلال فقرة التصنيع وما يعدها ، لذلك يأخذ الرسم البيانى وضعا عنلفا عن الرسم السابق ، كا يظهر بعلكل وقم (16 - ٥) ،

فيلاحظ من هذا الرسم أن الكهة الق تم تصنيعها تعنساف إلى المخزون فى الفترات الجزئية 1 من كل دورة (1) ، بينا يصحب جزء منها من المخازن لمقابلة الطلب فى السوق فى الفترات الجزئية بأكلها أى (ف ج_ة + ف ج_م) ، فيفرض

⁽١) تتكون الدورة الواحدة من فج، 🕂 فج



أن الشركة الصناعية (أ) تعافدت على توريد منتج مين إلىالشركة الصناعية (ب) بمعدل ٢٥٠ وحدة يوميا ، ، وأنها تستطيع تصنيع ٥٠٠ وحدة فاليوم ، وبفرض أن تصنيع كمية متدارها ٢٠٠٠ وحدة دفعة واحدة يحقق للحركة (أ) أقل تكاليف بمكنة للاتناج ، فمعنى ذلك أن تصنيع هذه الكمية يتطلب ١٠ أيام . وبما أنه يحب توريد ٢٥٠ وحدة يوميا للشركة (ب) ، فعنى ذلك أن مقد المخزون لديها في نهاية العشرة أيام الأول هو ٢٠٠٠ – (٢٥٠ × ١٠) حروب وحدة ، أي تعذم الفترة يجب أن تبدأ في تصنيع ٥٠٠٠ وحدة أخرى تكفيها فمشرين يوم أخرى ومكذا .

والتوصل إلى الحجم الاقتصادى لأمر التصنيع بجب ادعال عامل جديد فى النموذج الأسامى ، وهو معدل وصول المنتج إلى المخازن (م) . ولتكوين يخزون بجب أن تكون م أكبر من ط الى تمثل معدل الاستمال أو الطلب . أى أن تصنيم الحجم الاقتصادى من المنتج المين يتطلب وقتا مقداره :

وخلال ف ج , پتزاید انخزون اِلفرقِ بین م ـ ط ،کیا أنه فی نهایة هذهالفترة

ميرتفع المغزون إلى أكبر مداه ويكون معادلا لـ (مهـــط) ف-ج، ، ومتوسط المخرون خلال الفترة باكمالها (ف-ج، + ف-ج،) بما فيها من ابــداع وسعب يكون:

وبتویض ف ج_ا بہ
$$\frac{\overline{\zeta}}{\gamma}$$
 ینتج $\frac{\zeta}{\gamma}$

وبذلك يمكن التوصل إلى التكاليف الكلية للتخزين كالآتى :

$$c = \frac{c_{\gamma} - \frac{d}{d}}{c} + c_{\gamma} \left(\frac{(\gamma - d)_{\gamma}}{\gamma} \right)$$

$$c = \frac{c_{\gamma}}{c} + c_{\gamma} \left(\frac{(\gamma - d)_{\gamma}}{\gamma} \right)$$

$$c \ge c_{\gamma} = c_{\gamma} + c_$$

$$\left(\frac{r}{2}-1\right)\frac{r}{C^{\frac{1}{2}}}+\frac{r}{2}\frac{C}{C}=2$$

ومنها يمكن التوصل إلى المعادلة الآتية :

$$\frac{\frac{1}{\sqrt{\frac{t}{t}}} - 1}{\sqrt{\frac{t}{t}}} = 0$$

ولنرضيح كيفية استخدام هذه المعادلة ، ولمقارنتها بمعادلة النموذج الأساسى، ستطيق على مشكلة الصامات الاليكترونية السابقة ، والتي تحتاج فيها الشركة الصناعية إلى . و مهاما يوميا . وبفرض أن هذه الشركة ستقوم بتصنيعها بعدلا

من شرائها . ويفرض أن :

ت 🖚 ۱۰۰ جنها ،

ت ر دو ١٠٠٠ ر - جنبها الوحدة في السنة .

ط 😄 ١٨٠٠٠ وحدة بمدل . ٩ وحدة يوميا .

م 😑 ۲۰۰ وحدة يوميا ، أن ۲۲۰۰۰ وحدة سنوياً .

فللنوصل إلى الحجم الإفتصادى لآمر الإنتاج الواحدتطيق|لمادلة السابقة:أي

$$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} = 0$$

$$\frac{(\frac{1}{1}, \dots, \frac{1}{1}, \dots, \frac{1}{1}) \dots (\frac{1}{1}, \dots, \frac$$

= ٥٠٠٠ وحدة

ويلاحظ أن قيمة ح في هذه الحالة . . . ه. وحدة ، بينها كانت قيمتها في الحالة السابقة (وهي الشراء السريع) وحدة فقط . يرجم السبب في ذلك أن قيمة ته المختلف المنافذار (١ - طلاح) . وبالإختصار فإن قيمة ح في حالة الموادا المطاوب شرائها بسرعة دائما تسكون أقدل من قيمتها بالنسبة للمسواد الذي لا يتطلب الأمر شرائها سبوعة .

ثانيا _ الحصم التجاري

كذلك يفترض النموذج الأسامى ان سعر الشراء ثمابت لا يتفير بتغير الكمية المشتراه وفي حقيقية الأمر يحصل المشسترى دائمًا على خصم كسبير، كا يحقيق انخفاصا ملموسا فى تكاليف النقل والمناولة فى حالة الشراء بكيات كبيرة . وعلى الإدارة ان تقرر ما إذا كانت ترغب فى الحصولى على هذه المزايا . مع ملاحظـة أنه كما ارتفعت أرقام المخزون كلما ارتفعت تكاليف النخزين والمناولة .

لذلك يحب التوصل إلى الحجم الإقتصادى لأمر الشراء الذي يمقق الحمسول على أكبر قدر ممكن من الحصم النجارى ، وإنفاق أقل قدر ممكن من تكاليف التخزين والمناوله . ولتوضيح ذلك نعود مرة أخرى إلى الممادله المخاصة بالحجم الاقتصادى لأمر الشراء وهي :

وبما أن ت مناوى تكاليف تخزين الوحدة خلال فترة معينة ، وبما أن هذه التكاليف تضمل الفائدة والمناوله والمجر ، ويمكن أن يرمز لها بالرمز س (ممدل الفائدة) مصروبا فى ت (سعر شراء الوحدة) وبذلك يمكن تعديل المعادلة بحيث تأخذ الشكل الآتى :

وحيث أن تكاليف الوحدة تكون أكثر إنخفاضاً إذا حصل المشترى علىخصم تجارى ، مما لو اشترى بدون هذا الخمسم ، أى

لذلك فإن أى تخفيض فى السعر (ت) فى المعادله . سيؤدى إلى ارتفاع الحجم الإنتصادى لأمر الشراء . ولكن أى ارتفاع فى ح يؤدى أيضا ارتفاع تمكاليف التخوين . وحتى يمكن التوصل إلى الحجم الإنتصادى يجب أن ينتج عن الإنتخاض فى السعر مقدار من الوفورات يعادل على الإفل مقدار الإرتفاع فى تكاليف

التخزين. ولنقيم هذه الوفورات يمكن أجراء اختيار وياضي . وذلك بمقارنة وفورات الشراء ط (ت م ـ ت بر) بمقدار الإرتفاع في تكالميف التخزين .

$$\frac{(21)(21)(21)}{4} = \frac{(2)(21)(21)}{4}$$

فاذا كان

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}$$

فيحب الاستفادة من الحصم النجارى ، ويلاحظ أن المستوى المثالى الذي يمكن التمتع عاده بالحصم النجارى يتحقق عندما تكون ح من الضخامة بحيث يمكن الشمتع بالمسر المنخفض. أو بمنى آخر، إن أصفر حجم لامر الشراء يمكن من وفورات الشراء في الخدم الذي يحقق أكبر قدر يمكن من وفورات الشراء بوأقل ارتفاع عكن في تكاليف الشخوبن .

وهناك عامل آخر يجب أعده في الاعتبار، قبل اتخاذ قرار بالنعتع أو هدم التستع بالحصم، وهو عامل والمخاطرة عند تخزين كيات إضافية من المواد، وفيقرض أن سياسة الشركة المهينة تخزين كية من المواد تكني حاجتها لمدة شهرين إذا لم تحصل على خصم تجارى، أما إذا حصلت عليه فسنازم بشراء كيات أكبر من المواد بحيث تكني حاجتها لمدة سنة شهور. فاذا كانت الوفورات التي يمكن تحقيقها من هذا الحصم فليلة، فإن تكون الفائدة التي تحصل عليها الشركة أهمية تذكر، إلا إذا كان العالمب ثابت إلى أبعد الحدود ، وطبيعى يرجع السبب في ذلك إلى وجود عامل والمخاطرة ، وبالرغم من سهوله اضافة هذا العامل الجديد، وود عامل المخاطرة (ص) الى المعادلة السابقة كما يظهر فيما يعد ، الا أنه من الصحب تحديد مدى حجم هذا العامل .

الوفورات / التكاليف الإضافية للتخزين + عامل المخاطرة.

$$- + \frac{\lambda}{(100)(2)} - \frac{\lambda}{(100)(12)} < (110 - 10) +$$

وبناء على ذلك يمكن اتخاذ قرار بالاستفادة أو عدم الاستفادة بالخـصم

أمانج المخرون في الحالات غير المعددة uncartainty with

تبين من المنافشة السابقة أن التطبيق العمل محدود بالنسبة لنماذج المخرون الى تتعالب معرفة عامل الطاب (السحب من المحازن) . فني معظم الحالات في الحياة العملية يكون كل من عامل العرض (الايسداع في المحازن) والطاب (السحب منها) غير محدد .

Safety stock الأمان Safety

والنغاب على هذه المشكلة يكون احتياطى أمان ، وهو كمية اصافية من المواد - غير الكية الدادية للمخزون - تستممل فى الحالات المفاجئة كارتفاع غير متوقع فى السحب من المخازن أر تأخر غير عادى فى الإيداع فيها . أو بمعنى آخر ، هى كمية اضافية لمواجهة الظروف الطارئة . لذلك يجب الموازنة بين تسكاليف تخزين هذه الكية وبين تكاليف تعطل خط الانتاج لو نفذت الكية العادية للمخزون .

و بوضح الرسم البيانى بالشكل وقم (١٤ - ٣) كيف تظهر الى احتياطى الأمان بسبب ارتفاع مفاجىء فى السحب من المخازن أو تغمير غمير متوقع فى تواريخ الايداع فى المحازن. فخلال فجم كانت أرقام كل منالسحب الايداع كالارقام المتوقعة الذلك لم تظهر الحاجة إلى استخدام احتياطى الأمان. والكن خلالفج كانت أرقام السحب أكبر من الارقام المتوقعة ، كما انأرقام الايداع كانت أفل من المتوقع، لذلك ظهرت الحاجة إلى استخدام جزء من الكمية التى تمثر احتياطى الأمان. واخيرا فانه فى فحج كان السحب عاديا ، ولكن لان دورة


الايداع امتنت هما قندر لها ، فقند ظهرت الحاَّجة ايينا إلى استخدام احتياطي الآمان .

و لتحديد مستوى احتياطي الآمان يجب المناية بما يأتي :

إ __ الثوصل للبستوى العادى للسحب من المخازن ، وتقدير مدى الانحراف
 الذي قد محدث فيه سواء ارتفاعا أو هبوطا .

بـــ التوصل المستوى العادى الايداع فى المخازن ، وتقدير مدى الإنحراف
 الذى قد يحدث فيه سؤاء إرتفاها أو هيوطأ .

 النوصل إلى كمية المخزون التي يجب أن توجد بالمخازن كاحتياط حتى لا يشوقف الإنتاج بسبب نفاذ الكمية العادية للخزون.



تكاليف ثفاذ المعزون


لتقدير كمية احتياطى الأمان يجب أن تقدر الخسائر التي تحدث تقيجة لنفاذ الكمية العادية للمخزون . والواقع ان نفاذ الكمية العادية للمخزون يسبب الشركة الصناعية خسائر كبيرة . فهي تخسر أرباح المبيصات التي لم تشعق بسبب توقف خطوط الإنتاج فيها ، كا تخدر سممتها بين همداتها وشهرتها في السوق والتي فد السبب انخفاضا كبيرا في أوقام المبيعات مستقبلا ، كما تتحمل تكاليف توقف الآلات وتعطل المهال عن العمل . هذا بالاضافة إلى ما تتحمله من تعويض المملاء لعدم تسليم المنتجات في التواريخ المتنق عليها . والواقع انه لتمقد هذه التكاليف يكاد يكون من المستحيل قياسها . ولكن لا بد من تقديرها ـ ولو أنه ان يسكون تقديرا دقيقا ـ حتى يمكن التوصل إلى المسترى اللازم كاحتياطي أمان .

ولمل الطريقة العملية لمالجة هذه المشكلة هو تقد كميات المخزون اللازمة ، بما فيها احتياطى الآمان في الظروف المختلفة السوق . فقساءد هذه التقديرات على عمل المقارنات اللازمة بين تكاليف تخسسوين كميات اضافية وخسائر توقف خط الإنساج، وبذلك يسمل اختيار السياسة المناسبة . وبوضح المثال التالى هدفه . الطريقة .

بفرض أن أحد تجار الجلة يورد منتجمهين إلى عدد كبير من تجار النجزئية .
وكفاعدة عامة لاتصل المواد إلى مخازن تاجرا لجلة إلا بمدأسبوع من تاريخ ارسال أمرالشراء إلى المورد، لذلك أحاط محلائه علما بأن سياسته هو تسليم المواد المباعة بعد اسبوع من تاريخ وصول أو امر الشراء منهم . وقد اتضح من أرقام المبيعات الحاصة بالماده افى العما الماضى أنها تختلف من اسبوع لاخر . فهناك أسابيع مدوسة . ومن التام الماضى أنها تختلف من المبوع لاخر . فهناك أسابيع ملوسة . ومن الأسابيع التحقيق أما أسابيع الموسة . ومن الأسابيع التي يقراد أما يع أخرى تتخفض فيها طلباته العمالية . وهناك أسابيع التوسل إلى الجدول رقم (١٩٣٤) ، وفيه يظير أن عدد الأسابيع التي يقراد عقيبا الطلب بين ١ ٥٠٠ - ، وحددة المينان الدفترية يمكن عمل الرسم لم يتعدى المبروعين ، وهكذا . و المستمال نفس البيانات الدفترية يمكن عمل الرسم لم يتعدى المتوى المتوقع _ بالذمية الغياد المياسوع خلال السنة . وبذلك يمكن استخدام هذا الرسم لمعرفة النسب المشوية المناسب المشوية المناسب المشوية المناسب المشوية المناسبة المشوي النسان المشوية المناسبة المشوى المناسبة المشوى المناسبة المشوية المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المسابقة المناسبة المناسب

عدد الأسابيع	كية الطالب
ألى تم فيها العلك	(بالوحدات)
•	1 4 - 1
۲	1 · · - A · 1
۲	A V - 1
€	V 7.1
A	700-001
1.	0 6 - 1
٧٠	··· - 1.1
€	T Y . 1
۲	Y 1 - 1
•	1 1

جدول رقم (۱۲ - ۲)



وحيث أن متوسط الطلب الاسبوعي في هذا المثال ببلغ .. و وحدة ، لذلك وعيدار هذه الكية بمثابة حجم مشتربات المعلاء أصبوعيا . ويظهر من الرسم البياني أنه إذا لم يكن هناك احتياطي أمان فإن مخازن تاجر الجلة لن يكون بهما المادة المطلوبة في . ه . / من الوقت ، وبفرض أن التاجر قرر تحليق سياسة عدم نفاذ المخرون إلا في حدود . 1 / من الوقت ، لذلك فإن مستوى المخرون المخرون الاسبوهي يحب أن لا يقل عن . ه ، وحدة ، كا يتضح بالرسم ، أو بمني آخر يكون احتياطي الآمان ، ه ه ب . . . ؟ (متوسط العللب الآسبوهي) ع ٥٠٠ وحدة ، فإذا قمر الناجر أن يطبق سياسة عدم نفاذ المخرون في أي وقت ، فيجب أن يصل مستوى المخرون إلى . ، ه وحدة ، منها . ، ه ب وحدة عمل احتياطي الآمان ، و يمكن جدر لة البيانات التي يمكن استخراجها من هدذا الرسم كا يظهر بالجدول وقم (٤٠ - ٣) .

كية الطاب الاسبو عى (بالوحدات)	احتیاطی الآمان المطلوب (بالوحدا ت)	النسبة المتوية للاسابيع الني يحدث فيها نفاذ المعزون
؛ (نی کل الحالات)	0	
,	£T.	•
	70.	1+
	10+	7.
	1	r.
		£+
	•	4.

جدول رقم (۱۵ - ۳)

والواقع أن اتخاذ سياسة عدم نفاذ المخزون فى أى وقت تعتبر أمرا غير أقتصاديا بصفة عامة . لأن تكافيف تخزين هذه الدكمية الاضافية وتكاليف تجميد جزء من رأس المال فيها يكون أكبر من قيمة المزايا التي يمكن تحقيقها بتعلبيق هذه السياسة . لذلك تتفاضى معظم الشركات عن نفاذ المغزون خلال لسبة مئوية معقولة من الوقت .

نتيجة لهذا التحليل يفصل أن يكون مستوى احتياطى الآمان أقل من الحد الأعلى الأمان أقل من الحد الأعلى بلطك عوامل عديدة، منها النشوى على عوامل عديدة، منها النشو بالطلب وشكل منحتى الاحتيالات وخبرة الادارة وماهية الفلسفة التى تستخدما في معاملة العملاء .

نظم المخزون Inventory systems

هناك نظامين رئيسيين للخرون ، يطلق على أحدهما , نظام المجم الثابت لآمر الشراء Psixed order size system ، ومعناه أن كية ثابتة من المواد تطلب حين ينخفض مستوى المخزون عن مستوى مدين ، وقد تختلف طول الفترة بين كل أمر والامر الذي يليه ولكن حجم كل منها ثابت لا يتغير ، ويطلق على الآخو , نظام الفترة الثابتة لامرالشراء Psixes order suscess system وفيه تصدر أوامر الشراء في تراريخ ثابتة ، ولكن حجمها يحتلف من أمر لآخر باختلاف الكهية المتبقية من المخرون ، وبالرغم من أن كل من النظامين متشابهان، إلا أن تطبيقها يؤدى إلى نتائج عتلفة تماما .

أولا - نظام الحجم الثابت لأمر الشراء


لإظهار النتائج المختلفة الق يعطيها كلرمن هذين النظامين ، نعود مرة أخرى إلى مشكلة الصيامات الاليكترونية ، حيث تبين أن :

> ط = ١٩٠٠، ١٥ وحدة في السنة ح = ٢٠٠٠ وحدة لامر الشراء الواحد الاستمال عـ ٩٠ وحدة يومها

وبفرض أن توفرت المعلومات الإضافية الإثبة : وقت الإستلام (۱) = ۲۰ يوم عمل . أبام العمل = ۲۰۰ يوم في السنة

فمنى ذلك أن.... وحدة تنفذ بعد . ١٠٠٠ ج. ٩٠ = ٣٦٦٦ يوم . وبما أن فترة الاستلام مقدارها ٢٠ يوم ، لذلك يحب أن ترسل الشركة أمر الشراء إلى المورد حينا يبيط مستوى المخزون إلى ٢٠ × ٩٠ = ١٨٠٠ وحمدة ، وهو ما يسر عنه منقطة عادة الآمر بالشراء .


فاذا طبقالنظام الآول يجب الإنتظار حتى ميط مستوى المخزون إلى ١٩٠٠٠ وحسدة ، وبفرض أن الشركة تحتفظ وحدة تم اصدار أم بتوريد وحسدة ، وبفرض أن الدركة تحتفظ وحدة متصل أمان ممين ، وأن العالب (السحب) سيستمر بنفس المعدل ، فأن ال ١٠٠٠ احتياطى المان ، وتضاف مده الكية إلى الكية التى تمثل احتياطى الآمان ، فاذا كان الطلب (السحب) غير ثابت ، فإن مستوى المخزون يصل في نهاية الفترة إلى أقل أو أعلى من ١٠٠٠ وحدة فلابد من استخدام جزء من احتياطى الإمان حتى رد الكية الخاصة بأمر الشراء . ويوضح الرسم البياني بالشكل رقم (١٤ - ٨) عدة دورات تمثل حالات علنفة . فني المدورة



(۱) الوفت بين تاريخ أمر الشراء وتاريخ استلام المواء

الأولى كان مقدار ما سحب من الخازن مساو الأرقام المتوقعة ، لذلك لم تظهر الحاجة إلى استخدام إحتياطي الآمان ، كما نفذت ألد ١٨٠٠ وحدة في ١٩٦٦ يوم، ومن ثم يجب أن يمكون أمر الشراء بعد ١٩٣٦ يوم . أما في الدورة الشائية فان مقدار ما سحب من الخنازن كان أكر من الارقام المتوقعية ، لذلك كان لابد من استخدام جزء من احتياطي الآمان ، وحيث أن ألد ١٨٥ وحدة نفذت بعد ٤٠ يوم ، لذلك يجب أن يكون أمن الشراء بعد ٤٠ يوم .

تقدر كيمة احتياطى الأمان فى نظام الحجم الثابت لأمر الشراء على أسماس كمية المخزون المعالوب توفرها خلال فترة الاستلام . فاذا كانت كمية احتياطى الإمان حيثما تضاف إلى الكمية العادية للخرون أكبر من أقصى كمية يمكن سحبها من المخازن خلالفترة الإستلام ، فإن خط الإنتاج لن يتوقف لعدم نفاذ المخزون . فيظهر بالرمم البيماني في الشكل رقم (12 - 2) مثلا إن السحب كان بالمسمدل



شکل رقم (۱٤ - ۹)

المتوقع في الفترة من اللي ب. لذلك عمل أمر بالشراء عند النقطة ب بالكية

الثابتة . ثم ارتمع مدل السحب إلى أفصى المستوسات فى الفترات من ب إلى حو ومن حر إلى و . وبما أن جموع كمية احتياطى الآمان والكمية المتبقية من المخزون عند تفطة إعادة الآمر بالشراء تعادل الحد الآفصى السحب ، لذلك فلم يحسسدت تفاذ فى الحضون . ولسكن ما يحدث هو تغير طول الفترة بين أوامر الشراء .

ثانيا - نظام الفترة الثابة لأمر الشراء

ولتوضيح كيف يط.ق هذا النظام سدستخدم نفس الارقام التي استخدمت في النظام الاول وهم :

ط به ۱۸۰۰ وحدة سنويا .

ح = ٩٠٠٠ وحدة لامر الشراء الواحد.

الاستمال 🚤 . ٩ وحدة يومياً .

وقت الاستلام 😑 ۲۰ يوم .

فها أن مقدار الوقت اللازم لتموين المخازن يجب أن يكون ٢٠٣٦ - ٢٠٠ ٢٠٢٦ يوم من بعداية الدورة ، لذلك يجب إرسال أمر الشراء إلى المورد كل ٢٠٢٦ يوم ، رطبيعي يجب أن تعادل الكية بامر الشراء في كل مرة الفرق بين الكية المتبقية من المخزون في تاريخ ارسال أمر الشراء وبين أقمى حد مطلوب لمستوى المخزون 4 الكية المتوقع استمالها خسلال فترة الاستلام حاًى كية عاصة بأمر شراء سابق ولم تصل بعد . أي

حجم أمر الشراء ﴿ (ح ـــ الكمية الباقية من المخزون)


4- الكية المتوقع استهالها خلاق فترة الاستلام ـــ الكيات الحاصة بأوامر شراء ارسلت ولم تورد للخازن 4- احتباطى أمان .

فإذا كان معدل السحب مثلا بنفس المدل المتوقع فإن حجم أمرالشراء يكون:

حجم أمر الشراء = [- ۲۰۰ - (۲۰ × ۲۰)] + (۲۰ × ۲۰) . 4 احتیاطی الامان = 4 احتیاطی الامان .

أى فى اللحظة التى تصل فيها المراد الحناصة بأمر الشراء إلى المخازن يصل مستوى المخزون الى وحدة 4 احتياطى الأمان . وبالإختصار كلما كان مصدل المحجب من المخازن معروف وخطى Linear كلما كانت النقيجة التي يعطيها كل من النظامان واحدة .


و بإستخدام نفس البيانات التى استعمات فى عمل الرسم البيانى الخاص منظام المجم الثابت لامر الشراء يمكن عمل الرسم البيانى بالشمكل رقم (١٠-١٠) ، ومنه يتضح أن طول الفترة الآول فى كل من النظامين واحدا ، ومقداره ٢٩٦٣ يوم ، لان السحب تم بالمسلدة ، المتوقع ولكن حينا ارتفع السحب ارتفاعا كبيرا خلال فترة الرور به يوم النالية ، اختلفت النتيجة . فى نظام الفترة الثابئة لامر الشراء يحب الكشف دوريا على مسترى المخزون كل ٢٩٦٦ يوم ، ويسجل الفرق بين الحد الاقمى المطلوب لمسترى المخزون (٢٠٠٠ وحدة -إ- احتياطى الأمان) وبين الكية المنبقية من الحزون . وتحسب كية السحب المتوقعة خلال



وقت الاستلام (٢٠ يوم) على أساس أقرب مدل السحب . فإذا استمر معدل السحب الجديد في الفترة التالية كما يحسدت في الشكل (١٤ - ١٠) فلا بعد من تمريض المحلوب ، أي تمريض المحلوب ، أي وحدة لم احتياطي الآمان .

احتياطي الآمان في هذا النظام

تبين من تطبيق نظام الحجم الثابت لأمر الشراء أن الحساجة إلى احتياطي الأمان تظهر لتفطية السحب خلال فقرة الاستلام فقط. بيزيا تظهر الحاجمة إلى احتياطي الأمان في نظام الفترة الثابتة لأمر الشراء لتجنب نفاذ المخزن خلال كل من فترة الاستلام والوقت العادى ، كما يتصنح من الرسم البياني بالشكل وقم من الرسم البياني بالشكل وقم من الرسم البياني خلال ف ج. من



شكل رقم (١٤ - ١١)

الدورة ، وأن كمية كافية من المواد قد طلبت لمنابلة هـذا السحب . عند هذه النفطة ، ارتفع معدل السحب إلى أقسى مداه ، واستمر على هذا الوضع خلال الدورة التالية ، وحينا حل تاريخ أمر الشراء النالي (ف ج) بالدورة النالية كانت كمية احتياطى الأمان قد نفذت . لدلك لم يكن هناك نخوون خلال في ج. و وبالرغم من أن هذه الحالة تعتبر حالة نظرية رغير هملية ، إلا أنها تظهر بوضوح أن نظام الفترة الثابتة لامر الشراء بحتاج إلى كمية من المواد كاحتياطى أمان أكبر من تلك التي تحتاجها نظام الحجم الثابت لامرالشراء ، والواضح أنه بالرغم من استخدام نفس معدل السحب ونفس كمية احتياطى الأمان ، فلم ينفذ المخزون حينها طبق نظام الحجم الثابت لامر الشراء .

مقارنة بين النظامين

ان كل من النظامين قد صمم الرقابة على المخزون . ويترقف استخدام أى توع منهما على طبيعة المادة المطلوب تخزينها وطبيعة مواردها ونوع الرقابة المطلوبة .

ويلائم نظام الحجم الثابت لأمر الشراء الرقاية على المخزون بالنصبة المعواد الرخيصة الثمن ، لأنه يسمح برقابة غير دقيقة . وعادة تخزن المواد التي من هذا النظام النوع بكيات كبيرة كا يمكن الحصول عليها في أى وقت . ويتطلب هدا النظام الكشف على مستوى المخزون أما عن طريق مسك سجلات أو بمجرد الملاحظة كا يمكن استخدام هذا النظام بالنسبة المواد غالية الثمن إذا أمكن الحصول عليها في أن تستخدم سجدلات دقيقة بمين مستوى المخزون لكل مادة منه أى وقت ، والواقع أن تكاليف هذا النظام كبيره عاصة إذا تمكن المخزون من عدد كبير من المواد ، لأن الكشف عليها دوريا يتطاب عددا كيرا من الافراد ، وعلى كل فيمكن تخفيض هذه التكاليف إذا استخدمت كيرا من الافراد ، وعلى كل فيمكن تخفيض هذه التكاليف إذا استخدمت الكمبوقر .

أما نظام الفترة الثابتة لاثمر الشرا. فيلاثم الحالات التي يتكون المخزوز. فيها من مواد تعتبر مواردها محدودة وغير مركدة في أي وقت . أضف إلى ذلك أنه يتطلب عدد أقل من الافراد الكشف الدوري على المخزون . وأخيرا فأن هذا النظام يتطلب مستوى أعلى لإ-تياطي الامان منه في النظام السابق .

مثال لوضيحي لفكلة المعرون

وحتى يمكن استيماب المناقشة السابقة نورد فيما يل هرض وتحليل لاحدى مشاكل المغنون. فيفرض ان احدى الشركات المنتجة لأجهزة التلفزيون تشترى صيام الشاشة مناحدى الشركات المتخصصة ، وإن الجدرل رقم (18 - ٤) يبين السكيات المختلفة التي تحتاج اليها من هذا الصهام ، وأن هذا الصهام متوفر الدى الشركة الموردة بحيث يمكن الحصول على أي كية شعني أي وقت، وان وقت الاستلام خيمة أيام ، وأن جميع مشتريات الشركة من المواد الآخرى تتم على أساس نظام منها ، ولصغر الشراء ، وأنها تمتخط بسجل كامل الخزون بالنسبة لكل مادة منها ، ولصغر المكربة من هذا الصهام تمد ارتفع ، رأت الادارة الهندسية بطلبها ، ولكن لأن المدد المعامر بن من هذا الصهام قد ارتفع ، رأت الادارة الهندسية بطلبها ، للخزون من هذا الصهام بنف را الماملة التي يعامل بها المخزون من المواد لاخرى، كنوع من تحسين الرقابة عليه ، و بما أن الادارة ممتذ أن معدل السحيف الفترات كنوع من تحسين الرقابة عليه ، و بما أن الادارة ممتذ أن معدل السحيف الفترات السابة يعطى دليلا جيدا لمعدل السحيف المنتبل (على الآفل السنة أفذا الصمام ، فذا السعب في المستقبل (على الآفل السنة المقادة) بالنسبة فذا الصمام ، ذلك لم تتوقع حدوث مشاكل .

الطلب (السحب)	ألشير
4.	بناير
11•	فبراير
1+4	مارس
1.4	ابريل
40	مايو
1.1	يو فيو
4.4	

جدول رقم (١٤ - ٤)

لذلك يجب النبؤ بمدل الطلب (السحب) ودرجة الانحراف فيه سواه هبوطا أو ارتفاعا . ومن البيانات المعناة بالمحدول السابق يظهر أن المتوسط المتوقع للطاب هو المرائد عنه ١٠٠١ صام فى الشهر . فاذا تبين أن أمر الشراء الواحد يتكلف . ١ . جنبيات ، وأن تكاليف تخزين الصام الواحد لمدقعام . ١٠ و جنبيا ، فانه يمكن التوصل إلى الحجم الافتصادى لآمر الشراء بواسطة المعادلة الآنية :

$$\frac{1 \cdot 1 \cdot \cdot \times 1 \cdot \times 1}{1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1} = 0$$

🛥 ۲۰۰ وحدة .


وبفرض أن هدد أيام العمل فى الشهر ٧٠ يوما (يعمل المصنع خمسة أيام السبوعيا) ، فان معدل الاستمال اليومى هو اينها = ه صيامات يوميا . وبذلك فان الاستمال المتوقع خلال وقت الاستلام هو ه × ه = ٢٥ صام . ومن ثم فان نقطه أعادة الآمر بالشراء تكون عندما يصل المخزون إلى ٢٥ صام .

ويما أن نظام الحليجم الثابت لآمر الشراء يتطلب مسترى احتياطي أمان كاف خلال وقت الاستلام فقط (ه أيام) ، وبما أن هذا الصام يعتجر من الاجواء الرئيسية في صناعة التليفزيون ، لذلك قررت الإدارة تطبيق سياسة عدم نفاذ المخرون إلا في حدود ه / من الوقت . وبالرجوع إلى الجدول رقم (١٤-ه) المخاص بمقدار الطلب للاستمال اليومى خلال الست شهور الماضية يمكن عمل رسم بياتي بالنسبة المشرية لاحمال ارتفاع السحب عن المسترى المتوقع لأى يوم ، كا يظهر بالشكل رقم (١٤-١٢) .


فإذا رسم خطا أفتها من النقطة ه / عل الهور الرأس ، فإنه يتقاطع سع

عدد الميامات	عدد الآيام التي
الى طابت	طلبت الصامات فيها
٣	٧
6	**
•	0
٦	٣٠
V	٣
٨	٣
4	*
1.	1

جدول رقم (۱٤ -۵)



المنعنى عند ٨ وحدات . ومعنى ذلك أنه فى ه ه / من الوقت تكون الكية المطلوبة أفل من ٨ صامات يوميا . ومن ثم يحب أن تكون كمية المخرون خلال وقت الاستلام ٨ × ٥ == ٤٠ وحدة حق يكونهناك اطمئنان إلى أن المخرون لى ينفذ في هه إن من الوقف ، وحيث أنالكية العادية للمخزون _ وهمتر تبط عمدل الاستمال العادى _ تكون ٢٥ وحدة خلال وقت الاستلام ، لذلك بجب عمل احتياطى أمان مقداره . ٤ _ ٢٥ = ١٥ وحدة حتى لا ينفذ المخزون إلا في ه إن فقط من الوقت . ويكون الحد الأفصى لكية المخزون حتى بداية الفترة هو الحجم الاقتصادى لأمر الشراء .أى ح + احتياطى الأمان = ٢١٥ وحدة ، وتكون الكية العادية للخزون ٢٠٠٠ ل عا حد ١١٥ وحدة ، ويمكن توضيح ذلك بالرخم البيان كما في الشكل رقم (١٤ - ١١٥) .



الفصل الخامس عشر

تدفق المواد

طلبتمة

المقصود بتدفق المواد Material plan عنط تحركها وتقدمها من تشاط لآخر داخل العملية الصناعية الواحدة ، ومن عملية صناعية إلى هملية أخرى حدى تتحول إلى منتج نهائى يمكن تخزينه أر شجنه أر تسليمه . والوافع أن كفاءه تدفق المواد تحدد إلى مدى بعيد درجة نجاح أو فشل العملية الإنتاجية بالشركات الصناعية . لذلك تعتبر درجة كفاءة تدفق المواد من العوامل الرئيسية في أى إنتاج إفتصادى. ويمكن توضيح أهمية تدفق المواد في الشركات الصناعية في العبارات الآنية :

١- يمتبر أسلوب وسرعة تدفق المواد العمامل الرئيسي في كيفية ترتيب العدد.
 والآلات بالمصشم .

تؤدى كفاءة ترتيب العدد والآلات إلى كفاءة عائلة في العمليات الصناعية
 المختلفة التي تذكون منها العملية الإنتاجية

٣ ـ تؤدى كفاءة العمليات الصناعية إلى انخفاض تكاليف الإنتاج .

 عتبر انخفاص تكاليف الإنتاج مظهراً من المظاهرالرئيسية لنجاح الشركة مناهة.

يتين من ذلك أن ندفق المراد داخل المصنع يعتبر أساس نجاح وفضل العملية الإنتاجية بأكملها ، وبذلك فإن نجاح الشركة الصناعية في مهمتها يتوقف بالدرجة الأولى على كرنماءة تدفق المواد في عمليها نها الصناعية المختلفة ، ويمكن توضيح هذا التحليل بالرسم البياني الموجود بالشكل رقم (١-١٥).

مزايا التخطيط الجيد لعملية تدفق الواد

أن التخطيط الجيد لعملية تدفق المراد يساعد على نجاح التخطيط الداخل للبصـتـع في تحقيق أهدافة ، كما يؤدى إلى المرابيا الآنية :

١ _ يسهل المملية الإنتاجية,



شكل رقم (١-١٥)

٢ ـ يقال من مسافات تحرك المواد بين الأنشطة الصناعية المختلفة ، وبـذلك
 تنخفض تكاليف نقل ومناولة المواد داخل المصنع .

س. يمكن للفرد أن يركز نشاطة على الآلة الى يعمل عليها لوجودا لمواد المطلوب
 شيعها حاضره بجانبه ، وبذلك ينخفض مقدار الوقت اللازم العملية الصناعية .
 ع ـ ان انخفاض مقدار الوقت اللازم العملية الصناعية يساعد على مرعة دوران رأس المال ، فقض يتطلب الآمر تجميد جزء كبير من رأس المبال في تمفزين المواد اللازمة الصناحة .

ه ـ عدم حدوث اختناقات في أي عملية صناعية بسبب عدم انتظام تدفق المواد.

 انحفاض التكاليف الرأسمالية نتيجة لإرتفاع كفاءة أجهزة النقل والمناولة في الوقت الحاضر.

لايشاج الوحدة إلى التحديث التكاليف الكلية الإنشاج الوحدة إلى أفل ما يمكن .

ممادىء تخطيط عملية تدفق الواد

إن الهدف الرئيس من نخطيط عملية تدفق المواد أن تسير المواد في رحلنهـا من نشاط إلى نشاط داخل العملية الصناعية، ومن عملية صناعية إلى أخرى داخل الدلملية الإنتاجية بسهولة وانسياب. ولتحقيق هذه لابد من من وضع التخطيط الحجيد لهذه العملية. وفهايل بعض المبادى. الرئيسية التي يجب أن تؤخذ فى الاعتبار حين وضع التخطيط المعالوب ;

١ - أن تنحرك المواد مباشرة من نشاط صناعي إلى تشاط آخر داخل العملية
 الصناعية كلما أمكن ذلك.

٧ - أن تتحرك المواد مباشرة من هملية صناغية إلى هملية أخرى داخل المسشع
 كما أمكن ذلك .

" - أن تستخدم أجهزة نقـل ومناولة المواد داخل المصنع كلما أمكن ذلك
 لتحقيق النتائج الآنية :

ا ـ تفرغ الافرد للنشاط الصناعي وحده .

ب _ انتظام تدفق المو إد في العمليات الصناعية المختلفة .

و أن يضم نشاطين صناعيين إلى بعضهما _كلما أمكن ذلك _ إذا أدى ذلك
 إلى الإستفناء عن هملية تقل المواد بينهما .

ه - أن تعنم العملية الصناعية إلى عملية النقل والمناولة - كلما كان ذلك عمليا كأن ثرم العملية الصناعية أثناء تحرك المراد.

٣ ـ أن لا تخزن الا أفل كمية ممكنة من المواد في مناطق العمل.

γ ـ ان لا يعلب من العامل أن يسير مسانات طويلة أثناء العملية الصناعية ،
 حتى نفرغ معظم وقته النشاط الصناعي .

له .. أن تستخدم ظاهرة الجاذبية الأرضية في نقل المواد .

إن تكون مو اقع الأنشطة الصناعية الى يعتمد بمضباعلى معض مثقارب.


10 - إن تكون مواقع الأفسام الصناعية بالقرب من أماكن استلام المواه

إذا كانت ثقيلة الوزن أو كبيرة الحجم ، أو قابلة للتلف السريع ، أو قابلة للكسر ، أو فقد نسسة منها أثناء عملية نقلها لمسافات طويلة.


والواقع أنه يمكن تنفيذ جميع هذه الاعتبارات في معظم الحالات ، ولسكن بجرد أخذ أكبر عدد مكن منها في الإعتبار حين وضع تخطيط عملية تدفق المسواد ودى إلى تمقس الفضل النتائج .

أشكال تدفق الواد

يتخذ الندفق العام للمواد أشكال هندسية عديدة يظهر بعضها بالشكل وقسم (٢-١٥) . فيمثل الشكل ١-٧-١ وضع الخط المستقيم، ويصلح حين تكون العملية الانتاجية قصديرة وبسيطة ولا تحتاج إلا لعدد صغير من العمليات الصاحاعية أن الآلات الانتاجية . ويمثل الشكل ١٥ - ٧ -ب رضع الزج زاج ١٥٥ - ١٤٥ ، ويستخدم إذا كانت مساحة المصنع لا تكني خط الإنتاج بسبب طوله الذلك يتخذ خط الانتياج وضع ملتوى حتى يتلائم مع مساحة المصنع . ويمثل الوضيع رقم ه ٧-١- شكل الـ ٣ ، ويستخدم إذا كانالمطاوب ان تبدأ العملية الإنتاجية وتنتهى في جانب معين من جو إنب المصنع بسبب وجود هذا الجانب على الطريقالوثيسي أو خط السكة الحديد أو أي نوع من أنواع المواصلات، كايستخدمهذا الوضع أيضا إذا كانت مساحة المصنع صغيرة بحيث لا تكنى خط الإنتاج الطويل. ويمثل الشكل ٢٠١٥_ وضع دائري ، يصلح إذا كان المطلوب ان تنثي العملية الإلتاجية ني نفس الموقع الذي بدأت منه بالعنبط، حيث يتوفر في همذا الموقع الأرصة: والزوافع لنفريغ المواد الحنام من سيارات القل وتحميلها بالمنتج النهائي في نفس الوقت . ويمثل الشكل ٢٥-١٣ــــ وضع الزواياغيرالمنتظة @add-engis ويستخدم إذا كان الغرض الرئيس تقصير المسافة التي تنقل فيها المواد بين العمليات العسناعية المختافة ، وإذا قسمت العملية الإنتاجية إلى عدة مراحل محيث تعتم المرحلة الواحدة عدد من المدليات الصناعية التي يعتمد بعضها على إنتاج البعض الآخـــر، أو إذا كانت مساحة المصنع أصغر من أن تصلح لاستخدام أي وضع آخر ، أو إذا كانت أجهزة وآلات نفل ومناولة المواد مثبتة في مواةع دائمة بحيث يجب أن يسيرخط تدفق المو اد بطريق غير منتظمة حتى يستفاد من وجودها .



هليا يمكن تطبيق أحدا أو جميع الاوضاع أو توليفة من بمصها في المصنع الواحدة . وتعطى الرسومات الهندسية بالشكرل رقم ٢-١٥ فيكرة واضحة هن احتالات خط تدفق المراد في الشركات الهسناعية المختلفة . والراقع أن مكان البداية والنباية للمعلية الانتاجية ينوقف هلى مكان وجود وسائل المواصلات عارج المصنع كالطرق الرئيسية وخطوط السكك الحديدية وأرصفة المحوافي النهرية والبحرية . والبحرية . ووشتخدم الارضاع ا ـ ب ـ م ـ و بالشكل رقم (٢-١٥) في الحالات التي تكون فيا وسائل المواصلات متاحة الامن عدر المبالمسنع كالمستخدم الارضاع ه ـ ح بنفس الشكل في هاجوا بين من جو المبالمسنع كاستخدم الارضاع جانب واحد من جوانب المصنع . كا تستخدم الارضاع ح ـ و بنفس الشكل في المالات الدوضاع المخاوط الانتباجية التي فيها خطوط الانتباجية التي فيها خطوط الانتباجية التي فيها خطوط الانتباجية التي نيها خطوط الانتباجية المنابعية الهديك الانتاجية التنابعية الهديك الانتاجية التحديمية الهديك الانتاجية التحديمية الهديك الانتاجية التحديمية الهديك الانتاجية النياك الانتاجية النياك الانتاجية التحديمية الهديك الانتاجية النياك كالمليك الانتاجية التحديمية الهديك الانتاجية النيكاك الانتاجية النيكاك الانتاجية النيكاك الانتاجية النيكاك المديك الانتاجية الهديك الانتاجية النيكاك كانتاك المنابك الانتاجية الميكاك الانتاجية المنطوط الانتاجية المنطوط الانتاجية النيكاك كانتاك المنابك الانتاجية النيكاك كانتاك المنابك الانتاجية النيكاك كانتاك الانتاجية الانتاك كانتاك الانتاجية النيكاك كانتاك المنابك الانتاك كانتاك الانتاك كانتاك الانتاك الانتاك كانتاك النيكاك كانتاك الانتاك الانتاك كانتاك كانتاك الانتاك كانتاك كانتاك الانتاك كانتاك الانتاك كانتاك الانتاك كانتاك كانتاك الانتاك كانتاك الانتاك كانتاك كانتاك كانتاك كانتاك كانتاك كانتاك كانتاك كانتاك كان



شكل رقم (۲-۱۵)

التي تقوم أساسا على العديد من الخطوط التجميمية المعقدة التركيب.

ومن الناحية العملية لا يوجد وضع بالذات يعتبر الافصل . فكل وضع «نها يعتبر بمنازاً بالنسبة لحالات معينة وسيء بالفسبة لحالات أخرى ، فيتوقف الاس على المداكل التي تواجة الحبير حين وضع التخطيط الداخلي للصنع . وبصفة عامة يحب علية أن يطبق الوضع الذي يناسب الحالة لتي يبعثها (أويقوم بتفصيله) محاولا بقسدر الامكان أن يأخذ في الاعتبار جميسم المبادى ، الواجب توافرها في التخطيط الحيد .

الموامل الواجب دراستها في تخطيط تدفق الواد

يجب دراسة عوامل عديدة حين وضع النخطيط اللازم لعملية تدفق المراد ، من أهم هذه العوامل ماياتى :

۽ _ ميتويات الشاط

ان أول ،ا يتبادر إلى الذهن جين مثاقشة موضوع التخطيط الداخل للصنع.

أن المفصود به التخطيط على مستوى أرضية المصنع ، أى المساحة المطلوبة للمدد والآلات والمواد والمعرات والأعمدة وما إلى ذلك . والواقع أن العمليات الإنتاجية تتطلب أكثر من مستوى واحد . فيناك اخس مستويات الآتية :

أ .. مستوى تحت سطح الارض Basa laval

أى البدروم ويصلح هذا المستوى لاجهزة توليد الحرارة وتوليمد الفرة المحركة والتهوية وخزانات المواد الغابلة للاشتمال وما إلى ذلك .

ب - مستوى سطح الارض Floor lavel

أى أرضية المصنع ويصاح هذا المستوى للآلات الإنتاجيةوالمواد والإفراد وغيرها .

Flight - of Product level limit limits

وهو مستوى وهمى على ارتفاع من ٣٦ إلى ٤٦ بوصة من سطح أرضية المصنع، ويمثل ارتفاع خط الإنتاج من سطح الارض.

د.. مستوى فراغ المستع lavel عصور و Clear - space

وهو مستوى فوق مستوى ارتفاع الدمليات التشنيلية ، أى ما فوق الآلات ويصلح لنفســل المواد عن طريق السيور المتحركة أو بواسطة بعض أنواع الروافع وغيرها .

هـ مستوى السقف Roof lovel

وحتى يمكن الاطمئنان إلى وجود كل قدم صناعى وكل آلة إنتاجية وكل تشاط فى المكان الصحيح ، لا بد من أخذهذه الخس مستويات فى الاستبار حين وضع النخطيط الداخل للصنع ، فحجم المصنع لا يشمل فقط مساحة أرضيته ، ولكنه يشمل أيضا مساحة أربع مستويات أخرى به .

٧ _ عدد القطع

هناك متجات تتكون من مئات أرالوف منالفطع والمواد المحتلفة كالمدراجات والسيارات والأجهزة الإلكترونية وغيرها . وكلما ارتفع عدد المراد والفطع المطلوبة كلما كانت الإنتاجية أكثر تمقيدا ، وكلما نطلب الأمر تخطيطا أدق لحظ تدفق المواد .

م _ الظروف الحاصة التي تتطلبها بعض العمليات الصناهية

فتحتاج بعض العمليات الصناعية إلى ظروف عمل خاصة يجب توافرها ، فعملية الطلاء مثلا تحتاج إلى شموية مستمرة ودرجة حرارة معينة وأجمزة في متناول اليد لإطفاء الحريق إذا حدث ، فعواد الطلاء قابلة للاشتمال السريع ،

ع _ عدد العمليات الصناعية

يؤثر عدد الممليات الصناعية اللازمة المملية الإنتاجية في التخطيط اللازم لمملية تدفق المواد ، فالتخطيط الذي يصاح لمملية إنتاجية تشكون من عمليتين صناعيتين يختلف تماما عن التخطيط اللازم لمملية إنتاجية تشكون من عشرات العمليات الصناعة .

عدد خطوط التجميع الفرعية

وهى خطوط النجميع الى تعمل على انتاج الأجواء المختلفة ، قبل تجميعها فى خط التجميع الرئيسي لإنتاج المنتج النهائق . وطبيعي يختلف تخطيط تدفق المواد باختلاف عدد وحجم وأهمية ومكان خطوط التجميع الفرهية في العملية الإنتاجية .

- عدد الآلات المستخدمة

فكليا تطلبت المملية الإنتاجية مرور المراد على عدد كبير من الآلات المختلفة حق تصبح منتجا نهائيا ، كلما نطلب الأمر تخطيط خط تدفق المواد بحيث يمر بها على حسب تنابعها في العملية الإنتاجية ، بعنى أن تمر المواد أولا على الآلة س، ثم منها إلى الآلة ص وهكذا .

٧ - المساحات المطاربة إكل آلة

فلا تقتصر المساحة المطلوبة للآلة الواحدة على الحير الفعل الذي تركب عليه . ولكن يجب أن محصل أيضا المساحة الكافية التي تلزم العامل حتى يستطيع تشغيلها، والمواد التي تغذى بها والمنتجات التي تفرج منها . كا يجب أن تحصل أيضا المساحة الكافية لإمكان اصلاحها إذا لوم الأمر ، فيجب أن تكون متباعدة عن بعضها بالقدر الكاف حتى يمكن لعامل العيانة الوصول إلى جميع أجرائها بدون الحاجة إلى جذبها من مكانها ، كا يجب أن لا تكون ملاصقة المجدران بل بعيدة عنها أثناء تضغيلها ، فشلا قد لا تزيد المساحة الفعلية لآلة رافعة (ولش) على يهاردات مربعة ، ولكن لا بد من ترك دائرة عالية حوالها نصف قطرها قد يصل إلى ما باردات .

۸ موقع قسمی استلام المواد وشحن المنتجات

يعتبر قسم استلام المراد بداية خط رحلة المواد خلال العمليات العسناعية المختلفة حق تصبح منتجا نهائيا ، لذلك يجب أن يكون موقع هذا النسم في أقرب مكان بالمصنع إلى وسائل المراصلات الحارجية ، فاذا كان هذا الموقع مازال بعيدا هن وسائل المراصلات الحارجية ، فقد يكون من الافضل أن تمد الشركة الصناعية على نفتتها طرق أو خطوط سكك حديدية فرعية إلى مواقع الطرق وخطوط السكك الحديدية الرئيسية ، وفي الحالات التي تكون فيها الصناعة ذات تأثير كبير على المغتصاد القومى ، فقد تتولى الحكومة مد هذه الطرق والحملوط الفرعية على بفتتها .

كذلك الأمر بالنسبة لموقع قسم شعن الموادحيث يجب أن يكون أقرب ما يمكن من وسائل المواصلات الحارجية . وعلى ذلك فإن موقع كل من فسمى استلامالمواد وشعن/لمنتجات يحدد الملاع الرئيسية لبداية خط تدفق الموادونهايته. و . متطلبات النخو بن

و معطيك المعرين تنظب الممليه الإنتاجية في بعض الحالات تخزين المواد للتي تم تصنيعها في

احدى العمليات الصناعية حق يأتى دورها فى التصنيع بالعملية الصناعية النائيسة ومكذا ، لذلك يتوقف تخطيط عملية تدفق المواد على حسب عدد وحجم ومواقع محطات التخزين بين العمليات الصناعية المنتابعة .

٠١ ـ الطرقات والمعرات

أساسا توجد الطرقات والممرات لمرور الأفراد ولحمركة نقل ومناولة المواد، ويتوقف طولها وعرضها على مقدار الصنط عليها . وطبيعى يتوقف تخطيط عملية تدفق المواد على حسب طول واتساع وارتفاع هذه المعرات .

١١ - الموقع المناسب لبعض الاقسام الصناعية

يشرقف موقع بعض الأفسام الصناعية على حسب عدد القطع التي تستخدم في العملية الصناعية التي تراولها وحجم ووزن كل قطمة منها . لذلك يحب أن يكون موقع الافسام التي تستخدم المواد الثقيلة الرزن أو كبيرة الحجم أقرب ما يكون إلى قسم استلام المواد .

الفصل السادس عشر نقل ومناولة المواد

والسدمة

تتطلب العملية الانتاجية تضافر ثلاث عو امل هي طبيعة الموادوطاةة الآلات الانتاجية ، وهذا يتطلب اتخاذ قرار بشأن أي هذه الموامل محب أن يثبت في مكان معين ، وأيها يجب أن يتحرك إلى حيث توجد هذه الموامل|الثابتة.ويتوقف الآمر في الراقع على طبيعة النتج تفسه ، وعلى مقدار تكاليف النقل بالنسبة لكل عامل من هذه العوامل، وعلى طبيعة العملية الصناعية نفسها ، وعلى طبيعة المواه المستخدمة ، وعلى طبيعة حجم الاجررة والآلات المستخدمة. فن بعض الصناعات كالسيارات تثبت الآلات والإفراد في الإفسام الصناعة ، وتنقيل المراد إلى هذه الأفسام لاتمام تصنيعها ، وفي بعض الصناعات الآخري كينا. اليو اخر تنقيل كل من الآلات والمواد والافراد إلى مكان بناء الباخرة ، وفي صناعات أخرى كما في صناعة الطائرات والقاطرات تـني كل خس أو ست وحدات في نفس المكان و في نفس الوقت ، وعلى الأفراد الانتقال من وحدة لآخرى ، بحيث يؤدى كل منهم دوره فيها حسب نوع خبرته وتخصصه . فتؤدى بحوعة الميكانيكيين دورهما في الطائرة رقم ١ ثم تنتقل إلى الطائرة رقم ٧ ، بينها تبدأ مجموعة الكهر باليين عملها في العائرة رقم ١ ، ثم تنتقل إلى العائرة رقم ٧ بعد انتهاء عمل الميكانيكين منها ، وهكذا حتى يكتمل بناء جميع الوحدات . وبذلك يمكن تخفيض التكاليف الكلية للإنتاج في هذه الصناعات عن طريق الاكتفاء بنقل الآفراد والآلات التي يعملون بها إلى مكان وجود المنتج النهائي ، وليس تحريك مشروع|لمنتج منآ لةإلىأخرى، ومن عامل لآخر حتى يصبح منتجا نهائيا .

وفى معظم الحالات تتطاب العملية الانتاجية تحريك المواد إلى حيث يوجد الإفراد الآلات لذلك يتطلب الآمر تشغيل بعض الافراد لاداء هــــــذه المبعة وإستخدام أجيزة لتسهيلها . فقد انضح من نتائج البحوث والدراسات أنه في كثير من الصناعات يتطلب الأمر لانتاج طنا واحداً من المنتجات نقل حوالى . و طنا من الموادداً ، وأن حوالى . و طنا من الموادداً ، وأن حوالى ٢٧ / من حجم القوة العامله بأى شركة صناعية تعمل في مناولة المواد، وأن من . ٦ / لل . ٨ / من مقدار وقت العامل يضيع في حليات مناولة المواد، ولا يبقى إلا من ٢٠ / لل . ٤ / العملية الشفيلية دا ، وإن نسبة تكاليف مناولة المواد إلى التكاليف الكلية للانتاج تصل إلى ٢٧ / ، وفي بعض الحالات ترتفع إلى أكثر من ٢٠ / حسب طبيعة المواد المستخدمة ونوع المنتج ودرجة تعقد العماية الانتاجية دا » .

ومن الصعب عمليا النوصل إلى الآرةام الحقيقية لتكاليف مناولة المواد ، فالقيود بالدفائر الحسابية لا ترضح اطلانا تكاليف المناولة داخل المصنع ، لأن جزاً كبيراً من عمليات المناولة يتم بواسطة عمال الانتاج ، ومن الصعب الفصل بين مقدار وقت التشفيل ووقت مناولة المواد لاختلاطهما بمعض بدرجة كبيرة . وبصفه عامه تتكون تكاليف المناولة من تكاليف شراء وصيانه وتصفيل أجهزة النقل والمناولة ، ومن تكاليف أماكن النخوين والعارق الرئيسية والفرعية داخل المصنع ما إلى ذلك .

و تعتبر عمليه النفل والمناولة بالنسبة للواد من المهسسام الرئيسيه بأى شركه صناعيه . فلا بد من تفريخ المواد من السيارات فى قسم الاستلام ، ثم نقلها إلى قسم التفقيش الذاكد من مطابقتها للواصفات ، ثم تنقل إلى مخاذن المواد ، ثم منها إلى القسم الصناعى رقم ١ ، ثم إلى القسم الصناعة رقم ٧ وهكذا حسب تنابع

⁽¹⁾ Harold T. Amrino & others, Manufacturing Organizaation and Management, Provided - Hall Inc. New Jersey 1966 P. 156.

⁽²⁾ James M. Apple, Plant Layout and Material Handling The Ronald Press Co. New-York, 1963, P. 206. (3) Harold T. Amrine & Others, op. sit p. 156.

العمليات الصناعيه . ومتى أصبحت منتجا نهائها تنفل إلى قسم النظيف ، ثم إلى مخازن المنتجات ، وفنها الى قسم الفحن لتحميلها على السيارات إلى العملاء . وخلال هذه الرحلة الطويلة للمواد من لحفلة وصولها عاما إلى لحظة شحنها منتجا يتم نقلها ومناولتها مرات عديدة . تصل فى بعض الحالات إلى ٢٩ مرة باللسبة المعادة الواحدة (١) .

فالمقصود بمناولة المواد بالمن العربيض تحريكها من هملية صناعية الآخرى ، ووقد عرقتها جمية مناولة المواد بأمريكا Amerieum Material Handling لا Socialy بانها فن وعلم تحريك وتغليف وتحزين المواد بأى شكل من الاشكال. وحيث أن المواد قد تكون سائلة أو لينة أو صلبة ، لذلك سيكتفي في مذا الفصل بمالجة موضوع مناولة المواد الصلبة داخل المصنع وفي حدود مناطق التخزين النابة الشركة الصناعية من لحظة وصولها إلى مخازن المواد الحام إلى لحفظة خروجها كمنتجات من مخازن المتجان.

أهداف مناولة المواد

من أهم الأهداف التي يجب أن يسترشد بهما المهندس المستول عن مناولة المواد بالشركات الصناعية ما يلي :

إلى تغفيض تكاليف المناولة، فتخفيضها يؤدى إلى تخفيض مائل فى التكاليف
 الكلية الوحدة المنتجة .

٧ - تخفيض الوقت اللازم العملية الإنتاجية ، فيتوقف مقدار الوقت اللازم التصنيع المواد على درجة كفاءة مناوانها ، وهذه بدورها نتوقف على السرعة التي تنقل بها المواد وطول المسافات المعالوب نقلها فيها ، فكلما قصرت المسافة وكلما زادت السرعة كلما أدى ذلك إلى انخفاض مقدار الوقت اللازم التقلها من عملية صناعية لاحرى ، والعكس بالمكمن ، أضف إلى ذلك أنه رؤهى إلى انخفاض كمية المخوون والمواد المعالوب توافرها بالمخازن في أى وقت .

⁽¹⁾ J. M. Apple, op. cit., p. 205.

¬ التحكم فى خط تدفق المواد ، خاصة بالنسبة العمليات الإنتاجية التي تتطلب عددا كبيرا من العمليات الصناعية المتنابعة ، فنعطل أو بطء تدفق المواد بإحدى العمليات الصناعية ودى إلى تنطل أو بطء جميع العمليات الصناعية النالية لإتباطها جميعا ببعض ، فالثابت أنه يمكن التحكم فى سرعة خط الإنتاج عن طريق التحكم فى سرعة خط تدفق المواد .

التحكم فى سرعة خط تدفق المواد .

إلى تحقيق أكبر قدر من الآمان الأفراد أثناء عملية مناولة المواد، وبذلك ينخفض معدل الحوادث الصناعية وهذا بدوره يؤدى إلى انخفاض أفساطالتأمين، كما يتخفض معدل دوران العمل . هذا إلى جانب تحقيق كثير من الوفورات غير المنفاورة ، كإطمئنان الأفراد على حياتهم وإقالهم على العمل بإرتباح ، الرفع معنوياتهم وبالتالي كفايتهم الإنتاجية . فمن تشائح بحث قام به جيمس برايت معنوياتهم وبالتالي كفايتهم الإنتاجية . فمن تشائح بحث قام به جيمس برايت الاضطاء الفية بالإنتاج و ٢٠ / ٢ من بحدوع حالات العجز الدائم و ٢٠ / ٢ من بحدوع حالات العجز الدائم و ٢٠ / ٢ من بحدوع حالات العجز الدائم و ٢٠ / ٢ من بحدوع حالات العجز المؤقت بين الأفراد .

م تحقيق أفل نسبة من الفقد أو الكسر في المواد المنقولة ، عا يؤدى إلى تحسن درجة جودة المنتجات وإلى انخفاض معدل المرتجع منها لعبوب فنية فيها .

- تعقيق أكبر ارتفاع في الكفاية الإنتاجية وأقل تكاليف الدملية الصناعية.
 فتحسين المناولة يؤدى إلى ارتفاع إنناجية الإفراد والإستفادة الكاملة من طاقة الآلات، عا يؤدى إلى انحفاض التكاليف الرأسمالية اللي تعمل بها الوحدة المنتجة.
 وهذا يؤدى بدوره إلى انحفاض التكاليف الكلية للانتاج.

⁽¹⁾ James R. Bright, "New Potentials of Material Handling", Harvard Business Review, July - August 1954. p. 81.

مطاهر الناولة الرديئة للمواد

 ١ ـ قيام حمال الإنتاج بعمليات مناولة المواد ، ١ يصرفهم عن مزاولة نشاطهم الرئيس كل الوقت .

ب _ تعطل تعرك المواد من علمة صناعة الاخرىء السبب تعطل خطا الإنتاج .
 ب _ تعطل الآلات بأحد الاقسام الصناعية لعدم ورود المواد لها بالكيات وبالسرعة الكافية .

 عنياع مقدار من الوقت أكبر من اللازم في عملية تفريغ وتحميل أجهزة النقل بالمواد.

٥ ـ تحميل أحبزة النقل بالمواد فى رحله الدهاب ، وعدم استغلال طاقتها فى
 رحلة الاياب بما يؤدى إلى ضياع حوالى ٥٠ / من طاقتها دون استخدام .

- كثرة عطات تخزين المواد بين العمليات الصناعية المختلفة مما يسبب كثرة
 عدد مر آن المناولة لها .

٧ ــ استخدام وسائل رديئة عا يسبب تلف أو فقد جزء من المواد المنقولة
 يسبب طبيعتها .

 ٨ ـ عدم قيام قسم الصيانة بصيانة أجهزة المناولة بطريقة سليمة لتؤدى دورها ماكر كفاءة مكنة .

تعفيض تكاليف نقل ومناولة الواد

يمكن تخفيض تكاليف نقل ومناولة المواد بأخذ المبادى. الآتية فى الاحتبار: ١ ـ استخدام الاجهزة الميكانيكية فى نقل ومناولة المواد من لحظة وصولها إلى عنازن المواد إلى لحظة خروجها من عنازن المنتجات .

٧ .. تجنب أعادة المناولة ، فحب:

أ - نقل المواد من مكانها الحالى مباشرة إلى مكان العملية الصناحية.
 بد اجر . م أكبر قدر من العمليات الصناحية فيها أثناء حملية نقلها .

جـ الامتناع تماما عن نقل المواد بنفس حالشها مرتين متتاليتين ،
 وتجنب النقل غير الصرورى لها ,

ب ـ تقايل عدد مرات نقل ومناولة المواد والمنتجات لتجنب تلف بمضها.
 أو كاما .

٤ - يجب أن تتحرك المواد ف خطوط مستقيمة بقدر الإمكان ، وتجنب تفيير اتجاهها من وقت لآخر . وذلك بتصميم التخطيط الداخلي للصنع بطريقة تسمح بتدفق المواد بشكل منتظم في خطوط مستقيمة في اتجاه واحد .

ه ـ أن تكون حركة المواد بسرعة ثابتة وبصفة مستمرة .

عدم خلط المواد بعضها ببعض في عملية التخزين .

أن توزع محطات النخرين الفرعية داخل المصنع بطريقية تؤدى إلى
 تففيض تكالف المناولة .

٨ - التنسق بين عملية النقل و المناولة وبين متطلبات العمليات الصناعية المختلفة، فإذا تطلبت العملية الصناعية استخدام ثلاث مواد بكيات خنافة في نفس الوقت وحدة من المادة أ، وحدتين من المادة ب. خس وحدات من المادة جـ فيجب أن يصمم خط تموين المواد بحيث يصل إلى الفسم في نفس الوقت هذه الثلاث مواد بنسب استخدامها .

ه _ أن تصمم شبكة طرق وممرات كافية داخل المصنع لتنفيذ عمليات النقل
 و المناولة بالكفاءة المطلوبة .

١٠ استخدام وسيلة النقل أو المناولة الى تنفق مع طبيعة المواد المطلوب
 نقلب...ا .

١١ - تقصير المساعات المطلوب نقل المواد فيها ، فهذا يؤدى الى انخفساض تكاليف نقلها ، كما يؤدى الى انخفاض كميات المواد المفلوب وجودها فى أى لحظة بأى قسم صناعى . الله وفع المواد الثقيلة بالاجهزة الميكانيكية ، فيجب أن لا يرفع العامل حمولة اكثرة من . و رطلا إلى مستوى الوسط ، وأقل من ذلك إذا تطاب الامررفه با إلى مستوى الكنف وهكذا . فإستخدام العال في رفع المواد الثقيلة يؤدى إلى بط. في العمليات الصناعية ، وإلى ارتفاع في الشكاليف ، وذلك لتعرضهم للاجهساد السيم والمحوادث الصناعية .

 إستخدام الاجهزة الميكانيكية في نقل الهواد الحفيفة ، إذا تطاب الاحر نقلها بانتظام وبكيات ثابتة من مكان لاخر .

١٤ ـ إستخدام الاجهزة الميكانيكية فى نقل المواد إلى الآلة ، ثم منهالي الآلة النالمة وهكذا .

10 - نقل جميع المواد التي في درجة حرارة مرتفعة آليا .

١٦ - إستخدام السيور المتحركة Conwayars فى نقلالموادالمطلوب تحريكها فى مسالك ثابتةو بكيات كبيرة وبطريقةمنتظمة .

۱۷ ـ استخدام المعرات الهوائية فى نقل المواد لترفير أكبر قدرمن مساحة أرض المسنع للعمليات الصناعية المختلفة . عاصة وأن تكاليف نقل المسسواد على ارتفاع عدة أقدام أو عدة ياردات من ارض المصنع تتسارى فى معظم الحسالات مع تكاليف نقلها على مستوى سطح الارض .

١٨ ـ أن تنقل المواد بالجلة وليس بالوحدة ، فكا. لكبت الحمية المطملوب نظاما كلما انتفاضت تكاليف نقل الوحدة .

 إستخدام أجرة النقل والمناولة السريمة حتى يمكن تخفيض عدداً لأجهزة والافراد المطاوبين لهذه العملية .

ب _ أن تمكون أرض المصنع طساء حتى ممكن أن تتحسيرك عليها وسائل
 النقل و المناولة بسرعة وسهولة دون أن تسقط منها حو انها أثناء سيرها.

ب م _ أن يرود قسم الصيانة بأحدث الاجهزه ، وأن يقوم بالكشف الدورى
 على أجهزة المناولة والنقل .

٧٢ استخدام ظاهرة الجاذبية الارضية فى همليات النقل كلما أمكى ذلك.
٧٣ ـ تحديد البدائل الممكن استخدمها فى حالة توقف الاجهزة الرئيسية لنقل ومناولة المواد هن العمل الاسبباب فنية .

تحليل حركة المواد

أن تحليل حركة الموادمن لحظة دخو لها المستعفاما إلى لحظة خروجها منه منتجها يوضح عدد مرات مناولة المواد المطلوبة للعدلية الإنتاجية . ويمكن دراسة ذلك على خريطة العملية الإنتاجية Process chars على خريطة العملية الواحليق تسير في مسالك ثابتة . فنها يمكن معرفة كم مرة يجب نقل المادة الواحدة ، وما الكيات المطلوب نقلها في كل مرة ، وما المسافات التي تقطها ، كا يمكن معرفة نقطا العنف في خط سير المواد لتلافيها والقعناء على أسبابها . فقد يتطلب الامر اعادة ترتيب الآفسام الصناعي أو اعادة ترتيب الآفسام الصناعي أو اعادة ترتيب الآفسام الصناعية نفسها .

وبصفة عامة يجب دراسة أسباب ارتفاع تمكاليف مناولة المواد قبـل اجراء أى تغييرات مكلفة . فقد برجع ارتفاع تكاليف المناولة إلى هدم كفاءة الإفراد، كما قد يرجع إلى عدم كفاءة جداول مناوله المواد ، كما قد يرجع إلىسوءاستخدام أجهزة المناولة ، لذلك يجب الاستفسار من عمال المناولة ورؤسائهم عن ماهية التمديلات التي يقترحون تطبيقها حتى يمكنهم تأدية وظائفهم بطريقة أفضل .

ولإنخاذ قرار يجب منسارتة تكاليف المناولة بالاسلوب المطبق وتكاليف المناولة بالاسلوب المطبق وتكاليف المناولة بالاسلوب المطبق وتكاليف المناولة بالاسلوب المقترح ، وتضمل هذه المفارئة تكاليف استخدام كل من البديلين ومقدار الوفورات التي يمكن تحقيقها من كليها . فإستخدام الاجهزة المنخصصة المختاض نسبة الكسرأوالفقد في المراد المطلوب نقلها ، أو إلى تصفير مساحات الطرق والمرات اللازمة لمملية النقل ، أو إلى تحفيض عدد عمال المناولة بفقد يكون هناك ما يبرر شرائها واستخدامها ، وطبيعي تتوقف المفارنة بين البدائل المختلفة على سسب تكاليف شراء وتشغيل الاجهزة المعاوبة والدمر المقدر لها ، وكية الموادالمللوم

نقاباً ، والسرحة التي يجب أن تتحرك بها والوقت الذي يجب أن تتم فيه .

اختيار اجهزة النقل والناولة

تغنلف الأجهزة المطاوبة لعملية نفل ومناولة المواد باختلاف طبيعة العملية الإناجية . فالأجهزة المطاوبة في صناعة التيفزيون تغنف عن تسلك المطاوبة في صناعة الرجاج ، فالأجهزة المطاوبة الشركة صناعة الرجاج ، من تملك المطاوبة الشركة صناعة تمنيل معمل الإنساج ، فالأجهزة المطاوبة الشركة صناعة كبيرة في نفس الصناعة . وبصفة عامة يفصل استخدام أبيط أنواع أجهزة النقل والمناولة ما دامت نفى بالذرض بتكاليف معقولة ، واستبعاد فكرة استخدام الأجهزة عامة الأحرض ، إلا إذا كان مناك مبررا اقتصاديا قويا لاستخدام الأجهزة المتغدم في تقل أنواع معينة من المواد ، ومن أم العوامل الواجب أخذها في الإحتبار حون اختبار أجهزة النقل والمناولة ما بل :

١ ـ التلائم ، أى أن تتلائم مع نوع وكمية مشاكل المناولة الموجودة بالشركة الصناحة .

 ٣ ـ الحرونة ، حتى يمكن استخدامها النقل أكثر من نوع واحد من المواد .
 ٣ ـ الحولة ، أى أن تقتاسب حمولتها مع متطلبات العملية الإنتاجية ، فلا
 تمكن أقل من الحمولة المطلوبة فتسبب اختناقات ، أو أكبر من الحمولة المطلوبة فتسبب ارتفاعا في التكاليف .

إلى السرعة ، التي تنقل بها المواد من قسم آلاخر .

ه . المساحة ، التي تشغلها من أرضية المصنع .

٩ - الإشراف والملاحظة ، أى درجة ونوع الإشراف المطلوب عليها أثناء
 شغيلها ، فكلما كانت أوتوماتيكية كلما تطلب الامر قندرا أقل من الإشراف
 والعكس بالتمكن .

٧ - الصيانة، فكالم سهلت عملية الصيانة كلما أمكن اجرائها دوريا بأقل تكاليف.

٨ - التكاليف ، أي تكاليف الشراء والتشفيل .

إلى المارة ، أى درجة المهارة المطاوبة فيمن يقوم بتشغيلها .

. و _ الأمان ، أي معدل الاخطار التي يتعرض لها الأفراد أثناء تشفيلها .

مسالك الواد

يمكن تقسم المسالك التي تسير فيها المواد من لحظة دخولها محازن المواد إلى لمطلخ خروجها من عنازن المنتجات إلى مسالك ثابتة ، وأخرى منفيرة ، والمقصود بالمسالك الثابتة تلك التي تتحرك فيها المواد بانتظام وبكيات كبيرة من ساعة إلى أخرى ومن يوم لآخر ، أما المسالك المتنيرة فيهالتي تتحرك فيها المواد من وقت لآخر بصفة غير منتظمة . لذلك يستخدم في المسالك الثابتة أجهزة مناولة تختلف تماما عن تلك إلى تستخدم في المسالك الثابتة أجهزة مناولة تختلف تماما عن تلك إلى تستخدم في المسالك الثابتة أجهزة مناولة تختلف

تختلف أجهزة المسالك الثابتة عن أجهزة المسالك المتفيرة في درجة المروقة ، فبينما لا يمكن تغيير مسار أجهزة المسالك الثابتة ، يمكن بدكل سهواة تغيير مسار أجهزة المسالك المتفيرة من لحظة لاخرى ، وذلك بسبب تثبيت الاجهزة من الدوح الاول في أما كن معينة بمكس الاسر بالنسبه للاجهزة من الدوع الثانى . والتبات الاجهزة من الدوع الاول ، يمكن تضفليها بواسطة قوة عمر كدمركزية حادة تممل بالكهرباء ببنما لا بد من وجود وحدة قوة عركه بكل جهاز من الدوع الثانى عا يرفع من تكاليف تشفيلها وصيانها .

ويعتبر إستخدام الاجبرة من النوع الأول اقتصادياً إذا تطلب الامر نقــل كيات كبيرة من المواد بصفة منتظمة في مسالك ثابشة لا تنفير ، ولكنها تعتبر مكلفة للناية إذا تطلبت الصلية الإنتاجية عكس ذلك .

أولاً .. أجهزة المنساولة في المسالك الثمابة

تعتبر السيور المنحركة النوع الرئيسي من أجهزة المناولة في المسالك الثابتة ، ولكن هناك أيضا أجرزة أخرى كالروضع والمصاعدالكهر بائية والانفاق والآنابيب.

أ. السيور المتحركة .

لاهمية السيور المتحركة في عملية النقل والمناولة الداخلية تستخدمها معظم الشركات الصناعية في مصانعها . فطول السيور المتحركة في شركة كريزلرالمسيارات مثلا ٢٧ ميلا تنعرك بانتظام بين ١٩٠٠ آلة عقافة (١٠). وهي تعتسمير من أكثر أيجرة المناولة اتحفاضا في تكاليف نقل الوحدة، كا فديصل ماينقله الجهاز الواحد إلى ١٠٠٠ طن من المواد في الساعة الأسيال عديدة . وعادة تستخدم في النقل الأفقء الصناعية لنقل المواد إلى أرتفاع أكثر من ١٠٠٠ قدم وعادة لا يستخدم سيد واحد لنقل المواد لمسافات طويلة سواء أفتيا أو رأسيا ، ولكن تستخدم سيد سور تنحرك لمسافات فصيرة ، في إلى كل سير منها حوادة على السير النالو هكذا .

ويمكن تقسيم السيور المتحركة إلى الثلاث أنواع الآتية :

۱ ـ سيور تتحرك في مستوى أعلى منالرأس

تنكون من سلاسل أو حبال من الصلب تنحرك بسرعة معينة في طريق دائرى على ارتفاع حوالى قدم أو أكثر من مستوى رأس العامل أثناء العمل، ويتسدلى منها مشابك (أو خطاف) تعالى به المدواد أو القطع المطاوب تقلبا من المخسازن إلى الاقسام الصناعية ، حيث يلتقطها العالى أنسساء مرووها فوق وقوسهم لتصنيعها . ومن مزايا هذا النوع أنه لا يشغل أى مساحة من أرض المصنع ، كما لا يتعالمب طرق لمرور المواد فها .

٧ ـ سيور تتحرك في مستوى العمل

و تصنع عادة من المطاط أو بعض أنواع الأفشفة السميكة لنقل جميع أنواح المواد والقطع المطارب نفايا الاقسام الصناعية . وهى تتحرك بسرعة معينة وعلى ارتفاع ستوى يد العامل أثناء العمل . وعلى العامل أن يلتقط منها أثناء مرورها أمامه المواد التي يحتاج اليها في العملية الصناعية .

⁽¹⁾ Frankline G. Moore, Manufacturing Management, Richard D. Irwin Inc., Illinois, 1958, p. 258.

٣ ـ سيور تتحرك في مستوى أرض الممشع .

و تصنع عادة من الصلب لتتحمل المواد ثقيلة الوزن. وتستخدم عادة لتجميع المنتجات كبيرة الحجم كالسيارات. فيوضع عليها الشاسية، ثم تتحرك في اتجاه واحد، حيث يقف العمال على جانبيه، فيضيف كل منهم جزءاً إلى كل شاسيه سيارة أثناء مروره أمامه حتى تصبح في نهاية الحظ سيارات كاملة.

ب ـ الروافع الثابتة

وهى روافع تتحرك على قضبان حديدية شبتة فى السقف لنقل المواد والقطع الثقيلة إلى أى مكان بالمصنع . وهذاك أنواع منها ترفع أكثر من . ٣ طناً فى المرة الواحدة . وحيث أنها تستخدم المرات الهوائية ، لذلك لايكون هناك حاجة إلى وجود ممرات بأرض المصنع لنقل المواد فيها ، وبذلك يمكن توفير كل مساحة أرض المصنع للكلات الإنتاجية وحدما وتستخدم هذه الروافع فى التقاط المواد الحظاف أو المناطيس .

-- المصاعد الكهربائية

تستخدم المصاعد الكهربائية لنقل المواد والأفراد رأسياً في المصانع التي تشكون من عدة أدوار.

د ـ الانفاق المائلة

تستخدم الانفاق المائلة لنقل المواد غير الفابلة للكسر أو التلف من الادوار العليا إلى الادوارالسفلي بفعل ظاهرة الجاذبية الارضية .

هـ الأنابيب

تستخدم الآنابيب في نقل المواد السائلة كالزيوت أو المساحيق كالدقيق. ويتوقف النساعيا على نوع المواد المطاوب نقلها ، فقد لايتمدى قطرها بوصتان وقد يصل إلى عدة أقدام ، وتدفع فيها المواد لنتحرك بالسرعة المطاوبة وفي الاتجسساه المعين باستخدام الهواء المضغوط بالفسية للرواد الجافة والمضخات بالفسية للرواد السائلة.

ثَانياً _ أجهزة المساولة في المسالك المتغيرة

تستخدم أجهزة النقل والمناولة السادية لنقل ومناولة المواذ في مسالك تنفير من وقت لآخر . وأم هذه الآجيزة العربات بأشكالها المختلفة التي تدفع بالميد أو تسير بالقوة المحركة . وهناك أنواع عديدة منها ، فيعنها بجبر انتقل مواد معينة بالنات ، والبعض الآخر يصلح انتمل أى نوع من المواد . وبعنها يقتصر على نقل المواد أفقياً ، في حين يصل البعض الآخر على نقلها أفقياً ثم وفهها لمل مستوى الاسقف التي محزن فها ، وبعضها يوجب تحميلها وتفريفها يدوياً ، في حين جهزالبعض الآخر بآلات تعمل على تحميلها ونفريفها يدوياً ، في حين جهزالبعض الآخر بآلات تعمل على تحميلها ونفريفها يدوياً ، في حين جهزالبعض

كذلك تستخدم سيارات الركوب بأنواعها المختلفة فى نقل الأفسراد من مكان لآخر داخل منطقة المصانع بالشركات الصناعية الصنخمة محافظة لوقتهم وطاقتهم من العنساع بسبب السير مسافات طويلة . الباب الخامس

دراسة الحركة والوقت

الفصل السابع عشر

ماهية دراسة الحركة والوقت

لقبيباء مة

لقد آخذ اصطلاحي و دراسة الحركة ، و و دراسة الوقت ، معانى كشيرة مثل ظهر رهما في أوائل الذن الحالى . فدراسة الوقت التي وضع أساسها فردويك تبلر ودراسة الحركة التي وضع مبادتها فوائل جبلبرث قد استخدمت في العساعة على أوسع سطاق لتحسين طرق استخدام العنصر البشرى في الإنتاج . وبالرغم من أن الغرض الرئيسي لكل من تبلر وجبلبرث من هذه الدراسات كان تحسين طرق الدفع ، فلن اتجهاء استخدامهما لدراسة الوظائف والأعمال بغرض اكتساف أسهل وأحسن طرق الإنتاج بالنسبة لمندسة الجسم البشرى لم تبدأ إلا في الثلاثينات . ومند ذلك الحين أصبع الاصطلاحان متلاصقان والدراستان متكاملتان، وأطلق طبيعا اصطلاح واحد بجمعها هو و دراسة الحركة والوقت ، و.

وقد حدثت تغيرات مريعة وحديدة فى هذا الميدان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، فأخذت هذه الدراسة شكل أوسع فى الوقت الحاضر ، كا اختلفت فلنفتها عما كانت عليه فى أوائل القرن الحالى ، وأصبح استخدامها أساسياً لتحديد أفضل طرق الدفع ولتصميم أفضل وسائل الانتساج ولا كنشاف أسهل طسرق استخدام العنس فى فى الصناعة .

طبيعة الدهل الذي يؤديه الالمسان

فالعمل في نظر علماء العابيعة هو نائج القوة في المسافية ، وأحكن لا يعتبر هذا

التعريف كافياً لوصف عمل الانسان من وجهة نظر مهندس الحركة والوقت ، لعدم وجود حدود واضحة وفاصلة بين ما يعتبر عملاً وما لايعتبر خملاً . فإذا لسب شخص هاو كرة القدم لمدة ساعتين يعتبر نشاطه لحواً ، في حين إذا لعب شخص محترف كرة القدم لمدة ساعتين أيصاً اعتبر نشاطه عملاً . فكيف يمكن النفرقة بين المعب واللهو ؟ .

هل يعتبر عامل الصعوبة حداً فاصلا بين الميو والمدل؟ وهل يعتبر عامل المتمة حداً فاصلا بين العمل واللهو؟ في الواقع لا يكفي هاذان الساملان النفرقة بينهما . في الله عنها كند هناك أنواع من اللهب تحتاج إلى تجهود عصلي وذهني كبير، في حين أن هناك أنواع من العمل لا تحتاج إلى نفس المقدار من المجهود . وبالتأكيد هناك أفراد يجدون متمة عظيمة في العمل ، ولكن هناك أيسنا أفراد يجدون متمة عظيمة في اللهو. فإذا لم يكن هاذان العاملان كافيان النفرقة بين ما هو عمل وما هو لعب ، في أحمر لا يجرد عدم حصول الفرد على أحمر لا يجرد عدم حصول الفرد على أحمر لا يجرد عدم حصول الفرد على أحمر الاجتهاء على أحمر الاجتهاء إلى الله قد لا تقوم في نظره بمال كالشعور بالأهمية أو ارتضاع مركزه الاجتهاء في أو تتمه بقوة وسلطة أصنحه وهكذا .

وفي دراسة قام بها الاساتذة سوروكين وبرجودي اللاعسل توصل إلى أن النشساط في عام ١٩٤٩ لمرفة مقدار وقت العمل ووقت اللاعسل توصل إلى أن النشساط العنصوى (الوقت اللازم للنوم والراحة والآكل) والنشساط الا فتصادى (الوقت اللازم للعمل) يمتاجان إلى ١٨ وربع ساعة في اليوم أي ١/٠ من بجموع ساعات اليوم وجه ٢٧ وربع ساعة ، على أساس أن الآساعة الباقية تشكون من بجموعة من الانشطة الثانوية الى لايتجاوز الواحد منها أكثر من خمس دقائق ، وإلى أن يقية الوقت يتكون من الانشطة الدينية والنمنية والفينية والماطفية والترفيهة ، كما يتضع من الجدول رقم (١٧ - ١) . يتبين من ذلك أن ما يعتبر عملا لايمثل أكثر من الهدول رقم (١٧ - ١) . يتبين من ذلك أن ما يعتبر عملا لايمثل أكثر من

والحلاصة أن أى لشاط يعتبر عملا إذا كان منتجاً وأدى إلى اضافة سلم وخد.ات جديدة للاقتصاد القومى. وإذا كان مقابل مكافأة مادية أو معنوية . مائمرة أو غير مائمرة .

نشاط الفرد في اليوم

نبة المناهة من أعضاء البية	متوسط مقدأر الوقت		الثاط	
	ساعة	دقيقة		
حوالي ١٠٠٠/٠	11	۷۲۲۱	. معنوى (نوم . راحة . أكل)	الشاط
AY	٧	٠٧٦	اقتصادی (عمل)	3
70-1	1	4.79	اجتهاعي	
۲۰		۲۷۲	ديني	3
0 4	1	4474	ذهني	
7-1		71.	فق	
۳.		ru _A	عاطني	3
Y4-1	1	۳۰۶۳	ارفیہی	

جدول رقم (۱۷ - ۱)

استعهال ليلر لفراسة الوقت

هناك إتفاق عام على أن تيلر قد أوجد دراسة الوقت باحدى الورش الشابعة لشركة Midvale Steel في عام ١٨٨١ . وتتكون هذه الدراسة في رأى تيلر من جزئين : عمل تحليل وآخر الشائي .

أولاً ـ العمل التحليلي ، ويتضمن :

١ - تفسيم أى عمل يقوم به الانسان إلى حركات بسيطة .

٧ - استئصال الحركات غير الضرورية.

٣ ـ دراسة الحركات الباقية وجعلها تموذجية بالنسبة لتركيب الانسان .

إ ـ تسجيل النوصيف الكامل لكل حركة من هذه الحركات وتحديد مقدار
 الوقت الفعل اللازم لأداء كل منها

م تحديد نسبة مئوبة - تمثل التأخير غير المنتظر بسبب الحوادث الصغيرة
 و صل الآلات المفاجىء وغيرها - لاضافتها إلى الوقت الفعلى -

 ب _ تحديد نسبة مثوية _ تمثل بطء الفرد في أداء العملية حينها يكون مبتدئاً فيها _ لاصافتها إلى الوقت الفعلى .

 ب تحديد نسبة مئوية _ تمثل فترات الراحة التي يختلسها الفسسرد لنفسه بين الحركات المختلفة ليستميد بهر أنفاسه و نشاطه _ لاضافتها إلى الوقت الفعلي .

ثانياً _ العمل الانشائي ، ويتضمن :

إد تجميع الحركات فى عدة بجموعات حسب طريقة استخدامها فى الحياة العملية،
 ثم وضع توصيف كامل الحركات الموجودة بكل مجموعة .

ب عكن عن طريق النوصيف اختيار بجموعة الحركات التي يمكن الفرد أن
 يستخدمها الاداء أى عملية . وبجمع الوقت الفعل اللازم لكل حركة منها ، وبإضافة
 نسبة مئوية تمثل الوقت المسموح به ، يمكن تحديد مقدار الوقت اللازم الاداء
 أى عمليسة .

ب ـ تنطلب هذه الدراسة وضع توصيف دفيق لظروف العبل المفروض أن
 يعمل فيها الفرد ونوع وطاقة الآلات المستخدمة وموقعها وكيفية التنسيق بين
 طاقاتها الانتاجية وغير ذلك.

يتضع من ذلك أن تيلر قد استخدم دراسة الحركة كجز. في مطلوب لدراسة الوقت ، ولكنه على أية حال وجمه اهتمامه الآكبر نجبو العشاية بتحسين الصدد والآلات المستخدمة ونحوالتنسيق|اللازم بين طاناتها . أما دراسة الحركة كما تعرف الموم فقد وضع جبابرث أصولها .

دراسة الحركة كيا وضعها جيلبرث

لقد وضع فرانك وليليان جيبرث أصول علم دراسة الحركة في أواخر الفرن للماضي. وبالرغم من مرور أكثر من نصف قرن فيا زال يستخدم في الصناعة اللكثيرمن المبادى. التي نادا بها. والواقع أن ترابط جيود كل من فرانك كهندس صناعى وليليان كعمالة نفسانية أعطى لدراستهما سميات ومميزات فريدة . فقد تضمنت دراسة للاجهاد والسأم الذي يصيب الفرد في عمله ، وفهم لمجبود العنصر البنرى في الصناعة ، وتحليل للحركات التي تناسب عندلات الانسان ،

فقد تبين لفرنك أن كل فرد يقوم بادا، ألممل بطريقته الحاصة، وأنه لا يوجد اثنان يستطيعان إداء العملية الإنتاجية بنفس الطريقة تماماً ، وغالباً لا يستعملان نفس مجوعة الحركات. فقد لاحظ أن البعض يعمل بسرعة كبيرة بحيث يحمد نفسه أكثر من اللازم، فق حين يعمل البعض الآخر ببط، شديد ، فيفقد السناعة بعض كفايتها الإنتاجية . دعته هذه الظاهرة إلى محاولة إكتشاف أحس طريقة أداء يمكن توحيد إستعمالها بين الجميع ، لذلك بدأ بتحليل الحركات التي يستخدمها عدة أقواد لاداء العمل الراحد كوسيلة لاختيار بجموعة الحركات اللازمة ـ التي تتعيد مالتهم ، والسعدلة ـ لاداء عمل معين ،

عاهية دراسة الحركة والوقت

ان دراسة الحركة والوقت هى فى الواقع دراســـــة موضوعيه لطرق أدا. الوظيفة بفرض:

- ١ ـ ١ كتشاف أفضل وسائل الآداء وأظها تكليف.
 - ٣ ـ تنميط وسائل الأداء .
- ٣ ـ تحديد الوقت الذي يلزم الفرد المدرب لآداء العمل.
 - ع ـ تدريب الأفراد على وسائل الأداء الجديدة .
 - أولاً _ اكتشاف أحسن وسائل الآداء .

حيث أن المهمة الرئيسية بكل شركة صناعية أو تجارية هي إنتاج سلعة أو

تقديم خدمة ، وحيث أن تنفيذ هذه المهمة يتطلب تضافر كامل وتنسيق تام بين يجهود العنصر البشرى وطاقة الآلات وطبيعة المواد ، لذلك فإن المشكلة الرئيسية التي تواجه الادارة في هذه الشركات هي اكتشاف طرق الانتاج المثالبة التي يمكن ان يتم بواسطتها مثل هذا التنسيق المكامل ، وطبيعي تفتلف هذه الطريقة باختلاف توح الصناعة ونوح وكفاية الأفراد الذين يعملون فيها . لذلك يتطلب الأمر دراسة الحسر نقط الآتة :

١ تعريف المشكلة حتى يمكن تحديد الغرض الرئيسي أو الهمدف النهائي
 المطلوب التوصل له .

٧ ـ تحليل المشكلة وذلك بجمع الحقائق المتعلقة بطرق الاداء الحالية .

٣ ـ البحث عن طرق أداء أفضل عن طربق تحليل الحركات الموجودة في
 طرق الآداء الحالمة والنقليل من عددها .

ع تقييم طرق الاداء الجديدة من حيث تكاليفها ومن حيث مقدار ما تتطلبه
 من طاقة وبجود بشرى .

م - كتابة تقرير بالتحسينات المقترح ادخالها على طرق الاداء الحالية مؤيداً
 مالارفام ومستندأ إلى الحقائق حتى برتبط به كل من بقوم بعملية الاداء .

ثانياً _ تنسط طرق الأداء

بعد التوصل إلى أحسن طريقة الأداء لابد من تنميطها ، وذلك بتحديد عدد و نوع الحركات المطلوبة من العنصر البشرى ، حجم وشكل و درجة جودة المواد الاولية المستخدمة ، طاقة ومواصفات العدد والآلات المطلوبة ، ظروف العمل التر بحب أن تحمط بالفرد أثناء الآداء .

ثالثاً _ تقدير الوقت اللازم للاداء _ قياس الممل

وتستخدم دراسة الحركة والرقت لمسرفة مقدار الوقت ــ ثو ان أو دفائق أو ساعات ــ اللازم للفرد المدرب جيداً للانتهاء من العملية في الظروف العــادية . ويعتبر هذا الوقت العنصر الرئيسي في عملية تخطيط وجــدولة الانتاج ، وتقدر التكاليف النبائية ، ووضع خطط الاجور التشجيعية التي تنا ب الادراد الاس يصلون فيها .

رابعاً ـ تدريب الافراد على طرق الآداء الجديدة ـ

كا يفتض الأمر تدريب الافراد على طرق الآداء الجديدة. فاذا كانت طريقة الآداء المفترحة بسيطة أو أن عدد الافراد المطلوب تدريبهم صغيراً، أحكن تدريبهم في أماكن عملهم بواسطة رئيس العمال أو مدرب خاص أو خبير الحركة والوقت. وحيث أن مهمة الندريب تقع غالباً على عانق رئيس العمال في الحياة العملية ، فلابد من ترويده بتقرير مفصل عن طريقة الآداء الجسديدة لتساعده في مهمة التدريب . أما إذا كانت طريقة الآداء المفترحة تتطلب خبرات غير موجودة فيهم أو تتطلب تدريب أعداد كبيرة من الافراد فالافتعال ترويده بالمعرفة اللازمة في أماكن معدة التدريب مرودة بالرسومات البيانية والوحدات الجسمة والافلام السينائية .

يشين من ذلك أن دراسة الحركة والوقت تشكون من أربع أجزاء ، ولسكن أهم جزأين فيهم هما :

 ١ ـ دراسة الحركة لاكتشاف أحسن وسيلة لاداء العملية الانتاجية وقق هندسة الجسم البشرى .

لا دراسة الوقت لمرقة الوقت النوذجي اللازم لانتهاء الفرد من العملية
 الانتاجية .

كبال دراسة الحركة والوقت

ان الجمال العرفى لدراسة الحركة والوقت هو محماولة تحسين طرق الآداء الموجودة، الذلك كانت الدراسة تبدأ بتحليل طرق الآداء المعمول بها فعلا لادخال التحسينات اللازمة عليها و نشر استخدامها فى الصناعة . ولكن حيث أن هنساك دائماً صناعات وخدمات جديدة فان عدم وجود طرق أداء حالية يعتبر أمراً طبيعاً ، لذلك أصبح بجال دراسة الحركة والوقت هو محاولة تصدم طرق مثالية

لها ، والواقع أن الأصل دائماً في مجال هذه الدراسة هو محاولة تصديم طرق أدا. معمول بها ، ووإن كانت دراسة وتحليل الطرق الاداء الحالية يعتبر أمراً ضرورياً، فأن الأصل في بجال هذه الدراسة ليس تحسين الطرق الحالية، بل تصديم طرق أدا. تحرفرجية تنفق وهندسة عضلات الجسم البشرى ، والمفروض أساساً أن تهدف طرق الآداء الفوذجية إلى رفع المحكفاية الانساجية للفرد ، وإلى خفض نسبة تكاليف العمل في الانتاج ، خاصة وأن تكاليف عنصر العمل ترتفع بسرعة كبيرة من سنة لاخرى نتيجة للارتضاع المستمر في معدلات أجور العمال في السناحة .

الفصل الثامن عشر أهمية دراسة الحركة والوقت

طيستمة

عاول الانسان منذ قرون هديدة اكتشاف وسائل أفنسسل لإنتاج السلع والمقدمات لتى يحتاج إليا. فيدا أولا باستخدام يديه انجردتين ،ثم صنع بعض الآلات البسيطة لاستخداما في الانتاج . ومع التقدم العلى إستطاع أن يفترع الآلات الميكانيكية ، وأخيراً ظهرت الآلات الانومانيكية التي أمكن عن طريقها الاستغناء عن جرء كبير من الطافة الجساية المطلوبة في العلمات التشغيلية ، كاظرت الآليك الاليكترونية ـ الكبيوتر ـ التي أمكن عن طريقها الاستغناء عن قدر كبير من الطافة الدهنية المطلوبة في العمليات التشغيلية ، في العمليات التشغيلية ،

أدى هذا التقدم الدلى إلى ارتفاع كيبات الإنتاج في الصناعة مع إعفياص عدد العاملين فيها ، وأدى ذلك بدوره إلى ارتفاع السكناية الانتاجيسة للأفراد وارتفاع المستفرى المعيشى للجتمع . فقد أصبح إستخدام الآلات في الوقت الحاضر أرخص جداً وأكبر كفاية من إستحدام المنصر البشرى ، عاصة بالفيه للأعمال التي تتطلب مجهو دا جمانيا عنيضاً ، والظواهر تدل على أنه لا يمكن الاستغناء تماما عن العنصر البشرى في الصناعة حتى وقت بعيد في المستقبل ، فيناك عليات يدوية لا يمكن الابها بواسطة الآلات ولا بد للإنسان من أدائها بغضه ، أصف أن هناك أنا كد من درجة الجودة المطلوبة في المنتجات أو تو افرالغوة العالمة الرخيسة ، ما الخ -

وحيث أن تطبيق مبادى. دراسة الحركة بمتاج إلى استبارات رأس مالبسة قليلة ، فن الافعدل المفارنة بين تكاليف تطبيق الآلية الكاملةوالنصف كاملةواليدوية البحتة فى الانتاح . فالمروف أن تغذية الآلات بالمواد الحنام أو استقبال السلع المنتجة منها ــ وفهيرها من الدمايات التشفيلة ــ يمكن عمله يدوياً كا يمكن أداءه آلياً ، وذلك بترويدها بتجهيزات إضافية . وبطبيعة الحال يتوقف أم المفاضلة يينهما على تـكاليف الاداء سواء بالطريقة الآلية أو اليدوية .

أفتصاديات التخصص الدانيق

لقد عرف وطبق تقسيم العمل منذ قرون عديدة ، ولكن الدرجة العالمية من التخصص الدقيق لم تعلبق إلا منذ قيام الثورة الصناعية والواقع أن ارتفاع انتاجية الأفراد وانخفاض تكاليف الانتاج كانت من الأسباب المباشرة التحقص الصناعة إلى مواصلة تطبيق عبداً التخصص الوظيق الدقيق بصفة مستمرة ويمكن تلخيص أم أقصاديات النخصص الدقيق فيا بل :

 إ ـ يساعد التخصص الدقيق الفرد على تملم أداء مهام الوظيفة في أقصر وقت وبأقل مجهود تمكن .

٢ ـ تسمح دورة العمل القصيرة الأفراد بالعمل بسرعة وبطريقة آلية دون
 تقكير ذهن كبير .

٣ ـ يمكن إستخدام أفراداً قليلو الحنبرة يتقباضون أجوراً قليلة لاداء مهمام
 صفيرة متكررة .

ع - انخفاض تكالف الرقابة والاشراف على الافراد.

ر حديث أن الفرد يؤدى مهمة صغيرة يصفة متواصلة ، فإنه يصبح متمرناً فيها ، وحيث أن العدد التي يعمل بها تمطية والآلات التي يشتغل عليها تدور آليماً لذلك فإن احتمال توقفه عن العمل أو إبطائه فيه سينكشف تلقائياً على شكل توقف أو إبطاء الأفراد الذين يؤدون مهام يأتي دورها بعد مهمته .

و عـكن تطبيق التخصص في الدمل بأحد طريقين :

 أن يؤدى الفرد العملية التشغيلية بأكلها وبذلك يكون له مطلق حرية التحكرفيها .

ب ـ أن يؤدى الذرد دوراً صغيراً فيها كما هو الوضع في خط تجميع السيارات
 مثلا ـ ويؤدى هذا النوع من التخصص إلى تحقيق المزايا الآنية :

 إ ـ عمكن للإدارة أن تتأكد من الدقة في تنفيذ الانتاج ما دام هناك سيـل مندفق من المنتج النهائي يخرج من خط الانتاج.

ب- ان تحريك و سلسير خط التجميع ، بسرعة معيشة يدفع الأفراد الذين
يعملوا بأقسام الحندمة والتجوين إلى أشاء وظائفهم بمنتهى الدقة ، ولمالا فإن ابطائهم
أو تونفهم سيؤدى إلى إبطاءاء أو توفف خط النجميع مما يؤدى إلى امكشاف
أمره في الحال .

" _ يكل عمل كل فرد على خط التحميع أعمال الآخرين ، ومنهم فإن نوقف أو إبطاء أحدهم سينمكس آثاره على أعمال الآخرين مما يدفعهم إلى توقيع ضغط أدبي كبير عليه .

ولقد ظهر في السنوات الاخميرة اتجاعات فيكرية تنهم التخصص بأنه أصبح من الدقة بحيث يسبب آثاراً نفسية للافراد كشمورهم بالسامأو انعدام شخصياتهم وما لل ذلك ، وأن من الممكن رفع انتاجيتهم بالحد من هذا التخصص الدقيق، وبتحديل كل فرد بجزء أكبر من مسئولية العمل الذي يؤديه ، ويتصميم العمل بطريقة يشهر فيها بأصية دوره في العملية الانتاجية . والواقع أن تكبيرمام الوطيقة مطلوب بل ومريح في بعض الحالات . لذلك بجب أن يؤخذ في الاعتبار الاحكام العالمة الآنية بشأن كيفية تصميم العمل ، وهي وإن كانت ستقلل من بعض مزايا النخصص الدقيق إلا أنها سترقع من درجة رضاء الافراد عن أعمالهم .

٧ ـ أن يضع كل فرد علامة بمزة على كل عمل يؤديه .
 ٣ ـ أن تفير المهام الوظيفية اللفرد دورياً ـ يوميا أو أسبوعياً أو شهرياً ـ

حسب طبيعة العمل بقدر الامكان ، حتى لا تتدهو رحالتهالنفسية والمعنوبه . فتفيير مهام الوظيفة يريح أعصا به وعضلاته و بعطيه قدراً أكبر من الراحة النفسية .

إحباره على العمل بسرعة مغال فيها - والواقع أن سرعة التي يعمل بها بدلا من إحباره على العمل بسرعة مغال فيها - والواقع أن سرعةالعمل التي يعمل بها الافراد في العملة الموقعة الموقت الحاضر أقل جداً من السرعة القصوى التي يستطيع أن يعمل بها القرد العادى . وحيث أن هناك اختلافات بين الافراد فإن تحريك سير التجميع مثلا بسرعه معينة قد يسبب لفرد إجهاداً كبيراً حتى يلاحقه ، بينها يحد فرد آخر أنها سرعة بطيئة . أصف إلى ذلك أن أنها مرعتهم ، وحتما ستعكس آنار توقر أعصابهم على تصرفانهم وسرعتهم في الانتاج، سرعتهم ، وحتما ستنعكس آنار توقر أعصابهم على تصرفانهم وسرعتهم في الانتاج، لذلك يمكن في هذه الحالات تعديل الفرض من استخدام والسير، بأن تصبح مهمته تحريفية تجميع مثلا - على مائدة بالقرب من الستخدام والسير، بأن يعتمل الفرد والقطع أو المواد منه ليؤدى عمله فيها أو عليها - في عملية تجميع مثلا - على مائدة بالقرب من السمير، ، ثم يعيدها مرة أخرى إلى السير، ، وبذلك تنفي عنه مهمة خط التجميع .

علاية دراسة اغركة والوقت بالأجور التشبجيمية

ان الهدف الرئيسي من دراسة الحركة والوقت هو التوصل لملى مقدار الوقت اللازم لآداء مهام الوظيفة أو العمليسة التشفيلية المعينة ، حتى يمكن استخدامه كاساس في تحديد كمية الأجر المناسب لهذه الوظيفة أو تلك العملية ، بحانب هذا المدفى ، تعتبر هذه الدراسة أداة مثالية لمراقبة تمكاليف الانتاج وتخفيضها لملى أقل ما ممكن .

وفى للواقع تفيد هذه الدراسة كل من الإدارة والعمال وانجتمع . فجالفسية للإدارة ستؤدى هذه الدراسسة إلى زيادة الارباح وتحفيض التكاليف بنفس الإمكانيات المستخدمة ، وبالمنسبة للعمال ستكشف هذه الدراسة لحم أفضل وأسهل طرق عمل تما يؤدى إلى رفع دخرلهم دون حاجة إلى زيادة جهودهم ، وبالنسبة

شرورة فياس أذاء القرد

حيث أن العمل يعتبر عنصراً رئيسياً فى تكاليف الانتباج ، لذلك بجب أن تدرسه الادارة بعناية شأنه فى ذلك شأن عناصر الانتاج الآخرى . وهذا معنماء أن تناكد الادارة من أن الجمهود الذى يبذله كل فرد فى العملية التشغيلية هوبجهود طرورى وليس بجهود حنائم . وحتى تناكد من ذلك لا بد أن تدرس وتحال جميع العمليات بدقة وهمق حتى تتوصل إلى أفضل وأسهل طرق استخدام الجمهود البشرى فى العملية الإنتاجية . وكلما أمكن قياس مقدار العمل المغروض أن يؤديه الفرد فى اليوم ، كلما أمكن الاستفادة بمعظم الطاقة البشرية فى العملية التفغيلية .

ولسكن يحب أن لا تتجاهل الإدارة أن العمال بشر لهم طلباتهم ، وأن تعلمين أى برنامج يحتاج إلى تعاونهم الصادق . ولتحقيق هذا النصاون يحب أن يستفيد كل فرد يجزء من المزايا التي ستحنقها الإدارة من تعلميق دراسة الحركة والوق . فندل الشواهد أن طريقة تفكيرهم ورغبتهم فى العمل وحرصهم على الإنتاج عوامل لحاققة في تجام أى مشروع .

فاق عمل هو تقييمة اشتراك الجمهود الدهني مع المجمود الصفل لفترة زمنية معينة . ولكن تختلف لسبة المجمود الدهني إلى المجمود العضلي من حمل لآخر . فتحتاج معظم الاعمال بالمستع إلى المجمود العصل بقدراً كبر من المجمود الدمنى ، كا تحتاج معظم الموظائف بالمكتب إلى مجمود ذهني اكبر من المجمود العصلى ، ولكل هنائك بعض وظائف بالمصنع والممكتب تحتاج إلى مجمود ذهني يكاد يسادل المجمود العصلى . وتقصر الدراسة في هذا الباب على النوع الآول والثالث ، أى الاعمال الترتحتاج إلى مجمود عصل بطريقة ملحوظة .

فتحدد نتيجة أى عمل قيمته ، وليس لمقدار المجمود الداخل فيه علاقة ممقدار قيمته الحقيقية . يمني آخر يعتبر مقدار إنتلجية الفرد ـ وليس مقدار ما يبذله من جمود ـ عاملا رئيسياً في تحديد درحة أهميته الإدارة ، وكلما كانت درجة أهميته الإدارة كبيرة كلما ارتفع أجره والعكس بالمسكس . وحيث أن إنتاجية العامل هي نقية أن أذلك يجب أن يتضن قيامها الفنصرين الانبين : كمية الإنتاج ومقدار الوقت الذي تم فيه هذا الإنتاج . ومتدار الوقت الذي تم فيه هذا الإنتاج . ويستخدم لهذا المرض وحدات الدميرعن كمية الانتاج . وهي تختلف حسب علميمة الإنتاج ، فقد تكون بالوزن أو بالقطعة أو بالمسافة أو بالحجم وهكذا ، ووحدات الوقت ، فقد تكون بالثانية أو بالمدقية أو بالساعة أو بالدوم وهكذا .

والواقع أن أهم نقد يمكن توجيه إلى سياسة وبط مقدار الاجسسر بدرجة الكفاية الانتاجية الفرد هو صموبة تحديد كمية الانتاج الواجب أن يقدمها كل فرد خلال وحدة زمنية معينة وربما تعتبر دراسة الحركة والوقت أحسن وسيلة ظهرت حتى اليوم لقياس أدا. الأفراد، ولكنها لا تعتبر الوسيلة المثالية ، وعلى أية حال قانه يمكن الحصول بواسطتها على تناتج طبية لمكل من الادارة والعممال لو طبقت مدفق عن طربق خبراء مدربين ،

الر دراسة الحركة والوقث في المستوى الميشي ثلامم

يرجع ارتفاع المستوى المعينى فى الأمم المتقدمة إلى الارتفعاع المتواصل فى المكتفية الانتاجية للقوة العاملة فيها تقييمة للانخفاض المستمر فى عدد ساعات العمل المطلوبة من الآفراد لانتاج نفس كية الاستاج بنفس درجة الجودة ، لذلك يعتبر من أهم مظاهر النقدم فى هذه الأمم الانخفاض المتواصل فى عدد العمال اللازمين فى العمليات الانتاجية ، تقيجة لاستفادة الادارة هناك من كامل طافحة الأفراد ، وتقيجة لتماون الأفراد مع الادارة فى رفع مستواهم المهنى .

و يرجع ارتفاع البكفاية الانتاجية للأفراد كنتيجة من نتائج تطبيق دراسة الحركة والوقت وإستخدام الاجور الشجيمية إلى ما يأتى :

 إ ـ يساعد تحسين طرق العمل على رفع إنتاجية الفرد بنفس الطافة الى كان يبذلها ، وبذلك لن يتعرض لاجهاد أكر. ٧ _ إذا عرف كل فرد كمية العمل المطاربة منه فى اليوم ، وإذا تأكد أنه سيخاطى أجر إصافياً عن كل كمية يقدمها زيادة عن الكمية المطلوبة ، فإنه سيحاول الاستفادة من كل وقته داخل المصنح ، وسيكون رقيباً على نفسه ، فلا يبدأ العمل متأخراً أو ينعمرف مبكراً أو يبالغ فى الوقت اللازم افتضاء حاجته الشخصية ، أحنف أنه سيضغط على الادارة للساحمة فى نقليل مقددار الوقت الصائع الذي لايستطيع التحكم فيه ، إما بسبب تأخر وصدول المواد أو لعطل فى الآلات أو لنتص فى العدد وما إلى ذلك .

٣ - حيث أن كمية العمل المطلوبة فى اليوم وضعت بحيث يستطيع العمامل الكف. أن يُحققها بسهولة ، وحيث أن وجود مكافأة ستشجعه على تعطيها ، لذلك فإن الوضع الطبيعى أنه سيبذل قصارى جهده وسيعمل بكامل طافته لانتاج أكبر قدر يريد عن الكية المحددة ، ما دامت هذه الزيادة تتناسب تناسباً طردياً مع مقدار المكافأة التي سيحصل طبها .

الفصل التاسع عشر تصميم طرق العمل

مقيسدعة

لتصميم طريقة الممل لابد أن يؤخذ في الاعتبار ماهية الاعمال التي يستطيع أن يؤديها الانسان بطريقة أفضل من الآلات وبالعكس ، إذ يمك الانسان عدة مقدرات لا تملكها الآلة ، كما أن للآلة عدة مقدرات لا يستطيع الانسان منافستها فيها فيلا كل ارتفعت كمية الانتاج المطلوبة كما كان من الأرنج إستخدام الآلات على تطاق أوسع من إستخدام الانسان ، إلى أن يصل الاس في بعض العمليات التشغيلية إلى استخدام كامل للآلات الاتراماتيكية دون وجود عامل مباشر عليها .

التركيب الهندسي للانسبان

بعدقة عامة تحتاج معظم العمليات التشغيلية إلى مجبود مباشر من الانسسان لذلك تمتير العلومات المتعلقة بطاقة الانسان ومقدرته على درجة كبيرة من الأعمية في تصميم طريقة العمل وخط سيرالشغيل و نوع الآلات التي تستخدم ، وظروف العمل التي يعمل فيها الأفراد ، وقد أمكن - بعد تجمار ب ودراسات طويلة - وضع المعلومات المتعلقة بحسم الاسسان في عدد من القوانين والاسس ، وبالرغس من أن كثيراً من ، قوانين الاجباد ، و ، قوانين السكفاية الانتاجية للأفراد ، و ، أسس افتصاديات الحركة ، لا تستخدم بتوسع كبير في الصناعة في الوقت الحاضر ، إلا أنها تساعد بدون شك في توجه المهند من تحو تصميم عدد وآلات الحسل ، وفي توجه خبرا، الحركة نحو اكتشاع طرق عمل أحسن .

وقد فام المهندسون وعلما. النفس وأساتذة علم وظائف الاعتناء لسنوات عديدة بدراسات وتجارب في مشاكل طرق العمل ، وعبد مشلا إلى جحوصة مغيم خلال الحميسرب السالمية الناتية بحل مشكاه و الانسسان به الآلة ، المتعققة بتعصيم وتشغيل وصيانة المعدات الحربية ، فوجد أن طربقة النحمكم في قيادة الطمائرات أو الغواصات معقدة جداً حتى أن فادتها لايستطيمون القيام بكل الحركات التفصيلية المطلوبة منهم على الوجه السلم . هذا المجال من الفشاط هو ما يقصد به وهندسة الإنسان ، Human engineering ، فالهدف الرئيسي من هندسة الانسان مو . أفله الانسان ، لسهام المطاوبة منه ونحيط وظروف العمالاتي يعمل فيها في حدود تركيه الذهن والعضل ، حتى يمكن الاستفادة منه في العملية الانتاجية إلى أقصى حد يمكن ، وهذا يتطاب البحث في احسن قصم المعدد والآلات التي يستخدمها ، وأبسط طريقة لادارتها والعمل عليها ، وأفسل ظروف همل يميش فيها .

ويقوم الفرد عادة بالثلاث خطوات الآنية لتأدية أى عمل:

إ ـ استقبال المملومات عن طريق الاعتناء الحسية المختلفة كالآذن واللسان
 والآنف وغيرها.

ب ـ اتخاذ قــرار بناء على المعلومات التي تلقاها من هذه الاعضاء وبنساء على
 المعلومات التي لديه من قبل .

٣ ـ تنفيذ القرار الذى اتخذه ، وقد يكون العمل المطلوب متعلق بناحية عضلية بحثة كإدارة آلة ، أو بناحية اتصالية كاعطاء تعليات شفية أو تحرية ... الح ، ومن ثم يجب على مصمى الآلات وطوق وظروف العمل أن يسكون لديهم همماً كاملا للوظائف العضوية للإنسان وكيفية تركيب جسم الانسان ومواطن الضفف فيه والظروف التي يستعام أن يقدم فيها أحسن أداده .

وحين تصمم عملية إنتاجية معينة أو طريقة عمل معينة يجب أن يقرر المصمم ما نو احىالنشاط التي يجب أن يقوم بها الانسان وتلك التي يجب أن تترك للألة .

مراحل العهلية الانتاجية

منذ مئات السنين كان مقدار ونوع الانتاج يتوقف على درجة مهارة الأفراد في استخدام العدد والآلات البدائية ، ولكن بتقدم العمارم الهندسية وبارتضاع الطلب على الانتاج أمكن صنع عدد وآلات على درجمة كمبيرة من التخفص ، لا تحتاج إلى نفس المهارة التي كانت مطلوبة من العمامل فيها معنى . فتقسيم العملية الانتاجية وتخصص كل عامل في أداء جنزء صغير منها ساعد على تنمية خبرته وزيادة سرعته في الانتباج ، وبذلك أصبح تجماح العملية الانتاجية في الوقت الحاضر يتوقف على طريقة التنسيق بين الانسان والآلات والمواد . وبما أن هناك عدد لا حصر له من طرق التنسيق ، لذلك تهدف دراسة الحركة والوقت إلى اختيار أفضلها ، وهي تلك التي تؤدى الى رفع الكفاية الانتاجية الى أفعي ما يمكن .

وبصنة عامة تتكون أى عملية انتاجية من الثلاث مراحل الآنية : النخطيط والاعداد للانتاج ، والانتاج .

أولا _ التخطيـــط

يمتبر التخطيط أول خطوة في العملية الانتاجية ، وتتكوز من الست خطوات الرئيسية الآنية :

 ١ ـ تصميم المنتج النبائى من حيث الشكل والحجم والوزن ، وتحديد نوع ودرجة جودة المواد المستخدمة .

 ٢ ـ تصميم عملية الانتاج ، وذلك بتحديدنوع العمليات ونوع العدد والآلات ودرجة الحرة المطلوبة .

٣ ـ تصميم طريقة العمل ، وذلك بتحديد مكان العمل ورسم خط سير المواد
 وبيان كيفية أداء مهام الوظيفة .

ع ـ تصمم العدد والآلات المطلوبة في العملية الانتاجية .

و - تصميم المصنع من حيث مساحته الكلية ، والمساحة المطاوبة لكل آلة
 و مقدار بعدها أو قربها من بعض ، وطرق مناولة المواد وأماكن تخزين المواد
 الأولمة ومراكز صانة وخدمة الآلات وغير ذلك .

٣ - تحديد الوقت النموذجي لكل عملية وذلك بقياس مقدار ونوع العمل
 الحاص بكل وظفه .

ثانياً _ الاعداد للانتاج

وهى مرحلة انتقالية تفع بين عملية التخطيط وعملية الانتاج ، وفيها يعدخط الانتاج ، وتركبالعددوالآلات ، وتدربالقوةالعاملةوفقمتطلبات الحطةالموضوعة.

عالياً _ الانتاج

وتنضمن هذه الرحلة وضعالطريقة المثالية لاستخدام بجبود الأفراد معطاقة الآلات مع طبيعة الواد لانتاج الوحدة أو الخدمة المطلوبة .

تحليل المولية التشقيلية

تؤدى الدراسة التحليلية للملية التشغيلية في معظم الحالات إلى انخفاض مقدار الوقت اللازم لتحرك العامل ونقل المواد وإدارة العدد والآلات. كما عكن تحليل خرائط تحركات الاسان في العملية التشغيلية من تقليل وقت تعطله ، والتوصل إلى طريقة عمل فيها توازن أحسن بين مجمود الانسان وطاقة الآلات . فالغرض من الدراسة تحليل الحركات التي تصدر عن الفرد أثناء أداء العملية التشغيلية ومحاولة إكتشاف طريقة أفضل . وذلك بالاستغنياء عن جميع الحركات غبير الضرورية وإعادة "رتيب الحركات الضرورية بصورة أحسن.ويستخدم لهذا الغرض خريطة تين حركات البد الهني والبد اليسرى أثناء عملية التشغيل .

وعادة يستخدم رمزان في مثل هذه الخرائط فترمز الدائرة الصغيرة للانتقال والتحرك؛ وترمز الدائرة الكبيرة لحركات القبض على الثيء واستخدامه أوتركه. فن عملية توقيم خطاب مثلات وهي من أسط العمليات التشغيلية ـ يكون عمل اليد اليسرى تثبيت الخطاب على الكتب بينها تؤدى اليد الهني كل الحركات المطلوبة في التوقيع كما تبين الخريطة بالشكل رقيم (٢٠١).

اليد الميسري	الياد اليهشي	
	البحث عن القبلم	0
j	القبض على القبلم	Ò
امساك ورقة	حمل القلم حتى ورقة الخطاب	0
الخطاب	توقيع ألحطاب	Ó
}	أرجاع القلم إلى الحسامل	0
	ترك القلم في الحامل	o
	ارجاع أليد الى ورقة الخطاب	1
•	شکل رقم (۲۱)	

ولاستبعاد أو ادماج أو إعادة ترتيب أو تبسيط العملية التشغيليت. يقبغى الاجانة على الاسئلة الآنية :

> ما الفرض الذى من أجله ما المكان الذى فيه ما التسلسل الذى به من الفرد الذى بو اسطته ما الطريقة التي بوا

> > ويمكن تفسير ذلك فيها يلي :

الفرض : ما الذي يحدث فعلا؟ وهل حدوثه ضرورى؟ ولماذا ؟ (لاستعباد الحركات غير الضرورية)

المكان : أين يتم هذا النشاط ؟ وهل من الضروري أن يتم في م هذا المكان ؟

التسلسل: لماذا يتم العمل بذا التسلسل؟ وهل من الضرورى (الادعاج أو أن يتم في هذا الوقت؟ التسلسل: الله من الوقت؟

الفـــرد: من الذي يقوم جذا العمل؟ وهل هناك من يستطيع كم تأديثه بكفاءة أكبر؟

الطريقة : كيف يتم هذا الصل؟ وهل يمكن اتمامه بطريقة أخرى أقل **تكاليف؟** (لتبسيط العملية) .

وفد يتم تحليل العملية التضعيلية بالملاحظة كما فى الحالة السابقة ، أو بالاجابة عن محوعة من الأسئلة التفصيلية، أو بكايهما. وفى بعض الحالات يكون من الأفضل دراسة كل الحركات التى يؤديها العامل فى العملية التشفيلية و دراسة كل ما يتعلق بالمواد و الآلات وأدرات المناولة وظروف العمل وجميع العوامل التى تؤثر على درجة الانتاجية بالوظيفة .

أولا بـ المنواد

٩ هل يمكن إستخدام مواد أولية أقل جودة ؟

عل تكون المواد الأولية في حالة جيدة حين يستلها عامل التشخيل؟

 من المواد الاولية في أحجام وأوزان وأشـــكال مناسبة بحيث يعتبر استخدامها إقتصادياً ؟

ع ـ هل جميع الوحدات المستخدمة تمطية ومتهائلة من جميع النواحي؟

هل هناك استعمالات العادم أو المرتجم منها ؟

 ب حل يمكن تخفيض عدد مرات تخزين أو تعطل وصول المواد الى العملية التشغلية ؟

ثانياً _ منــاولة المواد

١ عل يمكن تخفيض عدد مرات المناولة بالنسبة للمواد؟

٧ ـ هل يمكن تقصير المسافات المفروض أن تقطُّمها المواد في العملية التشغيلية؟

صل يتم استلام و نقل و تخزين المواد في عبرات صالحة ؟ وهل تبقى هذه
 المبوات سليمة حتى يستخدم ما بها من مواد ؟

ء ـ هل هناك تأخير في تسلم المواد لعامل التشغيل؟

 هل يمكن اعفاء العامل من عملية المناولة باستخدام الآلات المتخصصة (سير متحرك مثلا)؟

٣ ـ هل من الضرورى إعادة تنظيم مواقع الآلات والأفــــراد في العملية
 التشغيلة لتسهيل عملية نقل المواد؟

ثالثاً ـ الصدد والآلات الصغيرة

١ - هل المدد والآلات المستخدمة هي أفضل الموجود في الآسواق العملية
 التضفيلية ؟

٧ ـ هل العدد والآلات المستخدمة في حالة جيدة؟

ب ـ هل يمكن استبدالها بأخرى تحتاج إلى مهارة أقل من العمال ؟
 ع ـ هل يستخدم العامل بديه مصاحبن بعمل بالعدد أو على الآلات ؟
 رابصاً ـ المحمدد والآلات الضخصة
 الإعداد والضبط .

١ ـ هل يقوم كل عامل بضبط الآلة التي يعمل عليها ؟

ب ـ هل هناك تأخير في اختيار أول وحدة تخرج من الآلة بعد عملية ضبطها ؟
 ب ـ هل يمكن تخفيض عدد مرات الاعداد والضبط لو استخدم جمسدول إنتاج أفضل من الجدول الحالى ؟

ب *ب)* التشغيبل

١ _ هل عكن الاستفناء عن الخدمة التي تقدمها آلة معينة ؟

٧ ـ . . أن يتم العيل بالتنارب ؟

٣ . . . زيادة سرعة الآلة ورفع طاقتها الإنتاجية؟

ع . . تنذية الآلة بالمواد تلقائيـاً ؟

ه . . . تقسيم العملية إلى عبدة أجزاء صغيرة؟

٩ _ و ﴿ وَ ضَمَّ جَزَّهِ إِنَّ أُوا كُثَّرُ فِي العملية ليصبحاً جزءاً واحمداً ؟

٧ . . . تغفيض كمية العادم ؟

A . . . التقليل من الوقت غير المنتج من جانب العامل أو الآلة ؟

هـ و جمل نهایة جزء من العملیة بدایة جزء آخر منها ؟

١٠ و ضرعملية الاختبار (التفتيش) إلى عملية التشغيل؟

خامساً _ العــــامل

 ١ - هل يعتب الفرد الذي يعمل في العملية التشغيلية مؤهلا جميانياً وعقلياً تأهملا مناسباً ؟ ب ـ هل يمكن تخفيض الاجهاد غمير الضرورى الذي يصيب الفرد أو عدلت ظروف العمل أو استبدلت الآلات أو غيرت مواقعها بالنسبة للكان الذي يقف أو يجلس فيه العامل؟

حل يعتب الآجر الاساحى الذى يتناوله العامل مناسب الحذا النوع
 من العمل ؟

ع ـ مل الاشراف والرقابة عليه كافيان ؟

سادياً _ ظروف العمل

٢ - هل قوة الاضاءة ودرجة الحرراة وطريقة النهوية مناسبة للفرد في هذا
 الدمل بالذات ؟

٧ ـ هل هناك أخطار قد يتمرض لها العامل أثناء العملية التشغيلية ؟

ب ـ هل هناك تو ازن بين فترات العمل وفترات الراحة حتى يستطيع العامل
 أن يعطى أكبركفاية إنتاجة في العملية التضغيلية ؟

أستخدام التصوير السينهالن في تعليل المهلية التشفيلية

تعطى الدراسة بالتصوير السينائي طريقة فنية لتسجيل الحركات التي تستخدم في أي نشاط والوقت الذي يلزم لها . فهي عبارة عن تصوير الصعلية التشفيلية على أفلام سينائية بحيث يظهر فيها العامل وبجائبه ساعة تسجيل مقدار الوقت بالتوانى والدقائق التي تستغرقه كل حركة يقوم بها . وقد استخدمت هذه الطريقة في الأصل لتحليل الوظائف ، ولكنها تستخدم في الوقت الحاضر لأغراض عديدة أهمها دراسة نشاط وحركات شخصين أو أكثر أثناء تماونهما معاً في عملية نشفيلية واحدة ، ودراسة العلاقة بين مجبود المرد وطاقة الالة ، ودراسة الوقت اللازم المعملية التشغيلية كرحدة ، والوقت اللازم لكل حركة فيها .

والواقع أن أهم أغراض الدراسة بالتصوير السينمائي هي :

أولا _ اكتشاف أغضل طريقة لآدا. العملية التشغيلية ، فتعطى الدراسة بالمنصوبر السينهائي ميزة فريدة في تحليل كل دقائق العقلية التشغيلية ، حيث يتم تصوير العملية بكلميرا سينمائية بسرعة نتراوح بين ٩٦٠ و ١٠٠٠ لقطة فى الدقيقة . وحين يعرض الغيار على الشاشة تكون الصورة أكبرعدة مرات من الحقيقة نما يسهل عملية تحايل واكتشاف كل حركة مهما كانت صغيرة أو غير واضحة .

وبالرغم من أن التصويرالسينائي يعطى طريقة سليمة ودقيقة لدراسة العمليات التشغيلية ، فإن استعماله يعتبر محدوداً في تحسين طرق الآداء . فقد لا يكون هناك بحوعة كبيرة من العمليات التشغيلية المطلوب تحليلها ، كما قد يستطيع خبير دراسة الحركة تحليل الحركات في بعض العمليات بالملاحظة وحدها . والواقع أن هذه العلمية مكلفة ، إذ أنها تتطلب معدات سينمائية خاصة وأفلام خام ووقت طويل للانتهاء من الاعمال التحضيرية والتصوير والتحميض قبل عملية العرض التحليل والدراسة ،

لذلك يعتبر استعمال هذه الوسيلة لدراسة العمل في الصناعة استعمالا محدداً . ولكتها تستخدم على أية حال إذا دعت الضرورة اليها ، أو إذا كان استعمالها إقتصادياً ، خاصة بالنسبة للعمليات التي تدكون فيها حركات العامل سريعة جداً مجيد يصعب ملاحظتها بالدين المجردة ، أو بالنسبة للعمليات التي بعمل فيها بحرعة كبيرة من الأفراد بحيث يصعب أو يستحيل ملاحظة حركاتهم جميعاً في وقت واحد بالطريقة العادية .

ثانياً - يعتبرالنصوير السينمائي وسيلة مثالية لأن يشاهد كل فرد الحركات التي يؤديها حتى يعرف نوع الخطأ الذي يقع فيه ، أوالتأخر الذي يسببه ، وما الحركات غيرالضرورية التي يؤديها بحكم العادة أوبسبب عدم كفاية تدريبه وضعف مهارته ، وكيف يمكن تلافيها .

و إن كان يبدو من تعريف دراسة الحركة أنها دراسة بسيطة ، فان فهم المعنى الحقيق لها ليس بهذه البساطة . فعلى الحبير أن يلاحظ جميع الحركات التي تصدر عن يديه عن العامل وأن يسجل بداية ونهاية كل حركة من الحركات التي تصدر عن يديه البين واليسرى، بل والتي تصدر عن أصابع كل يد. و قول جيارت في هذا الشأن

أن على الحبير أن يدرب عينيه على ملاحظة كل حركة تصدر أمامه ، وأن يكون دقيقاً فى الحبكم على طولها ومقدار الوقت اللازم لها ، وهذا ما عبر عنه ، بالمقلية الحركية motion minded ، فهو اصطلاح يطلق للدلالة على مقدرة الفرد على تدريب نفسه على ملاحظة ودراسة الحركة وتحليل الحركات التي تصدر أمامه ومقارنتها بالانسس والمستويات المنفق عايها،أى مقدرة الفرد على الحمكم على أهمية كل حركة فى العملية التشغيلية ودرجة سلامتها ، وليس بجرد تسجيل ووصف الحدكات الني بلاحظها ،

تعليل خط سر المعلية التشقيلية

ية تضى الآمر لتحليل خط سير العملية دراسته كوحدة متكاملة عن طريق رسم خريطة العملية الانتاجية . فتوضح هذه الحريطة الحفاوات التنصيلية التي تشكون منها العملية ، كا تبين خط السير الذى تمرقيه المواد الحام براحل الإنتاج المختلفة - كالتخرين والاختبار والتصنيع والتجميع . . . الح _ في مواحد أو عدة أفسام حي تصبح منتجا نهائيا ، ومن ثم تسكون الصورة واضحة الباحث لا قتراح مايرى أدخاله من تعديلات أو تحسينات . وفي حالات كثيرة قد يجد الباحث أن هناك أجراء من العملية يمكن حذفها أو تضيرها أو ضها لبمس ، كا قد يحد أن هناك أسلك أقصر لسير الإنتاج ، أوأن في الامكان تلافي التاخير الذي عديث بين أجوزاء العملية ، كا يساعد الباحث بصفة مبدئية على معرفة مدى التأثير الذي يحدثه النفير فقد توضع خط سير المواد والفرد متنا في خر من العملية على الاجزاء الاخرى ، وقد تأخذ الحريطة أحد أشكال ثلاثة : مراحل الانتاج المختلفة ،

وقد استخدم جيلبرث من حوالى نصف قرن . ع رمزا فى الحرائط التى رسمها ، ولسكن أمسكن فى السنوات الاخيرة اختزالها إلى أربع رموز يمسكن استخدامها فى أى نوع من العمليات وهى :

operation رمزا المملة التشملة

- 0 رمزاً للنقل.
- [المرزأ للتفتيش والاختبار .
- ▽ رمز آ للتخزين والتأخير والانتظار .

وقى عام ١٩٤٧ وضعت جمية المهندسيين الميكانيكيين بأمريكا الحنس رموز الآتيــــة :

٥ رمزاً للمملية التشغيلية ، وهى تمتبر جرماً رئيسياً فى المعلية الانتاجية ، وتشمل فى العمادة العمل على الآلات أو فى مراكر التجميع . . . الح . . . فهى كل حدث يتسبب عنه تغيير فى إحدى الحواص الطبيعية أو الكيميائية أوالشكلية لشبب . ما .

حِــ رمزاً للنقل، و مثل الحركة من مكان لآخر،

رمزاً للنفتيش والاختبار ، أى اختبار مواصفـات المواد المستخدمة أو المنتج النهائى ومقـارته بمسئويات موضوعة للتأكد من مطابقتهـا للـكميـــــة والجودة للطانوية .

O رمزاً للتأخير والانتظار مهما كان قصيراً ، أى التأخير أو التمطل الذى قد يحدث بين مراحل العملية الواحدة لاسباب تنظيميه ، كأن لا تسمح الطروف بمواصلة اتمام العملية الانتاجيسة ، أو لاسباب فنية كأن يكون المقصود بهذا الانتظار حدوث تغيرات في الحواص الطبيعية والكيميائية . لذلك يستخدم هذا الرمز إذا لم تبدأ العملية الصناعية الثانية في اللحظة التالية مباشرة من الانتهام من العملية الصناعية الأولى.

 رمزأ التخزين ، أى عملية تجميع المواد فى أماكن معينة بحيث لا تخرج
 منها إلا بأوامر من أفراد لهم سلطات بذلك .

ويبدو أن الصناعة فى طريقها لقبول هذه الرموز الآخيرة، وإن كان قبولها له تدريحياً . وعلى أية حال فإن شكل الرمز ليس له أهمية كبيرة فى رسم الخريطة ، فقد تستخدم كل شركة رموزاً خاصة بها فى رسم خرطهما ما دام لكل ومز معنى مفهو ملن بدرس الحريطة المذكورة . وقد أثبتت التجاربأنه كلما قل عددالرموز المستخدمة كلما أمكن رسم الحرائد ببساطة وفهمها بسهولة .

اختبار انضل طريقة للانتاج

من الأفضل دائماً تصميم اللات طرق للمملية الإنتاجية ، طريقة نموذجية ، وطريقة وقتية يمكن تطبيقها فى الحال ، وطريقة يمكن استخدامها إذا أمكن النعلب على بعض المقبات . وعلى أية حال لا بد من أخذ الأوبع نقط الانية فى الاعتبار حين اختبار أفضل طريقة للانتاج .

أولاً ـ حذف الممل غير الضروري

وذلك بالتغليل من الأجزاء غير الضرورية في العلية الانتاجيسة ، فغاليا
عيب حذفها بدلا من دواسة امكان تبسيطها أو تحسينها ، والواقع أن حدف كثير
عن هذه الاجزاء يحقق وفورات كبيرة في تكاليف الانتاج ، والثابت أنه يمكن
توفير جزءاً كبيراً من نفقات نفل المواد ومر تبات هدد من الأفراد بادخال تعديل
بسيط في العملية الانتاجية نفسها ، لذلك يقتضى الآمر دواسة السبب أو الفرض
من وجود كل جزء من أجزاء العملية حتى يمكن التأكمد عما إذا كان هذا السبب
أوذلك الفرمني ببرر تمكاليف أداء هذا الجزء ، وفي الحياة العملية هناك أجزاء من
العمليات الانتاجية موجود لاسباب تاريخية . أي كان هناك سيبجوهي لوجود
هذا الجزء في الرغم من انتفاء هذا السبب أو الفرض في الوقت
الحاضر فا زال هذا الجزء موجود بالعملية الانتاجية ، ومن ثم فإن حذفه لن يغير
من المنتجة الكاية المانتاج ، ولكن حق يمكن حذفه يجب دواسة :

٣ ـ لو حذف هذا الجزء ، هل ستشأثر سرعة وجود الانتاج أو الحدمة ؟

م. مل سيؤدى حذف هذا الجزء إلى انحفاض ملبوس في تكاليف الإنتاج؟
 ع. لو تعذر حذف هــــذا الجزء فهل يمكن التقليل من أهميته وبالتالى
 م. تكالفه؟

ثانياً _ ضم عدة أجزاء من العملية لبعضها

و بالرغم من أن مبادى. تبلر تنادى بوجوب تقسيم المعلية إلى عدة أجزاء ، فإنه في بعض الحالات يكون هـــذا النقسيم مبالغاً فيه ، لدرجة أنه قد يرفع من تكاليف مناولة المراد ، أوقد يؤدى إلى عدم وجود توازن اقتصادى بين الاجزاء المختلفة للمعلية . لذلك قد يكون من الافتسال ـ كإجراء تبسيط ـ ضم جزءين أو أكثر من المعلمة في جزء واحد يؤديه فرد واحد .

ثالثاً _ تعديل خط سير العملية الانتاجية

حينا يظهر منتج جديد فإن إنتاجه لاول مرة يكون ضيقاً ويصفه تجميهية . فإذا نجح في الأسواق ير نفع انتاجه تدريجيناً إلى أن يصبح إنتاجاً كبير المدى، ولكن انتقال الانتاج من المدى الصغير إلى المدى الكبير يتطلب إعادة النظر فه إجراءات الانتاج وادخال التعديلات اللازمة عليها . فقديقتضى الأمر مثلا الاكتفاء باختبار ١٠٠٠/ أو بالمكس ، وذلك حسس نوع الانتاج وطبيعة الصناعة ودرجة المطوية المطلوبة وهكذا .

رابصاً _ تبسيط الاجزاء الضرورية في العمليـة

ثم يأتى دور التبسيط بالنسبة للأجزاء الضرورية من العمليسة الانتاجية . ويتطلب ذلك دراسة كل حركه يؤديها الافراد في أعمسالهم وعاولة تقصيرها وتبسيطها أو إعادة ترتيها لجعل الوظيفة أسهل لإنسان. ويتمذلك بدراسة طريقة الاداء الحالة ، وتوع المواد المستخدمة ، وطاقة الصدد والآلات الموجودة ، وظاروف العمل المعمول بها ، وتصميم السلمة نفهها ، وهذا يتطلب بحث طايأتى: 1 ماذا يتم بدء الكيفية ؟ وما النتيجة التي تترتب على حذفها ؟ وهل كل أجزائها ضرورية ؟

 لا ـ من يؤديها؟ ولماذا يؤديها هذا الشخص بالذات؟ وهل هناك من يستطيع تأديتها بكفاية أكبر؟ وهل يمكن تسديلها بحيث يؤديها شخص أفال
 كفاية وخبرة؟

٣ ـ أين تتم؟ ولماذا تتم في هذا المسكان بالذات؟ وهل يمكن نظها إلى مكان
 آخر لو ترثب على ذلك انخفاض في التكاليف؟

ع. متى ثنم؟ ولماذا تتم فى هذا الوقت بالذات؟ وهل يكون من الأفضل
 إقتصادياً أن ثنم فى وقت آخر .

ه -كيف تتم ؟ ولماذا تتم بهذه الكيفية ؟ وهل هناك طريقة أحسن لتأديتها ؟

التنسيق بن جهد الانسان وطالة الآلة

وحيت أن التشغيل في بعض العمليات يكون بالتنساوب بين الإنسان والآلة ، يمنى أن الآلة تكون في حالة سكون حينا يضبطها الفسسرد ويزودهما بالمواد الآولية ، يبنا يكون الفرد في حالة انتظار أو سكون إلى أن تنتبى الآلة من عملها وهكذا ، وحيث أنه من المرغوب فيه دائماً أن يمكون كل من الفرد والآلة في حالة تشغيل بصفة مستمرة ، وحيث أن معظم عمليات النشغيل تنكون من الثلاث خطوات الآنية :

١ ـ أن يعد الفرد الآلة للعمل ، وذلك بضبطها وشحنها بالمواد الاولية .

لا يدير الآلة وينتظر بصع ثوان أو دقائق حتى تتم الآلة صدع المنتج المطلسلوب .

٣ ـ أن يأخذ العامل الوحدة المنتجة حين خروجها من الآلة .

لذلك يجب إعادة ننظيم العملية حتى يمكن تقليل الوقت الصنائع للإلسان وهو فى حالة سكون ، وأن تشغل الآلة بأفسى طاقتها الإنتاجية . ويوضح المثال الشالى مقدار الوفر فى الوقت الصنائع الذى يمكن تحقيقه بإدخال تعديل بسيط فى العملية الإنتاجية .

عملية شراء البن

لهل هماية شراء البن من أحد ممال التجزئة يمتهر من أبسط عمليات التضغيل ، حيث يشترك فيها كل من الدميل والبائع وآلة الطحن، فالمفروض أن يتجه الدميل إلى البائع ويطلب منه كمية مدينة (رطلا مثلا) من البن مديناً له درجة النمومة المطلوبة . فيزن العامل البن المطلوب ثم يضبط آلة الطحن على المدرجة المطلوبة ويسكب البن فيها ويديرها . خلال عملية الطحن يكون كل من الدميل والبائع في حالة انتظار لمدة ٢١ ثانية لمل أن تنتي الآلة من عملها . ثم يضع البائع البن في كيس ويسلمه المشترى الذي يدفع النن ، ويظهر في الجدول رقم (١٩ - ١) توضيحاً لنشاط كل من الدميل والبائع والآلة خلال هذه العملية .

كما يتعدم من الجدول رقم (١٩ - ٢) صخامة الوقت الصنائع من جانب كل من العميل والبائع أثناء دوران الآلة لإنتساج الشيء المطلوب . لذلك يبدو لأول وهلة أن طحن كمية من البن وتعبئتها وإعدادها مقدماً سيوفر على العميل والبائع جرءاً من الوقت الصنائع إن لم يكن كله . فأن يفتظر العميل طويلا ، كما يستطيع البائع اتمام صفقتين أو أكثر في نفس الوقت وبذلك يتضاعف إنساجه خلال فرقة العمل .

تصميم طرق العمل

يجب أن ينظم المدل بحيث يتلني الفررد المعلومات اللازمة فقط لأداء مهمته ، وأن تنقل له هذه المعلومات عن طريق منافذ الانصال الصحيحة وفي الوقت والمكان الصحيحان حتى يستطيع التصرف بطريقة سليمة . وبصفة عامة يجب أن تصمم طريقة العمل بحيث يتمكن الفرد من أداء العمل في أفصر وقت وأفل مجهود وأعلى درجة رضاء . وهذا يتطلب تقصير الجركات التي يقوم بها الفرد وضغط عددها إلى أقل ما يمكن حتى لا تستبلك إلا أفل قدر بمكن من طاقته المضلية .

		7.			10	•	الوحن بالثانية	
حالة سكون	حالة سكون	تعمل الآلة			حالة سكون	حالة سكون	آلة الطحن	12
74	14	7.			10	0	الزمن بالثانية	
يسلم البن ويقبض النحن ١٧	يوقف الآلة ويسب، البن في كيس وينلقه	اتطار ريا سرالاله)	المعلوبة ويشغلها	ويضبطها على الدرجة	يزن البن ويضمه في الآلة	يستمع إلى طلب المميل	البائع	الإفسان
٧١	17	17			10	0	الإمن بالثانية	r.Y.
يستلم أأبن ويلفع التمن ١٧	انتظار	انتظار (بینما تعمل الآلة)			انتظار	يطك من البائع رطلا من اللبن	العميل	

جدول رقم (۱۹ - ۱)

آلة الطح	البائع	العميل	الثشاط
युक्ति १ १	۲۹ ثانیة	۲۲ ثان <u>ة</u> ۲۸ ثان <u>ة</u>	وقت بدون عمل (منسائع) وقت عمل
٧٠	٧٠	٧٠	مقدار زمن الدورة
·/.٣·= * ·	$\cdot/.$ V•= $\frac{i}{V}$ $\frac{1}{V}$	·/·۲١= ٢٢	النسبة المثوية لوقت العمل إلى بحموع الوقت الكلى

جدول رقم (۲-۱۹ **)**

القصل العشرون

الحركات الأساسية لليد واستعمالاتها

ina...t

تتكون معظم الأعمال الى يقوم بها الإنسان من مجموعة حركات تصدو عن الدين . تتكرر هذه الحركات بصفة سمتمرة ، ولكن يمتلف ترتيبها حسب نوع الله المطلوب . ولعل أكثر حركتين استعمالا في أي عملية تشفيلية هما ، تتوع الله و و ، وصنع الله، في مكانه put down ، فتحتاج عملية الكتابة مثلا إلى حركة و تناول القلم ، وحركة ، إحادته ، لمكانه مرة أخرى . وبالرغم من أن مائيز الحركتين تستعدمان في أي حملية تشفيلية تقريباً فيما لا تنشران من الحركات الأساسية في حد ذانهما .

وقد قسم فرانك جيليزت النشاط الذي يصدر عن اليد إلى ١٧ سركة أمماها بوطنه في الله إلى ١٧ سركة أمماها وقب Therhitan ومو مسكوس اسم Glibreth و وبارغم من أن هذه السبمة حصر حركة لا تعتبر جميمها حركات أساسية (الحركة الأسساسية هى الى لا يمكن تقسيمها إلى هدة - حركات) فإن هذا التقسيم يعتبر أفضل تقسيم موجود حتى اليوم . ولها يلى وضف تقسيل لها ويسطى النكل رقم (٧٠ - ١) وصفاً تقسيلياً الدم كات السبة عشرالى وضعها جمارت .

ا - البحث (Sb) Search

وتصدر هذه الحركة عن اليد (بينما تصاحبها العين) حين أتبحث عن شيء ، وتنتهى حين يجد الدرد الشيء المطلوب .

٢- الاختيار (Select (St)

وتلزم هذه الحركة لاختيار شيء من مجموعه من الاشباء . وغالباً ما تـكون

الكون	اللون	معنى الرصن	نح	رمو ت پر	بهسم الرمز	
123338	Black	عين تابيث عن بلنسيء	0	Sh	الجت	Ł
鹽	دمادى مانخ	العاولة الوصول الى السيرة	-	Sr	الانجنبار	<
	lake red	يد مستوعمه لالنقاط المشيئ	n	G	الالتفاطر	۲
	احضر رسوی	ببد فارغه	$\overline{}$	TE	انتفاك بدون محولت	٤
	اخضر	بد لا شيء	¥	TL	ارتعالى الحولة	٥
11/1	Gold other	ساطيسن مسسدق بقطعة حدير	Δ	Н	ا لفضا	i
	۱ هیروان ۲ مهروان	اسقاط استيم من اليد ال	~	RL	تزك المولة	
等基	١درق	يوصي الشيئ بواسطة الكيد		P	مرمد مرسودهی مسکان استعاله	٨
	اردو سمادی	ماه، حشب ن آخر مرکب تولیخ 1919 به 60	8	PP	معنع استبدا فريحار	4
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Burnsuch	3 - 5 - 6	0	1	حليمتسار الوالغيص	
	Violet hea	تخسيع عدة اجراء مع منص ود	#	A	الهنوميع	"
	Violet li	3 (D - 2 . 5)	#	DA	الفلك	15
1111111	P. 10 /0	Use ado upos		U	الاستعمال	
200	Ya Ilaw och	تحص يصرب السلاي لامن	^	UD	ناميرسخيل سرفه	
###	اصعربيموى	شخص يغام اثناء لعمل	2	AD		3
000	~	شخص يغكر	P	Pn	الخطط	17
000	برنفاي	شخص بجل لبسنربح	٤.	R	الراخة	W

شكل رقم (۲۰ - ۱)

الحدود الفاصلة بين هذه الحركة والحركة السابقة غير واضحة بما قد يؤدى_فى بعض الحالات ــ إلى ضما فى حركة واحدة ، كحركة البحث عن فلم معين فى صندوقى به مجموعة من الاقلام .

وعلى أية حال فإن الوقت الذي يتم فيه الإختيار عادة يكون من الفصر بحيث يستحيل قياسه بالسرعة العمادية للتصوير السينهائي ، لذلك يفضل ضم هذه الحركة إلى الحركة التى تسبقها أو الحركة التى نايها . وحيث أن حركة الاختيار تسبق في الدادة حركة الالتقاط ، لذلك يفعنل دائماً ضميما لبمعنى واستعمال ومن الحركتين معاً في قائمة التحليل . ويتعلب الامر الاجابة على الاسئلة الآتية :

١ ـ هل الأشياء موضوعة بطريقة يسهل ممها عملية البحث والاختيار ؟
 ٧ ـ هل ممكن تنميط المواد والآلات التي تستخدم في العملية ؟

٣ .. مل يوجد علىجميع القطع أو المواد المستعملة علامات تجارية مميزة ؟

ع ـ هل يمكن عمل ترتيب أفشل لنسبيل عملية الاختيار أو الغائها ؟

ه . هل القطع أو المواد مختلطة بيمضها ؟

٣ ـ. هل قوة الاضاءة كافية ؟

٧ ـ هل يمكن استخدام الالوان لتسهيل عملية الاختيار ؟

٣- الالتماط (G) الالتماط (Grasp

وهى حركة إلتفاف الأصابع على الشى. و[لنقاطه. وتبدأ هذه الحركة بمجرد لمس اليد لشى. المطلوب وتنتهى بالتفاطه والنحكم فيه ، كحركة إلتقاط الفلم وهو ما زال بالصندوق .

وهناك نوعين رئيسيين لحرك التقاط، فهناك الالتقاط الصناعط Pressure كحركة التقاط قلم موضوع أفنياً على سطح مستوى، وهناك الالتقباط الحظاني Grasp كحركة التقاط على المخطاني Hook Grasp كحركة القبض على قلم يكون أحد طرفيه مرتفع عن السطح المستوى بمقدار بوصة أو أكثر بحيث يمكن للابهام والسبابة أن يلتفا حوله بطريقة خطافية دون الحاجة إلى الصنعط الشديد.

وفى العادة تحتاج القطع الدقيقة إلى حركة النشاط أفوى وأطول عا تحتاجه القطع الكبيرة ، كما أنها تحتاج إلى الالتقاط الحظاف ومعروف أن الالتقاط العناغط يحتاج إلى مجبود أكبر ويتطلب وقت أطول من الالتقاط الحظافي . أما بالذب الفطع والمواد النقيسلة فالآمر عكس ذلك ، ويبين

الحدول رقم (٢٠ ـ ١) مقدار الوقت اللازم لالتقــاط أسطوانة معدنية صغيرة ذات مقايس مختلفة بالطريقة الشاخطة والطريقة الحطافية .

	I T	i ī			<u> </u>		I T	شدار السك بالبوصة
Ė	مض	<u> </u>	ض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	<u> </u>	مش	t	مض	مقدار الوقت بالدقائق
۱۷۰ رـ	۱٤۲۸ رـ ۰	۱۹۳۰ د	۱۶۵۰ رسا	-1074 رـــ	١١٥٩٠ رـ	۱۰۲۰ رب	،۱۹۹۰ رس	بالدواق

جدول رقم (۲۰-۱)

ويتطلب الامر بالنسبة لهذه الحركة الاجابة على الاسئلة الآنية:

١ - هل عكن إلتقاط أكثر من شيء واحد في نفس الوقت ؟

٧ - هل مكن زلق الشيء بدلا من التقاطه ؟

٣ ـ هل تسول حركة الالتقاط لو عدل شكل الثمير ؟

ع ـ هل تسهل هذه الحركة لو استخدمت آلة شافعة أو مفناطيسي أو قضان من الطاط ... الح... ؟

ه ـ هل ينقل الشيء من يد لاخرى؟

Frameport empty (TE) ع انتقال بدون عمولة

وتصدر هذه الحركة عن اليد حين البحث عن شيء . وأولها هو بداية تحرك البد ، ونهايتها هو التوقف عن الحركة بعد العثور عن الشيء ،كحركة البد في إتماه الصندوق الموجودة به مجموعة الآفلام .

ه ما إنتقال بحمولة (Transport loaded (TL)

وهى حركة نفل اللهي. من مكان لآخر بواسطة اليد أو الاصابع أو بجره أو بدفعه أو برفعه . وتبدأ هذه الحركة فى لحظة تمرك اليد وفيها الشيء المطلوب نقله وتغتبى فى لحظة توقف اليد بعد وصولها إلى المسكان المطارب نقبل الشيء اليه . كحمل الفلم من مكانه في الصنديق إلى ورقة الحطاب المطلوب توقيعها .

وقد أظهرت النجارب ما ياتي .

ب _ يحمل الشكوين العضلى لليد الحركات الطويلة أسهل من الحركات القصيرة.
 ب _ يتم إنتمال اليد _ خالية لا لنقاط شى. ورجوعا حاصلة لهذا الشيء _ فى يم ان هو أنية ثابتة إلى حد كبير .

إلى وقت أقل مما تحتاجه عناجه الله عناجه إلى وقت أقل مما تحتاجه للفس المسافة في خط غير مستقم.

وتشكون حركة إنتقال اليد خالية أو بها ثبىء من الثلاث مقاطع الآتية :

إبتداء تحريك اليد خالية من نقطة ثابتة في اتجاه مكان وجود الشيء.
 إسد استمرار التحرك بالسرعة العادية نحو الشيء.

٣ - إبتداء تباطء حركة اليد كلما إزداد افترابها من النيء إلى أن تصل إلى مرحلة الوقوف أمام الشيء . وطبيعي يتوقف طول الوقت اللازم لهذه الحركة - كوحدة - على طبيعة الحركات التي تسبقها أوالتي تليها. فإذا فرص أن المطلوب نقل بيء قابل للكسر ووضعه بعناية في صندوق صغير ، فإن حركة النقل في حد ذاتها تتطلب وقتاً أطول الم تتطلب أو كان الأمر بجرد إلتاء شيء في صندوق كبير بعون هناية . وحيث أن توجيه اليد يتطلب بجوداً من العين، اذلك يتطلب الأمر دراسة المداقة بين حركات الدين وحركات اليد ، كما يقتضى الأمر بالفسية لهذه الحركة الإجافة على الأسائية الآتية :

١ .. مل يمكن حذف أحد مانين الحركتين؟

ب مل مسافة الانتقال الحالية هي أفضل المسافات ؟

٧ ـ هل تستخدم عضلات الجسم بطريقة محبحة ؟

ع ـ هل يمكن استخدام سير متحرك لنقل الأشياء ؟

مل عمكن تحريك التي بجماز يدار بالقدم ؟

٩ ـ و تنخفض تكاليف عملية النقل لو نقلت أعداد كبيرة من الوحدات في الدفية اله احدة؟

٧ ـ هل القطع التي تستخدم بصفة مستمرة توجد قريبة جداً من مكان استمعالها؟

٨ - و الحركة السابقة أو اللاحقة مكملة فعلا لهذه الحركه ؟

٩ ـ و يمدكن ففل الأشياء في اتجاهات مستقيمة ؟

. ١- و توجد حركات زائدة تصدر عن جسم العامل بحيث يمسكن حذفها ؟

١١ - و يمكن جعل حركات البدان في اتجماعات مضادة وليس في اتجماعات
 ١٥ ----- دة ؟

١٧ ـ هل يمكن زلق أو دفع أو جر الشيء بدلا من حمله ؟

٣ - القبض Hold (H.

وهى حركة القبض على الذي أثناء استماله ، كالفبض على الفبل حين التوقيع على الخطاب . وتظير الحماجة لهذه الحركة في معظم العمليات التشفيلية كالقبض على المواد الحام أو الآلات أو غيرها ، وتعتبر هذه الحركة من الحركات التي يسهل الاستغناء عنها أو التقليل من شأنها لسهولة استخدام وسائل ميكانيسكية تؤديها . وقد اتفتح من بعض الآبحسات والدراسات أنه إذا أسكن الاستغناء عن هذه الحركة بمدل معين (. ه / مثلا) فإن إنتاجية العامل ترتفع بنفس المسدل وعلى أية حال لا يمكن الاستغناء عن هذه الحركة أو الحدد والتقايل من شأنها في جميع العمليات التشغيلية . ويتعلل الآمر بالنسبة لهذه الحسركة الإجابة على الاستئة الآية :

هل يمكن استخدام اختراع أو ابشكار آئى يؤدى نفس الحركة لإبقيا. بد العامل حرة ؟

٣ ـ هل يمكن تقايل وتبسيط هذه الحركة لو أدخلت وقفة بسيطة فى العملية
 التضفيلية ؟

 ب_ إذا استحال تقليل أهمية هذه الحركة فهل يمكن إعطاء قرات راح.ة للنواع والاصابع ؟

٧- ترك الحولة (RL) Release load

وهي حركة ترك الذي و تبدأ بأول بادرة تصدر عن البد لترك الذي و تنتمي يتخليص الشيء من البد أو الأصابع ، كوضع الفلم في مكانه مرة أخرى . وبالرغم من قصر هذه الحركة _ حتى أنه يصمب قياسها بآلة النصور بالمرعة المادية _ فلا بد من دراستها وتحلياها . و بوصفة عامة يجب أن تدكون هذه الحركة فسيرة جداً ، أما إذا كانت طويلة في بعض المعليات التشغيلية فيجب ادخال التعديلات اللازمة لتقصيرها بقدر الامكان . و يتطلب الأمر بالنسبة لهذه الحركة الاجابة على الاسئلة الآنة :

1 - هل عمكن الاستغناء عن هذه الحركة ؟

۲ - و و استخدام وسائل میکانیکیة کبدیل لها ؟

٣ . و يتطلب الأمر أن تم حركة النحرك بعناية شديدة؟ وهل يمكن
 ادخال النعديلات اللازمة بجيث يمكن أن يؤدى العامل هذه الحركة بعناية أقل؟

۸ ـ توجيه الثبيء إلى مكان استعماله (P) Position

وهي حركة تحديد اتجاه الشيء بحيث يلائم المسكان المفروض وجوده فيه . وقد تتم هذه الحركة (التوجيه) أثناء حركة نقسله ، كأن يدير الفرد الفلم بحيث يمكون طرفه منجماً إلى أسفل أثناء عملية نقله ، وتبدأ هذه الحركة بتوجيه الشيء وتنتهي بوضعه في الممكان الحدامس به ، كحركة توجيه المفتاح إلى ثقب الباب وطرف إلى الأمام ، وتتطلب هذه الحركة الاجابة على الاسئلة الآتية :

١ ـ عل هذه الحركة ضرورية ؟

٧ - . يمكن استخدام آلة يدوية أو ميكانيكية لتسهيل أداء هذه الحركة ؟

٣- د د تأدية هذه الحركة بالقدم بدلا من اليد؟

¿ - ، وضع وسادات و تكزعليها ذراعا العامل يسهل عليه تأدية مذه الحركة؟

۹ ـ وضع الشيء في مكانه (pp) Pre - position

وهي حركة وضع أو ادخال الشيء في المكان المطلوب ، كوضع طرف الفلم على الورقة أو ادخال طرف المفتاح في الباب . وتتطلب هذء الحركة الاجابة على الاسئلة الآنة :

إ - هل يمكن هم هذه الحركة إلى الحركة السابقة أو اللاحقة لما ؟
 ح د د استخدام آله يدوية أو ميكانيكية التسهيل أدا. هذه الحركة ؟
 ٣ - د د تصميم الشىء بطريقة تسكون فيها جميع جو انبه متشابهد بحيث يمسكن استمماله من أى جانب بدلا من جانب مين بالذات ؟

. إ - الاختبار أو الفحص أو المراجعة (أ) Inspect

وهى حركة اختبار للشىء ومقارنته بالمستويات الموضوعة من حيث الحجيم والشكل واللون وخلافه . وتعتبر هذه الحركة رد فعل ذهني mental reaction لحواس الابصار والسمع والنس والشم والذوق . وتبدأ هذه الحركة في لحظة استخدام أحد أو كل الحواس الخسة لاختبار الشيء وتنتهي بوصول الفرد إلى قراد نشأنه .

ويتوقف الوقت اللازم بهذه الحركة على طبيعة الشيء المطاوب اختباره، وعلى كفاية الشخص الذي يقرم بهذه الحهمة ، وعلى سرعة رد الفعل التي يتأثر بها الفرد بالفسية للحواس الحس . فقد انضح من الابحاث أن هذه السرعة تحققه من حاسة إلى أخرى ، فهى ٢٧٥ر. من الدقيقة بالفسية لحاسة البصر و ٢٨٥ر. من الدقيقة بالفسية لحاسة اللس . أى يتصرف الفرد بسرعة أكبر إذا سمع صوت عما إذا شاهد شيء ، فالوقت المطلوب في الحالتين هو ٢٨٥٥ر. و ٢٥٥ر. من الدقيقة على التوالى ، وأن تصرف الفرد يصل إلى أفهى سرعته في حالة اللمس ، و تتطلب هذه الحركة الاجابة على الاسئلة .

٩ - هل يمكن الاستغناء عن حركة الاختبار ؟

 بـ هل يمنكن ضهما إلى حركة أخرى ؟ كاختبار الثيء أثناء نقله ووضعه بالصندوق ؟

٣ ـ هل تقوية الإضاء يقلل من الوقت والمجهود اللازم لهذه الحركة ؟

ع _ و عمكن إجراء حركة الاختبار بواسطة آلات متخصصة ؟

و . . و استخدام نظارات خاصة يسهل على الفرد أداء هذه الحركة ؟

11 - التجميع (A) ما Assemble

وهى حركة تجميسع عدة أشياء فى شبىء واحد، وتبدأ هذه الحركة حيسنا تحرك اليد الشيء الممين إلى المسكان المعد له وتنتهى بتثبيته فى مكانه ،كمتنبيت الفطاء على فلم الحبر.

Disassemble (DA) الفيك 17

وهى حركة فصل شىء عن شى. آخر ، وتبدأ هذه الحركة بمحاولة نزع الشىء · من مكانه وتنتبي بنزعه فعلا كـنزع النطاء عن قل الحبر .

Use (U) الاستعمال 17

وهى حَرَكَة الاستعمال الفعلى للثنىء ، وتبدأ بتحريك الشى. (أو استعماله) بغرض الاستفادة منه وتنتبى بالحصول على الفائدة المطلوبة ،كتحريك القلم على الورقة أثناء الكنابة ، وإدارة الفتاح فى ثقب الباب لفتحه أو غلقه .

الم تأخير يستحيل تلافيه (UD) عناحير يستحيل تلافيه

و مثل تأخير يستحيل التحكم فيه نتيجة لفضل في العملية التشغيلية أو صدم تنسيق في متطاباتها ، أو نتيجة لاستحالة تشغيل عضو في الجسم أثناء عمل الاعتناء الاخرى ، فإذا تطلبت العملية التشغيلية من العامل مثلاً أن يمد يعده اليسرى إلى مسافة ٧٥ سم يميناً ثم تجميعها مرة أخرى أمام جسمه ، فالمقروض أن تقطع البدان اليسرى والميني مسافة ٧٥ و ٣٥ سم على النوالي في وقت واحد ، وهذا يفتضى تأخير حركة اليد الين يمدة كافية حتى تقطع البداليسرى اليسرى المين يمدة كافية حتى تقطع اليد اليسرى المين يمدة كافية حتى تقطع اليد اليسرى المين بهذه كافية حتى تقطع مهم .

مرد تأخير يمكن تلافيه (AD) Avoidable delay

وتمثل كل تأخير يستطيع العامل تلافيه أثناء العملية التشغيليسة كمتعمده عدم استخدام يديه لفترة معينة .

Plan (pn) - 17

وتمثل رد الفعل النحق الذي يسبق الحركات الجسمية لتحديد طريقة مواصلة القيام بمهام الوظيفة . فإذا طلب من فرد أن يجمع عدة أجراء في ثبىء واحد فإنه سيفكر ثم يصل إلى قرار حيث يحدد فيه أى الاجراء يجب أن يجممها لبمضها أو لا و مكذا .

10 ... الراحة التغلب على الاجهاد (R) Rest

وتمثل فترات راحة رسميـة تعطى للعامل حتى يستعيد قواه من أثر الاجهـاد الذى يشعر به أثناء مزاولته للشاط معين .

الحركات التي تستخدم في عملية تواديم خطاب

انتقال البد فارغة إلى حيث يوجد للفلم TE انتقال بدون حمولة التقاط الفسلم G التقاط

انتقال اليد وبها الفلم حيث بوجد الحطاب ٢١ انتقبال محمولة

وضع طرف القلم على الخطاب P تو جب الشيء إلى سكان

استعماله

التوقيع لا استعمال

انتقال اليد وبها القلم إلى حيث مكانه الاصلى TL انتقال محمولة

وضع القلم في مكانه الآصلي PP وضع الشيء في مكانه

ترك القم في مكانه الأصلي RL يترك الحولة

انتقال اليد فارغة إلى حيث بوجد الحطاب TE انتقال بدون حمولة

تعليل الليلم السينمالي

بعد تصوير وتحميض الفيلم يعرض على شاشة العرض لدراسة وتحمليل ما أداه كل فرد من حركات أثناء العملية التشفيلية . وإذا عرض الفيلم بنفس السرعة التي صور بها أمكن تسجيل الوقت الذي استفرقته كل حركة . وفي العادة يعرض الفيلم عدة مرات على خبير التحليل حتى يدرس العملية التشفيلية كوحدة متكاملة ثم يختار جوءً معيناً من العملية لتحليله بدقة .

وطبيعى تحدد طبيعة العملية التشغيلية إلى أى مدى ستحل الحركات الى تصدر عن الاجزاء المختلفة للجسم . و يتم تسجيل بيانات هذه التحليلات في كشوف خاصة . وهناك عدة أنواع من هذه الكشوف ، يتوقف الاختيار بينيا على طبيعة العملية وعلى نوع وكية البيانات المطلوبة . وبيين الشكل رقم (٧٠ - ٣) بموذجاً يمكن إستمالة لدراسة الحركات التي تصدر عن اليدين البني واليسرى .

رقم الكشف

يسان حركات اليد ال ^ل يسني	در نه ای	مقدار الوقت	قرأءة الساعة	يان حركات البد البسري	(of 3/4)	متدار ألوقت	قراءة الاعة

شكل رقم (۲۰۲۰)

تعليل حركات اليدين

عادة تحلل حركات اليد اليسرى أو لا ثم يعرض الفيلم مرة أخرى لتحليل حركات اليد البنى . وفى كل حالة يدجل وصف كل حركة تصدر عن اليد ، كما تسجل قرارة الساعة ومقدار الوقت الذي تمت فيه كل حركة . لذلك توضع في العادة ساعة بجانب العامل أثناء تصوير الفيلم حتى تظهرهم العامل فتبين قراءة الساعة في لحظة بداية كل حكة أثناء هرض الفيلم .

ويحرى هرمن الفيلم حتى يصل إلى نقطة البنداية بالنسبة لدوره cycle من المحركات ، فتبدأ عمليسة التحليل والتسجيل ، وهى النقطة التى تبدأ منها البند في التحرك بدون حولة TE. وفي بعض الحالات يبدأ التسجيل من النقطة التي تبدأ فيها البدان التحرك من مكان واحد ، أو التي تنتبي فيها البدان من التحرك إلى مكان واحد . ويجب أن تسجل كل حركة تصدر عن كل يد من نقطة البداية إلى نقطة النباية بالنسبة لهذه الدورة ، وذلك بدراسة وتمليل محتويات كل صورة ورفت في الفيل محتويات كل صورة

غريطة دورة اغركات

ويمكن تسجيل الوقت المحاص بكل حركة في دكشف النحليل ، ويظهر نموذجاً له في الشكل رقم (٣٠٠) حيث يسجل فيه الوصف والرمز الحاص بكل حركة وصكانها في دورة الحركات . كما يسجل فيه قراءة الساعة المحاصة بكل حركة - على أساس أن الدققة تشكون من ٢٠٠٠ لحظة Wiok

و يتضع من كشف التحليل أن قراءة الساعة كانت ٢٠٠ عينما بدأ تسجيل دورة الحركات ، ثم بدأت اليد البين في تنفيذ عدة حركات متنا أية بدف الترقيع على ورقة خطلب ، بينما أمسكت اليد اليسرى بورقة الحطاب إلى أن تمت عماية الترقيع ، يوضح الشكل رقم (٢٠ - ٤) تموذجاً خريطة دورة الحركات بالنسبة لجرء من إحدى المعليات التشغيلية ، وفيه يسجل مقدار الوقت الذي استغرقته كل حركة بنها على أساس حليم من الدقية ،

494

كشف تعليل الحركان

		كات	ل اغر	۽ تعا	عشف		
الرمز	قراءة الساعة	ب حركات البد ا ^{لي} يني	وصة	الرمز	راءة لماعة		وصف حركات اليد البسرى
TE	٤٢,	اليد خالية إلى مكان		H	14.		مــك ورقة الحطاب حق يـــهار
		انقلم	وجود		1		التوقيع عليها
G	£0.	القائم بالأصابع	الثماط				
TL P	110	اليد ويها القام إلى الورقة النا القام ال		ĺ	ł	-	
P	1 10	طرف الةلم على مكان	رسع . التوقيم		1	1	
U		الحطاب	الوتان الدائمة		1	1	
TL	33.	اليد ويها الفلم الى	التقال				
		الأحل	مكاه	1	1	ļ	
PP	37.	لرالى مكان وضعه بالضبط				1	
RL	770		رُكُ ال		1		
TE	740	الله خالية الى الورفة	انتقال				to the second second
	٧	اليد الى الورقة	وصول	1	۸.	٠ ١	مازاك اليد تمسك بالورقة إلى
				1	1		"پساية الدورة
		(1	- 4 -	, رقم (شكل		
			ة الحرم				
E							1
_		التاريخ		2	. الحرك	-	العامل
			2.	لوقت إ		2	
	ليد اليميق	وصف حركات أ	4 50	V = 1		'n	وصف حركات اليد اليسرى
			10	الدقيقة	من ا	U	
د القلم	کان وجو	انتقال البد خالية الى مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	TE	7 7	A -	н	مــك ورقة الخطاب
,		التقاط الفلم بالأصابع	G	4.4			
		انتقال اليد وبها القلم	TL	1.1	1		
قيع	كان التو	وضع طرف الثلم على .	P	A -	- {		
		توقيع الحطاب أ	Ü	100	- }		
اسلى	. مكانه ال	انتقال الدوبها القلم الي	TL	11			
نيط	ضعه يالف	توجيه الغلم ألى مكانُ و	PP	"			
	5:	"ترك القلم ` احدادال بالقالدا	RL	13.			
	ورت	انتقال اليد خالية الى ا	TE	110			

الفصل الحادي والعشرون اقتصاديات الحركة

مقسدية

هناك عدة قوانين عامة لإ فتصاديات الحركة تستخدم بنجاح في هذه الدراسة. وليست هذه الفوانين على درجة واحدة من الأهمية ، كما أنها لا تحتوى على جميع الموامل التي تدخل في تحديد أحسن طرق الممل . ولكن يعتبر تطبيقها - هلى أية حال - في دراسة الحركة أساساً لتحقيق أكبر إنتاجية للأفراد بأقل إجهاد ممكن. تتعلق بعض هذه القوانين بالتركيب العضل للانسان ، ويتعلق البعض الآخر بطرق نفسق أماكن العمل ، كما يتعلق المعنى النائك بطرق تصميم العدد والآلات.

أولا - قوانين اقتصاديات الحركة للتعلقة بالنركيب العضل للاقصان

إ - يجب أن تبدأ وتنتهى حركات اليدين في نفس الوقت .

٧ _ يجب أن لا نتوقف اليدان عن الحركة إلا خلال فترات الراحة .

ب يجب أن نكون حركات الذراعين متقابلة في أى اتجاه مضاد ، فهذا يساعد
 على تحقيق الذوازن إشهما ويخفف ضغطهما على الجسم ويقلل من احتكا كهما به، كما
 يساعد الفرد على أداء مهمته بأفل مجبود جسمانى وذهني ممكن .

فإذا فرض أن شخصياً معيناً يعمل في عملية تجميع القطعة 1 مع القطعة ب لإنتاج القطعة ج، وإذا فرض أن مقدار الوقت اللازم لهذه العملية هو ١٨٠٠ر من المدقيقة في الطريقة القديمة و ٥٥.٥٠ من الدقيقة في الطريقة المعدلة ، فعني ذلك أنه أمكن توفير ٢٩٠٥ر من الدقيقة ، أي ترتضع إنتاجية هذا الشخص يمقدار ٥٣ /٠٠٠

و فد يعبر عن تنائج استخدام الطريقة المعدلة بالفسية المثوية للريادة فى الانتاج أو بالفسية المثموية المدار الوقت الذى أمسكن توفييره . وعلى كل فهاتين الفسيتين لا تعنيان نفس الشيء .

فلو فرض أن :

الوقت اللازم للتجميع بالطريقة القديمة = 34 مرد دقيقة عدد مرات التجميع في الدقيقة بالطريقة القديمة = 1 + 34 مرد = 1 مرا ١ مرة الوقت اللازم التجميع في الدقيقة بالطريقة المعدلة = 0 مرد دقيقة عدد مرات التجميع في الدقية بالطريقة المعدلة = 1 + 0 مرد حرام مرة فإن الذبية المشوية للزيادة في الانتاج تختلف عن الذبية المئوية لقدار الوقت الذي توضيح من الممادلين الآنيتين :

ا ـ النسبة المثوية للزيادة في الانتساج

(وقت التجميع) → (وقت التجميع) (بالطريقة النديمة) بالطريقة المدلة) × ١٠٠ ≈ الندبة المتوية للوفر في الوقت (وقت التجميع بالطريقة النديمة)

۱۰۰ × - ۵۰۰ در که ۱۰۰ × ۲۰۰ ما ۲۰ وفر فی الوقت

٤ - بحب أن تم حركات اليد والجسم على أفل مستوى مكن حتى يستطيع الفره
 أن يةوم بعمله بطريقة مرضية ,وحيث أن هناك خس مستويات لحركة اليد ، هى:

أ - حركات تصدر عن الاصابع

ب- د د د و والرصغ

ج ـ حركات تصدر عن الأصابع والرصع والرفق

د... د د د و ربقیة النواع هـ.. د د د د و و الکنف

لذلك بجب أن توضع المواد والآلات قريبة بقدر الامكان من نقطة إستمالها حتى لا يتطلب الأمر حركات طويلة من العامل. ويتطلب أفل مستوى و هو الأول في الفائمة - في العادة أقل قدر من الرقت والمجبود، وعادة لا يسبب إلا أقل اجباد إذا قورن بالمستويات الاخرى، وعلى أية حال فركات الاصابع ليست أفل اجراد من حركات بقية الذراع بصفة عامة ، فقد ظهر من الابحاث أن حركات الاصابع تسبب اجهاداً أكبر ، كما أنها أبطأ وأفل انتظاماً من حركات المرفق. و تدل جميع الظواهر أن المرفق هو العضو الاكثر استمالا في الاعمال الحفيفة ، وأنه يمكن النحكم في معظم الحركات الى تصدر عن الرصغ والكوع بدرجة أكبر من تلك الى تصدر عن الرصغ والكوع بدرجة أكبر من تلك الى تصدر عن الرصغ والكوع بدرجة أكبر من تلك الى تصدر عن الرصغ والكوع بدرجة أكبر من تلك الى تصدر عن الرصغ والكوع بدرجة أكبر من تلك الى تصدر عن الاصابع والكونية .

ه يجب أن يتناسب حمل load الثيء مع مقدرة الدرد، وأن يفل إلى الحد الذي يستطيع الفرد معه أن يقدم أفضل إنتاجه بأفل بجهود عضل مكن. وحل الشيء هو حاصل ضرب وزنه في درجة السرعة التي يستخدم بها .ويتكون الوزن الكلي الحيء في معظم الاعمال من: وزن الشيء في تصده إوزن المدد و الآلات المرتبطة به إوزن أجزاء الجسم التي يستملها العامل في تحويك هذا الشيء.

٩- يفضل دائماً استخدام اليد في حركات منحنية (دائرية) ومتصلة بدلا من
 استخدامها في حركات مستقيمة فيها تغيير حاد أو مفاجى. في اتجاهاتها .


٧- يجب أن تكون المساحة التي يركز فيها العامل بصره أثناء العمل صغيرة ومحدودة بقدر الامكان، وهذا أمر سهل بالمنسبة للأعمال التي تحتاج لتركيز بصرى بسيط. أما بالمنسبة للأعمال التي تعلم بنوع من التشت البصرى، فيجب وضع وترقيب العدد والمواد التي يعمل بها الدرد بالقرب من بعضها بقدر الامكان حتى لا تشغل إلا مساحة صغيرة فستطبع أن تركز بصره فيها.

الآليا - اقتصاديات الحركة التعلقة عِكَانَ العمل

٨- من الأمور المضيمة للوقت والمجبود الذمنى والمصلى بعثرة العدد و الآلات والمراد (أولية ونصف مصنوعة ومصنوعة) في أى مكان ، ما يحبر العامل أثناء عبد عن الفطع أو الواد المطلوبة إلى تركيز ذهنه بعمق والى بذا بحبود عضلى كبير. وفي هذا صياح لوقت كان يمكن توفيره لو وضع كل شيء في مكان عدد . لذلك يجب أن يحدد مكاناً ثابتاً (لا يتغير من وقت لآخر) بالنسبة لجميع العدد والآلات والمواد وبذلك يصبح العمل تلقائياً ، بمنى أن يسحب العامل أى قطعة من الصندوق المهمورة أى تطلقه من الصندوق المهمورة أى تطلقه من الصندوق و لينج المنتج د وهكذا . وفي هذه الحالة لن يحتاج إلى حاسة البصر أو اللس للتأكد من صحة القطعة المسحوبة من الصندوق ا أو ب أو ح و بالتمرين سيتمود العامل على سحب القطعة المطاوبة من صدوقا دون حاجة إلى النظر إليها ، بل سيكنق بتركيز بصيره على مكان تجميع هذه القطع لا نتاج المنتج المطلوب .

ه _ يمب أن تكون أماكن العدد والآلات والمواد أقرب ما يكون من تقط استمالها . فدكثيراً ما توضع العدد والآلات والمواد في خط مستقع على مائدة العمل ، وهذا غير سلم لآن مقدر الفرد للوصول للأشياء الموضوعة على المائدة عدودة بأقصى ما يمكن أن تصل إليه ذراعاه . فيناك حدود لما تستطيع أن نصل إليه الدراع اليني، وحدود أخرى لما نستطيع أن تصل اليه الدراع اليسرى، وحدود ثالثة لما نستطيع أن تصل اليه الدراع اليسرى، وحدود رقم الرسومات بالشكل وقم (١٦-١) فيتضع من هذه الرسومات أنهناك حدود لما تصل إليه اليد أوالمرفق أو الدراع بأكمله، كما أن هناك اختلاف ظاهر بين الرجل والمرأة . ويلاحظ أن ما يمكن أن يصل إليه المدراع الآيمن محدود بنصف دائرة مركزها الكتف الأيمن وكذلك الأمر بالنسبة للدراع الآيمن عدود بنصف دائرة مركزها الكتف الأيمن أو الآيسر إلى أبعد من هذه الحدود الطبيعية، فانه سيضطر إلى بذل مجود جسماني وبالنال سيحتاج إلى وقت أطول ، لذلك يجب أن توضع العدد والآلات


والمراد متقاربة وفى داخل الدائرة التي تصل اليها الذراع التي سيستخدمها العمامل لا سواء كانت الغراع العتي أواليسرى) .وتبين الدائرتان ا ، ب فى الرسم المذكور الحد الطبيعى لمدى ما تصل إليه الغراعان ، كما تبين الدائرتان ح ، د ، الحدود الفصوى لما تستطيع أن تصل إليه الغراعان .



شكل رقم (۲۱ - ۱)

فيتضح مثلا من الرسم بالشكل رقم (٢١ - ٢) أن صنادين القطع والمواه موضوعة في خط مستقم ولسكن بميداً عن الحدود التي تصل إليها الندرا عان الهيي واليسرى لذلك يتطلب هذا الوضع من العامل وقتاً اضافياً للوصول اليها ، في حين لو وضعت هذه الصنادين في الحدود التي تصل اليها ذراعا العامل كما يظهر في الرسم الآخر بنفس الشكل الاصبح من السهل على العامل أن يصل الي جميع القطع والمواه دون مجهود كبير.

كما يجب أن توضع القطع والمواد التي تستخدم بكثرة قريبة من العامل ، أما الفطع والمواد التي تستخدم مرات أفل فنوضع بعيدة تسبياً عن العامل ، ويبين المثال التالى مقدار الوقت والمجهود الهائل الذي يمكن توفيره للصناعة لو أمكن تقصير كلحركة من الحركات المستخدمة بعدة بوصات .



يميتين غيرسبلم عكان إمل » فليه تؤجر صاديق المقلح والمياد بعيدة بسا عد هدد يطبيه،" والمقيمي لحاكمة البيد النزاع .

تركيب سبع خاداطه و هيده قوم صنايتم النامج والمعدود لما فقط البعد والمعدود لما فقط البعد والمعدود لما فقط البعد الدنوع. وي للعهم إن تنظيم تنظيم تركيم نيظ ما تاكام البعد يصده كركم إليام المعمد كركم والمعمد كركم إليام القل الموادع من كركم الميام المعمد كركم الميام كركم الميام كركم الميام كركم الميام كركم الميام كركم المعمد المعمد كركم المعمد الم

شکل رقم (۲۰۲۱)

تعمل شركة فى انتاج أجهزة الراديو ، ويتطلب العمل فيها تجميع ٢٠ قطعة لاناج الجهاز الواحد . فبفرض أن العمل يتطلب تحريك اليد مرتين بالنسبة لكل قطعة : مرة لالتقاط القطعة ووضعها فى مكانها بالجهاز ومرة أخسرى لاطلاقها من جديد لالتقاط فطعة أخرى وهكذا ، فإنه إذا أمكن تقصير مسافة انتقال اليد من مكان وجود القطع الى مكان تجميعها فى الجهاز بحوالى ٣ بوصات الأمكن توفير . و و و و و على السئة كما يتضع عا يأتى :

عدد القطع المطلوب تحريكها
 وعدد الحركات المطلوبة لتحريك كل قطعة ۲۹- حركة
 ومتوسط الوفـــــر في الوقت إذا تم تقصير المسافة بحوالي ۹ بوصات
 ۲۰۰۷- من الدققة

 تماماً لو علم أن هذه الشركة تنتج جبازاً فى اليوم . فق هذه الحالة ببلغ مقدار الوقت الذى يمكن توفيره فى اليوم ١٣٦٨ ساعة عمل ، ولأن المصنع بعمل ٢٥٠٠ يوماً فى السنة ، فإن مقدار الوقت الذى يمكن توفيره فى السنة هو ١٣٦٠ × . ٣٥ - . . . ٣٤٠٠٠ ساعة .

كما عكن دراسة هذا الرفر من زاوية المسافة (وليس الوقت) التي أمكن
توفيرها . فإذا كان المطارب تقصير كل حركة بمقدار ٩ بوصات ، فعني ذلك أنه
يمكن تقصير المسافة المطاربة بالنسبة لكل قطعة بمقدار ٩٩ بوصسة أو قدم كامل .
وحيث أن كل جراز يحتاج لمل . ٣٠ فطعة ، فعني ذلك أنه يمكن توفير . ٣٩ فطعة
× ١ قدم = ٣٩٠ قدم بالنسبة الجراز الواحد ، أى ٥٠٠٠ جراز × ٣٩٠ هيل =
٢٠٠ ر٥٠ ر٧ قدم أو ٣٩٤ ميلا في اليوم ، أو ٢٠٠ يوم عمل × ٣٩٤ ميل =
٥٠ ور٥ وملا في السنة .

• ١ - يجب أن ترتب الصدد والآلات بطريقة لا تطلب من يعمل عليها إلا عدد من الحركات . فين يعمل فرد واحد على عدة آلات ، يكون مطلوب منه أن يتحرك بينها باستمرار لتزويدها بالمواد أو لإدارة ما توقف منها أو لإستلام المواد التى تنتجا (كا في صناعة النزل) . لذلك تستخدم في بعض الحالات عربات صغيرة تسير في مرات بحائب الآلات لحل المواد الأولية إليها والسلع المنتجة منها. وهذا يتطلب حركات عديدة من جانب العامل لحر العربات بحوار الآلات ونقل المواد منها إلى الآلات ونقل المسانع المتاخمة أن إنشاء سير متحرك بحائب الآلات . لوضع المواد الأولية في أحسد جوانبه والسلع المنتجة في الجانب الآخر _ يقلل عدد الحركات المطلوبة من العامل . وراماناً في تقليل عدد الحركات المطلوبة من العامل . عبلات حتى لا يحتاج العامل إلى السيرية الكالية المناز يودت بعض المصانع عملماً بأحدية ذات . عبلات حتى لا يحتاج العامل إلى السيرية الكان يجود فعية بسيطة من أصبعه _ إذا لمس به مكاناً ثابتاً _ تؤدى إلى اندفاعه على الدجلات لعدة أمتار دون مجهود يذكر . هذا بالإضافة إلى السرعة المكبرة التى ينقل جا من مكان لآخر . وفي الواقع يخضع الأمركاء إلى نوع الآلات المستخدمة وإلى طبيعة الصناعة نفسها .

11 - يجب أن تستخدم ظاهرة الجاذبية الارضية في نقل المواد من أماكن وجودها إلى أماكن استعدالها . فإذا كان المطاوب تجميع عشرة أو خمسة عشر قعلمة لإ نتاج السلمة المطاوبة (كا في صناعة بعض الادوات الكهربائية) فن الأفضل أن توضع كل - قطمة في خانة من خانات صندوق مقسم إلى عدة خانات - أمام العامل في مستوى أعلى مسترى المائدة التي يعمل عليها وبذلك لن يتطلب الامرمنه بالا بحرد جذب القطمة فتندفع معه إلى أسفل بفعل الجاذبية الارضيصة . وقطما سيظل هذا الوضع من عدد الحركات ومقدار المجبود والوقت اللازم إذا قدورن سيظل هذا الوضع المنتدوق في مستوى المائدة أو في مستوى أسفل منها . ويتوقف حجم الحانة المختصمة لكل قطمة على حجم الحانة من هذه الحنانات بالحجم الحانة من هذه الحنانات بالحجم المحانية والربع اللازم لاستيعاب عدد من القطع تكني الشفيل العامل مدة أثراوح بين ساعتين وأربع العاملة المائدة العاملة الحانة من هذه الحنانات بالحجم الحانة من هذه الحنانات بالحجم الحانة المستبعاب عدد من القطع تكني الشفيل العامل مدة أثراوح بين ساعتين وأربع العاملة المناسفة المناسفة المحانية وأربع العاملة المناسفة المائدة الحانة المحانية وأربع العاملة المناسفة المناسفة المناسفة المناسفة المائدة الحانات بالحامة المائدة الحانات العاملة المناسفة المحانية المائدة المحانات بالعاملة المناسفة المحانات المائدة الحانات العاملة المناسفة المحانية المائدة الحانات العاملة المحانية المائدة الحانات العاملة المائدة المحانات المائدة الحانات المائدة المائدة الحانات المائدة الحانات المائدة الحانات المائدة الم

١٧ يجب إستخدام ظاهرة الجاذبية الأرضية في نقل المواد النامة الصنع من الآلات إلى الصناديق الى تصبأ فيها ، ومن ثم يجب أن يمكون مكان هذه الصناديق في مستوى أقل من مستوى مواضع خدروج هذه المواد من الآلات أو من مستوى السير الذي ينقلها من الآلات إلى أما كن تعبئها ، وبذلك يمكن تقليل عدد الحركات المطلوبة لنقلها ومقدار الجهرد اللازم لخلها. وهذا سيؤدى إلى توفير جود كبير من وقت وبجهود الدامل في هذه المرحلة .

19 - يحب أن تكون أجهزة الاضاءة في حالة جيدة ، وأن تثبت في أوضاع منه للهجيزة لتبح للفرد أن يعمل بدون اجهاد لاعصابه . ويختلف نوع ومواقع هذه الاجهزة حسب طبيعة العملية الى يؤديها العامل ، فلاشك أن كمية ولون ومصدر الضرو في صناعة الآلات الدقيقة كالساعات يختلف تماماً عنه في صناعة الآلات الصنخمة كالسيارات . وفي كل الحالات يجب الفضاء تماماً على الوهج واللمان الذي يسبد انهكاس الضرء على الاشياء اللامعة تصفحات الدفائر وجو انب الاجهزة والآلات أو الزجاج وغيرها ، كما يجب القضاء على الظل الذي يسبده وجود الاجهزة في

أماكن غير معيمة ، وعلى الألوان غير المرغوبة الني تسببها أجهزة الاضاءة الرخيصة ، وفى الواقع تحدد كمية ونوع ومصدر الاضاءة على حسب حجم النبىء المطلوب انتاجه ، وعلى مقدار الوقت اللازم لآداء الحركات المطلوبة ، وعلى طول المسافة بين هينى الفرد والشيء المذي يصمل فيه ،

إلى يحول عليها مناسباً حتى يستطيع الكرسى الذي يجلس عليه الهامل ومائدة العمل يسهولة . فقد الني يعمل عليها مناسباً حتى يستطيع أن يجلس أو يقف أثناء العمل بسهولة . فقد يقضل العامل أن يرج عفلات جسمه بالوقوف بعد جلوس طريل ، أو بالجلوس بعد وقوف طويل . في بالجلوس الدائم أو الرقوف الدائم عنسلات الجسم عكون الكرامي والموائد من النوع الذي يمكن تمديل ارتفاعه حتى يكيفه كل فرد حسب سجم جسمه ، فإذا لم يكن ذلك عمكنا ، فالأفضل تصميمها بحيث تناسب الفرد المتوسط العلول ، على أن يؤخذ في الاعتبار جنس الفردالذي سيعمل عليها . فالمروف أن مقاييس أطراف الرجل المتوسط الحجم أطول من مقاييس أطراف الرجل المتوسط الحجم أطول من مقاييس أطراف الرجل المتوسط الحجم أطول من مقاييس الرسي والمائدة (من ٦ إلى ١٢ بوصة) حتى يستطيع الفرد أن يضم رجليه تحت المائدة بسبولة .

و1 - يجب أن يصمم مقعد وظهر الكرسى ومساحته بطريقة تتبح للفرد جلوساً مستريحا أثناء العمل . فلا تسبب إجهاداً في بعض أجزاء جمعه إذا جلس عليه طويلا . كما يجب أن يزود بمواضع للأقدام إذا كانت طبيعة العملية الانتاجية تحمّر أن يكون الكرسى مرتفع بقدر كبير عن الأرض .

فالثا _ قوائن المتصاديات اخركة المتعلقة بتصميم العدد والآلات

19 - يجب أن تصمم العدد والآلات بحيث تعنى اليدان من كل عمل يمكن تأديته بالقدم . فهذا يقيح للفرد استخدام بديه فى تأدية حركات ضرورية أخرى . كما يجب أن يصمم د بدال . القدم بحيث لا يتطلب إلا أقل الحركات بجهوداً وأكثرها راحة لقدم الفرد . 14 - يحب أن يوزع حمل العمل على العثيرة أصابع حسب قدرة رطاقة كل أصبع منها، هذا إذا تطلبت العملية التشغيلية حركات معينة من كل أصبع من أصابع البدين كما في حالة السكتابة على الآلة الكانية . وتختلف مقدرة البد عن مقدرة الأصابع في تأدية الحركات . فبالرغم من أن قدرة غالبية الآفراد على العمل بالبد الني أكبر من قدرتهم على العمل بالبد البسرى ، فإنه يمكن تدريبهم على استخدام كل من البدين بنفس المقدرة . ولسكن يختلف هذا الوضع تماماً بالفسية للاصابع، في الدن بنفس المقدرة . ولسكن يختلف هذا الوضع تماماً بالفسية للاصابع، حتماً . فالمروف أن الإجهام والسبابة هما أكثر الأحسب ابع قدرة على الحركة وأكبرهما طائة ، يليهما الوسطى ثم الحنوس ، ويأتى في المؤخرة البنصر . ومن ثم يجب أن تصمم العدد والآلات بحيث يلين المدب الآكبر من العمل على السبابة ثم يجب أن تصمم العدد والآلات بعيث يلين ألمب الله المنى أكبر مقدرة وطاقة من الأصابع المعارف المعارف من السبابة البين أكبر من الجهود المطلوب من السبابة البين أكبر من الجمود المطلوب من السبابة البين أكبر من الجهود المطلوب من السبابة البين أكبر من الجهود المطلوب من السبابة البين أكبر من الجهود المطلوب من السبابة البين أكبر من المعدود من السبابة البين المسبود المطلوب من السبابة البين أكبر من المجود المطلوب من السبابة البين أكبر من المجود المطلوب من السبابة البين المسبود المعارف من السبابة البين المسبود المعارف من السبابة البين المسبة لبقية الأصابع ،

الفصل الثاني والعشرون دراسة الوقت

طبيدها :

تعتبرالساعة الميقانية أهراداة تستخدم في قياس العمل بالصناعة في الوقت الحاضر . والواقع أن هناك عدة طرق لنياس العمل، لكل منها استخدام معين، وسياتي شرح مفصل لها فيها بعد. ويوضح الجدول رقم (٢-١-١) فكرة مختصرة لكل طريقة منها .

عن طريق شخص مدرب في عملية التقدير	النقدير	لانياس
من سجلات الأعوام الــا بقة	الإداء المابق	للمسل
يمكن الوصول الى المعلومات المطلوبة عن طريق :	دراسة الوقت	
(١) ساعة سِقائية		
١ ــ لتسجيل العملية بالدقائق والنواك وكسورها		
۲ ــ ه ﴿ بِالْــاعات والدقائق		
(ب) التصوير السيماني البطيء		
1 ــ سرعة بطيخ ــ ٠٠ أو ١٠٠ صورة في الدنيقة		
۲ ـ د عادية ـ ۱۹۹۰ د د	1	
٣ - د کبيرة - ١٤٤٠ - د		
٤ ــ د مالة ــ من ١٤ ألى ١٢٨	ł	
صورة في التأنية		
ه ــ سرعة خاطنة ــ من ١٠٠٠ الى ٣٠٠٠		
صورة في الثانية		
(ج) توقيت بواسطة جهاز خاص لتسجيل الوقت		طرق تیاس
(د) د د أجهزة البكترونية		المسل
تجميع بواسطة دراسة الحركة والوقت	معلومات أساسية	
ويمــكن الحصول عليها عن طريق :	معلومات خاصة	
(ا) تحليل الحركات والوقت	بالحركة والوقت	
(ب) طرق قیاس الوقت		
القباس بواسطة أخذ عنات من المل	عنات العبل	
(أ) يحصل الحبرعلي المعارمات طريقة المشاهدة ويسجلها	0	
1 _ يحلل هذه الملومات بالطرق اليدوية		
۲_ د د د الالسكترونية		
(I3M = MI)		
(ب) يحصل الحبير على المعلومات بطريق التصوير السيثمائي		
1 ــ تحلل هذه الملومات بالطرق البدوية		
٣ - « « د الاليكترونية		

تدريف واستخدامات درامة الوقت

يستخدام اصطلاح ، دراسة الرقت ، للدلالة على عملية تحديد الوقت اللازم لاداء عملية معينة . معنى ذلك أن دراسة الوقت هى قيــــاس العمل ، وأن نتيجة الدراسه هى تحديد مقدار الدفائق والثواني اللازم من فرد مدرب تدريباً جيداً لاداء عملية معينة بطريقة معينة بسرعة معقولة ، ويطلق على همذا الوقت ، الوقت النقل للمملية Standard sizee » .

و بالرغم من أن الغرض الرئيسي من دراسة الوقت يرتبط بخطط الآجور الشجومة إلا أن هناك أغراضاً أخري. يمكن تلخيصها فما يلي :

ر _ تساعد في تخطيط العمل ووضع جداول للعمليات الإنتاجية .

٧ - تماعد في تحديد التكاليف الاعلية .

ب _ تمتر أساساً في إعداد الميزانية النقديرية ،

 إ - « وتحديد تكاليف الإنتاج قبل البد. في العملية الإنتاجية، ومن م تعتبر ذات قيمة كبيرة في تحديد أسعار الدخول في المناقصات وأسعار البيع بصفة عامة.

متبر أساساً في تحديد درجة صلاحية الآلات ، وحددالآلات التي يمكن
 الفرد الواحد الإشراف عليها وعدد الافراد المطلو بين للمعلية الواحدة .

ي تعتبر أساساً في وضع الجداول اللازمة التفسيق بين خلوط التجميع المختلفة.
 ٧ _ تعتبر أساساً في تحديد مفدار الاجر اللازم لكل من العمال المباشرين
 و شرالما شرين .

٨ - تمتير أساساً في عملية مراقبة وتكاليف العمل بصفة عامة .

خطوات دراسة الوقت

بصنةً عامة تختاب الطريقة المستخدمة في دراسة الوقت حسب نوع المعلومات المطلوبة وحسب طبيعة العملية الانتاجية نفسها ، ولكنها في كل الحالات لاتخرج عن الثان خطوات الآتية :

إ - تجمع وتسجل جميع المعلومات الخاصة بالعملية المطلوب قياسها وبالعامل
 المطلوب توقيت أداءه .

 تقديم العملية النشخيلية إلى عدة خطرات وبوضع توصيفكامل لطريقة أداء كار خطرة منيا .

٣ _ يسجل الوقت الذي يستفرقه العامل في أداء كلخطوةمنها .

﴾ ـ يحدد عدد الدورات المطلوب توقيتها .

ه _ عدد مستوى الكفاية الابتاجية للعامل.

٣ ـ التأكد من أن عدد الدورات التي تم نوقيتها يمتبر عدداً كافياً .

ν ــ يحدد مقدار المسموحات في الوقت ،

٨ ـ يحدد الوقت النمطى للعملية النشغيلية .

طَلِبِ اجِراء دراسة الوقت

والمفروض أن تجرى دراسة الوقت بناء على طلب رسمى من رئيس العمال ـ
بصفة أساسية . ، ولكن قد يطلب ذلك أيضاً مدير المصنع أو كبير المهندسين أو
مدير الانتاج أو مدير التكاليف أو غيرهم على ارتباطاً كبيراً بالعملية الانتاجية،
فإذا كان المطلوب هو تحديد الوقت النهلي لاحدى الوظائف أو العمليات بغرض
تحديد مقدار أجر من يشغابا أو من يؤديها ، فعلى رئيس العمال أن يشأ كد ـ قبل
أن يطلب توقيتها ـ من أن أداء الوظيفة أو العملية يتم بطريقة مرضية ، وأن من
يقوم بها على درجة كافية من الخبرة ، وأنه يتبع جميع التعليات المعطاة له . كما يحب
عايه أن يحيط العامل على بموعد الدراسة والفرض من إجرائها . وبصفة عامة يفضل
أن تقوم بهذه الدراسة قسم دراسة الوقت أو أفراد متخصصين في هذه الدراسة
حتى ولو كان الفرض منها غير متعلق بالأجر .

التا كد من صلاحية المهلية للتوقيت

بعد أن يتلق خبير دراسة الوقت طلب توقيت إحمدى العمليات يتوجه إلى الفسم الذي توجد به هده العملية وينافض رئيس العمال في دقائقها للتأكد من أنها جاهزة لعملية التوقيت . ذلك أن تحديد الوقت الفطى لن يكون سليماً إذا تم في ظروف قد تتغير بعد عملية التوقيت ، كان يحدث تفيراً في طريقة أداء الوظيفة ،

أو في السرعة التي تدور بها الآلات . أو في نوع ودرجة جودة المواد الأولية ، أو في نوع ودرجة جودة المواد الأولية ، أو في ظروف العمل بصفة عامة . لذلك يجب على خبير الوقت أن يدرس جميع ظروف الوظيفة وأن يناقش جميع احتمالات النفيرات التي قد تحدد مستقبلا، وأن يضع ـ بالاشتراك مع المسئول المباشر _ أسس معينة للوظيفة أو العملية تتفق على أنها أن تتفير في المستقبل القريب .

اختيار العامل التوسط للتوايت

إذا كان يؤدى مهام الوظيفة فرداً واحداً فلا مغر من توقيت أداء . أما إذا كان يؤدى مهام الوظيفة فرداً واحداً فلا مغر من توقيت أداء م . أما إذا كان سيرفت أداء م جميعاً أو سيختار عينة منهم . وبصفة عامة إذا كانوا جميعاً يمماون بنفس الأسلوب تماماً ولمكن يختاهون في سرعة الآداء، فقد جرت المادة على توقيت أداء الأفراد الذين يعملون بالسرعة المعادية ، واستيماد أو لنك الذين يعملون بسرعة أكبر أو أقل جداً من السرعة المعادية ، وكذلك استيماد المبتدئين على أسساس أن سرعتهم في العمل الادراً ما تبتى كما هي حين يكتسبون مهارة أكبر وخبرة أطول .

تحديد عدد مرات التوقيت للدورة الواحدة

دكر فى فصل سابق أنه يجب تقسم العلمية المطلوب توقيتها إلى عدة دورات وأن نقسم كل دورة إلى عـــد أجزاء (حركات) على أن يؤخد فى الاعتبار الله إنين الآنية :

١ - أن يكون الجزء من الصغر بحيث يمكن توقيته .

 ل يفصل بين الوقت الدازم في عملية المناولة أو العمل اليدوى وبين الوقت الدازم لعمل الآلة .

٣ ـ أن تفصل الاجزاء الثابتة عن الاجزاء المتفيرة في الدورة الواحدة.

ويعتب هـذا النفسيم هاماً فى عمليـة التوقيت ، فقد تظهر الدراسة أن بعض الاجزاء أو الحركات تستفرق وقتاً أكثر من اللازم والبعض الآخر يستغرق وقتاً أقل من اللازم ، كما قد تظهر الدراسة ان العامل لا يعمل بنفس السرعة في جميسع مراحل الدورة ، بل يسرع في مراحل معينة ويبط. في مراحل أخرى .

وقد يختلف الوقت اللازم لحركة معينة من دورة لاخوى . فهما كان العمامل مدرباً فإنه لن يستطيع الانتهاء منها في نفس الوقت بالصنبط في كل مرة يؤديها ، فقد يتغير الوقت حسب النغير في موقع الآلات أو في نوح المواد الحام أوحسب ظروف العمل أوحسب المراج الشخصى . وكلما أمكن انتقليل من وجسود هذه وطروف العمل ودرجة مهارة الافراد كلما أمكن التقليل من وجسود هذه الاختلافات ، ولمكنها ستبتى مهما كان الامر وان ينعدم وجودها . لذلك تتوقف تنتيجة دراسة الوقت على نوع وحجم العينة المطلوب توقيتها . وكلما كانت هذه العينة جيدة كلما كانت عملية النوقيت أقرب إلى الصحة . وكلما ارتفع عدد مرات التوقيت بالنسبة للدورة الواحدة ، كلما أمكن الحصول على نتائج تمثل الواقع إلى حد توقيت لاخرى ، كلما كان ذلك أدعى الى زيادة عدد مرات التوقيت النوصل إلى متوسط قريب من الصحة ، والمكس بالمكس . فيجب أن يكون عدد مرات التوقيت المتوصل إلى متوسط قريب من الصحة ، والمكس بالمكس . فيجب أن يكون عدد مرات التوقيت في الحالات الى يصل فيها الاختلاف إلى . ه . / أكبر من عدد مرات التوقيت في الحالات الى يصل فيها الاختلاف إلى . ه . / أكبر من عدد مرات التوقيت في الحالات الى يصل فيها الاختلاف إلى . ه . / أكبر من عدد مرات التوقيت في الحالات الى يصل فيها الاختلاف إلى . ه . / أكبر من عدد مرات التوقيت في الحالات الى يصل فيها الاختلاف إلى . ه . / أكبر من عدد مرات التوقيت في الحالات الى يصل فيها الاختلاف إلى . ه . / أكبر

تحاديد عدد مرات التوقيت بالمادلات الرياضية

$$\delta = \text{Uaiverse}$$
 الانحراف المعيارى للمجتمع $\frac{\xi}{\sqrt{\dot{v}}} = -\frac{g}{\sqrt{\dot{v}}}$ ه

اسادلة . . . (١٠)

حيث : o مس حد الانحراف الهيارى النتوسطات الحسابية العينات. ع حد الانحراف الممارى العبنة.

ے در حراق المؤری سید

ن = حجم المينة .

ويرمز للانحراف المعيارى بالرمز ێ (سيجما) حيث تساوى سيجما الجذر

$$\frac{\sqrt{(\omega_1 + \omega_2) + \cdots + (\omega_1 + \omega_2) + \cdots + (\omega_n + \omega_n)}}{c} = \epsilon$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}-\frac{\sqrt{2}\sqrt{2}}{\sqrt{2}}}\sqrt{2}=\frac{\sqrt{2}\sqrt{2}-\sqrt{2}\sqrt{2}}{\sqrt{2}}\sqrt{2}=$$

$$\frac{\overline{(\sigma, \epsilon)} - \overline{\sigma, \epsilon}}{\sqrt{(\sigma, \epsilon)} - \overline{\sigma, \epsilon}} \sqrt{\frac{1}{\alpha}} = \frac{\overline{(\sigma, \epsilon)} - \overline{\sigma, \epsilon}}{\sqrt{(\sigma, \epsilon)} - \overline{\sigma, \epsilon}} \sqrt{1 - \epsilon}$$

وبشويض المعادلة (٣) في المعادلة (١) يمكن الحصول على المعادلة (٤)

حيث: نَ ع حجم العينـة المقــــدر بمستوى المعنوية الاحصــائى (خطأ الصدفة) ه./.،

ولابد من اتخاذ قرار بمستوى معنو به احصائى معين لتحديد عدة القراءات اللازمة . وجرت العادة على استخدام درجة النقسة هه/: بمستوى معنوية الحداثى بدرة النقسة هه/: بمستوى معنوية احصائى بده/ فى دراسة الوقت . وهذا يعنى أن احتمال الخطاساً فى كل ١٠٠٠ قراءة هو بده ه/, من الوقت الحقيق اللازم للمنصر المطلوب توقيته (حركة أو جوء من العملية) .

و بضرب الطرفين في الوسطين ينتج :

وبربيع الطرفين ينتج:

$$\vec{v} = \left\{ \frac{\vec{v} \cdot \vec{v} \cdot \vec{v} \cdot \vec{v} \cdot \vec{v} \cdot \vec{v} \cdot \vec{v}}{\vec{v} \cdot \vec{v} \cdot \vec{v} \cdot \vec{v} \cdot \vec{v}} \right\} = \vec{v} \cdot \vec{v} \cdot$$

فاذا فرض أن اجريت ٣٠ قراءة (مشاهدة) لإحمدى العمليات ، وأن المعلوب معرفة ما إذا كان هذا العدد كافيا لتحقيق مستوى ثقة هه / ومستوى معنوية احصائي بير ه/ ، فانه بجب استخدام الممادلة رقم (ه) وبيين الجدول رقم (٢٠٢٧) عدد الدقائق الحاصة بكل قراءة ومربعاتها، وبتعويض هذه البيانات في الهادلة المذكورة يفتج:

$$\hat{\mathbf{v}} = \left\{ \frac{\cdot \hat{\mathbf{v}} \cdot \sqrt{\cdot \mathbf{v} \times \sqrt{rP - PPI^T}}}{PFI} \right\}^{T}$$

$$= \left\{ \frac{\cdot \hat{\mathbf{v}} \cdot \sqrt{\cdot rP - PPI^T}}{PFI} \right\}^{T}$$

$$= \left\{ \frac{\cdot \hat{\mathbf{v}} \times \mathbf{v} \times (r)}{PFI} \right\}^{T} = \left\{ \frac{\wedge \hat{\mathbf{v}} \wedge \hat{\mathbf{v}}}{PFI} \right\}^{T}$$

$$= \left\{ \frac{\cdot \hat{\mathbf{v}} \times \mathbf{v} \times (r)}{PFI} \right\}^{T} = \left\{ \frac{\wedge \hat{\mathbf{v}} \wedge \hat{\mathbf{v}}}{PFI} \right\}^{T}$$

$$= \left\{ \frac{\cdot \hat{\mathbf{v}} \times \mathbf{v} \times (r)}{PFI} \right\}^{T} = \left\{ \frac{\wedge \hat{\mathbf{v}} \wedge \hat{\mathbf{v}}}{PFI} \right\}^{T}$$

وإذا استبدلت المادلة رقم ٣ بالمادلة الآنية :

$$\frac{\partial u}{\partial u} = \frac{\partial u}{\partial u} + \frac{\partial u}{\partial u} = \frac{\partial u}{\partial u} +$$

فإنه عكن التوصل إلى المادلة الآتية:

طريقة أخرى لتحديد عدد مرات القراءات (الشاهدات)

تستخدم شركة مايتاج Maytug Co بأمريكا الطريقة الآنية لتقدير عــدد مرأت الفراءة الواجب إجراءها .

١ - تسجل القراءات:

إلى المان الدورات المكونة من دقيقتين أو اقل.
 إلى الدورات المكونة من أكثر من دقيقتن.

مربع القراءات	قراءات الوقت ١ ٠ ر ــ من الدقيقة	رقم	مربع القراءات	قراءة الوقث ؛ ر · من الدقيقة	وقتم
("")	(س)	ملل	("")	(س)	ملل
40		17	41	4	,
40	0	17	40	e	۲
To	6	14	46	A	4
40		11	41	٩	٤
77	٦	4.	70		
77	4	71	70		١,
77	7	77	77	4	v
77	1	77	70		Ι
Yo		75	40		4
77	7	70	77	٦	1.
77	٦	77	44	٦.	11
44	V	TV	40	•	14
77	7	TA	70		17.
40		11	77	4	111
10		Y .	77	4	10
			{		
۶ س′)==+۱۹۷	م مس= ۱۲۹ ^ا (

جدول رقم (۲۲ - ۲)

 γ - محدد المدى (م) range - وهو حاصل طرح أقل قرآءة (ل) من أعلى قرآءة (Δ) أعلى قرآءة (Δ)

ب يحدد المتوسط الحسان (س) وهو بجموع القراءات متوم على عددها
 (ه أو ١٠) ، ويمكن تقريب هدذا المتوسط بقسمة حاصل جمع (أعلى قراءة لـ أفل قراءة) بد ٢ أى (ه لـ ل) بد ٢

عدد القراءات		عدد الفراءات	القراءات إ	_		
1	م/ س	1- 0	ماس	1.	0	م/س
77 177		7. 07	784	4	٣	٦١٠
44 191	FVC	77 04		1 4		714
1.4 14.	۸۷د	T7 78	٦٤٦	۳.	٦	١١٤
1+1/14+	٦٨٠	T9 4A	JEN	٤	٨	١١٦
117 199	۲۸ر	£7 V£	٠٥د	1 7	1+	۱۱۸
314 Y+4	JAE	£4 A.	YOL	V	14	۲۰.
140 417	LVC	£9 A7	£ در .	٨	1 €	244
177 779	ンタタ	67 47	707	1.	17	375
177 774	١٩٠	٥٧ ١٠٠	JON	11	۲.	277
187 70-	294	71 1.4	٠٣٠	14	44	AYL
164 441	ع٩د	70 118	775	10	44	٠٣٠
107 777	٦٩٦	79 171	376	17	۳.	٦٣٢
177 YAS	۸۹۸	VE 179	דדב	7.	٣٤	272
109 797	12	VA 144	APC	177	۳۸	287
1		AT 160	٠٧٠.	48	24	ンイン
		AA 10Y	۲۷۲	77	٤٧	٠٤٠

جدول رقم (۲۲ ـ ۲)

عدوقیمة أو هو طول المدى مقسوم على المتوسط الحسابي .
 ه _ يحدد المدد الضروري للقراءات الواجب إجرائها منا لجدول رقم (٢٧-٣)
 و هو جدول موضوع لهذا الغرض) للحصول على درجة ثقة ٩٥/٠ ومستوى معنوية إحصائي في ٥٠/٠ .

٦ ـ إذا كان عدد الفراءات التي أجرى أقل من العدد الضرورى ، فلا بد من
 تسجيل قراءات أخرى الموصول إلى العدد الصحيح .

مثال: يوضح الجدول رقم (۲۲ - ؛) قراءات لدورة مسكونة من ثلاث الشطة . قا العدد الدرورى من الفراءات الواجب استخداء العصول على درجة

9 1/ 90 44

جدول رقم (۲۲ - ٤)

إ حيث أن ١٥ قراءات قد أخذت بالنسبة لكل عنصرمن عناصرالدورة ،
 فانه سيكتني بتطبيق هذه الطريقة على المنشاط الأول كمثال توضيحى .

٧ ـ يستخرج المدى (م) النشاط الأول

م عدم - لهدوره - ۱۰ در عدور دنينة .

٣ - يحدد المتوسط الحسابي س=

جموع قيم القراءات $=\frac{10}{100}$ = 100 دقيقة عدد القراءات

 ۵ ـ يستخدم الجدولرقم (۲۷-۳) لمرقة المدد الغروري من الفراءات ، وحيث أن ۲۵ و و . قرب إلى . بحر . منها إلى ۳۸ و ، فان عدد الفراءات با المسبة لم . بحر .
 ۵ مع ۷ فم ادة .

٩ ـ ٠٠ . يجب مواصلة الغراءات حتى يبلغ عددها ٢٧ قراءة (بدلا من ١٠ قراءات) للحصول على درجة ثقة ٥٩/٠ .

اختيار صنعة عدد القرا ات

والمثأ كد من1ن الفراءات الذى استخرج من الجدول رقم (٣-٣٧) صحيحاً يقوم خبير دراسة الوقت بشركة مايتاح بالإجراء الآتي : إلى جموعات تشكون كل منها
 من أربع قراءات .

٧ - يستخرج المدى لكل بحموعة منها (م).

٣ - يستخرج متوسط المدى لهذه المجوعات (-) .

٤ - يستخرج المتوسط الحالي (...) .

هـ يحدد الدرد الضرووى القراءات باستخدام المنحنيات البيانية بالشكل رقم (۱-۲۷) وهمور مات صمت فذا الفرض. فأقرب متحق لنقطة تقاطع الحخر الرآمى (م) مع الحط الأفق (م) بيين العدد الضرورى القراءات الواجب إحماء المدد مكتوب على نفس المنحق.

٣ ـ وباستخدام المنحنيات البيانية بالشكل رقم (٣٧٣) (وهى أيضاً صمت لهذا الغرض) يمكن معرفة مستوى الممنوية الذي يتحقق لوأ كنفي بالقراءات الني ثبت فعلا .

مثال : من الدراسة التي تمت على النشاط الأول من المثال السابق أمكن التوصيل إلى البيانات التي تجاد الآلي :

۷۰۲ ۲۰۲ ۲۰۲ ۲۰۲	۷۰۲ ۲۰۲ ۲۰۲ ۲۰۲	۷۰۲ ۷۰۲ ۸ د ۷۰۲	٧٠٢ ١٠٩ ١٠٧
٧٠٤	٧٠٢	١٠١	۲٠٢
الداد ٧٠٠ ١٠٠٠	۷.۲۸.۲۸۰۲	J-7 J-4 J-4 J-A	J.W.Y.Y.Y.
٦٠٣	۲.د	٦٠٢	٦٠٢

جدول رقم (۲۲ س ه)

أولا ــ العدد الضرورى من الفرأدات الواجب إجرائها لتحقيق درجة ثقة ه ٩ / وصدتوى معنوية ــــــ ٥ / · ·


١ ـ يستخرج المدى لكل مجموعة م

٧ ـ يستخرج متوسط المسيدى لهذه المجمدوعات م ي ١٨٠٠ م

= ۲۲۰ در. دنينة

۳ _ پستخرج المتوسط الحساني بن وهو في هذا المثال ۱۸۷۸ و دقیقه .


٤ _ بحدد العدد العدد العروري من الفراءات لتحقیق درجة ثقة ۴۵/ ومستوی معنویة بده / باستخدام المنحنیات البانیة بالشکل رقم (۲۳ - ۱) ، في هذا المثال أقرب منحي لنقطة النقاطع بين م = ۲۲۰ و س = ۷۸۷ و و س = ۷۸۷ و و مينالي ۳۰ و الى ۳۰



شکل رقم (۴۳ -- ۱)

ثانياً ـ مستوى المعنوية الذى يتحقق لو أكتنى بعدد القراءات التي تمت فعلا ـ إذا كان هذا العدد أقل من العدد الغرورى الواجب إجرائه ، حسب النتجة في أولا .

فاذا فرض أن عدد القراءات التي تمت فعلا هو ٢٠ قراءة في حين أن العدد الضروري. هو ٣٠ قراءة ، فانه يمكن استخدام المنحنيات البيانية بالشكل رقم (٣٠-٧٠) لمعرفة مستوى المعنوبة الذي تحقق فعلا . فعند رقم ٣٠ بالمحود



الرأسى يرسم خط أفتى إلى اليمين حتى يتقاطع مع المنحنى الذى عمثل ٧٠ قراءة . ومن هذه النقطة يرسم خط رأسى إلى أخل ، فتبين نقطة تلاقيه مع المحور الآفتى مستوى المضوية الذى تحتق فعلا ، وهى فى هذا المثال عـ ٦ / / . ويعنى هذا أنه لو أكتنى بعشرين قراءة فإن مستوى الممنوية هو عـ ٦ / / ، فى حين لو رقع هذا إلى العدد الالتين قراءة فان مستوى المعنوية سينخفض فى حين لو رقع هذا إلى العدد الالتين قراءة فان مستوى المعنوية سينخفض لم الح الله العدد المحتود المحتود

للدير معدل السرعة

ان الملومات التي يمكن أن يحصل عليها الخبير من دراسة الوقت لاندل إلا على مقدار الوقت الذي يستفرقه الفرد فعلا في أداء حركة أو عملية معينة ، ولسكنها لا تندل اطلاقا على السرعة التي يعمل بها أثناء توقيت أداءه ـ وهل محسرعة أكبر أو أفل من السرعة العادية ، لذلك لابد من أخذ السرعة ـ التي يعمل بها الفرد أثناء توقيت ـ في الاعتبار حتى يمكن تحديد الوقت الفطي لآداء الحركة أوالعملية المعينة.

وربما يعتبر تقدير السرعة التي يعمل بها الفسرد أثنياء أدائه من أصعب وأهم الاجزاء في دراسة الوقت لانها تخضع خصوعا تاماً لحبرة وتقدير الحبير ، وهى أمور مختلف من خبير لآخر.ولم تعرف بعد طريقة سليمة يمكن استخدامها لتحديد معدل السرعة دون الاعتباد أساساً على حكم وتقدير الحبير بالنسبة السرعة التي كان يعمل بها الفرد أثناء عملية توقيت أداءه ، ومدى ارتفاعها أو انخفاضها عن السرعة العادية من وجهة نظره .

والثابت عليها أن هناك إختلافكبير فى سرعة الآداء ـ شأنه شأن أى نشاط آخر فى الحياة ـ من فرد لآخر . فالسرعة التى يعمل بها فرد قد تعتبر عادية بالفسبة أمرد الماسية الفرد الخراري التوزيع المحراري لسرعة الافراد فى الآداء يظهر أن فلة منهم سرعتهم أكبر جداً أو أفل جداً من السرعة العادية التي يعمل بها غالبية الافراد ، لذلك يجب توقيت الحركة أو السلية بالمسرعة العارية الاعبرة الوليس بالسرعة العادية الاعبرة الإعلية الإعلى بالسرعة العادية الاعبرة أو الصنهرة

لانها لا تتاسب إلا الاقليه . معنى ذلك أنه إذا تم النوقيت على فرد سربع جدداً فيجب رفع الرقت بنسبة معينة حتى بلائم الشخص الذى يعمل بالسرعة العادية ، وبالصكس إذا تم التوقيت على فرد بطىء جدداً فيجب خفض الوقت بنسبة معينة حتى بلائم الشخص الذى يعمل بالسرعة العادية .

فاذا فرض أن نقدار الوقت الذي بجل لحركة معينة هو . ٨٠. دقيقة ، وأن السرعة التي أديت بها هذه الحركة كانت أكبر من السرعة العادية، وأن معدل السرعة هو . ١٨. / حسب تقدير خبير دراسة الوقت، فإن الوقت العادي لآدا. هذه الحركة (بالسرعة العادية) هو : • ٨٠. × : ب = ٨٨. دقيقة ، وبالعكس إذا فرض أن السرعة التي أديت بها هذه الحركة كانت أبطأ من السرعة هو . ٨٠. - حسب تقدير الحبير ، فإن الوقت العادي لهذه الحركة هو . ٨٠. حبث عدد . ٢٠. محدل دقيقة .

الدير السموحات

المقصود بالمسموحات مقدار الوقت الاضافى الذى قد يحتاج إليه الفرد أثناء تأديته الحركة أو المملية المدينة بالسرعة العادية ، فليس من المقول أن يعمل فرد لمدة أنمان ساعات متواصلة دون أى توقف، فالأمر الطبيعي أن يتخلل ساعات العمل فترات توقف، إما لفضاء حاجة شحصية أو لاسترداد جر أنفاسه أو لمحادثة تليفو نية أولاى سبب آخر عارج إرادته.

وحيث أن الوقت المادى لادا حركة أوعملية معينة لا يحتوى على أية مسموحات فى الوقت ، وحيث أن هذا الاسر لا يمكن تجاهله ، لذلك يجب إضافته إلى الوقت المادى للتوصل إلى الوقت النمطى . ويصفة عامة يمكن تقسيم هذه المسموحات إلى ثلاث أنواع : مسموحات بسبب حاجة شخصية ، ومسموحات بسبب الاجهاد ، ومسموحات بسبب التأخير .

١ ـ المسموحات الشخصية

يمكن تقدير الموقت اللازم لهذا النوع من المسموحات عن طريق دراسة متصلة

على أحد الأفراد ليوم أو لددة آيام كاملة ، أو عن طريق دراسة فيرات تختار عصوائياً في يوم العمل على أساس أبا عينات ، وأن ما يحدث فيها يمثل إلى حد كبير ما قد يحدث في اليوم الكامل وطبيعي يختلف مقدار الوق اللازم لهذا النوع من المسموحات باختلاف الأفراد وباختلاف طبيعة العمل ، فني الإعمال الحقيفة التي يعمل فيها الفرد ٨ ساعات يومياً بدون أية فترات راحة ، تعتبر نسبة مثوية تتراوح بين ٢ و ه / (بن ١٩ و ٢ و ١٤ ترقية) من ساعات العمل اليومية وقتاً كافياً السماح به لفرد العادى لقضاء حاجته الشخصية ، والنساب أن حاجة الفرد الحل وقت طويل كسموحات شخصية إذا عمل في المهام الثاقة أو في ظروف فاسية أكبر من حاجته اليه إذا عمل في مام أسهل أو في ظروف عمل أفضل . لذلك عناج الأفراد الذبن يؤدون شل هذه الاعمال أو يعملون في مثل تلك الظروف إلى مسموحات شخصية فستباباً كبر من ه // •

٧ - مسموحات الاجهاد

اتخذت في السنوات الأخيرة خطوات عديدة لعلاج الاجباد في الصناعة ، فتخفيض ساعات العمل اليومية وتقليل أيام العمل الإسبوعية ، وإدخال تحسينات عديدة على الآلات المستخدمة ساعد على انخفاض الاجهاد في كثير من الصناعات حتى أصبحت بعض الاعمال لا تحتاج إطلاقا إلى أية مسموحات للاجهاد الجسائي، ولكن مازال هناك بطبيعة الحال بعض الاعمال الى تحتاج لي يجهود جمهائي عنيف ، أو لا بد من تأديتها في ظروف عمل قاسية (كحرارة مرتفعة أو رطوبة عالية أو تتصاعد منها أيخرة وأثرية ضارة بالصحة) ومن ثم يحتاج من يعمل فيها إلى فترات واحة مناسبة .

قالثابت أن ساجة الأفراد الى وقت راحة يموضهم ما يشعرون به من اجهاد يختلف من عمل لآخر ، والثابت أيضاً أن تقدير كمية هذا الوقت تعتبر من المشاكل المقلبة التي تواجه الإدارة في الوقت الحاضر . إذ يختلف الوقت المطلوب الراحة باختلاف طبيعة الأفراد ، كما يختلف أبعث أ باختلاف طبيعة الأعمال . لذلك يجب أن تجوى كل شركة أبحاثاً ودراسات لتقدير كمية مسموحات الاجهاد التي تتناسب مع طبيعة الاعمال بها وظروف العمل فيها ونوع الافسراد الذين يعملون لهسا . وطبيعي قد يختلف مقدار المسموحات من صناعة الى أخرى ، بل ومن شركة الى أخرى في نفس الصناعة ، ومن وقت لآخر في نفس الشركة .

م _ مسموحات الشأخير

يمكن تقسيم التأخير الى نوجين : تأخير يمكن تفاديه كتأخر وصول الحمام بسبب عدم ترابط في التنظيم ، وتأخير لا يمكن تفاديه كعدوث عطل مفاجي. في الآله أو انقطاع النيار الكبربائي أو ضرورة إعادة ضبط الآلة لتعطى المواصفات المطلوبة في الإنتاج . لذلك يجب اجراء الايجاث للقضاء على العوامل التي تسبب حدوث النوع الآلول ، كما يجب عمل الدراسات الكافية لتقدير مقدار الوقت اللازم النوع الشاني .

وتحسب المسموحات بأنواعها النلاث من الوقت العادى للحركة أو العلمية المينة ، ولو أن البعض يفعنل أن تحسب مسموحات الإجاد على أساس الوقت الذي يمكون فيه العامل في حالة عمل فعلا ، وليس الوقت الذي يمكون فيه في حالة أنتظار إلى أن تنتبى الآلة من عملها ،فإذا فرضأن الوقت العادى لاحدى دورات العمل هو ١٠٠ ثانية منظر حتى تنتبى الآلة من عملها الفرد و ٧٠ ثانية ينظر حتى تنتبى الآلة من عملها ، فإن حساب المسموحات يكون على أساس ٣٠ ثانية وليس ١٠٠ ثانية من عملها ، فإن حساب المسموحات يكون على أساس ٣٠ ثانية وليس ١٠٠ ثانية

وقد جرى المرف على حساب همذه المسموحات كشسية مثوية من الوقت السادى . فإذا فرض أن المسموحات الشخصية في المثأل السابق هيء / (ولا يوجد مسموحات اللاجهاد أو الناخير) فإن :

الوقت الخطى = الوقت العادى + (الوقت العادى × الفسبة المشوية للسعوحات) = ۸۸د ، + (۸۸د ، × ۵۰ د ،) = ۸۸د ، + ٤٤ ، د ، = ۹۲۹ ، د د دفيقة

كما عـكن النوصل إلى نفس النقيجة بالطريقة النائية :

الوقت النمطى = ٨٨٠٠ × ٥٠٠١ = ٩٢٤ر. دقيقة

الوقت النمطى = الوقت العادى 🗴 ____ النسبة المئوية للسموحات

$$= \text{VMC} \cdot \frac{(\bullet - 1 \cdot \bullet)}{1 \cdot \bullet} \times \cdot \text{VMC} = \text{LAbC} \cdot \text{crits}$$

مثال: إذا فرض أن عملية صناعية معينة تشكون من الانشطة 1 ، ب ، ج . وأن الوقت المسجل لحكل منها هو ، ه ر - ، ، ه ر - ، ، ه ر - ، دقيقة على التوالى . وأن المسجد السرعة لها هو ، ١٩٠٥ / ، ، ، ، / ، على التوالى . وأن النسبة المتوية للسموحات الشخصية هي ٣٠/ ، ٢٠/ ، ٥ / ، على التوالى ، ولمسموحات الاجهاد ٧ / / ، ٢ / ، ١ / / على التوالى ، ولمسموحات التأخير ، / / ، ، / / ، على التوالى . ولمسموحات التأخير ، / / ، ، / / ، على التوالى فادة المملية ؟

= ۱۱۱، د۲ دققة

الفصل الثالث والعشرون

عينات العمل

مثر علامة

يستخدم أسلوب وعينات العمل ، (۱) في الحصول على المعلومات والحفائق المطلوبة بشأن الأفراد والآلات في وقت أفسر وبتكاليف أقل مما لو طبقت أى دراسة وقت أخرى . ولهذه الدراسة الثلاث عناصر الرئيسية الآنية :

٧ ـ عينة الآدا. performance sampling لقياس مقدار الوقت الذي يعمل فيه والذي لا يعمل فيه الفرد بالنسبة للاعمال اليدوية ، ولوضع مستوى أدا. performance level

 ٣ - قياس العمل work measurement لقيباس العمل الذي يتم بواسطة الفرد تحت ظروف معينة ، أي لوضع الوقت الناطي للمعلية التشغيلية .

عينات العبل

تعتمد دراسة وعينات الممسال ، أساساً على قانون الاحتمالات ، فالعينة الصدرائية - إذا كان حجمها مناسباً - يكون لهما نفس مظاهر ومميزات المجتمع الكبير الذي أخسسانت منه ، ومن ثم يتوقف تحديد لسبة الوقت الذي يعمل فيه

 ⁽۱) يتبر عبيت I. H. C. Tippett أول من أدخل نظام « عبنات السل »
 Work sampling في صناعة النزل والنسج بانجلترا . ثم نغل إلى الصناعة الأسروكية في
 مام ، ۱۹۶ ياسم « معدل التأخير أو التعلق ، Ratio delay .

أو لايمرا فيه الفرد (أو الآلة) على الذسبة المتوية لعدد المرات التي يشاهد فيها الفرد (أو الآلة) في حالة عمل أو توقف delay state, وبالاختصار تتكون دراسة ، عينات العمل ، في أبسط مظاهرها من إجسسراء عدد من المشاهدات ebservations - في فترات تخنار عشوائياً _ على فرد أو أكثر (أو آلة أو أكثر) - وتسجيل ما إذا كانوا في حالة عمل أو في حالة توقف (نعطل) ، وبجمع عدد المرات التي شوهد فيها الفرد في حالة عمل وتاك التي شوهد فيها في حالة تعمل التي أجريت كانت ، و مشاهدة منها ٢٦ مرة شوهد فيها المامل في حالة عمل و على مرات شوهد فيها في حالة توقف ، فإن النسبة المثوية لوقت العمل هي ٣٦ شب ع ٢٠٠٠ مرات المداهدة فياذا كانت هذه الدراسة قد يمت على عامل واحد ولمدة به ساعات يومياً ، فعني فذك أن وقت العمل هي ٢٠ ت على عامل واحد ولمدة به ساعات يومياً ، فعني ذلك أن وقت العمل هي ٢٠ ت ح ١٠٠ على عامل واحد ولمدة به ساعات يومياً ، فعني وأن وقت التوقف (أو التعملل) هو ٨ × ٢٠ = ٢٠٠ على عامل واحد ولمدة به ساعات يومياً ، فعني وأن وقت التوقف (أو التعملل) هو ٨ × ٢٠ = ٢٠٠ على عامل واحد ولمدة به العمل .

ولمل تطبيق هذه الدراسة على مشكلة حقيقية من مشاكل العمل بيين قيمتها ، فيبين الشكل رقم (٣٣ -١) الوقت الذي يعمل فيه والذي لا يعمل فيه أحد الأفراد في يوم معين كما تم تسجيلها من دراسة متصلة لدينات العمل ، وفيه يظهر أن عدد مرات المشاهدة التي أجريت كانت ، و مشاهدة منها وجم مشاهدة كان الفرد فيها في حالة توقف . وقطماً ستكون تسكلفة وجهود ووقت إجراد ، و مشاهدة عضوائية في الوردية أفل جداً عالمو أجريت دراسة متصلة للوقت لفترة الجان سماعات ، والواضع في هذا المثال أن النتائج من الدائم قائرة المثان ساعات تكاد لا تختلف عن النتائج التي أمكن الحصول عليها من الدراسة على أساس العينات ،

confedence level and agas

ومن الضروري تحديد درجة الثقة المطلوبة في النتائج النهائية لدراسة عيشات

العمل ، وعادة تقبل درجمة ثقة تعادل و ٩ / ، وهذا يعني أن و ٩ / من الوقت الذي أجريت فيه المشاهدات الشوائية أعطى نشائج حقيقية وأن و / فقط منه

الغرق، مين متوجيدة العداسية والجداد والبد متنجدة الاراسة بالمنطقة هوات ردّ لا يرّ لا يرّ مثل من المركز المدرد من كافعار والسبق المدن المتشاولات السندوات السندية المدرد المدرد المتشاولات المستقدات المستقدات المتشاولات الم

الم فرة تعد المطهو المراقب المطهود المراقب المطهود المراقب المطهود المراقب المطهود المراقب ال

شکل رقم (۲۴ ــ ۱)

يحتمل أن لايمثل الواقع. وفي الشكل رقم (۲۳ – ۲) تمثل سجماً ۱ درجة ثقة تعادل / ۸ أرقب ص ۷۲ / ۱ فصول عليها / ۸ أرقب ص ۷۲ / ۱ أما درجة فقا تعادل ۱۸ أرقب ص ۱۸ التيانات التي أمكن الحصول عليها فيها تصديب من الحطأ بمقدار ۲۷ / أما درجة الشنة في سجماً ۲ فهي تعادل ۵ / (بعد تقريبها) أي أن إحمال الحفظ فيها يساوى ۵ / ، كا تمثل سجماً ۳ درجة ثمقة تعادل ۷ ره ۵ / ،

ويمكن استخدام المعادلة الآنية لمعرفة حجم العينة (عدد المشاهدات اللازم اجرائها) الذي يعطى درجة ثقة تعادل ٨٨ / أو سجما ١ .

$$\frac{\overline{(\bar{\upsilon}-1)\bar{\upsilon}}}{\bar{\upsilon}} \bigvee = \bar{\upsilon}$$

حيث ك ــــ درجة الدقة المطلوبة .

ق = النسبة المثوية لوقت العمل أو النوفف في صورة رقم عشرى .
 ن == حجم المينة ، أى عدد المشاهدات العشوائية .



تقدير عدد الشناهدات باللسبة لدرجة دفة معيئة

والواقع أن درجة الدقة المطاوبة في النتيجة إذا استخدم أسلوب عينات العمل لها تأثير كبير في تحديد عدد المشاهدات اللازم (جرائها ، وهذه تؤثر بالنالي في مقدار الوقت والتكاليف والمجهود المطلوب للدراسة وتعتبر سجما م، أى درجة دقة لحد م ' درجة مرضية في كثير من الدراسات ، وهي تمثل لسبة (حيال وجود الحطا في نتائج الدراسة . فإذا فرض أن درجة ثقة تعادل ه ه / ومستوى معنوية إحسائي (معدل خطأ) عد م / يعتبر أمراً مرضياً . فإنه يمكن إستخدام المادلة الآنية لتحديد عدد المشاهدات المطلوب إجرائها .

$$\underline{v} = V \quad \frac{\overline{v} (1 - \overline{v})}{\overline{v}}$$
. . . (معادلة رقم ۱)

حيث: ك ـ درجة الدقة المطلوبة (مستوى معنوبة احصائي) .

ق = النسبة المئوية لوقت إنشغال أو توقف العامل على أساس أنها
 نسبة مئوية أو نسبة عشرية من عدد المشاهدات الكلية ، فثلا
 ١٥ = ٥ (١٠٠

ن 🚤 حجم العينة ، أي عدد المشاهدات العشوائية .

وحتى لو عرفت درجة الدقة المطلوبة (ك) فا زال هناك مجهولان في المعادلة هما (ق) و (ن)، وللتوصل إلى (ن) فإنه يجب إفتراض أى رقم لـ (ق) وتطبيقه في المعادلة لتبين مدى صحته، أوعمل دراسة أولية للتوصل إلى رقم ابتدائى له بدلا من عملية الافتراض .

مثال: المطلوب تقدير عدد المشاهدات العشوائية الواجب إجرامها التوصل

إلى النسبة المثوبة لوقت تعطل منشار آلى بقسم النجارة فى شركة صناعية بأساوب العينات ، مع الفراض أن درجة ثقة ه ٩ / ومستوى معنوية إحصائى علـ ٥ / يعتبران أمران مرطبان .

قبل تطبيق المدادلة بجب تقدر قيمة . قى ، لذلك بجب عمل دراسة أو له على المنشار التوصل إلى تقدر مبدئى الفسة المثورية لوقت تعطله . وبفرض أن بجوع المشاهدات النشر اثبة التي أجريت في هذه الدراسة الأولية كان ١٠٠٠ مشاهده ، منها وبهشاهدة إتضع أن المنشارفيها كان فيحالة تعطل، فإن النسبة المشوية الأولية لوقت تعطل المنشارهي (٢٥ - ١٠٠٠) × ١٠٠ = ٥٠٠ / ، ومن ثم يمكن حساب ون ع طرأساس أن :

<u> </u>	عدد المستساهدات الوليد الأما با النسبة الدريات الدانة الناطة (المستدرين منه عام)										
, r' ±	4 ±	A ±	v ±	7 436.01	* Crise	1 ±	+ ±	1 ±	-)°±	1000	
¥4.11	144	75500	كالفوالة	11,	104.	etys	Hyere	Harri	Bityini	- 1	
444.1	950	F37++	1,000	o 51	YAL	1550.0	erya	145	Magazi	1	
MULTIN.	13	45000	134	T41	644.	Aware	HEV.	T127	Liter	*	
11:1	11,1.	19	151	134.1	YAL	Aug.	1.37.	Charre	Styre.		
611.	\$2°\$.	U/1	100,	()(4580	We.,	154	145,	Vigita		
3cv.	V,V L .	ţvt.	154.,	171	461	¥50	761	1038	15 5,4	1	
Witte.	341.	AT	15411	154	fi.r.	TE4.,	03.1.	1761	Willia.	٧	
Ú.	ATA.	214.	STA.	154	14.6.	554	01111	110	619444	A	
6.60	9111	zrc.	5111	1500	13.50	167	41.1.	India.	1.44.2		
¥1	Clas	425	271.	12111		250.1	Lynn	49111	Tigree	4	
EIL.	į,	8-11	71	444,	16.6.7	65611	73	Auto	TIEL.		
Gir.	¥15.	Lake	9.44.	Ate.	11,0	14811	751.1	VC.Y.,	tigr.	и	
ETA.	271	1,14.	eir,	V11.	1585.	134	650	171	(1gv	16	
6111	Bili	641	8-11	JAT.	SAP.	198	(64.)	354	CE 84. 1	14	
Acr.	ça	ţ + t.	4161	32"	1.44	150	69611	*3v.,	((341)) to	
Ç1.,	644.	Tea.	LtA.	6471	Adi -	121	(TT	+54	Tipes.	17	
610.	511.	5, 0,	, AP 3	814.	SAI.	155	130.	144.	1197. 1	19	
LAC.	EC.	Çza.	ZAC.	6.3.	1641	134	65611	19711	1756		
PAI.	6111	Cha.				Lukin				LA.	
			Ela.	\$ V & .	346		355.	451	1450	11	
Ļ1	44A.	Çe.,	12 (1"	tre.	7800	15000	14A.	Eye co	t tyre s	41	
101.	147.	ÇT# .	τ, γ.	& LA	3.50	96.	130	88200	1050++	41	
460	1,va.	514	649.	E4C.	47 W	4411	19411	20,0	11,34	4.6	
2411	/34 *	6.4.	\$ 42.	EAC.	8°7-	VAA.	184	TTerr	regio.	€₹	
100.	347 -	1,44.	S.OA.	Fac.	9.47.	41c+	13.1	P 1, v	1634. *	4.5	
A4. 1	3.54 .	544,	Şto.	ELL.	3,000	4011	15.4.	r,	tepici	40	
Lit.	111.	1, ∀A .	4,74.	ידוש.	£00.	wie.	151	ξ4e	1154	53	
ş.A.	1,71.	U19.	561.	₹	6,775	7,14.	15	64	Fig. :	42	
4.8.	F	LT1.	\$11.	SAT.	£11.	247.	156	E 9 y - +	1.00.	tV.	
4A.	1,51.		ç	CVC-		315 -	19911	550	141	61	
180	- §1a -		Miller	5.09.		544.	198.	(37	TCT.	۲.	
4.	ħ1.,	ura.	yAc.	ŞEV.	E67.	gay.	544.	f(r.	44	T.	
3 ₀ 1 ·	4.01		377.	CT1.		178	511.	57.4	Agenta	rt	
Att	b		b11.	617.		8-A.	3	7,7	ALC	77	
770	11.			\$(1)					vvj		
YSe.			Jan.			J.Ao.	974.	14.6		17	
474	- tia	3131	104.	\$171	340.	1,16.	40.	13,1	¥\$₹	¥.	
Wi.	A	bit.	3.60.	LIA.	ÇAĘ.	ÇLL.	84	144	VI,I -	۲١	
14.	AL.	6.9.	ţ\$.,	1,45.		Ļc,	V.ov.	19	141	44	
100	A . s		urr.	MI	581	E A	WC+-	131	367	n	
750	474		LSA.	LYE.		241	7,40	191-	187	74	
3	٧٤.	41.	1,55.	LTV.		tv.	314.	10	15	2.	
	V1.	1	şıv.	UI	ch.	E1	31.	164	ayı	Li	
***	"₩.		bir.	ÇAR.		Çia.	311.	154	#4C	15	
47.			b.A.	LEF.							
41.	7**						1949	199.	87,cc .	FA.	
			5-8-	UE1	g.g.		633	150	#94	££	
14.	114	V10	b	UT1.	141	\$17.	447	126-1	EAA.	ţ.o	

17 ·	12	A 2	V.8.	7.8	0.2	l ±	7.2	1.2	. 12	(10)
10.	44.	44.0	49.	18.0	total.	534-	9,55.	174.	17,	13
		V - 0	40.	1,500	Shee	12 A.S	40.60	117.	60,100	810
473	070	7.40	AA4	4811	144	541.	Spire	5.58	£ 7, 4	64
\$10	91.6	10.	40 -	113.	1,44+	UN-	Litt.	1-26-1	8 64	64
٤	44.0	760	#1 #	U11-	V1. 1	40	far.	Eye ca	Eart	•
TAA	1.4 €	3.1	₹A 8*	3.41	3050	56	300	3555	44241	104
₹4.	208	175	444	6.41	38A-	241	41	304.	4344.	41
761	474	. 7.4	494	440	\$1c.	544. 618.	E * 4 .	444	46.44	44
71.	1.0	•1.	44.	41.	18.1	5-0-	816.	40C+	4 2 44.	**
710	44.	14.	361	AV.	155-	1431	1117	845.	71,17	43
4	444	54.	714	AS:	3611	144-	£44 ·	700	Fysk	44
11.	*1.	40.	•4.	Are	613-	54.51	yee.	444	£4.4V.	84
\$41	750	175	93.9	441	615	\VL-	2.4.	240.	& YALL	49
679	77.	414	050	4.61	3.4.	F14.	\$13.	334.	47.171	٦,
***	417	1	45	45.	3.0.	17	546-	301.	C & . V .	31
450	8.4	0.47		38+	44+	408 1	5461	3171	6400.	19
640	11.	770	\$4"	30 1	44.	1100	\$550	844 .	18881	w
6.64	640	401	4.4	310	4	141.	50.0	\$18.	\$ 60.0	16
410	440	44.0	LL.	4.1	A%+	120.	\$79.	975-	47.00	76
1 - 4	900	79.	14	**.	Aud	555-	559.	3541	1910	19
150	4 60	4.0	Ç	# E.O.	44-	P24.	\$14.	6460	144.,	**
111	181	640 6A1	4 4 %	451	V 0 +	51.A ·	4.5	4.0	1444.	34
17.	431	474	440	214	340	716.	ş	369.	1411.	18
154				500						3 ,,
186	111	111	477	64.	108	3.6.	144.	544.	1372.	44
150	141	7.7	7	111	44.	950	516.	£4	16.44.	VT
14.	184	661	EAR	74.	84 -	AA+	40%	2011	15.00	W.
174	170	a.	44.	44.	474	44.0	664.	577-	iger.	199
111	146	334	500	40.	0.0	44.	y	£12.	1599.	*v1
AL.	15.6	14.	65.0	44.	Las	460	577.	511.	15900	Yv
11.	Miller	144	591	A/*	5.0 +	V a	3008	SASI	1354.	WA
1 = a	14.	174	947	5.50	14.	324	1,1A.	\$11.	1075	νĄ
1	190	100	5 - 0	440	1	74 0	71111	ç	, 3	A.
4%	11.		14.	6.5	440	444	3.5	6450	STA.	As
A A	11.	70	14 -	5.60	. 47	00 1	140	5190	344.	M
74	46	۲,	194	622	450	170	41. Ata	6.0.	414.	AT AL
¥1	Ar	-4-	110	140	54.0	LL	450	44.0	476.	An.
1-	A-F	111	18.	14.	17.	1.0		125.	311.	43
٦.	41	34	15.	130	45.	244	134	3110	844.	AV
44	3.4	Ap	11.	.30.	411	75.	1.0	144.	910.	44
44	31	44	30.2	170	511	71.	60.	1570	644.	84
1.6	**	34	9+	150	140	ÇA.	110	1111	341-	4-
1.	11	35	A .	53.	13+	\$0.	٤4.	44.	511.	44
4.4	1.5	05	W 4	41	14.	56.	4 17	AY.	FLA.	90
T -	4.4	2.4	31	TA	.16.	11-	+ 77	90.	\$-1.	48
6.4	4.7	1.	2.0	V I	N	17.	5.6 a	* 6 .	See	48
4 >	53	44	4.4	44.	Au	١٠.	44.6	***	\$11.	10.
/ 4	2.4	6.3	4.8	53	"Lv	1.0	1.6 a	lę.	1,77.	41
A A	10	1.98	5.0	4.7	47	V.4	11.	, *1.	Per-	404
	١,	1,4	1.9	64	17	0.1	61	5 - 0	Ale	17

تاہع خینول رقم (۲۳ سـ 1)

و بفرض أنه بعد إجراء ...ه مشاهدة أمكن التوصل إلى المعلومات الآتية : الآلة كانت فى حالة عمل فى هـ ه. ٢٥ مشاهدة الآلة كانت فى حالة تعطل فى هـ ١٥٥ مشاهدة جموع المشاهدات محمد ...ه

 $\frac{1}{1}$ النسبة المشرية لوقت النعطل في هذه المينة (ق) $=\frac{100}{100} \times 100$

لحتى يتاً كد الباحث ما إذا كانت الفيمة الأصلية (ن) - التي أمكن التوصل لها في المعادلة السابقية (٠٠٠ عليه أن يحسب ويمرا من جديد على ضدوء المعلومات الجديدة التي توصل لها بعد إجراء ٠٠٠ صناهدة ، وهي ق = ٣٠٠ / = ٣٠٠ كالآني :

$$0 \cdot (\cdot \cdot \gamma \cdot \cdot) = \gamma \sqrt{\frac{\cdot \gamma \cdot \cdot (1 - \cdot \gamma \cdot \cdot)}{\dot{\upsilon}}}$$

أى ن = ك٨٠٠ = ٢٧٧٧ مشاهدة

وقد تختلف هذه النتيجة عن قيمة (ن) الأصلية (كا فى هذا المشال) لذلك يفضل دائماً عمل حساب لعدد المشاهدات (ن) فى فترات دورية - آخر كل يوم مثلاً للتوصل إلى تقييم أفضل لدرجة النقدم فى البحث .

تقدير درجة الدقة بالنسبة لعدد معين من الشاهدات

له و وجه مدف بالمندية وهدد معهم عن الصحاحات و فرض أن النتائج الق أمكن النوصل اليها بعد انتهاء الدراسة كانت كالآتى : الآل لا كانت فى حالة عمل فى ١٤٠٠ مشاهدة الآل كانت فى حالة تمطل فى ١٤٠٠ مشاهدة المساهدات ا

لهنى يناكد الباحث ما إذا كانت درجة النفة فى النتيجة التى توصل اليها بعد إجراء . . . ، ، مشاهدة درجة كافية أو غير كانية ، يمكنه حمايها على ضموء أن ف = ٣٠٠٠ / * = ٣٠٠ - كالآئى :

وحیث أن مستری معنویة $_{\pm}$ ۳٪ أفل من $_{\pm}$ ه ٪ ، فعنی ذلك أن عدد المشاهدات التی أجری فعلا بعتبر عدداً كانیاً .

وقى هذا المثال عمكن القول أن الباحث يثق بنسبة هه / أن المنشار كان فى حالة تعطمه في ٢٥ / من وقت العمل . ومنى مستوى معنوية (نسبة الحطما) خل ٣٠٤ / أن النتائج التي أمكن النوصل اليها صحيحة فى حدود يلله ٣٠٤ من ٥٣٠ / (لله ٣٠٤ / ٢٠٠ / ١٣٠ على ١٠٠ / أى تقع القيمة الحقيقية بين ٥٣٠ / و ٥٧٠٠ / ومنى درجة ثقة هه / أن فى هه حالة من كل ١٠٠ حالة تمكون النتائج الساطة صحيحة .

ويمكن استخدام الجدول رقم(٢٣-٢)لإستخراج مستوى المهنوية الاحصائي بالنسبة للإعداد المختلفة من المشاهدات .

_	- 1	v	7.	4	30.00	6,000	r	10	درجهٔ الدا		Y	7	-	
		_		335	164	160	17.1	11/0	5 201	54.	1.54	61,5	51.	334
151	41,4	141	151	127	161	71.7	103	551	141	141	17.7	10,0	TEA	3 4 1
	134	16.	1.1	7 7.1	70.3	6.65	6.7	15.	13.1	11,0	151	11,0	161	1114
154	100	44	111	75,4	7 5-1	614	17.5	100	17.1	14.0	144	150	127	S.
16.	767	16.	4.4	((,)	543	11.0	10.5	1%+	15,7	157	1,1	1	35	r _e s
***	727	111	54.	1.51	5 6.	14,4	11,4	160	11,4	1.,0	1,0	4.5	47	14.5
F 5.1	554	141	554	112	0.01	115	VT,T	15.0	1 .7	5.1	4,4	A, 6	64	#4T
7,. 7	277	143	14.	161	5.50	10.5	1,7,1	1 ,V	1.1	A,A	6,1	7, 1	45	- 4
147	53.	54	11,0	\$1,1	4 ,1	124	152	1.21	٠,	A, c	*1	51	34	*11
444	Che	150	100	5 21	15.	100	15.	1.0	5.0	51	4,0	31	-%1,	30
146	121	154	5.,1	15.	14, .	144	1,1	5.	A _p 1	7,7	3,4	14	4,1	14,30
860	64,1	5 94	156	151	14,6	161	1.1	41	4.4	٧,٠	3.0	1.1	4,9	Al.
17,1	C), 1	151	147	126	175	191	0,0	4,5	1.8	7.4	Vt.	5.4	4.1	24
11.1	171	100	150	130	192	11/4	4,1	24	1,4	7,1	9/1	13	9.5	Ų,
447	176	14.	17A	145	151	1-71	Fee	**	177		845	.,	4/1	1.0
Co.e	14.9	147	15.1	Lat	14.0	1 /5	4,1	5.7	2.0	4,1	0.4	9/1	l, A	L1
114	15.	124	163	11,0	15.4	5.5	A/1	٧.	3.4	1,0	9.7	1,1	6,4	Jd
161	156	13.1	161	165	\T.+	Lo	٧,4	3.4	1	441	3,7	1, 4	4.3	14"
140	134	161	143	150	197,6	1.4	V,4	20	e, A	24	3,1	11	5.5	Ü
1 464	134	1.0,1	161	155	15,0	a,t -	V.F	2,5	40"	9,4	Ça	5.4	3.5	de
146	184	11,1	124	154	15,8	4.4	W _p 1	5.1	8,0	0,-	41	1,7	1,1	14
17.8	144	164	177	152	11,4	1,1	1.1		9.7	4.4	ų,	4.5	ŧ	7°24
174	164	154	151	166	151	445	7.7	4.4	4.1	f.A.	1,1	Ų.)	11	
1 44	160	154	155	114	11,7	2.	2.4	44	L.C	61	1,1	٠.		761
100	151	17, 1	158	101	1100	4,4	V.F	5.0	-	10	Ļ	17	r y	do.
1 0,1	175A	254	11.1	11,6	1.4	4,0	1,1	9.5	1,4	1,1	- G	EA	.0/3	63
160	1424	101	11/1	11.	1.0	4.1	₹, .	9.6	3,45	45	64.	4.4	100	福祉
144	17,1	101	1.64	1.,4	1 -1	₩, €	4.5	6.1	40 +	- 61	PA PA	67	.64	- 8
\$ Lo	154	144	111	1	3.1	4.	0,4	6.4	ų.	51		£+	tr.	45.0
150	150	11/1	100	1 74	34	7, 4	41	FA	ur,	P.R.	7460	εt	Ob.	75.00
121	155	184	1.,1	6.4	2,6	3,4	4,4	4.9	8.0	7,46	* 5,1,	te	*€\$1	¥
48.	164	11,	1 4	1.7	9.0	5.4	2,7	1,1	i.	244	Ť:	24.	ζ.	54.
137	111	124	1 -1	· ·	3-	3.1	4.1	J ₂ o	L.	30.4	55.	51.	4.1	540
156	\$ 1,1	150	33	V.	A, A	25	4,5	W	21	51	5.50	5.0	60.	, te
	* ',-	777	*1	4,1	41	1.1	٠,٠	£.T	T,A o		1, (0	0.0	,540	140
111	3 1/4	1,1	34	A,4	5.6	3.1	5,1	4.5	64.	410	350	4,1	500	4.44
11,0	1 -3	- 53		Ayr	4,4	4,8	6.4	9.6	9.4	420	51	.54	540	, C.
366	1 14	33	55	A-3	A, 1	4,4	1.4	1. ·	7.7	214	\$. s	64.	-5%	3,10
	100	100	44	41	7,4	9.5	L1	240	E.s.	510	54.	6.7 0	510	54. 648
N-OP	4.4	63	As	į,	V3	0,6	6.6	24.	2.5	21.	54+	Lv.		166
170	45	49	7.6	164	161	445	&T	84.	2.3	É. a	64.	610	40.	30
100	ŭi	44	45	4.5	47	7.6	L:	534	Gt e	.44.	500	61.	510	44
900_	-146	40	Act	100	41	Bet	- E-L	204	511	£4.	6.71	Çe.	.51.	650
44.	6.1	43	16.6	120	161	610	100	Ge -	Est 4	\$A =	614	Sale	474	55

جدول رقم (۲۳ – ۲)

_		V 11	Α.,	4:-	1.10	5,	F. 111	4, 1.1	9,	7,	٧.	Acres	4,000	15 "
١,٧,	24.4	.84	Alge	46.6	7,1	440	2.20	3.5	£.a	541	51	51	C.F	511
l _e a .	34 7	4-	Vi.	V, I	4.4	5.44	440	220	-4-	640	6,00	(11	611	61.
Ų.	3,0	44	κt	4,4	9,3	6.5 a	64-	24.	640	44.	50.	54.	55.	41.
Li.	-4.6	81	V, E	1, A 2, V	3.1	Lee	W. v.	551	6,5.	5,10	, Lo	5 0	614	5.0
**	1000	41	4,1	4,0	4,7	651	61.9	611	640	61.	41.	600	t, s .	4
11	9.1	461	340	1+1	i.	177	200	414		508				
4	4.41	411	200	11.	1.4	609	10.01	6.1	644	534	575	614	5.3	14.
11	4,44	16 61	114	247	640	651	212	640	678	614	614	611	5 0	544
T	1681	140	341	310	4 4 6	6.11	7.77	641	61.	544	Le.	6.3	191	44.5
4	474	345	16.60	3.7	64.6	1,	8.8	642	649	GTS	311	5 6	511	141
l e	417	323	200	94.	53.	512	Y, 1 Y	54.	6.4	944	514	114		500
16	4 - 4	311	315	644	560	474	10,115	644	ça E∖a ÇL:	\$14	4.9	15.7	146	ive
1	24.6	315	311	614	9,84	75A .	41.		ÇL	514	5.8	\$2.T	(1)	UP.
16	270	111	64.9	947	64.6	841	17, 17	620	5.70	511	554	(44	(1)	V1.1
			971	617	41.0	600	600	SOA	74.	611	64.	(A)	Çvi	NE
ı	wi	3.1	910	Φ ₁ γe ,	51	500	54 -	501	5,6 4	4.0	54	1,4 4	.34	5=5
•	5.51	694	800	0,6 0	611	7.45	64.4	544	550	g, c	186	5,9.9	17.0	, o v
1	***	974	911	8.5 5	344	*15	644	564	511	1.44	1,49	3 9 1	17.1	100
	V-18	917	17.6	8,00	146	270	541	344	6,15	566	3 - 4	544	34.6	58.5
				7,4 .	711	*	644	84 €	5, 4	70.	142	10r	,14	51.1
1	54.6	911	614	LA.	500	711	537	550	5 5	145	100	237	, e e	51.5
1	9.91	9 4 4	540	1,24	128	414	603		15.5	(4)	114	194	1.5	100
7	617	9.1 0	(AL	500	300	5.3	401	\$ 18	11%	(* v	111	547	(1)	479
5	171	3:3	446	(4.4	544	5	610	114	349	1 44	5.1	500	551	74.5
19	441	644	17.4	£4.5	3.1	5,98	644	5.0	24.0	524	344	y L1	350	74.1
1	613	1,44	400	Ltv	6.0	64.3	Lt's	5.1	,41	55.0	14.7	55.8		L.C.A.
	111	(22)	544	844 814	1 EA /	600	553	1.53	571	3,3 4	3,14	5.5	.51	141
A	944		(A P	3:4	1544	CFF	ŞΩ	551	5,44	50	53.9	(1)	, 6 A	111
	611	51.1	\$. v	247	211	511	Çi.	1,44	517	116	154	\$1.4	151	UIA UIA
	Lev	500	211	7,V F			,			,				
v	Lt.	200	540	5/18	200	50:	544	1,44	1,04	1,50	U44	1,8 4	1.14	116
	677	2.5	24.	7.47	7.7.	584	347	134	741	12.4	5.5	1,11	614	4.4
	600	¥44	27.7	250	813	ČŦ	ÇÃÃ	539	. 619	177	PEA	314	116	515
ě,	4.4	444	201	244	817	56.8	211	100	Çti	1,51	Lt.	(1 to	1.1	b.t
	7,11,	230	212	TAY	¥. v	6.0	1,84	LAP	170	3.00				26.8
·	4.44	4.0	275	218	-544	Ç	Çve	114	Le e	1,61	517	5.0	45.5	.44
t.	510	ě.	K 1 3	7,	6.4.2	ć i	311	514	117	613	, A	1.1	233	.4.
4	75.00	244	544	54.	540	1,54	504	1, T.A	1.00	5.0	5.1	44	.44	10.4
4	517	41.4	644	54-	(n)	LAA	1,40	355	1,11	3 + 5	5	46.6	914	98.4
4	7,71	5.4	545	çv.	507	1,41	1,14	55.6	5,4 m	1.	45.0	-,41	44	101
k.	216	541	444	Sev	518	500	111	1,00	5.4	-14	,41	43	(41)	444
1	5.1	Ç4.	534	5,10	548	1,20	1-1	514	5 0	-43	-44	-18	4.0	v 1
,	576	510	610	577	511	500	35.5	11.	544	v4 -	19.4 %	47.5	644	21.4
			240	544		y+ =	ict	3 1	190	uA T	40	*4.9	29.1	-y1 ¥
	5.08	472	4,44	51	544	1,11	7,1	4, .	14.6	461	, + +		do	1,50
1	510	t, cr	5.5	34+	\AV	126	3.4	,47	94.7	, V 3	, s. 1	. 11	-11	614
Lo	5- 6	3,44	144	145	244	114	3-1	.4 V	yr A	.4 4	.11	433	404	14.0
4	144	CVI	111	115	65.0	118	241	24.6	24.2	-70	.3	/ * T	4+7	98.4
				771	214	> 1	245	7×4	-29.0	V14	4.6	985	711	-17
Ŧ	724	100	554	1,7 4	1,41	-,4 4	., > 4	.74	984	OFF	51.5	519;	450	3.0
	117	575	406	519	11	10	511	400	-14	.10	gle.	-T.4	,45	47.0
ì		8-3	v41	-18	200	V18	4.0	v11	44.	483	284	47.1	- 4	4.1.4
1	₩ ¢	59.8	yrt,	47.4	.75.	260	15.4	> 7.4	454	198	466	47.5 47.5	(4)	, t y

الدرجة الطاوبة من الدقة او اقطا الطلق

يوضح الجدول رقم (٢٣ - ٣) عــدد المشاهدات الواجب إجراؤها بالفسبة للقيم المختلفة (ق) على أساس درجة ثفة ٩٥٪ ومستوى معنوية له ٥٪، فيظهر الجدول بوضوح العلاقة بين قيمة (ق) وقيمة (ن).

1.	٥	٤	٣	۲	1	:	_ ق
166	7-1.	۳۸٤۰۰	۰۱۷۰۰	٧٨٤٠٠	1018	:	ن
0.	٤٠	٣٠	40	٧.	10	:	ق
17	71	۲۷۲۰	٤٨٠٠	75	4 • V •	:	ن

جدول رقم (۲۲ - ۳)

ويستخدم الجدول رقم (٢٣ - ٤) لمرفة درجة الخطأ الطلق بنفير قيمة وقء وقيمة (ن) على أساس درجة "ثقة ه ٩ / ن كما يوضح الجمدول رقم (٢٣ - ٥) عمدد المشاهدات الواجب اجراؤها بتغمير فيمة (ق) وقيمة الخطأ المطلوب على أساس درجة ثقة ه ٩ / ن .

درجيرُ الحظامُ الطان بالنب الإيمال الحنافية في للشاهات علياس وجوهة ومد

	1	=	>	7	3	E	?	ž	:	-	E	Š	199.	1	
	4	4	216	PA'S	VIL	318	114		33%	Š	۲.۶	135	1114	ç	
	AAA	1.46	41.6	1 0,0	136	414	31.9	313	417	333	345	144	1,464	118	
		290	- 15	AAS	101	377	4	404	4	\$	415	\V1	·	-	-
													200		
													24.14	4	
	M	TAN	W.	1.0	433	A28	4	ç	٧٧	164	**	254	V ed	4:	
			-				115						**	A ::	
<u>.</u>							ALS							101	
رقم (۲۲ س ٤	4.12	717	4.4	ď	545	345	Ş	52	371	117	VAV.	4.4	277.0	17.1	ŀ
<u>ک</u> .	333	2	Š	212	4:5	144	144	101	171	311	V 1/2	L Are		3	
خدول							13							F	
	No.	101	407	3,00	334	177	135	314	÷	14.	214	ž	Šį i÷	1,	
	134	17.	A 3.5	376	159	333	111		, ,	3 4.4.	314	434	±43.	gyen	
	129	111	150	121	A16	111	Ť	290	VV.	17	10%	13%	+112	e ^d	
	,	114	A 1 %	312	100	4.4	11/2	* A &	3 A.	ž	> 0 <	134	+133	¥,	
	11.	11.	٧.٧	1.4	4.1	YA.	7.A.4	18.5	ALS	V 8.V	134	ATA	#33×	,>	
	3	ş.	3.0		11.	ž	\$ Ac	4 A C	717	3.64	1.17	SI.	- Sig-	4	
	?	299	\.	-	11/2	۲٧,	٠,٧	1 1/2	÷	1 00	111	3.47		1,	
	•	5	r,	7	1	ç	ç	Ü	-	<	٠	-1	- 1	12	ì


دول رقم (۲۳ س ٤)

	ڏاري. -	إنتاط سياقها ا وُلَقَدُ هِ إِنْهِ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْهِ	شه بالنسبة للديمات لكحب استاسب ورج الها أ المنطقة	بعيددا لمشاهدة ا	ين	ا الشده بنوًّسا ادخت بهس آدام
X7.0 ±	· 25. ±	150 t	2.5 ±	2.1.6主	71.2	(2)
7.7	1.1	7.7	11	141	Ť12	1
39	A.V	150	111	427	VAL	9
3.6	1 1 4	147	641	6.5"4	1,178	٣
1 6 6	171	513	44.7	711	1047	£
1 **	411	3 - 7	840	VFT	V4	۵
1.4.1		177	475	1	CSAT	٦
(17		71 A	701	1-12	57.1	٧
6.81		7.4.1	464	1.4.4	5,41.5	٨
6.44		# 5 5	414	17803	46644	4
< 41	\$13	***	4	17	21.	1-
ምር. ምደደ	1,40	757	4.44	58 E .	5117	11
711	811	7 7 7	5.07	PVAA	377,3	15
797	7.0	466	riei	5.11	2203	1ª
2 (7	979	417	νς - 1. νς ν α	5111	5,117	11
		911	7.00	3414	0,1	/o
173	094	A7 -	76.5	6 A A 2	かととい	71
171	160	4 - 4	1811	5,0 · A	3,75,6	14
\$ A C	7.07	154	レジャ	दुंधर ६ Çve घ	99.8	1.4
0.0	3.4.5	4.4	1011	CALL	7,107	14
9 5 6	411	4. 41	1,7	SALL	7.5	,6,
930	YYY	4.30	1001	5154	2,787	Ġ.
• 7 •	2 14	4-41	1,417	4,.0.	3171	22
€ VA	A V, A	7142	3× × 1	4,1 EA	W.A.	T)
• 53	A 1 1	り! ハV	12 N.C.	432.7	V.547	37
710	ATT	16	444	4.222	V, 0 + 1	6)
7 (4	A a a	1401	UAS &	4, 89.	6141	53
111.0	A V N	1571	シリリリ	4.0.8	YAAS	ςv
7.0 €	497	169.	6-17	4,0 A 2	11.5	SA
346	110	1414	5.09	611.	1720	54
7 / 7	422	12.25	\$1	£ 124	1,811	۲.
7.14	401	45.11	1717	41.4	5,645	۲۱
y 1 -	477	5444	5117	TATA	1,0 . 4	77
77.7	447	1210	5611	4.441	4,411	44
V 77	944	1223	९,९६६	5444	2947	TL
V £7	1,111	4804	6669	5,- 1.1	4,1	4.9
VaY	1.11	12 V a	2.7.1	6.97	2513	17
V 7.1	1.66	1640	1772	5,1 5, 5	3796	1.4
∀ 71	D. EV	\4 = A	6401	SIAA	9.2<1	TA.
VAL	シ・マン	1201	CKAd	1223	3017	46
	2,14	144/	5	१,८७७	\$7.1	El
V 1 -	J.V.	1,011	5111	1, 1	2272	13
V 4 o	2.44	1001	25.6.1	544.	2488	14
A	1, 1 9 a	7979	5801	85.0 A	3A - 1	1.8
4.7	1.99	1011	5678	(KA)	3007	11
N i n	2.14	CAVE	SLVA	Çı	3411	£a.
		(+-1	ول رقم (۴	4-		

		رجات الركامية و	75 ±	(dC)	××±	
AT. A.	×7 ±	<u> </u>		水中土	-	(4)
411	61.8	1,09.	1, 24 E	5,617	4,471 5416	54
41T 4,14	1,1 - 4	30 17	0,111	SETY	2141	14
A)1.1	411.	5011	6111	Lite	4413	ų.
313	1,111	\$2.	10	1,111	19	ø.
						41
A 1.1	1,18.0	5+11	5, <u>6, 4, 4</u> 5, <u>6, 4, 4</u>	1,11c	1,491 3441	95
91.4	61.4	6095	4,241	38 < 4	1,111	67
4 15	i, to b	109.	6, 2 A S	5117	4.457	at.
A - A	6.55	1, + A %	C, 1.70	500	44	Pa
A - E	1 4 4			1 74	9.667	47
411	5 - 4 # 5 - 4 #	1,000	3171	1,7 A +	44.4	ρV
V 1+	LAN	1,009	6,673	1,77.	4411	44
¥ 4 i	5.00	1,024	1.4.7	1.8	1.777	+4
VA4	5.78	6088	51	ijenn.	61-1	34
444	>	7204	5,44.4	1.004	4017	11
V 7 5	1. LV	40. 1	5,807	5,100	1,151	14
V 71	1771	2830	STTI	1.114	3,448	77
YAT	1,. 68	VEV 0	6.77.5	1 99	7 517	JI.
4 £ £	4.11	VL# 1	6,640	5-15	35.5	7*
17.7	514	1573	9,554	PAR4	494	11
V 5 C	4 AT	V4.10	e. C 1 1	5471	4411	74
V 1 +	174	4771	C. 1 V 9	AFAG	A 4 1 1	74
744	4.01	4774	5 18 4	4.4.4	3003	34
211	122	1668	91	4444	46.0	٧,
746	4.10	4.2.7.J	C+ 04	1777	4557	41
7 0 1	A 9.1	1,04.	5:17	PARKY.	4.75 7AA1	Ye
755	A V 3	1.631	1,4 V 1	200.2	MAAS	44
47.5	Asp	1777	1,9< 1	4766.	4242	٧4
315	۲۳ ۸	64.	1/44+	4777	8000	40
» 11	Ass	May	3116	4327	4647	٧٩
* V A	¥ 4 ¥	LITT	1441	818A	4.18	44
07.	777V	6.41	LVIT	6.0.	2416	YΑ
220	4 4 4	6.30	3304	64 14	7.757	٧٩
174	V 1 1	22:4	71.	CALL	32	A+
0.5	44.5	5.4.6	1701	5487	7,107	AB
2 4 3	707	45.0	V & V M	5464	64.4	45
631	757	4.8	1111	RIGZ	9716	AF
244	+44	A % +	6482	5014 6444.	2476	٨¢
117	V/V	413	1500	6634	41	All
498	170	VVI	1, 4 . 2	516.	3,419	671
411	0.7	VCS	4141	2.11	2,00%	٧A
Y & &	179	777	4.07	1,4 4 4	1,011	AA
5 4 4	540	764	9 444	471.	6417	Α٩
5 9 9	1, 1	.9 77	4	17.	R.J	4.
(7 V	775	05%	Als	6207	4007	41
()	7 C V	1.V I	4.4.4	14.74	6.482	44
515	9 1/2	5. V.Y	301	5/100	64.8	17
1 A 5	501	471	975	3	1007	"
100	611	4.4	4V#	ALL	54	40
1 < 0	3.8.1	553	242	745	LATT	41
9.0	154	,143	157	617	U1 14	14
35	4 V § £	3.5	111	444	733	11
4.6	1.1	I_L	11	144	111	11

خرائط الرقاية

وقد يستخدم الخبير خرائط الرقابة في معرفة النتائج اليومية لدراسة العينات. قاذا وقعت نقط الرقابة خارج الحدود الموضوعة ، دل ذلك على حدوث ظروف غير عادية خلال هذا الجزء من الدراسة. وتستخدم في العادة حدود سجما ٣ لوضع الحدين الاعلى والاسفل للرقابة .ومعتى ذلك أن نقط الرقابة قد تقمخارج الحدود في ثلاث مرات فقط من كل الف مرة . وإذا حدث ذلك فلابد أن يمكون هناك سبب غير عادي كحدوث إضطراب في خط الانتاج بسبب وقوع حريق . لذلك يظهر في نتائج دراسة عينات هذا اليوم ارتفاع غير عادى في وقت توقف العمال، و من ثم لا تمتر السانات الخياصة عبدًا اليوم سلسة ولابد من حيذُفها وتعويضها سوم آخر .فإذا صحت الدراسة لفترة عشرة أيام وحدث حريق في احدها أدى إلى اضطراب ملحوظ في سمر العمل ، فرجب استخدام نتائج دراسة عينات التسع أيام البافية وإضافة يوم آخر للدراسة حتى يصبح بحموع أيام الدراسة عشرة أيام. ويوضح الشكل رقم (٣٣ ـ ٣) رسماً بيانياً للبيانات الحاصة بدراسة الوقت لمامل بإحدى المطابع المكرى. فني هذه الدراسة أجريت ١٠٠ مشاهدة يومياً لفترة ٢٧ يوم عمل متصلة . فاظهوت النتائج أن النسبة المثوية لوقت توقف العامل تتراوح بين ٦/ و ٢٣/ وهذه النسبة الاخســيرة مرتفعة أكثر من اللازم سبب عوامل خارجة عن الإرادة ، فقد حدث حريق في ذلك اليوم بقسم مجاور.



وفيها يلي . البيانات التي امكن الحصول عليها في هذه الدراسة :

النسبة المثوية لوقت العمل بالتسبة ليوم العمل	عدد المشاهدات التي فيها العامل في حالة توقف		تار يخالدراسة
			ديسمبر
4	4	1	۰
1.	1.	1 * *	٦
14	١٢	1	٧
٨	٨	1	٨
٦	٩	1	4
4	4	1.0	17
44	77	1	14
4	Α	1	18
٨	٨	1	10
4	4	1	17
4	4	1	14
٨	٨	1	۲-
	14.	14	

ولوضع حدود الرقابة بالنسبة المثوية لوقت العمل والتوقف (ق) تستخدم المعادلات الآتية :

حيث أن : ن 🛥 العدد الكلي للشاهادت 🕳 ١٢٠٠

نَ ﴾ العدد اليومي للمشاهدات ﴿ ١٢٠٠ بِ ١٢ ﴾ و ١٠٠

استخدام جداول الأرقام العشوا أية

وحتى يصبح نظام العينات مقبو لا يجب أن يكون لمكل لحظة من لحظات يوم الممل فرصة اختيارها حتى تعتبر العينة عشو اثية وليست متعيزة. لذلك تستخدم جداول الارقام المشوائية لتحديد مقدار الوقت اليومى الواجب إجراء مشاهدات خلاله، ومكان هذه المشاهدات في يوم العمل. وحيث أن أول الارقام العشوائية بالجدول رقم (٣٣-٦) هو ٣٣٢ره ٥٥، فقد يستخدم أول رقم من الشهال للدلالة على الراقة، والرقم الثاني والشاك للدلالة على الدقائق، وبذلك يدل الرقم ٥٠، على أن الوقت الواجب إجراء المشاهدة فيه هو الساعة ٥٠، ٩ أو ٣٠: ٩ (٣٠) وقد يقرأ النصف الثاني من الرقم وهو ٣٧٣ على أن الساعة ٢٣: أو ٣٢: ٣ (٣١) فين ذلك أن النصف الشاني من الرقم السابق لا يصلح لاختيار وقد إجراء فين ذلك أن النصف الشاني من الرقم السابق لا يصلح لاختيار وقد إجراء المشاهدة لوقوعه عارج حدود الرقم النائي للمسل. لذلك يستخدم الرقم الثالي في الجدول وهو ٩٣٠٨ ما ومد إجراء المخاهدة مو ٣٣٠٦ أو ١٣٠٠ "ومكذا.

(۲) ۱۰ دنینهٔ
$$\times \frac{۲۲}{117} = 17$$
 دنینهٔ تقریباً

⁽۱) ٦٠ دنينة 🗙 🏥 🗢 ۲۰ دنينة تقريباً

جزء من جدارل الارقام العشوائية

V· ATAV	V£79£Y	44.470	10.777
14677-	703013	アスアファフ	15271
£1£1-1	71-17	VAOAIO	A99-97

جدول رقم (۲۳ - ۲)

كما يمكن استخدام الرقم الأول والثانى والثالث ومنالتهال للدلالة على الوقت الذي يجب أن تجرى فيه المشاهدة ، والرقم الرابع للدلالة على رقم القسسم الواجب إجراء المشاهدة فيه ، والرقم الحسامس والسادس للدلالة على رقم العامل الواجب وضعمه تحت المشاهدة ، وبذلك يترجم رقم ٢٧٣ر ٥٠٠ على وجوب إجراء المشاهدة في الساعة ،٥٠٥ أو ٣٠: ه في القسم رقم ٢ على العامل رقم ٢٧ وهكذا .

ولتسهيل عملية الاختيار فقد استنبطت من جداول الأرقام العشوائية جداول أخرى للأوقات الشوائية ، فيسين الجدول رقم (٢٣ - ٧) ٥٥ وقتاً عشوائياً لا ١٠ أيام (بمحوعات) تتكون كل منها من ٨ ساعات عمل ، ومن السهل ترجمة الارقام بهذا الجدول إلى الوقت العملى ، فنشل هذه الارقام الساعة والدقائق بعمد بده وردية العمل ، فإذا فرص أن وردية العمل تبدأ في الساعة ٨ صباحاً ، فهن أول وآخر رقم في المجموعة (1) أن الوقت المحدد لاجراء المشاهدة الأولى هو ٥٠ ت ٥٠ مساحاً ، والمشاهدة الأخسيرة ٨ + ٢٥٠ ت ٥٠ ت ٥٠ المساحاً ، وهكذا بالنسبة لجميع الاوقات التي تقع بينها ،أما إذا كانت الوردية تبدأ في الساعة ٢ صباحاً ، فسيعناف رقم ٢ إلى جميع الاوقات المشوائية وهكذا ، فإذا كان المطاوب اجراء أكثر من ٢٥ مشاهدة في اليوم استخدمت جموعتان أو أكثر من ٢٥ مشاهدة في اليوم استخدمت بحوعتان أو أكثر من ٢٥ مشاهدة في اليوم استخدمت بحوعتان أو أكثر من ٢٥ مشاهدة في اليوم استخدمت بحوعتان أو أكثر من ٢٥ مشاهدة في اليوم استخدمت بحوعتان أو أكثر من ٢٥ مشاهدة في اليوم استخدمت بحوعتان أو أكثر من ٢٥ مشاهدة في اليوم استخدمت بحوعتان أو أكثر من م٢ مشاهدة في اليوم استخدمت بحوعتان أو أكثر من م٢ مشاهدة في اليوم استخدمت بحوعتان أو أكثر

جب ذول الأوقات العشوا نبيه إ

٧	7	0	٤	_ ٢			
	+ 23 +	41.0	* 4 5 m	.:1 -	+1 4 +	. 2 . 0	ι
.16.	4150	+158	n 2 f s	1 T P	. 1 # 1	* 1 C +	
. 7 .	1181	*1E0	215		1:0-	4 1 0 0	ľ
		Lip	1 + 2 +	50.0	1:50	1:1:	- 0
1114	1:11	5.18 +	1 + 0 0	1.634	1100	1161	9
lice	1:0.	K13.4	5:	1:64	E1.0	4727	1
1:20	1:4.	617.	6:4.	C 2 + 4	6:4.	.719	
110.	7:5:7	4717	5:00	6119	8151	4:17	A
1100	6717	9170	T11-	6150	1117	4111	- 4
6180	918.	510.	4:4.	4 6 4 7	7:7:	8110	1-
Tire	6100	Witness	TILL	Y 1 - 1	8121	6217	1
1201	7111	411	5.9 +	7:5.	1" 1 0 +	4110	- 1
(1	T - 1 0	7:11	- T -	4.4.	5, 1 + 0	1.1	¥
1100	4:50	7180	121	2:15-	8:10	8150	- 1
1.60	117.	217.	1.6.4	£1 £0	1191	8170	1
Fire	816.	011.	015.	8100	2110	2100	V
0111	4.0.	0:24	9:7:	8111	217.	8.6 + 2	V
ما ت	Line	0:0.	9124	# t # #	67:3		١
116.	2:10	4016	0101	3111	8151		1
1150	8118	31	7:10	31 - 0	4184	8148	- 4
1101	8.40	47:5	7:5:	4715	7:10	2150	
1100	012.	3180	7:50	7:1:	7181	2150	- 0
V110	7150	V1	75 2 4 4	V . 1 .	3:50	314+	.5
119.	7100	V120	V 17 .	V: 7 o	V - 1 +	4.10	ς
1150	V 170	V + 0 p	VIER	V 1 0 1	V170	V1 C4	ς

جدول رقم (۲۳ - ۷)

هطوات اجراء الهراسة بأسلوب الديفات

تتكون دراسة الوقت بأسلوب العينات من الخطوات الآتية :

١ - تعريف المشكلة .

ا - تحديد الامداف الرئيسية للدراسة .

ب. وضع وصف تفصيلي الكل عنصر مطلوب قياسه .

٧ - الحصول على موافقة مدر الادارة المطلوب توقيت النشاط فيها .

م يرح الفرض من هذه الدراسة بالتفصيل للعمال لضيان تعاونهم .

ع ـ تحديد النسبة المئوية للدقة المطلوبة في النتائج النهائية للدراسات.

ويمكن التوصل لذلك عن طريق تحسيديد درجة الثقة ومستوى المعنوية الاحصائر للدراسات .

التوصل لتقدير أولى لنسبة الدفة المطلوبة ، إما عن طريق الحتبرة الماضية
 أو بعمل دراسة أولية على أساس العينات لفترة يوم أو يومين .

٣ - تصمير الدراسة .

(١) تحديد عدد المشاهدات المطلوب أجراؤها .

 (ب) تحديد العدد المطلوب من المشاهدين observers ، و بحب اختيار هؤلاء الحتيراء بدؤة و اعطائهم تعليات محددة .

(ج) تحديد عدد الآيام والورديات الواجب إجراء الدراسة خلالها .

د) تحديد وقت اجراء المشاهدات ومقددار الزمن اللازم لسكل منها وأماكنها.

(ه) تصمم القائمة الخاصة بالمشاهدة .

اجراء المشاهدات حبب الحنطة الموضوعة وتسجيل ما أمكن الحصول
 علمه من معلومات .

٨ ــ تلخيص المسلومات التي جمت في آخر كل يوم من أيام الدراســــة
 التي جمعت .

٩ ـ وضع حدود الرقابة .

١٠ ـ رسم خط بيانى على خريطة الرقابة يوميـاً من موجب المعــــاومات
 التي جمعت .

١٩ ـ التأكد ما إذا كانت درجة الدقة بالمعلومات التي تجمع يومياً تتعادل مع درجة الدقة المطاربة من الدراسة عموماً .

١٧ ـ كتابة تقرير تفصيلي ببين فيه تتائج الدراسة والتوصيات المقترحة .

للدراسلات السنتمرة عن طريق الميثات

تبدف الإدارة دائماً إلى التحكم في جميع عناصر التكاليف، ولأن عنصرالعمل له أهمية عاصة في معظم الشركات الصناعية لذلك ثهتم الإدارة بمعالجت بحريس ودق. وقد جرت العادة على وضع توقيت نمطى لا نتاج الوحدة (أو الانتهاء من الحركة أو العملية) - حتى يمكن حساب عدد الوحدات المفروض إنتاجها بوسياً. ومن ثم يمكن مقارنة هذا الرقم بالأرقام الفعلية للإنتاج التي يحقبها كل فرد (وكل قسم). فإذا للتوصل إلى الوقم القيامي للمكتابة الانتاجية الحاصة بكل فرد (وكل قسم). فإذا فرض أن الوقم القيامي لانتاج الوحدة هو دقيقة كاملة فني ذلك أن الانتاج المخطى ليم المصل الممكون من ٨ ساعات هو ١٠٥٠ من عدمة وحدة . فإذا أنتج أحد الهمال ١٠٠٠ وحدة في اليوم ، فإن الرقم القيامي لمكتابة الانتاجية هو ١٢٥٠ إن فرق المستوى الموضوع ، كما يتضع ما يلي :

(هدد الوحدات التي أنتجها العامل في اليوم) × (الوقت النمطي بالدقائق لانتاج الوحــدة) (هدد ساعات العبل في اليوم) × ١٠

× ١٠٠ = الرقم النياسي الكفاية الانتاجية

 $%170 = 1 \cdot \times \frac{1 \times 7 \cdot \cdot}{7 \cdot \times A}$

ويمكن تلخيص الصعوبات التراو الدوارة إذا طبقت هذه الطريقة فيا بلى: صعوبة حساب الوحدات التي ينتجها كافرد ، صعوبة حساب التكاليف غير المباشر للمسل، وصعوبة إستخدام هذه الطريقة إذا كانت طرق العمل غير نظيفة أو دورات العمل طويلة ويختلفة .

لذلك _ إزاء هذه الصعوبات _ يكون من الاسهل في معظم الحالات حساب تكاليف العمل بتطبيق أسلوب الدراسة المستمرة عن طريق العينات ، أى تجسرى المشاهدات العشوائية أسبو عا بعد أسبوع وشهراً بعد شهر بصفة مستمرة . وبذلك تستطيع الادارة أن تعرف بصفة مستمرة البيانات الآتية عن كل فرد وكل إدارة أو قسم بالشركة:

١ ـ النسبة المشوية للوقت الذي يكون فيه العمال في حالة عمل .

٧ - النسبة المثوية للوقت الذي يكون فيه العمال في حالة توقف أو تعطل.
 ٣ - « « « « « خارج إدارتهم وأفسامهم »
 ٤ - متوسط أرقام الآداء أثناء وقت العمل (بدون وقت الترقف أوالتعطل).
 ٥ - الكفاية الانتاجية للأفراد والادارات والا قسام (بند ١ ٪ بند ٤) »
 و تضع بعض الشركات هذه المعلومات في رسومات بيانية توزعا على أفراد الادارة العليا ومديرى الادارات ورؤسا، الاقسسام المختلفة لثبين لهم متوسط نكانيف عضر العمل في الانتاج من أسبوع لآخر، حتى إذا ارتفعت تكاليف العمل عن الحد المعقول أمكنهم مطالجة الأمم قبل إستفحاله .

تقدير الوقت النبطى باسلوب العينات

وبجانب إستخدام أسلوب العينات فى قياس وقت الأداء ووقت التمطل ، فأنه يستخدم أيضاً فى تقدير الوقت النمطى اللازم للإنتاج . فقد أثبتت الدراسات والتجارب صعوبة تطبيق الاسلوب المادى لدراسة الوقت فى تقدير الوقت الفملى للدورات الطريلة فى العمليات الصناعية ، وأن من الافقت لى تطبيق أسلوب الهينات فيها .

وحيث أنه فى الامكان عن طريق العينات تحديد النسبة المشوية الوقت الذي يكون فيها العامل فى حالة توقف أو تعطل، يكون فيها العامل فى حالة توقف أو تعطل، فانه يمكن النوصل إلى السرعة التي يعمل بها ، ومن ثم يسهل تحديد الوقت الخطى اللازم لاتناج الوحدة . فإذا فرض أن أحد الأفراد يعمل ٨ ساعات يومياً في عملية مهينة ، وأن دراسة العينات أثبتت أن النسبة المشوية للوقت الذي يسكون في هذا العامل فى حالة تعطل همي ه ١٠/٠ أو ٨٠٤ × ١٥ (- = ٧٧ دقيقة يومياً ، فهي ذلك أنه يكون في حالة عمل بقيمة اليوم أى ٨٠٤ دقيقة ، وأن متوسط الوقم التياسي لمكفايته الانتاجية (الادائية) همي ١١٠/٠ فأذا ظهر من السجلات أنه ينتج ٠٧٤ وحسدة في حالة جيئة يومياً ، وإذا فرض أن النسبة المشوية للمسموحات حسب دراسة الموقت التي أجريت من قبل - هي ١٥/٠ ، فإن الوقت النطى لانتاج حسب دراسة الوقت النقطى لانتاج

الرقت النطى لانتاج الرحدة =

(الوقت الكملى الدفائق) × (النسبة المنوبة للوقت في حالة العبل) × (الرقم القياسي للاداء) عجوم الوحدات التي أنتجت

+ المسوعات

 $=\frac{10-100}{100}\times (\frac{100}{100\times 100})=$

وبالنسبة للمعايات التشغيلية الني تحتاج إلى مجمود بمجوعة من الافراد ، فإنه عكن التوصل إلى الوقت التمطى للإنتاج بنفس الطريقة ، فإذا فعرض أن البيانات الإنة أمكن استخلاصها من إحدى الدراسيات :

١ ـ يؤدى ١٠ أفراد عجلية تشغيلية معينة .

٢ - أجربت دراسة عليهم لفترة ٣ ايام ، على أساس ٢٤٠ مشاهدة يومياً ،
 أى ٧٧٠ مشاهدة في الذرة كلها .

٣ ــ ثبت أن هؤلا. الأفراد كانوا في حالة عمل في ١١٧ مشاهدة ، وفي حالة
 توقف في ٩ مشاهدات .

ي- تم تسجيل الرقم القياس الأداء في كل مرة من ال ٢١١ مشاهدة ، واتضح أن متوسط الرقم الفياس للأداء النسبة لهذه المجموعة هو ٢٦٣٠ / كا يظهر في الجدول رقم (٣٣٠ - ٨) .

د ظهر من السجلات أن مجموع الوقت الذي استغرقته المجموعة في العملية
 التشخيلية هو ١٣٦٥٠ دقيقة .

٧ ـ استخدمت نسبة مثوية مقدارها ١/١٠ كمسموحات.

فإنه من موجب البيانات السابقة يمكن التوصل إلى البيانات الآتية :

النسبة المشوبة الوقت الذي كان فيه العمال في حالة عمل ــــــ

117 - 170 × 111 = VCAP.

النسبة المئوية للوقت الذي كان العمال فيه في حالة توقف 🕳

 $1/10r = 1... \times VY \cdot \div 1$

عدد الدقائق التي كان فيها العمال في حالة عمل

= ۱۲۹۰۰ × ۷۲۸۰ = ۱۲۴۷۳ دقیقة

الوقت النمطي لانتاج الوحدة =

(الوقيت الكلمي بالدقائق) × (النسبة المنوية للوقت في حالة عمل) × (الرقم القياسي للاداء) تكوم الوحيدات التر أنتحت

+ السوعات

 $=\frac{(10-11.8)\times (1771\times 1771)}{1171}=0.401$

مزايا أسلوب عيثات العمل

عكن تلخيص أهم حزايا استخدام أسلوب العينات إذا قــــورن باستخدام الأسلوب العادي لدراسة الوقت فيا بل:

 ١- يمكن باستخدام أسلوب المينات توقيت النشاط (لذي يعتبر توقيت بو اسطة الاسلوب العادى لدراسة الوقت أمراً غير عملياً أو مكلفاً المفاية .

٧ ـ يمكن فى أسلوب العينات إستخدام خبير واحد لدراسة وتحليل نشاط كل عامل من العمال والآلات ، فى حين أن الأمر يتعالب خبير لدراسة وتحليل نشاط كل عامل وكل آلة إذا استخدم الأسلوب العادى لدراسة الوقت .

متوسط الرقم القباسي للأداء			بومی	لخص	
	جكوع	۴ اُ بریل	۳ ا بریل	۱ ایر بل	الرقم التياسي للاداء
1 = 1.×1	1.	1	۱ ۲	٣	100
£77. == €£ × 1.0	£ £	4	77	17	1.0
11 × VV = VV × 110	VV	45	۲۱.	44	11.
1770. == 11. × 110	11-	17	ŧ٥	٤٨	110
177. = 170 × 17.	150	44	11	٤٧	14.
17AV0 = 111 × 170	111	٥٦	Y۸	77	170
V44. = 11 × 14.	17	44	15	47	14.
€090 = 7€ × 170	71	11	٨	10	140
V16. = 01 × 16.	01	77	10	16	12.
V4V0 = 00 × 180	00	77	۲٠	٨	160
160. = 14. × 10.	77	11	1.	۲	10.
AV4 V11					
1777 = rc771	VII	444	444	440	مثاهدات في حالة عمل
V11	٩	١	٣	٥	مثاهدات في حالة توقف
	٧٢٠	71.	74.	72.	مجحوع المشاهدات

جدول رقم (۲۳ - ۸)

 ه. إن احتمال الحصول على معلومات تمثل الواقسم إذا وضع الممامل تحت الملاحظة في فترات قصيرة تمتنار عشوائها (أسلوب العينات) يكون أكبر بما لو وضع نفس العامل تحت الملاحظة بصفة مستمرة طولاليوم أوالاسبوب (الاسلوب العادى لدراسة الوقت). فني الحالة الاخيرة قد لا يتبع العامل نفس الروتين الذى تعود عليه، خاصة وأن كثير من الافراد لا يرغبون في أن يكونوا موضع ملاحظة مستمرة من قبل الحبير، أو يعتربهم نوع من الاضطراب إذا شعروا بأنهم موضوع دراسة وبحث.

 يمكن قطع الدراسة بأساوب العينات في أى وقت ثم استثنافها في وقت آخر دون أن يؤثر ذلك كشيراً على النتائج النهائية .

إن الوقت والمجبود اللازم لتحليل ودراسة المعلومات والتوصل إلى النتائج
 أسلوب العينات أقل منه في الأسلوب العادى لدراسة الوقت .

٨ ـ لايستخدم في أسلوب العينات ساعة ميقاتية أو أي آ لة أخرى التوقيت.

عيوب أساوب عينات العمل

وبالرغم من المزايا السبابقة التى تتحقق باستخدام أسلوب العينات فلا يخلو الأمر من يعض المعوب التي أهمها :

١- يعتبر أسلوب العينات غير إفتصادياً لدراسة عامل واحد أو آلة واحدة ، أو مجموعة من العمال والآلات يتو إجدون في مكان متسم. إذ سيضيع معظم وقت ومجمود الخبير في الانتقال من عامل لآخر أو من آلة لاخرى . كما يفعل دائماً تطبيق الاسلوب العادى لدراسة الوقت في الدورات القصيرة .. من العمليات التشغيلية _ التي تتكرر بصفة مستمرة .

٧ _ قىد يفير العامل من طريقة العمل التي تعود عليها خلال المشاهدات إذا

لاحظ أنه موضوع تحت المراقبة ، وهذا ولاشك سيقال من قيمة البيانات التي تجمع سنا الاساوب .

بـ يعطى أسلوب العينات كمبة من المعلومات التفصيلية أقل جداً مما يمكن
 الحصول عليه إذا استخدم الأسلوب العادى لدراسة الوقت .

 ع ـ يعطى أسلوب العينات نتائج تمثل متوسط الانتاجية لمجموعة من الافراد.
 ف حبر يعطى الاسلوب العادى لدراسة الوقت نتائج تمثل بوضوح درجة الاختلاف في الكفاية الانتاجة بين الافراد.

و ـ يصعب على الادارة والأفراد فهم الاحصائيات المتعلقة بأسلوب العينات،
 في حين يسهل عليهم ذلك في الأسلوب العادى لندراسة الوقت.

الباب السادس

الفصل الرابع والعشرون البحوث

مقبدمة

حتى نباية القرن الماضى لم تعط الصناعة أهمية كبيرة لتنظيم عملية البحسوف والاكتشافات. فمنظم المنتجات الجديدة كانت نتيجة لنشساط بعض المخترعين كإديسون، بل، رايت Edeson, Bell, Wright, حيث كانوا يعتمدون على جهودهم الذانية ومواردهم الحاصة في اشباع رغبتهم في الكثف والابتكار.

غير أن هذه الجمود الذاتية لم تصبح كافية خلال الفرن الحالى ، نظراً لزيادة
تقد المنتجات الصناعية والعدليات الانتاجة، ونظراً لشدة المنافية بين المنتجين .
لذلك بدأت الادارة في معظم الشركات الصناعية تنظيم عملية البحوث فيها بإنشاء
أقسام متخصصة يمين فيها مجموعة من العلسساء في الميادين المختلفة مع ترويدهم
بالادوات والاجورة والممواد اللازمة . كما إهممث الحيكومات في معظم الدول
الصناعية المتقدمة بإنشاء هيشات ومراكز مهمتها البحث والاستقصاء في المجالات
الصناعية المختلفة . بل أصبح لبعض الجميات المهنية نشاطاً ملحوظاً في هذا المجال
فهي تسايد مالياً مشاريع البحوث إلى تهرف إلى افادة الشركات الصناعية الاعتماء
فيها . كما أصبحت بعض الشركات الصناعية الى تعمل في صناعة معينة تعماون مع
يتفاسمون التكاليف ويستفيدون من النتائج ، ولعل أوضح مشال على ذلك التعاون
الكامل بين بعض الشركات التي تنتج الطائرات في كل من فرنسا والمجلمة الركام.
إنتاج طائرة ركاب أمرع من الصوت ، وقد نجموا في التوصل إلى طائرة الركام.
السكو تكورد في عام ١٩٩٩ .

والواقع أن الفترة بين تاريخ الاكتشاف وتاريخ تقديمه كمنتج تجارى للسوق فد تسكون طويلة.فقد إمتدت هذه الفترة إلى١٢ سنة حق تستطيع شركة Du Pont تقديم مادة النايلون كمنتج تجارى فى اأسوق ،كما تتراوح عادة هذه الفتره بين ووv سنوات باللسبة لصناعة السكباويات ا'' :

وأخيراً فإن عملية البحوث في بجال الانتاج عملية ليس لها نهاية . فالفشل أو النجوث في النجوث في النجوث في النجوث في النجوث في النجال إلى المناء إلى مزيد من البحث والاكتشاف . فقد أدت البحوث في هذا المجال إلى المتاتج مذهلة . فظيور التليفزيون والاجيزة الاليكترونية ومركبات السلفا وصاروخ لترصيل الانسان الى القمر وألوف غيرها من المنتجات لم يكن بفعل الطبيعة بل بجهود العلماء في البحث عن طول لبعض المثاكل الفنية ولمحرفة بعض أسرار الطبيعة وقد يتوصلون الى حل المشكلة أوجزه منها ، وقد يفسلون تماماً في علاجها ، وقد يتوصلون مصادفة الى نتائج تفيدهم في حلم مشاكل أخرى لم يقصدوا علاجها في مبدأ الامر ، وفي كل الحالات يدفعهم كل من الفشل والنجاح الى مواصلة البحث .

والنقدم معناه استخدام الاكتشافات العلمية الجديدة في تصميم منتجات جديدة أو تحسين المنتجات الحالية . غير أن الامر ليس بهذه البساطة ، فلابد من دراسة امكان استخدام الاكتشاف العلمي افتصادياً ، وكيف عكن تحقيق ذلك .

قعم البحوث

يقوم بالبحوث في العادة الجامعات ومراكز البحوث التكنولوجية والجميات العلمية وبعض العلية وبعض الحيرة . فيعمل في شركة جنرال الكتريك مثلا جوالى ٥٠٠٠ عالم في مراكز البحوث الحاصة بها ، كما يعمل في شركة Werch للادوية والمنتجات الطبية حوالى ٧٠٠ باحث منهم . ٧٠ يحمل ن درجة الدكتوراه في العلوم المتخصصة ٧٠٠ .

وحيثأن الشركات الصناعية الصغيرة لانقوم إلا بقليل من البحوث، ومعظمها حول

⁽¹⁾ Industrial Organization and Management, L. L. Bethel & Others, Mc Graw Hill Book Co., New York, 1962, p. 117.

⁽²⁾ Manufacturing Management, Frankline G. Moore

Richard D. Irwin, Inc., Homewood, Islinois, 1938, p. 207.

تحسين تصميم منتجانها ، لذلك يكننى بأن يقوم بها أحد الهندسين . أما باللسبية الشرقة الشركات الكبيرة حيث تقدمب بحالات بحوثها ، فعادة تنشى. قسم البحوث يلحق بإدارة الهندسة الصناعية . فإذا كانت تقوم ببحوث فريدة . كا في شركة جنرلل الككريك . فعادة تنشى ادارة المبحوث قائمة بذاتها وسبنقلة عن ادارة الهندسة الصناعية . وقد يسكون رئيس هذه الإدارة نائب للدير السام . عسواء اعطى أو لم يعطى مدير هذه الإدارة هذا اللقب فعليه دائماً أن يقدم تقاريره إلى الإدارة العليا مباشرة .

و لإنشاء (دارة أو قسم البحوث يجبأن يكون هناك إستقرار في نوع وهده وحمم البحوث التي تجريبا الشركة، فننمية الفئة المطلوبة من الباحثين يتطلب وضع برنانج مستمر للبحوث، ومن الحفظ تعيين باحثون ثم الاستفضاء عن جدماتهم ثم تعيينهم مرة أخرى، وبنوفف نوع الباحثين على طبيعة كل منالعملية الا تناجية والمشتج الذي تنتجه الشركة، وعادة تتكون هذه الفئة من خيراء في علوم الهندسة والكيمياء والطبيعة ، ويمكن تقميم هؤلاء الباحثين إلى بجوعات بأحد الأسس الآتية :

إ د نوع التخصص، هندسة ميكانيكية،هندسة كهربائية ، هندسة اليكتروئية.
 ٧ د مرحلة المعلية الانتاجية ، غزل ، لسيج ، تبييض .

٣ ـ نوع المنتج ، سيارات ، ثلاجات ، غسالات .

تبكاليف البحوث

نتكون تمكاليف البحوث من مرتبات البسياحين ومساعديم ، وتمكاليف الادوات والأجهزة التي يعملون عليها ، والمواد التي يعملون بها وقد تصل تمكاليف بعض البحوث أرقاما خيالية ، فقد أنفق شركة RCA حوالى . ه مليون دولار حى تتوصل إلى إنتاج جهاز تليفزيون ملون ذا كفاءة عالية و بشكاليف معقولة . والواقع أنه من الصعب وضع الأساس الذي عليه تحدد الارقام التي يجبأن تنققها الشركات على عوائها ، فهذا الامر يختلف من شركة لاخرى حسب ظروفها الملاية وطبيعة البحوث التي تقوم مها ، ولكن عملياً تتخذ الشركات الكبيرة أرقام المبهات

اللى تصفقها أساساً في تحديد ميزانية نحوشها . وبصفة عامة تنفق معظمه المحركات السكيرة حولى 1/ من دخل مبيماتها على البحوث ، ولمكن مناك بعض شركات الله على محرثها لسبة تصل إلى ه. / من دخل مبيماتها ، فتنفق شركة بحدال موتووز حوالى به / وشركة جدال المسكثريك حوالى به / وشركة جدال موتووز حوالى به / من دخل مبيماتها على البحوث ، وبصفة عامة تنفق الشركات الى تعمل في صناعات الطيران والالبيكثرون والادوية والمنتجات الدكياوية أكر أرقام في مذا المجال ،

لنظيم غيلية البحوث

يمكن تقسيم وظيفة البحث في الشركات الصناعية إلى نوحين :

إحث الافتراحات التي يتقدم بها بعض العاملين بالشركة والعمل على تنفيذها.

٧- د د د د يقسم البحوث -

وكلا من الوظيفتين ضرورى لأى شركة صناعية . فتعطى الوظيفة الأولى للماملين فرصة الاشتراك في تحسين المنتج أو أسلوب إنتاجه ، كما تعطى الوظيفة الشائية للباحثين المتخصصين فرصة دراسة إمكانيات اكتشاف منتجات جديدة أو أساليب جديدة الإنتاج تودى إلى رفع درجة الجودة وتفقيض تكاليف الانتاج.

وعادة يقوم بوضم السباسات العامة للبحرث ثائب للمدير العسما أو لجنة المبحوث. فن ألحالة الأولى يضم نائب المدير العام جميع السياسات المخاصة بالبحث ويعرضها على المدير العام للموافقة عليها . وفى الحالة الثانية تتكون لجنة من مندوبين عن إدارات الانتج ، المبيعات ، البحوث ، التمويل لوضع السياسات اللازمة ، ثم يقوم رئيس قسم البحوث بمرضها على المدير العام لاعتمادها .


ويبين الشكل رقم (٢٤ -١) هيكل تنظيمي مثالى لقسم البحوث .

وتقوم عادة الشركات الصناعية الضخمة بالبحوث التطبيقية في المجالات الآتية: ١ - تحسين المنتجات أو إعادة تصميمها بهدف تخفيض تكاليف إنساجها أو رفع درجة كفايتها ، أو تصغير حجمها أو تحسين مظهرها . ٧ ـ اكتشاف استعمالات جديدة لمنتجانها أو لمتخلفاتها الصناعيسة ، أو لمنتجانها الجانبية .

٣ - تحسين الأساوب المستخدم في الانتاج بفرض تخفيض التكاليف الكليمة
 الإنساج.

٤ ـ دراسة منتجات الشركات المنافسة لتبين نواحى الضعف والقسيسوة فيها
 ومقارنتها بالمنتجات التي تفتجها

٥ ـ تحسين طريقة تعبئة منتجاتها الحالية .



اثواع البعوث

يمكن تقديم البحوث من حيث الفرض إلى محوث نظرية وأخرى تطبيقة . فتهدف البحوث النظرية إلى إضافة معلومات جمسديدة والكشف عن الفوانين الاساسية الطبيعة بغض النظر عما إذا كان يمكن أو لا يمكن استخدام المعلومات والنتائج التي يمكن الحصول عليها الرفاعية البشرية .وتقرر معظم الشركات الصناعية نتيجة لحبرتها الصناعية أن كثير من البحوث النظرية لا تعطى نتائجساً لها قيمة

(تتصادية الله . بينها نهف البحوث التطبيقية إلى النوصل الحاول العمليمة لبمض المشاكل القائمة فعلا . وتتمثل هذه المشاكل فى محيط الانتاج الصناعى فى تصميم المنتج أو طريحة الانتاج بحيث بتؤدى إلى تحقيق قيمة إفاتصادية أكبر .

وفى الواقع تتطلب البحوث النظرية تسكاليف أكثر بما تنطلبه البحوف التطبيقية ، وقد تمطل وقد لا تعطى نسائجاً تنطى ما انفق عليها ، وفى حالات عديدة لا تنجع فى السكشف عن بعض أسرار الطبيعة ، فشلا تمصل الأشجار على ضوء الشمس وبعض المناصر التى يتكون منها الحواء والارض لتكون الحشب، وبالرغم من انفاق الملايين من الجنبهات فى البحوث بغرض التوصل إلى هذا السرفد باءت جميها بالفشل ولم يمكن إنتاج الحشب الصناعى . غير أنها تجحت فى بعض الحالات الاخرى ، فثلا أمكن إنتاج المطاط صناعاً .

وعيلياً يمكن الاستفادة في الصناعة بسكير من تنانج البحوث النظرية ، لذلك فإن الحدود الفاصلة بين نهاية البحوث النظرية وبداية البحوث التطبيقية ليست دائما واضحة ، فاشعة × والمذياع والنايفربون كانت في بداية الأمر تنائج علمية لبسعن البحوث النظرية ، كما أن المطاط الصناعي والنايلون والكبيوتر ماهي إلا تنائج بعض البحوث التطبيقية إلى معالجة مشكلة مصينة أو إلى التوصل لهدف معين ما يمنين المنتج أو العملية الانتساجية - فإن تمكاليف البحث تكون أفل جداً من تكاليف البحث النظري، كما أن فرصة النجاح في تتقيق ولسكن كيف يمكن إنتاجه بجيث يكون أداءه جيداً وتكاليف انتاجه منخفضة إلى ولسكن كيف يمكن إنتاجه بجيث يكون أداءه جيداً وتكاليف انتاجه منخفضة إلى المحوث التي تجرى في الصناعة في الوقت الحاصر هي بحوث تطبيقية وليست بحوث البحوث التي تجرى في الصناعة في الوقت الحاصر هي بحوث تطبيقية وليست بحوث نظرية ، لأن فيمة نتائج البحوث التعليقية تفرق كثيراً ما ينفق عليها من تكاليف .

Production Management Analysis, L. J. Garrett & H. Silver, Harcourt, Brace & World, Inc, New York, 1966, P. 351.

وعلى أي الحمالات فمكل من النحوث النظرية والتطبقية فيهيا ثهرم من المخاطرة ، فلا يتوصل الباحثون دائماً إلى الحل الفعال المشاكل إلى مبحث نيا ، ولكتهم لن يتبينوا نجاحهم أو فشلهم إلا بعد أن يتم الانفاق.فالبحث عن البترول مثلا في منطقة معملة قد يؤدي إلى ظهور الشرول ، ولسكنه أمضاً قد لا يؤدي إلى اكتشاف الشرول، والثابت أن الباحثين لن يترصلوا إلى أي من هاتين النقيجتين إلا بعبد أن يتر البحث و تنفق الآموال فعبلا . لذلك فان ما ينفق على البحوث قد لا يسترد على الإطلاق ، كما قد يسترد مضاعفاً مرات عديدة . فقد ورد في أحد تقار برشركة Radio Corporation of Americas - R C A لصناعة الأجهزة الكبريائية أن ٩٠/ من نتائج المحوث التي تجربها لا عمكن الاستفادة منها . كما ورد في تقرير اشركة De Pont لصناعة السكيارياتأن أقل من ١٠/ من تتاميم البحوث التي تقوم مها بمكن الاستفادة منها تجارياً ١١١ . وللحصول عارهذا العشر تنفق مبالغ طائلة على النحوث . والكن استغلال هذه الد ١٠ /٠ من النشائج قد يؤدى إلى استرداد قيمة ما أنفق على برنامج البحوث عشرات المرأت . فقد ورد في تفرير الشركة ستأندار د للبترول بأمريكا أن عائد كل دولار ينفق على البحوث يصل إلى خمسة دولارات ، كما ورد في تقرير لمؤسسة المسلوم الأهلمة بأمريكا Kational Science Foundation أنه خلال الأرسين سنة الماضية ملغ عائد كل دولار أنفتر على البحوث في الصناعة هناك من ٧٠ و ٣٠ولار. وتحقق شركة جارال البكتريك أكثر من ثلث أرباحها من بيع منتجات لم تمكن معروفة مشذ الااتين سنة مضت ، كما أن . ٧/ من أرقام المبيعات الخاصة بشركة RCA تمثل منتجات أمكن التوصل إلىها من البحوث التي قامت بيا ٢٠٠.

اليحوث التطبيقية

تثناول البحوث التطبيقية أربع مجالات مختلفة هى السوق ، المواد ، المنتج ، والعملة الانتاجية .


^{(1) &}quot;The Age of Research," Time, July 9, 1958 p. 74.

⁽²⁾ Manufacturing Management, op. cit, p. 292,

اولا – يحوث المنوق

تهدف بحوث السوق إلى قياس مدى قبول المستهلكين السنتج، وإلى معرفة رغباتهم من ناحية الكية ودرجة الجودة ومقدار السعر . وإلى معرفة مدى قوة الإقتصاد القوى ، ومركز الصناعة المعينة بين الصناعات الآخرى، ومركز الشركة الصناعية المهينة بين الشركات المنافسة ، وإلى معرفة أرقام المبيعات المسبة المستعجد المدن بصفة عامة وبالنسبة للنتج الذي تقتجه الشركة المهينة بصفة عاصة .

وقد ارتفعت أهمية بحوث السوق في الوقت الحاضر عن اى وقت في الماضي. في الماضي كان المنتج بسبب صغر مصنعه وصغر الكيات التي ينتجها على اتصال مباشر بالمستبلكين ، لذلك كان يعرف ويهتم بجميع طلباتهم ورغاتهم . أما في الوقت الحاضر فإن كدر الشركات الصناعية وتعقد تنظيماتها وصنعامة الكيات والانوزع التي تنتجها أدت إلى عدم وجود اتصال مباشر بينها وبين المستبلكين ، لذلك كان لابد من الشاء قعم لبحوث السوق لمد هذا الفراغ . وبوضح الشكل رقم (٢٠٤٤) مدى اوتفاع أهمية بحوث السوق في الوقت الحاضر ، فيوضع الشكل العلاقة المباشرة التي كانت تربط المنتج الفرد مع المستبلك ، كما يتضح من الشكل ب أن صنعامة الشركات الصناعية قد أدت إلى انقطاع العلاقة المباشرة بينها وبين المستبلك ، كما يتضح المناشج بالمستبلك وبذلك تسكل جا يتضح أن بحوث السوق أدت إلى ترابط المستبع بالمستبلك وبذلك تسكتمل حامات السلسة .



شکل رقم (۲۱ ـ ۲)

وبازغم من النوسع في أبجاف السوق قما زال هذا العلم قاصراً لم يبلغ بعداً لل مستوى الدقة المطلوبة . ذلك أن النتائج التي يحصل عليها الباحث من تحليل السوق. قد لاتمثل الحقيقة تترجة للصعوبات الادارية أو الفنية أو المالية التي بواجبها حين القيام بالبحث ، وقد تدكون غير ذات موضوع إذا استدعى تبويب المعلومات وتحايلها واستخلاص النتائج منها وقناً طويلا . فيناك احتمال تغير الوضع في السوق تغيراً ناماً خلال قرة النبويب والتحليل ، عا يفقد البحث قيمته ويستدعى القيام يبحث آخر وهكذا .

وقد ظهرت الحاجة إلى بحوث السوق حينها بعدت المسافة بين المنتج والمستهلك. فبعد أن كان المنتج يبيع مباشرة للستهلك، أصبح يفصله عن المستهلك عدد كبير من الوسطاء ما أدى إلى جهله برغبات المستهلكيين لعدم احتكاكه جم . وكلما كان عدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك كبيراً كلما كان الطريق الذى تقطمه رغبات وآراء المستهلكين في المنتج حتى تصل إلى قسم الخطيط طويلا كما يتضح ما يأتى: رغبات وآراء المستهلك كم تاجر التجزئة كم تاجر الجملة كم الوكيل

ولا شك أن طول الطريق الذى تقطمه رغبات وآراء المستهلكين يفقندها قيمتها لعدم الأمانة فى نقلها جولا أو إهمالا . لذلك بحاول المنتج الاتصال مباشرة بالمستهلكين لموفة رغباتهم وآرائهم عن طريق بحوث السوق كا يتضح عا يأتى :

ے مدیر المبیعات ہے مدیر الانتاج ہے قسم التصمیم.

رغبات وآرا. المستنهاك 🛶 قسم مجوث السوق 🛶 قسم التصميم.

ومن نتائج هذه البحوث يمكن الشهركة الصناعية تلس نقط الضعف في منتجاتها ، فتعمل على علاجها ، فقد تظهر البحوث أن المستهلمكين يشكون من تصميم المنتج أو من أسساوب استماله أو من نوع غلافه أو من شكل مظهره الحارجي او من تلفيه السريع وصعوبة المحافظة عليه أو من عدم توفره بصفة مستمرة في الأسواق أو من عدم وجود خط متكامل من المنتجات ، وبذلك يتصح المشركة الصناعية ما إذا كان من الأفضالها إنتاج منتج رخيص النمن ولمكنجودته

منخفضة ، أو إنتاج منتج مرتفع الجودة بغض النظر عن السعر الذي يبـاع به ، وما إلى ذلك . وطبيعي لا بد من إحاطة الادارات المتخصصة علماً بنتائج هذه البحوث حتى تأخذها في الاعتبار حين تقدم منتجات جديدة ـ سواء بدلا من منتجاتها الهالية أو بالاضافة البها ـ أو اعادة تصديم بعض منتجاتها الحالية .

وتمتير بحوث السوق من المقومات الرئيسية في نجاح أو فشل الشـــــركات الصناعيه . لذلك تعطيها كل من الشركات الكبيرة والصفيرة عناية كبيرة . غير أن الشركات السكبيرة نقوم بها على مجال واسم ، في حين تكننغ الشــــــركات الصغيرة بدراسة اتجاهات السوق بالنسبة لمنتجاتها فقط، لذلك تنشىء الشبركات البكبيرة أقساماً متخصصة لاجراء هيذه الدراسات ، في حين تكتن الشركات الصفيسيرة بالالتجاء الى بعض المراكز أو الوكالات المتخصصة في محوث السوق لاجراء الدراسات المطلوبة مقابل رسوم معينة . والمنزة التي تحصل عليها الشركات من الشاء أقسام لبحوث السوق فيها هي الاحتفاظ بسرية المسلومات والنتائج التي يمسكن التوصل الما بعدة عن علم المنافسين . غير أن صخامة المصاريف التابشة الخاصة بهذا القسم يتطلب اجراء أبحاث متواصـــلة تبرر انشاءه . ومـبرة المراكز أو الوكالات المتخصصة أنها تحتفظ دائماً بخراء على درجة كبيرة من الدراية ببحوث السوق، كما أن امكانيات بعضها تمكنها من البحث في جميع مناطق السوق عهما كان متسماً لتعدد المكانب التر تمثلها أو تمتلكها في أنحاء البلاد ، مما يسهل مبسة البحث ويطمئن الى الوصول الى نتائج أسلم وفي وقت أسرع. وفي بعض الحالات تضطر مص الشركات الصناعة الكبرة الى الالتجاء الى خدمات هذه المراكز أو الوكالآت بالرغم من وجود أفسام لبحوثالسوقافي هيكلها التنظيمي . والواقعان بحوث النسويق لا تخلق الاسواق ، ولكنما تعطى معلومات تساعد على اكتشاف أماكنها وكيف عمكن استغلالها .

ويمكن تحليل السوق من ناحيتين : تحليل طبيعتــه ومميزاته وتحليــل حجمه واصكانياته . فتشمل الناحيــة الأولى تحليــل طبيعة وبمــــزات مستهلــكي المنتج ، وتحليل عاداتهم وتصرفاتهم الشرائية ، وتحليل الدواقع والموامل النفسية والعقلية التى تدفعهم إلىالتصرف بشكل معين. وتشمل الناحية الثانية دراسة عدد المستها يكين الفعليين والمحتملين وقرتهم الشرائيسة والسكميات التى تعودوا شــــرائها من المنتج في الدفعة الواحدة ، ومعدل تسكرار الشراء ، وهل تصرّى يوميا أو اسبوعياً أو شهريا أو سنوبا أو كل عدة سنوات ، وهل اكتشف المستهلكون استعمالات جديدة للشنج؛ وما التغيرات التي يرى المستهلكون ادخالها على المنتجوما إلى ذلك.

ويمكن تفسيم المعلومات والحقائق التي تتناوله أ بحوث السوق إلى معلومات الثانوية هي التي تمكون قد نشرت من قبل ، المعادلاصها من المصادر التي ظهرت فيها ، أما المعلومات الأولية فهي التي لم تنشر من قبل ولابد من عمل بحث خاص المحدول عليها. وبعفة عامة يجب عدم المتناقب بأى بحث للحصول على المعلومات الأولية إذا كانت المعلومات المتناقبة بالبحث متوفرة ويمكن الاعتماد عليها. وعلى كل فيجب استعمال المعلومات الثانوية بمكل حذر ، فقد تكون معلومات قديمة لا تمثل حقيقة الوضع وقت القيام بالبحث ، كما أن المنشور منها قد لا يمكون كافياً . فني أغلب الحسالات تبحث المعلومات الثانوية في المعلومات الثانوية في المعلومات الثانوية في المعلومات ثانوية في عمد معلومات ثانوية في عشاكلها .

وتنصر المصادر التي يمكن الحصول منها على المعلومات سواء الشانوية أو الآولية في ثلاث مصادر هي : المصادر المكتبية ،ودفاتر وسجلات الشركة نفسها، والسوق. وتشمل المصادر المكتبية المشرات والتفارير والاحصائيات التي تصدرها الهيئات المحكومية المختلفة ، والمقالات والآبحاث التي تنشرها العرف التجارية وإتحاد الصناعات ونقابات العمال والبنوك والشركات والجامعات وما إلى ذلك ، وتشمل دفاتر وسجلات الشركة الدفاتر المسابات الحتامية والمميزانية وتقارير مندوبي البيع وسجلات إدارة المهيئات وملفات العصلاء والمراسلات

التجارية وتقاير مجالس الادارة وغيرها.ويتسكون السوق من تجار الجلة والوكلاء وتجمار التجزئة والمستهلكين ، وهو يعتبر فى الحقيقة أهم مصدر للحصول على المعلوماتوالحقائق الحاصة ببحرث السوق .

ٹائیا ۔ بعوث الواد

يؤدى اكتشاف مو اد جديدة في أغلب الحالات إلى تصديم منتجات جديدة. لذلك هناك ترابط و تكامل بين بحوث المواد وبحوث المنتجات . فنتيجة لبحوث المواد اكتشف البلاستيك والآلوسيوم والمطاط الصناعي والحرير الصناعي . ولا شك أن ظهور هذه المواد قد ساعد الشركات الصناعية على تقديم منتجات جديدة تدخل هذه المواد في "ركيبها بصفة رئيسية ، أو على ادخال تحسينات كبيرة في منتجاتها الحالية بإستخدام هذه المواد ، ومن ثم أمكن المنتج أن يقدم للمستهاك منتجات جديدة لم تمكن معروفة من قبل أو ادخال تحسينات على المنتجات الحالية بحديدة لم تمكن معرفة من قبل أو ادخال تحسينات على المنتجات الحالية عين تصبح تمكاليف إنتاجها وبالتالي أسعارها أكثر انخفاضاً ودرجة كفاءته أكثر ارتفاعا .

فالثا ـ بحوث النتج

تنعلق بحوث المنتج بتصميم شكامه ووظائفه بهدف تقديم منتجات رئيسية . والمقصود جديدة ، أو منتجات جانبية من المتخلفات الصناعية للمنتجات الرئيسية . والمقصود بالوظائف طريقة أداءه ودرجة كفاء ته . وبالمقصود بالوظائف طريقة أداءه ودرجة كفاء ته . وبالرغم من أن المظهر الحساوجي لا يؤثر على كفاءة الآداء بالنسبة للمنتج ، بلا أنه يعتبر من العوامل الهامة التي تدفيع المستهلكين على شرائه . فني صناعة السيارات مثلا ، يطلب المستهلك العبادي كل من الآداء الجيد والسعر المنخفض والمظهر الجيداب ، ولمني بالنسبة للآلات والاجبزة الصناعية يفاضل المستهلك لساعات مين البدائل المختلفة على أساس الآداء والعابة الانتاجية والسعر أولا افإن تساوت فإنه يفاضل بينها على أساس المظهر الحارجي الذلك ظهر في السنوات الاخيرة الصناعي يهتم بهذد

الناحية الهنماما كبيراً ، خاصة بعد أن اثبتت الابحاث العديدة أن المظهر الخارجى السلع الانتاجية له تأثيراً كبيراً على انتاجية الافراد . فظهر الآلة وشكابا الحارجى ولونها يساعد على تهدئة أعصابالافراد وراحتهم النفسية ، كما أن تنطية منظم أجزائها المنحركة . فللمن احمال حدوث اصابات صناعية لهمو تعرض حياتهم للخطر.

ويجب أن يؤخذ فى الاعتبار حن تصديم المنتج تكاليف العملية الإنتاجية ، فقد يتعالب الامر تخفيض درجة جودة المنتج اذا كان لابد من تخفيض تسكاليف الابناج لتخفيض أسعار البيع . كا يجبأن يراعى فى النصميم امكان اصلاح المنتج بسهولة إذا حدث أى عطب أو تلف فيه .

كما تنماني بحوث المنتج بهذبه ، والمقصود بهذب المنتج تحسين أداءه أو زيادة عدد وظائفه ، أو ادخال التدبيلات الى يفطلها المستهلكون فيه، أو القضاء على العيوب التي يشكون منها ، أو تخفيض تكاليف انتاجه وبالتال أسعار بيعه . فهو استخدام لنتائج البحوث بعطريقة عملية . لذلك من الهمم وضع حدود واضحة بين مرحلة نهاية البحوث ومرحملة بداية التهذيب ، فكلاهما مرتبط بالآخر . ونفرق بعض الشركات الصناعية الكبيرة بين وظيفتي البحوث والتهذيب ، فنشى . لمكل منهما قمعا خاصاً، في حين يقوم بمكل من الوظيفتين قمم واحد ـ عادة القسم المندس _ في معظم الدكات العستاعية السغيرة .

ويتطلب الآمر دراسة الموامل الآتية قبل اجراء بحوث المنتجمسات : ١ - مدى قبول المستهلك للمنتج .

فيتوقف حجم المبيعات على مدى قبول المستهاسكين السنتج . ويمسكن تفسيم المستهلسكين الى توعين : وع يستخدم المنتج في حياته اليومية ويطلق عليه المستهلك العادى (المنزل) ، والنوع الآخر يستخدم المنتج في العمليات الصناعية لا تناج منتجات أخرى وبطلق عليه المستهلك الصناعي . ويهتم كل من النوعين بنواح معينسة في المنتهج .

فيهم المستملك العادى بصغة رئيسية بالنواحي الآنية في المنتج:

إن يكون مظهره جذاب من ناحية الشكل والمودة والون .
 ب- أن يكون صالحاً للاستخدام في الحال .

جــ أن يكون مفيداً بحيث يسد احدى أو بعض حاجاته ورغباته .

د _ أن لا يتلف بسرعة خلال فترة استخدامه .

ه ـ انخفاض ثمنه بالنسة المنتجات المنافسة أو البديلة .

و ـ وجود تشكيلة كبيرة منه بحيث تلائم جميع الاذواق .

في حين يهتم المستهلك الصناعي بصمة رئيسية بالنواحي الآنية في المنتج :

أ ــ أن تكون درجة جودته عالية .

ب ـ أن يتلائم تماماً مع متطلبات العملية الانتاجية .

م. أن لا يتلف بدرعة ، ولا يتطلب شروط تخربن خاصة . فتتطلب بمعترير
 للنتجات مثلا ان تخزن في ثلاجات. أو في أما كن لها درجات حوارة أو رطوبة
 مصنب..........

د.. انخفاض تكاليف صيانته، وتوفر قطع النيار الخاصة به .

هـ ان يكون هناك عرضا مستمراً منه ، بحيث يمكن الحصول عليه بأى
 كمية وفى أى وقت .

و ـ ان يكون منخفض الئن ، حتى يساعد على تخفيض الشكاليف النهائية الانتساح .

ز_وجود شمان من المستصنع بكفارة وجودة المنتج، وتعهد منه بإستبداله
 أو إصلاحه أو رد ثمنه إذا ثبت خلال فترة الضمان عدم ملائمته للخرض الذى من أجله اشترى.

٧ ــ إمكانية حماية المنتج .

و يمكن حماية المنتج بالاستوبين الآنيين :

١ ـ تمينز المنتج باستخدام العلامات أو الاسماء التجارية ، مجيث لا تستطيع

الشركات المنافسة إستخدامها بالنسبة لمنتجاتهم . والقصود بالبلامات أو الأسماء التجارية الملامات أو الاسماء التي تتخبذ شبكلا مميزاً والإمضاءات والبكلمات والحروف والارقام والرسوم والرموز والدينات والاختيام والقبور والنقوش وأية علامة أخرى أو أي جموعة منها إذا كانت تستخدم لتمييز المنتج الصناعي أو للدلالة على للشركة التي تنتجه . وقد تكون الملامة التجارية علامة لهامو اصفات معمنة كالحتم الذي يطبع على منتجات شـركة مصر الغزل والنسيج بالحملة السكري ، ألو اسم كمنتجات الشهراويشي أو رقم كفلم باركر ٦١ أو كلبات ليس لها حتى مقهوم كأسبيول أو حروف أمجدية كـ R C A للثلاجات الكربائية وغيرها . واعتبر الغانون المصرى عملية التسجيل دليل الملكية ، والكنه اشترط في ذلك إستبصاد معنى العلامات الحبالية أو غير الممزة الصفة أوالتسميات المخلة بالآداب لو المخالفة **غَيْظَام العام أ**و الشمارلت السامة أو أعلام أو رموز الدولة، أو الدمتات الرسميــة أبر الرَّمُورُ إِذَاتُ الصَّفَةُ الدَّيْقَةُ أَوْ الآدِينَةُ أَوْ الْأَسْمَاءُ وَالْأَعْلَامِ الْجَمْرَاقَيَةُ، ومَا من شأنه تضليل الجهور والاعماء له ببيانات كاذبة لا ندل على المصدر الحقيق للنتج ، وقد أصابت بعض العلامات النجارية شهرة كبيرة ، حتى أصبح المنتج مرتبط فى ذهن المستبلكين بغلامة تجارية معينة بغض النظر عن الشركة المنتجة. فأصبح المستناك يطلق اسم كوداك Kodak على آلة التصوير Camera وأسم فريجيدير Frigidaire على الثلاجة الحكر باثية Refregirator بأرغم من أن كلمات كوداك و فريجيدير هي علامات تجارية و ليست أسماء للمنتجات.

ب. تسجيل براءات الاختراع Patents الخاصة بالنتج ، بحيث لا يستطيع أحد تصنيعه إلا بإذن من صاحبه ، فتشجيع الابتكارات ، تنص قو انين كثير من الدول المتقدة على إسكان تسجيل حق الاختراع بإسم صاحبه حق تحمي معقوقه ، غلا يستخدمها أحد بدون إذن منه ، لذلك تستطيع الشير كان الصناعية تسجيل حقوقها بالقسبة لما تتوصل إليه من منتجات جديدة أو باللسبة لطريقة تصنيم! ، وحتى يمكن تسجيل حق الاختراع بشرط أن يكون جديداً وخيداً ومكن تنفيذه ، ولكن لايشترط أن يكون مربحاً فإذا استخدم إختراع معين دون أن يتم تسجيله ولكن لايشترط أن يكون مربحاً فإذا استخدم إختراع معين دون أن يتم تسجيله

بالجهة المختصة خلال عام كامل، فإن حق إستخدامه ومتبر مباحاً للجميع بعد إنقضاء هذا العام، ولا يمكن تسجيله بعد ذلك . وما يسجل هوطريقة النفيذ وليس الفكرة نفسها . فلا يمكن تسجيل فلريقة النفيذ وليس الفكرة الوصول إلى القمر، ولكن يمكن تسجيل طريقة النوصول إليه ، كا لا يمكن تسجيل طريقة المتخدام الأوامن الطبيعية كظاهرة الجاذبية الارضية ، ولكن يمكن تسجيل طريقة تصنيعه ، يمنى أن من البنيان ، ولكن يمكن تسجيل المعادلة التي تكونه وطريقة تصنيعه ، يمنى أن من تلك المسجلة ، وتنصرة وانين الدول المنقدمة عادة على تسجيل الاختراع لفترة تتراوح بين ١٥ و . ٣ سنة غير قابلة المتجديد ، بعدها يصتبر حق إستخدامه مباحاً للجميع ، ولكن يمكن تسجيل ما أدخل عليه من تحسينات ، وبذلك تستطيع الشركات المنافعة بعد انقضاء هذه المدة استخدام الاختراع الأصلى ، ولمكن ليس لها حق إستخدام ما أدخل عليه من تحسينات . ومن ثم تبتى دا كما الشركة صاحبة الاختراع في مقدمة الشركات المنتخد التي تصدل في مقدمة الشركات المستخد التي تصدل في الهناعة المعينة .

وينص التشريع الممرى علىمنح براءة الاختراع عن كل إبتكار جديد أو قابل للإستغلال الصناعي سواء كان متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق ووسائل صناعية مستحدثة أو بتطبيق جديد لطرق ووسائل صناعية معروفة . وبذلك حدد صلاحية الحصول على الهراءة بالحداثة والإشكار .

و يجب وصف الاختراع وصفاً كاملاً ، وتتوديه بالرسوم التوضيحية ، وإختيار الكلمات والاصطلاحات بدقة ، فالاهمال فى هذه الناحية قد يشجع الشركات المنافسة على التحايل لاستخدامه دون أن ترتكب أى مخالفة فانو نية .

و بما أن الشركات الصناعية نوظف لديها باحثين مهمتهم البحث وتمدهم بالممدات والآجيزة والمو اد والتسهيلات اللازمة لاجراء بحوثهم، فإن أى نتائج أو إختراعات يتوصلوا إليها تكون ملكاً لهذه الشركات. ولمكن إذا توصل بعض الأفراد من غير فئة الباحثين، الى بعض الاختراعات أثناء عملهم بالشركة فإن الاحر يتوقف على ماهية الظروف التي أدت إلى توصلهم الى الاحتراع المدين. فإذا تم أثناء ساعات العمل وأثناء استخدامهم الآلات والأجهزة التي تملكها الشركة فإن قوانين بعض الدول تنص على انها تكون ملكا الشركات التي يعملوا فيها ، في حين تنص قوانين بعض الدول الاخرى على أنها تعتبر من حق يخترعيها لأن وظيفتهم الرئيسية لم تكل البحث والاستقصاء بل الاشاج والتنهيد . لذلك تأخذ منظم الشركات الصناعية حيطنها بأن تنص في عقود الاستخدام أن أي إمتكار يتوصل إليه الأفراد أثناء لم إلتكافي المسركة يعتبر من ممثلكات الشركة . وقد ينص في العقد أيضاً على أحقيتها في الاختراعات التي يتوصل إليها الأفراد خلال فترة معينة من تركمم العمل بالشركة . اذا ثبت أن هذه الاختراعات كانت نتيجة التدريب والمعلومات التي حصلوا عليها أثناء علمهم بالشركة .

٣ - تكاليف مشروع البحث .

وذلك يدراسة العلاقة بين مقدار المبالغ التي تنفق علىالبحث ، ومقدار الدخل الذي يمكن توقعه من استخدام تتائج البحث . أي ما نسبة نجاح البحث في النوصل الى تتائج ، ممينة ؟ وهل يمكن استخدام اتجارياً ؟ وما لعائد الذي يمكن توقفه ؟ وما الفترة التي يمكن خلالها تغطية نفقات البحث من هذا العسائد ؟ وما مقدار الأرباح التي يمكن تحقيقها بعد انتباء هذه الفترة ؟

ع - امكانيات التصنيع .

وذلك بدراسة مدى صلاحية الامكانيات الموجودة حالياً لانتسباج المنشج الجديد، وهل هذه الامكانيات كافية أو أن الامر يتطلب اضافات جديدة، وما تكاليف هذه الاضافات.والمقصود بالامكانيات المبانى والآلات والاجهزة والفوة العالمة والمقدرة الادارية وأجهزة التوزيع وما الى ذلك.

٥- مدى تأثير المنتج الجديد على المنتجات الحالية .

وذلك بدراسة مدى تأثير المنتج الجديد على المنتجات الحالية، قد يكل المنتج الجديد تشكيلة المنتجات التي تصنعها الشركة. فإنتاج كريم الحملاقة مثلاً أكمل تشكيلة المنجات التي تنتجها شسركة جياب لانتاج الأمواس وأدوات الحلاقة المنزلية . وقد يسبب انتاج المنتج الجديد تحول المستبلكين عن شراء المنتج الحالى ، فإنتاج الراديو الترانزيستور حوّل جزء كبير من المستبلكين عن شراء الراديوللعادي. كا أن ظهور أفلام الحبر الجاف دفع جرء كبير من المستبللكين الى عدم استعمال أقلام الحبر السائل .

٩ ـ استخدام الفضلات الصناعية .

وذلك بإستخدام الفصلات الصناعية للسنج الرئيسي في اتناج متجات جاتبية. وفي بعض الحالات تكون هذه المنتجات الجانبية مربحة بدرجة أكبر من المنتجالرئيسي تفسه . فتستخدم مثلا شسركات صناعة اطارات السيارات الفضلات الصناعية في انشاج أنواع عديدة من لعب الاطفال ، كما تستخدم شسركات صناعة السكر الفضلات الصناعية في انتاج الكحول ، وبإنتساج الكحول أمكنها انتاج بعض أنواع من الروائح العطرية والمشروبات الروحية .

رابعا - بحرث العملية الانتاجية

تتملق بحوث العمليات الانتاجية بإكتشاف أساليب جديدة لتصنيع المنتجلت يحيث تؤدى الى ارتفاع كمية الانتاج وانخفاض التكاليف وارتفاع درجة الجمودة . مثال ذلك حينها اكتشفت مادة البنسلين معملياً كان انتاجها مكلف الفاية ، وكان لابد من اجراء البحوث للتوصل الى أسلوب جديد لانتاجها تجارياً ، بحيث يمكن تقديمها للسوق بأكبر كمية وبأرق درجة جودة وبافل أسعار بمكنة .

الفصل الخامس والعشرون تصميم وتهذيب وتنميط المنتج

والمساوا

لم يكن يتم تصعيم المنتج فيا حضى على أساس دراسات صحيحة لرغيسات المستهلكين ، بل كان عملا تخفينياً يعتمد على خبرة وتجارب المنتجن. ولم تمكن هذه التخفينات تستند إلى أساليب علية طور أبحاث عملية ، وقد ساعد على انتشار هذه السياسة قلة العرض عن الطلب عاد فع المستهلك الى شراء المنتجات المحروضة حتى ولو لم تكن تصبع رخباته تماماً ، لعدم وجود ما يعتبر أحسن منها ، غير أن الحال قد تهدا وي الماضى عمل المستهلك سيد الموقف عندا و من مجوعة كبيرة من المنتجان على المنتجان يهمون يبتمون بتصعيم منتجاتهم وادخال التحسينات عليها كالما ظهرت الحابقة الى ذلك ، وقد ظهر هذا الاهتهام يصفة خاصة من نهاية الحرب العالية الأولى حتى الوقت الحاضر ،

ويتوقف تصميم المنتج على عدة عوامل منها :

١ - اوع وطبيعة المنتج ، وهما إذ كان سلعة إنتاجية أو سلعة استهلاكية ، فالتعسيم الذي يطلبه المستهلك في السلم الاستهلاكية تختلف عنه في السلم|الانتاجية كما سيئين فيها يعد .

٧ _ حجم وطبيعة وموقع السوق الذي يساع فيه المنتج ، ومدى المنافسة فيه
 ومدى النقدم الانتاجى الذي حقة المنافسون .

ب ـ السعر المنتظر بيع المنتج به ، فاذا هدف المنتج إلى البيع بسعر أعلى من
 سعر السوق وجب عليه الاعتمام بالتصميم اهتماما كبيراً ، بصكس الأمر لو هدف
 المنتج إلى البيع بسعر أقل من سعر السوق .

٤ ـ تـكاليف التصميم ، ومدى فرصة المنتج فى رفع سعر البيع حتى يستطيع
 تنطية التكاليف الاضافية التى انفتها على التصمم .

ه ـ اختلاف الدادات الشرائية والآذواق بإختلاف البيئة الى يعيش فيها المستبك . فهناك مثلا تباين ملحوظ بين رغبات أهل الهيف وأهل المدن ، لذاك صمحت شركات السكر ثلاث أنواع من السكر، فبناك سكر ، القمع ، لاستعمال أهل المدن . والسكر ، الماء ، و , القوالب ، لاستعمال أهل المدن . كا صمت بعض الثلاجات لتعمل بضاز الاستصباح أو السكيروسين لإستخدامها في الهيف حيث لا توجد السكيريا . كا أن تصميم وطريقة تعبئة بعض أنواع الروائح العارية التي تنتجها شركة الشبراويش لتوزيعها بالريف تختلف عن تلك التي توزعها في المدن . كذلك يقبل المستهلكون في الريف بدرجة كبيرة على شرأء الآفشة الشعبية ذات الآلوان الآزرق والآسود والآحر ، في حين لا يقبل عليها أهل المسمدن وهكذا .

دورة اأتصموم

يقصد بدررة النصم الفترة الى يجب بعد انقطائها إجراء تعديلات ثانوية أوجوهرية في نصم المنتج حتى يتناسب مع التطور في أذواق المستهلكين أوسئي يحارى النقدم في الصناعة . وتختلف طول هذه العورة من صناعة الآخرى ، فقد تمكون عدة أسابيع كما في بعض أزياء السيدات، أو عدة سنوات كا في الثلاجات والفسالات والسيارات وغيرها . وتنأثر دورة النصم بالعوامل الآتية :

١ - نوع وطبيعة المنتج

فطبيعة المنتج لها تأثير كبير على دورة التصميم الحناصة به.فيدن تصميم السلح شائمة الاستمعال بصفة عامة تعديلات بسيطة من سنة لاخرى ، اندلك تسكون دورة التصميم الخاصة بها طويلة نسبياً . بممكن الآمر بالفسبة السلح اللسويقية التي تتمير فيها المودة موسميا أو سنوباً لذلك تسكون دورة التصميم بالنسبة لهذا النوع من السلع قصيرة نسبياً.أما بالفسبة السلع الخاصة فأنها تكون طويلة بالنسبة ليعضها وقصيرة بالنسبة المحمد القصيم بصفة عامة بالنسبة المسلم الاستبلاكية أقصر منه بالنسبة السلع الإنساجية .

٧ _ تكاليف تعديل التصميم

يتكلف المنتج عادة تكاليف باهناة لتمديل التصميم بالنسبة لبعض المنتجات ، ولعمل أهم عنصر من عناصر هذه التكاليف هو الآلات الجمديدة اللازم الهمول طيها لانتاج المنتج بالشكل أو التصميم الجديد أو المملل. فنظراً لارتفاع تكاليف الآلات المستخدمة في صناعة السيارات مثلا، لا يمكن تعديل تصميم السيارة من سناعة السيارات مثلا، لا يمكن تعديل تصميم السيارة من لاخرى ، بل لا بد من الانتظار عدة سنوات حتى يمكن استبلاك ثمن هذه الآلات.

و لـكن قد لا يتطلب تعديل التصميم النسبة لبمض المنتجات إلا تكاليف بسيطة. وقد لا يتكلف الأمر شيئناً ، كما فى صناعة ملابس السيدات، حيث لا يحتاج الأمر إلى شراء آلات جديدة ، لذلك يكون تعديل التصمع بالنسبة لها موسمياً .

٣ _ التصميم الذي أتفق عليه العرف


فيناك بعض المنتجات الى لايتغير تصميمها من سنة لآخرى إلا في حدود ضيقة كما في صناعة السجاير ، لذلك تكون دورة التصميربالنسبة لها طويلة لسبياً.

سرعة تقديم الفتح للسوق

ينحصر الدور الرئيسى للادارة فى السرعة التي يجب أن يفدم بها المنتج الجديد السير ق،وهذا يتطلب التنسيق بينجهو د الادارات المختلفة التي لها دور رئيسى في دورة الايتكار، وفى تحديد مصادر الانفاق على البحوث اللازمة سواء النظرية أو التطبيقية.

ويعتبر التوفيت من أهم عوامل نجاح أو فشل تقديم المنتج الجمديد السوق أو إدخال التحسينات اللازمة في المنتج الحالى. فالشركة التي تتوصل الى انتاج منتج جديد أو ادخال تحسينات كبيرة في المنتج الحالى تكون دائماً لها فرصة الامتياز طي الشركات المنافسة . والتأخر في تقديم ما توصلت اليه المسوق يضيع عليها هذه الفرصة .

فأى منتج يمر بشلاث مراحل هى مراحل النقىديم والغبول والاستقرار كما يتضح من الشكل رقم (٢٥ - ١) فتشمل المرحلة الأولى عملية تقديم المنتج للسوق وعمل الاختبارات اللازمة عليه ، خلال همذه المرحلة يكون المنتج مازال حديثاً وليس معروفاً فى السوق ومرتفع الثن ، لذلك لا يقبل على شرائه الا المستبلك المفامر ، الذي يرغب في تجريب واختبار كل شيء جديد يظهر في السوق. الذلك فإن أرقام المبيمات تمكون صغيرة المناية ، ولا ترتفع بسرعة ، وتبدأ المرحلة الثانية حين بقبل المستهلكون على شراء المنتج وتبدأ أرقام المبيمات في الصعود بسرعة ، خلال هذه المرسلة يكون المنتج معروفا الستهلكين وذا شهرة كبيرة بينهم ، وأمكن النوصل الى تمط معين له ، ويباع بكيات كبيرة، وأصبح من المستلزمات الطبيعية الستهلكين اذلك يكون ثابتاً في السوق وأسعاره أكثر انخفاضاً عمسا كان عليه في المرحلة الثالث في مرحلة الاستقرار حيث يزداد ثبات المنتج في السوق وتضار أرقام المبيعات الى قتبا ، ولا ترتفع بعد ذلك الا بمعدل بطيء نتيجة لدخول مستهلكين جدد في سوقها أو اكتشاف أسواق جديدة لها ، خلال هذه المرحلة تنخفض الاسعار حتى تصل الى الحد المعقول . كا يصسم المنتج الى أوقى درجاته ، فلا تحدث تعديلات أو تغييرات جوهرية في تصميمة من سنة لاخرى ، درجاته ، فلا تحدث تعديلات أو تغييرات جوهرية في تصميمة من سنة لاخرى ، درخل المرحلة الثانية ، وتعمل على تقصير فترة المرحلة الثانية الى أوقى حد حتى الدخل المنابعة المنانية ، وتعمل على تقصير فترة المرحلة الثانية الى أوقى حد حتى الدخل المرحلة الثانية ، وتعمل على تقصير فترة المرحلة الثانية الى أوقى حد حتى الدخل المرحلة الثانية ، وتعمل على تقصير فترة المرحلة الثانية ، وتعمل على تقصير فترة المرحلة الثانية الميانية عن وتصور فترة المرحلة الثانية المناسة المناسة المناسة المناسة الشورة المرحلة الثانية المناسة على الانتهاء من المرحد عن المناسة المرحلة الثانية المناسة ا



شكل رقم (٢٥ - ١)

عُكُنها الدخول في المرحلة الثالثة قبلأن تصلالها الشركات المنافسة.ويمدن التوصل إلى ذلك عن طريق:

ا ـ التنسيق بين جمود الإدارات المختلفة التي لها دور رئيس في تصميم المنتج
 الجديد وتقديمه السوق .

ب - النفسيق بين جمود إدارة المبيمات وأقسام بحوث النسويق والبحوث
 الهندسية للممل على بلافي ما تتعرض له من مشاكل خملال المرحلة الثانية حتى يقبلها
 السوق بسرعة.

 جـ تشغيل الآفراد بهذه الإدارات وقتاً اضافياً إذا أدى ذلك إلى تقصير المرحلة الأولى والثانية .

وقد مرت الديارات وأجهزة التلفزيون والتلاجات الكهربائية وغيرها في هذه المراحل الثلاثة . ويبدو أن الاكتشافات الهامة تأخذ قترة تصل إلى . ٣ سنة حتى تصل إلى المرحلة الثالثة . والواقع أن هناك بعض شركات تقدم منتجاتها الحديدة الديوق بأسرع من اللازم خوفاً من أن تسبقها الشيركات المنافسة فيها . ولمكن السرحة في اظهار المنتج الجديد في السوق قد يؤدى إلى عدم دراسة التعميم بدرجة كافية ، اذلك قد يظهر المنتج في أول الامر بأسلوب لا يرحى عنه المستهلكين بدرجة كافية ، اذلك قد يظهر المنتجات الشركات المنافسة . و يصفة عامة لا يمكن الانتظار في يتوصل الباحثون الى التصميم النهائي الدنتج ، ثم تقديمه بعد ذلك المسوق. فقالات الحياكة عنم المنتجات السبتملكين منذأ كرمن مائة سنة ، و بالوغم من ذلك فيا تغييرات وتحسينات الحيارات منذ ، ٣ سنة وتصميات الطائرات منذ ٢٠ سنة وتصميات الطائرات منذ ٢٠ سنة وتصميات الطائرات منذ ٢٠ سنة تعصيات السيارات والعائرات في الوقت الحاهر يتبين أنها لم تمكن صالحة تماما من الناحية المخدسية .


والواقع أن الشركات الصناعية لا يمكنها الانتظار حتى يصدل تصميم المنتج الهين إلى أقمى درجات الرق قبل اطلافه فى السوق . فالمنافسة تدفيها إلى تقديم المنتج بأسرع وقت ممكن ، بل يفضل الباحثون عــــدم ادخال أى تحسينــات أو تعديلات فى تصميم المنتج إلا بعد تقديمه السوق لتبين نواحىالضعف والقوة فيه من وجهة نظر المستهلكين ، حتى يعملون على تحقيق أهداف محددة لهم .

وقد يطلب من الباحثين الاسراع في تحسين التصميم إذا كانت هناك صرورة ملحة لذلك . ويتطلب هذا الاس نفقات طائلة ، فلابد من تضغيل مثات العلما. والبحاحثين في مشروع البحث الممين . وعادة لا تلجأ الشركات الصناعية إلى هذا الأسلوب لارتفاع تدكاليفه . ولكن قد تلجأ اليه بعض الحكومات لاسبباب قومية ، مثال ذلك انفقت حكومة جرم. ع ملايين الجنبيات لإتمام بناء السد العالى في أقصر وقت عكن ، كا انفقت حكومة الولايات المتحددة بلايين الدولارات لانتاج الفنيلة الذرية في ثلاث سنوات فقط ، كما انفت بلايين الدولارات لانتاج صواريخ مكنت الانسان من الوصول الى القمر في أقبل من عشر سنوات _ منذ بداية عبد الفضاء .

وبصفة عامة هناك حدود لهذه السرعة ،فعادة يتكون البحث من عدة خطوات. ولايمكن البد. في الخطوة المعينة إلابعد الانتها. من البحث في الحطوات التي تسبقها، فيناك استحالة مادية لوضع حل للشكلة في الخطوة به قبل الانتهاء تماماً من وضع الحل اللازم للشكلة في الحطوة ، وهكذا .

innovation cycle دورة الابتسكار

يستخدم اصطلاح ، دورة الابتكار ، لوصف ناريخ حياة المنتج من لحظة ابتكار فكر ته الاساسية حتى لحظة ثباته في السبوق . و يمكن تقسيم هذه الدورة الى الست خطوات الآنية : البحث النظرى ، البحث التطبيق ، تصميم المنتج ، الحوث النسوبية ، الانتلاق rpilot rup العملية الانتاجية . والواقع أن الحدود الناصلة بين هذه الخطوات غير واضحة تماماً ، فن الصعب مثلا تحديد حتى تنتهى البحوث النظرية وأين تبدأ البحوث التعليقية ، ويوضح الشكل رقم (٢٥ - ٢) رسم توضيحي لدورة الابتكار . وفيا يلي شرح مختصر لمكل خطورة من هذه الحطوات ;



أولا .. البحوث النظرية

تظهر الفكرة الرئيسية للمنتج الجديد بطرق عديدة ، فقد نظهر نقيجة للإنصال المباشر بالمستهلكين ، كما قد نظهر نقيجة للبحوث النظرية الق تجرى في المعامل .

ثانياً ـ البحوث التطبيقية

فإذا أثبتت البحوث النظرية صحة الفكرة ، تبدأ البحوث التطبيقية عملها بهدف استخدام نتائج البحوث النظرية في وضع أفضل تصميم المنتج .

ثالثاً _ وضع التصميم الأولى للمنتج

ان النيجة المباشرة من البحوث التطبيقية النوصل الى موديل للمنتج يلبت المكان تحسيريل الفكرة النظرية الى منتج حقيق ، وطبيعى يكون مظهر وأداء الموديل بدائياً فى أول الأمر ، ويمتنلف تماما عن الموديل الذى يصلح السوق . ولحكن وجود هذا الموديل يساعد على معرفة ماهية التحسيل المعالوم المعالم المنازمة فى هذا الشأن عن طريق بحوث الدوق والاختبارات المعملية المعوديل ، ويجب أن يؤخمذ فى الاعتبار فى هذه المرحلة دراسة عرامل عديدة منها تكاليف الانتاج ، درجة المنافسة ، نوع التغليف ، سياسات التوزيع ، أسلوب الانتاج ، يرتعلب دراسة على ما مال الرئيسية دراسة عديد من العوامل

الفرهة ، مثلا تتطلب دراسة تكاليف الانتاج دراسة مواصفات الموديل ، كمية «الانتاج ، مدى التقدم التكنولوجي في طرق الانتاج وما الى ذلك .

رابعاً - الانظلاق pilot run

بعد وضيم التصميم يكون المنتج قد وصل الى المرحلة التي يمكن فيها تصنيعه .
ولكن يتم تصنيعه على بحال صغير لا كشاف درجة قبول المستهلكون له وماهية
شكو اهم منه ، حتى يمكن العمل على تلافيراً . فقد يكون ما يشكون منه متعلق
بتصميم المنتج نفسه ، أو بطريقة تصنيعه أو بدرجة جودته أو بطريقة تسويقه أو
بإرتفاع أسعاره ، وبإنتها مذه المرحلة يكون تصميم المنتج قند وصل الى شكلة
النبائ .


عامعاً . الانتاج

و بإنتهاء مرحلة الانطلاق يدخل المنتج فى مرحلة الاستقرار . فى هذه المرحلة يمكن تقدير كميات المبيعات المطلوبة ، وبالمتالى تحديد الكميات المحللوب تصنيعها من المنتج . وبذلك تكون المعلومات كافية لوضع جداول الانتاج ومعرفة نوع وكمية الآلات والعمال والمواد المطلوبة العملية الانتاجية .

تهذيب النتج

حين يصل المنتج الى مرحلة الاستقرار يتطلب الامر وضع برنامج التبسيطه وتنميطه عا يؤدى الى اتفاع الكفاية الانتاجية ، وبالتالى الى اتخفاض تكاليف الانتاج وأسمار البيح . ويؤدى انخفاض أسمار البيح الى انساع رقمة السوق ، مما يؤدى الى ازدياد الطلب على المنتج وارتفاع أرقام المبيعات . وهذا يتطلب بدوره رفع الكيات المنتجة ، ما يبرر اجراء برامج للبحوث للتوصل الى الاحسن .

و تتيجة البحوث ترضع الكفاية الانتاجية بدرجة أكبر، مما يؤدى الى انخفاض الشكاليف وأسعار البيعمرة أخرى ، وهذا يؤدى الى انساع أكبر فى رقمة السوقى وارتفاع جديد فى المبيعات. مما يتطلب ارتفاع جديد فى الكيات المنتجة ، ومكذا تقسع الدائرة مرة بعد الآخرى كما يتضع من الشكل رقم (٢٥ - ٣).



وتحتاج حملية التهذيب الناجحة الى تمليل طبيعة المنتج ودواسة كل عامل من العواملائى لها تأثير مباشر أوغير مباشر فى رواجه وافبال المستهلكون همي شرائمه. وهناك حاجة ماسة الى التهذيب المستمر المنتج للاسباب الآنية :

ثانياً _ اكتشاف رغبات للمستهلك لم تشبع فيها مضى ، إما لنفص في تركب وتكوين المنتج ، وإما لعدم اكتشافها أصلا من قبل . الناس الناس المستمر في المقدرة الدرائية السمهلكين، ويرجع هذا التغير إما إلى التغير في القيمة الشرائية للجنيه من وقع لآخو في القيمة الشرائية للجنيه من وقع لآخو . فيرتفع العلب على المنتجات ذات درجة الجردة العالية كلا ارتفعت المقدرة الشرائية للستهلكين والعكس بالعكس. ويرجع الاسر بدون شك إلى طبيعة الطلب، عما إذا كان مرباً أو غير مرن ، فإذا كان العلب على المنتج غير مرن فإذا كان العلب على المنتج غير مرن أراز النغير في المقدرة الشرائية على كية العلب يكون صغيراً .

را بعاً ـ النفير في مركز المستصنع في السوق بسبب مايبذله منافسوه من جهود لتهذيب منتجاتهم. اذلك محاول كل مستصنع تهذيب منتجانه واكتشاف استعمالات جديدة لها حتى يلبت مركزه في السوق .

الثثويسط

يعتبر التنميط مقياس للحجم أوالجودة أو الآداء بالنسبة المنتج، وقد يوجد يحكم القانون أو بحكم العادة والعرف. فتنص قو انين جميع الدول مثلا على وجوب استخدام زجاج معين أكثر أماناً من الزجاج السادى في صناعة السيارات ، حتى لايتعرض الركاب الإصابات في حالة الحو ادث الصغيرة ، كما تنص قو انين كشير من الدول المتقدمة على إنتاج بعض أنواع الآدوية والمستحضرات العلبية حسب مواصفات ثابتة يفض النظر عن الشركة التي تقوم بإنتاجها .

ولكن بصفة عامة يحدث التنميط نتيجة لرغبة المنتجين . فقد يلجأون وقد لا يفجأون إلى التنميط ، إذ يتوقف الأمر على نوع المنتج المطلوب تنميطه وطبيعة السوق الذي يتماملون فيه . فيصعب جداً تنميط ملابس السيدات الإختلاف الأقواق ، ولكن توجد انماط معينة لمقاسات الاحذية وأحجام وأوزان قطع صابون التواليت مثلا ، كما تنتج السجائر بأوزان وأحجام تمطية وتغلف كل ١٠ أو ٧٠ سيجارة في علبة مستفلة ، كما تنتج المصابح الكهربائية بقوة ٥ ، ١٥ ، ١٠ ، ٢٠ مهمة / قدم وبقواعد حجمها واحدد حتى لا يتطلب استخدامها تركيبات عاصة في المنازل أو المسانع، هذا بالرغم من اختلاف الشركات التي تنتجها

سوا. فى انحيط الأهلى أو المخيط الدولى. كما تنتج بطاريات السيارات بعدد صغير من الاحجام النطبة ، وبقوة ٦ أو ١٢ فولت ، وهكذا .

وعلى أى الحالات يتطلب تنميط المنتج المعين تماون أكبر عدد من المنتجين. لذلك قد تقوم به أتحادات المنتجين في صناعة ممينة . وقد تقوم به أيضاً بعض الجميات المهنية والهيئات الحكومية.فقد استقزت جمية مهندس السيارات مثلاً منذ سنوات عديدة على أشكال وأنماط ممينة لبعض أجزاء وقطع السيارات ، بحيث بحب على مستصنعها التقيد بها ، وكذاك الأمر بالنسبة لصناعات عديدة .

وقد يأخذ التنميط طابعاً أهلياً أو طابعاً دواياً فيساعد التنميط الأهلي المنتج على منافسة الشركات على المنافسة السولى المسول الدولى المنتج على منافسة الشركات المنافسة في السوق الاهلى، ولأن الولايات المتحدة الامريكية شلا عرلت نفسها اقتصادياً عن الصالم حتى بداية الحرب الممالمية الاولى، فإن تنميط منتجاتها كان الأنماط العالمية بالنسبة بمعض المنتجات تختلف تماماً عن الانماط الاهلمية أل التنبية بمعض المنتجات تختلف تماماً عن الانماط الاهلمية في الثانية التي تنتجها، فالثلاجات الكبر بائية شلا التي تنتجها تعمل على أساس . و ذبذبة في الثانية وحين أن الخط العالمي لانتاجها هو . و ذبذبة في الثانية ، ومعني ذلك أن الثلاجات الأمريكية لا تعمل بكفاءة خارج أمريكا الاختلاف ذبذبة التيار السكر بائي العام في البلاد الاوربية وغرها . وعلاجاً لهذه المشكلة إضطرت بعض الشسركات السناعية هناك إلى انتاج تمطين من المنتجات ، تحط أهل للاسواق الاهلية وتحط على للاسواق العالمية و

و يمكن تقسيم النديط الصناعى لمل تدميط فى و تنديط أدائى . فيتعلق النوع الأولى الندوع الندي الناس و كيف ينتج ؟. الأول بالنواحى الفنية والهندسية فى تصنيع المنتج ؟ أى ما المنتج ؟ وكيف ينتج أن في حين يتملق النوع الثانى بالناحية الإنسانية ، أى من ومتى ولماذا يستخدم المنتج ؟ وطبيعى تقع بعض الآنماط فى المجال الثانى ، في حين يقع البعض الثالث في كل من المجالين .

و توجد في معظم الدول المتقدمة صناعياً هيئات حكومية ووكالات أهلية مبهتها هراسة الانماط المختلفة للمنتج المعين بالاسواق الاهلية والعالمية للتوصل إلى التمط الافضل بالنسبة للمنتجات الصناعية المختلفة من ناحية المقاس والوزن والحجم وما إلى ذلك . وهى تمعل لحساب الشركات الصناعية المختلفة أو لحساب بعض الاجهزة الحكومية مقابل رسوم أو أتعاب معينة . ولائك أن التوصل إلى الفط الافضل يساعد المنتج على تبسيط خط منتجانه ، كما يساعد المستبلك على الحسسول على الاشكال والاحجام والاوزان التي يفضلها أكثر من غيرها ، ويضمن الحصول على هرجة الجودة والنقاء والاداء المطاوية في المنتج المعين .

تجال التنميط المستاعي

أن بحال النديط الصناعى كبير جداً ، غير أنه يتعلق صفة خاصـــــ بالمنتجات والتصمم الهندس والمواد والكيات والعملية الانتاجية :

أولا _ تنبيط المنتج

ويتعلق بإنتاج المنتج المعين بأحجام وأشكال وتصميات متسابية ، أو تكاد أن تكون متصابية ، بالرغم من اختلاف منتجيها في الدولة الواحدة أو في الدول المختلفة . فهو عبارة عن اتفاق عام بين المنتجين بشأن ماهية المواد التي تدخمل في تركيب المنتج المعين ، وطريقة تركيبه ، ومواصفاته المادية ودرجة جودته وأسلوب أداءه بغرض اتتاجه وبيعه المستهلكين . فإذا طلب أحسد المستهلكين منتجات لها مواصفات أخرى ، فلابد من انتاجها حسب العلب ، على أن يكون حجم العللب كيراً بحيث يمكن المنتج انتاجها بتكاليف معقولة .

تانيآ - تنبيط التصبي الحند - ق

ويتعلق بالأجزاء والقطع التي يتكون منها المنتج . فقد نمط التصميم الهندمى لصامات الراديو والتليفزيون بطريقة تمكن من استخدامها في معظم مقاسسات وماركات الاجرة بغض النظر عن الشركة أو الدولة التي تنتجها وبذلك اتفق علي وجوب توافر مواصفات فنية خاصة بكل ممام ، وأطلق عليه رقماً دولياً . بحيث يمكن للمستهلك الاستدلال عليه واستخدامه وهو مناً كد أنه الصهام الصحيح .

ثالثاً _ تنميط المواد

ويتعلق بشكل وحجم و مواصفات المواد التي تستخدم في الانتاج . فقد أنفق عالمياً على مواصفات معينة لرتب القطان في صنباعة الغزل ، بحيث تعنى كل رتبة مواصفات مينة بنعض النظر عما إذا كانت الدرلة مصدرة أو مستوردة ، كما انفق عالمياً علىاً على تقسيم أنواع الغزل الذي يستخدم في صناعة الفسيح إلى مقاسات مختلفة . بحيث يعني كل مقاس منها سمك وقوة احتمال ومواصفات ففية معينة .

رابعاً - تنميط الكمية

ويتملق بالكمية المطلوب انتاجها خلال فسرة معينة ـ يوم ، أسبوع ، شهر ، سنة . وذلك يتشميط اللكمية الواجب أن تنتجها الآلة الواحدة ، أو ينتجها الفرد إلى احد خلال الوحدة الرمنية المعينة .

خامساً . تنميط العملية الانتاجية

و بتملق بتنميط أسلوب الانتاج الذى تستخدمه الشركة الصناعية المينة بالنسبة لمكل منتج تقوم بإنتاجه .و يمكن التوصل إلى هذا التنميط بالتحليل والبحث العلمي أو بالحيرة السابقة أو بكليهما .

مزايا التنميط

يؤدى التنميط الى مزرايا عديدة منها :

١ ـ تفنيض أنواع وأشكال وأحجام المواد المطلوبة لإنساج منتج معين ، ما يؤدى إلى ضخاءة أرقام المشتريات من المادة الواحدة ، وهذا بالتالى يؤدى إلى الحصول على أحسن الاسعار .

٧- انخفاض تكاليف الانتاج.

٣ _ امكان استخدام الآلات المتخصصة .

فيوب النتميط

و لكن من أم عيوب التنميط أنه يممل هل التجميد و عدم التقدم . فتنميط المنتج قبل أن يصل تصميعه إلى قسة الكفاية يعمل على تنبيت التصميم بشسكله الحالى ، ويمنع الشركات المنتجة من اعادة تصميعه . ذلك أن التنميط في حد ذاته يقارم كل تغيير يحدث في تصميم المنتج مستفبلا. مثال ذلك تملت الآلات الكائبة الانجارية على أساس ترتيب معين الحروف الاجمدية فيها بغض النظر عن الدولة التي تنتجها ، وبالرغم من أن الدراسسات اللملية أثبتت بصورة قاطعة أن هذا الريب رديناً ، فان تجرق أى شركة صناعية على إنتاج آلات كانبة بترتيب لمعروف أفضل من الترتيب المعمول به حالياً ، لأن ملايين الأفراد الذين يتقنون التخدام الآلات الكانبة بالترتيب الجديد متى ولو كانت كفارتم الانتاجيسة بإستخدام الآلات الجديد سترتفع عنها بإستخدام الدوع القدم ، لأن ذلك يتطلب اعادة تدريهم الفرات طويلة . لذلك فإن تنميط الآلات الكانبة بشكلها الراهن ، جمد عملية تحسينها إلى حد كمر .

simplifaction التبعيط

المقصود بتبسيط المنتج التقليل من عدد المنتجات التي بنتجها المنتج ، ومنعدد الإشكال والموديلات بالنسبة للسنج الواحد ، وتبسيط أسلوب الانتاج ، والتقليل من درجة التعقيد في تركيب المنتج .

وللتبسيط مزايا عديدة منهان

إ ـ يسهل مهمة الانتراف والرقابة على العملية الانتاجية .

٧ - يسهل مهمة تخطيط الانتاج .

 ب يؤدى إلى استخدام أفراد على درجة متوسطة من المهارة يتقاضون أجوراً غير مرتفعة ، ما يؤدى الى انخفاض تكاليف العمال .

٤ _ عا أن الافراد المطلوبين العملية الانتاجية متوسطى المهارة ، لذلك فإن تكاليف تدريبهم لن تكون مرتفعة .

ما أن العملية الصناعية بسيطة ، لذلك يستطيع الأفراد تأديتها بأكبر
 كذاءة ، ما يؤدى إلى ارتفاع السكفاية الانتاجية للصنع .

ولعل من أهم عيوب النبسيط انخفاض أرقام المبيعات تقيعة الهدم عرض تشكيلة كبيرة من المنتج الواحد بحيث تلائم جميع الآذواق . غير أن انخفاض تمكاليف الانتاج . نتيجة النبسيط . يساعد على تخفيض سعر البيع بالدرجة التي تفسسرى المستهلكون على زيادة مشترياتهم مع المنتج المعين .

الغرق بين التبسيط والتنويط

إن اصطلاحى التبسيط والتنميط متكاملان ، حى أن يعض الكتاب تستخدمهما على أنهما بحملان نفس المحنى ، والواقع أن الفرق بينهما بسيط ، فيتعلق التبسيط بتشكيلة المنتجات وطرق التصنيع، بنها يتعلق التنميط بمنتج معين وبأسلوب تصنيع معين . فإذا خفضت شركة لإنتاج الآجيرة الكهربائية أنواع وأشكال الثلاجات الكربائية التي تنتجا من عشرة أنواع إلى ثلاث أنواع، فهذا يعتبر تبسيطاً ، ولكتها حينا تحدد قوة وحجم و تصميم وشكل ولون كل نوع من هذه الثلاثة أنواع، فهذا

diversification التنويع

أن تنويع المنتج عكس تبسيطه . فالمقصود به زيادة عدد المنتجات التيبنجها المنتج ، وعدد الأشكال والموديلات بالنسبة للمنتج الواحد ، مما يؤدى إلى ارتفاع عدد أنواع الواد الطلوبة في تركيب المنتجات ، وتعقد أسلوب العملية الانتاجية. لذلك يقتضى على الادارة الرشيدة أن تتساءل :

إيمان يمكن إنتاج بحموعة متكاملة من المنتجات بنفس الامكانيات الحالية ؟
 على يمكن توزيع هذه المجموعة المتكاملة من المنتجات بنفس منافذ التوزيع الحالبة ؟

٣ ـ مل يتطلب الأمر رؤوس أموال اضافية ؟

ع ـ مل هناك مقدرة إدارية وإشرافية كافيـة لمزاولة هذا التنويع؟

مل سترتفع أرقام المبيعات بالدرجة التي تمكن من تفطية جميع التكاليف؟
 على يمكن تحقيق أرباح معقولة؟

miniaturization التصائر

هناك اتجاه في الوقت الحاضر تحوتصغير حجم المنتجات بقدر الامكان . وذلك بتحسين المنتج بحيث يكون أصغر حجماً وأخف وزناً دون أن يؤدى ذلك إلى المفاض درجة أداء أو عدد وظائفه ، بل قد يؤدى في مهن الحالات إلى إرتفاع درجة أداء وعدد وظائفه ، فالانجاه العام في الوقت الحاضر هو تصغير حجم ووزن ساعات اليد وأجهزة الراديو والتليغزيون والاجهزة الاليكترونية وغيرها . ونتيجة لهذا الاتجاه ظهرت أجهزة الراديو والتليغزيون الترانزيستو ر ، وأجهزة السمم الدقيقة بالمنسبة للمرضى بالمسمم ، والموتورات دقيقة الحجم ، وكاميرات التليغزيون غير المفتدة وما إلى ذلك . ولا شدك أن تصغير حجم الاجهزة بالقدر الكاف كان من أهم عو المل تجاح برامج الفضاء ووصول الانسان إلى القدر .

غير أن هذا المبدأ لا يصلح بالنسبة لجميع المنتجات ، فلا يمكن مثلا تصغير حجم مواضع الاصابع في الآلة الكانبة عن الاحجام الحالية ، وإلا استحال إستخدامها ، كما أن هناك حدود لتصغير حجم السيارات وهكذا .

ويؤدى تصفير حجم المنتج إلى استخدام مقادير أقل من الواد بما يؤدى إلى

انحفاض تكالبف لانتاج - هناك بعض منتجات أدى تصغير حجمها إلى إرتفاع تكاليف إنتاجها كالأجهزة الالبكترونية العقيقة - في المدى الطويل . ولكن صغر حجم بعض المنتجات وتعقدها يؤدى في أغلب الحالات إلى إرتفاع تكاليف اصلاحها ، إذ أن اصلاحها يتطلب خبرات ومهارات غيرعادية من الأفراد ، كما يتطلب استخدام أجهزة متخصصة غاية في التعقيد .

تقديم الاغاط الصناعية

إن تحديد موعد التنميط بعتبر من المشاكل الصعبة بالنسبة للإدارة . فدخول المنتج الجديد في السوق يمكون دائماً بطيئاً ، ثم تزداد سرعته حتى يصبح منتجاً له المنتج الجديد في السوق . ويختلف طول الفترة بين نقديمه للسوق واستقراره فيه منتجاً له من منتج لآخر ، ولمكنها عموما تمتد إلى عديد من سنوات .

وهناك ثلاث مبادى. رئيسية تتحكم في موعد تنميط المنتج هي :

١ - بما أنه يمكن تفسيم مراحل عمو المنتج إلى أن يستقر في السوق الى ثلاث مراحل هي : التقديم ، القبول ، الثبات أو الاستقرار ، لذلك يجب أن لاينمط المنتج الا في المرحلة الثالثة . فني المرحلة الثالثة . فني المرحلة الثانية يمكون التطوير والتحدين في شكل وتصديم المنتج مازال قائماً بجيث لا يممكن الاستقرار على تمط معين له .

 ٢ - بما أن تنميط المنتج يدفع المنتجين الى عدم تغيير شكل وتصميم المنتج ،
 ويلبط هممهم فى مواصلة البحث لتحسينها ، لذلك يجب عدم الالتجاء البه الاحين يحكون المنتج قد وصل إلى مراحل عالية من التطوير والتحسين .

٣ - بما أن النمط الذي يمكن التوصل اليه بالنسبة للمنتج المعين بجب أن يعدل من وقت لآخر حتى يلاحق النقدم الصناعي ، لذلك يجب أن تمكون عدد الاتماط بالنسبة المستج الواحد صغيراً ، حتى شكون هناك مرونة كافية لعمل التعديلات المطلوبة بكل سبولة وكفاية .

الأهجام النهطية

يمكن انتاج كشير من المستجات بأحجام مختلفة ، نبدأ من الحجم الصغير جداً

وتنتهى الى الحجم الكبير جداً ، ولكن انتاجها بهذا الشكل يعتبر أمراً غير عماياً . فالمصابيح الكهر بائية والملابس والاحذية وعلب الآغذية المحفوظة وغيرها يمكن انتاجها بأحجام غاية في السكر . انتاجها بأحجام تندرج من أحجام غاية في الصغر الى أحجام غاية في السكر . ولكن يجب على منتحبا النرصل الى بعض الاحجام العملية التي يمسكن انتاجها بكيات كبيرة ، بحيث تؤدى الى اعتفاض تكاليف الانتاج ، وبالتالي الى ارتفاع أرقام المبيعات الصناعة الى ارتفاع التجات الصناعة الى التجاب العدة أحجام تعلية .

وقد ساعد على ظهور الأحجام النمطية بالنسبة لبعض المنتجات المجهود الذي بذلته بعض الشـــركات الفائدة فى المـاضى، بمـا أدى الى انخفـاض عـــدد الاحجام التي تظهر بها كثير من المنتجات فى الاسواق فى الوقت الحاضر. كما ساعد على ظهور الاحجام المنطية أيضـاً عادات المستهلـكين، وذلك بافبـالهم على شراء أحجام معينة بالذات وامتناعهم عن شراء أحجام أخرى، ويمكن التوصل الى الاحجام التي يقبل أو لايقبل عليها المستهلكون عن طريقة بحوث الســه قى .

وحتى يمكن معرفة سلسلة الأحجام اللازمة بالنسبة لانتاج المنتج المعين، يجب على المنتج أن يقرر ما أصغر وأكبر حجم يمكن انتاجه بالنسبة البنتج، وما عمد الاحجام المطلوبة بينهما. فبفرض أن استقرار رأى شركة صناعة على انتاج المصابيح الكبربائية بقوة تتراوح بين ١٠ و . . . ، أشمة / قدم، على أن تكون عدد الاحجام بينهما ثلاث أحجام. فإنه يمكن استخدام المعادلة الآنية للتوصل الى سلسلة الأحجام المطلوبة .

حيث ن 🚅 عدد الاحجام المطلوبة .

و بتعلبيق هذه المعادلة على المثال السابق يتضع أن سلسلة الاحجام المعافرية بين أكبر وأصغر حجم هي ٣٠ ، ١٠ ، ٢٠ شعمة / قدم ، و يلاحظ أن كل حجم أكبر من الحجم الذي يسبقه بحوالي الثلاث أضعاف . فإذا استمر رأى الشركة على أن يكون عدد الاحجام بين أصغر وأكبر حجم ثمان أحجام ، فيتعلبني نفس المعادلة تكون هذه الاحجام النمانية مي : ١٥ ، ٢٥ ، ٢٥ ، ٢٥ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٠٥ ، ٢٠٠ ، ٢٠٥ ، ٢٠

الفصل السادس والعشرون النظم الصناعية

S. 4 3.

يتوقف نظام النخطيط والمراقبة اللازم تطبيقه في أى شركة صناعية على نوع الصناعة التي تراولها . فبالرغم من أن المبادى الرئيسيية لوضع النظم النخطيطية واحدة باللسبة لجميع الشركات الصناعية ، إلا أن وضع النظم النخطيطية بالنسبة للإنتاج يستند إلى فراوات عديدة تتخصدها الإدارة بشأن نوع المنتج النهائي ، ومشاكل المخزون من المواد ، واختيار واستبدال الآلات ، وطرق الجسسدولة ، وألي المتابعة ونظم الرقابة وما إلى ذلك .

وهناك ثلاث ءوامل رئيسية تحدد مكان تخطيط و مراقبة الانتاج في أى تنظيم هى: 1 _ نوع الانتاج ، أى السكميات المطلوب انتاجها و درجة الانتظام فى العملية التصنيمية .

٧ _ حجم المشم .

٣ ـ توع الصناعة ، أي التخصص الذي يعمل فيه المصنع .

اثواع الانتاج

هناك نمان أنواع من الانتاج ، يمكن تجميعها في الثلاث أنواع الرئيسية الآنية: أولاً ـ الانتاج بالطلب Job production

فى هذا النوع من الانتاج تصنع المنتجات حسب مو اصفات معينة يطلبها المعلاء بموجب طلبات خاصة . وعادة تكون الكيات المطلوب تصنيمها وقد يكون الطلوب مرة واحدة ، أو يشكر عدة مرات . ومن أمثلة الصناعات التي تستخدم هذا النوع الصناعات التي تعمل في تصنيع الآلاتخاص الغرض ، المولدات الكي بائمة الضخمة ، الآلات الضخمة ، الفسلايات ، بعض أنواع من الاجهزة الكهر بائمة ، أجهزة مناولة المواد ، بناء السفن وما إلى ذلك .

و يمكن تقسم هذا النوع حسب درجة الانظام فى التصنيع إلى السلاف أنواع الآتية :

ا _ إنتاج عدد صغير من الوحدات، فمة واحدة .

ب. و د و و على عدة دفعات ، كلما ظهر الطلب عليها جات و و و و و قترات منتظمة في تواريخ محددة .

وبالنسبة المنوع الآول يكون مجال ادخال التحسينات في الأسلوب الفني الإنتاج صنيراً ، فلا تجرى الدراسات الو تستخدم الآلات المتخصصة ما لم تبررا لمو اصفات الفنية المطلوبة استخدامها . أما بالنسبة النو مين الناقي والثالث ، فيتطلب الآمر عادة استخدام الآلات المتخصصة ووضع اجراءات رقابية كافية ما دام ذلك يؤثر على مقدار الوقت اللازم للمعلية التصنيعية . فإعادة تصنيع نفس المنتج لا يتطلب إعادة التخطيط ، بل يمكن تطبيق نفس التخطيط الذي استخدم في تنفيذ الطلب السابق لتنفيذ الطلب الثاني ، وهكذا يمكن تخفيص تمكاليف الانتاج . كما أن اجراءات الرقابة تمكن عادة أبسط بالنسبة للطلبات المشكررة ، فنقيجة الخبرة السابقة يمكن للشرفين أكتشاف أي عقبات أو مشاكل في الانتاج في الحالي تصحيحها بسهولة . كما تمكون مهمة وضع جسداول التخطيط والمراقبة أسول عا هو الامر بالنسبة للنوول .

وبصفة عامة يعتبرالنوع الآول هولئنوع النالب بالفسبة لهذه الجموحة،ولكن فى بعض حالات قليلة قد يتكرر الطلب مرة أخرى أو عدة مرات بأساوب منتظم أو مأسلوب غير منتظم .

ثانياً _ الانتاج باللوط Batch production

ف هذا النوع من الانتاج تصنع عدد من المنتجات المتشابة لتلبية طلبخاص أو لاشباع الطلب العمام . فإذا انتهى من تصنيع هذه المنتجات يمكن استخدام نفس العدد والآلات لانتاج أنواع أخرى من المنتجات وهمكذا . وكما هو الامر بالفسة للإنتاج بالطلب ، لا يكون هناك ميروآ لاجراء الدراسيات أو ادخال التحسينات لو لم يشكرر تصنيع المنتج المعنى عدة مرات . ومن أمثلة الصناعات التى تستخدم هذا النوع الصناعات التى تعمل فى تصنيع الطوب ، المواد السكياوية ، النسيج ، الجدرد ، الملابس ، الورق ، الطباعة ، لعب الاطفال ، البلاستيك ، المطاط وما إلى ذلك .

ويمكن تقسم هذا النوع إلى الثلاث أنواع الآنية :

إنتاج الكية المعينة من المنتج دفعة واحدة .

٣ ـ ، ، ، ، على عدة دفعات كلما ظهر طلب عليها .

٣ - و و و و قترات منتظمة وفي تواريخ محددة
 لاشباع الطلب المستمر عليها .

وطبيعى كلما ارتفت الكية المنتجة ، وكلما كان هناك انتظام أكبر في العملية التصنيمية كلما كانت عملية التخطيط والمراقبة أكثر بساطة . وعادة تظهر مشكلتان وثيسينان بالنسبة لهذا النوع هما حجم الكمية المنتجة وجدولة الانتاج .

ويتوقف الحل بالنسبة لهاتين المشكلتين على ما إذا كان تصنيع المنتج يم لتلبية طلبات المستهلكين أو لاشباع حاجة الاقسام الصناعية الاخرى بالمصنع، في الحالة الاولى يحدد العميل حجم الطلب الذي يتفق مع ظروفه الخاصة ، الذي هو في نفس الرقت الكمية المعمد من الثير حجم هذه الطلبات على جداول الانتاج ، يجيك يستطيع توريد الكيات المتعاقد طيها في التواريخ المحددة في عقو دالبيع . أما في الحالة لتانية ، فإن تحديد الكمية المفروض تصنيعها ، وبالتالى وضع جداول الانتاج ، يتوقف على قرارات الادارة وحدها .

وفى كل الحالات بجبأن يؤخذ فى الاعتبار تمكاليف الاعداد للعملية التصنيبية، كما يجب اجراء الدراسات التوصل إلى الحجم الاقتصادى المكيسة الواجب تصنيعها، وهو الحجم الذى يؤدى إلى انخفاض ما تتحمله الوحسدة المنتجة من المصاريف الرأسمالية إلى أفل حد ممكن . وبصفة عامة يعتبر هذا النوع من الانتاج النوع القالب فى كثير من الصناعات .

ثالثاً - الانتاج المشمى Continuous production

في هذا النوع من الانتاج تصنع المنتجات بصورة مستمرة ومنتظمة. ويستخدم هذا النوع لانتاج كيات كبيرة من منتجات تمطية يكون مدل الطلب عليها مرتفع، بينا بريد معدل التصنيع للبنتج على معدل الطلب عليمه في النوعين الأول والثاني. كذاك لا يمكن تطبيق نظام الانتاج المستمر إلا إذا كان الطلب على المنتج منتظم وله صفة الاستمرار.

ونتيجة لأن عملية التصنيع مستمرة يمكن تحقيق جميم الوفو رات السابق الاشارة إليها في النوعين الاول والتائى ، عن طريق استخدام الآلات والأجهزة الحناصة النرص ، وعمل الدراسات اللازمة لتهسدديب المنتج وتحسين نظم مناولة المواد واجراءات الرقابة واستخدام أجهزة لنعبئة وتغليف المنتج وما إلى ذلك ، ومن أشئة الصناعات التي تستخدم هذا النوع الصناعات التي تعمل في تصنيع الماكولات والمشروبات والسجاير والكياويات وغيرها ،

ويمكن تقسيم هذا النوع إلى النوهين الآنيين :

mass production إ - الانتاج الكبير المدى

إ - الانتاج المنتظم (المتدفق) flow production

والفرق الرئيس بين النوعين بتركن في نوع المنتج الطالوب تصنيعه. في الاتتاج كبير المدى تصنع كميات كبيرة من منتج له تحط واحسد ، لذلك يتطلب الامر استخدام آلات وأجهزة لهما تصديم خاص و مواصفات معينة لانتاج هذا المنتج وحده . ولكنها مرنة بالقدر الذي يسمح باستخدامها في تصنيع منتجات أخرى قربة الشبه من هذا المنتج . كما أن تغيير نوع المنتج المطلوب تصنيعه لا يتطلب احراء تعديلات رئيسية في نوع التخطيط الداخلي المستخدم بالمصنع .

أما بالفسة لإنتاج المنظم، فإن التخطيط الداخلي للمصنع والعملية الانتاجية والآلات والاجهرة المستخدمة قد صمت لتصنيع المنتج المعين بصفة رئيسية، ومن أمثلة ذلك صناعة السيارات. فاتخاذ قوار بتغيير المنتج المطلوب تصنيعه يتطاب تغييرات رئيسية فى التخطيط الداخلى للصنع ، وفى نوع الآلات والاجهــــزة الهستخدمة ، وفى طرق مناولة المواد .

ويعتبر تخطيط ومراقبة الانتباج في هذا النوع أبسط كبثيراً منه في الدوعين الأول والثاني. فبالرغم من أن الآمر يتطلب بجهوداً كبيراً لوضع التخطيط التفصيلي اللازم قبل البدء في العملية التصنيعية ، الا أن عمليتم الجدولة والرقابة تكون بسيطة ومجلة، إذ يتوقف حجم الكية المصنعة إلى حد كبير على الطاقة الانتاجية للصنيع.

حجم الصنع

هناك علاقة واضحة بين حجم المصنع (الوحدة الصناعية) وبين كل من تنظيم الإنتاج واجراءات التخطيط والرقابة . فبكلما كان المصنع كبيراً ، كلما أصبحت العمليات الصناعية فيه أكثر تمقيداً ، وكلما إرتفع عدد المالمين فيه، وكلما تمقدت المملية الننظيمية ، وكلما تطلب الأمر تحديد السلطة والمسترلية بالنسبة لكل إدارة أو فيم أو فرد . في حين لايتطلب الأمر كل هذه الاجراءات بالنسبة للمصانع الصغيرة الحجوء.

و لتحديد حجم المصنع يمكن استخدام أحد المقابيس الآنية: عدد العاملين به، مقدار رأس المال المستشر فيه ، مصدل الدوران السنوى . وفي بعض الحالات استخدم هذه المقابيس جميعاً ، غير أن الاحصاءات الرسمية دائماً نستخدم عسدد العمال كقياسا في تحديد حجم المصنع. فيكاما كان عدد الداملين بالمصنع كبيراً كلما اعتبر ضخماً والعكس بالعكس . ويجب أن تفرق بين الشركات الصناعية الكبيرة والوحدات الصناعية الكبيرة . فالشركات الصناعية قد تكون كبيرة بسبب سياسة التكامل الافتي الى تتبمها، وبذلك فقد تنكون عملياً من عدة وحدات صناعية صفيرة . ومناك عدة مشاكل متصلة بالتخطيط والرقابة على الإنتاج في الشركات الصناعية الكبيرة ويختلف نوع و درجة تعقد هذه المشاكل المختلف بين تعابيق المركزية أو السناعية اللهركزية بالمنسبة التخطيط و الرقابة . فركزية تصميم و تنميط و تبسيط و تهذيب المنتجان، وهمليات الهراء والتجزين، والبحوث وغيرها تؤدى إلى تحقيق وفورات

كبيرة. غيراً نها من ناحية أخرى قد تؤدى إلى تعقد الاجراءات الادارية والتنظيمية والتخطيطية والرقابية . وبين هذين النقيمينين - المركزية واللاسركزية - يمكن اختيار الساسة التي تحقق أكر قدر من الكفاءة للوحدات الصناعة في إنجاز وظائفها .

ألواع الصناعة

أن نوع الصناعة ـ أى بحال تخصص الوحدة الصناعية ـ له تأثير كبير فى ننظيم هملية النخطاط والرقابة على الانتاج . و يمكن تقسيم الصناعة إلى عدة أنواع على أساس المراد أو العملية الصناعية أو المنتج النهائى .

و تقسيم الصناعة على أساس المواد (حديد ، نحاس، ألومنيوم ، مطاط ، تايلون) ليس دائماً علماً ، لأن كثير من الصناعات تستخدم عدد كبير من أنواع المواد المختلفة في هماياتها الصناعية و تقسيم الصناعة على أساس نوع المنتج النهائي قد يكون منطقياً، حيث أن ذلك يعطى بطريق غير مباءر فكرة عن نوع المواد وطرق التصنيع و درجة الحقيمة و المهارة التي استخدمت في العملية الانتاجية . غيرأن هذا الاساس يعتبر من ناحية أخرى معقداً لان كثير من الشركات الصناعية تنتج أكثر من منتج واحد ، ولان هناك ألوف من المنتجات المختلفة ، فحني ذلك أن استخدام هذا الاساس سيؤدى إلى تقسيم الصناعة إلى ألوف من الانمواع .

وامل أبسط أساس لتقسيم الصناعة هو نوع العمليات الصناعية الرئيسية التي تزاولها ، كالعمليات السكيائية والصناعات الهندسية ويشمل هذا التقسيم هدد كبير من المنتجات النبائية ، وبالرغم من اتساع بجدال هذا الاساس ، فليس من السهل دائماً وضع حسدود فاسلة بين الانواع المختلفة المسناعة ، إذ يتم تقسيم المشركات الصناعية على أساس نوع العملية الصناعية الرئيسية التي تزاولها ، بالرغم من أنها قد تقوم أيصناً بعدد آخر من العمليات الصناعية التي تختلف تماماً عن نوع العملية الصناعية الرئيسية ، وإن كانت تعتر جزءاً مكلا لها .

الفصل السابع والعشرون

إجراءات الإنتاج

والبيادية

أن نوع الانتاج ونوع الصناعة وحجم المبيعات تشكل الملاح الرئيسية لإدارة الانتاج، وتحدد المظاهر الاساسية للاجراءات الداخلية. فق الانتاج الكبير المدنى أو الانتاج المنتظم (المتدفق) تكون هذه الاجراءات بسيطة فسياً، فيكن وضع نظام إنصال سلم وطرق رقابة جيدة للإطمئنان إلى عدم انحراف التنفيذ عن الحطة الموضوعة، وعملياً تنمقد الاجراءات بصورة كبيرة كلما ارتفع عدد القطع السمليات الصناعية التى تشكون منها العملية الانتاجية، وكلما ارتفع عدد القطع وأنواع المراد اللازمة العملية التصنيعية، وكلما ارتفع عدد القطع الشركة الصناعية . والواقع أن هذه العوامل بحثمة بالاضافة إلى عدم ثبات الطلب على المنتجات عا يؤدى إلى عدم انتظام العملية التصنيعية ـ تؤثر تأثيراً كبيراً على الكفاية الانتاجية الوحدة الصناعة.

دورة الالناج

حق يمكن فهم التخطيط والرقابة على الانتاج كأداة رئيسية من أدوات الادارة يتطلب الأمر دواسة دورة الانتاج. وهىدورة تبدأ بدراسة ماهية طلبات المستهلكين وتنتمى بإنتاج ما يشبع رغبانهم . وتتكون هذه الدورة من الحطوات الآنية :

 ١ - تقوم إدارة البيعات بدواسة مدى قبول السوق السنتج ، ومدى ود فعل تصمم المنتجات الجديدة في المستبلكين .

 ٢ - تحلل إدارة المبيعات هذه المعارمات، وبناء على هذه التحليب لات تعد جعداول تبين أرفام المبيعات التي تتوقعها شهرياً بالنسبة لكل منتج، وذلك عن فترة قادمة ، عادة تمكون سنة كاملة .

تعد الادارة المالية ميزانية الانتاج، وذلك بالاشتراك مع إدارة الانتاج.
 وبدراسة أرقام المبيعات المتوقعة ، وبتحليل ميزانية الانتاج يمكن التوصل إلى ماهية المكتبة المطارف تصنيعها شهريا أو سنوياً.

 ع ـ تصدر التطبيات إلى النسم الهندس لاعداد الرسومات وقوائم المواد المطلوبة العملية التصنيعية .

ه ـ تعطى السلطة لرئيس (دارة الانتاج بالبدء في العملية التصنيعية ، كما تصدر
 التعليات اللازمة لفسم التخطيط و الرقابة على الانتاج لتحديد الكيات ووضم الجداول
 وما إلى ذلك ،

و رشل الرسومات وقوائم المواداتي يعدها القسم الهندس إلى قسم التخطيط.
 ٧ ـ يقوم قسم التخطيط بتصميم خطة الانتاج واعداد الجداول النفسيلية العملية.

٨ ـ دراسة مستوى الخزون من المواد المطلوبة ، وإصدار الأوامر اللازمة
 لشراء المواد الق لا توجد في المخازن بالكيات المطلوبة .

 هـ اختبار المواد حين استلامها من الموردين وايداعها بالمخازن حي يحين موعد استخدامهـا .

١٠ - يرسل قسم النخطيط المعاومات التفضيلية بشأن طرق الانتباج وحمل الآلات وجدال الانتجابي قسم المراقبة .

 ١٩ يصدر قسم الرقابة على الانتاج التصريح اللازم بالمواد والآلات المطلوب استخدامها .

١٢ ـ تصدر الاوامر إلى قسم التصنيع .

١٣ يصدر قسم الرقابة على الانتاج الأوامر التفصيلية إلى قسم التصنيع ، حيث عدد فيها ما وكيف ومتى وأين يجب أن تجرى الصلبة التصنيعية . كا يقوم باجراء الوظائف الرقابية أثناء العمليات الصناعية، ومقارنة الآداء الفعلي الخطة الموحوعة، وادعال التمديلات اللازمة اذا تطلب الأمر ذلك ، لهذا السبب يجب أن يمكون الانصال قوياً بين قسم الرقابة وقسم التصنيع حتى يسهل انتقال المعلومات والتعليات بصورة منتظمة .

١٤ - تصدر الأوامر بالنفتيش.والغرض من الرقابة على درجة الجودة أثناء
 المدايات الصناعية هوالناكد من أخذ المواصفات المطلوبة في الاعتبار حين تصنيع

المنتج. ثم بجرى تفنيش نهمائى على المنتج بعد الانتهاء من تصنيعه تمبيداً لايداعه المحسازن .

و١ - يعتبر تقييم العمليات الصناعية من الوظائف الرئيسية للرقابة . اذلك يجب من اولتها أثناء العملية النصفيمية و بعدها . وتعتبر تقارير التفتيش أداة من أدوات التقميم ، فيموجبها يمكن التوصل الى ماهية الإجراءات التصحيحية اللازم ادخالها على العمليات الصناعية أو على طريقة التصنيع . وفي بعض الحالات قد يتطلب الأمر تعدل المواصفات اللازم توافرها في المواد المستخدمة .

٩ - يصدر قسم التخطيط والرقابة على الانتاج تفريراً بمدى التقدم في العمل الى نائب المدير لشئون النصتيم . كما ترسل صورة منه الى الادارة المسالية لمدراسته . كما يقوم قسم الرقابة بدراسة المعلومات الواردة من الافسام الصناعية بشأن مقدار وقت تعطل الافراد والآلات وأسبابه ، ومدى تأرجح حجم الكيات المصنعة من يوم لاخر ، وما الى ذلك . واتخاذ الاجراءات النصحيحية اللازمة ، ومنابعة تأثيرها هلى العمليات الصناعية ، وأصدار تقرر بذلك الى نائب المدير .


١٧ ـ يرقع نائب المدير لشئون النصنيع هذه النقارير الى الادارة .
 ١٨ ـ ترقم الادارة المالية تقاريرها الى الادارة لدراستها.

١٩ - تودع المنتجات التي تم تصنيمها (بعد التفتيش عليها) في الخمازن .

. ٧٠ ـ تعرض المنتجات البيع. وعادة يقارن المستهلك بين هذه المنتجات وبين المنتجات التي يصنعها المنتجون المنافسون قبل أن يقوم بعملية الشراء . وهذا الامر يتطلب اجراء دراسة للسوق لتبين وجهة نطر المستهلك في المنتج ،وما رد فعله فيه.

يقبين من ذلك أن اجراءات الانتاج نتطاب نصاون و تنسيق كامل من جميع الادارات والآفسام الادارات والآفسام الادارات والآفسام التي يتعلق المناطقة على المناطقة الإدارات والآفسام التي تؤدى وظائف ممينة بالذات ، فإنها لا تستطيع مزاولة وظائفها كوحدات تنظيمية مستفلة ، ولكنها تزاولها على أساس أنها جز. من الاجزاء الى يتكون صنها المبتطيعة والفرض من وصف الاجراءات الانتاجية


هو توضيح أين ومتى وكيف يمسكن لسكل ادارة وكل قسم أن يزاول الوظائف المطاربة منه . ويظهر فى الشكل رقم (٧٧ - ١) خويطة تبين خط سير التصليات والمعلومات والمراد خلال الإجراءات المختلفة العملية الانتاجية .



مستولية الادارات الختافة

يقين مما سبق أن وظيفة التخطيط والرقابة تلعب دوراً كبيراً في المراحل المختلفة لدورة الانتاج . فتتخذ الادارة الطيبا بعض الفرارات الرئيسية المتعلفة بهاتين الوظيفتين ، و لكنها نفوض للإدارات المختلفة المحاذ القرارات بشائن هاتين الوظيفتين ، كل في بحسال تخصصه ، لذلك تعتبر جميع الادارات مسئولة

بطريق مباشر وغير مباشر عن نجاح أو فصل نظام التخطيط والرقابة . فلابد أن تؤدى كل ادارة وظيفتها بطريقة متنابعة فى دورة الانتاج ، يمنى أن هناك وقت معين بجب أن تبدأ فيه من مزاولة وظيفتها ، ووقت معين يجب أن تنتهى فيه منها ، حتى تميد للادارة التالية فى مزاولة وظيفتها وهكدا . وتبين الحريطة بالشكل رقم (٧٧ - ٧) الوقت اللازم لمكل ادارة لمزاولة مسئولياتها فى دورة الانتاج . ومنها يتضح أن هناك تداخل فى تواريخ بداية ونهاية كل ادارة فى أدا. وظيفتها فى دورة الانتاج . ويبلغ هذا التداخل أفل مداه فى الجانب الآيمن ، فى حين يبلغ أكبر مداه فى الجانب الآيمن ، فى حين يبلغ أكبر مداه فى الجانب الأيسر ، وفها يل شرح مختصر لهذه الخريطة :



شکل رقم (۲۷ - ۲)

 1 ـ تبدأ فترة البحث ، وعادة يكون ادى الباحث فكرة عن ماهية و نوع المنتج المطلوب تصنيعه بعد دراسة السوق ، ولمكن فى بعض الحالات تبدأ مرحلة البحث ثم يقيمها مرحملة بحث السوق . ب ـ تصدر الاوامر لقدم التصميم بالبدء في تصميم المنتج الجديد أو تعديل تصديم المنتج الحالى .

جـ تبدأ وظفة التخطيط والرقابة على الانتاج. وعادة نبدأ هذه الوظفة
 قبل أن يقتبى قسم النصمم من وضع التصمم النبائى المنتج.

تبين النقطة التي ينتهي فيها المصنع من تصنيع أول لوط من المنتج ،
 ويعرضه البيع .

الوقت الذي يمكن أن تتم فيه عملية البحث الخاصة بالمنتج.

ب ـ د ـ فترة التصميم .

و _ ط _ فترة التصنيع ، وتتضمن نقل المنتجات الى المخازن .

ح ـ ى ـ الفترة التي يزاول فيها فسم التخطيط والرقابة على الانتساج وظيفته .

هـ ز ـ المترة التي يتم فيها اجراء التعديلات اللازمة في الامكانيات الموجودة ،
 كشراء المواد ، والمدد والآلات ، وتميين الأفراد وتدريبهم على أداء مهام مدينة في العملية التصنيعية ، وتغيير التخطيط الداخلي المصنع ،
 وتركيب أجرزة مناولة المواد ، والشاء عنازن وما إلى ذلك ، وتبدأ هذه المرة عادة بعد أن يبدأ فدم الرقابة على الانتاج في مراولة مهامه، وتذهي قبل الانتهاء من قصنيع اللوط الآول من المنتج ، وهي مهام تراوله ادارات المشتريات ، والأفراد ، والانتاج ، والهندمة الصناعية .

١ ـ توجد عادة وظيفة البحث بالنسبة للمنتجات الحديدة .

ب ـ تنداخل وظيفة التخطيط والرقابة على الانتساج مع بعض الوظائف التي
 تقوم بها الادارات الآخرى .

ب يبدأ التفتيش على المواد نبل عملية التصنيع .

ع ـ لابد من التفتيش على المنتجات بعد الانتهاء من تصنيعها عند النقطة ط. .

متد الرقابة على الانتاج كوظيفة تقييمه بعد النقطة ط.

الباب السابع طريقة الحالات

الفصل الثامن والعشرون ما هي طريقة الحالات

هناك طريقتين للتعلم: أحداهما تقوم على أساس تقديم مختصر للحقائق الهامة التي تجمعت على مر العصور، والثانية تقوم على أساس تدريب الفرد على اتخاذ القرارات في المشاكل الناجة عن المواقف الجديدة في ظروف دائمة التغير والحركة، وتعليمه طريقة التفكير فيها. ويتم ذلك التدريب عن طريق دراسة حالات مختارة من واقع الحياة العملية.

وترتكن الفلسفة الاساسبة لطريقة الحالات على التفرقة بين نوعين من طرق التفكير. التفكير الصارم ومؤداه القدرة على اعطاء الرأي السريع الحاسم في حقائق الحياة واتخاذ القرارات المناسبة في المواقف المختلفة بناء على ذلك، والتفكير المتردد وهو الذي ليست له هذه الخاصية.

ويعاب على الاسانذة التقليديين عدم قيامهـم بتعليم طلبتهــم طــرق الاختيـــار والمفاضلة بين القرارات. ولكنه يمكن أن نقرر النقاط المنطقية التالية:

١ _ يجب على الانسان أن يستخدم عقله للتفكير السلم.

٢ ــ لن يفكر الانسان تفكيراً سلياً إلا إذا تعود على ذلك.

٣ ــ الانسان دائماً مضطر الى تقرير موقفه ازاء مشاكل الحياة اليومية وعليه أن
 يتخد موقفاً معمناً إزائها.

فكيف يستطيع الاستاذ أن يحقق هذه الأهداف؟ في الواقع هناك ما يسمى « بفن اتخاذ القرارات؛ ويستطيع الاستاذ أن يساعد تلميذه على تعلم هذا الفن اذا ما درب نفسه هو عليه. والاستاذ الذي لا يقوم بذلك يزيح عن كاهله أصعب جانب من جوانبه.

فمن السهولة أن تثير الشكوك، وأن تشير الى الجهل والى المتناقضات التي تعيط بالعقل من كل جانب، ان هذا كله بمكن لأي عقل يفكر. ونحن لا نريد أن نمنع أو تقلل من شأن الاسلوب الانتقادي في التدريس، ولكن الشك يجب أن ينظر اليه دائم كهمزة وصل تؤدي بنا الى الاقتناع، أو بمعنى آخر يجب أن يكون النقد بنا قراب هداماً. فإذا هدمت العقائد، يجب بناءها ثانية، أو أن تبنى غيرها مكانها. واذا لم نفعل ذلك فان الفراغ المتخليف ستملأه أحاسيس الأساطير والخرافات. وبعد أن يدرب الاستاذ نفسه على فن اتخاذ القرارات، يجب عليه مساعدة طلبته على اتخاذ قراراتهم والتصرف بأنفسهم. وذلك شيء يختلف عن عمية الغزو الفكري، إنها عملية قائمة على احترام عقول الآخرين. إنها محاولة لمعاونة اولئك الذين أضعف الشك عقولهم، والذين يقساسون من التردد بسبب جملهم بالطريقة التي يمكن بها اتخاذ القرارات.

ويعمل رجال الاعمال في بيئة تؤثر فيها العديد من المتغيرات، وهذه المتغيرات غير ثابئة. ولذلك فإن عملهم يقتضي منهم تكوين مفاهيم محددة عن حقائق الحياة. لأنهم مضطرون دائم لا تخاذ قرارات سريعة حاسمة في مشاكل يومية مستمرة. ومهمة المدرسة هي تدريب هؤلاء على تنمية هذه الملكة.

وهناك المبادين الجديدة لاستخدام طريقة الحالات في تنصبة وتحسين كضايات المشرفين والاداريين في المسناعة. فتستخدم حالياً برامج لتدريب المشرفين في النواحي التالية: الاقتصاد، السياسات الادارية، الأصور الفنية في الصناعة، العلاقات الانسانية. والتدريب على العلاقات الانسانية تواجهه عديد من المشاكل من حيث القدرة على تحقيق أغراضه في تحسين الكفاية الادارية في ظروف العمل الواقعة.

وبرامج التدريب على العلاقات الانسانية المتبعة الآن تتضمن اتجاهين: أولهما

تدريس مناهج في علم النفس، وثانيها تدريس مبادى. الاشراف. وقد ائبتت التجارب فشل هذين الاتجاهي في تعديل سلوك المشرفين، ولذلك فإن طريقة الحالات قد تقدم لنا أداة جديدة صالحة للتدريب.

وحتى يشرح الاستاذ ماكنير كينة تطبيق الطريقة المقترحة من ناحية ، ولكي يثبت فشل الطرق التقليدية في التدريب ، فقد استعرض واقعة حدثت في مصنع مؤداها أن أحد المديرين تخطى رئيس العمال وأصدر تعليات مباشرة الى لعمال بشأن اجراء تعديل في الانتاج ، وبذلك شعر رئيس العمال بحرج موقفه أمام جميع العمال والاداريين . واستخلص ماكثير من هذه الواقعة أن البراسح التدريبية التقليدية لم بكن لها التأثير المطلوب في طريقة تصرف المدير إزاء موقف معين . ولاظهار ما يعنيه بطريقة أوضح اتجه الى وصف أحد البرامج التدريبية في علم النفس ، واثبت أن معظم المناقشة كانت تدور حول شرح ماهية الغرائز بصورة نظرية ، وإنها لم تتضمن أية اشارة لمثل الموقف الذي حدث لرئيس العمال ، كما إنها لم تناعد المشرف كثيراً في تطوير معاملته للآخرين .

لذلك فقد اقترح ماكثير أن يتم التدريب عن طريق عرض مشكلة أو حالة أو موقف معين على المشرفين، وأن يطلب منهم مناقشته.

ومناقشة الحالات في مشل هدذه البرامج التمدريبية يجب أن تمر في أربعة مستويات:

الأول، سؤال المشرفين عن وجهات نظرهم في الموقف، ويقتصر دور
 المدرب في هذا المستوى أما على الاستاع وتشجيع المناقشة، أو ترديد أحاسيس
 ومشاعر المشرفين. ويساعد ذلك كثيراً في تطهير النفوس من الاحقاد.

ـــ الثاني، وهو المستوى الهادف، ويرمي الى تلخيص ما كان يدور وما كان يقال حتى يشعر المشرفون تماماً بعظيم مسئوليتهم ويكونون على وعي بما كانوا يقولون.

- الشالث، مستوى التشخيص، ويسرمني للتعرف على معماني الكلمات

والتصرفات، وتحديد الموقف بصورة جلية. ويكون لهذا المستوى فائدته في تنمية ملكة الاستماع والملاحظة لدى المشرفين.

ـــ الرابع، مستوى الحركة، ويتضمن سؤال كل مشرف عما كان يفصله فيما لو كان في موقف مشابه.

ويصادف نطبيق هذه الطريقة صعوبات عديدة، من حيث إعداد الحالات موضوع المناقشة وكذا تدريب المدربين أنفسهم.

وهناك العديد من الملاحظات عن تطبيق طريقة الحالات في قاعة الدراسة من أهمها ما يلي:

١ _ حجم الفصل _ اثبتت الخبرة أن العدد الأكثر من اللازم أو الأقل من اللازم من العلبة لا يؤدي الى تحقيق أهداف الدراسة بطريقة الحالات، وأن الحجم الأمثل للفصل هو الذي يضم ما بين ١٠ الى ١٢ طالباً.

٣ ـ الواجبات، فغالباً ما تعطي الواجبات بالنسبة لحالة واحدة لمناقشتها في عاضرة دراسية واحدة. كما جوت العادة على توزيع حالات مطبوعة على الطلبة في بداية العام الدراسي. ويقرر الاستاذ في كل محاضرة الحالة التي ستم مناقشتها في المحاضرة التالية.

٣ ـ الواجبات المكتوبة، فيطلب عادة من الطالب كتابة تحليل للحالة مع
 استخلاص استنتاجاته.

٤ _ مناقشة الحالات في قاعة الدراسة ، ولكل استاذ طريقته في إثارة المناقشة . وبعض الحالات تذيل بأسئلة محددة والبعض الآخر يكون عاماً ولا يحتوي مثل هذه الأسئلة .

٥ - المحافظة على حماس الطلبة، فقد يخبو أحياناً حماس الطلبة في المناقشة، ويقع على عانق الاستاذ حينئذ مهمة استنارة حماسهم من جديد بانباع الاسلوب الذي يراه مناسباً. ٦ - استخدام قائمة بالاسهاء، فلتوسيع مجال المناقشة وصدم احتكار بعض الطلبة لها، قد يستخدم الاستاذ قائمة بالاسهاء لاثارة من لا يشتركون واناحة الفرصة أمامهم.

٧ _ وضع الدرجات، ويختلف الاساتذة في طريقة وضع الدرجات ولكن أغبهم يضعها بناء على المعلومات التي تنجمع في ذهنهم عن مدى مشاركة كل طالب في المناقشة أثناء العام الدراسي.

طريقة الحالات بمدرسة ادارة الاعمال بجامعة هارفارد

لمدة تزيد عن خسين عاماً ، ظلت طريقة الخالات من أهم الخصائص الرئيسية المهيزة لمناهج الدراسة في مدرسة هار فبارد لادارة الاعمال بالولايات المتحدة الامريكية . وقد وضعت البذور الأولى لهذه الطريقة في الفترة التي شغل فيها أدوين جاي منصب أول عميد لهذه المدرسة . ولكن هذه البذور لم تنمو حتى تولى والاس دونهام منصب العهادة في سنة ١٩١٩ . فقد كان تمرس دونهام في القانون وخبرتمه الواسعة في ادارة الأعمال سبباً في اعتقاده بأن طريقة الحالات هي المدخل الصحيح للتعليم في مدرسة هارفارد .

وقد كان حاسة لهذه الطريقة دافعاً لاعضاء الكلبة لأن يأخذوا على عاتقهم الأعباء الضرورية لنجاح مثل هذه المغامرة. وكان العميد دونهام على علم بأن نمو وتقدم طريقة الحالات في أغراض تدريس ادارة الأعمال سبكون بطيئاً، بالاضافة الى ما يستنزمه من نفقات. فينها تدرس بكليات الحقوق أحكام المحاكم، وبكليات الطب الحالات الموجودة بالمستشفيات، فإنه في ميدان ادارة الاعمال لم توجد أية تجارب عن عملية اتخاذ القرارات الادارية. لذلك فقد كان من المتوقع أن يسير تقدم عطريقة الحالات عسيراً بطيئاً وشاقاً.

وخلال المدة من ١٩٥٨ حق ١٩٤٢ شارك عدد كبير من الرجال في تطوير فلسفة التدريس بطريقة الحالات، وكذا في محاولة الوصول الى حلول للمشاكل العملية التي تتضمنها، ولكن أبرز هؤلاء الرجال جميعاً كان ميلفين كوبلاند. ومنذ أوائل سنة ١٩٤٠ ظهر اتجاه كبير في مدرسة هارفارد لادارة الاعال نحو توسيع نطاق طريقة الحالات لتشتمل على ميادين جديدة مثل العلاقات الانسانية ، والمسئولبات الاجتاعية للمشرفين الاداريين . وكدا لتضم طرقاً أخرى في التدريس، منها على وجه الخصوص البحوث، والتحليل المكتوب للحالات، والتقارير التي يتطلب الأمر كتابتها عن حقائق معينة في الحالة .

وكنتيجة لهذه الجهود، أصبحت طريقة الحالات تمثل مشاركة فعالة من جانب مدرسة هارفارد في تدريس مهنة ادارة الأعال. وهذه المهنة ليست علم وليست تنظياً قائماً بذاته. وإنما هي تستفيد من النظم والأفكار الجديدة، كما يستفيد منها الجنس البشري كله. والتقدم في هذه المهنة يعتصد في جانب كبير منه على الاستخدام الواعي لما توصلت اليه الدراسات والأبحاث في الميادين الأخرى. ولذلك فإن اعتاد الادارة على العلم والوسائل الفنية واضح. وإننا وإن كنا قد تعودنا في مجال العلوم الاجتاعية أن ننظر الى الاقتصاد على أنه مصدر نظامنا وأساس نظرياتنا، فإننا لا نستطيع أن ننظر إلى تدريس الادارة على أنها تطبيقات اقتصادية، بل يجب علينا أن ننظل إلى تدريس الادارة على أنها تطبيقات القيامات المهنية، وهذه بلا شك ستوصلنا الى نتائج ادارية أفضل. ولذلك فإن علم الخبرات المهنية، وهذه بلا شك ستوصلنا الى نتائج ادارية أفضل. ولذلك فإن علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الانسان وعلم السياسة وغيرها من العلوم يعتبر عاماً النفس وعلم الرقات دفياه من العلوم يعتبر عاماً الذي ما زلنا نحتاج فيه الى نظرية نافعة ومفهومة كمؤثر للنشاط الاداري.

أن أحد مظاهر القوة في طريقة الحالات هو أنها بتأكيدها وتركيزها على عملية اتخاذ القرارات الادارية، تضطرنا الى الالمام بمجموعات متعددة من النظام الاجتماعية. ويوضع الطالب في مركز رجل الأعمال الذي يجب عليه أن يتصرف، والذي يجب عليه قبل أن يتصرف أن يزن المشكلة المعروضة عليه في ضوء مجموعة متعددة من الاعتبارات القصيرة والطويلة الأجل. ولكنه في جيم الظروف مضطر

لأن يتخذ قراراً وأن يتمه وأن يحققه. لذلك فان الخاصية المميزة لطريقة الحالات في قاعة الدراسة، هي ذلك المدى من المسئولية الذي يقمع على عمائسق الطمالسب للوصول الى قرار محدد بعد قياسه بالتحليل الدقيق.

وتعتبر طريقة الخالات أيضاً اداة هامة للباحثين في مبدان ادارة الاهال، واستخدامها على هذا الاساس يتزايد باستمرار في مدرسة هارفارد، حيث يعتمد النشاط هناك في البحوث على خطة يعتقد انها الوحيدة بين الجامعات، فنلث أعضاء التدريس بهذه المدرسة متفرغون تماماً للقيام بالابحاث التي يرون أنها هامة الإدارة الاساسية التقليدية. فيشاكل الادارة اليومية ومشاكل التشغيل يعتبران الاساس الذي يعتمد عليه النجاح في المجال الصناعي. كما أن هناك حاجة ماسة الى التوسع في مبدائين جديدين هما العلاقات الانسانية، والمسئوليات الاجتماعية للمشرفين. إذ يجب أن نتوصل إلى فهم أحسن المصادر للقوة ومواطن الدوافع في الانسان، تلك القوة التي تثير فيه الرغبة لتحمل المخاطر والاقدام وروح المغامرة.

طريقة الحالات بكليات النجارة في جمهورية مصر

بدأ الاستاذان محد مرزبان وأمين عوض الله أول محاولات للتدريس بطريقة الحالات في ميدان ادارة الأعمال خلال العام الدراسي ١٩٥٥/٥٤ وقد تبعهما في هذا الاتجاه كل من الدكتورين فؤاد شريف وعادل حسن، والواقع أن هذه المحاولات لم تتوفر لها الظروف الكافية لنجاحها، للأسباب الآنية:

١ _ إن اتباع طريقة الحالات يستلزم بالفرورة تخصيص معظم درجة النجاح للمناقشات الشفوية التي تم اثناء الدراسة ، وأيضاً تعديل طريقة الامتحانات الجاري العمل بها في الجامعات المصرية.

٢ ـ إن انباع طريقة الحالات في تدريس مادة دراسية واحدة مع استعرار
 تدريس المواد الأخرى بالطريقة التقليدية يؤدي الى النشويش في نفكير الطالب.

وخصوصاً في مرحلة الكلية، وذلك لاختلاف الفلسفة التربوية التي تعتمد عليها الطريقتين.

٣ ـ لا تحقق طريقة الحالات نجاحاً ملحوظاً إلا اذا كانا المناقشات في نطاق
 الجهاعات الصغيرة ، وهذا ما لم تتوفر له الامكانيات بعد في الجامعات المصرية .

 ع - طبقت طويقة الحالات بنجاح بالنسبة لطلبة الدراسات العليا، أما تطبيقها بالنسبة للطلبة على مستوى الكلية فيا زال موضع خلاف، ولم يؤدي الى نجاح ملحوظ حتى في الولايات المتحدة نفسها.

0 _ نظراً لأن عملية تجميع الحالات تحتاج الى موارد طائلة، فإن معظم الحالات التي درست في مصر كانت عبارة عن ترجمة أو اقتباس من حالات تم اعدادها اصلاً في الولايات المتحدة. ومن الواضح أن اتباع طريقة الحالات يقتضي ضرورة تلمس الطالب لمشاكل واقعية تدور في اطار الظروف المحلية التي يعيش فيها ، حتى يستطيع إبداء الرأي السليم والواقعي.

فلسفة طريقة الحالات

المقصود بدراسة الحالات هو كيفية تحليل الحقائق التي تتضمنها كل حالة ، وعن طريق هذا التحليل يتمكن الباحث من الوصول الى القرارات أو التوصيات الملائمة لعلاج المشكلة المعروضة. وطبيعي تختلف طريقة تحليل المعلومات والحقائق، كما تختلف القرارات والتوصيات من حالة إلى أخرى. وبرجع ذلك الى اختلاف الظروف الاقتصادية والادارية المحيطة بكل حالة. وبناء عليه نجد أنه من الصعوبة بمكان تحاولة وضع مبادى، عامة تحكم هذا النوع من الدراسة بحبث يمكن تطبيقها في جميع الحالات. إلا أن ذلك لا يمنعنا من محاولة الوصول الى الطريقة المعانة، التي يمكن أن يتبعها الباحث عند قيامه بتحليل الحالة المعروضة أمامه. أي الغرض الذي نقصده هنا هو تعليم الباحث كيفية تحليل الحقائق، وتدريبه على النغرض الذي يمكن أن يقوده الى تقيم المشكلة المعروضة أمامه. وهنا نجد

أنه يتعين على الباحث أولاً أن يستعرض الحقائق التي تحويها كل حالة ، ثم يقوم بنفسيرها طبقاً لما يتراءى له ، وبعد ذلك يستخلص العوامل التي تكوّن المشكلة ، حيث يقوم بتقييمها وترتيبها حسب أهميتها النسبية ، حتى يتمكن من الوصول الى كافة الظروف المحيطة بالمشكلة ، وبالتالى اقتراح الحل المناسب لها .

ويجب أن يكون مفهوماً أن الفرض الأساسي من هذه الدراسة ليس اختبار أو ويجب أن يكون مفهوماً أن الفرض الأساسي من هذه الدراسة ليس اختبار أو ياس مدى خبرة الطالب أو المامه بأسس ادارة الأعمال، ولكن الغرض الرئيسي يدور حول كيفية استخدام هذه المبادى، وتلك الأسس في دراسة حالة معينة. الطالب فا بالدراسة والبحث يمكنه من تطبيق المبادى، التي استوعبها في دراسته الاكاديمية على أمثلة بما يحدث في الحياة العملية. ولكي يتمكن الطالب من تفهم المشكلة بالمتركة التي ظهرت فيها، وغير ذلك من المعلومات والبيانات التي يمكن أن تضيء لله الطريق الى تفهم المشكلة.

وبغض النظر عن الطريقة التي يتبعها الباحث في تحليل الحالة المعروضة أمامه فلا بد من توفر هذين الأمرين:

ان يدرس الباحث جميع الظروف المحيطة بالحالة المعروضة للبحث، وأن
 يفهمها جيداً ، ويتعرف على كل الحقائق والبيانات والاحصائيات المعروضة .

٢ _ أن يكون الباحث قادراً على تحليل هذه المعلومات، واستنباط كافة النتائج
 التي يمكن على أساسها النوصل الى الأسباب التي يستند إليها، لتأييد وجهة نظره
 فها يقترحه من حلول أو توصيات.

ويجب أن نأخذ في الحسبان أن دراسة الحالات في قاعة المحاضرات تختلف عن تلك التي توجد في الحياة العملية. والاختلاف هنا في الشكل وليس في الجوهر. هفي هذا الكتاب حاولنا بقدر الامكان تزويد الطالب بكافة البيانات والظروف المحيطة بكل مشكلة، كي نسهل له الأمر. أما في الحياة العملية فيقع على عتق رجل الأعمال مهمة البحث عن تلك البيانات واختبار كافة الظروف بكل الطرق الممكنة. أي أن المشاكل المعروضة هنا لا ينقصها سوى ايحاد الحلول المتاسبة أو ابداء وجهات النظر الممينة.

تحليل المشكلة وتنظيم البيانات المتعلقة بها تمهيداً للوصول الى علاج لها

أن أول مهمة تشغل الباحث هي تحليل ماهية المشكلة المعروضة أمامه. وهناك عدة طرق تستعمل في هذا الصدد، إلا أننا نقترح استخدام الطريقة الآتية على سبيل المثال، وتتضمن هذه الطريقة الخطوات الخمس الآتية:

 التعرف بوضوح على المشكلة أو المشاكل الرئيسية الموجودة في الحالة المعروضة للمحث.

٢ - تقسيم المشكلة الرئيسية التي نواحيها المتعددة.

ت تحليل كل ناحية من هذه النواحي عن طريق الاسئلة التي يوجهها الباحث
 الم نفسه ، مع محاولة وضع اجابات على همذه الاسئلمة من مضمون البيسانات
 والمعلومات الموجودة في الحالة موضع البحث.

٤ - الاستعانة بالمعلومات العامة سواء أكانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية ،
 فهذا من شأنه أن يساهد في الوصول الى تحليل كامل للهشكلة .

الوصول الى قرار أو علاج للمشكلة الرئيسية عن طريق البيانات التي تمكن
 من الوصول اليها .

أولاً ـ المشكلة الرئيسية

والمشكلة الرئيسية هي التي يشعر الباحث أنها تمثل صلب الحالة المعروضة أمامه، بحيث اذا توصل الى ايجاد علاج لها أصبحت المشكلة غير ذي موضوع. وتبدو أهمية الوصول الى المشكلة الرئيسية اذا عرفنا أن الباحث لا يمكنه أن يقطع أي مرحلة في تحليله للحالة إلا اذا عرف بالضبط ما هي المشكلة المطلوب بحثها. وهنا نقول مرة أخرى أن الأمر لا يكون بهذه السهولة في الحياة العملية، ففي هذا

الكتاب سبجد الطالب أن البيانات والمعلومات التي يطلبها متوفرة أمامه، أما في الحياة العملية فعليه أن يبحث بعناية عن البيانات والمعلومات، والأسباب التي أدت الم ظهور المشكلة التي تعاني منها المؤسسة وعمادة نجد أن هذا العمل قد يستغرق أياماً أو أسابيعاً قبل تجميع كافة المعلومات اللازمة.

وطبيعي نجد أن قراءة الحالة بعناية فائقة من شأنه أن يساعد الطالب على تفهم المشكلة الرئيسية التي تتضمنها . كما أن هذه القراءة ستمكنه من تكوين فكرة كاملة عن الظروف التي أحاطت بالمشكلة سواء في الماضي أو في الحاضر . بالاضافة الى أن ذلك سيساعده على معرفة الغرض من النحليل، وبالتالي إعطاء الأهمية النسبية لكل عامل من العوامل التي تؤثر في هذه المشكلة.

ثانياً _ دراسة النواحي المختلفة للمشكلة الرئيسية

إن المشكلة الرئيسية عادة ما يتفرع منها عدة مشاكل فرعية أخرى، وبالتالي غيد أنه لا بد من تقسيم المشكلة الرئيسية الى نواحيها المتعددة. فمن النادر أن تكون المشكلة الرئيسية الى نواحيها المتعددة. فمن النادر أن للخالة المؤسية قائمة بذاتها، وإلا كان أمر تحليل الحقائق المتعلقة بها سهلاً للغاية. فمثلاً غيد أن المشكلة الحاصة بالمفاضلة بين انتاج نوع جديد من السلع بالاضافة الى السلع الحالية أو عدم انتاجه يتفرع منها عدة مشاكل أخرى مثل: كمية المبيعات _ تكاليف الاعلان _ النسعير _ الانتاج _ المخزون وما الى ذلك. وكل ناحية من هذه النواحي تتطلب البحث الشامل والدراسة المستفيضة للوصول الى قرار بشأنها، لكي نحكم في النهاية هل تنتج هذه السلعة أو لا تنتج، وهو السؤال الذي تدور حوله المشكلة الرئيسية.

كما نجد أن الناحية المتعلقة بالمبيعات نقتضي دراسة مقدرة الأفراد الموجودين حالياً بالمؤسسة، والطرق التي تتبع في مكافآتهم على المجهود الذي يبذلونه في بيع السلعة الجديدة. بالاضافة الى معرفة درجة المنافسة الموجودة من السلع البديلة، وغير ذلك من العوامل.

وقد توضح في هذا المثال أن القرار الخاص بانتاج سلعة جديدة ــ وهو المشكلة

الرئيسية _ يمكن التوصل اليه عن طريق تحليل العناصر التي تتكون منها هذه المشكلة. لذلك يقتضي الأمر تقسم المشكلة الرئيسية الى عناصرها الأولية، وبحث كل عنصر من هذه العناصر على حدة، مع معرفة العلاقة التي تربط هذه العناصر معضها سعض ودراستها دراسة كافية.

والسبب في تقسيم المشكلة الى جزئياتها هو جعلها سهلة الفهم كي يستطيع الذهن أن يستوعبها بسهولة. فهذا يساعد على تركيز الذهن في كل ناحية على حدة بدلاً من توزيعه على كافة النواحي في وقت واحد، وبالتالي بعجز الفرد مها أوتى من ذكاء عن التفكير المنطقى الذي يقوده الى الحل السليم.

ثالثاً _ توجيه الأسئلة

أن الغرض الأساسي من توجيه هذه الأسئلة والاجابة عليها هو التوصل الى عليل دقيق لكل عامل. ومن أمثلة الأسئلة التي تستعمل في هذا الصدد: ما هو أثر العامل المعين على كل من.. الانتاج - المبيعات - التمويل - أو الناحجة الادارية بأصفة عامة ؟ وهل لهذا العامل تأثير واضح على علاقة المؤسسة بالجمهور الخارجي (يقصد باجمهور الخارجي الموردون - المستهلكون - حلة الأسهم والسندات - الحكومة) ؟ وما نوع هذه العلاقة ؟ هل سيساعد هذا العامل في تحسينها ؟ وما أثر هذا العامل في علاقة المؤسسة بالجمهور الداخلي (ويقصد به فئة الموظفون والعهال) ؟ وما الم ذلك من أسئلة.

وعادة يجد الطالب أن معظم البراهين التي يمكن الاستناد اليها في اثبات وجهة نظرة موجودة في صلب الحالة المعروضة أمامه ، إلا أن ذلك لا يعني مطلقاً أن هذه البراهين ستكون واضحة تماماً وظاهرة ، يحيث يمكن اكتشافها بمجرد قراءة الحالة لأول وهلة . كما أن بعض البيانات التي قد تعطي في الحالة ربما لا تستخدم على الإطلاق ، وكل ما في الأمر أنها قد تساعد الطالب على تكوين فكرة تامة عن المحلومات الموضوع . وبالنالي نجد أن مهمة الطالب تنحصر في البحث عن المعلومات الضرورية من وجهة نظره ، حيث يقوم بدراستها وتحليلها .

ويـذكـر أـــانـذة الادارة في هـذا الصــد أن الطــريقــة المـــالي يكن استخدامها لهذا الغرض هو عمل قائمة بالبيانات التي تؤيد وجهة النظر المعينة وتلك التي لا تؤيدها (Pros & cons) وذلك بالنسبة للحالة المعروضة للحث.

ففي المثال السابق ذكره حول مدى تفضيل انتاج سلعة جديدة يستحسن سرد الأدقة والبراهين والبيانات التي تؤيد فكرة انتاج السلعة، وتلك التي تهدم هذه الأدلة وللراهين والبيانات التي تؤيد فكرة انتاج السلعة، وتلك التي تهدم هذه المدكرة. ثم تجري المقارنة بين هذه الأدلة لفرض إظهار الأهمية النسبية لكل منها، حتى يتسنى استخراج النتيجة النهائية عن طريق هذه المقارنة. أما سرد جميع الأدلة والبراهين التي تؤيد وجهة النظر مع تجاهل الأدلة الأخرى التي تتعارض معها، فإن هذا التصرف من شأنه أن يضعف التحليل وبالتالي تكون النتيجة النهائية التي يتوصل إليها الباحث ضئيلة القيمة تجيث لا يمكن الاعتباد عليها.

ولا شك أن دراسة طبيعة المصدر المستقى منه البيانات تعتبر على جانب كبير من الأهمية. فلا بد من تقرير ما اذا كانت البيانات المستخدمة _ كلها أو بعضها _ حقائق يمكن الاعتاد عليها، أم أنها جرد آراء تنقصها البراهين القاطعة. كها ينبغي التأكد عها اذا كانت المصادر التي أمكن الحصول منها على هذه البيانات مصادر أمينة يمكن الاعتاد عليها، أم أنها مصادر غير موثوق بها.

هذه الأسئلة وغيرها لا شك أنها تساعد الباحث عل استخلاص البراهين والأدلة التي قد تكون مختفية في سباق الحالة، والتي لا يمكن الوصول البها إلا عن طِريق التعمق في قراءة المشكلة والتفهم الكامل لكل ما تحويه من بيانات.

رابعاً _وزن وتحليل البيانات المتجمعة

يجب أن تدرس بعناية الـ Pros & Cons التي جمعت ورتبت، وذلك بالنسبة لكل عامل على حدة. أو بمعنى آخر تكوّن بجموعات من العوامل التي تؤيد وجمهة النظر، وتلك التي لا تؤيدها. وذلك بالنسبة لكل عامل، وبعد ذلك نقرر أي بجموعة من هذه المجموعات تبدو في مجموعها أقوى من الأخرى، وأيها ببدو أكثر خطراً على أعال وسناط المؤسسة، وأيها بمثل المشكلة الرئيسية في الحانة المعروضة. فإذا طبقنا هده الخطوات بالنسبة لكل عامل، فإننا لا شك سنتوصل الى النتيجة المنطقية والعلاج السليم للمشكلة المعروضة.

خامساً ـ تنظم البيانات المستخدمة في تحليل المشكلة

بالرغم من أن تحليل البيانات بالصورة السابق ذكرها يعتبر ذا فائدة عظمة في الوصول الى الحل المنطقي للمشكلة. إلا أنه يعتبر غير كاف في هذا المضهار، إذ يجب أن توصع هذه البيانات بشكل منظم في التقرير النهائي، حتى يظهر أثر كل عامل وأهميته النسبية بالقياس الى العوامل الأخرى. ففي التقرير النهائي يحب أن تحدد العلاقة بين كل عامل وآخر، وأن تنظم هذه العوامل تنظياً معقولاً يساعد القارى، على استيعاب كل ما ورد بالتقرير بأقل جهد ممكن، كما يهي، ذهنه لاستقبال النتيجة المتوصل اليها. إذ أن تحليل المعلومات دون تنظيمها ووضعها في فالب جذاب لن يكون له التأثير المطلوب على القاريء. وعلى ذلك يقتضي الأمر منا ضرورة تنظيم مناقشة البيانات وتحليلها. وذكر البراهين المستند اليها. والخاتمة التي توصلنا لها. بطريقة يتسلس فيها تفكير القارىء. ولا بد أيضاً أن تظهر العلاقة بين حيع هذه العوامل بصورة واضحة ، حتى يقتنع القارىء بصحة النتيجة النهائية. بالإضافة الى دلك. بجب أيضاً استعراض جميع الحلول البديلة، ومناقشة مزايا وعيوب كل منها. والأسباب التي تدعو الى التغاضي عنها وأهمالها. فذلك من شأنه أن يساعد على توضيح وجهة النظر الخاصة باختيار احد الحلول دون الأخرى. وبجب أن يكون مفهوماً أن الحل الأخير مها كان منطقياً ومعقولاً ، فلا بد أن توجه اليه بعض الانتقادات. وهنا يقع على عاتق الباحث أن يذكر هذه الاعتراضات. التي قد توجه الى الحل المقترح، ويتناولها بالتحليل الشامل، ويظهر مدى قوتها وتأثيرها على الحل الذي ذكره. وبهذه الطريقة بمكن أن يسد الطريق على الانتقادات التي قد توجه الى الحل الذي توصل اليه. وأخيراً نجد أنه في الحياة العملية قد لا تنوفر جميع الحقائق الخاصة بالعمل أو الشكلة، أو أنها قد تكون غير واضحة، بحيث يمكن اكتشافها بسهولة. وهذا يرجع الى أن هذه البيانات قد لا يمكن الحصول عليها، أو أن محاولة التوصل اليها قد تتطلب وقتاً طويلاً ونفقات كثيرة. إذ أن كل مشكلة من المشاكل الادارية تنضمن عوامل معروفة يمكن الالمام بها، وعوامل أخرى غير معروفة. وحيث أن الشحليل السلم للمشكلة لا بد أن يشمل كل هذه العوامل، سواء المعروفة أو غير المجوفة أو غير المخرفة أو غير المخرفة أو المحروفة أو غير المخرفة أو غير المخرفة أو غير المخرفة أو غير معروفة منا يتحتم في هذه الحالة الاعتاد بعض الشيء على الاعتقادات والاراء الشخصية والاقتراحات التي يعتقد بصحتها. على أن يتم تناول هذه الأشيء بصورة منطقية معقولة حتى تكون أقرب الى الواقع منه إلى الخيال.

فالاعتقادات الشخصية قد تكون صحيحة ، كما يحتمل أن نكون كاذبة أو لا تستند على منطق سلم ، كما أن بعضها يعتمد على الخبرة الشخصية والمران العملي ، والبعض الآخر يعتمد على آراء نظرية بحنة . وكل ما يمكن قوله في هذه الحالة أنمه عند لتطرق الى هذه العوامل ، يجب على الباحث أن يحاول بقدر الامكان التوصي الى البراهين والأدلة التي توضع وجهة نظره ، عيث يمكن قبولها ، مع الأخذ في الحسبان أن تلك الآراء إنما هي معتقدات شخصية قابلة للجدل ، وليست حقائق ثابتة يمكنه الاعتماد عليها اعتماداً كلياً . وأخيراً يجب عند الالتجاء الى هذه الطريقة ، أن يشرح الباحث الظورف والملابسات التي جعلته يعتمد في تحليله على هذه المعتقدات والآراء الشخصية ، حتى يمكنه أن يدلل على وجهة نظره في هذا الصدد .

ما هي طريقة الحالات

وبجد الباحث مفسه في أكثر الأحيان مفكراً في مغزى النشاط الذي يبذله في تحميع وكتابة الحالات، تلك التي تكوّن الأدوات العملية لطريقة التدريس بهذه الطريقة، وهذا التفكير وهذا التأمل يمكن ملاحظته عندما يضم لنفسه بعمض الأسئلة من: ما هي طريقة الحالات على وجه التحديد، ما هي طبيعة عملية التعليم في نطاق هذه الطريقة؟.

طريقة الحالات .. هل هناك طريقة؟

ما هي على وجه التحديد ما نشير اليها على أنها ، طريقة الحالات ، ؟ يمكن تحديد مفهوم هذه الطريقة بصورة عامة اذا قورنت بطريقة المحاضرات . فغي طريقة الحالات يستخدم طريقة التوصيف للمواقف الادارية المحددة بدلاً من المراجع . كما يقود الاستاذ في طريقه الحالات المناقشات التي تدور حول هذه المواقف الادارية بدلاً من القاء المحاضرات .

ومن الواضح أن هذا التحديد لا يقود في الواقع الى تعريف كاف، ولكن قد نستطيع أن نفهم ماهية هذه الطريقة عندما نستعرض قلبلاً من المشاهد التي تجري داخل قاعة الدراسة.

ففي أحد المحاضرات قد يحاول الاستاذ أن ينمي قدرة الطلبة في ميدان العلاقات الانسانية. والحالة موضوع المناقشة قد تبدو كيا لو كانت قصة درامية أكثر من أن تكون مشكلة ادارية. إنها تحكي بكل بساطة، وباستخدام الحوار في بعص اجزائها، قصة فناة فقدت وظيفتها كنتيجة لظروف عديدة، وانتهى بها الحال الى دخول إحدى المستشفيات. ويبدأ الاستاذ المحاضرة بأن يسأل أحد الطلبة أن الذي يعجبك في هذه الحالة يا سيد ع، ومنذ هذه اللحظة يبدأ مع الطلبة في المناقشة. وقد يتحبر المشاهد العابر من عدم اشتراك الاستاذ في المناقشة معتقداً أن وظيفته الرئيسية هي أن يملأ السبورة بتعليقات الطلبة. ولكن بالرغم من ذلك، فان الحياس الذي يشارك به الطلبة في المناقشة يجعل واضحاً أن شيئاً واضحاً أن شيئاً

فهل يحدر بنا أن نستنسج أن التمدريس الجيمد للحالات بحتوي ويتضمن استخدام حالات سهلة، وأن الاستاذ يجب عليمه أن يشارك بقمدر ضئيل في المناقشة، وأن الهدف من المحاضرة الدراسية هو تقديم مجموعة من الآراء غير المترابطة مصحوبة بعملية ايجاد الترابط التي يستحمل الطالب عبثها ؟

إننا اذا استنتجنا ذلك، فإ الذي نتوقعه في تجربة مماثلة في مادة الرقابة؟ ان

الحالة تزودنا فقط بالمعلومات الضرورية لاجابة سؤال محدد: وهل يجدر بشركة السكندرية للصناعات المعدنية أن تتخلص من محطتها الكهربائية وأن تشتري التيار الكهربائي من محطة الكهرباء المحلية التابعة للدولة ?. أنه يبدو من الواضح ان الاستاذ قد توصل قبل ذلك للحل الصحيح ،، وإن المحاضرة الدراسية تتغق في استخلاص الاحتمالات المتعددة التي يمكن أن تكون حلولاً. وبالتأكيد يكون هناك تركيز كاف من جانب الطلبة والاستاذ على مناقشة الاعتبارات التي لا يمكن قياسها، والتي تقف عقبة في تسهيل الحل الرياضي الخالص. وعلى الرغم من ذلك، فانه يبدو واضحاً أن الاستاذ يوجه المناقشة من البداية نحو هدف محدد.

فهل هذه هي الطريقة المثالية لتدريس الحالات؟ وهل يمكننا أن نقرر أي من هذين المثالين هو الاستخدام الأفضل لدراسة الحالات؟.

واذا انتقلنا الى قاعة دراسية أخرى حيث يدرس فيها هذه المرة مادة السياسات الادارية، نجد أن الحالة المعروضة مكتوبة بأهداف أكثر عمومية، فهناك قصة كاملة عن حياة الشركة العربية لصناعات الكياويات منذ سنة ١٩٣٠ حتى الآن. ونجد فيها جميع الظروف والمتغيرات المتعددة للموقف الاداري الذي تجد الشركة نفسها فيه من علاقات انسانية، طرق فنية في الانتاج، ميزانيات، طرق توزيع، ويبدأ الاستاذ المحاضرة الدراسية بالسؤال التالي:

« السيد ع » ، بفرض انك مدير هذه الشركة ، ما الذي يقلقك منذ شهر يناير من سنة ١٩٨٣ ، وكما في المثال السابق ، يدع الاستاذ المناقشة بين طلبة الفصل من البداية ، ولكنه بالتدريج يتواجد شيء من التوافق حبول الدوافع والاعتبارات العامة ، كما تظهر المثاكل الاساسية ، وفي نهاية المحاضرة يحاول الاستاذ ، أن يسمح للمناقشة عن عمد بأن تنجه ناحية اذكاء الرأي الذي تم الاتفاق عيه .

فهل هذه المداخل الموجهة وغير الموجهة هي « دراسة الحالات ، ؟ ، وهل من خصائصها الحالات العامة ؟ .

من الواضح أن الاجابة على هذا السؤال ان لكل استاذ طريقته الخاصة في

تدريس الحالات، ولكنه ليس احداها بالتحديد هي طريقة الحالات. كما يبدو واضح من الاساليب الفنية المستخدمة، والتي يمكن استخدامها. وهذه الأساليب الفنية تنفير من مادة دراسية إلى أخرى كنتجة له :

١ _ الاختلافات في أهداف المادة.

٢ _ الاختلافات في شخصيات ومقدرات الاساتذة.

٣ _ الاختلافات في البيانات والاحصائبات التي ترد بالحالة المعروضة.

وحتى في داخل المادة الواحدة، فإن طرق التدريس سوف تختلف خلال الزمن باختلاف درجة التقدم الذي يحققه الفصل، أو ىاختلاف الاهد ف التي تركز عليها.

والصورة النهائية التي تتخذها الحالات في أي مادة، وكذلك طريقة التدريس نفسها، تعتمد على العوامل الثلاثة السابق ذكرها. فقد تكتب الحالات بحيث يواجه الطالب قراراً لا بد من أن يتخذه. أو أنها قد تحكي ببساطة ما حدث فعلاً. وما أتخذ من قرارات، وما كان عليه رأي المدير، وهكذا. وقد تتركز الحالات على جانب معين من موقف كبير، أو تهتم بالموقف كله. والاستاذ قد يقود المناقشة. أو يدع ذلك للفصل. وهو قد يحاول ايجاد ه حل مدرسي ه، أو يشير الى الحلول العديدة التي يمكن الوصول اليها. وكل هذه الاختلافات تكون طبقاً لتقدير الاستاذ وتقييمه لما يرغب في عرضه، وفيا يرجو أن يحققه، وفي قدرائه الشخصة.

اذن فمن المسلم به أنه لا توجد طريقة واحدة للحالات، وإنها تعني الاشياء عديدة للافواد المختلفين، فها هي أوجه التشابه، وما هي الخطوط العريضة التي يتبعها جميع الاساتذة في مدرسة هارفارد لادارة الأعمال؟

أننا نشعر أن هناك ثلاث خطوات على الأقل:

١ _ التركيز على الخبرة: فحيث المدرسة تهدف أساساً الى اعداد الرجال

لوظائف ذات مسئولبات عمل واقعية ، فإن جميع وجوه أنشطتها يجب أن تكون نابعة من هذا الهدف ، وأن يكون هدفها تسليط الاضواء على المشاكل الادارية الجارية . ولذلك فهذه المدرسة نستقي موادها بدرجة كبيرة من التجارب الواقعية للادارة في المشروعات الخاصة أو الحكومية . وهي كذلك تشكل أعضاء هيئة التدريس بها من بين هؤلاء الذي يصلحون تماماً للوظائف الادارية ذات المسئولية . وبسبب هذه الحقائق جميعاً ، وبسبب التركيز على تسليح الطالب بالقدرة على مواجهة المواقف الواقعية ، فإن المناهج الدراسية لا بد وأن تعكس وتصور ه ما هو حقيقى ، وليس ما يعتقد الغرد فيا يجب أن تكون عليه الأمور:

" _ التركبز على الخاص بدلاً من العام: فبناء على الافتراض القائل بأن جهود رجل الاعال تنصب بصفة اساسية على اتخاذ القرارات أكثر منها على تكوين النظريات، وكذلك بناء على الافتراض القائل بأن التدريب على اتخاذ القرارات يتولد وينمو من التجارب ذاتها، فإن التركيز لا بد وأن يهتم بالمواقف بدلاً من إقامة صرح من التطريات والعموميات المستخلصة من عدد من الحالات، ومن تم فإن الاختلافات بين عدد من الحالات وليس أوجه التشابه بينها هي التي يجب أن تهتم بها بصفة مستمرة، حتى يتكون لدى الطلبة الاستعداد الكافي لحن المشاكل إزاء المواقف المحددة.

٣ ـ التركيز على تعويد الطالب على التفكير المنظم: أي أن المواد والمناهج المقررة يم تصميمها ليس فقط لكي ننقل المعلومات بيساطة الى ذهن الطالب، ولكن لكي نعود الطالب على هضم طرق التفكير النافعة، والبحث عن البيانات اللازمة لايجاد الحلول. وبذلك فإن النظرية القائلة بأن التملم هو استيعاب محض لا تكون مقبولة، وبدلاً منها يعطي اهتام اكبر لتحريك وإثبارة الاهتام الذهني والعاطفى في الطالب.

طريقة الحالات _ وقعها على الطالب

حيث انه لا توجد طريقة واحدة للتدريس بطريقة الحالات، فإنه بالتالي لا

توجد طريقة واحدة للاستفادة منها والتعلم بها، فالطلبة يستفيدون منها بطرق غتلفة وعلى درجات متباينة. ولكنه مع ذلك يمكنا أن نميز نموذجاً عاماً، يشتمل على صفات اساسية، أختبر لوصف أربعة مراحل: شعور داخلي بالتجمد والتوقف، استثارة النشوق الى المعرفة، تنمية الادارك، ثم أخيراً تحقيق القدرة الادارية.

ويكون الاحساس بالتجمد والتوقف، رد فعل طبيعي جداً في البداية، حيث يجد الطالب نفسه في قاعة الدراسة وامامه بجوعة غريبة جداً من الأدوات، ومدخل جديد في الدراسة، وتركيز على نقاط لم يسبق له أن واجهها من قبل. فالحقائق المؤكدة التي يقدمها التحليل الرياضي، والتي كانت تبعث فيه إحساساً بالراحة، وحقائق التاريخ والنظريات السياسية وتطوراتها، كمن ذلك يستبدل بمجموعة من البيانات، الغير كاملة في معظم الاحيان، ويطلب من الطالب على أساسها أن يتخذ قرارات محددة.

وعلى الرغم من أن المقررات الدراسية التي حصل عليها الطالب تغطي كل نواحي نشاط ادارة الاعمال التمويل. الانتاج، التنظيم، التسويق، الرقابة، العلاقات الانسانية، وغيرها. فإن الخاصية المميزة لها جيعاً هي التركيز المستمر على المواقف والتجارب المحددة.

وبدلاً من أن تبدأ الدراسة بمرجع في أصول التسويق فإننا نعطي للطالب وصفاً عن كيف ادخلت شركة ووارد، للآلات آلة حلاقة ميكانيكية في السوق. وبدلاً من أن تبدأ بكتاب في السلوك الانساني، فإننا نعطي للطالب مذكرة مكتوبة عن مناقشة دارت بن الرئيس والمرؤوس.

والجو داخل قاعة الدراسة لا يؤدي الى استعادة الشعور باليقين والتأكد. وتصرف الاستاذ وسلوكه قد يبدو غريباً, ولا يجد مشاركة وتجاوباً من جانب الطلبة. ولكن يلاحظ أن روح الفرض والاملاء التي تعودها الطلبة من الاساتذة لا وجود لها، أو قل إنها تقل كثيراً، كما يوجد نقص كبير في الاسئلة التي يوجهها

للطلبة، كما لا يستطيع الطالب أن يسجل في مذكراته إلا ملاحظات قصيرة. وبدلاً من كل ذلك يسأل الاستاذ الطالب عما يعتقده، وعما يمكن أن يفعله. وما هى المشاكل التي يشعر أنها هامة.

والطالب يتعلم أيضاً أن مشاكل اليوم لا يمكن ان تحل بنفس اسلوب الأمس. وهو في كل مرة بشعر فيها بأنه قد توصل إلى أمس أو تصميات يمكنه استخدامها في جميع الحالات، سيواجه بجوعة جديدة من المتغيرات في حالات أخرى لا تخضع لنفس أسلوب التحليل. وإذا دافع عن نفسه بأنه لبس لديه المعلومات الكافية في الحالة، أو أن الدليل الكافي الذي يستطيع استحدامه لاتخاذ قرار محدد غير موجود، فإن دفاعه لن يكون مقبولاً، وعليه أن يتخذ قراراته على ضوء ما لديه من بيانات.

ومن اخطأ أن يبنى الطالب حله للمشكلة المعروضة عنى أساس اعتبار معيى، مع افتراض بقاء الاعتبارات الاخرى ثابتة. فهو لا يستطيع أن يتجاهل مثلاً الاعتبارات التسويقية التي تحتويها حالة في التمويل. فحتى يتخذ الطالب قسراراً بشأن ما اذا كانت الشركة «س» يجدر بها أن تسعى للحصول على الأموال الاضافية اللازمة عن طريق طرح أوراق مالية اضافية أو عن طريق الحصول على قرض مصرفي، عليه أن يدرس السوق المحتمل للسلعة الجديدة التي ترغب الشركة في انتاجها. وشبيه بذلك أيضاً أن نصف الوقت المخصص لمحاضرة الانتاج قد ينقضي في مناقشة مشاكل العلاقات الانسانية التي يتضمنها موقف معير مثل نغيير خطة سير العمل في مصنع الشركة وأ» وهكذا.

وهذا التحكم في طريقة التدريس، وهذه القبود التي تدور في محيط المناقشة تؤدي الى رد فعل سي، في نفس الطالب في مبدأ الأمر لا يمكن تصوره علمياً بسهولة، ولكن سرعان ما يتعلم الطالب ان هناك أشياء كثيرة يجهلها، وإن الحلول المقتضية أو النظرية لا تفيد كثيراً من المتغيرات الاصلية التي تؤثر في الموقف، كها أنها لا تميط اللثام عن جوهو المشاكل الحقيقية. وفي مثل هذه الطريقة لا يجب اثارة تشويق الطالب للمعرفة فقط ، بل انه يوجه نحو الاهداف البناءة ، فهو يرى ويجس حاجته الى مصرفة كيف تمكن الآخرون من حل المشاكل . وما هي الطرق التي استخدموها في الحل . وهو لا يتقبل هذه الطرق التي انيحت في الحل ، بل أنه يسأل عن تفسير ومعنى الوسائل الفنية المناسبة ، المستخدمة . وهو يستوعب بيانات الحالة ، ويتعرف على الوسائل الفنية المناسبة ، ويستخدم اساليب التحاليل . كل ذلك في صورة واقعية ، وليس كمعلومات لا ارتباط فيها .

ومن خلال المناقشات المستمرة بين الطلبة كمجموعة والطالب كفرد فيها ،
ومن خلال تقاريره المكتوسة عن الخالات تنصو قدرة الطالب على التصرف
الشخصي . كما أنه في اثناء إيضاحه وشرحه لآراءه ومشاعره واتجاهاته ، بل
وأحقاده أيضاً ، يستطيع ان يرى افكاره في صراع بافكار غيره من الافراد ،
وتكون لديه بذلك الفرصة في اعادة تقدير وتقييم شخصيته ، وذلك لأن ملاحظاته
وتصرفاته التي يدلي بها تمر بمرحلة اختبار في جو من الواقعية ويتركز على مدى
فاعلتها وفائدتها .

ومن الناحية الفكرية ايضاً، ببدا الطالب في التعرف على مجموعة متباينة من الطوق للنظر الى المشاكل الادارية. كما تكون لديه فرص أوسع للتدريب على استخدام قدرات وخرات معينة في حل المشاكل الأكثر تحديداً في فروع متخصصة، مثل الافراد والتسويق والاستثمار. وهو حينئذ ببدأ في التعرف، ليس فقط على طرق السيطرة على المؤوق وعلى الواقعة، بل أيضاً في التعرف على المفروق وعلى الوسائل المختلفة للسيطرة على هذه المواقف.

وأخيراً كلما حصل الطالب، على دراية أكبر في حل المشاكل، وكلما تعلم الطوق السائدة واللعة الدارجة المستعملة في التسويق، والانتاج، التمويل، وغيرها، وكلما زادت معرفته بقدراته ونواقصه، فانه يبدأ في الاحساس بالقرة والسهولة في معالجة المتغيرات المتعددة للموقف الاداري. ولكن هذا لا يعني أنه قد أصبح خبيراً إد رباً. لأنه يعرف انه لبس كذلك. وعلى الرغم من هذه الحقيقة، فإن تعمده الاحتفاظ بهدو، التفكير في الازمات، وتدريب تفكيره على علاج المواقف المعينة، بدلاً من استخدام الاسس المحفوظة عن ظهر قلب، يمكن أن تقوده الى الحل الناجع للمشاكل التي يواجهها في العمل الاداري الذي يمارسه مستقبلاً.

الفصل التاسع والعشرون تحضير الحالات في جامعة هارفارد

إن وظيفة الباحث الذي يقوم بتجميع الحالات وظيفة تستلزم مطالب معينة ، فهي لا تتطلب فقط القدرة ، ولكنها أيضاً تتطلب شغفاً وحماساً لطريقة احالات ، هذا بالاضافة الى الاستخدام الواعمي للطرق الفنية التي أثبتيت صلاحيتهما في الماضى.

والهدف من المادة التي نقدمها فيا يلي، هو _ بقدر الامكان _ أن يألف الباحث اجديد في هذا الميدان الطرق المتبعة فيه، وأن نشير اليه بالوسائل الارشادية التي قد تضيء له الطريق.

عملية تجميع الحالات

إن تجميع الحالات، بالصورة التي جربت بها في مدرسة هارفارد لادارة الأعمال يحتوي في العادة على مقابلات مع أشخاص خارج المدرسة، وفي بعض الأحيان، تكتب الحالات عن مصادر منشورة بالكامل، ولكن التجوبة قد دلت على أنها لا تكون في معظم الأحيان مرضية مثل الحالات التي تجمع كلية أو جزئياً من واقع مقابلات شخصية. وبالتالي فان عملية تجميع الحالات ترتكز على المقابلة أساساً، ومعظم الملاحظات التالية عن عملية تجميع الحالات تنصب على تحضير ومتابعة وكتابة المقابلات.

ولكنه بالرغم من ذلك، فانه حتى في الحالات التي توضع على أساس المقابلات

الشخصية، فان كل المعلومات التي تحتويها الحالة لا تكون عادة مبنية على أساس المقابلة وحدها. ولذلك فانه يصبح من الفروري أن يدرب الباحث ليس فقط على استخلاص أقصى ما يمكنه من المقابلة، بل أيضاً أن يبحث وراء المعلومات الكافية من أي مصدر متاح.

وسوف يكون كلا من الناتج النهائي (الحالة) والمقابلة (والتي تعتبر في الواقع الهدف الرئيسي لتجميع الحالات) أفضل إذا كانت المقابلة مسبوقة بتحضير كاف ومتبوعة باستخدام كفؤ للمعلومات المجموعة. وفيا يلي نقدم بعض الطرق الفنية ذات الفائدة في تجميع الحالات والتي تنهج عليها مدرسة هارفارد من واقع خبرتها الماضية.

قبل المقابلة

١ _ عليك أن توسع دائرة معلوماتك

إذا كانت لديك معرفة عملية بادارة الأعمال عموماً، وألفه بمشاكل ادارة الأعمال الجاربة، والتي قد تواجه مديري الأعمال في أغلب الأحيان، فستكون لديك فرصة أوسع لتعاون مشعر مع رجال الأعمال.

٣ ـ ابحث عن الموضوعات

لا توجد طريقة مثلى أو طريقة معتمادة في تحديد أو الحصول على مادة الحالات. ولكن غالباً ما يكون في ذهن الأستاذ بعض الموضوعات التي قد تكون قد أنارت انتابهه خلال اتصالاته مع أصدقائه الشخصيين أو زملائه في محيط العمل، أو من الاتحادات التجارية بصفة عامة. وفي أحيان أخرى قد يكون الأستاذ مهناً بالبحث عن مشكلة من نوع خاص، مثل مكافآت رجال البع أو اتناقات تبادل المنتجات بين المشروعات، أو التسعير أو التمويل.

ومع ذلك فان المهتمين بطريقة الحالات تكون لديهم خبرة خاصة وحاسة

سادمة في تحديد موضوعات الحالات، فما يقرآونه في المجلات والكتب والصحف والاعلانات وتقارير الشركات، والأشخاص الذين يقابلونهم وزوار المدرسة والأصدقاء، والأشياء التي يشاهدونها من مباني المصانح والمنتجات الجديسة والتطبيقات العملية المتغيرة في مجال الادارة، كل ذلك يفحص بعاية كمبادين ممكنة للموضوعات.

ومن الواجب أن تتذكر ، أثناء تنقيبنا المستمر عن مادة جيدة للحالات ، أن أساس طريقة الحالات لا ينبني على المواقف المحددة الشاذة غير المألوفة ، والتي لا يقابلها رجال الأعمال باستمرار ، ولكن على المواقف المحددة المتميزة ، التي يواجهها أولئك الذين يتولون المراكز الادارية . وبالتأكيد اذا كان على المدرسة أن تفترض أي نوع من التوجيه لهذه الموضوعات ، فانها في حاجة الى الحالات التي تناقش اخبرات الجديدة والمشاكل التي لم يتعرف اليها بعد معظم رجال الادارة.

٣ _ حدد مواعيد الزيارة

فقد ثبت أن زيارة الباحثين لرجال الأعمال بدون ميعاد سابق غير مرضية. ومن المفضل تحديد المبعاد مقدماً حتى يعرف الشخص الذي ستقابه:

أ _ متى ستحضر للزيارة.

ب _ ما الغرض من الزيارة بصورة عامة.

1 ـ ابدأ بأعلى مستوى اداري

إن أول اتصال مع الشركة يجب أن يكون بأكبر شخص اداري مسئول. وكلما أن هذا الشخص في أعلى درجة في المستوى الاداري، كلما كان ذلك أفضل. وقد يستطيع أحياناً بعض مديري الادارات الأقل مرتبة من تقديم المساعدة، ولكنه مع ذلك كلما ذهبت الى رتبة أقل كلما كان احتمال الفشل أكبر، وكذلك كلما كبر احتمال المعال الحزازات الداخلية في الشركة.

٥ - حدد لنفسك برنامجاً للمقابلة

عندما تتشاور مع الأستاذ أو الشخص الذي تعمل معه فعليك أن تختار الشخص أو الأشخاص الذين ستقابلهم. فالأستاذ سيقدم لك اقتراحات مفيدة في هذا الشأن، ولكن قبل أن تقابل أي شخص في مسألة اختيار الحالة، حتى ولو كان من أصدقائك، فإنه يجب عليك أولاً التشاور مع رئيسك.

بعد ذلك عليك أن تراجع سجل الاتصالات، حتى تعرف ما إذا كان هناك شخص آخر من المدرسة قد قام بزيارة المؤسسة أو الشخص الذي تنوي مقابلته. وهذه النقطة هامة لسبين:

أ ـ لأنه من المحرج للمدرسة أن تضايق شركات معينة بكثرة الزيارات.
 كذلك هناك أيضاً خطر احساس المديرين بأن المدرسة لا تدري ما تفعله ، فيا لو زارهم اثنين أو أكثر من مندوبي المدرسة على انفراد.

ب _ إذا كان شخص آخر قد قام بزيارة الشركة ، فانك قد تستطيع الحصول منه على بيانات قيمة عمل ستقوم ببحثه وعن كيفية التصرف، وما عديك أن تتجنبه .

وبعد أن تنتهي من هذه الخطوات، سواء كان ذلك بخطاب أو بالتليفون ــ كما تقتضيه ظروف الحال ــ عليك أن ترتب مبعاداً .

٦ ـ اعرف كل ما تستطيع معرفته عن الشخص والشركة والصناعة

لا تكون المقابلة غالباً كافية لتكوين الجانب الأكبر من المعلومات التي تحتويها الحالة، ولكنها في معظم الأحيان توضع الاطار، وتجلو الدوافع أو تبلور في النهاية الموقف الاداري في شكل مشكلة واقعية. لذلك فانه من المفيد أن تعرف أقصى ما يمكن معرفته قبل أن تتم المقابلة. أعرف الشخص وأعرف الشركة وأعرف الصناعة، بل عليك أيضاً معرفة فكرة جيدة عن مشاكل هذه الشركة. وبعد ذلك فان كل ما تسمعه أثناء المقابلة الشخصية سيكون له معنى عندك. وبيين

الشكل رقم (٤ ـ ١) المصادر المقترحة للحصول على معلومات عن الأشخاص والشركات. ولكن عليك أن تتناقش مع الأستاذ عن الميادين التي يمكن أن تشملها الحالة. وتأكد من استبعابك لما يريده، وأين يتوقع أن تجد ما يريده، وكيف سيستفيد منها. وقد دلت التجربة على أنه إذا دونت هذه الملاحظات في خطوات محددة، فإن الحالة ستكون مرضية بصورة أفضل. فإما أن تطلب من الأستاذ أن يكتب لك هذه الحطوات، أو تكتبها أنت بنفسك.

مصادر مقترحة للحصول على معلومات عن الاشخاص والشركات هذه القائمة غير كاملة _ أضف مصادرك

- _ سجلات الاتصالات، بالاضافة الى مناقشة أعضاء هبئة التدريس الذين زاروا الشركة فبل ذلك.
 - ر سحل الحالات، أي الحالات المكتوبة قيل ذلك.
- سجلات الموظفين، لمعرفة ما اذا كانت الشركة تستخدم أحداً من حريبي مدرسة ادارة لأعمال.
- دليل هارفارد، لمعرفة ما إذا كان الشخص الذي ستقوم بزيارته من خريجي هارفارد
 سواء كان من مدرسة هارفارد الادارة الأعمال أو كلية هارفارد.
 - ۔ دلیل المدیرین .
 - ۔ تراجم ،
 - الجلات المهنية في هذه الصناعة.
 - ـ تقارير الشركة .
 - ۔ ۔ فهرس النبويورك تاعِز .
 - .. تسجيل توماس.
 - ـ تقارير بورصة نيوبورك.

شكل رقم (٤ - ١)

ومن المفيد أيضاً ان تدون لنفسك الأسئلة الرئيسية التي ترغب في توجيهها بشكل أكثر اختصاراً من الخطوات المحددة السابق مناقشتها مع الأستاذ، فاذا خرجت المناقشة عن محيط الموضوع، أو خانتك الذاكرة، فانك تستطيع أن تقود المقابلة نحو الأسئلة الهامة بدلا من الفرعيات. ولكن أثناء تعرفك على ما تريد لا تغمض عبنك عن الأشياء الأخرى، بما فيها احتال أن ما قد تكون قد فكرت فيه ، إما أن يكون فمبر موجود في حقيقة الواقع ، أو أن يكون فعلاً مختلفاً عها افترضته. فالبحث تنقيب عن الحقائق وليس سعباً وراء دليل يساند فكرة سبق تكوينها ، والتغاضي عن دليل يثبت العكس. ولذلك فعليك أن تكون يقظاً للدلائل التي قد تجبرك أنت وأستاذك على اعادة النظر في الأفكار والمعتقدات الجارية ، وكن يقظاً للظروف الأخرى التي قد تختلف عها خرجت للكشف عنه ، وإذا ما وجدت مادة تصلح لمناهج دراسة أخرى فعليك تقديمها لحؤلاء المختصين في هذه المناهج.

أثناء المقابلة

إن التصرف السليم أثناء المقابلة تحدده اعتبارات عديدة لا يمكن التنبؤ بها. فان رجل الادارة الذي سنقابله قد يكون أهم عامل غير متوقع، من حيث شخصيته ومركزه وسلطته، وأيضاً من ناحية الحالة التي قد تجده عليها من حيث الانشغال أو عدمه، كل هذه الاعتبارات لها أهمية كبرى. وسوف يحدد مدى المعلومات التمهيدية التي عليك أن تعطيها له، ومدى ما يعرفه عن الأعمال التي تقوم بها هارفارد والغرض من زيارتك. وتعتبر الملاحظات التالية وافية بالغرض، ولكن يمكن حذف بعضها إذا رأيت بوضوح أنها عير ضروريه.

1 - اشرح سباسة المدرسة في تجميع الحالات

باختصار وبقدر الامكان تحدث عن طريقة التدريس بالحالات، وعملية تجميع الحالات. وأن سياسة المدرسة عدم الوعد بأي شيء محدد، مشل الخدمات الاستشارية أو التعقيب على مسلك وتصرفات الشركة، مقابل حق الكتابة عن خبرة الشركة وتجربتها كحالة تصلمح للتدريس. تجنب اعطاء الوعد أو حتى الاشارة إلى أن الشركة قد تتوقع أي خدمة مقابل مساعدتها للمدرسة، أنها منحة

خالصة لوجه التعلم. وكذلك تعهد بأن الموضوع سيمالج، يحيث لا تفشي البيانات السرية الخاصة بها ، أو يسبى الى مركزها المللي أو الأدبي. وعليك أن تشرح الفائسدة التي توضع من أجلها الحالات، وحقيقة أن عدداً كبيراً منها تتوفر ها فرصة النشر. وإذا اقتضت الظروف فعليك أن توضح أن عنوان الشركة يمكن أن يكون مستماراً. ولكنه إذا لم يكن ذلك ضرورياً فلا تعرض مثل هذا العرض، ذلك لأننا سنحتفظ بحرونة أكبر إذا ما تركنا قرار اخفاء العنوان للمدرسة.

وسوف تكون عملية شرح سياسة المدرسة أيسر إذا استطعمت أن تعمرض صورة من حالة كاملة. لذلك فاستعد لهذا الأمر واحتفظ معك ببعض حالات مطبوعة.

٢ _ احصل على المعلومات التي تحتاج اليها

انه لتصرف طيب على وجه العموم، أن تسأل عما تحتاج اليه، خصوصاً اذا كان المطلوب تقرير واقعي. ومن المفضل أن تدع المدير يعرف ما يريد. وأن تجعله يعطيها اياك، بدلاً من أن تحصل عليها بطرق أخرى ملتوية، تجعله يعجب من نفسه بعد ذلك كيف أعطاك اياها. ولكنك سوف تتعلم بعد ذلك أن هناك طرقاً ذكية عديدة للحصول على المعلومات بطريقة مشروعة واضحة، وأنه في معظم الحالات تكون التحليلات الذكية المبنية على المعلومات غير السرية مؤدية إلى المعلومات المسجيحة والموثوق بها. وباختصار فقد دلت التجربة أن عليك أن تكون مباشراً ولكن بذكاء واعى.

وإن التجارب المتعددة في الحصول على المعلومات المطلوبة لمادة جيدة للحالات تشير الى أنه من المفيد أن تؤخذ القواعد التالية في الاعتبار:

أ _ لا تسأل رجل الأعمال وهل لديك مشاكل ؟ و ولكن اسأل عن الفائدة التي
 يمكن الحصول عليها من خبرته وتجاربه .

ب _ كن مستعداً لقيادة المناقشة وتوجيهها بأسئلة ذكية، ولكن لا تترك

نفسك متحكماً في المقابلة، للدرجة التي تمنع المدير من تقديم أفكاره أو توضيح معلومات معينة لم تكن تأخذها في الحسبان.

جـ لا تكن كثير النقاش، فوظيفة الباحث هي اكتشاف وتقرير الحقائق
 والآراء وليس تغييرها.

وبالنسبة لتدوين الملاحظات أثناء المقابلة ، لا توجد قواعد عامة . ولكنه من غير المرضي أن تدون ملاحظاتك بطريقة سرية (من تحت لنحت) ، فإما أن تكنيها على المكشوف باستئذان أو لا داعي منها على الاطلاق. ويفضل كثير من الباحثين عدم تدوين الملاحظات أثناء المقابلة ، فها عدا بعض الارقام المحددة ، ويركزون انتباههم فقط على الموضوعات التي تتم مناقشتها ، ثم يقومون بكتابة ملاحظاتهم بعد انتهاء المقابلة مباشرة . ومع ذلك فانه في بعض الأحيان تكون كتابة رؤوس الموضوعات أثناء المقابلة مفيدة فنياً .

وإذا كانت هذه الملاحظات قد دونت أو لم تدون أثناء المقابلة، فانه من العادات المفضلة، خصوصاً في الرحلات البعيدة، كتابة النقاط التي تغطي عمل اليوم قبل انتهائه. وينصح بعض كتاب الحالات عدم الاكتفاء بالنقط وإنما النوسع فيها قبل العودة الى المكتب. حتى ولو كانت الزيارات التي يقومون بها محلية داخل المدنة.

٣ ـ أحصل على بعض المعلومات التي قد لا تحتاج إليها

فبالاضافة الى المعلومات الفرورية التي تحتاج إليها، لاستخدامها في حالة معينة، فانك في معظم الحالات تجد معلومات ليس لها صلة ظاهرية بمشكلتك، فلا نقبل هذه المعلومات بدون تفهم واستيعاب، ولكن تعلم كيف تعالج المتناقضات من المعلومات. وانك قد تدهش أحياناً تجيئا تجد أن لهذه المعلومات فائدة.

٤ _ عليك بالملاحظة اليقظة

فالملاحظات عن الأشياء التي تراها يجب أن تجعل منها مادة للتحليل. فمثلاً،

هل يبدو المكتب نظيفاً ؟ وهل يبدو على الرجل الاهتام بعمله ؟ وهل يقاطعه الآخرون كثيراً أثناء زيارتك ؟ وهل يبدو سكرتيره الخاص كفوءاً ؟ وأبن يقع المصنع أو الادارة بالنسبة للمدينة ؟.

وعليك أن نقبل، كلما سمح لك وقتك، الدعوات التي توجه اليك لمشاهدة المشروع المعين. وإذا سنحت الفرصة فتناول غذاءك مع الأشخاص المتصلين بالشركة، ودعهم يقودون المناقشة. ولا تقلق بالك عما قد تضيفه هذه المعلومات العشوائية للحالة التي تدرسها، فهي قد لا تضيف شيئاً، ولكنها قد تضيف جديداً لتفهمك لنوع العمل والصناعة التي يعمل فيها المشروع.

بعد المقابلة

بعد انتهاء المقابلة ، فإن إهتام الىاحث يتجه نحو كتابة الحالة. ولكن قبل ذلك ، هناك المستلزمات الادارية التي يجب ملاحظتها بالنسبة لأغراض الرقابة على عملية تجميع الحالات.

وأهم هذه المستلزمات الخمس التالية:

١ _ يجب تسجيل المقابلة في سجلات الاتصالات.

٢ _ يجب الاحتفاظ بسرية جميع البيانات المطلوب سريتها بمنتهي الدقة.

عب حذف اسم الشركة من الحالات التي يعطى عنها وعد بجذف الاسم.
 أو التي تستلزم سرية بباناتها ذلك الحذف.

٤ ـ يجب أن تعطى الحالة رقماً مسلسلاً ثم تدخل في ملف الحالات.

٥ ـ بالنسبة لجميع الحالات يجب أن تحصل المدرسة على تصريح باستخدامها.

وسوف نناقش كل نقطة من هذه المستلزمات باختصار فيا يلي:

١ - سجل الاتصالات

كل مقابلة يجب تسجيلها في بطاقة انصال خلال ٢٤ ساعة من حدوثها. ويبين الشكل رقم (٤ ـ ٢) بطاقة الانصال. وهذا السجل يشتمل على اسم المؤسسة ونوع نشاطها والشخص الذي تمت مقابلته، ودرجة التعاون التي صادفها الباحث، وتاريخ المقابلة. ويجب أن تكون هذه المعلومات وافية بحيث يستطيع الباحثون الآخرون أن يعرفوا درجة التعاون التي يمكن أن يتوقعونها أو نوع المعامنة التي يجب أن يسلكونها. ويجب أن تمنع عن التعليقات الساخرة أو التهكمية، فالمقابلات غير المرضية يجب أن تدون في صورة جادة.

بطاقة اتصال

-ة	ن اتصالات خار	معله مات ع	 			اسم المؤسسة:
						العثران:
						المديشة :
						نوع نشاط المؤسسة
				، مقابلته:	ص الدي تمت	اسم ومركز الشخا
			 			الرلاية:
	*****		 			موضوع المقابلة:
			 			ملاحظات؛
	امضاء		 			تاريخ المقابلة:

الشكل رقم (٤ - ٢)

٢ ـ الاحتفاظ بالسرية

يجب أن يتذكر الباحث دائماً الشهرة التي نالتها هذه المدرسة في الاحتفاظ بسرية السيانات. فإذا رأى مديري الشركة أن الأرقام أو السيانات التي يمدلمون بها يجب اخفاءها، فإن هذه الرغبة يجب تحقيقها، بحيث لا يمكن معرفة الشركة حين عرض البيانات.

ولا يجب استخدام أية بيانات في قاعة الدراسة ، أو عن طريق النشر إلابعد الحصول على تصريح بذلك من شخصية ادارية مسئولة بالشركة . ويبين الشكل رقم (٤ ــ ٣) نموذج بطاقة التصريح .

ومهم كانت الظروف، لا يجب مناقشة الحالة مع أفراد غير منتمين الى هيئة التدريس بالطريقة التي قد نكشف شخصية المؤسسات التي حصلت منهما على المعلومات.

فالمعلومات السرية، والتي طلبت سريتها، لا يجب أن تناقش إلا مع الأستاذ الذي تعمل معه فقط. وفي بعض الحالات هناك من المعلومات ما يجب حجبه حتى عن الأستاذ، وفي جميع الحالات فان الثقة التي أولتنا إياها الشركة لا يجب أن تتزعزع.

بطاقة تصريح

مدرسة ادارة الأعبال

جامعة هارفارد

برسطن ٦٣ ـ ماساتشوستس.

أيها السادة؛ لقد قرأنا الحالة المعنونة.

والتي سق ارسالها الينا للفحص والموافقية . ويموجب هنذا نصرح لكم بناستخدام هنذه المعلومات .

بدون تعدیل

بالتعديلات المشار اليها

وانه لمن المفهوم أن هذه المعلومات سوف تستخدم في أغراض التدريس فقط.

تاريخ

الشكل رقم (٤ - ٣)

توقيع المدير

٣ - اخفاء الاسم

يجب أن تعنون الحالة باسم خيالي للشركة، إلا إذا صرحت الشركة باستخدام اسمها الحقيقي، وفي الحالات التي تتطلب اخفاء الاسم لا نستعمل اسم أي مدير بالشركة. وعليك أن تتجنب الأسهاء الصعبة أو التهكمية أو المتعبة في الاستعمال في قاعة الدراسة أو في كتابة الحالات.

وقبل تقرير استخدام اسم خيالي للحالة، عليك مراجعة الإسم حتى تكون

متأكداً أنه ليس اسم شركة حقيقية أو اسم سبق استخدامه في حالة سابقة أو في منهج دراسة آخر.

وفي العادة لا تبذل محاولة لاخفاء نوع الصناعة ، لأن الحالة التي يخفى فيها نوع الصناعة قد ثبت عدم صلاحبتها لأغراض التدريس.

ويمكن تغيير الأرقام بضربها في ثابت أو باستخدام أي وسيلة حسابية أخرى بحيث لا تتحطم العلاقات بينها.

٤ _ ترقيم الحالات

كل حالة تجمعها المدرسة يعطى لها رقماً مميزاً، وتوضع منها نسخة على الأقل في الملفات المركزية، وهذا الاجراء ضروري لأغراض الرقابة ولتحقيق أقصى فائدة منها.

٥ - التصريح

من الفروري دائم أن تكون جمع الحالات المحتفظ بها مصرح بنشرها، وفها عدا الاستثناءات التي سيرد ذكرها فها بعد، فانه من الواجب الحصول على التصريح من شخص مسئول. ويجب أن توجد في ملفات المدرسة مذكرة مكتوبة بخصوص ذلك التصريح أو الخطاب بمنع استخدام المعلومات. وهذه قاعدة هامة بجب انتزامها كتابة وروحاً. وهناك سبين يبرران تمسكنا بهذه التصاريح المهورة بالامضاء السبب الأول، حاية الشركة نفسها من التحليل الخاطى، للحقائق أو من استخدام المعلومات المقدمة منها بصفة خاصة بدون ضابط. كما أن بطاقة التصريح تجعل الشركة على يقين من أن الحالة سوف لا تستخدم إلا بالصورة التي صرحت بها فقط. والسبب الثاني هو حاية المدرسة بتوفير دليل كتابي.

وإذا روجعت الحالـة، بعــد الحصــول على النصريــــع، يجب التــأكــد أنــه لم يدخل عليها تعديلات قد تخل بامتياز النصريـح.

وحتى في الحالات التي تكون مبنية بالكامل على أساس معلومات منشورة، فانه

ينصح دائماً بالحصول على تصريح أو تقوير من مدير الشركة. ومثل هذا النصريح يجب الحصول عليه في الغاروف التالية:

أ _ عندما يكون بعض أو كل المعلومات مستقى من مصادر لم تصرح لها
 الشركة بنشرها ، مثل مقالات جريدة وال ستريت .

ب ... عندما يكون واضع الحالة قد استخدم المعلـومـات المنشـورة بعمـورة
 يختصرة الى حد كبير أو لم يلتزم بجرفية المعلومات المنشورة.

أما الحالات المبنية على أساس معلومات منشورة، ولا يتطلب الأمر فيها الحصول على تصريح من ادارة الشركة المعنية، فهي التالية:

أ _ عندما تكون الحالة مبنية على أساس معلومات منقولة حرفياً من مصدر سبق التصريح له بالنشر من الشركة، مثل التقارير السنوية للشركة، والخطابات الموجهة الى حاملي أوراقها المالية، أو القوائم المالية وقوائم التشغيل المنشورة. مشل هذه الحالات يجب أن تذيل بسالمصدر. وحينا تحتوي مشل هذه الحالات على متناقضات ظاهرة فمن المفضل ارسال نسخة من الحالية الى الشركة، راجين تصحيح ما قد تحتويها من أخطاء أو تعارض.

ب _ عندما تشتمل الحالة على أحكام قضائية ، سواء عرضت فيها مبررات الحكم أو لم تعرض.

جُ _ عُندما تكون المعلومات الواردة ذات طابع عام ولا تخص شركة بعينها ، مثل الحالات الموضوعة عن التسعير الحكومي، أو السياسة المالية الفيدرالية ، وهكذا . ولأسباب لا تحتاج الى ايضاح، تكون للحالات التي تكتب ثم ترسل للتصريح بها خلال فترة قصيرة بعد المقابلة الأصلية ، فرصة أكبر في التصريح بها سعه لة .

وبعد ما تنتهي مهمة جمع الحالة لدى احدى الشركات فان الذوق السليم يقتضى من الباحث ارسال بطاقة شكر الى مدير الشركة عما لقيه من تعاون.

الطرق الفنية في كتابة الحالات

تقاس جودة الحالة أساساً بمدى صلاحيتها لأغراض التدريس. ولكن التجوبة قد دلت على أن هناك بعض الاعتبارات الأدبية الهامة، وأن هناك صيغاً معينة مقبولة لطريقة العرض تدعم من صلاحية الحالة.

ولا تختلف كتابة الحالات عن كتابة الأشياء الأخرى. ولكن حقيقة أن الحالة ما هي إلا تقرير تؤدي بنا الى طرق فنية عديدة في كتابتها، كما تحتم علينا التزام قواعد العرض المناسب. والمطلب الأساسي الأول، هو أن تكون الحالة مكتوبة بلغة سليمة، وخالبة من عيوب عدم التنظيم وأخطاء النحو والصرف أو استعمال الكلمات في غير مواضعها. وتبدو أهمية هذا المطلب حينا نعرف أن عدد كبير من الحالات يتم تسجيله مباشرة في كتب الحالات. ولهذا السبب فقد وجد معظم الأساتذة أنه من المفضل مراجعة الحالات الجديدة بواسطة عضو من أعضاء الكلية المتدربين على مثل هذا العمل. وذلك قبل طبع الحالة في صورتها النهائية. وقد يقرم بهذه المراجعة سكرتير الأستاذ أو أي مراجع كفؤ. وقد وجد بعض الإاحدة أن قراءة الحالة بصوت مرتفع مع الباحث يؤدي الى السرعة والدقة في الم المجعة.

وفيها بلي عرض لبعض الطرق الفنية التي ثبت صلاحيتها في كتابة الحالات المجيدة. ونظراً لأن هذه الطرق تختلف من حالة لأخرى، ومن منهج دراسي لآخر، ومن وقت لآخر، فان الطرق التالية في غالب الأمر توصيات، ولكنها توصيات ترتكن على النجارب السابقة الناجحة، وغير الناجحة أيضاً. ولا يجب اهمالها إلا حمنها تكون هناك معررات كافحة لذلك.

١ ـ تنظيم المعلومات

أ ـ عليك تدوين كل شيء ، هذا إذا لم تكن قد فعلت ذلك في الميدان. ب ـ عليك وضع اطار للمشكلة ، واستعمل هذا الاطار عند الكتابة.

٣ ـ توصيات ينبغى مراعاتها أثناء الكتابة

أ. فقرة عن الباعث على نقديم الحالة، فمن الملائم دائماً أن تبدأ الحالة بكتابة فقرة عن الدافع البها. وقد ظل هذا المنهج معمولاً به في هذه المدرسة لبضعة أعوام، ولكنه قد أصبح صعباً على الباحث أن يقدم حالات و تحددة و تعالج مثاكل جزئية، وتبدأ بدافع محدد المعالم واضح الصورة. ومع ذلك، فسيظل مثاكل جزئية، وتبدأ بدافع محدد المعالم واضح الصورة. ومع ذلك، فسيظل كان حقيقياً أو رمزياً، أو أي مبرر آخر لكتابة الحالة، والتي يتم تحليل باقي المعلومات على ضوءها. وعلى سبيل المثال، تحتوي كثير من الحالات على مقدمة عن طريقة تأسيس ونحو الشركة وهذه المقدمة لا تكتب لوجه التاريخ، وإنحا تستخدم كاطار لتحليل الموقف الجاري بالمشكلة. وإذا أعطننا هذه المقدمة مفتاحاً عن فائدة استخدام هذه المعلومات التاريخية في الحل، فان ذلك سوف يزيد من فاعلية الحالة. كما يزيد من اهتام القارى، وتشويقه. ومها كان الاطار الذي يتبناه الباحث للمشكلة، فإنه من المفيد أن نتذكر أن غالبية الحالات، حتى تكون صالحة لأغراض التدريس، يجب أن تعالج موقفاً ادارياً، لا أن تكون بجرد عرض لحقائق مسلة.

ب _ الاملاء ، فغي معظم الأحبان ، تكون كتابة الحالات بصورة أسرع إذا أمليت المسودة الأولى بدلا من كتابتها باليد مباشرة . وقد أثبتت التجربة ذلك . ح ـ رؤوس الموضوعات ، فيؤدي اختيار رؤوس الموضوعات الى السرعة في الاملاء أو الكتابة على الآلة الكاتبة . كما يؤدي أيضاً الى القدرة على كتابة حالة جيدة . فإذا توسعنا في الاطار الأولى الى درجة تحديد رؤوس الموضوعات ، فإن الباحث سوف يستطيع املاء الحالة مباشرة من اطاره الأولى بدون كتابتها بنفسه .

٣ _ خطوات عامة مصطلح عليها

أ _ استعمال الفعل الماضي، فتكتب الحالات عادة في هذه المدرسة في الماضي.

ويستخدم هذا الأسلوب بغية حاية الشركة التي حصنينا منها على المعلومات، وحتى لا يكون هناك أي شك في أن الحقائق الجارية الآن فيها ليست هي نقسها التي تصورها الحالة. كما دلت خبرة المدرسة على أن كتابة الحالات في الماضي يحفظ فائدتها وصلاحيتها لأغراض التدريس من كتابتها بالفعل المضارع.

وبقليل من المران، يمكن استخدام الفعل الماضي بتصرف دون أن تبدو الحقائق جامدة ميتة. أما إذا لم يستعمل الفعل الماضي، فقد يبدو من الضروري الاشارة الى أن الحالة قد كتبت في تاريخ معن.

ب ــ الجدولة ، فتوضع في جداول كل البيانات التي يمكن عرضها على هذه الصورة.

جـ الأشكال التوضيحية والملاحق، فالجداول والرسوم البيانية والميزانيات والخرائط يمكن استخدامها كأشكال توضيحية في الحالة. وهذه يجب ترقيمها تبعاً لترتيب ظهورها في الحالة. ويجب ذكر المرجع المحدد لمصدر أو مصادر هذه البيانات أسفل كل شكل. أما المعلومات التي لا تكون جزءاً متماً للحالة، أو تلك المطولة بحيث يصعب ادماجها في صلب الحالة، فيمكن كتابتها في الملاحق.

د _ مراجعة الأرقام، فيجب مراجعة جيع الأرقام التي تحتويها الحالة للتحقق من صحتها، ولتسهيل مهمة المراجعة . فليكن منهجك دائم أن تسجل مراجع عددة وافية . فمثلا عليك بترقيم الصفحات، والعناية بالتفصيلات التي تساعد المراجع على الرجوع الى نفس المصدر الذي استخدمت. وتكون المراجع في المسودات دائم أكثر تفصيلاً ووضوحاً منها في الصورة التي تظهر بها عند الطبع . هـ _ الحقائق، فيجب تضمن الحالة جميع الحقائق المتاحة والمتعلقة بالحالة . وفي أغلب الأحوال يجب أن تقدم لنا الحالة الاتجاهات والخطط التي رأتها الشركة للمواقف المعينة . وحينها لا تكون بعض الحقائق المعينة متاحة ، فيجدر الاشارة الى ذلك عادة . والباحثون مسجلون للحقائق بالفرورة . ولذلك فلا يجب تضمن ذلك عادة . ولياحثون مسجلون للحقائق بالفرورة . ولذلك فلا يجب تضمن الحالة بآراء الكاتب، ويجب أن تعرض آراء الآخرين على أنها مجرد آراء ليس إلا .

وعلى الباحث ان يتذكر تجاربه حينها كان طالباً ، وأن يوضّع الحالة جيداً حتى يضمن أن الطلبة سوف لا يلاقون أية صعوبات في فهم الموقف.

 و ـ القرار، فإن احتواء الحالة على القرارات التي اتخذها مدبري الشركة يضفي على الحالة في معظم الأحيان عنصر التشويق. ويساعد على بلـورة الفكـرة للطالب. ولكن احتواء الحالة على القرارات يتوقف كثيراً على الاستعمال الذي وضعت الحالة من أجله.

ز ــ المصادر المنشورة ، فعندما تكون الحالـة كلهـا مكتـوبـة بــاسم الشركـة الحقيقي ، ومبنية على أساس معلومات منشورة مثل التقارير السنوية لشركة ، أو ميزانياتها المالية المنشورة ، فانه يجب وضع اشارة عند عنوان الحالة ، ويشار اليها في الهامش عن المصدر الذي استمدت منه هذه المعلومات .

حـ الاقتباس، فعندما تكتب في الحالة أجزاء من كتب أخرى مصبوعة وتوضع بين أقواس، فانه يجب الحصول على تصريح بذلك من الناشر. ويجب الاشارة بوضوح الى المصدر من حيث عنوان المقالة، واسم المؤلف، واسم الناشر وتاريخ النشر. أما بالنسبة للمقالات الصحفية التي لا يحتفظ بحقوق نشرها وكذا الاعلانات، فيمكن استخدامها بدون اجراءات الحصول على التصريح، مع عدم الاخلال بالاشارة الى المصدر الذي استقيت منه المعلومات.

ط ـ استمال ملاحظات للأسناذ، فيمكن كتابة المعلومات الاضافية الغير ضرورية بالنسبة للحالة، ولكن قد يحتاج إليها الأسناذ كمعلومات عامة بقدمها للطلبة، وذلك في صورة ملاحظات ترفق بنسخة الأسناذ، أما جميم المعلومات المتعلقة بالموقف وجميع الحقائق التي سوف تستخدم في مناقشة الحالة، فبجسب بالطبع أن تتضمنها الحالة. وذلك حتى لا يشعر الطلبة بأن للمدرس ميزة غير عادلة عنهم، طالما كانت الحقائق وحدها هي موضوع المناقشة.

ويمكن أن تشنمل ملاحظات الأستاذ على النقاط التالية: شرح للأسس الفنية المستخدمة، وملاحظات تاريخية عن كيف نشأت فكرة الحالة وكيف كتبت. ي ــ متنوعات، فعليك أن تعود نفسك على وضع عنوان مميز، واسمك، والتاريخ على جميع الأوراق التي تستعملها كمسودات.

ولمعلوماتك الخاصة ، وبغية مساعدتك على تتبع مجهوداتك ، فانك قد ترغب في الاحتفاظ بقائمة أمهاء الأشخاص والشركات التي تزورها . وكذلك بنسخة من كل حالة تكتبها وأشياء أخرى صغيرة لتسجيل تاريخ حياتك الشخصية . وببي الشكل رقم (٤ ـ ٤) تلخيصاً لروتين الحالة التي يعدد لنا الخطوات الجاري اتناعها .

٤ ـ الحالات متعددة المشاكل

في الأحوال التي لا تحتوي فيها الحالة على المشكلة الادارية التي كان يسعى اليها الأستاذ، قد يكون هناك ميل من جانب الباحث الى كتابة حالة شاملة على مجوعة من المواقعية المختلفة والمتعددة ومثل هذه الحالات، المعروفة في مدرسة ادارة الأعهال باسم الحالات متعددة المشاكل، يجب أن تستعمل بحذر. كما أنها تعتبر من الأشياء الصعبة جداً عند الكتابة، لأن نقص الحقائق الخارجية التي يمكن المقارنة بها قد تفضي الى متناقضات داخل الحالة، والى احتواء المشكلة على مواقف غير حقيقية وغير واقعية. لذلك فان استعمال مثل هذه الحالات قد يؤدي الى انهيار أحد الأهداف الأساسية لطريقة الحالات. وهي الطريقة المقصود منها ليس تصوير النظريات وإنما الأساتذة والطلبة على مواجهة حقائق الادارة الواقعية.

روتين الحالة

- ١ المسودة الأرلى للحالة الجديدة يعدها الباحث، وتقع (أي يخفى الاسم الأصلي) اذا لزم
 الأمر . استخدم اسم مستمار ، فعلى الباحث مراجعتها قبل كتابة الحالة) .
 - لا من تقوم ادارة النسخ بكتابة صورتين من الحالة على الآلة الكاتبة وتعيدها للباحث.
 - ج. ثم مناقشة الحالة مع الأستاذ، وتجري التعديلات أو الاضافات.
 - ية تحرير الحالة.
 - ٥ ـ تعمل أية مراجعة ضرورية للأرقام في الحالة ، وهذه مستولية المراجع .
 - ٣ ـ بوافق الأسناذ على الحالة، ويجب أن يؤشر عليها بما يفيد ذلك.

- ٧ .. بعد الموافقة على الحالة، يرسلها الباحث الى ادارة النسخ.
- ٨ تكتب الحالة على الآلة الكاتبة في الصورة النهائية، وتراجع عن طريق ادارة النسخ.
-] _ تكتب خمس نسخ، وقد بختلف العدد وفقاً للاحتياجات الفردية للأساتذة. ب _ تكتب نسخنان فقط حينا تكون معظم محتويات الحالة من مادة سبق نشرها . ففي مثل
- ب ل تحب لمصنان طفقه حيم معون مصم صورت الحام من عاده حيق صورت المحام الم عاده حين المحام المحيدة على المحام الم هذه الحالة تكون الصور الكرمونية العديدة غير لازمة وتكون فائدتها فقط كعلف مؤقّت لحين وضع الحالة مطبوعة بالاستنسل .
- ج _ عندما يعد الأمر لطبع الحالة فإن المسودة الأولية تستخدم كملف مؤقت لحين احلال الحالة الطبوعة مكانها .
- ٩ _ جميع نسخ الحالة، عا فيها المسودة، يرسلها قسم النسخ الى الشخص المكلف محفظ الملفات
 ترقيمها.
 - ١٠ _ توزع نسخ الحالة حينئذ على الوجه التالي:
 - نسخة للباحث ليرسلها للشركة.
 - والأربع نسخ الباقية تحفظ بالملف لحين ورود تصريح الشركة .
- ١٦ ـ ترسل الحالة الى اداري مسئول بالشركة للتصريح بها عن طويق الأستاذ، أو الباحث
 بعد استشارة الأستاذ.
 - ١٢ .. سبتخذ مدير الشركة أحد المواقف التالية:
- أ ـ التصريح بالحالة بدون اجراء تعديلات عليها بارسال بطاقة التصريح موقعة منه أو خطاب نفد ذلك.
- بـ التصريح بالحالة بعد ادخال تعديلات عليها، واعادة الحالة مرفقاً بها بطاقة التصريح
 أو خطاب يغيد ذلك.
 - جد _ عدم التصريح بالحالة .
 - ١٣ _ وحسب الموقف الدي يتخذه المدير ، فان العمل يجري كالآتي:
 - أ ـ اذا صرح بالحالة، تفم بطاقة التصريح وجبع المراسلات الى ملف الحالة .
- ب ـ اذا صرح بالحالة، معد ادخال تعديلات عليها، فان هذه التعديلات يتم اجراؤها في الحالة عن طريق الباحث. واذا كانت التعديلات جـوهــريــة، فــانــه يجب استشــارة الأستــاذ المراجع. ونقم بطاقة التصريح وجميع المراسلات الى ملف الحالة. وتعاد نسخة مصححة الى ودر است.
- جّد ــ اذا لم يصرح بالحالة، فيجب مناقشة الموقف مع الأسناذ. وقد تتم مشاورات أخرى مع الشركة لمعرفة ما اذا كان من الممكن التصريح بالحالة بعد ادخال تغييرات اضافية. واذا قرر الأسناذ الرضوخ لقرار الادارة، أو اذا فتلت الاتصالات الجديدة في الحصول على التصريح، قان جيع نسخ الحالة وجميع المراسلات توضع في ملف المهملات.

الشكل رقم (1 - 1)

الفصل الثلاثون كتابة التقارير

استعمال التقارير في الاعمال الإدارية

على الرغم من اتجاه الادارة نحو التخصيص، ومن وجود مديرين كثيرين في المشروع الواحد يختص كل واحد منهم في ناحية معينة من العمل، فان ازدياد المشاكل الإدارية وتنوعها قد جعل مهمة المدير شاقة عسيرة تتناول مسئوليته عس النواحي المتعددة من النشاط في حدود ادارته أو قسمه.

ولقد أصبح من المتعذر على المدير في الكثير من الاحيان ان يقوم بنفسه بجمع وترتيب وتحليل الحقائق والمعلومات اللازمة، لكي يتخذ قرارات في المشاكل المختلفة التي تواجهه. وبذلك أصبح أيضاً من اللازم عليه أن ينبب عنه مساعديه في جمع وتحليل تلك الحقائق والمعلومات. ويقدم هؤلاء في الغالب نتيجة بجثهم واقتراحاتهم في شكل تقارير الى المدير، الذي له ان يقبلها وينفذها كما هي، أو أن يتخذها أساس للمناقشة وعوناً في اتخاذ قراره النهائي.

ومما لا شك فيه ان استمال التقارير في الادارة الحديثة يوجد فرصة ذهبية امام المساعدين الاداريين ليشبتوا لرؤسائهم مبلغ كفايتهم في العمل. اذ ان كتابة التقارير تعتبر من احسن الاختبارات لقياس مقدرة الشخص على تحليل المشاكل المتعددة، والاستدلال على الحقائق المهمة التي تكون في عملياتها، واستمال هذا التحليل وتلك الأدلة في اتخاذ قرار لحل المشكل، ثم تقديم كل ذلك في صورة مكتوبة يسهل متابعتها.

ولا يقتصر استعال التقارير على ادارة الاعال، بل تستعمل في كل نواحي الادارة الاخرى. فهي اذن اداة ناجحة متى تنظمت وحسن توجيهها وفهم مدلولها وغايتها. انها وسبلة اكيدة من وسائل التدريب على الادارة، وعلى اتخاذ قرارات مبنية على بحث ودراسة وتحليل، ومؤيدة بالأدلة والبراهين التي تتبتها.

وكثيراً ما تستعمل التقارير دون أن تفهم الاسس التي يجب أن تقوم عليها. فتأتي متحيزة لوجهة نظر معينة غير التدليل الكافي عليها من جوهر المشكل، لذلك ينقصها الاقناع وتفقد فائدتها كأداة ادارية ويكون مآلها الاهمال.

وفي الصفحات الآتية يستطيع الطالب ان يتنبع طريقة عملية لكتابة التقارير في دنيا الاعمال. ولقد شرحت فيها طريقة التفكير في المشكل ومعالجته ، ثم الخطرات المختلفة التي تعمل في (التسويدة) والتي تساعد في الوصول الى الصورة التي يستطيع كاتب التقرير تقديمها.

كيفية كتابة التقارير

أولاً _ تحليل المشكل والوصول الى قرار

ان التقارير تكتب عن مشكل معين، وبذلك فان أول صعوبة تواجه كاتب التقرير هي كيفية السير في تحليل المشكل حتى يصل الى قرارات معقولة ومؤيدة بالأدلة. ولعل الطريقة الآتية في التحليل تنفع كمثال يكمن أن يتبعه الطالب، حتى ينتهي المران الى ابتكار طريقة خاصة به، تؤدي الغرض المقصود من التحليل. فهي ليست الطريقة الحتمية الوحيدة التي يمكن اتباعها، ولكنها طريقسة لدلت التجارب على صلاحيتها في دوائر الأعمال.

تقوم هذه الطريقة على الخطوات الخمس الآتية:

أ ـ تعريف المشكل الأساسي بوضوح.

ب _ تقسيم المشكل الأساسي الى عوامله المهمة.

ج ـ صياغة اسئلة منطقية تختص بتلك العوامل وتلقي الاجابة عليها الضوء على
 الكثير من نواحيها.

د ـ ترتيب الأدلة واستعمالها للوصول الى اجابة مقنعة لتلك الأسئلة .

هـ _ اتخاذ قرار في كل عامل من عوامل المشكل الأساسي على حدة، ثم
 استعال ننك القرارات الجزئية في الوصول إلى قرار وحل نهائي للمشكل. وفها يلي
 شرح موجز لكل خطوة من الخطوات السابقة.

أ_المشكل الاساسي

بالطبع يتعذر السير في التحليل قبل أن يعرف ما هو المشكل، أي ما هو الموضوع الذي على الباحث ان يتخذ فيه قراراً أو يوجد له حلا. وفي الكثير من الاحيان يكون تحديد المشكل صعباً يكتنفه الغموض والتعقيد، ويحتاج لكثير من الوقت والجهد، خصوصاً اذا كان على كاتب التقرير ان يقوم بنفسه بجمع الحقائق والبيانات اللازمة، ثم تحديد المشكل على اساسها.

أما اذا كان المشكل محدداً معروفاً من أول الامر، فما على كانب النقرير الا يبدأ في التحليل فالتدليل فالحل. وبذلك يوفر جهود كثيرة في بحث المشكل. وعلى العموم فمتى اصبح المشكل الاساسي معلموماً واضحاً سهلمت مهممة التحليل كثيراً. وبذلك فان اول خطوة امام كانت التقرير هي التأكد من أن المشكل واضحاً محدد المعالم.

ب _ عوامل المشكل الأساسي

يندر أن يوجد المشكل الذي هو من البساطة بحيث ان وجهاً واحداً من أوجه التدليل يكفي لحله. وفي العادة يتكون المشكل الاساسي من مجموعة من العوامل والعناصر المتمددة والمتضاربة.

فمثلا مشكل تعين أحد الأشخاص من الخارج وفي وظيفة مهمة بأحدى المنشآت يشمل عوامل كثيرة يجب اتخاذ قرارات فيها بجانب مؤهلات همذا الشخص وكفاءته. فهناك الموظفين القدامي وكيف يؤثر عليهم ذلك التعين؟ وهل يصلحون لتلك الوظيفة بالترقية؟ ثم على يمكن تدريب اللاثق منهم لشغلها؟

كذلك هناك عوامل أخرى كسياسة المنشأة بخصوص التعيين والترقية ، وما شاكل. ذلك. وبالطبع يتوقف القرار النهائي على موازنة تلك القرارات الجزئية التي اتخذت من العوامل المختلفة السابقة.

ولعل من أهم الاسباب لتقسيم المشكل الى عوامله المختلفة هو قصور العقل البشري. عمل الألمام بموضوعات شقى في وقت واحد، مما يؤدي الى اهدار لقوانا العقلية . واستعالها استعالا غير منتج. وقد سبق الاشارة إلى ذلك. وكثيراً من الأشخاص يرتجلون الحلول السريعة للمشاكل، معتقدين ان ذلك من البداهة. فيباهون بسرعة خاطرهم، وهذا جهل، لأنهم في الواقع لم يروا الا وجهاً واحداً من أوجه المشكل.

ج ـ تكوين اسئلة لاستكشاف العوامل

بعد أن يتم تقسيم المشكل الاساسي الى عوامله ، تكون الخطوة التالية في التحليل تكوين عدة اسئلة ، الغرض منها استكشاف عميق لكل عامل و لا يجب ان يعمل ذلك الاستكشاف بطريقة اجتهادية ، بل يجب ان يعمل بنظام وعلى أساس المشكل . ففي ضوء المشكل الاساسي يكون صياغة الاسئلة التي تختص ، بكل عامل ، والتي توضح الاجابة عليها الطريق الذي يجب أن يسلك . كذلك يبين المشكل الاساسي ما هي العوامل المهمة ، التي يستدعي استكشافها تعمقاً واجابة على الكثير من الاسئلة ، وما هي العوامل المقال أهمية والتي لا تستدعي نفس التعمق . كل من الاسئلة ، وما هي العوامل الاقل أهمية والتي لا تستدعي نفس التعمق . كل ذلك يدلنا على ان المشكل الاسامي لا يجب أن يغيب عن نظرنا بتاتاً أثناء البحث والتحليل .

ومتى وصل البحث الى هذه الدرجة في التحليل، يصبح المشكل واضح المعالم، كما تبدأ في الظهور شيئاً فشيئاً خطة أكيدة منظمة لمعالجته. وهنا يجب البدأ في جميع وبحث الأدلة لاستخدامها في الاجابة على الاسئلة التي أعدت بخصوص كل عامل.

د _ جمع وترتيب وبحث الأدلة

ان جع المعلومات والحقائق ثم شرحها وتحليلها وتدوينها، يساعد على توفر كل الأدلة اللازمة لمعالجة المشكل. ولكن لا يعني هذا بالطبع ان تلك الأدلة سوف تكون دائماً مرتبة، أو بصورة واضحة صالحة للاستعمال المباشر. ان واجبك هو تجميع تلك الأدلة وتسرتيبها بطريقة منطقية، أو بصورة واضحة صالحة للاستعمال المباشر، بحيث تجعلها تصلح في الخطة التي اتخذت لمعالجة المشكل. فاحباناً تكون الادلة نافعة كها هي في صورتها الاصلية، بينها في أحبان اخرى يلزم اعادة ترتبيها، او ايجاد علاقات بينها وبين ادلة أخرى، وتكوين استنتاجات منها، أو عمل احصائبات لها أو تعديلات حسابية خاصة ان كانت في هيئة أرقام. واحباناً يستحسن عمل جداول أو رسومات بيانية حتى يمكن شرح الأدلة او توضيحها.

ولقد وجد بالنجربة ان من أحسن الطريق للندليل عمل قائمة صغيرة للعناصر السلبية والعناصر الايجابية لكل سؤال. وبهذه الطريقة يمكن تنظيم الأدلة وترتيبها من حيث صلتها بالعامل الذي تحت البحث، ثم يمكن أخيراً الوصول الى قرار حكيم بخصوص ذلك العامل.

ولا ربب ان عدم النحيز هو الأساس الناجع الذي يقوم عليه تجميع الأدل وترتيبها في عناصر سلبية وأخرى ايجابية. ونجد في المشاكل الادارية ان غالبية عوامل المشكل عناصر سلبية واخرى ايجابية، ومن النادر ان نجد عاملا ينفرد بعناصر سلبية فقط او ايجابية فقط. وبالطبع اذا سمح الانسان لنفسه ان يكون متحيزاً _ بأن يرى فقط تلك الأدلة التي توافق وجهة نظره أو التي تنعشى مع حل معين وصل إليه مقدماً وبدون أساس _ فقد أضعف التحليل ضعفاً عبيناً، وقضى على التقرير بالفشل. ان تحليل الأدلة الخاصة بكل عامل وتقسيمها الى عناصر سلبية وأخرى ايجابية عملية يجب أن تكون محايدة حياداً تاماً ، ثم يتم تجميع وتوتيب

كل الأدلة الخاصة بذلك العامل. وهنا فقط تستطيع أن تتخذ قراراً وحكماً يخصوص ذلك العامل.

ويجب عند جمع وتحليل الأدلة ان تبحث عن أصلها، وهل هي تستند الى حقائق او الى أراء او الى فروض. فالحقائق تقبل ولا تكون عرضة للتساؤل. أما الآراء والفروض فتكون عرضة للتساؤل، لأن الأولى قد تكون خاطئة أو متحيزة والثانية قد تكون غير معقولة. وعلى هذا فلك الحق ان تقبل الحقائق لتدلل بها كها هي، ولكن يجب ان تفحص الآراء ويقيم اصحابها وبحث ظروف الأدلاء بها، لتعرف مدى صلاحيتها للتدليل. كذلك يجب قبل أن تفرض فرضاً من الفروض أن تبحث مدى ملائمته لظروف الموقف المعين، ثم الأسباب التي تدفعك الى فرضه.

هـ ـ اتخاذ قرار في كل عامل على حدة ثم الوصول الى قرار نهائي للمشاكل

عندما يتم جمع الأدلة المختلفة واستمالها في عوامل المشكل، وتصبح في مركز يسمح لك بالحكم على تلك العوامل، تأمل الأدلة التي رتبتها لكل عامل ووازن بي عناصرها السلبية وعناصرها الايجابية وقرر ايها الخطر ؟ هل المجموعة السلبية اقوى ام الايجابية ؟ وبهذا تستطيع أن تصل الى نتيجة منطقية، وان تتخذ قرارا صحيحاً فيا يختص بكل عامل. ومتى وصلت الى قرار معين بخصوص كل عامل من العوامل بالنسبة للمشكل، تبدأ المرحلة النهائية من مراحل التحليل. وذلك بدراسة تلك القرارات الجزئية وموازنتها مع بعضها، عاولا الوصول الى قرار نهائي بالنسبة لكل العوامل مع بعضها، والطريقة التي تتبع في ذلك تشبه الطريقة التي اتبعت في موازنة عناصر الأدلة المختلفة فيا يختص بكل عامل على حدة للوصول إلى قرار في ذلك العامل. وبذلك تصل الى حل منطقي للمشكل يستند على أدلة من صميم الموضوع.

ثانياً ـ تنظيم الموضوع

ان التحليل السابق قد أدى بنا الى حل المشكل والوصول الى قرار فيه ، ويبقى بعد ذلك معرفة الطريقة العملية والعلمية لتنظيم هذا التحليل ووضعه في تسلسل منطقي ، وفي صورة تصلح للتقديم كتقرير نهائي وافي. وللوصول الى ذلك يعمل أولاً تصميم او هيكل للتقرير وثانياً صورة أولية ثم أخيراً تكتب الصورة النهائية التي تقدم .

أ ـ التصميم او الهيكل

يجب أن يبنى هيكل التقرير على أساس تنظيم وترتيب عوامل المشكل وأدلته تنظياً وترتيباً منطقياً. بحيث يساعد على عمل الصورة النهائية مرتبطة ببعضها ارتباطاً وأضبحاً، حتى نستطيع أن ننتقل من عامل لآخر في يسر وسهولة، الى أن نصل الى أهدافنا دون أن نشتت فكر القارىء.

ب ـ الصورة الأولية

بعد عمل التصميم او الهيكل يحسن كتابة الصورة الأولية بسرعة دون تدقيق في انتقاء الالفاظ والجمل. وبما ان الغرض من كتابة التقرير هو اقناع القارى»، فأن الاحاطة بكل نواحي الموضوع هو الغرض الأساسي من كتابة الصورة الأولية. ان نسيان عامل مهم من عوامل المشكل سوف يقلل كثيراً من قيمة التقرير، ومن كفايته الاقناع القراى،. وبجعله عرضة للنقد الشديد، كما أن القرار او الحكم النهائي سوف يكون عرضة للخطأ.

والصفات التي يجب ان تتوفر في التقرير يمكن ان تلخص فيا يأتي:

١ ـ التقرير الجيد يناقش الحلول الاخرى المكنة للمشكل، والتي قد نرد بذهن القارى. وقد يتعذر أحياناً بحث كل تلك الحلول الاخرى البدينة التي نرد اثناء التحليل بحثاً مستفيضاً وبكل دقائقها، ولكن المقصود على الأقل هو الاشارة اليها وذكر شيء عن احتالاتها أو أسباب رفضها وعدم الأخذ بها. ومن الصعب وضع قدواعد معينة لتقرير متى يفضل عمرض تلك الحلول ووجهسات النظر البديلة، ومتى يستحسن الاقتصار على مجرد الاشارة البها، فتقرر ذلك غروف كل حالة وطريقة معالجة الموضوع.

٢ – التقرير الجيد لا يكون منحيزاً. والواقع أن التقرير الذي يخلو من ذكر العناصر السلبية والعناصر الايجابية لكل عامل من عوامل المشكل ثم دراستها وموازنتها هو تقرير فاشل غير مقنع لا ترجى منه فائدة. كذلك ليس الغرض ذكر وجهات النظر الاخرى بدون تمييز ومناقشتها بدقائقها، بما يجعل التقرير مطولا ومملا مليئاً بالحشو. ولكن المقصود ذكر الاعتراضات ووجهات النظر المضادة التي يمكن توجيهها الى الخطة التي اتخذها كاتب التقرير، وتبحث ثم توفض. أن التقرير الذي يتضمن رداً أو تفنيداً لأهم الاعتراضات التي يمكن أن توجه لما ذهب الله، هو تقرير مقنع. بعكس الحال حينا لا ينظر الكانب الالحية معينة لا يُرتَّى غيرها.

٣ ـ التقرير الجيد يتعمق في بحث العوامل المهمة للمشكل ، حتى يمكن التأكد
 من اقتاع القارئ ، وحتى لا يترك مجالا للشك او التساؤل الذي يضعف التقرير .
 وبعد ان يتم عمل للك الصورة الأولية تراجع لكي توضع في الشكل النهائي .

ج _ الصورة النهائية

أن أهم الصفات التي يجب تــوافــرهــا في الصـــورة النهــائيــة هــي الوضـــوح. والاختصار والاقنّاع، وفيا يلي عرض موجز لكل منها:

١ - الوضوح

ان الوضوح مسألة نسبية، ويتوقف بالطبع على الشخص الذي يقدم اليه التقرير. ويجب على كاتب التقرير ان يضع ذلك في ذهنه قبل البدء في الكتابة، وعلى العموم فهناك طرق للتوضيح يمكن مردها فها يأتى:

أ _ التلخيص

ان التلخيص لازم لتوضيح التقرير وتقويته وخصوصاً في التقارير المطولة. ويبدأ الكثير من الكتاب تقاريرهم بذكر اقتراحاتهم لحل المشكل، ثم تلخيص الاسباب الرئيسية التي يستندون البها في الوصول الى ذلك الحل. وبعد ذلك يملون التقرير بتوسيع النقط التي أشاروا البها في البداية، وشرح الأدلة المختلفة التي استندوا إليها. ولعل في هذه الطريقة ميزة وضع القارىء على الفور في صعيم الموضوع وجوهر النتيجة، حتى يستطيع بعد ذلك أن يتنبع خطوات البحث بسهولة وتيقظ. ويفضل بعض الكتاب وضع ملخص في نهاية التقرير، حيث يمكن ربط كل أجزاء الموضوع في حيز صغير، حتى يسهل على القارىء الألمام بكل ما جاء فيه دون تعقيد او سوء فهم.

والواقع أن تلخيصاً قصيراً في نهاية التقرير يكون مجدياً ومفيداً للقارى، خاصة إذا ما اقترن بتلخيص في أول التقرير للنتيجة التي تموصلنا إليها مسن البحث. كذلك من المستحسن عمل تلخيصاً قصيرة أثناء عرض الموضوع، وربط الافكار بعضها ببعض، مما يزيد الوضوح ويساعد القارى، على تتبع ما جاه في التقرير.

ب ـ التأكيد

في الكثير من الاحبان تضعف قيمة التقرير بسبب ان الكاتب لم يوضع ما هي النقط الأساسية والنقط الفرعية التي يعرضها ، فبنرك ذهن القارى، مشتناً . لذلك يجب ان يلجأ الكاتب الى تأكيد ما يستدعي التأكيد حتى يكون التقرير مقنهاً . وهناك طرق كثيرة للتأكيد منها النظام الذي يتبع في العرض، أي عرض الاهم فالأقل اهمية . كذلك فان الحيز الذي يعطي لنقطة معينة يكون دليلاً على درجة أهميتها . كما ان الكاتب يستطيع استعمال الفاظ التأكيد المناسبة الإشعار القارى، بالموضوع .

ج ـ تنظم العرض

ان تنظيم عرض الموضوع وما يتبعه من ضرورة بده النقط الجديدة في سطر جديد، والربط بين اجزاء الموضوع المختلفة، يساعد كثيراً على الوضوح، ويجب ان تحتل كل فكرة اساسية مكاناً خاصاً من الموضوع، وتبدأ بأسطر جديدة، حتى يسهل المتابعة. ويمكن ان تبدأ كل فكرة جديدة بجملة افتتاحية. ثم يتبع ذلك توضيح وبحث تلك الفكرة، ويكون التوضيح فعالا حينا تكون لكل فكرة صلة اساسية بموضوع البحث، بل وعندما تكون كل فكرة خطوة منطقية جديدة للوصول الى النتيجة النهائية. ولا ريب ان مراجعة التقرير قبل وضعه في الصورة النهائية وتقديم، تغيد كثيراً في تنظيم العرض تنظيا يضمن الوضوح.

د _ الأسلوب

ان الاسلوب الذي يضمن الوضوح همو الأسلوب البسيط الذي يخلو من التنسيق والتزويق. وعلى ذلك يجب تجنب استعال التشبيهات المعقدة او ما شاكل ذلك من السجع المصطنع والتعبيرات المبالغة والألفاظ الرنانة. كذلك لا يجب استعال التعبيرات المستعارة مثل وذكاء المرء محسوب عليه » أو «الطيور على اشكالها تقع » وما شاكل ذلك من التعبيرات ، التي أن دلت على شيء فإنها تدل على كسل أو عجز من يستعملها عن البحث عن ألفاظ مناسبة تصف بالدقة ما يريد ان يعبر عنه . كذلك يجب تجنب التكرار المل للجمل او الكلمات ما تثير ضجر القارى ، بل يجب ان يكون الاسلوب متجدداً يفيض بالحياة .

٢ ـ الاختصار

يجب ان يبدأ التقرير بجوهر المشكل مباشرة، حتى يمكن حصر ذهن القارى في الموضوع، لأن وقت مدير الأعمال لا يسمح بالمقدمات الطويلة ولا بالتوافه التي ليس لها صلة جدية بالمشكل الاساسي. ويجب في كتابة التقرير، عدم تكوار الحقائق التي سبق ذكرها، الا اذا اعطاها الكاتب معنى آخر أو اتجاها جديداً.

ويجب ان يكون معلوماً أن التعميم فضلاً عن انه يزيد من حجم التقرير فهو لا يجب): المفروض ان التقرير يكون عن حالة معينة ، يجب أن يقتصر عليها . أما الاستشهادات الطويلة المنقولة عن مصادر أخرى ، فيمكن ان تستممل فقط إذا كانت هناك حاجة حقيقية لاستعهالها . وعندلذ يجب أن تكون قصيرة مختصرة وأن تنطبق على الموضوع بدقة.

ولا شك ان تنظيم التقرير وترتيبه، والعناية بربط الافكار وتسلسلها، يساعد كثيراً على الاختصار. كذلك فان استمال العناوين الاساسية والفرعية بطريقة واضحة قد ينفع في الاستفناء عن الجمل الافتتاحية، ويفيد كثيراً في اختصار الموضوع ووضوحه. وفي بعض الاحيان يكون التوضيح بواسطة الجداول أو الرسوم البيانية ذا فائدة كبيرة، خصوصاً عند المقارنات. ويمكن ان يستعين بها الكاتب الاختصار كثير من الشرح.

وعلى العموم فالتقرير الجيد يعالج كل أرجه المشكل المهمة، ولكنه لا يضبع وقت القارى، في استكشاف وتحليل عميق لعوامل غير مهمة، والتي لا تؤدي حقيقة الى تقدم في البحث. ان التقرير الذي يهتم بامثال تلك التوافه يدل على تخبط الكاتب وعدم تفهمه حقيقة المشكل.

٣ _ االاقناع

ان التقرير المقتع هو التقرير الواضح المحدد الذي انرد الافكار فيه في تسلسل منطقي. ولعل أهم عوامل الاقتاع هما التوضيح والتأكيد اثناء عرض الموضوع عرضاً منطقياً مرتباً.

ويعمد الكثير من الكتاب في اقناع القارىء بوجهة نظرهم الى البدء بذكر النتائج التي توصل اليها معارضوهم، ثم الأدلة التي يستند اليها هؤلاء المعارضون، ثم يقومون بعد ذلك بتحليلها وتفنيدها. وينتقلون من ذلك الى عرض ارائهم وأدلتهم والنتائج التي يقترحونها. وبذلك فهم يمدون القارىء بالحجج، ويمهدون الطريق امامه للاقتناع. وليس هذا بالطبع هو الطريق الوحيد الممكن للاقناع، ولكنه طريق دلت النجارب على فائدته سواء في المناظرات أو في كتابة التقارير.

كذلك من وسائل الاقتاع القوية قدرة الكاتب على عسرض واثبات نتيجة معينة بصراحة واخلاص، دون أن يحاول التمدوية أو التملس أو التراجع. والواقع ان الكثير من التقارير تضعف كثيراً، بل تسقط، اذا عسرض الكاتب الموضوع والأدلة والأثباتات بحيث تشير الى نتيجة معينة، بينها يتجه في نهاية التقرير الى نتيجة أخوى. وفي حالات أخرى تضعف التقارير ايضاً اذا انتهى الكاتب الى قرار متخاذل ضعيف، بينها تشير إثباتاته بصراحة ووضوح إلى إتخاذ قرار قوي حاسم.

الفصل الواحد والثلاثون حالات في التنظيم

ادارة النقل المشترك بمدينة الاسكندرية

لاحظ مجلس الادارة بإدارة النقل المشترك بمدينة الاسكندرية أن المصاريف الادارية والعمومية في تزايد مستمر من سنة الى أخرى دن أن يكون هناك أسباب جديـة تستدعي كل هذه الزيادة. فلفت نظر المدير العام الى هذه الفاهرة فأكد الأخير أن بنود الصرف المختلفة تخضع لرقابة وتعليات المدير الحابي بالادارة. وأن المدير المالي يتبع في ذلك جميع اللوائح المالية وغير المالية التي تخضع لها ادارة النقل المشترك. وبعد مناقشة طويلة بين أعضاء مجلس الادارة في هذا الموضوع وجدوا أن التنظيم الاداري والمالي الموجود بادارة النقل المشترك غير كاف للرقابة والاشراف على بنود الصرف المختلفة.

لذلك اقترح أحد الاعضاء أن يعهد بمهمة الاشراف والرقابة على بنود الصرف المختلفة الى أحد مكاتب الادارة والتنظيم الخاصة مقابل مكافأة معينة. وقد وافق جميع الأعضاء بالاجاع على تعيين أحد هذه المكاتب غذه المهمة مقابل ٥٠٠ جنيها سنوياً، وتركوا الى عضو مجلس الادارة المنتدب مهمة البحث عن المكتب المناسب غذه المهمة.

وفي الجلسة التالية اقترح العضو المنتدب أن يعهد بعملية المراقبة الى مكتب الأسكندرية للادارة والتنظيم. ويقوم بادارة هذا المكتب بعض أسانذة ادارة الأعمال بجامعة الاسكندرية ويعمل فيه مجموعة من خريجي كليات التجارة قسم

ادارة الأعمال. وقد ووفق على هذا الاقتراح.

وفي الحال قام أصحاب المكتب بزيارة الى مكاتب ادارة النقل المشترك يصاحبهم مساعدوهم. وبعد دراسة مستفيضة لعمليات ونشاط ادارة النقل المشترك وضحوا لمساعديهم خطة العمل.

وبعد عدة أسابع أرسل مكتب الاسكندرية للادارة والتنظيم الى عضو بجلس الادارة المنتدب في ١٩٥٦/٢/٨ تقريراً مفصلاً عما وجدوه من سوء تنظيم واستهتار في بنود الصرف المختلفة. وكان مما ورد بالتقرير عن نشاط ادارة النقل المشترك لعام ١٩٥٥ ما يأتي:

ا ومما هو جدير بالملاحظة أن عدد السيارات الشغالة في الخطوط يومياً هو ١٠٧,٤ سيارة في المتوسط. فاذا كانت كل سيارة تعمل ورديتين كاملتين يومياً فإن عدد السائقين اللازمين للعمل لن يتجاوز ٢١٥ سائقاً في حيى بلغ عدد السائقين بالادارة طبقاً لمشروع الميزانية ٣٥٠ سائقاً في سنة ١٩٥٥ بزيادة قدرها 2٩ سائقاً عن العدد الذي تحتاجه الحظوط فعلاً و

فردت ادارة النقل المشترك في ١٨ فبراير ١٩٥٦ بما يلي:

 ونفيد ردا على ذلك أن المراقب قد بنى النتائج التي وصل اليها من زيادة عدد السائقين على أن العدد اللازم يساوي ضعف عدد العربات وهو ما لا يحكن أن يحدث فعلاً. إذ أن صحة حدوث ذلك مترتبة على افتراض ما يأتى:

١ - عدم تغيب احد من العمال طوال أيام العام.

٢ - عدم منح العال اجازاتهم الاعتبادية المقررة لهم طبقاً للائحة.

٣ - عدم حصول العمال على اجازاتهم بسبب المرض طوال العام.

٤ ـ عدم وجود سائقين لازمين للجراج ولعربات النقل الأخرى خلاف الأتوبيس.

وهي فروض لا تنفق مع الواقع الأمر الذي يبرر أسباب الزيادة في عدد السائقين عن عدد العربات.

هذا علماً بأن زيادة عدد السائقين تتمشى مع زيادة عدد السيارات وظروف التخزين خارج الجراج. وفضلاً عن ذلك فقد تم تصديق مجلس الادارة على التعسنات سالفة الذكر بما يتفق وظروف التشغيل».

قرر المراقب في ١٩٥٦/٣/٢١ بما يلي:

عاء في رد الادارة أن النتائج التي وصل البها المراقب عن زيادة عدد
 سائقي السيارات عن العدد اللازم للتشغيل إنما بنيت على أساس أن ما يلزم
 من السائقين يساوي ضعف عدد السيارات مفترضة ما يأتي:

١ _ عدم تغيب احد من العمال طوال أيام العمل.

٢ _ عدم منح العمال اجازاتهم الاعتبادية المقررة.

٣ _ عدم حصول العمال على اجازاتهم بسبب المرض.

٤ ـ عدم وجود سائقين لازمين للجراج ولعربات النقل الأخرى.

وهي فروض لا تتفق مع الواقع فضلاً عن أن التعبينات تمت بتصديق بجلس الادارة. ونفيذ أن ما أشار البه المراقب هو أن الخطوط تحتاج لتشغيلها ١٢٥٥ سائقاً. في حين أن الموجودين بالادارة بعد التعبينات الجديدة في سنة ١٩٥٥ هو ٣٥٠ سائقاً بزيادة قدرها ١٣٥٠ سائقاً أي بما يعادل ٣٣٪ من عدد السائقين اللازمين. وهي نسبة كبيرة قد تكون أكثر نما تحتاجه الادارة المقاملة الانتراضات السابقة. خاصة وأن الاجازات الاعتبادية تتراوح ما بين ٣٨ يوماً و ٢٤ يوماً في العام حسب مدة خدمة العامل وفقاً لأحكام المواد أرقام ٣٩ أما الاجازات المرضية فقد بلغ جلة ما خص العامل الواحد منها من عمال أما الاجازات المرضية فقد بلغ جلة ما خص العامل الواحد منها من عمال ترام الرمل والسيارات ١٩ يوماً في السنة في المتوسط خلال عام ١٩٥٥ وبذلك يصبح جلة اجازات العامل خلال السنة المذكورة تتراوح ما بين ١٩٥٧ وبذلك

يوماً في العام أي ما يعادل ما بين ٦ و ١٥٪و ١٦,٧٪من َ جلة أيام العمل. وبذلك يمكن القول بأن الزيادة اللازمة في العال لمقابلة الاجازات لم تنجاوز ١٧./من ضعف عدد السارات العاملة.

لذلك برجو المراقب الافادة عن الأسباب التي دعت الى رفع هذه النسبة الى 77 خاصة وقد لوحظ أن كثيراً من السائقين يعملون ساعات عمل اضافية محل المتغيبين الأمر الذي كان يستنبع تخفيض نسبة احتياطي السائقين اللازمة لمقابلة التغيب. أما القول بأن كافة التعيينات تمت بتصديق مجلس الادارة فمردود عليه بأن المجلس إنما يتخذ قراراته استناداً الى ما تعرضه الادارة من مورات ع.

وكان من ضمن رد الادارة على تقرير المراقبَ في ٢٠ ابريل ١٩٥٦ ما يلى:

و نعود الى تفسير وتبرير هذه الزيادة التي كان لا بد منها لتسيير العدد الذي كان مقرراً تسييره من العربات على الخطوط في عام ١٩٥٥ حتى تلتقي وجهات النظر في لزوم هذه الزيادة وسوف نسوق أولاً العدد اللازم من السائقين كبدل اجازات لعدد ٢١٥ سائقاً وهو رقم تقديري أفترضه المراقب على أساس متوسط عدد السيارات في عام ١٩٥٥ مضروباً × ٢ سائق للعربة في كل يوم عمل مع اعتبار أن السائق الواحد يتغيب ٦٠ يوماً في العام ويعمل ٣٠٥ يوماً وعلى ذلك يمكن حساب العدد اللازم من السائقن كالآتي:

٢١٥ سائقاً × ٣٦٥ يوماً في العام = ٣٥٨ سائقاً في اليوم.

إذن فإن ما يلزم كبدل اجازات لعدد ٢١٥ سائقاً هو ٣٤ سائقاً في اليوم إلا أنه من البديهي أن الـ ٤٣ سائقاً يتمتعون أيضاً بنفس الحقوق والامتبازات التي يتمتع بها الـ ٢١٥ سائقاً اللازمين لسد حاجة العمل بالسيارات يومياً مما يوجب تقدير اجازات لهم بالتالي وهكذا حتى نصل الى الرقم الحقيقي اللازم

من السائقين. وعليه يمكن القول أن الـ ٤٣ سائقاً يلزمهم نحو ١١ سائقاً آخرين كبدل لاجازاتهم وأن الـ ١١ سائق يلزمهم أيضاً ٤ سائقين لاجازاتهم وأن الـ ٤ سائقين يلزمهم أيضاً سائق واحد لاجازاتهم وعلى ذلك يصبح الرقم الحقيقي لتشغيل ١٠٧/٤ سيارة يومياً هو:

> ۱ - ۲۱۰ سائق للسيارات ۲ - ۶۳ سائق بدل اجازات لرقم ۱ ۳ - ۱۱ سائق بدل اجازات لرقم ۲ 2 - 2 سائق بدل اجازات لرقم ۳ 0 - 1 سائق بدل اجازات لرقم ٤

الجملة ٢٧٤ سائق مدا مع العلم بأن المراقب لم يأخذ في الاعتبار أيضاً أن هناك بعض هذا مع العلم بأن المراقب لم يأخذ في الاعتبار أيضاً أن هناك بعض متوسط يومي ثابت كالأوامر الطبية لبعضهم بالعمل الخفيف والتغيب بسبب تجديد الرخصة وكذا احتباجات العمل الأخرى التي تشغل من بين عمال هذه الطائفة كسائقي الجراج ليلاً وسائقي الكاميون والسبارات الخصوصية ونظراً الى أن سائقي الاوتوبوس كانوا يتبعون الأقسام الهندسية في عام ١٩٥٥ قبل ضمهم الى إدارة الحركة فإنه لم يظهر في رقم الميزانية هذا العام عدد العاملي كمائقين بالجراح ليلاً لذلك فإنه يمكن تقديرهم على أساس نسبتهم في عام ١٩٥٦ الى جلة عدد السائقين بما يوازي:

۱۹۵۹ الی جمله عدد السانقین بما یواز ۲۶ سائق یضاف الی ذلك

١٠ سائق كاميون

٢ سائق السيارات الخصوصية

١٨ رخصة وعمل خفيف بنسبة ٥٪على اساس المتوسط السائد في عام ١٩٥٦ لتعذر الحصول على بيانات ١٩٥٥ ولم يؤخذ هذا الرقم عند تقدير ما يلزم كندل للاجازات تحاوزاً.

الحملة ٥٤ سائقاً.

وعلى نفس الأسس التي أوضحناها فها سبق فانه يمكن تقدير بدل الاجازات لهذا العدد بعد خصم الرخصة والعمل الخفيف (٣٦ سائقاً) بما يساوي ١٢ سائقاً. وبذلك يكون عدد السائقين العاملين بالجراج ليلاً وسائقي الكاميون وسائقي السيارات الخصوصية وبدل اجازاتهم هو ٥٤ + ١٢ = ٦٦ سائقاً.

فادا أضيف هذا الرقم الى الرقم السابق لعدد السائقين اللازمين لسد حاجة العمل مما جميعه بالسيارات فانه يصبح كالآتي:

۲۷٤ + ۲۲ = ۲۶۰ ساثقاً.

ولا يخفي أن حسابنا للارقام السابقة قد بني جيعه على النحو الذي أورده ديوان المحاسبة من حيث أن متوسط عدد أيام المرض قد بلغ للسائق الواحد الا يوماً فاذا سلمنا جدلا بصحة هذا المتوسط فإنه يصبح من الفروري أن نوضح أن أرقام الاجازات المرضية لا يمكن أن تحسب على أساسه متوسط عدد يومي ثابت من المرضى على مدار السنة وهو تقدير بعيد كل البعد عن الواقع، إذ أن المصروف أن العمال لا يمكن ان يمرضوا بمعدل ثابت بمل أن عدد المرضى يزداد زيادة بالغة في أوائل المدة وأيام صرف الأجور وعقب الاجازات وقد يقل في غير ذلك من الأبام مما يجب تقديره في مجال حساب المعدد اللازم من السائقين. وحيث أن الغرق بين حساب عدد السائقين على النحو المنقدم وبين أرقام ميزانية عام ١٩٥٥ هو ٣٥٠ - ٣٤٠ عدد السائقي على في من شعث أن هذا الفرق الا يمكن معه القول أن هناك في البحة العمل، بل الواقع أن هذا الفرق لا يمكفي أياجهة الطوارى، في زيادة معدل الاجازات المرضية عن المتوسط الذي اعتبره

المراقب أساساً ثابتاً لا يتغير في عدد المرضى فضلاً عن طوارى، الغياب الأخرى».

وقد قام المراقب بحملة تفتيشية على مجالس الادارة فوجد ان عدد السيارات التي كانت موجود بهما في يوم ١٩٥٦/٥/١٧ ــ ٦٥ سيارة حسب السان الآتى:

> ۸ کشف دوري ۱

٧ ٪ عمره

۱ عمره کاملة

۲ احتیاطی

۱۷ بدون رخصة

١ نقص قطع غبار
 ٢٩ اصلاحات مختلفة

10

ولما كان عدد السبارات التي خرجت للعمل بالخطوط يوم ٥٦/٥/١٧ - ١٧٠ سبارة منها ٩ سبارات مستأجرة من شركة خطوط القاهرة (ابو رجبله) فإن عدد السيارات المعطلة بالجراج يبلغ حوالمي ٢٨٪ من عدد السيارات المملوكة والشغالة بالخطوط وهي نسبة كبيرة تستدعي دراسة أسبابها والعمل على تلافهها خاصة وأن الادارة تضطو الى استئجار سيارات من الغير.

يضاف الى ذلك أنه على حين خرج في الصباح ١٦١ سيارة من سيارات الادارة للعمل بالخطوط وعاد منها للجاراج أثناء النهار ٧٢ سيارة منها ١٩ سيارة لعدم وجود عمال (سائق أو محصل) والباقي وقدره ٥٣ سيارة أي حوالي ٣٣/من السيارات الشغالة بالخطوط بسبب اعطال اصابتها.

ولما كان كثرة تعطل السيارات يؤدي الى انخفاض الخدمة المؤداة بالخطوط وبالتالي انخفاض ابرادها كما يزيد في نفقات التشغيل فان الأمر يستدعي بحث أسباب كثرة تعطل السيارات خلال اليوم والعمل على صيانة السيارات بما يكفل خروجها للعمل بالخطوط بحالة صالحة للتشفيل.

هذا ونما لوحظ أنه بينما تتعطل السيارات لعدم وجود عمال فإن عدداً غير قليل من السائقين والمحصلين متندبون للقيام بأعمال اخرى غير أعمالهم الأصلية حسب السان التالى:

محصلون منتدبون للقيام بأعمال كتبه ومراجعي تذاكر ونظار محطات ومرابطين (يقف في المحطة لتنظيم الحركة) أرقام ١ ـ ٣ ـ ٣ ـ ٢ ... الخ عدد ٤١ عصل).

كما أن هناك سائقين منتدبين للقيام بأعمال أخرى حسب البيان التالي:

۱۱ مرابطون ونظار محطات

٣ للاقسام الهندسية

٦ منتدبون بالجراج

ويرجو المراقب الافادة عن أسباب انتداب محصلين وسائقين للقيام بأعمال اخرى في الوقت الذي تشكو فيه الادارة من عدم كناية عددهم لتشغيل سياراتها حيث تعطلت بعض السيارات بسبب عدم وجود عمال كما يتضح من البيان التالى على سبيل المثال:

یوم ۱۹۵۰/٤/۱۱ ۹ سیارات یوم ۱۹۵۰/٤/۱۱ ۸ سیارات یوم ۱۹۵۰/٤/۲۳ ۳۷ سیارات یوم ۱۹۵۰/۵/۲۳ ۹ سیارات یوم ۱۹۵۰/۷/۳ ۹ سیارات یوم ۱۹۵۰/۸/۵

شركة ايديال

تقوم شركة ايديال بصناعة وبيع أدوات ومعدات المكاتب وقد حققت الشركة نجاحاً كبيراً في أعمالها ترتب عليه ازدياد نموها، ونتيجة لهذا النمو المتزايد اضطرت الشركة الى زيادة عدد الموظفين في مكاتبها الرئيسية. وقد المقت هذه الزيادة مدير الشركة نظراً لما صاحبها من زيادة في النفقات وقد فكرة ادارة الشركة ح خفض تلك النفقات - في تركيز الأعمال الكتابية والاختزال في قسم واحد يسمى قسم السكرتارية.

وكانت مكاتب الشركة الرئيسية تضم مكتب المدير العام ومكتب مدير المبيعات ومكتب مدير الانتاج ولكل من هؤلاء المديرين سكرتيرة تقوم بأعمال مكتبه وكتابة المراسلات التي يمليها عليها على الآلة الكاتبة وكذلك كان يوجد مكاتب لثلاثة موظفين يقومون بأعال الشراء ولكل منهم سكرتبرة تقوم بالرد على المكاتبات التليفونية وتحديد المقابلات والمواعيد وتيرد على المراسلات وتقوم بحفظها لحين الحاجة إليها. وكانت الشركة تستخدم عشرة مندوبين للبيع وكان الاجراء المتبع هو تخصيص مكتب مستقل لكل مندوب به سكرتيرة خاصة ولكن بعد زيادة عددهم وتعذر ايجاد امكنة لهم أصبح العشرة مندوبين يشغلون أربعة مكانب فقط وخصص لكل مكتب سنكرتيرة تقوم بتلقى المكالمات التليفونية ومقابلة العملاء وتحديد المواعيذ وكتابة التقارير والمراسلات على اللَّمَلَةُ الكاتبة. وكان من الضروري على سكرتيرات قسم البيع ان يعرفن تحركاتُ المندوبين ويكنُّ على علم بخططهم، كما انهُ من الضرورتي ان يتوافر في السكرتْيرة اللباقة والقدرة على التصرف مع العملاء وأرضائهم. وكان مندوبو البيع ِ-لا يمكنون في مكاتبهم إلا فترة قصيرة من ٨,٣٠ الى ٩,٣٠ صباحاً وفي حالات قليلة كانوا يأتون الى مكاتبهم ليلاً أما باقى اليوم فهم في الخارج مع العملاء. وعلى ذلك فان اتصالات العملاء بمركز الشركة تكون عادة عن طريق السكرتيرات في أغلب ساعات العمل. ويوجد في قسم الحسابات ثلاث

سكرتبرات يقمن باستلام المراسلات وكتابة التقارير ونسخها. وقد قوبل قرار تركيز كل الأعمال الكتابية والمراسلات في قسم واحد بعاصفة من الاحتجاج في كل الأقسام السابقة. وقد احتج رئيس الحسابات بأن الأعمال الكتابية في قسمه تحتاج الى مهارة وتدريب من نوع خاص، كما قال بأن العمل في ذلك القسم موسمي بطبيعته ومن الضروري الاحتفاظ بعدد من الموظفات اللاتي يستطعن القيام بالاعمال في مواسم الضغط، حتى ولو لم يكن هناك عمل يكفيهن في المواسم الأخرى.

أما مندوبو البيع فقد اعترضوا على هذا التغيير واحتجوا بأن موظفاتهم يقمن بأعال اخرى خلاف الاعال الكتابية العادية التي كانت لا تشغل إلا جزءاً بسيطاً من وقتهن مثل استقبال العملاء وحفظ علاقات طبية بينهم وبين القسم. وقد قال مندوبو البيع بأنه لا يمكن الاستغناء عن هؤلاء الفتبات لأنهم الا يمكنون في مكاتبهم إلا فترة قصيرة من البوم ثم انهم يحتاجون البهن في الفترات التي يكونوا فيها في مكاتبهم لإملاء التقارير أو المراسلات التي يودون كتابتها. أما افراد قسم الشراء فقد احتجوا بنفس الاسلوب الذي يودون كتابتها. أما افراد قسم الشراء فقد احتجوا بنفس الاسلوب الذي قبل اظهروا امتعاضهم من فكرة تحويل سكرتبراتهم الى قسم آخر مستفل، قبل اظهروا امتعاضهم من فكرة تحويل سكرتبراتهم الى قسم آخر مستفل، فوقت المدير النمين يحتم وجود شخص على الدوام بجانبه للاهمتام بأموره وقت المدير النمين يحتم وجود شخص على الدوام بجانبه للاهمتام بأموره وكل ذلك يمكن أن يبرر وجود سكرتبرة خاصة من الناحية الاقتصادية حتى وقل لم يشغل العمل كل وقتها. كذلك كانوا يشعرون بحدة أن الموضوع فها بختص بهم هو موضوع كرامة قبل كل شيء.

أما فكرة تركيز الوظائف الكتابية بصفة عامة في قسم السكرتارية فكانت تبررها دوافع اقتصادية لا شك فيها مثل القدرة على تنظيم وقت الموظفات نتظياً يكفل تشغيلهن طول الوقت وبالتالي الافادة الكاملة من وجودهن. وعلاوة على ذلك فإنه يمكن توفير عدد منهن والاقتصاد بذلك في نفقات المكانب الرئيسية.

وقد اتضح بعد بحث دقيق ان الأعمال الكتابية التي يقوم بها هذا العدد لا يتعدى ٣٠٪ من الكمية التي يقوم بها نفس العدد في المؤسسات والشركات الأخرى. بالاضافة الى ذلك فإن تركيز الأعمال الكتابية في قسم مستقل يمكن من الاشراف الدقيق على هؤلاء الموظفات ومن ثم زيادة كفاءتهن الانتاجية كما يؤدي الى استبعاد الموظفات قليلي الكفاية.

والمطلوب:

أُولاً: اعداد خطة لاعادة ننظيم مكتب شركة ايديال بحيث تحقق تخفيضاً في النفقات وفي نفس الوقت ترضى جميع الافراد المختصين.

ثانياً: بالنظر الى الاعتراضات العامة التي وجهت الى الخطة المقترحة هل تعتقد يضرورة تركيز اعمال السكرتارية في قسم واحد؟

شركة زينيث للملابس الداخلية

تقوم الشركة بصنع مجموعة كاملة من ملابس النساء الداخلية. وللشركة مركز ممتاز مع تجار التجزئة في المدن الصغيرة. ويتم الانتاج في مصنعين. ويوجد المصنع الكبير بمقنو الشركة في شرق بنسلفانيا والمصنع الآخر أحدث ويوجذ في نورث كارولينا. وعدد العاملين ٥٥٠، ٥٦٠ فرد على التوالي. وقد اختص مصنع نورث كارولينا بانتاج كميات كبيرة لعدد محدود من السلع بغية تخفيض التكلفة.

وتسكيلي الشركة الى زيادة الارباح المتواضعة التي تحققها ، فلجأت الى البيع الى موزعين تجدد للملابس الداخلية ، واضافة القفازات النسائية الى المجموعة بقصد زيادة المبيعات التي يحققها مندوب البيع عند زيارته لتجار النجزئة الصغاز . وتشتري هذه الشركة القفازات من منتجين يقومون جصنعها حسب مواصفات زينيث وتوضع عليها اسم زينيث. وتمثل مبيعات القفازات أقل من ١٠/من مبيعات الشركة .

بدأن زينيث كشركة تضامن بين مستر كرافت ومستر ادوارد، وكان كرافت مهندساً في حين أن ادوارد كان بائعاً للملابس الداخلية. وكانت الشركة ناجحة جداً. ونظراً لأن كرافت أخذ يخصص جزءاً منزايداً من وقته لأعهال الادارة، فقد آنضم الى الشركة مستر هارلس وهو مهندس. وفي نفس الوقت أيضاً انضم اليها مستر جونسون وهو محاسب الشركة.

واستمرت الشركة في النمو وتقرر تحويلها الى شركة مساهمة يرأسها مستر كوافت الذي توفي منذ ٢٥ سنة وتلاه في الرئاسة مستر ادوارد والذي توفي منذ ست سنوات.

ويتولى الرئاسة الآن مستر هارلس، أما مستر جونسون فقد أعتزل العمل ولكنه ما زال عضواً في جلس الادارة. وعندما تولى هارئس الرئاسة ادخل بعض التعديلات القليلة على التنظيم الاداري للشركة، وقد أسند سلفه مستر ادوارد جانباً كبيراً من مسئولية البيع الى ائنين من مساعديه، وهما مدير المبيعات ومدير الاعلان والترويج. وقد استمر هذان المديران في تصريف شئون البيع. وقد وجد هارلس انه من غير المستحسن أن يستمر كمدير للمصنع في بنسلفانيا بالاضافة الى عمله كرئيس للشركة، وبالتالي فقد رقي الشخص الذي كان مسئولاً عن مراقبة الانتاج الى مدير الانتاج في مصنع بنسلفانيا، وظل مدير مصنع نورث كارولينا يتصل عستر هارلس مباشرة.

وقد حل مستر لوسيه محل جونسون، وكان لوسيه مديراً مالياً للشركة حتى قبل أن يعتزل جونسون العمل. وقد نقح لوسيه النظام المحاسبي والرقافي للشركة تماماً، وقد أصبح لوسيه من أقوى المديرين في الشركة، لنشاطه ومقدرته على التحليل. فهو يعرف الارقام عن جيع نواحي العمل في الشركة، وقد وله آراء عديدة بخصوص الادارة خارج حدود اختصاصاته المباشرة، وقد أصبح لوسيه الرجل الناني في الشركة بحكم مركزه كرئيس مساعد والمدير المالى للشركة.

ويتكون مجلس الادارة من هارئس ولوسيه وجونسون وأرملة ادوارد ومحامي الشركة والذي يحمل لقب سكرتير شركة زينيث. وقد أوضح هارلس أن مجلس الادارة لم يقم بأي نشاط ايجابي في المسائل الادارية، وأنه ينعقد عادة مرتين أو ثلاث مرات في السنة للنظر في المسائل التي يعتقد السكرتير أنها تحتاج الى موافقة المجلس.

وقد ظهر بعد مقابلة الرجال المسئولين في الشركة أن المديرين الذين يتصلون رأساً بالرئيس ومرؤوسيهم المباشرين هم: -

١ _ الرئيس المساعد والمدير المالي.

أ_مساعد المدير المالي ومساعد السكرتير.

ب _ رئيس الحسابات.

جـ ـ مدير المشتريات.

د _ مدير الائتان.

هـ _ مدير الأعمال الكتابية.

و _ مدير القفازات.

٢ _ مدير الانتاج.

 أ ـ ملاحظي الغزل، النسيج، الصباغة، التجهيز، التغتيش والحزم، الصيانة والخدمات، التخزين والشحن.

ب مدير الافراد.

جـ _ مساعد تخطيط الانتاج.

٣ ـ مدير مصنع نورث كارولينا.

أ _ ملاحظي النسيج، الصباغة، التجهيز، التفتيش والحزم، الصيانة.

ب _ مدير الافراد.

2 - مدير المبيعات.

أ _ مساعد مدير المسعات _ شيكاغو

ب _ مراقب المبيعات _ لوس انجلوس

جـ _ مندوبي البيع ـ شرقى الولايات المتحدة.

د ـ مدير الاعلان والترويج.

ويقوم مساعد المدير المالي ومساعد السكرتير بالاشراف على المقبوضات والمصروفات النقدية ومسائل التأمين والضرائب والدعاوي الخاصة بها، ومسائل الروتين المتعلقة بوظيفة السكرتارية للشركة.

ورئيس الحسابات مسئول عن كل السجلات المحاسبية الخاصة بالشركة، فله الرقابة المباشرة على الدفاتر الخاصة بحسابات المقبوضات والمدفوعات والمهايا ودفاتر الاستاذ وعلاوة على ذلك فانه يقوم بتحضير الارقام المستخدمة في الميزانية السنوية وعمل دراسات وتقارير خاصة بناء على طلب مساعد الرئيس والمدير المالى.

ويقوم مدير المشتريات بشراء النيلون والرايون الذي يستخدم في المصنعين وكل المواد والمهات التي تستخدم في عمليات مصنع بنسلفانيا. أما المهات الأخرى الخاصة بمصنع نورث كارولينا فكانت تشتري محلياً ويقوم مدير الاعلان والترويج بشراء الصناديق والمواد الخاصة بترويج المبيعات. ويشحن الفغزل من مصنع بنسلفانيا لمقابلة احتياجات مصنع نورث كارولينا عند الفرورة. وعندما كان الحرير هو المادة الخام الرئيسية كانت عمليات الشراء في غاية الأهمية بسبب التقلبات الكبيرة في اسعار الحرير، والتي تؤثر على ارباح الشركة، أما الخيوط الصناعية فهي أكثر استقراراً، وبالتالي فإن عملية الشراء أصبحت لا تحتاج الى اهتام الادارة العليا.

ويقوم مدير الالثان بوضع حدود الالثان لعملاء الشركة، ويشرف على أعال التحصيل. وهو يستعين بالمعلومات التي يحصل عليها من مندوبي البيع، وهو يتصل بهم عادة اذا كانت هناك صعوبات في التحصيل. وقلما يتدخل مدير المبيعات أو مساعده في هذه الأمور، لأن مندوبي البيع لهم مصلحة شخصية في التحصيل، إذ أنهم لا يأخذون عمولة على الحسابات التي لا تحصل.

وكان لمدير القفازات خبرة كبيرة بهذه الصناعة، وقد عين أخيراً بالشركة نيشرف على نواحي اعداد وتجهيز القفازات. وهو يقوم باختيار اشكال ومجموعات القفازات، ويرتب المسائل الخاصة بشرائها، ويضع الاسعار، ويراقب المخزون، ويعمل مع مدير الاعلان والترويج في الاعلان المحلي للقفازات واعداد مواد العرض في متاجر التجزئة. وهو على صلة وثيقة بالرئيس المساعد والمدير المالي في كل هذه الاعمال، لأن الأخير يبدي اهتاماً شخصياً بهذه العملية الخاصة. ولما كانت القفازات سلعة جديدة بالنسبة لمندولي البيع، فقد خصص الرئيس المساعد والمدير المالي ومدير القفازات وقناً كبيراً لتدريب المندوبين على بيع هذه السلعة الجديدة. ويرسل الرئيس المساعد باستمرار نشرات الى مندوبي البيع بخصوص القفازات، وهم يتصلون به أو يمدر القفازات اذا عنت لهم بعض الأسئلة بخصوص هذه السلعة.

ويهثم مدير المبيعات بالاشراف على مندوي البيع وبالمشاكل المختلفة التي تنشأ من الاتصال المباشر مع تجار التجزئة. ويرسل المندوبين العشرة الذين يعملون في الجهات الشرقية والجنوبية من الولايات المتحدة تقاريرهم مباشرة الم مدير المبيعات في شيكاغر على عدد مماثل من المندوبين يعملون في المنطقة الوسطى الغربية من الولايات المتحدة. وهناك مندوبان للبيع في جهة الساحل الغربي. وعين أكبرها بمثابة مراقب للمبيعات، وأعطبت له مسئولية كبيرة بخصوص المسائل المحلبة في هذه المنطقة البهيدة. ويخطر مدير المبيعات غيره من المديرين في الشركة بالاسعار وعملبات ترويج المبيعات ونشاط المنافسين، ولكنه ليس مسئولاً عن وضع الخطط للشركة لمواجهة هذه المنافسة.

أما مدير الاعلان والترويج فهو مسئول عن الاعلان الأهلي والمحلي ومواد العرض في المتاجر وتصميم العبوة والعينات الخاصة بمندوبي البيع ومراسلة المستهلكبن وغير ذلك من أمور العلاقات العامة. وهو يستعبى في ذلك بماعدة وكالة وشركات الاعلان، التي تؤدي خدمات ترويجية خاصة، وعلى ذلك فلديه عدد قليل فقط من الموظفين الدائمين بالشركة، أما الترويج للقفازات فهي من اختصاص مدير القفازات عادة، الذي يستعبى بمديسر الاعلان والترويج من الناحية الاستشارية. وقد أدى ذلك في بعض الاحيان الى شي، من الارتباك والذي يقوم بانهائه مساعد الرئيس والمدير المالي.

ويقوم مدير الانتاج بادارة كل عمليات مصنع بنسلفانيا كما هو واضح من القاب مرؤوسيه، ومع ذلك فأن الرئيس يقوم بالاشراف الوثيق من عدة نواحي. فمثلاً يقوم مستر هارلس بدور ايجابي في كل العلاقات الخاصة بالنقابة، وهو أيضاً يبدي اهتاماً كبراً عند اختيار المعدات الجديدة. ونظراً لأنه كان مديراً للانتاج لمدة طويلة، فإن له معرفة وثيقة وتفصيلية بكل أنواع المشاكل التي تنشأ تقريباً.

أما مدير التخزين والشحن فهو مسئول عن الأعال في مصنع بنسلفانيا والمخازن الموجودة أيضاً في شبكاغو ولوس انجلوس. وتحاول الشركة الاحتفاظ بمحزون كامل من كل الاصناف في هذه المخازن الثلاث بقصد التسليم السريع للعملاء. ويوجد بمصنع بنسلفانيا سجل شامل للرقابة على المخزون، ويتم الشحن اما من المصنع الكبير أو من مصنع نورث كارولينا حسب الحاجة. أما من الناحية العملية، فلم تتحقق فكرة الاحتفاظ بمخزون كامل في أباكن التخزين الثلاثة إلا في النادر. وكانت المجموعة التي تنتجها الشركة تصل الى حوالي ٥٠٠ صنف حسب المقاسات والالوان والاشكال المختلفة. وكانت المعلومات الخاصة بالشحن والمخزون الخالي ترسل الى مساعد تخطيط وكانت المعلومات الخاصة بالشحن والمخزون الخالي ترسل الى مساعد تخطيط الانتاج في وضع الجداول الخاصة بالانتاج.

ولو أن مدير الانتاج كان مسئولاً عن تخطيط الانتاج، إلا أن عدداً من المديرين كانوا يشتركون عادة في اتخاذ القرارات الهامة. وكانت المشاكل في هذه الناحية تشمل:

أ _ اختيار الاشكال والألوان في بداية كل موسم.

ب ـ تقدير كمية المبيعات المنتظرة، ومن ثم تقدير كمية الانتاج من كل
 صنف.

جـ _ تحدید الحاجة الى ایقاف انتاج بعض الاصناف، واضافة غیرها
 خلال الموسم.

د _ تقرير الاسعار الاصلية، والتخفيض في الاسعار بعد ذلك.

هـ _ الاحتفاظ بالمخزون في حدود مناسبة.

و _ تقرير الكمية التي يعاد انتاجها من الاصناف التي تباع بسرعة.

وعند اتخاذ القرارات الرئيسية يجتمع للمناقشة عادة كل من الرئيس ومساعد الرئيس ومدير المبيعات ومدير الانتاج ومساعده للتخطيط. وعند مناقشة تكوين المجموعة يشترك معهم عادة مستشار في الازباء غير متفرغ (لبعض الوقت) ولا يكون هؤلاء الاشخاص لجنة تنسيق بصفة رسمية، وليس هناك تحديد واضح للمشاكل التي تعتبر من الأهمية بحيث تستدعي مناقشتها بواسطتهم.

وكان مدير الانتاج قبل تعبينه في هذه الوظيفة يقوم بكثير من الأعمال التفصيلية بخصوص التنسيق غير الرسمي في هذه الناحية.

وبعمل مدير مصنع نورث كارولينا مستقلاً وذلك فيها يتعلق بعمليات المصنع، وهو يتلقى التعليات بخصوص ما يجب انتاجه، أما من الرئيس أو من مدير الانتاج في مصنع بنسلفانيا.

ويعمل مديرا الافراد في كلّى المصنعين مستقلين عن بعضها، فكل منهما يهتم فقط بالافراد في مصنعه.

أما من الناحية المحاسبية، فإن هناك رابطة أوثق بين مدير الاعمال الكتابية في مصنع نورث كارولينا ورئيس الحسابات في مصنع بنسلفانيا .

ولم تكن هناك على الاطلاق أية دراسة رسمية للتنظيم في الشركة ، ولم تعد خرطة تنظيمية أو توصيفاً للوظائف. وقد أظهر البحث أنه لا يوجد تعارض أو صدام خطير في المسئوليات أو العلاقات بين المديرين. وقد وصل الكثير منهم إلى مراكزهم من خلال سلم التنظيم في المنشأة، وهم يعتبرون أن الطريقة المتبعة هي السبيل الطبيعي لأداء الأعمال.

المطلوب:

١ ـ ما هي التوصيات التي تتقدم بها الى مستر هارلس بخصوص تعديل

التنظيم المتبع والتي يمكن تطبيقها في السنوات الخمس القادمة؟ ٢ _ هل تعتقد انه يجب اعداد كتيب عن التنظيم متضمناً خوائط وتوصيفاً للوظائف يوزع على الرجال المسئولين خلال السنة القادمة؟؟.

الشركة الايرانية للبترول

في يناير ١٩٣٩ كان مستر ديفيد ويلسون مدير عام التكرير بالشركة الايرانية للبترول في عبدان مستاء، لعلمه بضياع احد الخطابات الذي كان قد ارسله منذ ثلاثة اشهر لتهنئة مستر جوزيف كاربيتيان رئيس الوحدة الفرعية لصبانة التركيبات، لاتمامه التحسينات بالمحطة البحرية رقم ٢٦ في الوقت المحدد. كما علم ايضا أن كل من مستر كاربيتيان ومستر اكبار هاشبمي رئيس سم خدمة التركيبات قد ابدوا استيائهم نحو الادارة لعدم قيامها بتوجيه الشكر لهم على ما حققوه في هذه العملية.

ويعتبر الخطاب المفقود، والذي يبدو أنه قد فقد في احد الاقسام، بمنابة الشكر. وقد كان مستر ويلسون يعلم أن أعمال التحسينات في المحطة التالية كانت متأخرة عن ميعادها، يرجع ذلك الى انحفاض المعنويات بالوحدة يسبب هذا الحادث. وقد استاء مستر ويلسون لهذه الاخبار التي علمها اخبراً، وكان متحيراً فيا عسى أن يكون قد حدث لهذا الخطاب، وما يتخذه من اجراءات تجاه هذا الموقف.

برنامج التحسينات في محطات الشحن البحرية

خلال سنة ١٩٣٨ تمكنت الشركة الايرانية للبترول من الحصول على خدمات شركة اخرى استشارية، للقيام بعملية مسع لمحطات الشحن البحرية والتسهيلات المتصلة بها على نهر شات. وقد أوصت الشركة الاستشارية ببرنامج أساسي للتحسينات كنتيجة لهذا المسح، وقعد اعتمد فها بعد. وتضمنت المرحلة الاولى من هذا البرنامج الخطرات التالية:

١ ـ تركيب درفلين من الخرسانة على المحطة البحرية رقم ٢١

١ - تركيب درفيل من الخرسانة على المحطة البحرية رقم ١١.

٣ ــ انشاء حاجز من المطاط على الدرفيلات رقم ١١، ١٦، ١٨.

٤ _ انشاء مصفاة وتسهيلات لعمليات المناولة على المحطات البحرية ارقام
 ١١ . ١١ . ١١ . ١١ . ١١ .

وتبعا لذلك قام مدير الادارة المندسية بتقدير الالآت، المواد، القوى العاملة وكذا الوقت والتكلفة المطلوبة لأتمام التحسينات الكلية. وعلى هذا الاساس قام مدير الادارة بعمل جدول وقت لكل مرحلة في هذا المشروع. وكان الوقت المجدول عبارة عن تقديرات تحفظية للوقت اللازم لأتمام عمل معين، والتي بمقتضاها تحكنت الادارة من مراقبة أوامر ادارة الانشاءات في تنفيذ هذا العمل. وكان الوقت المجدول يتضمن قدر من المرونة، إلا أنه كان من المعتاد أن يتم العمل في وقت أقل بنسبة ١٠ أو ١٥٪ ولم يحدث اطلاقاً ان تم العمل اسرع من ذلك. وكان الوقت المحدد لاتمام العمل في المحطة رقم ٢١ عبارة عن ١٧ أسبوعاً.

وبمجرد الانتهاء من عملية التخطيط والجدولة لأعمال التحسينات، عهد بالتنفيذ الى رئيس قطاع الصيانة والتركيبات لإنمامه. وكما هو مبين في الخريطة التنظيمية الجزئية لمعمل التكرير في الرسم المرفق فإن هذا القطاع يعتبر واحد من أربعة قطاعات تنصل مباشرة بنائب المدير العام للتكرير مستر جيمس وينستون. ويعتبر هذا القطاع مسئولاً عن جميع أعمال الصيانة والتركيبات لجميع التسهيلات المتصلة بمعمل عبدان للتكرير. وكان المهندس عباس جافر بادي رئيس ادارة الإنشاءات مسئولاً عن جميع أعمال التحسينات والتركيبات في هذا القطاع. أما وحدة خدمة التركيبات التي كان يرأسها مستر هاشيمي فقد كانت واحدة من ثلاثة وحدات في ادارة التركيبات. وكان مسئولاً عن الصيانة واعمال التركيبات للمباني والطرق والسكك الحديدية والمحطات والكراكات البحرية. وتتم اعهال هذا القسم بواسطة اربعة وحدات فرعية، ويعتبر قسم صيانة المحطات البحرية اكبر الوحدات في معمل التكرير.

وبالرغم من أن المسئولية النهائية لبرنامج تحسينات المحطات البحرية كانت

مسئولية مستر هاشيعي رئيس وحدة خدمات الانشاءات، فان المسئولية المباغرة للأعمال اليومية كان معهوداً بها الى مستر كاربيتيان رئيس الوحدة كان اكفأ رؤساء الوحدات الأربعة الفرعية. وقد أمضى فترة ١٤ عاماً في خدمة ادارة الانشاءات بمعامل تكرير عبدان، وتوصل الى مركزه ببطىء خلال بجهوده الشاق وتوسيع معلوماته عن العمل. وقد اشتهر بخاصة القيادة والطموح والكفاءة. ويقول عنه زملاؤه أحياناً انه قليل الرغبة في التقدم. ولكن مستر هاشيمي لم يكن يشاركهم هذا الرأي، وخلال السنوات القليلة ولكن مستر هاشيمي لم يكن يشاركهم هذا الرأي، وخلال السنوات القليلة عنه في رئاسة فرع خدمات الانشاءات عندما يستدعى بعيداً

وقد تعهد مستر كاربيتيان بتنفيذ اعمال التحسينات في المحطة البحرية رقم ٢٦ بعزم وبجهود كبير، حتى يتم العمل في وقت أقل من الوقت المحدد. وكان يشعر أن عمله في هذا المشروع سوف يكون موضوع اهتمام بصفة خاصة، وان اداء هذه المهمة سيكون له وزن كبير في قرار ترقيته الذي سيصدر خلال الثانية شهور القادمة. وقد كرس وقتاً طويلاً في توجيه المشروع، بالاضافة الى مجهوده في تخطيط وجدولة الاعمال الفنية بغرض تقليل الوقت الشائع.

وكانت اعال تحسينات المحطة البحرية من الاعال المضنية. فقد تطلب الأمر ازالة الدرفيل القديم وقدر من الهياكل الصلب لأخلاء مكاناً للدرفيل المجديد. وقد عمل الغطاسون المهرة ساعات طويلة تحت سطح الماء لفك الصلب الموجود تحت الماء بينا قامت بجوعة اخرى بإستخراج الركائز القديمة من قاع النهر بواسطة قوة الدفع. ويتكون كل درفيل جديد من عشرة ركائز تدفع بزوابا معية في قاع النهر. وكانت الركائز مصنوعة من مواسير قطر ١٤ بوصة، وتوجه الم مكانها بواسطة جهاز مقام على جسر. وتدفع الركائز لعمق من هواسير قطر ١٤ بعمل قوته ٥ طن، ثم تغطى

مجموعة الركائز بكتل خرسانية وزنها حوالي ١٥٠ طن.

وكان المستر كاربيتيان قادراً على اتمام العمل بطريقة لم يسبق تحقيقها من قبل. يرجع ذلك الى جهوده الصادقة في تخطيط وتنسيق المهمة، والى قبادته الشخصية الحكيمة لمجموعة العمال. وعندما قارب العمل على الانتهاء كانت يجوعة العمال على علم بأنهم سوف ينجزون العمل في أقل من الوقت المحدد. وظهور حاسهم لمشاركة مستر كازبيتيان في انهاء المشروع وبذلوا مجهوداً اضافياً لتحقيق ننائج افضل بما كان متوقعاً.

وفي الثامن من سبتمبر اتم مستر كاربيتيان ومجموعته اعمال التحسينات في المحطة رقم ٢١ في ١١ أسبوع وثلاثة أيام أي بأسرع من الوقت الذي قدر بواسطة الادارة الهندسية بمدة خسمة أسابيع وثلاثة ايام. وقد اغتبط مستر كاربيتيان لذلك، وشعر ان ذلك سيؤكد ترقيته هذا العام. وقام بتهنئة المشرفين ومجموعة العمال شخصياً. وكان مستر هاشيمي مسروراً بذلك أيضاً، وشعر ان ذلك يعتبر دليلاً قاطعاً على كفاءة الفوع الذي يرأسه. وقد قدر ان

ومع هذا فقد اندهش مستر كاربيتيان ومستر هاشيمي لعدم تلقيهم اية تهنئة من الادارة العلبا. وقد كانوا يتوقعون ان مدير عام التكرير سوف يدعوهم الى حفل كوكتيل، أو حتى الى نوع من اللقاء الجاعي للقسم أو الفوع، اعترافاً بما حققوه من انجاز، أو على الأقل سيحضر مدير عام التكرير بنفسه لزيارة الفرع. ولخيبة أملهم لم يحدث شيئاً من ذلك.

تطورات الموقف

وفي الثلاثة شهور التالية قابل مستر هاشيمي مستر ريجنالد بروان المساعد. الاداري لمدير عام التكرير في نادي الشركة في احدى الامسيات، وابدى المستر هاشيمي في حديث غير رسمي شعوره بأهال الادارة العليا للمستويات الدنيا للتنظيم. وقد استفسر مستر براون عها قصده بذلك. فأجاب قائلاً واذا لم تظهر الادارة العليا تقديرها فكيف تتوقع عملاً ممتازاً ؟ ه.

وقد استطرد مستر هاشيمي في شرح موضوع التحسينات الأخيرة التي الجريت على المحطة ٢١ وكيف أدى مستر كاربيتيان عملاً ممتاز بانجاز العمل اجريت على المحدد له بخمسة أسابيع، وكان من نتيجة ذلك تحقيق وفر يقدر بأكثر من ٢٫٥ مليون ريال، دون أن يتلقى كلمة شكر واحدة من أي شخص. وفي النهاية أضاف ساخراً بأنه يعتقد أن الادارة العليا لا بد أن تكون مشغولة جداً في اعداد جداول جديدة اكثر شدة، حتى انها لا تجد الوقت الكافي لارضاء الرجال الممتازين، فقد عمل الكتير من الناس بجهد لتوفير ٢٫٥ مليون ريال، ومع ذلك لم يحصلوا على ما يكافأهم. وقد اضاف انا لا أعلم ما اذا كنست أطلب الكثير عندما اطالب بنياوة قصيرة لمدة نصف ساعة ٩. وقد استمع مستر بروان بعناية وأبدى عطفاً تجاه هاشيمي واخذ في اعتباره ان ينظر في الموضوع.

وبعد أيام قليلة اتبحت الفرصة لمستر بروان لمقابلة مستر ويلسون في مكتبه. وقد انتهز الأول هذه الفرصة لسؤاله عها اذا كان على علم بالانجازات الممتازة التي حققتها ادارة خدمات الانشاءات، فيا يختص باتمام المحطة البحرية رقم ٢١ بمدة خس أسابيع أقل من الوقت المحدد. وقد افاد مستر وبلسون بأنه يعلم ذلك، وقد احيط علماً بمدى الوفر في الوقت والتكاليف الذي تحقق من انجاز المحطة ٢٦ الذي تضمنه تقرير الرقابة، والذي أعد بمعرفة قدم التركيبات والصيانة في فترة ماضية. واضاف بأنه اغتبط لهذا العمل وأرسل خطاب شكر شخصي للرؤساء المسئولين عن هذا العمل بالقسم والمرع، وأن هناك صورة مودعة بملفات خدمتهم.


وبعد بضعة أيام سارع مستر بروان بمقابلة مستر هاشيمي وذكره بالمحادثة التي تمت بينهم في نادي الشركة، وأبلغه بأنه قد علم بأن مدير عام التكرير قد أرسل خطاب تقدير اليه والى مستر كاربيتيان منذ مدة مضت، لتهنئتهم على ما انجزوه من أعمال جديدة بالمحطة رقم ٢١. وقد اعترت الدهشة هاشيمي وقرر أن مثل هذا الخطاب لم يصل الى مكتبه، وإلا كان قد اطلع عليه، واصاف انه قد مضى الآن على انتهاء العمل فنرة طويلة لدرجة أن مثل هدا الخطاب لن يكون له أي أثر على مستر كاربيتيان فقد إنتهى الأمر منذ شهور مصت، ولن تكون هناك جدوى للأصلاح في هدا الوقت المتأخر. لأن الوقت المتأخر، لأن الوقت المتأخرة هذا الوقت تنفيذ هذا المتحدد، ولكن لمس بعد انقضاء ثلاثة شهور، وبواسطة خطاب.


ومرة أخرى قابل مستر بروان مستر ويلسون بعد ظهر نفس اليوم وأخبره بأن خطاب الشكر المشار اليه لم يصل الى كل من هاشيمي وكاربيتيان، وانه يستطيع ان يدرك الآن العلاقة بين الظروف التي احاطت بفقد الخطاب والآثار المعنوية المترتبة على ذلك والتي ظهرت في البطه في انجاز الاعمال في المحطات التي اقيمت بعد ذلك. وقد استاء مستر ويلسون جداً هذه الأنباء، وانتابته الحيرة فيا عسى أن يكون قد حدث للخطاب المفقود، وعما اذا كان هذا الخطاب قد أخفى بواسطة شخص ما اثناء تصديره، واذا كان الأمر كذلك فمن هو ذلك الشخص ؟ وتساءل عما يمكن ان يعمله تجاه هذا الموقف ؟

والمطلوب:

١ ـ هل تعتقد أن كل من مستر هاشيمي ومستر كاربيتيان كانا على صواب في توقعانهم ان المدير العام للتكرير سيقوم ىعمل اجتاع أو حفل للفرع بمناسبة انجاز أعمال المحطة رقم ٢٦ قبل الوقت المجدول؟

٣ ـ بماذا توحي ملابسات هذه الحالة فيا يختص بمشكلة الاتصال في التنظهات الكبيرة المعقدة ؟





الفصل الثاني والثلاثون حالات في الإنتاج

الشركة العربية للأدوات المنزلية

بدأت الشركة العربية للأدوات المنزلية أعالها في عام ١٩٣٥ الانتاج الحنفيات النحاسية والمحابس وغيرها من أنواع المسبوكـات بمصنع في ضسواحـي مدينة الاسكندرية ، وكان اختيار هذا الموقع بسبب القرب من السوق المشترية ، ولأن الاسكندرية كانت الموطن الأصلي للمؤسسين . وقد أعدت الشركة مصانعها على أساس أن تقوم بانتاج يبلغ قيمته ١٠,٠٠٠ جنبها . وكانت الشركة في البداية عدودة وسوقها ينحصر في مدينة الاسكندرية والجزء الشهالي من الدلتا .

وبقيام الحرب العالمية الثانية وانقطاع المستورد من هـذه المنتجـات، اتسعت أعال الشركة، وامتد سوقها الى القاهرة وغيرها من المناطق، وأصبحت توزع جزءاً محسوساً من انتاجها يصل الى حوالي ٤٠٪ في سوق القاهرة وحدها. وفي سنة ١٩٦٠ جنيهاً موزعة بين المناطق التالـة؛

منطقة الاسكندرية وشهال الدلتا ٢٠٪من المبيعات منطقة القاهرة وضواحيها ٣٥٪من المبيعات الوجه القبلي ٥٣٪من المبيعات خارج القطر ١٠٪من المبيعات وباتباع أعال الشركة أصبحت الطاقة الانتاجية للمصنع لا تسمح بانتاج الكميات المطلوبة، بما اضطر الشركة الى الانتجاء للاستفادة من خدمات المسابك المجاورة. ووجدت الشركة أيضاً أن مشكلة النقل أصبحت محسوسة، خصوصاً وأن النقل النهري كان متعذراً في كثير من الحالات، وكان ما يزيد عن ٢٠/من منتجات الشركة ينقل باللوريات أو بالسكك الحديدية.

وكان أمام الشركة أحد حلول ثلاثة:

١ ـ اعادة تصميم المبنى الحالي وتعديل المباني وزيادة الطاقة الانتاجية.

٢ ـ شراء مسبك يبعد عن الموقع الحالي بمسافة ٤ كيلمومترات، وتسوزيم عمليات السباكة بين مسبك الشركة الحالي والمسبك المقترح انشائه.

٣ ـ التفكير في موقم جديد للشركة بالقاهرة أو غيرها.

والمطلوب:

مناقشة احتمالات اختبار كمل ممن الحلمول الثلائمة المقترحمة، ممع توضيع أهم الاعتبارات التي يجب مراعاتها في مثل هذه المشكلة.

شركة الاسكندرية لصناعة أحجار البطاريات

تقوم شركة الاسكندرية بصناعة أحجار البطاريات. ولاحظت الشركة أن عملائها من تجار التجزئة يرغبون في نفس الوقت الحصول على البطاريات التي تستخدم فيها هذه الأحجار من نفس المصدر. وتبعاً لذلك قامت الشركة بتوسيع بجال نشاطها ليشمل انتاج البطاريات. ولكن قمم انتاج البطاريات لم يحقق للشركة أي أرباح، لذلك واجهت مدير الشركة مشكلة المفاضلة بين الاحتفاظ بقمم التاج البطاريات، وبين ايقاف تشغيل هذا القسم نهائياً، على أن تقوم الشركة بشراء البطاريات من مصادر خارجية.

تستطيع الشركة انتاج ٥٠٠ ألف وحدة من الأنواع المختلفة من أحجار البطاريات يومياً ، بمعدل التشغيل العادي للمصنع ، مستخدمة في ذلك عدداً من العجال الذين دربوا على العملية ، بشرط أن يحكم الاشراف عليهم. وقدم البطاريات بالمصنع مجهز بمجموعة من الآلات التي تكفي لصنع وتجميع ٣٥ صنفاً مختلفاً من البطاريات. وتتلخص العمليات في خرط وتشكيل صفائح النحاس الأصفر ، وعمليات تخريمها وتلميعها ، ثم يتبع ذلك عملية التجميع . وكان العمل في هذا القسم يتطلب توافر مهارات أخرى من العمال ، تختلف عن المهارات المطلوبة في قسم صناعة الأحجار . وتوزع الشركة منتجاتها في نطاق أسواق الجمهورية المصرية أحجار المبطاريات ولمبات البطاريات والمباريات الكاملة . وفي تكن الشركة تبيع المسؤلون في الشركة أرجعوا سبب عدم تحقيق الأرباح في قسم البطاريات الى أن المسؤلون في الشركة أرجعوا سبب عدم تحقيق الأرباح في قسم البطاريات الى أن المشرف على هذا القسم كان مسئولاً في نفس الوقت عن ورشة الماكينات واصلاح الالات وتجديدها . وبذلك أصبح وقته موزعاً بين عدة مهام ، بحيث تعذر عليه أن الالات وتجديدها . وبذلك أصبح وقته موزعاً بين عدة مهام ، بحيث تعذر عليه أن

الشركة والمراقب العام لها كانا يركزان اهتهامهها على قسم أحجار البطاريات دون الأقسام الأخرى.

وعى ذلك تبن من التقرير أن الاشراف بقسم البطاريات لم يكن كافياً. وكذلك اتضح عدم كفاية الوسائل الصناعية المستخدمة. وكان يبدو أن كل هذه الصعوبات نتيجة مباشرة لصغر كمية الانتاج في قسم البطاريات. لذلك لم يكن هناك ما يمرر استخدام الاخصائيين اللازمين لتصحيح الأوضاع. ونصح التقرير بأن يقوم مدير الشركة باغاذ حل من الحلول الآتية:

أ ـ محاولة الحصول على طلبات اضافية لتوسيع عمليات خوط وتشكيل المعادن بالشركة، مما يمكنها من زيادة حجم قسم البطاريات الى الدرجمة التي تسمسح باستخدام الفنين اللازمين.

ب _ أن يوقف قسم البطاريات عن العمل، على أن تقوم الشركة بشراء المطاربات من مصادر خارجمة.

جـ أن تقوم الشركة بشراء شركة المحمودية التي كانت تنتج البطاريات من عدة سنوات تحت اسمها التجاري. وكان أصحاب الشركة قد وقعوا حديثاً في ورطة مالية ويرغبون في بيعها بسعر مناسب. وكانت الادارة الحالية لشركة المحمودية لا تمانع في الاستمرار والاشراف على العمليات الانتاجية في حالة تغير المكتة.

والمطلوب:

أ ـ ما التصرف الذي يجب على شركة الاسكندرية للبطاريات أن تتخذه
 لتخفيض خسائرها في صناعة البطاريات؟

ب ـ ناقش أنواع التكامل المختلفة مبيناً مزايا وعيوب كل نوع منها .

شركة مصايد اساك « المعدية »

رغب المدير الجديد لشركة مصايد أسهاك المعدية ، في توسيع الانتاج من الأصناف المختلفة من الأسهاك التي تقوم بتصنعها. والمعروف أن الشركة تقوم منذ عدة سنوات بتصنيع وبيع السمك الطازج والمتلج والمعلح. وقد قام المدير بادخال وحدة تبريد سريعة لمواجهة الطلب المتزايد على شرائع السمك، واستغلال منطقة القاهرة وضواحيها كسوق لهذا الصنف. وبدأ في توجيه جهد الشركة الى التاج شرائح السمك المثلجة ، حتى أصبح هذا الصنف يكون نسبة عالية من انتاج الشركة. وتسبب عن عملية تحويل السمك الى شرائح بوار وتلف ٥٥/تقريباً من الشرزن الصافي للأمهاك. لذلك رأى المدير الجديد اضافة بعض المنتجات الجديدة الى انتاج الشركة الحالي، وذلك مثل الشرائح المجففة ومسحوق السمك وصمغ المسمك وزيت السمك . وكان يعتقد أن التنويع في انتاج الشركة سيؤدي الى تقليل نسبة البوار والتلف، ويرفع بالتالي من الأرباح.

وكان بنك الاسكندرية بقدم للشركة قروضاً لتمويل الاحتباجات الموسمية لها. ونادراً ما كان يزيد المبلغ المقترض عن ٢٠ الف جنبه في المرة الواحدة. وكانت الشركة تسدد هذه القروض في مواعيدها. غير أن الشركة عانت في السنة الأخيرة تدهوراً في الطلب على منتجاتها ، مما جعلها تعجز عمن سداد القرض كسابق عهدها. فضلاً عن أن أعمال التوسع الجديدة، تستلزم قرضاً قدره ١٠ ألف جنبه ، لشراء ماكينات وآلات ، لاستغلال النسبة المتزايدة من البوار والتنف ، الذي ينتج عن عملية انتاج شرائح السمك المثلجة ، التي تحولت الشركة الى زيادة انتاجها لمواجهة الطلب المتدهور على المنتجات الأخرى. وكانت آلات ومباني المصنع تشطر الآتي:

- ١ ـ أراضي مساحتها ٦٠ فدان في جهة المعدية.
- ٢ _ مرفأ (رصيف لرسو سفن الصيد) في المعدية.
- ٣ _ وحدة للتبريد مكونة من أربع طوابق طاقتها ٣٠٠ برميل من السمك

يومياً، وتتسع لحفظ ٥٠٠ ألف كيلو من السمك سنوياً.

٤ ـ عنبر التمليح وطاقته ٣ آلاف برميل كبير.

٥ ـ عنبر للتجفيف: طاقته ٥ آلافكيلو من السمك يومياً.

٦ ـ المصنع الرئيسي مكون من طابقين طاقته ٥٠٠ ألف كيلو من السمك
 هرباً.

حظائر تمليح (مناشر) ومخازن فحم وسازوت وغلايات ومسواجل ومخازن عمومية وورش تصليح وأماكن للشحن مجاورة للمناطق التي ترسو فيها سفن الصيد ويمدك المصنع مساحة من الأرض الفضاء قدرها ١٠ ألف متر مربع نضاء بالكهرباء، وبها مورد ماء وافر واحتياطات ضد الحرائس وببذلك تتسوافس امكانيات النوسع بالاضافة الى وجود عدد كبير من البراميل الكبيرة، مما يساعد على زيادة انتاج السمك المملح والمجفف.

وقدرت قيمة المصنع والمباني والأجهزة والمعدات والأرض الفضاء بمبلغ ٣٥٠ الف جنبه. وكان الاتجاه في الشركة نحو اعادة استثبار الأرباح في أعمال التوسع. ومع أن المصنع كان يحقق أرباحاً، إلا أن الشركة لم تكن تحتفظ باحتياطيات كبيرة. مما دعاها الى طلب قروض اضافية لمواجهة النفقات المترتبة على التوسع الجديد في الانتاج.

ويلاحظ عامة أن هناك صعوبات مرتبطة بطبيعة الانتاج في صناعة الاسهاك وهي.

١ - صعوبة التوفيق بين ظروف الانتاج وظروف التسويق. فالطلب على الاسهاك متغير وليس ثابت أو مستمراً ، كما هو الحال بالنسبة للطلب على الحبز أو اللحوم مثلاً. بالإضافة الى وجود عدد من العوامل الاجتماعية والطائفية والعنصرية تؤثر في الطلب على الاسهاك.

٢ ـ تعـذر ضان قدر معلـوم من الأماك (المادة الخام) للمصنع بصفة
 مستمرة. إذ كان الصيادون يقومون بعمليات الصيد في المواسم التي تكثر فيها

الأساك، وكانوا بمضون ساعات طويلة من العمل الشاق المتواصل، ولكن لا يستطيع أحد أن يتنبأ بطول أو قصر موسم الصيد.

٣ ـ تختلف حاجة المصنع من الأيدي العاملة بحسب نشاطه الموسمي. وكانت الشركة تحصل على العهال اللازمين لها من قرى المعدية والطرح وادكو. وحيث أن العمليات الانتاجية بسيطة ولا تتطلب مهارات فنية لذلك كانت الشركة تعتمد اعتاداً كبيراً على الصبيان والبنات، وتدفع لهم أجور منخفضة. كما تستخدم منهم العدد اللازم على حسب كمية الأسهاك الموجودة. ولهذا يمكن القول بعدم وجود مشكلة عهالية لمواجهة أعال التوسع الجديدة.

٤ - يعتبر التلف والبوار والفضلات مشكلة رئيسية في صناعة الأسهاك، لوجود جزء كبير من جسم الأسهاك لا يستغل، ويصل هذا الجزء اللى حوالي ٣٥٪ من وزن السحكة. وكانت الشركة تلقى به في البحر، إلا أن تحولها اللى زيادة انتاج الشرائع، جعلها تفكر في الاستفادة من هذه الأجزاء بتصنيعها واعدادها علفاً للهاشية والدواجن. ولكن هذا الاتجاه يتطلب تجهبزات آلية جديدة تحتاج الى قروض لنموينها.

والمطلوب:

أ _ تحديد مشكلة شركة ؛ المعدية ؛ لمصايد الأسماك ، وبيان الوسائل التي
 تستخدمها لوضع حلول بديلة لها .

ب ـ ما الواجب على شركة «المعدية» أن تبحثه للوصول الى قرار سليم
 لمواجهة مشكلة التوسع.

د ـ على أساس شرح حالة الشركة وامكانياتها، ما النصيحة التي تقدمها الى
 بنك الاسكندرية اذا طلب منه تقديم القروض اللازمة للتوسم؟

هــــ ناقش الوسائل الأخرى التي يمكن عن طريقها زيادة الانتاج، وهل تصمح هذه الوسائل في حالة شركة المعدية؟

و _ اكتب تقريراً مُفصلاً واضحاً مدعماً بالأسانيد والأدلة العلمية لرفعه لادارة الشركة مشفوعاً برأيك في المسائل التي أثيرت.

شركة نصر لصناعة الأدوات المعدنية

تقوم شركة النصر لصناعة الأدوات المعدنية بإنتاج آلات تستخدم في عدة صناعات. وقد واجهت الشركة أخيراً زيادة كبيرة في الطلب على منتجاتها ، بحيث تعذر عليها أن تلبي جميع الطلبات بمعدل التشغيل الحالي للانتاج. وقد طلب من ادارة الشركة دراسة موضوع زيادة الانتاج ، على أن تقدم اقتراحانها الى مجلس الادارة في مدة شهر . وبعد الدراسة رفعت الادارة تقريراً تقترح فيه ثلاث وسائل لزيادة الانتاج وهي:

أ _ تشغيل العمال ساعات عمل اضافية.

ب _ ادخال نظام الورديات الليلية.

جـــــــ اضافة وحدة انتاجية جديدة.

وكان موقع مصنع الشركة في أبي قير حيث يستخدم حوالي ٥٠٠ عامل. يعيش معظمهم في الاسكندرية، وبعضهم يسكن أبي قير أو ضاحة فيكتوريا. ويستخدم العالى في تنقلاتهم خط سكة حديد أبي قير، ما عدا بعض الاداريين الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة أو سيارة الشركة. ولم يكن الطلسب على منتجات الشركة فصلياً، ومن ثم كان الانتاج موزعاً بانتظام طول العام. وقد ذكرت ادارة الشركة في تقريرها مزايا ومساوى، نظامي الساعات الاضافية والورديات الليلية، ثم وضحت أن تكلفة انشاء وحدة جديدة بما فيها من تجهيزات آلية يبنغ حوالي المائة ألف جنيه. وأن انفاق هذا المبلغ الكبير يتطلب زيادة أن هذا الاختراض من البنوك، أو يتطلب تغفيض حصص الأرباح الموزعة. بالاضافة الى أن هذا الاستثار يزيد من عبه الضرائب والتأمين والاستهلاكات، ولكن بانشاء الوحدة الجديدة ستحقق الشركة وفورات كبيرة. ومن حيث توافر الأرض الصالحة لبناء الوحدة الجديدة أن هناك قطعة أرض فضاء مجاورة لمباني المصنع، وعمنا مناسب نظراً لانخفاض أغان الأراضي في أبي قير. وحيث أن الشركة تنتج

تشكيلة من المنتجات التي تستخدم في صناعات أخرى، فانها لا تتأثر في تسويق منتحاتها إلا بالأحوال الاقتصادية العامة. وللشركة محطة كهسرباء خماصة بها ستودها بالقوى المحركة اللازمة. وبالإضافة الى ذلك تشتري بعض التيار المحلي لاستكمال حاجتها منه. لذلك يتطلب الأمر عند انشاء الوحدة الجديدة شراء التيار الكوبائي اللازم لها من الخارج.

والمطلوب:

أ_ ما مزايا ومساوى، كل اقتراح من الاقتراحات التلائة لزيادة الانتاج؟ - _ وضح بالتفصيل أثر كل اقتراح لريادة الانتاج على تكاليف الانتاج المختلفة. وهي العمل _ المادة الأولية _ التكاليف غير المباشرة.

جـــــ ما الاجراء الذي يجب أن تتخذه الشركة لزيادة الانتاج على ضوء تقرير الادارة؟

الشركة الهندسية للمحركات

تأسست الشركة الهندسية للمحركات في عام ١٩٢٥ لانتاج المحركات الصغيرة، ولم تكن هناك خطة محددة لاحجام المحركات التي تنتجها الشركة وحيث أنها كانت تسعى الى تلبية رغبة عملائها من أصحاب المصانع، فقد وجدت نفسها تنتج مجموعة كبيرة من الأحجام. وكان انتاج الشركة ينقسم الى مجموعتين: المجموعة الأولى تتسم بنظام الانتاج الكبير لتلبية رغبات السوق، والمجموعة الثانية تتسم بنظام الانتاج بالطلب حسب طلب العميل.

وقد نقلت الشركة اقسامها الانتاجية للمجموعة الأولى في عام ١٩٥٠ الى موقع جديد يبعد حوالي ٢٠٠ ميل عن الموقع القديم. وكان المصنع الحديد ذو تصميم حديث ومجهز بآلات حديثة ومصمم على نظام خط الانتاج، ولم تنقل الشركة أقسام الانتاج بالطلب، غير أن ارتفاع تكلفة الانتاج جعلت ذلك من الاحتالات التي يجب دراستها.

وكانت أهم العوامل التي أدت الى نقل أقسام المجموعة الأولى هي قدم الآلات. فبالرغم من أن الشركة كانت تنمتع بسمعة طببة في انتاجها، فانها كانت تحقق نسبة محدودة جداً من الأرباح. لذلك قررت ادارة الشركة معاوضة أحد البيوك للحصول على قرض لشراء مصنع حديث التجهيز كان معروضاً للبيع. وبعد شراء المصنع الجديد وانتظام العمل فيه بسنة واحدة أظهرت أعال الشركة أرباحاً ملحوظة في انتاج المصنع الحديث، إلا أن المصنع القديم لم يظهر أرباحاً إلا في عدد قليل من الطلبيات التي أنتجها. يرجع ذلك في نظر الادارة الى ارتفاع معدلات الأجور وانخفاض الكفاية الانتاجية للآلات المستخدمة. وكانت تكلفة العمل في المصنع القديم أعلى بنسبة ٣٠٪غنها في المصنع القديم أعلى بنسبة ٣٠٪غنها في المصنع الحديث.

وقد بحثت ادارة الشركة أربع احتمالات للتغلب على هذه المشكلة: ١ ـ وقف الانتاج في المصنع القديم كلية. ٣ ــ التعاقد مع بعضِ المصانع لأداء هذه العملية لحساب شركة الهندسية.

٣ ـ اجراء بعض التحسينات على الآلات والتدقيق في النمط المنتج.

٤ ـ نقل كل العمليات الى المصنع الحديث.

وكان يترتب على الأخذ بالاقتراح الأول بيسع المصنع القديم، ويعني ذلك التضحية في تمن الآلات. ولكن الشركة قدرت أن خسارتها أكبر بالنسبة لعلاقتها مع عملائها، وكان معظمهم يشتري من المصنعين معاً، وحتى بين عملاء صنف الطلبات وحدة كان لدى الشركة عملاء منذ ثلاثين سنة أو تزيد.

وبالنسبة للاقتراح الثاني فقد كان من الصعب الحصول على مصانع تقبل القيام بهذا الانتاج الخاص، وذلك لقلة عدد المصانع التي تقوم بهذه العمليات.

وبالنسبة للاقتراح الثالث فقد قدرت تكلفة التحسيبات المقترحة في المصنع القديم بحوالي ٢٠٠,٠٠٠ جنبه مع تخفيض في القــوى العــاملــة بمقــدار ١٠٪وتحقيــق وفورات في تكلفة الانتاج بمقدار ٨٠,٠٠٠ جنيه سنوياً.

وكان نقل العمليات الى المصنع الحديث يتكلف حوالي ملبون جنبه ، مع مواجهة بعض المشاكل ، مثل ضرورة الحصول على عمال مهرة وضرورة تعديل برامج الانتاج في المصنع الحديث ، حيث أن نظام انتاج الطلبيات يستدعي ادخال نظام الانتاج المتغير في المصنع مما قد يؤثر على درجة الكفاية الانتاجية في هذا المصنع .

والمطلوب:

١ ـ ما هي الاعتبارات التي يجب بحثها قبل الوصول الى قرار في هذه المشكلة؟

٣ ـ ما هي العوامل التي يجدر بالادارة دراستها قبل اتخاذ قرار بوقف انتاج

أحد الأنواع في المصنع القديم ؟

٣ ـ ما هي اقتراحاتك لحل هذه المشكلة ؟

شركة المطابع العربية

تنتج شركة المطابع العربية مجموعة متنوعة (حوالي ٣٠٠ صنف) من مفكرات الجبب والمكتب وغيرها. وتبيعها إما رأساً للمستهلكين، وإما لتجار الجمعة الذين يبيعونها بدورهم الى تجار التجزئة. كها تبيع للبنوك والشركات التجارية والصناعية بكميات تصل الى حوالي ٥٠٠ وحدة في الصفقة الواحدة. وحيث أن الصناعة موسمية بطبيعتها، لذلك فان أي كمية تبقى دون بيع بعد يناير تفقد قيمتها كلية.

وقد أثبتت الدراسة أن أن المبعات تنحصر في ٢٠٠٠ صنف لا تنغير في الشكل أو الرسم من سنة لأخرى أما الخمس الباقي فينغير في الشكل والتصميم والرسومات من سنة لأخرى لتوافق أذواق العملاء، وتتكون من مائة صنف، منها ٥١ صنف تعمل لحساب اتحادات الطلبة بالكليات والمعاهد والجمعيات التعاونية. ولقد رأى مدير الانتاج، منذ عدة سنوات، أن تتوقف الشركة كلية عن انتاج الد ٨٥ صنف التي تنغير أشكالها وتصمياتها سنوياً. ولقد بدت له الفرصة مواتية أخيراً للتدليل على رأيه، حينا وجدت الادارة أنه بعد انتهاء الموسم الخالي، بقيت بضائع بلغت قيمتها ٢٥٠٠ جنبهاً، وهي وان كانت مسجلة بدفاتر الشركة بهذه القيمة، فهي في الواقعق عديمة القيمة. ونصف هذه البضائع من الأصناف النابئة، والنصف الآخر من الأصناف المنغيرة، وبذلك وجد مدير الانتاج بالأصناف النابئة.

ولكن مدير المبيعات اعترض بشدة على رأي مدير الانتاج. وفي رأيه أنه إذا كانت هناك ضرورة للتبسيط في مجموعة السلعة، فيان فسرع المتجات للكلبات والمعاهد والجمعيات التعاونية هو الذي يجب أن يوقف، لا الخمس وتماني صفاً. ولقد بين أنه بالرغم من أن الطلبات على هذه الخمسة عشر صنفاً تكون عادة بكميات كبيرة، إلا أن المنافسة الشديدة قد أدت الى هبوط الأرباح منها بدرجة كمه ة

فأعد مدير الانتاج البيان الاحصائي الآتي لمقارنة تكاليف الانتاج للنوعي. وليعزز رأيه بضرورة ايقاف انتاج الـ ٨٥ صنف، والاستمرار في انتاج طلبات الكليات والمعاهد والجمعيات التعاونية. وكان محور التدليمل أن فسرع المنتجمات للكليات والمعاهد والجمعيات التعاونية يمتص جانباً كبيراً من المصاريف الثابنة:

فرع الأصناف المتغيرة	فرع طلبيات الكليات والمعاهد والجمعيات	التكاليف
۲۵,۰۰۰ جنیه	۱۵٫۰۰۰ جنیه	أجور عيال
۱۵٫۰۰۰ جنیه	۰۰۰ ۱۵ جنیه	مواد خام
٠٠٠٠ جنيه	٠٠٠٠ جنيه	مصاريف ثابتة
٥٠,٠٠٠ جنيه	۰۰۰۰ جنیه	

وجيث أن الأصناف الخاصة بالكليات والمعاهد والجمعيات محدودة، لذلك فان حجم الطلب الواحد من الصنف الواحد يكون بكمية كبيرة، مما يؤدي الى تشغيل الآلات والأجهزة وقناً أطول منه في حالة الأصناف المتغيرة. فتعدد التصميات بالنسبة للأصناف المتغيرة يؤدي الى صغر حجم الكمية المطلوبة من الصنف الواحد في الطلب الواحد.

وقد رد مدير المبيعات على هذه الاحصائية، بالاحصائية الآتية لتعزيز رأيه. وكان محور التدليل أن فرع المنتجات للكليات والمعاهد والجمعيات يكلف الشركة خسائر:

فرع الأصناف المتغيرة	فرع طلبيات الكليات والمعاهد والجمعيات	البيان
۲۵٬۰۰۰ جنیه	۲۰,۰۰۰ جنیه	المبيعات
٥٠,٠٠٠ جنيه	۰۰۰۰ جنیه	تكلفة المبعات
۱۵٬۰۰۰ جنیه	٠٠٠٠٠ جنيه	مجمل الربح
۱۵٫۰۰۰ جنیه	۱۲,۵۰۰ جنیه	مصاريف عمومية
	۲۵۰۰ جنیه (خسائر)	صافي الربح
		أو الخسائر

والمطلوب:

١ ـ هل تعتقد بوجوب تبسيط السلعة في هذه الشركة ؟ ولماذا ؟

٢ _ بفرض أن ادارة الشركة رأت أن تتبع مبدأ النبسيط، فأي الفرعين تقترح
 وقف انتاجه ؟ ولماذا ؟

شركة مصر للزجاج

تنتج شركة مصر للزجاج تشكيات كبيرة من الزجاجات. وهناك عدد من المصانع الأخرى للزجاج في جهورية مصر تنتج أنواعاً من الزجاجات، لكن الشركة المذكورة كانت تغطي ٢٠/من حاجة المصانع المحلية من أصناف الزجاجات. وتباع هذه الزجاجات لمصانع الأوية والكياويات ومصانع الأغذية المحفوظة والمشروبات الغازية. وتصنع جميع الزجاجات المنتجة طبقاً لطلب والصودا والحير، وتوزن الكميات المطلوبة من كل نوع وتخلط مع بعضها ثم تسخن في أفران تنسع لكميات من مائة الى ألف طن ، ثم يصهر المخلوط وينقى وينساب الى جزء آخر من الفرن أقل حرارة. وينعزل هذا الجزء عن الجزء الأول بواسطة كميات تكفي لعمل زجاجة واحدة، ثم تقطع بمقص خاص لفصلها عن بقية المخلوط المنصهر. ثم يسقط الجزء المقطوع على « فورمة » بشكل خاص مصمعمة المخلوط المنصهر. ثم يسقط الجزء المقطوع على « فورمة » بشكل خاص مصمعمة حسب طلب العميل في شكل الزجاجة. وهناك ثلاث عمليات للتشكيل وعملية رابعة لنزع الأطراف الزائدة لتكملة صنع الزجاجة. وتتم جميع هذه العمليات.

وكان الفرن الواحدة يكفي لتشغيل خمسة فورمات بصفة مستمرة في وقت واحد. ولم تجد الشركة صعوبة في انتاج الأشكال المختلفة من الزجاجات، بشرط أن تكون بما يحتاج الى نفس كمية الخامات وبالألوان المستعملة.

وكانت الطلبات الواردة من مختلف العملاء تجمع في مجموعات حسب المقاس، وكان قسم النشكيل بعمل في وقت واحد على الفورمات التي تصنع زجاجات من نفس المقاس واللون. ولما كانت نفس الكمية من الخلطة تندفع من الفرن في كل مرة، فلم تكن هناك تكلفة اضافية عند صنع زجاجات من أشكال مختلفة، إلا في نكلفة صنع الفورمات المطلوبة وكذلك في تبديل هذه الفورمات على الآلات محل الفورمات الأخرى.

وفي السنوات الأخيرة بدأ مستعملو الزجاجات في طلب ألوان خاصة من الزجاج، وكذلك أشكال ومقاسات خاصة، وذلك لمرغبتهم في أن تتعييز منتجاتهم، وحتى يتمكن المستهلك من معرفتها بسهولة وهي معروضة في متاجر التجزئة. وطلب هذه الألوان والأشكال الخاصة قد أبرز للشركة مشكلة معقدة، وزاد من تكاليف الصنع. وقد كان من المستحيل تشغيل عملية التشكيل في طلبات مختلفة في نفس اللوقت، إلا إذا كانت الزجاجات المطلوبة من نفس اللون. ويمكن صنعها من نفس الخلطة، وكان صنع زجاجات من ألوان مختلفة يتطلب اجزاء تغيرات متكررة في الخلطات في داخل الأفران. ولم يمكن للشركة أن تبيع زجاجات من ألوان خاصة بالأسعار العادية وتحقق ربحا في نفس الوقت.

وقد بحثت الشركة احتمال انشاء عدد من الأفران الصغيرة. وكانت تكلفة الانشاء كبيرة، كما أن تكاليف التشفيل تكون أكبر في حالة الأفران الصغيرة عن حالة الأفران الكبيرة. وكان الاحتمال الآخر هو أن تعمل الشركة على الحصول على طلبات من العملاء لفترات طويلة مقبلة ، بالقدر الذي يكفي لتجميع الطلبات حسب المقاس واللون. وقد تلجأ الشركة الى بذل جهد في اقتاع العملاء بقبول واحد من عدد قليل من الألوان الخاصة. وإذا لم يقبل العميل اللون النموذجي، عليه أن يدفع سعراً أعلى.

والمطلوب:

ناقش هذه المشكلة مبيناً أثر كل من الاحتالات المقترحة على سياسات الشركة الانتاجية والبيعية وبماذا تنصح الشركة ؟

شركة الأدوبة والعقاقير الطبية

كان من ضمن العمليات التي يقوم بها قسم الانتاج في شركة الأدوية والعقاقير الطبية عمليتي مل، الأمبولات واغلاقها. وكان يقوم بهاتين العمليتين فريق من العاملات مكون من ٢٠ عاملة، ينقسم الى مجموعات كل مجموعة تتكون من عاملتي واحدة منها نقوم بعملية الملء والثانية تقوم بعملية الاغلاق. ولم يكن هناك فرق كبير بين العمليتين من ناحية الصعوبة أو من ناحية المدة اللازمة للتدريب، وإن كانت عملية الاغلاق تستدعي وقتاً أطول.

وكانت عملية الملء تتلخص في أن تصع العاملة الأمبولات الفارغة على ماكينة الملغ، ثم تضغط بيدها على صهام في الآلة، فتفرع الآلة الكعبة المناسبة من السائل في داخل كل أمبوبة. ثم بعد ذلك تنقل مجموعة الأمبولات الممتلئة بعبداً عن الآلة، لتستبدل بها مجموعة أخرى. أما عملية الانحلاق فكانت تستدعي أخذ الأمبولات الممتلئة واحدة واحدة، ثم تعريض الطرف المفتوح لكل منها لشعلة قوية مدة تكفي لتصل حرارة الزجاج الى درجة الانصهار، ثم بعد ذلك تعالج العاملة هذا الطرف لمئت يدوية تشبه (الملقاط) حتى تغلقها تماماً، ثم تضعها في صندوق لتصبح معدة للتنطيف فالشحن. وكان من ضمن الاشتراطات التي لا يمكن التساهل فيها لأجل الاحتفاظ بجودة الأدوية أن تغلق الأنبيب في حدود زمن قصير بعد ملئها، أي الاحتفاظ بجودة الأدوية أن تغلق الأنابيب في حدود زمن قصير بعد ملئها، أي أنه لم يكن يسمح مثلاً بأن تترك الأمبولات مفتوحة الى اليوم التالي.

ولم يكن الأجر الأسامي كما وضعته الشركة واحداً للوظيفتين السابقتين. بل كان هم جنيها في الأسبوع لوظيفة الماخدة وثلاثة جنيهات لوظيفة الماء. ولقد وضعت الشركة أخيراً علاوة تشجيعية قدرها ٣ قروش تعطى لكل عاملة عن كل معامة من الأمبولات الجاهزة. أي اذا انتجت مجموعة ما ٨٠٠٠ أمبولة في البوم استحقت كل عاملة عن ذلك اليوم ٢٤ قرشاً علاوة تشجيعية فوق الأجر الأسامي. وعلى هذا الأساس ارتفع انتاج كل مجموعة في الفريق من حوالي ٤٠٠٠

أمبولة في البوم الى حوالي ٨٠٠٠ أمبولة في اليوم، بينها بقيت نسبة التألف والذي يرفض في الفحص على ما هي عليه دون أية زيادة.

لقد كانت عملية الملء تستدعي وقتاً أقل ٢٠٪ من عملية الاغلاق، وعلى ذلك فان عاملة الاغلاق تكون دائماً متأخرة في عملها عن عاملة الملء. وعندما بدىء في تطبيق العلاوة التشجيعية كانت عاملات الملء تساعدن زميلاتهن ما أمكن، بأن ينقلن الأنابيب الممتلئة ويضعنها بجانبهن، بحبث يصلن اليها بأقل بجهود ودون توقف، حتى يركزن كل جهودهن في عملية الاغلاق. وعلى الرغم من هذا التعاون فان عاملات الاغلاق كن يضطررن الى العمل المتواصل، وبأقصى سرعة دون أدنى توقف. كذلك كانت عاملات الملء يغيرهن بعد كل فترة بعدد الأبولات التي تمت، بواسطة النظر الى عداد مركب على الآلة، وبذلك تطمئنهن على درجة التقدم في كمية الانتاج.

وعندما وصل الانتاج بواسطة كل فريق الى ١٠٠٠ أمبولة في اليوم، بدأت علامات الاجهاد تظهر على عاملات الاغلاق، في شكل توتر عصبي معحوظ. وفي يوم كسرت احدى العاملات وانلفت ثلاثين أمبولة في ساعة واحدة قرب نهاية العمن. وفي يوم آخر أغمي على أخرى في مكان العمل، وبعد بضع دقائق انتبت عاملة أخرى حالة هستيرية، مما أزعج باقي العاملات الى درجة كبيرة، ولما وصلت الأخبار الى مدير الانتاج أمر رئيس القسم بأن يبحث الموقف. وبدأ رئيس القسم بدراسة الوظيفتين، ثم قرر أن يحدد انتاج كل مجموعة بما لا يزيد عن ١٠٠٠ أمبولة أثر للاجهاد والتوتر السابق الذكر. وكانت عاملات الملء ينتهين من عملهن قبل معدد الخروج بحدة تتراوح من ساعة الى نصف ساعة. وذهب رئيس القسم بعد ذلك الى مدير الانتاج واخبره بما فعل، وبالنتائج الحميدة التي توصل اليها، ولكن ذلك الى مدير الانتاج واخبره بما فعل، وبالنتائج الحميدة التي توصل اليها، ولكن الخير قال له « إن هذا لا يعتبر حلاً للموقف على الاطلاق».

المطلوب:

بصفتك ملماً بالموقف السابق في شركة الأدوية والعقىاقير الطبية ، ما هسي الخطوات التي توصي بها لعلاج الموقف؟ اشرح وفسر القرار أو القرارات التي تصل اليها والأسباب التي تستند عليها .

أجب في صورة تقرير.

شركة الرمل للاطارات

كانت شركة الرمل للاطارات تستخدم حوالي ٤٠٠ عامل في صناعة اطارات السيارات والجرارات الزراعية . وقد بدأت ايرادات الشركة في التدهور في السنتين الأخبرتين. وكان من رأى أحد المديرين ضرورة تخفيض مستوى جودة المنتجات لتخفيض أسعار البيع، وبالتالي امكان مواجهة المنافسين والاحتفاظ بالعملاء. ولكن رئيس مجلس الادارة اختلف معه في الرأي، على أساس أن الطريق الأسلم لتكوين طلب دائم، هو في المحافظة على مستوى جودة منتجات الشركة، ان لم يكن تحسينها ان كان ذلك مستطاعاً ، ومحاولة تخفيض تكاليف التشغيل . وكان أول خطوة اتخذها رئيس المجلس بعبد تقريس سياسته في المحافظة على الجودة ، تطبيق نظام للمكافآت لتحقيق جودة الانتاج على أن يشارك في التمتع بها جميع العمال والمشرفين في المصنع. وكان نظام المكافأة يسمح لأربعة عشر مشرفاً بالمشاركة في قيمتها وهم: مهندس المصنع، ومساعد الملاحظ، والرسام، واخصىائسي دراسة الوقت، وكبير الكهاويين، ومساعد الكهاوي، وكبير الميكانيكيين، والرئيس العام لعال المصنع، وستة من رؤساء العال في الأقسام الصناعية الرئيسية. وقد رتبت الادارة هؤلاء الأفراد على حسب ما يسهمون به في تخفيض تكاليف التشغيل، مستندة على تجاربها الماضية. وأخذت في الاعتبار طاقات الأفراد، وطبيعة العمل المسئولين عنه. وكان مهندس المصنع في نظر الادارة أهم فرد في الجماعة، بسبب عظم الفرصة المتاحة له ، لتحسين عمل الأجهزة الآلية ، وبالتالي زيادة الانتاج لكل عامل. وبذلك خصصت له ألف نقطة من مجموع نقط المكافاة وقدرها ٢٠,٠٠٠ نقطة التي تقسم بين الأربعة عشر عضواً في جماعة الاداريين.

وحين تظهر التجربة للادارة أن أحد المشرفين قد زاد من قيمته للشركة، فان النقط المخصصة له تزداد لتعكس مـدى قيمتـه، وبـالتــالي يـزاد اجمالي النقــط المخصصة للجياعة بنفس القيمة. وكانت الادارة تقوم يوميًا بتحديد ميزانية تمطية للانتاج مقومة بعدد الاطارات الكاملة التجهيز، ومن الجودة المطلوبة. وكانت ميزانية الانتاج اليومية تتفاوت على حسب التعديلات في الحجم ونوع الاطارات المطلوبة واجمالي الطلب عليها. وإذا حدث وكان الانتاج الفعلي لادارة ما أزيد من الكمية النمطية الموضوعة فان مشرف الادارة يستحق مكافأة. ويتوقف مقدار المكافأة اليومية التي يكتسبها المشرف على أمرين.

أ ـ كمية الانتاج في ادارته والتي تزيد عن الكمية النمطية المدرجة في الميزانية
 العمومية

ب ـ عدد النقط المخصصة له باعتباره عضواً في جماعة المشرفين الاداريين.

وقد اتخذت الادارة اجراءات من شأنها اعلان أرقام الانتاج البومية على لوحات الاعلانات. وبذلك يتمكن المشر فون من القاء نظرة علمها ، ومعرفة ما إذا كانوا يستحقون المكافأة أو لا يستحقونها. ونظمت الادارة اجتماعات شهرية يحضرها المشرفون لمناقشة وسائل زيادة الانتاج والمحافظة على الجودة. وكان من نتيجة تطبيق نظام مكافآت الاداريين أن ركزوا الاهتام على البرنامج الجديد، وعملوا ما في وسعهم لانجاحه . وحيث أن المكافآت كانت تحسب على أساس كمية الانتاج، فانه يمكن القول أن المكافآت كانت تدفع لكمية معينة من الانتاج، ولكن القول الصحيح هو أن المكافأة كانت تدفع لكمية من الانتاج من الجودة المطلوبة. وقد كان من أسس حساب المكافأة المستحقة لكل فرد مدى المسئولية النسبية عن الانتاج من الجودة المطلوبة. وكان هدف نظام المكافأة يتركز على الجودة المطلوبة دون التضحية بالكمية في سبيل المحافظة عليها. ويلاحظ أنه ليس من الضرورة منح المكافآت للاداريين لتنشيطهم ودفعهم لبذل أقصى جهدهم في القيام بأعباء مسئولياتهم. هذا فضلاً عن أن مكافآت الاداريين تميل عادة الى اضعاف العمل الجهاعي، الذي يعتبر من العناصر الهامة في المستويات الادارية. ولكن في حالة شركة الرمل للاطارات كانت المكافآت ضرورية وجوهرية لانجاح برنامج الشركة، باعتبار أنها في حالة طوارىء، وأن الوسيلة الوحيدة لمواجهتها هي المحافظة على الجودة في الانتاج، وأن المكافأة هي وسيلة الادارة في جعل هذا الهدف نصب أعين الاداريين. ويلاحظ أن نظام مكافأة الاداريين كان اجراء ضرورياً لمواجهة تدهور الايرادات وازدياد المنافسة، ولكنه ليس بأية حال اجراء دائم، لأن الشركة لو استمرت في تطبيقه فستواجه مشاكل ناشئة عن فقدائه لفاعليته، وعن وجود بعض الانحراف في تصرفات الاداريين.

يستند نظام المكافأة للعال على دفع الأجور بالقطعة ، مع ضان حد أدنى للأجور اليومية . ودفع مكافأة للانتاج الذي يزيد عن الكمية النمطية المحددة الجودة . وحدد الانتاج النمطي بانتاج ٢٥ يوماً ، فإذا استطاع العامل المحافظة على الانتاج النمطي أو زيادته فان الادارة تمنحه مكافأة قدرها ٥/من أجره العادي .

وكان من نتيجة استخدام هذه المكافآت التشجيعية، عمكين ادارة الشركة من الاعتاد على الموظفين والعمال للمحافظة على الانتساج مس جبودة معينة. ولكي تستطيع الادارة أن تراجع النتائج المتحصلة، فانها أوجدت أجهزة للتفتيش على الانتاج في الادارات وعلى المنتجات النهائية. وكان نظام الشركة يهدف الى دفع أجور عالية لمؤلاء المفتشين، بالاضافة الى مكافأة قدرها عشرة قروش عن كل تفصيلياً للتفتيش على عينة من الانتاج الأسبوعي، يشترك في اجرائها الملاحظ تفصيلياً للتفتيش على عينة من الانتاج الأسبوعي، يشترك في اجرائها الملاحظ وكان الاحراء يتعلب فتح الصندوق الذي يحتوي على خسين اطارأ معداً للشحن والقيام باختبارات دقيقة عليه تتناول كافة تفصيلات الصناعة والتجهيز والاعداد. وأدخلت الشركة عدة أساليب بالاضافة الى أنظمة المكافآت لتخفيض النكاليف وسناعة الاطارات، منها استخدام وسائل آلية في فتح كتىل المطاط مس مناديتها. وبذلك خفضت من المجهود البشري المطلوب، وزادت من سرعة المعليات الانتاج وتقليل الاهمال الناشيء عن الاجهاد. وقد وجهت الادارة انتباهها الى الانتاج وتقليل الاهمال الناشيء عن الاجهاد. وقد وجهت الادارة انتباهها الى

بحث مسببات الحوادث الصناعية والتعطل في العمليات، ووضعت الحلول الكفيلة بالقضاء عليها. وبهذه الوسيلة تمكنت من تفغيض تكلفتها الى حدها الأدنى. وحققت الادارة وفراً آخر في التكاليف عن طريق تركيب جهاز عازل يقلل من كمية البخار الضائع، ويزيد من كفاية الأجهزة. وأمكن عن طريق زيادة الاهتمام بعالة المحركات والأجهزة الكهربائية رفع طاقة القوة المحركة الى ٩٨٪من طاقتها الكاملة. كذلك تمكن مهندس المصنع من تخفيض استهلاك الفحم من ٢٩ طن في كل ٢٤ ساعة الى ٢٩ طن لنفس المدة، وذلك بالرغم من مضاعفة العللب على البخار وزيادة الانتاج.

وأحدثت الادارة تغييراً في نظام الورديات في فصل الصيف، وكان النظام المنبع هو ثلاث ورديات كل وردية ٨ ساعات، وكان من نتيجة هذا النظام الحصول على نتائج غير ملائمة من حيث الكم والنوع. لذلك بادرت الادارة بابدال هذا النظام بآخر يتكون من أربعة ورديات كل وردية ست ساعات وحصلت على النتائج الآتية:

١ _ زيادة عدد العمال المشتغلين في المصنع بـ ٣٣,٣٣٪

٢ .. رفع مستوى الانتاج الى النمط المحدد في الميزانية التقديرية.

مكن التغلب على مشكلة التغيب التي كانت تشكل خطراً كبيراً على القوة العاملة.

٤ ـ انخفضت تكلفة العمل بحوالي ٨,٢٪

والمطلوب:

كتابة تقرير يتضمن تحديد المشكلة الرئيسية لشركة الرمل، ورأيك في الوسائل التي استخدمتها للتغلب عليها، وفي الاجراءات التي اتخذتها الادارة لتحسين جودة الإطارات وتخفيض تكاليف الانتاج.

شركة هادى ديمون

كانت الشركة تقوم بصنع مجموعة مختلفة من السلع اللازمة للمشتريين الصناعيين، وقد تغيرت مبيعاتها في السنوات الأخيرة فأصبحت مبيعاتها في السنوات الأخيرة فأصبحت مبيعاتها من أفران الغاز النمطية التي تستخدم منزلياً هي المبيعات الرئيسية. وكانت الشركة تقوم الى جانب ذلك بصنع أفران أخرى أكبر من الأفران السابقة، ولكنها كانت تصنع عادة على أساس الطلبيات.

وكانت الشركة تتبع دائماً نظام ارسال كل الطلبات الى القسم الهندسي قبل ارسالها الى الورشة، وذلك لاعتقادها أن ذلك كان ضرورياً لفهان التصميم المناسب. كما كان القسم الهندسي يقوم بعمل الرسومات الهندسية وقوائم بالمواد الحناصة بكل طلبية.

وقد اشتكت ادارة المبيعات لأن الطلبيات تستغـرق وقتماً كبيراً لصنعها ، واقترحت ارسال الطلبيات مباشرة الى قمم مراقبة الانتاج.

والمطلوب:

١ ما هي الأحوال التي ترسل فيها الطلبيات مباشرة الى قسم مراقبة الانتاج؟
 ٢ ماذا يحدث لو اتبع النظام الخاص بعدم ارسال الطلبيات الى القسم الهندسي؟

" على تتم في هذه الشركة الطريقة السليمة في الصنع والمراقبة بالنسبة للأفران
 النمطنة والأفران الكبيرة التي تنتج بناء على الطلبيات؟

شركة كاندي للأدوات الجراحية

تقوم الشركة بصنع مجموعة كبيرة من الأدوات المستخدمة بواسطة الأطباء والمستشفيات. وعلاوة على الأدوات العادية فان الشركة تحصل على طلبيات متكررة لسلع غير نمطية تصنع مساشرة حسب طلب العميال. وتشرف ادارة المبيعات على المخزون من السلع المصنوعة ،وهي التي تقرر جبع الأوامر اخاصة بسد النقص في المخزون. وتصدر هذه في شكل أوامر فردية لانتاج كميات من سلم معينة ، ولا يتبع في ذلك جدول أو برنامج انتاج عام.

وكانت الطلبيات التي تصل الى الورشة بموجب هذا النظام غير مننظمة تماماً. فأحبانُ نكون الورشة متأخرة في الوقت الذي تستعجل فيه ادارة المبيعات تنفيذ الطبيات، وأحياناً أخرى لا تعمل الورشة إلا ساعات قليلة ويقل سفيل العمال.

وقد رأى كل من مدير مراقبة الانتاج وملاحظ المصنع أنه بجب ابجاد طريقة لتزويد الورشة بالطلبات على وتيرة منتظمة . وبعد المناقشة ، قدما اقتراحاً الى المدير العام بنقل الاشراف على المواد المخزونة الى قسم مراقبة الانتاج . وحينئذ يكون هذا القسم مسئولاً عن المحافظة على مستوى المخزون وتقرير الأوامر الخاصة بسد النقص في المخزون طبقاً للحاجة الى السلعة ومراعاة العمل بالورشة .

والمطلوب:

 ١ ــ هل تعتقد أن المبيعات هي التي تحدد ما يجب انتاجه ، أو أن ذلك يتوقف على العمل في المصنم ؟

٣ ـ هل هناك صرورة الستشارة ادارة المبيعات عند سد النقص في المخزن من السلم ؟

شركة كرافت لصنع الأباجورات

تستخدم الشركة ١٣٠ عاملاً ينتجون أباجورات ذات سعر معتدل، ومعظمها حديث الطراز . وتصنع كل طراز بكميات معينة حسب طلبات فردية إلا في بعض الحالات الاستثنائية . ونادراً ما تتكرر الطلبات لنفس الطراز . وتباع الأباجورات في السوق الأهلة بواسطة تجار نصف الجملة . وتبلغ كل طلبية في العادة عدة مثات من الأباجورات، وقد تبلغ أحياناً ألف وحدة أو أكثر .

وتشتري الشركمة الخاصات اللازمة لصنع الأبساجمورات مثمل الدوايات والموصلات الكهربائية والمحولات والفازات والزجاج والرخام والأجزاء الخشبية والصفائح المعدنية والسبائك والأسلاك والبويات والأقمشة.

وتصنع المظلة القماش في قسم صغير يموّن السوق المحلية فقط. وعدا ذلك فان معظم النشاط الانتاجي عبارة عن الطبع على المعادن وتشكيلها والدهان وتقطيع الأنابيب ولفها بالخيط، وتوجد أيضاً ورشة للأخشاب. وتشحن الأباجورات عادة بدون تجميع إلا في بعض الأحيان.

وتصل أوامر المصنع الى الورشة من قسم التصميم، الذي يخضع لاشراف ادارة المبيعات. وترسل الرسوم والناذج والمواصفات الخاصة بالسلعة الى الورشة. وهذه المواصفات تشمل بيانات عن المواد الخام والتجهيز النهائي. ويحدد في أمر المصنع الكميات ومواعيد التسليم. ولا يوجد بالمصنع قسم هندسي، وتحول أوامر الصنع مباشرة الى قسم المتخطيط. ولا يوجد بالشركة اقسام أخرى لمراقبة الانتاج. وقد يصدف أحياناً أن تكون بعض المواد الخاصة والتي تشترى لصنع الطلبيات لفردية غير موجودة أو قد لا تطلب قبل عملية الصنع. وغالباً ما يتأخر الشحى بالنسبة للطلبيات التي تتطلب شراء مواد خاصة لصنعها.

والمطلوب:

١ _ اذكر العمل الذي يقوم به قسم التخطيط لتنفيذ طلبية خاصة تسلمها

لصنع ٥٠٠ أباجورة من طراز جديد.

٣ ــ قارن بين العمل اللازم لطلبية جديدة وطلبية مكورة.

٣ ـ ما هي الأعمال التي لا تكون هناك ضرورة لأدائها في حالة تكرار الطلبية؟

شركة فورستب للأدوات

كان رئيس القسم الهندسي يعارض في الاجراءات المعقدة لمراقبة الانتاج وكان يعارض بالذات في قيام مستخدميه لقضاء الوقت في كتابة قوائم بسير العمليات. ومع ذلك فقد انفق مع رئيس قسم مراقبة الانتاج على أنها قد نكون ضرورية للأعمال المتكررة.

وكانت الشركة تقوم بصنع عدد كبير من الأدوات الخاصة، وكانت كل طلبية تشمل في الغالب آلة واحدة، لهذا رأى رئيس القسم الهندسي أنه يكفي أن يسترشد العمال الفنيين في صنع الأدوات مباشرة بالرسومات الهندسية، وبمعاونة رئيس العمال عند الضرورة. ورأى رئيس القسم الهندسي أنه اذا كانت هناك ضرورة لبيان العمليات بالنسبة لتلك السلع الخاصة، فيمكن الحصول على هذا البيان بواسطة تسجيل الطريقة التي تم بها العمل.

والمطلوب:

١ _ هل تعتبر تحديد خط سير العمليات مضيعة للوقت.

٢ ـ ما هي الأحوال التي يكون من المرغوب فيها ترك تجدد سبر العمليات
 لتقوم به الورشة بنفسها ؟

٣ _ كيف تقدر التكاليف بدون قائمة مكتوبة بسير العمليات؟

شركة مينابولس للسيور المتحركة

كانت شركة اكسللو الصناعية تستخدم سيراً متحركاً لنقل المواد من مسقط التفريغ الى منطقة التخزين بالشركة.

وكان السير موضوعاً عند فتحه بين خطوط السكة الحديد عند المحطة، وذلك حتى يمكن تفدريخ العربات مباشرة على السير. وقمد انكسر دولاب النروس وأصحت هناك ضرورة عاجلة لاستبداله.

وقد طلب دولاب جديد من الشركة التي ركبت السير (شركة مينابولس) التي صنعت الدولاب حسب الطلب وأرسل بسرعة الى شركة اكسللو، ولكنه لم يأت مطابقاً بالضبط وكان التأخير المترتب على ذلك خطيراً بالنسبة لشركة اكسللو، كل أنه كان محرجاً بالنسبة لشركة منيا بولس. فقد سبق أن وردت أجزاء لم تكن مطابقة، ولكن لم يكن سيترتب عليها مثل هده النتائج الخطيرة.

وقد أظهر التحقيق أن الدولاب قد صنع بدقة على أساس الرسومات الهندسية المستخدمة. وكان الدولاب المكسور مختلفاً عن الرسم الهندسي، ولم يعرف بالضبط ماذا حدث حدث أن التركيب تم منذ سنين.

ومن الواضح أن الورشة أدخلت بعض التعديلات على التصميم، وذلك إما بتعديل الرسم الهندسي، وإما بادخال التعديل على النسخة الموجودة بالورشة بدون اخطار القسم الهندسي، وقد نفذت النسخة الخاصة بالورشة.

وهناك أيضاً احتّال آخر ، وهو أن العمل طلب تعديلات، وقد نفذت هذه التعديلات بدون أن تضاف على الرسم .

والمطلوب:

١ ـ ما هي الخطوات اللازمة لمنع هذه الحوادث في المستقبل؟ ٢ ـ بفرض أن هناك نسختين من الرسوم، وأن السلعة صنعت حسب النسخة الأصلية التي عدلت في الحال تقريباً. وأعدمت النسخة القديمة، ماذا تععل بخصوص هذه التعديلات حتى تتفادى الاضطراب في المستقبل؟

شركة استردى للصواميل والمسامير

قص بائع قديم في شركة استردي النجربة التالية: وهي أن احدى شركات السيارات طلست من شركته على سبيل النجربة بعض مسامير القلاووظ غير النمطية من الحجم الكبير، والتي كان من الصعب صنعها بالمعدات الموجودة. ولكن الشركة تمكنت من حل المشاكل الانتاجية بطريقة مرضية، وأصبحت على استعداد لعرض انتاجها بسعر ١٣ سنتاً لكل ١٠٠ وحدة.

وعند وصول البائع الى شركة السيارات دخل حجرة مدير المشتريات وأخبرة أن شركته واجهت بعض الصعوبات في صنع المسامير المطلوبة، ولكنها حلتها، وهي مستعدة للتقدم بكميات أكبر. وعلى الأثر انسحب مدير المشتريات وذهب الى مكتب محاور وطلب مدير المصنع في شركة السيارات، الذي كان يحاول تصنيع مسامير القلاووظ، وكانت المكالمة مسموعة من خلال الحاجز الزجاجي الموجود بين الحجرة التي يتكلم منها مدير المشتريات والحجرة التي يوجد بها البائع التابع لشركة استردي. وقد علم البائع بأن شركة السيارات تواجه صعاب كبيرة بالنسبة للصنع المسامر المطلوبة، وأنها تتكلف بين ٣٥، ٤٠ منذا للمائة وحدة إذا صنعت داخل الشركة. وعندما عاد مدير المشتريات لمناقشة العرض مع البائع عرض عليه داخل الشركة. وعندما عاد مدير المشتريات لمناقشة العرض مع البائع عرض عليه داخل الأساس.

والمطلوب:

 ١ بصرف النظر عن ساع البائع للمكالمة ، ما هي امكانبات تصنيع بعض القطع بالشركة بشمن أرخص من ثمن الشراء ؟ ولماذا تقوم الشركة بالتصنيع ؟
 ٢ ـ هل هناك أية ميزات في حالة تصنيع بعض احتياجات الشركة ، وشراء كميات محدودة من أجزاء مماثلة لها من الخارج ؟

 على يعتبر قسم مراقبة الانتاج مختصاً بالمفاضلة بين تصنيع بعض السلع وبين شرائها من الخارج.

٦٢٢ شركة سنست الصناعية

قامت الشركة بدراسة معدل دوران البضاعة، ووجدت الادارة أنه يقل كنبراً عما يجب أن يكون عليه. وقد أظهرت مراجعة سريعة لبطاقات البضاعة المخزونة أنه يوجد ما يكفي ٦ شهور من سلع كثيرة. وكانت السلع التي يقل المخزون منها عما يكفى لشهرين قليلة جداً.

ويشتري مدير المشتريات المواد الرئيسية المستخدمة في منتجات الشركة على أساس الننبؤات الخاصة بالأسعار، وكان هناك رأي بأنه يجب أن تستمر هذه الطريقة.

وقد كان المخزون من السلع والتي كانت تطلب على أساس من البطاقات زائداً عن الحاجة. وكان الكاتب المختص يطلب الكميات التي تكفي لتعويض النقص في المخزون عندما برى ضرورة لذلك، ولو أنه كان من المفروض أن لا يطلب ما يزيد عن المطلوب لمدة ثلائة شهور من كل طلبية. ولكنه كان يكرر الطلب متى رأى ذلك. فاذا اعتقد أن الطلب قد يزيد فانه يطلب كمية جديدة بسرعة، حتى ولو كان المخزون الحالي يكفي للعمل الجاري. وقبل أن يشغل الكاتب هذه الوظيفة، كانت الورشة تتوقف باستمرار بسبب نقص المخزون، وقد أصبح الكاتب فخوراً لأنه حلى هذا الاشكال.

والمطلوب:

١ ـ ما هي المشكلة في هذه الحالة؟

٢ ـ ما دامت البضاعة المخزونة ستستخدم في الانتاج، فما الضرر الذي ينتج
 من وجود كميات كبيرة في المخزن؟

٣ ـ ما الخطوات اللازمة لتقليل البضاعة المخزونة دون أن ينفذ المخزون؟

شركة سنبيم لمنتجات المطابخ

تبين من الجود السنوي للبضاعة المخزونة بالشركة أن هناك نقصاً كبيراً في مخازن المواد الخام. وقد ثنك المسئولون في أن هذا العجز الكبير قد نشأ عن عدم أمانة موظفي المخازن، ولم يعرف الموظفون بشكوك الادارة.

وقد عين مراقب جديد للمخازن، وكلف بمسؤلية منع العجز في المستقبل، ولم يحدث المراقب أية تغييرات خلال الشهور الأول من عمله، ولم يصدر أية تعليات جديدة لموظفي المخازن، ولكنه قرر أن يراقب بدقة عمل المجموعة، ولم يمض إلا وقت قصير حتى تبين أن جزءاً كبيراً من المواد كان يصرف من المخازن بدون ايصال طلب مواد. فيحضر العمال الى شباك الصرف بدون ايصال ويطلبون مواداً للعمل، وعندما يطلب منهم الايصال فان الاجابة المعتادة هي أن رئيس العمل غير موجود، وسيحضر الايصال فيا بعد، وعادة يحرر أي ايصال بعد ذلك.

وكانت بطاقات البضاعة المخزونة محفوظة في قسم المخازن، وعند صرف أية مواد بدون إيصال، فإن الله الكاتب الذي يصرفها يخطر كاتب البطاقات الذي يسجل الصرف على البطاقة. وبذلك لم ينكشف الأمر لأن البطاقات الموجودة كانت عادة صحيحة، على الرغم من أنه في هذه الحالات لا يظهر رقم الايصال الخاص بالكمات المنصرفة.

. وعندما علم مراقب قسم مراقبة المواد بذلك، أراد نقل كل البطاقات الى المركز الرئيسي، ولكن مراقب المخازن الجديد اعترض على ذلك. وكانت السيجة الاحتفاظ بمجموعتين من البطاقات، احداهما المركز الرئيسي، والأخرى في قسم المخازن:

والمطلوب:

١ ـ ماذا نفعل في هذه المشكلة ؟ ولماذا ؟ (بجب أن يراعى في الحل أن لا يفقد
 العمال وقتاً عندما يكون رئيس العمال غير موجود بالقسم) .

٣ ــ هل هناك أية مزايا من عمل نسختين من البطاقات؟
 ٣ ــ ما رأيك في التوصية باستخدام مجموعةواحدة من البطاقات، وأن يحتفظ يها في قسم الحسابات؟

شركة شوبرت للمعدات

انتقلت شركة شوبرت لصناعة اللمبات في أول يونيه الى مصنعها الجديد. وذلك طبقاً لجدول وضع من عدة شهور ، وقد توقفت الشركة عن الانتاج خلال فئرة الانتقال.

وكان من المقرر أن نبدأ العمليات في بعض الأقسام يوم 1/10 وتأمل الشركة أن تصل الى الانتاج الكامل في أول يوليو، حيث أن المخزون من البضاعة سيكون على وشك النفاذ في هذا التاريخ.

وكان من المقرر أن يبدأ قسم الطلاء الكهربي الجديد أعاله في ١٥ يونيه. وقد طلب مدير المصنع في شركة شوبرت بمراقبة الأعمال التي تحت. فوجد أن كل شيء قد نفذ حسب الجدول الموضوع ما عدا لوحات المراقبة الكهربية، التي لم يبدا انتاجها بعد، والذي يتطلب انتاجها مواداً معينة غير موجودة بالمخزن. وقد طلبت الشركة هذه المواد بسرعة بالتليفون وينتظر أن تصل يوم ١٨ يونيه، ويستغرق انتاج وتركيب لوحة المراقبة الكهربية ٤ أسابيع عادة.

وقد تم نركيب اللوحات يوم ٢٧ يونيه بعد الاستعجال والعمل الاضافي، وقد ترتب عن هذا الناخير (من ١٥ ـ ٢٧ يونيه) خسارة كبيرة بالنسبة للشركة . والمطلوب:

١ _ ما هي نقط الضعف التي أدت الى نشوء هذه المشكلة؟

٢ _ هل تعتبر ذلك فشلاً في مراقبة الانتاج؟

٣ _ كيف يمكن تفادي هذه المواقف في المستقبل؟

الشركة العالمية لآلات الخباطة

وجد مدير المصنع أن الأجور التي دفعت في الفترة الأخيرة لعال قسم ٢٠، كانت مرتفعة جداً ، بالرغم أن معظم العمل بالقسم كان بالقطعة ، وبالرغم أنه لم يحدث زيادة كبيرة في الانتاج المذكور . وسأله عن السبب ، فذكر رئيس القسم أنه خلال الفترة الأخيرة كانت هناك أوقات كثيرة لا يوجد فيها عمل بالنسبة لماكينات معينة ، وبالتالي كان عليه أن يبحث عن أعمال أخرى للعمال مثل التنظيف وفحص المرتجعات ، حتى يصلهم عمل من الأقسام الأخرى . وكانت هذه الأعمال .

وذكر رئيس القسم أنه لا يستطيع ارجاع العال الى منازلهم في أوقات العطل خلال فترة الصباح فهناك شرطاً في العقد المبرم مع النقابة يضمن للعال أجر ٤ ساعات اذا حضروا للعمل وعادوا الى بيوتهم لعدم وجود عمل وفي فترة بعض الظهر فإنه عادة لا يطلب منهم الرجوع إذا لم يكن هناك عمل ويقول أنه في كل حالة تقريباً كان قسم مراقبة الانتاج يخبره بأن أعالاً أخرى في الطسريسق وستسلم للقسم خلال فترة قصيرة ، وكثيراً ما كان العمل الجديد يصل فعلاً في الوقت المناسب إلا أنه في بعض الأحيان كانت ننقضي ساعة أو أكثر قبل أن يصل ذلك العمل . وكان قسم مراقبة الانتاج يعارض دائماً فكرة ارجاع العال الى بيوتهم مصراً على أن هناك عملاً كثيراً عبب أن يغ .

وكان هذا الكلام واضع الصحة، فالنابت أن الأعمال الاضافية كثيراً ما تتراكم على الآلات، وكثيراً ما وردت أعمال عديدة لآلة واحدة في الصباح لأن الآلة كانت عاطلة في مساء اليوم السلبق لعدم وجود عمل. وقد تضابق رئيس القسم لتوبيخه عن الوقت والتكاليف الضائعة. وقال انه ليس مسئولاً، فلو أدى قسم مراقبة الانتاج عمله على الوجه الأكمل لأصبح العمل منتظاً وبذلك تنتهي المشكلة.

والمطلوب:

١ ـ أين يقع الخطأ في هذه المشكلة؟

٣ ـ هل يعتبر رئيس القسم مسئولاً عنه ؟

٣ ـ ما هو الضعف في مراحل مراقبة الانتاج التي أدت الى هذا الاضطراب؟
 وكيف تصلحه؟

مؤسسة سكوت وشركاه

تقوم الشركة بصنع أجهزة تجمع من الخشب وأجزاء معدنية. وقد أصدر القسم الهندسي الرسومات الخاصة بجهاز معين، وبدأ الانتاج بالنسبة للطلبية. وقد أخطر رئيس قسم النجارة كلا من قسم مراقبة الانتاج وللمهندس المشرف على المشروع في القسم الهندسي، بأنه يعتقد أن بعض القطع الخشبية قد تنفلق - تشقق واقترح صناعتها من المعدن، على الرغم من أن ذلك سيكلف أكثر. وقد قام أحد موظفي قسم مراقبة الانتاج بالحديث على انفراد مع المهندس بخصوص آراء رئيس قسم النجارة. فاجابة المهندس بأنه لا خطر من انفلاق الخشب، وحيث أنه أرخص فليستمر العمل، واذا حدث شيء أثناء الصنع فيجب اخطاره به. وعلى ذلك صنعت الأجزاء الخشبية، ولكن عند تجميعها انفلق الكثير منها وتكسرت عندما ضغطت في مواضعها عند التجمع. وقد علم رئيس القسم الهندسي بما بأنه سبق اخطار المهندس المختص، ولكنه لم يستجب. ولكنن رئيس القسم الهندسي قال أن مسئولية قسم مراقبة الانتاج لعدم اخطاره بما حدث. فأخبره الأخير المندسي قال أن مسئولية قسم مراقبة الانتاج لا تنتهي عند حد صنعه الأجزاء المطلوبة، ولكنه أيضاً مسئول عن معاينة عمل الأجزاء المصنوعة، أو على الأقل اخطاره مقدماً إذا ظهر أنها غير صالحة للعمل.

والمطلوب:

١ ـ الى من يوجه اللوم في هذه الحالة؟

٣ ـ هل من المناسب الاقتصاد في المواد عند صنع أجهزة خاصة ؟

على يصح اتصال موظف من قسم بموظف من قسم آخر مباشرة ، أو أنه لا
 ينصل إلا برئيس قسمه فقط ؟

 على هناك مسئولية أخرى بالنسبة لقسم مراقبة الانتاج علاوة على انتاج السلم المطلوبة كها هو محدد له ؟

شركة سوبر للألواح المعدنية

تقوم هذه الشركة في الولايات المتحدة بصناعة آلات التهوية والدفايات. ويعمل في الشركة المذكورة حوالي ١٠٠ موظف وعامل، وتقتصر أعمال الصنع على تشكيل الألواح المعدنية وصناعات المواسير والأنابيب والحوامل والأجزاء اللازمة لحفظ الأنابيب في أماكنها. وما عدا ذلك من أجزاء كالمحركات ومخازن جع الأتربة وأقمشة أكياس جع الأتربة والمراوح وغيرها من القطع المساعدة فقد جرت العادة أن تقوم الشركة بشراءها. وتنقسم عملية الصناعة في الشركة المذكورة الى قسمن رئيسن.

١ ـ قسم التصنيع ويشمل ماكينات قطع وقص الألواح المعدنية وآلات لسن
 هذه الألواح ومكابس للتخريم وأخرى للتشكيل.

٧ - قسم التجميع ويشمل العمل فيه تجميع وتركيب المنتجات النهائية، وتشمل العمليات في هذا القسم التجميع واللحام والصنفرة والدهان والحزم من أجل الشمن. كما يقوم القسم بتجميع المنتجات الكبيرة الحجم للتأكد من سلامتها. ويتم التجميع الأخير باستمال مسامير القلاووظ والصواميل. ثم يعاد فك هذه المنتجات وشحنها حيث تركب نهائياً في أهاكن استعالها باستعال مسامير برشام واللحام. كما عانت في بعض الأحيان من وجود نقص في بعض القطع الضرورية في مكان كما عانت في بعض الأحيان من القطع المشرورية في مكان التركيب النهائي. وقد كان هذا النقص في أغلب الأحيان من القطع المشتراة من الحمل يقوم قسم المبيعات بتسليم الأمر الى القسم الهندسي حيث يعطي أمر البيع من العمل يقوم قسم المبيعات بتسليم الأمر الى القسم الهندسي حيث يعطي أمر البيع رقباً اللازمة كما حددها العميل نفسه. ويقوم القسم الهندسي براجعة هذه المواصفات الاضافية ، ولاعطاء الأوامر الاضافية اللازمة اللازمة الملوم بالنظر في الأمر. ثم يقوم بتسليم هذه الأوامر الرئيس الورش الذي يقوم بالنظر في الأمر. ثم المستع. ثم يقوم بالنظر في الأمر. ثم المستع.

يقوم بالتسليم لقسم الصنع لصناعة الأجزاء اللازمة الى قسم التجميع، حيث تهقى هذه الأجزاء المصنوعة في الشركة الى حين ورود كافة القطع المطلوبة لتجميع المنتج النهائي. ولا توجد في الشركة المذكورة قبائمية ببالأجيزاء والقطيع التي تستخدمها. ولا يستخدم المصنع أية أوامر مكتوبة أو أذون بساجراء عمليات صناعية محددة. بل يقوم رئيس العمال باصدار تعلياته، عن طريق اطلاع أحد العهال النابهين في المجموعة المطلوب قيامها بالعمليات، على رسومات ومواصفات المنتج المطلوب. ويقوم باخباره شفوياً بكمية ونوع القطع المطلوب صنعها. أما بالنسبة للقطع التي يتم شراءها ، فيقوم رئيس العمال في قسم التجميع باخبار أمين المخازن بحاجته شفوياً . ويقوم أمين المخازن باصدار الأوامر اللازمة لشراء القطع المطلوبة. ويحفظ المخزن في العادة بمخزون من القطع الصغيرة الجارية الاستعمال كمسامير القلاووظ والصواميل البرشام وقضبان اللحام وعلب البويات الخ. ويقوم أمن المخزن باصدار طلبات جديدة بشراء هذه الأشياء، عندما يلاحظ انخفاض المخزون منه. وقد حدث في بعض الأحيان أن هناك نقص في بعض أنواع القطع المذكورة، كنتيجة لسهو أمين المخازن عن اصدار أوامر الشراء، أي كنتيجة لأن بعض العمليات الصناعية قد تطلبت كميات كبيرة من بعض هذه القطع أكثر من المعدل الجاري استعماله. وقد حدث في بعض الأحيان كذلك، أن نسى أمين المخازن طلب بعض القطع الكبيرة الخاصة ، التي طلب اليه رئيس العال في قسم التجميع شراءها. كما حدث أن ادعى رئيس العمال أنه قام بطلب شراء بعض القطع من أمين المخازن، دون أن يكون قد طلب هذه القطع فعلاً. وقد قام رئيس العال في بعض المرات بطلب شراء قطع معينة ، ثم قام بصنعها في المصنع مما أدى الى ازدواج لا مبرر له في الكمية. وقد لاحظ رئيس الورش هذا الخطأ مرة واحدة ولكنه بشك في أنه تكرر في مرات أخرى.

اَقتراحٌ علاج لهذه الحالة التي تعاني منها الشركة أخذاً في الاعتبار الأسئلة الآنية: الى أي حد يمكن تطبيق نظام كامل معقد للرقابة على الانتاج في المنشآت الصغيرة ؟

٢ ـ هل من الممكن الاستغناء كلية عن وضع طريقة محددة للرقابة على الانتاج
 ف مثل هذه المنشآت ؟

 ٣ ـ ما هي نقطة البدء التي تنصح بالابتداء بها لوضع نظام لمراقبة الانتاج بالشركة؟

٤ - هل تنصح بعمل قائمة للمواد الأولية ؟ ولماذا ؟

٥ - هل تنصح بعمل قائمة بالعمليات الصناعة المطلوبة ؟ ولماذا ؟

٦ - هل تنصح بعمل برنامج محدد لكل عملية ، حيث يكلف فيها عال وآلات
 معينة لكل عملية ؟

٧ _ كيف يمكن علاج مشكلة نقيص القطع اللازمة ؟

شركة توماس للالات الصغيرة

تعتبر شركة توماس للآلات الصغيرة من الشركات الكبيرة. وهي تقوم بصنع العدد الخاصة بالآلات التي تستخدم في أغراض خاصة وأغراض عامة. ولقد كان بالشركة الامكانيات التي تمكنها من انتساج كمية كبيرة مسن الأجسزاء اللازمة للهاكينات تامة الصنع. وقد كانت سياسة الشركة منذ عدة سنوات هي صنع الأجزاء المتخصصة، والتي تستعمل بكميات صغيرة في انتاجها، والتي تجمع لتصبح آلات تامة الصنع، أما الأجزاء النمطية والتي تستعمل عادة بكميات كبيرة والتي غالباً ما كانت تباع بنسبة من الربح صغيرة فكانت تشتريها من موردين خارجيي. وكانت الادارة تعتقد أنها بهده الطريقة يمكنها أن تركز نشاطها وامكانياتها في صنع الأجزاء التي تحصل منها على أرباح أكبر، ولما كانت تجد نفسها أمام طاقة تتذبذب كثيراً، فان ادارة هذه الشركة كثيراً ما كانت تجد نفسها أمام طاقة الناجة عاطلة وعال عاطلن عندما تسوء حالة السوق.

تعاني نشركة الآن هذا الموقف الديء، ويتدبر مدير الشراء فيها مسألة شراء جزء من العدد تامة الصنع، ونلاحظ أن الشركة تحتاج الى ٤٠,٠٠٠ لقمة من الطلب، وهذا يكفي حاجتها لمدة سنة. ويمكن للشركة عمل هذه الكمية في مصنعها، وبذلك يمكنها استغلال الآلات والعال. كما أنه اذا كان من اللازم شرائها، فيجب شرائها من أحد مصادر التوريد الذي تتعامل معه. والمواد الخام اللازمة لصنع هذه الكمية سوف تتكلف ٣٣٦ دولار، وقد حسب مدير الشراء تكاليف العمل المباشر لصنع هذه اللقم ووجده ٣٦٠ دولار، أما التكاليف الغير مباشرة للمصنع فتوزع على أساس ١٠٠٠/من تكاليف العمل المباشر. وحوالي مباشرة المتخبرة فهي ٤٠٠/من هذه التكاليف الغير مباشرة عمل التكاليف الغير مباشرة المتخبرة فهي ٤٠٠/من

وقد عرض رجل البيع الذي يمثل المورد بيع اللقم للشركة بسعر ٣,٥ سنت لكل وحدة والتسلم يكون بالشروط التي تطلبها الشركة. وقد كان هذا المورد يصنع دائماً أجزاء للشركة وكانت منتجاته معروفة بالجودة. وفي عدة مناسبات في الماضي تلقى طلبات صغيرة من هذه الشركة، وذلك حيا كانت تعمل بطاقتها الكاملة ويكون عندها عجز في المواد. وقد حاول رجل البيع أن يحث مدير الشراء على اعطائه الأمر لتلبية الطلبية، وخصوصاً أن شركته تعمل بنصف طاقتها الانتاجية وتعمل جاهدة على عدم غلق أبوابها، وأن هذه الطلبية سوف تسعدها على ذلك. وكان مدير الانتاج في شركة توماس يعلم أن اللقم لازمة، وقد أعلن أن الشركة سوف تنتجها في مصنعها. وقد بين أن هذا الطلب سوف يحتاج الى على ذلك من المعلى، وذلك من العهال الذين يعملون جزء من الوقت. وهو لا يحبذ سياسة شراء الأجزاء، وهو يرى أن السياسة الحكيمة هي دفع المصنع الم العمل الآن. ومن ناحبة أخرى فان مدير الشراء يرى أن الشركة يجب ان تسير على سياستها المرسومة، ويضيف أن المورد قد يبيع للشركة بأسعار منخفضة، وأنه سوف يعطي للشركة أهمية ومعاملة خاصة في أوقات الشدة والتي يكون العمل سوف يعطي للشركة أهمية ومعاملة خاصة في أوقات الشدة والتي يكون العمل

وقد عرض هذا الأمر على المدير العام ليقرر ما يجب عمله لحل هذا المشكل. والمطلوب:

١ _ هل تقوم شركة توماس للعدد بصنع اللقم؟

٢ ـ هل سياسة التصنيع أو الشراء سياسة ثابتة، أو سياسة بمكن تعديلها من
 وقت لآخر؟

الشركة المتحدة للأسمنت

تنفق الشركة المتحدة للأسمنت حوالي ١٠,٠٠٠ جنيه سنوياً على صيانة الالات والمباني. ويشرف على كافة أعمال الصيانة قسم الصيانة الذي يشرف عليه مهندس مشهود له بالكفاية، ويرفع هذا تقاريره مباشرة الى مديري المسانع. وقد روعي عند تنظيم الشركة أن توضع وظيفته في نفس المستوى الاداري الموجود به مدير الانتاج، حتى تستبعد أي محاولة من جانب المسئولين عن الانتاج للاشراف على أعمال الصيانة واخضاعها لرغباتهم.

ويتطلب القيام بأعمال الصيانة ضرورة التعاون بين الأقسام الانتاجية المختلفة ، وقسم التكاليف، وقسم الصيانة . ويظهر ذلك بوضوح لو تتبعنا الروتين العادي لأعمال الصيانة .

يجتفظ كل من رؤساء الأقسام بالمسانع بدفتر يحتموي على نماذج وطلب صيانة ، تملأ اذا أراد اجراء أي اصلاح على أي نوع من الآلات الموجودة في قسمه. وقد طبع هذا الدفتر بحبث يملأ الذي يستخدمه أصل وأربع صور في كل مرة يطلب فيها مساعدة قسم الصيانة لاصلاح آلاته. كذلك وضع على الأصل والصور الأربع رقم مسلسل واحد، ومتى ملأ النموذج أعتبر هذا هو الرقم المسلس لصيانة الذي تقدم به القسم.

كذلك ثبتت على كل آلة في المصنع لوحة معدنية سجل عليها الرقم المسلسل هذه الآلة في سجلات الشركة. إذ تحتفظ المنشأة بسجل للآلات يسجل رقم المسلسل كل آلة بمجرد وصوطا، ويدون أمامه اسم الآلة ونوعها وبعض المواصفات الفنية عنها، ثم يسجل هذا الرقم أيضاً على لوحة معدنية تثبت على الآلة. كذلك يسجل على هذه اللوحة اسم ورقم الحساب الذي سيحمل بتكلفة الاصلاحات التي تجري عليها.

ويسجل في السطر الأول من النموذج الذي يملأ لطلب الصيانة رقم الاله، وكذلك رقم الحساب الذي سيحمل بتكلفة الصيانة، كذلك يسجل على هذا النموذج رقم واسم المبنى، والدور الذي توجد به الآلة.

وبمجرد أن يحدث أي عطل أو تظهر أي مشكلة في أداء أي آلة ، تفحص الآلة بواسطة الرئيس المشرف على الصالة التي توجمد بها الآلمة ، ويمدون ملاحظاتـــه بالتفصيل على أحد الناذج الموجودة بدفتر الصيانة السابق الاشارة اليه ، ويوسل هذا الى رئيس قسم الصيانة .

ويدون رئيس القسم الذي تعطلت فيه الآلة في أسغل النموذج الخامس بطلب الصيانة التاريخ الذي يمكن أن تبدأ فيه عمليات الاصلاح، والتاريخ المفروض أن تنتهي فيه هذه العمليات. إذ تساعد هذه المعلومات رئيس قسم الصيانة على اعداد جدول العمل في قسمه. وترسل الثلاث صور التي من هذا النموذج الى قسم الصيانة، ويحتفظ هو برابعة ليستخدمها في متابعة العملية، وللتأكد أن جميع الاصلاحات التي طلبها قد أنجزت.

يكلف رئيس قسم الصيانة أحد مساعديه بفحص الآلة فاذا وجد أن الاصلاحات المطلوبة أكثر من تلك التي حددها رئيس القسم، يقوم بملاً ملحق للنموذج الذي وصل من القسم يحمل نفس الرقم. وبعد هذا الملحق من أربع صور تسلم احداها الى رئيس القسم الذي تعطلت به الآلة، وتبقى الثلاث الأخرى مع الطلب الأصلى.

وعلى ضوء البيانات التي أعدت عن الآلة يقوم رئيس قدم الصبانة بنقدير التكلفة الكلبة للاصلاحات: تكلفة قطع الغيار وعدد الساعات التي ستستغرقها عملية الاصلاح مضروبة في متوسط أجر عامل الصبانة. فاذا قدرت تكلفة الاصلاح بمبلغ يقل عن ٥٠ جنيه، أو اذا كان العطل الذي أصاب الآلة مفاجىء، يصدر أمره باجراء الاصلاح فوراً. أما اذا كان العطل غير مفاجىء أو كانت تكلفته تزيد عن ٥٠ جنيه، فيجب الحصول على موافقة مدير المصنع قبل البدء في عملية الاصلاح.

ويستخدم قسم الصيانة احدى هذه الصور في توزيع العمل على عماله. وتسلم

الصورة الثانية الى العامل الذي سيكلف بالمهمة. فاذا اشترك في العملية أكثر من شخص تسام هذه الصورة الى الشخص الذي سيبدأ فيها، وهذا يسلمها بدوره الى من يليه، وهكذا.

أما الصورة الثالثة فتستخدم في اعداد الأمر الصادر الى المخازن لتوريد لقطع اللازمة لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة. وبعد هذا الأمر بواسطة العامل الذي كلفه بأعال الاصلاح، وبعرض على رئيس قسم الصيانة لاعتاده. وبمجرد أن يتم ذلك يقدم الى أمين المخازن، الذي يقوم بدوره بتسجيل رقم طلب الصيانة على أمر التوريد ويحتفظ به لاستيفاء البيانات المطلوبة لسجلاته.

وفي نهاية كل يوم يرسل أمين المخازن صورة من كل أمر توريد الى قسم الصيانة حيث تراجع للتأكد من سلامة البيانات الموجودة عليها، ثم ترسل الى قسم التكاليف لأخذ البيانات اللازمة لسجلاته.

وبمجرد انتهاء العامل المكلف باجراء الاصلاحات من أعاله. يسلم صورة طلب الصيانة الذي معه الى رئيسه المباشر الذي يضمه الى الصورة التي يحتفظ بها، ثم يتوجه الى القسم الذي به الآلة لكي يراجع مع رئيس هذا القسم الاصلاحات التي أنجزت. فاذا اقتنع هذا الأخير بهذه الاصلاحات يطلب منه التوقيع على هاتي الصورتين.

ويحدث أحياناً أن يوصى قسم الصيانة باضافة أجزاء جديدة للآلة لاعتبارات تتعلق بالمحافظة على العمال أثناء استخدامها ، في هذه الحالة يستسدعي المهسدس المسئول عن حوادث العمل وبشرح له الأجراء المطلوب اتخاذه ، فاذا وافق عليه يطلب منه أن يوقع أيضاً على الناذج الموجودة مع مندوب قسم الصيانة .

تم تسلم هذه الصور الى رئيس قسم الصيانة بعد استيفاء هذه البيانات، وبعد أن يؤشر عليها بما يفيد أن المهمة قد انتهت.

بعد ذلك يدون على هاتين الصورتين كافة البيانات الخاصة بالمصروفات التي تطلبتها هذه العملية وترسل الى قسم التكاليف. بمجرد أن يسجل القسم التكاليف البيانات التي يحتاجها ، يرسل احدى الصور الى رئيس القسم الذي أصدر طلب الصيانة ، وذلك لكي يتعرف على التكلفة الفعلية لهذه العملية . وتعاد الصورة الثانية الى قسم الصيانة ، ويحتفظ بها في الملف الحاص بالآلة الموجود بقسمه .

إذ يحتفظ قسم الصيانة بملف لكل آلة بالمصنع يسجل فيه ما يتم من اصلاحات عليها. وترتب هذه الملفات حسب الأقسام وبالأرقام المسلسلة للآلات في كل قسم.

أما أصل طلب الصيانة فيحتفظ به في ادارة الحسابات بالشركة كمستند للنفقات التي تطلبتها هذه العملية.

والى جانب السجلات السابقة يحتفظ مدير المصانع في مكتبه بأرشيف به كارت لكن آلة من الآلات الموجودة بالمصنع. ويسجل على هذا الكرت بيانات كاملة عن الآلة تشمل: تاريخ شراءها، مصدر الشراء، تمنها، والعمر المشوقع لها، ثم الإصلاحات التي أجربت عليها، وتواريخ هذه الاصلاحات. وتسواجع هذه البيانات بصفة دورية بواسطة مدير المصنع ومدير الانتاج ليقرروا ما اذا كان من الأفضل الاحتفاظ بالآلات التي تتعطل بين آن وآخس، أو الاستغناء عنها واستدالها بآلات جديدة.

ومن البيانات الواردة من هذه الكروت يعد مدير المصنع تقريراً شهرياً عن أنواع الاعطال التي حدثت للآلات الموجودة في كل قسم وتكلفتها .

ويرسل هذا التقرير الى رئيس كل قسم لكي يعرف كل منهم الموقف بالنسبة للآلات بقسمه ، فيستطيع أن يقدم ما يراه مناسباً من التوصيات.

المطلوب:

١ _ تصميم الناذج التي يمكن أن تستخدمها هذه الشركة.

٢ ـ اعداد تقرير لرفعه لمدير المصنع، تبين فيه أهم الانتقادات التي يمكن
 توجيهها لنظام الصيانة الحالي.

الشركة العامة لغزل الصوف

عندما شرعت الهيئة العامة لمشروعات السنوات الخمس في بحث مشكلة اختبار أنسب موقع لانشاء مصنع لغزل الصوف بالجمهورية المصرية أسندت الى أحد الخبراء العالميين في الصناعة مهمة اعداد دراسة توصي بالمكان الأمثل لمثل هذا المصنع.

> . قدم الخبير تقريراً في هذا الشأن الى مدير عام الهيئة وهذا ملخصه: السد مدير عام الهنة العامة لمثم وعات السنوات الخمس:

أتشرف بأن أعرض على سيادتكن التقرير الآتي عن المفاضلة بين المواقع المتعددة التي يمكن أن تختار لمصنع الصوف بالجمهورية المصرية.

أود أولاً أن أوجه نظر سيادتكم الى أنني راعيت في التحليل وجهة النظر الاقتصادية فقط. وبذلك سيترك الأمر النهائي لسيادتكم بعد أن تأخذوا في الاعتبار العوامل الأخرى، مثل الحاجة الى توزيع الصناعات على الأماكن في أنحاء الجمهورية لتحقيق العدالة في توفير الرفاهية الاقتصادية لأبناء الجمهورية.

مدينة السويس كموقع

يبدو لي أن هذه المدينة تمثل الموقع الأمثل لانشاء المصنع، وذلك لكونها أول ميناء لبشحن يقابل السفن القادمة بالصوف الحنام من استراليا ونيوزيلندا. كذلك علمت أنها مناسبة من ناحية توفر القوة المحركة والمياه والأرض. إلا أن هناك عامل هام يجب بحثه بدقة، وهو امكانية تفريغ السفن لحمولتها في الميناء، إذ أن عمق الميناء قد لا يسمح برسو السفن الكبيرة. وعلى ذلك قد يستلزم الأمر تفريغ بآلات الصوف في سفن صغيرة واعادة تفريغها في ميناه السويس.

أما من ناحيةً تكاليف نقل الخام، فيجب أن نعرف أولاً أن خام الصوف يحتوي على ٥٠/من العادم أي أن الطن الواحد من الصوف الخام يعطي نصف طن من الخام النظيف القابل للغزل. فاذا قدرنا احتياجات المصنع من الخام النظيف القابل للغزل بـ ٣,٠٠٠ طن في السنة استلزم الأمر استيراد ٣,٠٠٠ طن من الخام من استراليا. فاذا أقيم المصنع في السويس أمكن توفير تكاليف نقل ٣,٠٠٠ طن من الحام من ميناء النفريغ الى الأمكنة الأخرى التي قد تتختارونها لاقامة المصنع.

على أن هذه الوفورات ليست كبيرة كها قد يتصور البعض إذ أن تكلفة نقل الكيلو من الخام الى الداخل لن تزيد عن ٢ مليم.

مدينة القاهرة كموقع

يمكنا أن نقول ان الميزة الرئيسية لانشاء المصنع بالقاهرة انها مدينه يوجد يها ألا المستهلكين لغزل الصوف إلا أن القاهرة أصبحت مزدحة الى حد غير عادي بالمصانع، وهو أمر غير مستحب من ناحية توزيع الرفاهية الاقتصادية على أنحاء الجمهورية.

مدينة بور سعيد كموقع

تبدو كموقع مناسب، فمن المؤكد ان السفن الكبيرة تستطيع تغريغ شحنتها في بورسعيد. كذلك تتساوى مع مدينة السويس من ناحية توافر المياه والكهرباء والأرض.

إلا أن هناك عيب رئيسي، وهو بعد المسافة بينها وبين المصانع المستهلكة للغزل، وبالذات المصانع الموجودة بمدينة الاسكندرية، اذ تقدر المسافة التي سينقل البها الغزل بجوالى ٥٠٠ كيلو.

مدينة الاسكندرية كموقع

يبدو ان هذا المكان غير مناسب، وذلك لبعده عن أماكن الاستبراد اذا قورن بمدينة السويس وبورسعيد، وبعدها عن القاهرة التي تمثل الجزء الاكبر من السوق، أضف الى ذلك أن المدينة بها عدد كبير من المصانع ولا تتحمل مصانع جديدة.

(انتهى التقرير)

وفي نفس الوقت الذي تقدم فيه الخبير بتقريره تقدمت شركة صباغي البيضا بعرض لاقامة المصنع بجوار مصانعها الحالية بكفر الدوار. وتعهدت بانشاشه بتكاليف تقل بمبلغ ٣٩٧,٠٠٠ جنيه عن تكاليف انشاء المشروع بالسويس، وفي رأيها ان تكاليف الانتاج ستكون اقل للأسباب الآتية:

١ ـ توفر المرافق بمصانع الشركة ـ البخار والمياه والكهرباء والصرف ـ والممانى الخاصة.

٣ ـ الاستفادة من معدات الورش الموجودة بمصانع الشركة.

٣ ـ الاستفادة من الجهاز الاداري والمالي والتجاري وجهاز المشتريات
 الحاص بالثم كة.

إلاستفادة من الكفاية الفنية في الناحية الكياوية _ التجهيز الابتدائي
 والصداغة

وقد أرفقت الشركة تقديراتها لرأس المال للمشروع (أنظر نموذج ١ ») وكذلك قائمة بنكلفة الانتاج السنوية (انظر نموذج ١ ٥ »). كما ابدت رغبتها واستطاعتها تمويل المشروع.

تسلمت الهيئة العامة لمشروع السنوات الخمس تقرير الخبر، وكذلك تقرير شركة صباغي البيضا، وعهدت الى قسم البحوث فيها الاشتراك مع أحد الحبراء لمحث التقريرين وأعداد توصيات نهائية في هذا الشأن.

المطلوب:

إذا كلفتك الهيئة ألعامة لمشروعات السنوات الخمس بفحص الموضوع كخبير في موضوع اختيار مواقع المصانع فالمطلوب:

١ ـ تحديد المعلومات الاضافية المطلوب جمعها .

٣ _ اعداد التقرير الذي ترفعه للهيئة بهذا الشأن.

نموذج ۱۱۳

شركة صباغي البيضا التكاليف الكلية لتنفيذ مصنع غزل الصوف بكفر الدوار

جنية	أصول ثابتة؛
1,	أراضي
7,	 مباني ومرافق
1 . ,	مصاريف توصيل التبار الكهربائي
۱,۰1٨,۰۰۰	الكهرباء والمحولات
14.,	المعدات
*****	فوائد على أقساط مؤجلة
1.0,	فرق عمله
00,	جارك
۸٠,٠٠٠	شحن وتأمين
10,	مصاريف تركيب
0,	سيارات وأثاث
7,772,	جملة الأصول الثابتة
	مصاريف التأسيس
10,	مرتبات
٧٠,٠٠٠	مصاريف تدريب محليأ وبالخارج
۸,۵۰۰	انتقال وسفر وبعثات
۲۰,۰۰۰	أجور خبراء تفتيش
10,	حق معرفة لبيت الخبرة
0	مصروفات مكتبية
۲,۰۰۰	مصروفات تشغيل سيارات

1,	مصروفات متنوعة
10,	رر رسوم وتأمينات
104,	اجماني مصاريف التأسيس
7,071,	اجاني تكاليف الانشاء
1,.17,	ر أس المال العامل
T,01A,	اجالي رأس المال
	-

نموذج «۲»

شركة صباغي البيضا تكاليف الانتاج السنوي لمصنع غزل الصوف

جنيب	۱ _ مواد أولية
,Y · · , · · ·	صوف خام ۲۰۰۰ طن × 2۵۰ ج
3 * , * * *	مواد كياوية وزيوت
	٣ _ مهايا وأجور صناعية وادارية
٣٠,٠٠٠	٧٣ موظف
mo,	١٠٠ عامل ماهر
T A, · · ·	۳۵۰ عامل غیر ماهر
۲۵,۰۰۰	أجور خبراء أجانب
	٣ ـ طاقة ووقود ومياه
19,	کهرباء ۱۳۰۰ ك و / ساعة
TT,	بخار ٥ طن/ الساعة
1,4.	مياه ٣٢٦٠ متر / الساعة
	ع _ صيانة وقطع غيار
٦,٠٠٠	١/مباني ومرافق
17,50	١/صيانة المعدات
1 **, * * *	٥/قصع غيار
٥٠	١ / صيانة أثاث
١,٥٠٠	١٠/صيانة سيارات
	ه _ استهلاکات:
10,	۲ <u>۰</u> ۲٪ مبانی
1,	٥٪مرافق
190,	۱۰/معدات

0 • •	٠١٠/١٠
T, V · ·	۲۵٪سیارات
	۳ _ مصروفات عمومية
T, · · ·	معدات نظافة
٥,٠٠٠	مطبوعات وبريد وتليفون
10,	لف وحزم
7,	.مصاریف تشغیل سیارات
4,471,40.	بهدء تكنفة الانتاج

مراجع مختارة

- أمين أحمد عوض الله ، إدارة الانتاج الصناعى ، دار النهضة العربيسة ،
 بيروت ، ١٩٦٨ .
- صـــــلاح الشنوان ، التنظيم والادارة في قطاع الصناعة ، مؤسسة شباب الجامعات ، الإسكندرية ، ١٩٦٩ .
- عبد الففور يونس ، التنظيم الصناعي و إدارة الانتاج ، دار الكتاب العربي
 العلباعة والذشر ، ١٩٦٧ ،
- Amrine, Harold T. & others, Manufacturing Organization and Management, 2.24 ed., Prentice - Hall, New York, 1966.
- Bethel, L. Lawrence, Industrial Organization and Mangement 4th ed., Mc Graw Hill Book Co., New York, 1962.
- & other, Essentials of Industrial Mausgement, 2 = ed., Mc Graw Hill Book Co., New York, 1959.
- Bock, Robert T. & other, Production Planning and Control, Charles E. Merrill Book Inc., Columbus, Ohio, 1963.
- Buffa, Elwood S., Modern Production Masagement, 2 2d.
 ed., John Wiley & Sons Inc., New York, 1965.
- Burbidge, John L., the Principles of Production Management, Macdonald & Sons Ltd. London, 1967.
- Bowman, Edward H. & other, Analysis of Production, Rev. ed., Richard & Irwin Inc., Homewood. Illinois, 1961.

- Eilon, Samuel, Elemente of Production Planning and Control, The Macmillan Co., New York, 1962.
- Garrett, Leonard J., & other, Production Management Analysis, Harcourt, Brace World Inc., New York, 1966.
- Cavell, J. William, Production and Operations Management, Harcourt, Brace & Wold Inc. New York, 1968.
- George, Claude S., Management in Industry, Prentice-Hall Inc., Englewood Califfs, N. J., 1959.
- -- Mac Niece, E. H., Production Forecasting, Planning and Control, John Wiley & Sons Inc., New York, 1961.
- -- Magee, John F. & other, Production Planning and in ventory Control, 2nd ed., Mc Graw Hill Book Co., New York, 1967.
- --- Mayer, Raymond R., Production Manugement, 2 d., ed., Me Graw Hill Book Co., New York. 1968.
- Moore, Frankline G., Production Management, 2 d., ed., Mc Graw Hill Book Co., New York, 1969.
- Rev. ed , Richard D. Irwin Inc., 1958.
- Reinfeld, Nyles V., Production Control, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, N. J., 1959.
- Starr, Morton Nenneth, Production Management, Systems and Synthesis, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, N. J., 1964.

المحتديات

T dades
تمهيد
الباب الأول ـ الإدارة الصناعية:
الفصل الأول: تطور الإدارة العلمية
الفصل الثاني: مبادىء التنظيم الصناعي
الفصل الثالث: الهيكل التنظيمي ٣٥
الباب الثاني ـ اقتصاديات الإنتاج:
الفصل الرابع: حجم المنظمة الصناعية ٣٠٠
الفصل الخامس: نقطة التعادل ٧٧
الباب الثالث ـ المصنع:
الفصل السادس: موقع المصنع ١٩١
الفصل السابع: بناء المصنع ١٣٢
الفصل الثامن: ظروف العمل داخل المصنع ١٤٢
الفصل التاسع: التخطيط الداخلي للمصنع
الفصل العاشر: العِدد والآلات
الفصل الحادي عشر: الصيانة ٢١٦
الباب الرابع ـ المواد:
الفصل الثاني عشر: المشتريات ٢٥٨
الفصل الثالث عشر: سياسات المخزون والتنبؤ بالطلب ٢٧٠
الفصل الرابع عشو: نظم الرقابة على المخزون ٢٨٨

445	الفصل الخامس عشر: تدفق المواد
44.5	الفصل السادس عشر: نقل ومناولة المواد
	الباب الخامس ـ دراسة الحركة والوقت:
789	الفصل السابع عشر: ماهية دراسة الحركة والوقت
rov	الفصل الثامن عشر: أهمية دراسة الحركة والوقت
*71	الغصل التاسع عشر: تصميم طرق العمل
441	الغصل العشرون: الحركات الأساسية لليد استعمالاتها
49 8	الفصل الحادي والعشرون: اقتصاديات الحركة
1.1	الفصل الثاني والعشرون: دراسة الوقت
EYE	الفصل الثالث والعشرون: عينات العمل
	الباب السادس - المنتج:
200	الفصل الرابع والعشرون: البحوث
200 277	
	الفصل الخامس والعشرون: تصميم وتهذيب وتنميط المنتج
٤٧٣	
177 173	الفصل الخامس والعشرون: تصميم وتهذيب وتنميط المنتج
177 173	الفصل الخامس والعشرون: تصميم وتهذيب وتنميط المنتج
277 297 29A	الفصل الخامس والعشرون: تصميم وتهذيب وتنميط المنتج الفصل السادس والعشرون: النظم الصناعية الفصل السابع والعشرون: إجراءات الإنتاج الباب السابع - طريقة الحالات: الفصل الثامن والعشرون: ما هي طريقة الحالات
773 7.63 7.63	الفصل المخامس والعشرون: تصميم وتهذيب وتنميط المنتج الفصل السادس والعشرون: النظم الصناعية الفصل السابع والعشرون: إجراءات الإنتاج الباب السابع ـ طريقة الحالات: الفصل الثامن والعشرون: ما هي طريقة الحالات الفصل الثامن والعشرون: تحضير الحالات في جامعة هارفارد
773 7.63 7.63 7.6	الفصل المخامس والعشرون: تصميم وتهذيب وتنميط المنتج الفصل السادس والعشرون: النظم الصناعية الفصل السابع والعشرون: إجراءات الإنتاج الباب السابع ـ طريقة الحالات: الفصل الثامن والعشرون: ما هي طريقة الحالات الفصل الثامن والعشرون: تحضير الحالات في جامعة هارفارد
773 7.63 7.00 7.00	الفصل المخامس والعشرون: تصميم وتهذيب وتنميط المنتج الفصل السادس والعشرون: النظم الصناعية الفصل السابع والعشرون: إجراءات الإنتاج الباب السابع ـ طريقة الحالات: الفصل الثامن والعشرون: ما هي طريقة الحالات الفصل الثامن والعشرون: تحضير الحالات في جامعة هارفارد



